



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCION DE ARBOS

INSPECCION N°

AVISO

SOD MUL 3 MOE / 17

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/10/2021

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Basilio Llorente

Nº 2790

ESPECIE BOTANICA

Crespo

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

3

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°



Menor a 45°



DAP (cm)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA



DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO



Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

RAIZ

basal

media

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ Expuesta

Espesor de pared remanente (cm)

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Se solicita la extracción del ejemplar ya que se encuentra seco, con movimiento y grandes cavidades troncales. Sin reparación de vereda, EMERGENCIA

Datos del Inspector/Verificador


Julia Bozzo

FM & DNI

Nombre y Apellido

Firma

CONCURSO FAUBA - CCBA







EXTRACCION

BASURA DOBLE 1190

F\$ 45. F\$ 6



Emergencia



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

32/10/2021

NÚMERO

ANUE

LOCALIZACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

nº *5407 LA*

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTAZA AL PISO (m)

INCLINACIÓN: Si /

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCONDICIÓN

DESCONDICIÓN Y BRICADO

FRUCTIFICACIONES FÚRGICAS

COCOMUNICANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitidual en el tronco (m)

Espesor de pared remanente (mm)

FLISTE DESCORTILAMIENTO

Clasificación

Baja

media

alta

RAÍZ

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si /

RAÍZES

Cnidomorfismos

Con mal ángulo de inserción

Tracones

Que ocupan espacio aéreo

RAMAS

Quiebrazas/ Frayuelas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cáncer

Blaga

Excesivas/ Crustáceas

MOLAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Corte

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

OBSERVACIONES:

*Están más peligrosos, donde q. plantas en
verde tipo HA tienen buenas condiciones.*

Datos del Inspector/Verificador

Olga del Carmen Luján

Firma

DNI 13814000
FM & DNI



BARRI
LUNA MU
CTEP

VILLA
SOLVINA TAIANA 20
LUCAS
TODOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES							
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
INSPECCION N°							
AVISO:	<input type="checkbox"/> SIN RECLAMO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/9/21				
ARME:							
UBICACION DEL ARBOL:							
CALLE:	BENON DE ASTIADA		Nº 6476				
ESPECIE BOTANICA:			ROBINIA				
ARBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION:	<input checked="" type="radio"/> SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>				
COPA DESBALANCEADA:		DESCOPADO:	DESCOPADO Y BROTAZO				
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO:	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS					
	Cavidades			CODOMINANCIAS			
	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS		
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ:	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda:					Código de vereda:
RAMAS:	Quebradas/ Fisuradas						
	Secas/ Secas en las puntas						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros						
	Bajas						
	Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS:	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial					
	Con signos de insectos						
Recomendaciones del inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética							
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo							
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces	
						SUPERFICIAL	
						PROFUNDA	
Observaciones:							
PARONADA ALTA. ÁRBOL SECO CON DESCORTEZAMIENTO, LARGA INCLINACIÓN							
SIN VEREDA NI PLANTERA.							
SE SUGIERE EXTRACCIÓN DE ENERBORDA							
Datos del Inspector/Verificador							
GASTON HERNANDEZ		M.J		3534623			
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI			
CONVENIO VBA - 608A							





BERON DE ASTRADA 6416



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES				
INSPeCCIÓN N°				
AVISO:	<i>Sin RECLAMO</i>			
ARME:				
UBICACIÓN DEL ARBOL:				
CALLE:	BENJ DE ASTRA DA n° 6433			
ESPECIE BOTANICA:	FRESNO			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCUNACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45' <input type="checkbox"/> Menor a 45' <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCUNACION:	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media	alta
grandes				CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,40	Altura de vereda: 1,10	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominiencias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de insercion		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
<i>Promonido aln. Árbol seco sin copa</i> <i>DESCONTRIBUO.</i> <i>sin vereda ni plantina</i>				
<i>SE SUBIERE EXTRACCION DE EMERGENCIA</i>				
Datos del inspector/Verificador				
<i>GASTÓN HERMOSO</i>	<i>MJ</i>	<i>3334613</i>		
Nombre y Apellido	Firma	FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/19/19		

CONVENIO VBA - BCGA





Beron de astrada

FF2 Ext 6433

Excellencia



La C.U.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

CASTAÑARES (entrada Indoamericano)

n° 4500

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/10/2021

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

150

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTAZO		
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	CODOMINANCIAS	CHORREADOS
FUSTE	pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	grandes	✓			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m²						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		
	Bajas				Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares				Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos						

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol muy deteriorado con huecos en la base, fisura en el tronco medio. Elemento peligroso no merece plantarse por estar ubicado en zona verde. presencia de un hormiguero en una de sus cavidades.

Datos del Inspector/Verificador

Olegio del Gremio Lujanino

Nombre y Apellido

Firma

DNI 13814000


FM ó DNI











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPICCIÓN N° _____					
AVISO:	SIN RECLAMO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 23-8-21		
ARME:					
UBICACIÓN DEL ARBOL:					
CALLE:	60 LEZA AVENIDA ESR. CAFAYATE		Nº _____		
ESPECIE BOTANICA:	SAUCÉ				
ARBOL SECO:			ARBOL SEMISECO:		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:					
ALTURA APPROX (m):	7	INCLINACION:	<input checked="" type="radio"/> SI	NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm):	70	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda		<input checked="" type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
			CODOMINANCIAS		
			CHORREADOS		
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ:	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
	Levanta vereda: m'				
RAMAS:	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS:	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones: EL ARBOL DESBALANCEADO POR QUIEBRE DE UN RAMA, SE LE HIZO Corte DE RAÍZ INTENSO DEL LADO DONDE ESTÁ DESBALANCEADO SIN VEREDA AL PLANTERO SE SUGIERE EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido:		Firma:		FM o DNI:	
Gonzalo Hernández		MD		3334623	





emergencia



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/10/2021

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE Hudson N° 4677

ESPECIE BOTANICA

 Boscon

ARBOL SECO

 ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

 7

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

 65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

 DESCOPADO DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

 FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	basal	media	alta	
	pequeñas			
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m²			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Tronco seco, peligroso, verde y blanca en un buen estado. 4,40 de HA.

Datos del Inspector/Verificador

Otro del Gerente Jefe

Nombre y Apellido

Firma

D.J. 1384000

FM ó DNI



Hudson 4677FF2

EXT

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: SIN RECLAMO

FECHA DE RELEVAMIENTO

16/9/21

NOMBRE

DESCRIPCION DEL ARBOL

CALLE

PIEDRA BVENA

N° 5548

ESPECIE BOTANICA

TILO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda:

Código de vereda:

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIE PROFUNDA

Observaciones:

FUSTE CON HERIDA Y PUDRICIÓN EN LA BASE.

DESCORTEZADO

SIN VEREDA NI PLANTERA

PARA EXTRACCION DISTRIBUCION

Datos del Inspector/Verificador

inv. AEL.

CONVENIO VBA - CBA

ESTAN HERMOSO ~

NP

Firma

3534613

FM ó DNI

Nombre y Apellido











G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Intervenciones de emergencia de arbolado

A: Florencia Valia (DGEVYA),

Con Copia A: JORGE FIORENTINO (DGEVYA), LILIANA SANTOANDRE (UAC8), DEBORA BORAGINA (SSGCOM),

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, en estricto cumplimiento de la sentencia recaída en la Cámara Sala I del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo en autos “HERAS CLAUDIA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - AMBIENTAL” - EXPTE. N° A4570-2017/0, “FLORES, VIRGINIA c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/AMPARO – AMBIENTAL” EXPTE N° 3330-2017/0 y “BARRUTI, MARÍA SOLEDAD c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/AMPARO – AMBIENTAL” EXPTE N°61278-2020/0, esta Comuna 8 remite la información, que se adjunta como archivo de trabajo, sobre las intervenciones de emergencia de arbolado, para su publicación por el Gobierno de la Ciudad

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.01 12:15:07 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.01 12:15:07 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

OFicio

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. F. de la Cruz

Km 100
Junc. Av.

Nº 4602 LA1

ESPECIE BOTANICA

FRESA

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones: Se solicita la extracción del ejemplar por encontrarse seco. PRIORIDAD ALTA. Ramas con peligro de quebraduras. Zona de alta Transitabilidad. EMERGENCIA.

Datos del Inspector/Verificador

Julio Boyadzh

Nombre y Apellido

Firma


27592814

FM ó DNI

Inspector
Convenio GCBA - FANBA








Av.F delacruz 4602la

FF2 Ext

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
			INSPECCION N° 99		
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 13 / 10 / 21		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	AV. PASEO colón			N° 780 FT	
ESPECIE BOTANICA	Típua tipu				
ARBOL SECO	-		ARBOL SEMISECO	-	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	18		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° - Menor a 45° -	
DAP (cm)	100		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad - Hacia el largo de la vereda -		
COPA DESBALANCEADA	-		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Si	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		2,5
grandes	Si	Si	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta		NO, RINO	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		-	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Si	Tocones	
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		-	Síntomas de enfermedades	
	De coloración anormal		-	Defoliación total / parcial	
	Con manchas foliares		-		
Con signos de insectos		-			
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones: <i>Posee cavidad longitudinal que afecta el fuste y se extiende hacia la parte RADICAL. Presencia de madera en descomposición en el fuste y en la parte radical ^{pueden verse de} visible 40 cm. por debajo del cuello de la RAÍZ. La pudrición de la madera es catalogada como riesgo alto dentro de los lineamientos establecidos por el plan MAGNA de Gestión Lineal y La Ley 3263.</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
LUCA HOLLMANN				33210684 DNI	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 13 de Octubre de 2021

Calle: Av. Posse Color No. 780FT

Especie Botánica: Tipuana tipu / Árbol seco: Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 18 DAP (cm): 100 L.C (M):

Hacia la calle:

Inclinación: No Mayor a 45º: Menor a 45º: Orientación de la inclinación: Hacia la propiedad:
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: - Descopado: - Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento: Si			
	Fructificaciones fúngicas: No			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	-	-	-
	Grandes	Si	Si	Si
	Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2,5			
Espesor de la pared remanente (cm):				

RAIZ	Expuesta: No
	Levanta vereda (m2):
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

RAMAS	Quebradas/fisuradas: -	Codominancias: -
	Secas/secas en las puntas: -	Con mal ángulo de inserción: -
	Con cavidades/tumores/cancros: -	Excesivas/cruzadas: -

HOJAS	De coloración anormal: -	Defoliación parcial/total: -
	Con manchas foliares: -	Con signos o síntomas de enfermedades: -
	Con signos de insectos: -	-

Observaciones: Cavidad longitudinal, que afectó el Fuste y se extiende hacia la parte radical. Con presencia de madera en descomposición. Pueden ser de la madera catalogada como riesgo alto dentro de los criterios establecidos por el Plan Maestro del arbolado lineal y la ley 3263.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso B, D, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Martín A. Grego S.

Inspectora de Arbolado v

Firma

35.031.662

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

Buenos Aires, 13 de Octubre 2021

INFORME DE INSPECCION


El día de la fecha se efectuó una nueva inspección sobre el ejemplar de Tipuana tipu ubicado dentro del paseo Metrobus del Bajo en la dirección Paseo Colón 780 Frente, entre Independencia y Chile.

Durante la inspección del espacio verde, se pudo observar días atrás la presencia de daños en el citado ejemplar debido al desprendimiento de un segmento de corteza con madera en descomposición, lo que permitió evidenciar la contundencia del daño en la zona fustal.

A continuación se presenta el informe tomando como referencia los lineamientos de riesgo del Plan Maestro de Arbolado y la ley 3263 de arbolado público urbano.

LOCALIZACIÓN.

El círculo de rojo de la imagen corresponde a la ubicación del ejemplar, se puede observar la frondosidad de la copa de la tipa.



La fotografía anterior fue tomada el día de la fecha al momento de la inspección del mismo donde se evidencian los restos de madera en descomposición, retirados de la oquedad que el árbol presenta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

Datos del árbol.

Nombre común: **Tipa**

Nombre científico: *Tipuana tipu*

Altura (m): estimada en 18

Diámetro a la altura del pecho (DAP, cm): Estimado en 100

Ubicación: Frente

El árbol presenta una importante cavidad longitudinal que afecta todo el fuste y que se prolonga hacia la parte radical del mismo, pudiendo apreciarse madera en descomposición debido a la facilidad con que pudieron desprenderse importantes segmentos del leño sin ninguna dificultad hasta llegar a madera sana.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021



Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021



Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

La importante afectación del duramen y la grieta longitudinal que presenta este ejemplar lo hacen de por si un árbol de riesgo, agravado por el hecho de que la descomposición del tronco se extiende al sistema radical, donde, en el sector que es posible inspeccionar, el mismo presenta el mismo grado de deterioro que el tronco, no pudiéndose evaluar la extensión del daño en los sectores inaccesibles.

En la imagen que se acompaña a continuación puede visualizarse la importancia del daño en raíces representado en la proporción que ingresa la pala dentro de la madera descompuesta de la raíz.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021



Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

La sumatoria de defectos, detectados en el caso del fuste y parcialmente determinados y supuestos en raíces, sumados a su ubicación al borde de una de las vías mas transitadas de la ciudad hacen necesaria una intervención de emergencia a los efectos de prevenir cualquier accidente que podría producirse por un eventual colapso del ejemplar por fallo combinado de los daños que el mismo presenta.

Para determinar el umbral de riesgo y solicitar la extracción de emergencia se tuvieron presentes los lineamientos técnicos considerados en el plan maestro en el capítulo 7 en cuanto a la inspección visual del ejemplar, comprensión de la biología del árbol y su comportamiento en el lugar en donde está.

De igual manera se describe a continuación las categorías de defectos que ocasionan el riesgo y por consiguiente la medida de extracción solicitada como emergencia.


La pudrición de la madera catalogada como riesgo alto dentro de los lineamientos

1) *Grieta, cavidad y madera en descomposición (podredumbre marrón)*



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

El árbol presenta una grieta longitudinal que se transforma en cavidad, afectando una parte importante de la circunferencia del tronco, con presencia de madera en descomposición .



2) *Problemas de raíz.*

La grieta continua por debajo del cuello del árbol, evidenciando la presencia de raíces en descomposición hasta donde es posible visualizar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021



A continuación se adjunta un parcial de la tabla de probabilidad de fallas, extraido del Plan Maestro del Arbolado Público Lineal, donde de acuerdo a los datos surgidos de la inspección del ejemplar, el mismo categoriza en grado 4 , que es el más alto de la escala y que corresponde con la situación del árbol inspeccionado.

MUY ALTO Los defectos superan cualquier acción correctiva quedando únicamente la posibilidad de la extracción del árbol	4 Multiplicidad de defectos significativos presentes Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones Descomposición del tronco o cavidad/es superiores Pared remanente escasa Grietos Fuste que se divide en dos Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol Decaimiento generalizado Daños de más del 40% de raíces en su RCR Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz Grietos o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos
--	--

Plan Maestro para el arbolado público lineal de la CABA

81

Otro elemento para la toma de decisión lo constituye el lugar de ubicación del ejemplar ya que se trata de una vía de alta intensidad de transito y próximo a una de las estaciones del Metrobus del Bajo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2021

Tabla 3: Observación del Tipo de uso del sitio: 1- 3 puntos

USO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
Usos Ocasionales	1	Caminos de bajo uso y senderos de parque, estacionamientos adyacentes a las áreas bajo uso, áreas naturales como bosques o zonas ribereñas, zonas de transición con el uso público limitado, las zonas industriales
Usos Intermedios	2	De moderada a baja: patios uso de la escuela, parques, y áreas de picnic, estacionamientos adyacentes a zonas de uso moderado, calles secundarias (barrios) y senderos del parque dentro de las áreas de uso moderado a alto, y dispersos. Campamentos.
Uso Frecuente	3	Rutas de acceso de emergencia, servicios médicos, zonas de acceso para discapacitados, patios de recreo, parques, y áreas de picnic, paradas de colectivos, edificios administrativos y viviendas, calles principales, cruces congestionados en áreas de uso alto, estacionamientos adyacentes a áreas de alto uso.

Resumiendo, de acuerdo con los lineamientos arriba indicados y los datos surgidos de la evaluación visual del ejemplar de tipa (Tipuana tipu), producto de los defectos evidentes y visibles que configuran una situación de riesgo público, se recomienda el retiro del árbol inspeccionado bajo la modalidad de emergencia, de acuerdo con lo indicado en la ley 3263/09 en su artículo 15, incisos b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación y c) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Equipo de Inspectores de Arbolado Urbano – Comuna 1

Leonardo Chinchilla C. DNI 95.622.600

Martín Grego S. DNI 35.031.662

Analía G. Biancotti DNI 32.146.555

Lucila Hollmann DNI 33.210.684



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ PASEO COLON

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.13 14:03:15 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.13 14:03:18 -03'00'


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
ULBA		INSPECCION N°		
AVISO:	<u>SIN RECLAMOS</u>			
ARME:				
UBICACION DEL ARBOL:				
CALLE:	<u>MARTINEZ CASTRO</u>		N° <u>3162</u>	
ESPECIE BOTANICA:	<u>ÁLamo</u>			
ARBOL SECO:	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:				
ALTURA APROX (m)	<u>15</u>	INCLINACION:	<input checked="" type="radio"/> SI / <input type="radio"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<u>70</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO		
	Levanta vereda: m ²			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Sintomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL				
PROFUNDA				
Observaciones: <u>PR ALTA. DESCORTEZAMIENTO, Y CON OVOCIÓN</u> <u>CERCA PLANTA . 15 m² HA</u> <u>ARBOL SEMISECO, INCLINADO.</u> <u>EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA</u>				
Datos del Inspector/Verificador		CONVENIO VBA - GCBA.		
<u>Luisa Norman</u>		<u>MT</u>		
Nombre y Apellido		Firma		
		3554613		
		FM 6 DNI		
Int. 962.				



M.castro 3162FF2

EXT sos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	SIN RECLAMO				
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 28-7-27		
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	MARTINEZ CASTRO		Nº 3162 FTE		
ESPECIE BOTANICA	ÁLAMO				
ARBOL SECO			<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	13	INCLINACION: SI / <input checked="" type="radio"/> NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO			
	Levanta vereda: m'				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones: ALTA. GRAN PARTE SECO					
SIN VEREDA ni PLANTEO					
SE RECOMIENDA EXTRACCION DE EMERGENCIA					
Datos del Inspector/Verificador					
GASPAR URBIZU		MJS		CONVENIO VIBO-BEBA	
Nombre y Apellido		Firma		3554623 FM ó DNI	
116. A62					



M.castro 3162FF2

F.

EXT sos



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: 500457575/21

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MIRALLA

Nº 3021

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°

DAP (cm)

75

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)



RAIZ Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

-

Ancho de vereda:

4.40

Código de vereda:

NA

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ÁNGOL EN MALAS CONDICIONES, PARA EXTRACCION
DE EMERGENCIA.

BRANOS CON CAVIDADES GRANDES.

ACUATAR PLANTERA A 4,8 ML (HABÍ FALTA 3 m²
DE VEREDA NA)

Datos del Inspector/Verificador

ING. A.R.
GARZA MEXIQUAN

MD

Nombre y Apellido

Firma

3134623

FM 6 DNI







Miralla 3021FF2

EXT



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/09/2021

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Murguiondo

Nº 4780 LD

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

2

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

18

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Rod 64P6 Ancho Vereda 3,2

Levanta vereda: m²

0

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION DE EMERGENCIA

EJEMPLAR DESCOPADO, SECO Y CON MOVIMIENTO
SIN VEREDA

Datos del Inspector/Verificador

Kevin Rotundo

Firma

Nombre y Apellido

35990398

FM 6 DNI







Murguiondo 4780 Id

Fi1Ext sos

4780

isabel
101
61-8475
655-1803

EXT FF2 sos

Murguiondo 4780ld



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Extracción de Emergencia en Paseo Colón N° 780 FT.-

A: Florencia Valia (DGEVYA),

Con Copia A: JORGE FIORENTINO (DGEVYA),

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente y en mi calidad de Presidente de la Junta Comunal N° 1 informo que se procederá a la extracción del ejemplar de Tipuana tipu ubicado en la Avenida Paseo Colón N° 780 FT.

Para mejor proveer se adjunta Nota de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal solicitando la extracción con el correspondiente informe y la Resolución aprobatoria de dicha extracción.-

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.14 10:11:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.14 10:11:07 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Ref.: EXTRACCIONES EMERGENCIA

A: Florencia Valia (DGEVYA),

Con Copia A: JORGE FIORENTINO (DGEVYA),

De mi mayor consideración:

Se envía para su debida publicación en un todo acuerdo con la sentencia del JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 13 SECRETARÍA N°26, recaída en autos “HERAS CLAUDIA CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO – AMBIENTAL” Número: EXP 4570/2017-0 CUIJ: EXP J-01-00014715-6/2017-0, ratificada por Sala I del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. Cabe mencionar que el inspector actuante ha ingresado los Form de rigor.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.14 10:26:01 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.14 10:26:02 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Resolución de extracción - Emergencia - Inspección N° 99/2021.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, 371-GCABA/13 y su modificatorio N° 110-GCABA/20, el acta de inspección N° 99/21 y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, ante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.º 1777;

Que con fecha 20 de febrero de 2020 se aprobó el Decreto 110/AJG/20, modificatorio del Decreto N° 371/AJG/13 y de su respectivo Anexo I, continuando con el objeto de este último y ampliando las competencias relativas al mantenimiento del arbolado y Espacios Verdes a las Comunas, en lo conciente a su jurisdicción;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d) y e) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo y/o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por

el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley n.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge del informe de Inspección citado en el visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de esta Comuna N° 1 mediante NOTA N° 2021-31072919-GCABA-COMUNA1 corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle AV. PASEO COLON N° 780 FT; de acuerdo a la normativa vigente;

Que en el supuesto de marras, la extracción a realizar es una EMERGENCIA, por lo cual no habrá tiempo para cumplir con el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción del ejemplar ubicado en la calle AV. PASEO COLON N° 780 FT, conforme inspección presentada en Anexo IF-2021-31071485-GCABA-COMUNA1; y que a todos sus efectos, forma parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lucas Horacio Portela Lacanette
Date: 2021.10.13 14:47:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires