



AVISO: SIN RECLAMOS

FECHA DE RELEVAMIENTO: 9/12/21

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ZUVIRIA

N° S615 FTE LD

ESPECIE BOTANICA

ROBINIA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

25

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda:

Código de vereda: N/A

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

PI MUY ALTA (EMERGENCIA)
 SECO Y CON OSCILACION
 SIN VEREDA ni PLANTERA

Datos del Inspector/Verificador

695700 NEMAN

Firma

Nombre y Apellido

3534623

FM 6 DNI











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: _____

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/10/21

ARME _____

UBICACION DEL ARBOL

CALLE SOMELLERAN° 5627

ESPECIE BOTANICA

ex (TILO 15x7) / LA (CEPA 40 cm DIAMETRO)ARBOL SECO ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS FUSTE Cavidades CODOMINANCIAS basal media CHORREADOS pequeñas alta Cavidad longitudinal en el fuste (m) grandes Espesos de pared remanente (cm) RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Levanta vereda: m² Ancho de vereda: Código de vereda: RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones Bajas Que invaden espacio aéreo Excesivas/ Cruzadas HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades Con manchas foliares Defoliación total / parcial Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

ex: TILO CORTE RAIZ SUP S/PODAPLANTERA 1,8 x 2,6 (6,8 m²)LA: CEEPA (40 cm) EXTRACCION . MOVER PLANTERA1 metro HACIA LD . PLANTERA 4,8 m²VERBOSA TOTAL 48 m² 64 PB PR MEDIA

Datos del Inspector/Verificador

GASTON HERNANDEZMD3334623

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

500549400121

FECHA DE RELEVAMIENTO:

2/12/21

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

leguizamón

N°

3442

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda: 4.4

Código de vereda: HA

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Prioridad muy alta (Emergencia)

Ramas quebradas.

Datos del Inspector/Verificador

F. Rossi

Nombre y Apellido

Firma

SANTUAR

FM & DNI



MARTINIANO LEGUIZAMON 3442

P.D.P. 3442











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

FECHA DE RELEVAMIENTO: 10-11-2021

CALLE

GTA SANTA CRUZ

n° 6588 casa 34

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BRUTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

Cavidades

CHORREADOS

pequeñas

basal

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

media

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

alta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Codominancias

RAMAS

Con mal ángulo de inserción

Quebradas/ Fisuradas

Tocones

Secas/ Secas en las puntas

Que invaden espacio aéreo

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol con podadumbre de Fusie

overo, redio con Peligro de caida

EMERGENCIA

Sin vereda

Datos del Inspector/Verificador

Spina Mola

Nombre y Apellido

Firma

FM o DNI











G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

20/12/21

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Jose de la Rosa

N° 6074 UD

ESPECIE BOTANICA

Fremo

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

X

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

X

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
		basal	media	alta	
	pequeñas				
	grandes			X	
RAIZ	Expuesta				
	Levanta vereda: m ²	—			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				
	Secas/ Secas en las puntas				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				
	Bajas			X	
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal				
	Con manchas foliares				
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

ENFERMEDAD

Datos del Inspector/Verificador

F. Rossi

Nombre y Apellido

Raúl

Firma

37844499

FM ó DNI











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 4-11-2021

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

 C. ALVAREZ

N° 5774

ESPECIE BOTANICA

LIQUISTRO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

80

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

DESCOPADO

basal

media

Y BROTADO

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

pequeñas

grandes

X

X

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

L64

AVENO 214

Levanta vereda: m²

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Secas/ Secas en las puntas

Espesor de pared remanente (cm)

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Bajas

Espesor de pared remanente (cm)

Excesivas/ Cruzadas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

HOJAS Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética.

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

SUPERFICIAL

F: Corte de raíces

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION EMERGENCIA ARbol multicalle

CON PODREDUMBRE EN FUSTE

Vereda 17 m² 1 Plastero 1,2x1,2 y Abrirnueva plantero 1,2x1,7 = 9,6 m²

2 Plasteros de 1,2x1,2

Datos del Inspector/Verificador


Spinazzola E

Firma


Nombre y Apellido

17/005640

FM o DNI









DESC/EXT

SOS

C. RASOSTOMO AVIARESSA

FE 4-5 - FF6

















GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:

OFICIO _____

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL:

CALLE:

Boulevard de Morenos

N° 6588 LA CASA 288

ESPECIE BOTANICA:

LIGUSTRU

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m):

3

DAP (cm):

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE:

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAIZ:

Expuesta

Levanta vereda: m²

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

RAMAS:

Quebradas/ Fisuradas

Tocones

Secas/ Secas en las puntas

Que invaden espacio aéreo

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Arbol con Fusto con gran podredumbre
 con movimiento desde Raiz
 EMERGENCIA
 SIN Veredas

Datos del Inspector/Verificador


S. Diarrotto

Nombre y Apellido


Firma


17605640

FM 6 DNI










40P
65





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
G.C.B.A.		INSPECCION N°					
AVISO:	EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/11/2021				
ARME							
UBICACION DEL ARBOL							
CALLE	CAFAYATE		N° 5388				
ESPECIE BOTANICA	CINNAMOMUM GLANDULIFERUM						
ARBO SECO			ARBO SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APRX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°		<input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	15	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>				
ORIENTACION DE LA INCLINACION							
Hacia la calle		<input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA							
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
	grandes				CHORREADOS		
RAIZ		Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
Exuesta Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
RAMAS		Espesor de pared remanente (cm)					
Quebradas/ Flauadas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo					
HOJAS		De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Défoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción							
D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		SUPERFICIAL	
						PROFUNDA	
Observaciones:							
<p>ÁRBOL CON VITACIAS, MAL UBICADO EN PUNTERA ELEVADA CON UN ANCHO DE 30cm, LA CUAL FUE REMOVIDA Y EL EJEMPLAR PERDIÓ ESTABILIDAD. POR TRATARSE DEL UN PATIO ESCOLAR, SE SOLICITA EXTRACCION Y VEREDA Y REPARACIONES PATIO ESCOLAR ESC. N° 15</p>							
Datos del Inspector/Verificador							
Nombre y Apellido: HÉCTOR CHEVÉS		Firma: 		F.M. o D.N.I: 23322223			

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		
INSPECCIÓN N°		
AVISO:	EMERGENCIA	
ARNAME:		
LOCALIZACIÓN DEL ÁRBOL:		
CALLE:	CA PAFAYATE	
ESPECIE BOTÁNICA:	EUCALYPTUS SP	
ÁRBOL SECO		
PARAMÉTRICOS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:		
ALTURA APROX (m):	10	INCLINACIÓN: SI / NO
DAP (cm):	18	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	
	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades	
	basal	media
RAÍZ	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	Ancho de vereda
RAMAS	Código de vereda	
	Codominancias	
HOJAS	Con mal ángulo de inserción	
	Tocones	
Excesivas/ Cruzadas		
Que invaden espacio aéreo		
De coloración anormal		
Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		
Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refalda/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción		
D: Tratamiento sanitario		
E: Trasplante		F: Corte de raíces
CON PODA / SIN PODA		SUPERFICIAL / PROFUNDA
Observaciones:		
ÁRBOL INCLINADO, CON ANTIGUOS CORTES DE RAÍCES EN PATIO ESCOLAR.		
POR HABERSE AGRAVADO LA INCLINACIÓN SE SOLICITA EXTRACCIÓN. SIN VEREDA, NI REPARACIONES		
ESC N° 15		
Datos del Inspector/Verificador		
MÓNICA CUEVAS		
Nombre y Apellido		
Firma		
23377-223		
FM ó DNI		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
AVISO: EMERGENCIA		INSPECCION N°: 23/11/2021		
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO:			
UBICACIÓN DEL ARBOL	N° 5388			
CALLE CAFAYATE				
ESPECIE BOTANICA EUCALYPTUS SP.				
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 7	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 14	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO: DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Código de vereda: Ancho de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	CHORREADOS		
	Secas/ Secas en las puntas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Espesor de pared remanente (cm)		
	Bajas	Tocones		
Excesivas/ Cruzadas				Que invaden espacio aéreo
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces CON PODA / SIN PODA SUPERFICIAL / PROFUNDA				
Observaciones: ÁRBOL VITAL INCLINADO EN PLANTERA ELEVADA CON UN ANCHO DE 30 CM. UBICADO EN PATIO ESCOLAR, REALIZAR TALA PARA NO DESESTABILIZAR EL EJEMPLAR LINDERO. SIN VEREDA, NI REPACIÓNES ESC N° 15				
Datos del Inspector/Verificador MÁNICO CUEVES  Nombre y Apellido 23.377.723 FM ó DNI				

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO	EMERGENCIA			FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/11/2021	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	CAFARATE			Nº 5388	
ESPECIE BOTANICA	FICUS BEILLI				
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	8		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expusa	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Levantá vereda: m ²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarero/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
ARBOL VITAL, DESESTABILIZADO EN PLANTERO ELEVADA, POR TRATARSE DE UN PATIO ESCOLAR SE SOLICITA EXTRACCION.					
PATIO ESCOLAR, SIN VEREDA, NI REPARACIONES					
ESC. N° 15					
Datos del Inspector/Verificador					
HONORIO CHEVES				23.377.223	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:	EMERGENCIA		INSPECCION N°:	23/11/2021	
ARME:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACION DEL ARBOL:					
CALLE:	CAFAYATE		N°:	5388	
ESPECIE BOTANICA:	POPULUS DELTOIDES				
ARBO-SECO:			ARBO-SEMISECO:		
PARAMETRICOS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m):	15	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm):	40		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
	pequeñas	basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
				CODOMINANCIAS	
grandes			CHORREADOS		
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cavidades	Espesor de pared remanente (cm)		
			Codominancias		
			Con mal ángulo de inserción		
			Tocones		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Que invaden espacio aéreo		
			Síntomas de enfermedades		
			Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones: ÁRBOL CAÍDO, TERMINAR DE EXTRAYER. PATIO ESCOLAR SIN VEREDA, NI REPACIONES ESC. N° 15					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: HÓNICO UVELES		Firma: 		23.377.223 FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES						
INSPECCIÓN N°						
AVISO:	EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO:	23/11/2021		
ARME:			N°:			
UBICACIÓN DEL ARBOL:			N°:	5388		
CALLE:	CAFAYATE					
ESPECIE BOTANICA:	PO PULUS DELTOIDES					
ARBOLE SECO:			ARBOLE SEMISECO:			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m):	13	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>		
DAP (cm):	67	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
			Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal	media	CODOMINANCIAS		
		pequeñas	alta	CHORREADOS		
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
RAMAS	Levanta vereda: m ²					
		Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
		Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
HOJAS	De coloración anormal	Con caídas/ Tumores o Cancros				
		Bajas				Tocones
		Excesivas/ Cruzadas				Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades				
		Con signos de insectos				Defoliación total / parcial
		Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		
				F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
<p>ARBOL CON VITALIDAD, MUY UBICADO EN PLANTERA ELEVADA CON UN ANCHO DE 20CM, LA CUAL FUE REMOVIDA QUEDANDO EL EJEMPLAR INESTABLE. POR TRATARSE DE UN EJEMPLAR DE GRANDES DIMENSIONES EN UN PATIO ESCOLAR, SE SOLICITA EXTRACCION SIN VEREDA NI REPARACIONES. PATIO ESCOLAR</p> <p>ESC 11°15</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
MÁNICA CHEVES				23377223		
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI		



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/11/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CAFAYATE (ESCUELA 15) (PATIO INTERNO)

N. 5388

ESPECIE BOTANICA

MORA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

X

Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad


Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

<div style

















"Se deja constancia que a los efectos de proteger el derecho de la imagen e intimidad de las personas retratadas en la fotografía, se ha procedido a pixelar sus rostros"

Des/extr. F.F 2

Cafayate 5388

EXTRACCION

COPAYATE 5388.

PUNO DE COLEGIO.

①

FIG 4.

Descote extracion
carbonyate 5388
Ponto de calcio. Mora
FΣ 6.7 FF15



Extracción
Cofrebyte 5388. ①
Patio de Colegio
FE4 FF9



EXTRACCION
COPACOTE 5388. (3)
PINTO DE COLEGIO.
FEB PPH



EXTRACCION


CAFAYATE 5388.
Patio de Colegio.

F 5

②



Extracción F.F 5



Cafayate 5388

DescopeF.I 3



Cafayate 5388