



G C B A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/3/2022

Calle

TONELERO

Chapa

5982

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C09-547

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m) 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Corte de Raíces

Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que rompen la vereda

Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada

21 m²

Tamaño final de plantera

Afecta al frentista

No

Requiere poda

SI

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Aviso

S60129862/22 Realizar poda aérea EI y BC

Datos del inspector

Barrio, Antonio


Nombre completo

Firma

20647539

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha: 17/3/2022

Calle

POLA

Chapa

1786

Referencia

Especie botanica

Morus sp. (Morus)

Nº de Inspeccion C09-348

D.A.P. (Cm) 30

Altura Aprox. (m) 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinacion

Orientacion de la inclinacion

Tarea recomendada: No corresponde ninguna tarea

Defectos del ejemplar

Encuadre Normativo

Observaciones y conclusiones

Vereda rota en la parte del garage pero no por las raices del ejemplar.

Datos del inspector

Ferrario, Guido

Nombre completo


Firma

35799112

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha 28/3/2022

Calle

MOZART

Chapa

591

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de Inspección C09-521

D.A.P. (Cm) 30

Altura Aprox. (m) 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Corte de Raíces

Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que rompen la vereda

Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada

25 m²

Tamaño final de plantera

Afecta al frentista

Si

Requiere poda

Si

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conservar el arbolado público.

Observaciones y conclusiones

Dejar plantera 1 8x1 6m


Datos del Inspector

Occhipinti, Romina G

Nombre completo

Firma

DNI







GCBA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/3/2022

Calle

MORETO

Chapa

1675

Referencia

Especie botánica

Acacia sp. (Acacia)

° de Inspección C09-144

DAP (Cm) 30

Altura Aprox (m) 7

Condición de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

Si su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Cerrar y desplazar apertura de plantera a 3 m del poste. Ancho de varada 4.4 Medidas plantera 1,6 x 1,6 mt

Datos del inspector

Ale, Soraya

Nombre completo

Firma

17546385

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/3/2022

Calle

CARHUE

Chapa

790

Referencia

Especie botánica

Ligustrum lucidum for. aureo (variegatum - Ligustro disciplinado - Ligustro
variegado)

Nº de inspección C09-140

D.A.P. (Cm)

18

Altura Aprox (m)

3

Estado de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fatio

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o
bienes.

Observaciones y conclusiones

ancho de vereda 4,4 mt Plantera en buen estado

Datos del inspector

Ale, Soraya

Nombre completo

Firma

17546385

DNI



