



G.C.B.A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha 30/6/2022

Calle

SUAREZ, JOSE LEON

Chapa

2665

Referencia

Especie notaria

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección CC9-1985

D A F (Cm)

45

Altura Aprox. (m)

12

Ubicación de la plantación

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Meror a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la propiedad

## Tarea recomendada: Corte de Raíces

## Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que romper la vereda. Copia desbalanceada. Ramas que invaden espacio aéreo

## Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada	Tamaño final de plantaría	Alerta al trenista	Requiere poda
6 m <sup>2</sup>		No	SI

## Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conservar el arbolado publico.

## Observaciones y conclusiones

Poda de El hacia propiedad y halanteo de copa. Ampliar plantaría 1.6m x 2m, arreglar vereda 8m2 (PG54) relevado el 16/6/2022 con nº de aviso 500266628122

## Datos del inspector

Rosso, Virginia Clara

Nombre completo



3-364466

DNI



JOSE LEON SUAREZ

2665





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha 16/5/2022

Calle

SUAREZ, JOSE LEON

Chapa

3148

Referencia

LA

Especie existente

Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)

Nº de inspección C09-1776

D.A.P (cm)

25

Altura Aprox. (m)

6

Ubicación de la plantera

Rejader

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

## Tarea recomendada: Corte de Raíces

Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que rompen la vereda

## Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada	Tamaño final de plantera	Adic. al frenista	Requiere poda
33 m <sup>2</sup>		No	No

## Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conservar el arbolado público

## Observaciones y conclusiones

En la misma dirección hay dos ejemplares de Crespon. En este caso, ampliar la plantera a 1.8m x 1.6 m (6.8m lineales), reparación de 33m lineales de vereda (L64)

## Datos del inspector

Rosso, Virginia Clara

Nombre completo

36364466

DNI







GCBA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTA DE INSPECCIÓN VISUAL (PIV)

Fecha 23/02/2022

Calle

WHITE

Chapa

1315

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de Inspección 900241077/22

D.A.P (Cm) 20

Altura Aprox. (m) 0.25

Ubicación xixi de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

## Tarea recomendada. Extracción

## Defectos del ejemplar

Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes. Arboles muertos, construcción física de peatones u el tráfico de vehículos

## Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Bajo	Menor	Bajo

## Encuadre Normativo

Por su estado sanitario fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes

## Observaciones y conclusiones

Aviso 900241077/22 Árbol caido durante el temporal. Falta retirar el tocón para liberar la plantera y poder colocar un árbol nuevo. Hay que reparar 2m2 de vereda (solado GG64) y el cordón

## Datos del inspector

Lopretto, Paulina

31524026

Nombre completo

Firma

DNI







G.C.B.A

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA

Fecha 30/6/2022

Calle

SUAREZ, JOSE LEON

Chapa

2665

Referencia

Especie noticia

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de Inspección CC9-1985

D A F (Cm)

45

Altura Aprox. (m)

12

Ubicación de la plantación

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Meror a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la propiedad

## Tarea recomendada: Corte de Raíces

## Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que romper la vereda. Copia desbalanceada. Ramas que invaden espacio aéreo

## Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada	Tamaño final de plantaría	Alerta al trenista	Requiere poda
6 m <sup>2</sup>		No	SI

## Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes, Mantener y conservar el arbolado publico.

## Observaciones y conclusiones

Poda de El hacia propiedad y halanteo de copa. Ampliar plantaría 1.6m x 2m, arreglar vereda 8m<sup>2</sup> (PG54) relevado el 16/6/2022 con n° de aviso 500266628122

## Datos del inspector

Rosso, Virginia Clara

Nombre completo

3-364466

DNI



JOSE LEON SUAREZ

2665





G CBA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/6/2022

Calle

SAN PEDRO

Chapa

5273

Referencia

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Plátano)

Nº de inspección C09-1957

D A P (Cm)

50

Altura Aprox. (m)

13

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la propiedad

## Tareas recomendadas: Corte de Raíces

Defectos del ejemplar

Raíces agresivas que rompen la vereda

## Tareas a ejecutar

Sup. de vereda afectada		Tamaño final de plantera		Afecta al frontal		Requiere poda
6 m <sup>2</sup>				No		Si

## Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público

## Observaciones y conclusiones

Aviso S00271352/22: Se deniega la extracción del árbol por encontrarse el mismo en buenas condiciones y ser compatible con el sitio en el que está plantado. Ampliar vereda a 2m x 3m. Poda de limpieza, refaldado, aclaro y eliminación de interferencia previa al corte superficial de raíces necesario para reparar la vereda. Reparar 6m<sup>2</sup> de vereda (suelo LG4).

## Datos del inspector

Lopretto, Paulina


Nombre completo

31024026

DNI





 G C B A		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANEA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha 29/02/2022	
Calle	REMEDIOS	Callea	5086
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección C09-1930	D A P (Cm) 60	Altura Árbol (m) 8	
Ubicación de la planta Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación			
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>			
<b>Defectos del ejemplar</b>			
Descomposición avanzada del tronco o de las cavidades, Defectos que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición. Descomposición muy avanzada del tronco o cavidades superiores, Ganas, Decaimiento generalizado			
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>			
Probabilidad de Falla Poco	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Significativa	Riesgo
			Moderado
<b>Encuadre Normativo</b>			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14 la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes			
<b>Observaciones y conclusiones</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <p>Ejemplar enfermo. Tiene la mitad de su copa seca con sus ramas primarias descordejadas con posibilidad de caídas. Tiene un cano por quemado en su fuste, con perdida de corteza y posible daño en el anclaje.</p> </div>			
<b>Datos del inspector</b>			
Gómez, Mariano	 Firma		33442861
Nombre completo			DNI

OFICINA  
0551 - 0211







GCBA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha 27/01/2022

Calle	PATRÓN		Chapa	5763	Referencia
Especie holáctica	Fraxinus excelsior (Fresno - Fresno común)				
Nº de la especie	C09-1814	DAP (Cm)	25	Altura Aprox. (m)	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada Corte de Raíces					
Defectos del ejemplar					
Raíces agresivas que rompen la vereda					
Tareas a ejecutar					
Sup. de vereda afectada	20 m <sup>2</sup>	Tamaño final de plantera		Afecta al frenista	Si
Requerire poda No					
Encuadre Normativo					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. Mantener y conservar el arbolado público					
Observaciones y conclusiones					
Reparar la vereda y el corredor a la altura de la plantera S00264194/22					
Datos del Inspector					
Barric, Antonio				20047639	
Nombre completo	Firma	DNI			






A  
4/8

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANTILLA DE INSPECCION VISUAL BASICA			
Fecha 27/6/2022			
G C B A.	Calle	LEGUIZAMON, MARTINIANO	Chapa 1411
Referencia			
Especie vereda	Platanus x acerifolia (Platano)		
Nº de inspección C09-1824	D A P (Cm) 80	Altura Aprox. (m) 11	
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación No tiene Inclinación			
Orientación de la Inclinación			
<b>Tarea recomendada: Corte de Raíces</b>			
<b>Defectos del ejemplar</b>			
Raíces agresivas que rompen la vereda, Copia desbalanceada, Daño de raíces a frenista			
<b>Tareas a ejecutar</b>			
Sup. de vereda afectada 2 m <sup>2</sup>	Tamaño final de planta	Afecta el frenista Si	Requiere poda Si
<b>Encuadre Normativo</b>			
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público , Mantener y conservar el arbolado público.			
<b>Observaciones y conclusiones</b>			
<p>ancho de vereda 4.4 mt baldosa G44, ejemplar palmera ancho 2.8 x llo 2.4 (observar salida garaje)</p>			
<b>Datos del inspector</b>			
Alc. Suárez		17643385	
Nombre completo	Firma	DNI	





		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
G.C.B.A.		<div style="text-align: right;">Fecha: 23/6/2022</div>					
Calle	ANDALGALA		Chapa	1080	Referencia	Id	
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)						
Nº de inspección	C09-1849	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	7		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas				
Inclinación	No tiene inclinación						
Orientación de la inclinación							
<b>Tarea recomendada: Corte de Raíces</b>							
<b>Defectos del ejemplar</b>							
Raíces agresivas que rompen la vereda							
<b>Tareas a ejecutar</b>							
Sup. de vereda afectada		Tamaño final de plantera		Afecta al frenista		Requiere poda	
6 m <sup>2</sup>				No		No	
<b>Encuadre Normativo</b>							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.							
<b>Observaciones y conclusiones</b>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100%; width: 100%;"> Ampliar plantera 1.8 largo x 1.6 , baldosa gg64 </div>							
<b>Datos del inspector</b>							
Gutierrez, Martín		 Firma			33442864		
Nombre completo					DNI		

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				
		Fecha: 23/6/2022				
Calle	ANDALGALA	Chapa	1080			
Referencia						
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)					
Nº de inspección	C09-1848	D.A.P. (Cm):	15			
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Corte de Raíces						
Defectos del ejemplar						
Raíces agresivas que rompen la vereda						
Tareas a ejecutar						
Sup. de vereda afectada		Tamaño final de plantera		Afecta al frenista		Requiere poda
7 m <sup>2</sup>				No		No
Encuadre Normativo						
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.						
Observaciones y conclusiones						
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; margin-bottom: 10px;"></div> Ampliar plantera 1.2x1.2 repara pluvial ubicado proximo a la plantera.baldosa gg64						
Datos del inspector						
Gutierrez, Martín	 Firma		33442864			
Nombre completo			DNI			







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha 29/6/2022

CCBA

Calle

ALBERDI, JUAN  
BAUTISTA AV

Chapa

5862

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección

CD9-1914

D.A.P. (Cm)

30

Altura Aprox. (m)

6

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Tarea recomendada: Poda

Defectos del ejemplar

Ramas excesivas y/o cruzadas, Ramas que invaden espacio aereo. Tocones

Objetivos de Intervención

Eliminar interferencia/despeje, Compensar inclinación

Encuadre Normativo

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público., Mantener y conservar el arbolado urbano

Observaciones y conclusiones

plantera se nos daña, reacondicionar con sustrato, ancho de vereda 4.8 m a replanchar 2x2 m. Las ramas interfieren con vanos servicios: boca de bomberos, telefónica, AySA. Reparar vereda 34m2

Datos del Inspector

Ale, Soraya

Nombre completo

17546365

DNI



Alberdi 5862 ini 1

