

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## C08 | Intervención de extracciones certif. agosto

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	RESOLUCIÓN
MUY ALTA	8786842	ACOSTA, MARIANO	2936 (1)	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
MUY ALTA	8786842	ACOSTA, MARIANO	2936 (2)	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
ALTA	8786666	BASUALDO	3142 LA	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8789122	GORDILLO, TIMOTEO	4675	EMERGENCIA
EMERGENCIA	8790211	GORDILLO, TIMOTEO	5600 LA6	EMERGENCIA
ALTA	8786788	RIVERA, FRUCTUOSO	2701 LA8	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
ALTA	8786790	RIVERA, FRUCTUOSO	2884 (P)	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
ALTA	8786790	RIVERA, FRUCTUOSO	2884 (F)	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
MUY ALTA	8786792	SANTANDER	5490	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8785844	SANTANDER	6010	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8790270	CORRALES	2240 LD1	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8790270	CORRALES	MATORRAS 2300 LD3	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
BAJA	8792388	FERNANDEZ DE LA CRUZ	2830/36	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8793209	GOLETA FORTUNA	5934 (PB)	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8793209	GOLETA FORTUNA	5934 (L)	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
ALTA	8792392	GORDILLO, TIMOTEO	5240	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8794812	GUARDIA NACIONAL	2327	EMERGENCIA
BAJA	8792448	RIVERA, FRUCTUOSO	2585 LA2	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
BAJA	8792452	RIVERA, FRUCTUOSO	2680 fte LA2	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8792458	SUAREZ, JOSE LEON	5630/32	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8790276	TABARE	2894 LD1	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8790276	TABARE	2894 LD2	RS-2022-24034085-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8810914	BATLLE Y ORDOÑEZ	5380	EMERGENCIA
MEDIA / ALTA	8800721	BERMEJO, DR. ANTONIO	6500 LD1	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8800721	BERMEJO, DR. ANTONIO	6500 LD1 (B)	EMERGENCIA
MEDIA / ALTA	8800721	BERMEJO, DR. ANTONIO	6500 LD3	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8800730	CAFAYATE	5115 LA2	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8



BAJA	8800825	FONROUGE	4051	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
ALTA	8800833	GUAMINI	5223	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
BAJA	8800861	POLA	2922	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8800868	POLA	2989	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
ALTA	8800871	POLA	3570	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
ALTA	8800876	POLA	3651	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
ALTA	8800879	POLA	3652	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8800965	POLA	4200 M8 CASA 183	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8811286	ZUVIRIA	S/N CIUDAD OCULTA ALT. 6000	EMERGENCIA



**Acosta, Mariano 2936 (1) (2)**

Foto inicial



Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES				
INSPECCION N°				
AVISO:	Pedido de Secretaría			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Mariano Acosta		N° 2936	
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo (x2)			
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8 / 12	INCLINACION:	SI / NO      Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	35 / 45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input checked="" type="checkbox"/>
		basal	media	CODOMINANCIAS
		grandes		CHORREADOS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Espesor de pared remanente (cm)		
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias		
		Con mal ángulo de inserción		
		Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
		Defoliación total / parcial		
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces      G: Superficie Profunda</p>				
Observaciones:				
<p>Patio interno de la Escuela (patio de recreo)</p> <p>Ejemplar 1: Gran cavidad longitudinal en el fuste con fructificaciones fungicas.</p> <p>Ejemplar 2: se observan cavidades con podredumbre, <del>pero</del> hueco y con plagas.</p> <p>Prioridad alta</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
EUGENIA VILLAFRÍNE		Firma: Eugenia Villafañe		
Nombre y Apellido		Firma		
		36 905 700		
		FM 6 DNI		



**Basualdo 3142 LA**

Foto inicial



**Planilla de Inspección**

EXT


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES  
INSPECCIÓN N°

AVISO:	500176487/22	FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/4/22
ARME:		N°:	3142 LA
UBICACIÓN DEL ARBOL:			
CALLE:	Barualdo		
ESPECIE BOTANICA:	Baventia		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
RAIZ	basal	media	CHORREADOS
	pequeñas	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	grandes		Espesor de pared remanente (cm)
	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO
HOJAS	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda:	Código de vereda:
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación total/ parcial	
Con signos de insectos			
<b>Recomendaciones del inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA			
Observaciones:			
<i>Ejemplar con reacción de copa enraizada.            Seco. Defoliación total e inclinación            hacia la propiedad, proceso irreversible.</i>			
<i>Prontad Alta</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>Osvaldo Nicchito, Mario</i> Nombre y Apellido		<i>gallito</i> Firma	<i>33485827</i> <i>verano</i> <i>paras</i> <i>secas</i> FM ó DNI



**Gordillo, Timoteo 4675**

Foto inicial



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
AVISO: <b>EMERGENCIA</b>			INSPECCION N°			
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>21/6/2022</b>			
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE <b>TIJERETO GORDILLO</b>			N° <b>4675</b>			
ESPECIE BOTANICA <b>MALUS FLORIBUNDA</b>						
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) <b>3</b>		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) <b>15</b>		Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>				
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
		Hacia la calle		<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS		
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes	X		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda: Código de vereda:				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
	Bajas		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA						
<b>Observaciones:</b> <b>ARBOL CON GRAN CAVIDAD BASAL</b>						
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> <b>MÓNICA CHEVES.</b> <b>23.377.223</b> Nombre y Apellido Firma FM ó DNI						



**Gordillo, Timoteo 5600 LA6**

Foto inicial



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES				
AVISO: <b>EMERGENCIA</b>		INSPECCION N°		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>23/06/2022</b>		
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE <b>TIMOTEO GORILLO</b>		N° <b>5600 LAB</b>		
ESPECIE BOTANICA <b>ACACIA DE COSTANTINOPOLIS</b>				
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<b>5</b>	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	<b>20</b>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		
FUSTE	Cavidades			
	basal	media	alta	
	pequeñas			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda: Código de vereda:		
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		
E: Trasplante		F: Corte de raíces		
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones: <b>SE SOLICITA EXTRACCION DE EMERGENCIA EJEMPLAR.</b>				
SECO.				
Datos del Inspector/Verificador				
<b>Noelia Merino</b>		33942811		
Nombre y Apellido		Firma		



**Rivera, Fructuoso 2701 LA8**

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
INSPECCIÓN N°			
AVISO:	10/12/2018		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	General Fructuoso Rivera N° 2701 LA8		
ESPECIE BOTANICA	FRESNO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	
DAP (cm)	31	Mayor a 45°	
		Menor a 45°	
	ORIENTACION DE LA INCLINACION		
	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	RAIZ	Cavidades	CODOMINANCIAS
		basal media alta	CHORREADOS
pequeñas grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Exuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas RAMAS Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Código de vereda: Ancho de vereda: 14		
HOJAS	De coloración anormal	Codominancias	
	Con manchas foliares	Con mal ángulo de inserción	
	Con signos de insectos	Tocones	
	Que invaden espacio aéreo		
	Síntomas de enfermedades		
	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces CON PODA / SIN PODA			
SUPERFICIAL PROFUNDÁ			
Observaciones: SE solicita extracción del árbol seco. Sin vereda.			
PZ ALTA.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		29592814	
Firma		FM & DNI	



**Rivera, Fructuoso 2884 (2 ejemplares)**

Foto inicial



Planilla de Inspección

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: <b>SIN RECLAMO</b>		ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>26/4/22</b>	
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE		<b>FRUCTUOSO RIVERA</b>		N° <b>2884</b>			
ESPECIE BOTANICA <b>PARAISO Y FRESNO</b>							
ARBOL SECO <b>X</b>		ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
C	ALTURA APROX (m)	DAP (cm)	P	F	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°
			5	5			Menor a 45°
			ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle		
					Hacia la propiedad		
					Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
pequeñas			CHORREADOS				
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
RAIZ	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)			
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Secas/ Secas en las puntas			Ancho de vereda: Código de vereda:			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codomiancias			
	Bajas			Con mal ángulo de inserción			
Excesivas/ Cruzadas			Tocones				
JAS	De coloración anormal			Que invaden espacio aéreo			
	Con manchas foliares						
	Con signos de insectos						
Recomendaciones del Inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética							
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo							
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA							
Observaciones:							
P. ALTA. SON 2 EJEMPLARES EN LA MISMA PLANTERA.							
PARAISO SECO 7 FRESNO REBROTADO DE CERA.							
PARAISO 60 x 5 7 FRESNO 20 x 5							
SIN VEREDA NI PLANTERA.							
Datos del Inspector/Verificador							
Nombre y Apellido <b>BARZON NEGRIN</b>		Firma <b>W.P</b>		Nº DNI <b>31341623</b>			





**Santander 5490**

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
INSPECCIÓN N°			
AVISO:	EX-2021-18520594		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	SANTANDER		
ESPECIE BOTANICA	Populus deltoides (Álamo)		
ARBO SECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> X Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> X Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO  Cavidades basal media alta pequeñas grandes	DESCOPADO Y BROTADO  FRUITIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Código de vereda: HA	Ancho de vereda: 2,4
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial	
<p><b>Recomendaciones del Inspector:</b></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>      CON PODA / SIN PODA <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA</p>			
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>El ejemplar presenta pudrición basal avanzada, descatezamiento parcial en la parte basal y media del fuste, con peligro de colapso del mismo.      Se solicita EXTRACCIÓN PRIORITY ALTA. y REPARACIÓN DE VEREDA POR 20m<sup>2</sup> (HA)</p>			
<p><b>Datos del Inspector/Verificador</b></p> <p>Nombre y Apellido: NOELIA MERINO       Firma:       N° CONVENIO: 33942811 FAUBA 6C6      FM 6 DNI</p>			



**Santander 6010**

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	500496560119		FECHA DE RELEVAMIENTO:	27/05/2022	
ARME			N°	6010	
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	SANDANDER				
ESPECIE BOTANICA	tilo				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	40			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA CON PUPARACIÓN AVANZADA DEL FUSTE Y RIESGO DE COLAPSO. SE SOLICITA EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDA POR 25 m <sup>2</sup> PRIORIDAD MEDIA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
NOELIA MERINO		Noelia Merino		33942811	



**Corrales 2240 LD1**

Foto inicial



**Corrales esq. Matorras 2300 LD3**




Planilla de Inspección

DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLADO		RECOMENDACIONES	
FECHA	OP. 60	FECHA DE INSPECCIÓN	31/6/2022		
TIPO					
LUGAR DE LA ÁREA	COPRALES		2240		
ESPECIE BOTÁNICA	LIGUSTIUM LUCIDUM (2)				
ESTADO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTADO SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARÁMETROS INICIALES Y DATOS FISIOLÓGICOS	EDAD: 10 AÑOS		INCLINACIÓN: SÍ / NO	MÁS DE 45°	
ALTAURA APRES (m)	6 / 7	ANCHO MAYORAS (m)	1.50	MÁS DE 45°	
DIAM (cm)	18 / 25	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
FUSTE	DESCORTILLAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
		Cavidades		FRACTURACIONES FÓLGICAS	
RAÍZ	Exposición	basal	media	CODOMINANCIAS	
		Levanta vereda: m <sup>2</sup>		CHORREADOS	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Secas/ Secas en las puntas		Espesor de pared remanente (cm)	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cánceros			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SÍ / NO	
		Bajas		Ancho de vereda:	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			Codominancias	
		De coloración anormal		Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con manchas foliares			Tocones	
		Con signos de insectos		Que invaden espacio aéreo	
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
SE TRATA DE DOS EJEMPLARES: (6/18) ÁRBOL SECO Y (7/25) ÁRBOL SEMISECO CON DETERIORO GENERALIZADO. VEREDO X RAÍCES DE OTRO EJEMPLAR.					
Datos del Inspector/Verificador					
MÁRQUIS CHAVES		Firma		23.377.223	
Nombre y Apellido				FM o DNI	



**Av. Fernandez de la Cruz 2830/36**

**Foto inicial**



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES		INSPECCIÓN N°
AVISO:	Árbol Arbolado			7/6/2022
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Av. F. Fernández de la Cruz			Nº 2836/30
ESPECIE BOTÁNICA	Palo boracho (Tocón)			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOS				
AL TURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAF (cm)	37		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANTADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCONTEZAMIENTO	Cavidades		
	pequeñas	basal	media	alta
RAIZ	Exposta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajos		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
<b>Recomendaciones del inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>				
<b>Observaciones:</b> Extraer tocón en el centro de corte Pequeño Sin vereda Prioridad baja				
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> Nombre y Apellido: Emilio Spinazzola <span style="margin-left: 100px;">Firma: Juan Amico</span> <span style="margin-left: 100px;">17605640</span> FM ó DNI				




**Goleta Fortuna 5934 (ligustro)**

Foto inicial



**Goleta Fortuna 5934 (palo borracho)**

Foto inicial




Planilla de Inspección

AVISO:	500983121/18	FECHA DE RELEVAMIENTO:	6/7/2023	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Goleto Fortuna	Nº	5934	
ESPECIE BOTANICA	Palo burracho y ligusto			
ARBOL SECO				
ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTAURA APROX (m)	12 <input checked="" type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	70 <input checked="" type="checkbox"/>	72 <input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO <input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
DESCORTEZAMIENTO	Cavidades <input type="checkbox"/>			
FUSTE	basal <input type="checkbox"/>	media <input type="checkbox"/>	alta <input type="checkbox"/>	
pequeñas <input type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>			
grandes <input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/>			
RAIZ	Expuseta <input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>		
Levanta vereda: m <sup>2</sup>	20 <input type="checkbox"/>	Espesos de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/>	Ancho de vereda: 8,1 m <input type="checkbox"/> Código de vereda: - <input type="checkbox"/>			
Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/>	Codominancias <input type="checkbox"/>			
Bajas <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>			
Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>	Tocones <input type="checkbox"/>			
HOJAS	De coloración anormal <input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
Con manchas foliares <input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>			
Con signos de insectos <input type="checkbox"/>	Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/></p> <p>SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>				
<p><i>Observaciones:</i></p> <p>Se solicita la extracción del palo burracho por encontrarse al lado de la entrada vehicular y levantar las baldosas de dicha entrada, además se encuentra en un sitio comprimido con otras especies y es necesario darle lugar a un buen crecimiento a los demás ejemplares. El ligusto se extrae por encontrarse semi seco, inclinado y parcialmente defoliado. Reparar vereda por 20 m<sup>2</sup>. <u>PRIORIDAD MEDIA</u>.</p>				
<p><i>Datos del Inspector/Verificador</i></p>				



**Timoteo Gordillo 5240**



Planilla de Inspección

ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	BORDILLO, 7.	
Nº	5240	
ESPECIE BOTANICA	ROBINIA	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
DAP (cm)	20	Mayor a 45°
		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades basal media alta	CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (mm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL      PROFUNDA</p>		
<p>Observaciones: DR ALTA      OSCILACION      SIN VEREDA n° PLANTONA</p>		



**Guardia Nacional 2327**

**Foto inicial**




**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	INSPECCIÓN N°
AVISO: <b>OFICIO</b>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>8/7/22</b>		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE: <b>GUARDIA NACIONAL</b>		N° <b>2327</b>		
ESPECIE BOTANICA <b>LIGUERO</b>				
ARBOL SECO <b>X</b>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) <b>4</b>		INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) <b>18</b>		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINIAS CHORREADOS		
pequeñas		Cavidades basal media alta		
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Ancho de vereda: <b>440</b> Código de vereda: <b>W/A</b>		
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS		Sintomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
<b>Recomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
<b>Observaciones:</b> <b>SE SOLICITA EXTRACCION DE EMERGENCIA</b> <b>ARBOL SECO, DESCORTEZADO, CON MOVIMIENTO</b> <b>SIN VERDA NI PLANTERA</b>				
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> Nombre y Apellido: <b>BRUNO VERNANO</b> Firma: <b>VP</b> N° DNI: <b>35321623</b>				



**Fructuoso Rivera 2585 LA2**

Foto inicial



## Planilla de Inspección

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
UBICACION DEL ARBOL		10/12/2018	
CALLE		General Fructuoso Rivera	
N°		2585 LAZ	
ESPECIE BOTANICA		Fresno	
ARBOL SECO		<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO	
3		Mayor a 45°	
DAP (cm)		Menor a 45°	
9		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINANCIAS
RAIZ		CHORREADOS	
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m <sup>3</sup>	Código de vereda: Ancho de vereda: M 4		
Quebradas/ Fisuradas			
Secas/ Secas en las puntas			
RAMAS	Códominancias		
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción		
Bajas	Tocones		
Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal	Defoliación total / parcial		
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
CON PODA / SIN PODA		SUPERFICIAL / PROFUNDA	
Observaciones: Se solicita extracción de árbol seco sin vereda.			
PR BAJA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Julio Boggado		27597814	
		FM ó DNI	

Fructuoso Rivera 2680 FTE LA2



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N°					
AVISO:	500256001/22				
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/6/2022				
UBICACIÓN DEL ARBOL	AVISO CHAPAS REN.				
CALLE	Av. Fructuoso Rivera N° 2765 Zona L				
ESPECIE BOTANICA	ACACIA				
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	ARBO SEMISECO <input type="checkbox"/>				
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION:	SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	13	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			
	pequeñas	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal media alta	CODOMINANCIAS		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	CHORREADOS			
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared remanente (cm)			
		Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación: total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p> <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> </tr> </table> <p>Observaciones:</p> <p>Arbol seco; proceso irreversible.</p> <p>Prioridad baja</p>				SUPERFICIAL	PROFUNDA
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>EUGENIO VILLAFANE</p> <p>Nombre y Apellido</p> <p>Firma</p> <p>36905700</p> <p>FM ó DNI</p>					



**José León Suárez 5630/32**



**Planilla de Inspección**

ARMÉ			FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/07/2023		
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE j. L. SUAREZ			Nº 5630 - 5632		
ESPECIE BOTANICA <i>N/N</i>					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 3			INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 10			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS		
RAIZ	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <input type="checkbox"/>			Código de vereda: 6476
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda: 9,40			
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas					
De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos					
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/></p> <p>SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>					
Observaciones: <i>PR MEDA</i>					
<i>SIN VEREDA ni PLANTERA</i>					



**Tabaré 2894 LD1 y LD2**

**Foto inicial**



**Planilla de Inspección**

ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Tabaré		
Nº	2894		
ESPECIE BOTANICA	Ficus (Ex) ; Ailanthus (LD1) y Alamo (LD2)		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
E   LD1   LD2	INCLINACION: SI / NO		
ALTURA APROX (m)	8   8   12	Mayor a 45°	
DAP (cm)	65   38   110	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho: 4,4	L64
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Transplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Ex Ficus → Corte de raíces y agrandar plantea a 1,6 x 1,8 m			
LD1 Ailanthus → extracción. Ejemplar fuera de linea, y con raíz basal			
LD2 Alamo → extracción Ejemplar fuera de linea, bifurcado y con cortezas incluidas			
Ambas especies no son aptas para arbolado público.			
Algunas ramas de Ailanthus están en la vereda.			




**Batlle y Ordóñez 5380**

Foto inicial



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES		INSPECCIÓN N°
AVISO: <b>Emergencia</b>						FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>13/8/2022</b>
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE	<b>Batlle y Ordóñez</b>			N° <b>5380</b>		
ESPECIE BOTANICA	<b>Ficus</b>					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	<b>7</b>	INCLINACION: SI / NO				Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<b>65</b>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>				
ORIENTACION DE LA INCLINACION						Hacia la calle <input type="checkbox"/>
						Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
						Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO					FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	Cavidades				CODOMINANCIAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>				Espesor de pared remanente (cm)	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO						
Ancho de vereda: <b>9,40</b>						Código de vereda: <b>HA</b>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		
Bajas				Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares				Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción						
D: Tratamiento sanitario						
E: Trasplante						
F: Corte de raíces						
						SUPERFICIAL
						PROFUNDA
Observaciones: <b>Arbol seco y descopado caido - Se solicita el Tritado y la extracción de la cepa. Sin reparación de vereda.</b>						
<b>EMERGENCIA</b>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido: <b>Julio Bogado</b>		Firma: 		Nº DNI: <b>27592814</b>		
Nombre y Apellido: <b>Convenio GCBA - FANBA</b>				FM o DNI: 		



**Dr. A. Bermejo 6500 LD1**



**Planilla de Inspección**

ARME	[REDACTED]	
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	BERMEJO	
Nº	6500 LD 1	
ESPECIE BOTANICA	ROBINIA	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION		
Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		
DESCOPADO		
DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	
	Cavidades	
pequeñas	basal	media
	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes		
	CODOMINANCIAS	
RAIZ	Expuesta	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	
	Secas/ Secas en las puntas	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	
	Bajas	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Espesor de pared remanente (cm)		
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Ancho de vereda: Código de vereda: —		
Codomiancias		
Con mal ángulo de inserción		
Tocones		
Que invaden espacio aéreo		
Síntomas de enfermedades		
Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción		
D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL PROFUNDA		
Observaciones: <i>Por MEDIDA.</i>		
<i>ÁRBOL SEMISECO</i>		
<i>SIN VEREDA ni PLANTERA</i>		



Dr. A. Bermejo LD1 (B)

Foto inicial

Extracción f.i 3

Dr.Bermejo6500 LD1-B



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES				
INSPICCIÓN N° _____				
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/07/2022		
ARME				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL				
CALLE	BERMEJO	Nº	6500 LD1	
ESPECIE BOTÁNICA	ROBINIA			
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO		
<b>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
ALTURA APROX (m)	0,60	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	45	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	codominancias
		grandes		CHORREADOS
RAÍZ	Exuesta Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fuuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cánceros Bajos Excesivas/ Cruzadas De coloración anormal			codominancias Con mal ángulo de inserción
				Tocones
				Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
				Defoliación total / parcial
<b>Recomendaciones del inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Umpieza/ Aclaro/ Refilado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces      G: Corte de matorrales SUPERFICIAL      PROFUNDA				
<b>Observaciones:</b> CEPA PARA EXTRACCIÓN.				
<b>Datos del inspector/Verificador</b> MÓNICA CHEVES      23377223 Nombre y Apellido      Firma      FM ó DNI				




**Dr. A. Bermejo 6500LD3**



## Planilla de Inspección

UBICACIÓN DEL ARBOL		BERMEJO		Nº 6500 LD 3	
CALLE		PARAISO			
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		8		INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO	
DAP (cm)		60		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
				Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
				ORIENTACION DE LA INCLINACION	
				Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
			basal	media	alta
pequeñas grandes		<input checked="" type="checkbox"/>		CHORREADOS	
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <input type="checkbox"/> NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda:		Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
	Bajas				Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/>		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
PR ALTA					
PRESENTA UNA GRAN CAVIDAD BASAL					
SIN VEREDA NI PLANTERA.					

**Av. Cafayate 5115 LA2**



Planilla de Inspección

VIA COU ACTA de CORTE DE RAICES			
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	10805594		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL	Nº SIIS LAZ		
CALLE	CAFAYATE		
ESPECIE BOTANICA	NN CEPÀ brotada Brachichito		
ARBO SECO	ARBO SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	0,3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	21	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Sintomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
<b>Recomendaciones del inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raices      SUPERFICIAL PROFUNDA			
<b>Observaciones:</b> EXTRACCION de CEPÀ JUNTO AL SEMAFORO CEDERAR PLANTERO SIN VEREDA, lo veredo se informa EN ACTA de CORTE de RAICES			
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> Nombre y Apellido: <u>Emilio Spinazzola</u> Firma: <u>Emilio Spinazzola</u> FM ó DNI: <u>17605640</u>			



**Fonrouge 4051**



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO:		INSPECCIÓN N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/10/2022	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE		FONROUGE (SOBRE JUAN P. CALAU) N° 4051	
ESPECIE BOTANICA			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO	
4		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
30		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle		<input type="checkbox"/>	
Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>	
Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
CODOMINANCIAS			
CHORREADOS			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
FUSTE		Cavidades	
pequeñas		basal	media
grandes			alta
RAIZ		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas		Codominancias	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción	
Bajas		Tocones	
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
TOCON REBROTADO. COPA CON RAMAS TIPO EPICORNICAS. PUDRICIÓN APICAL. BASE INESTABLE. SE SOLICITA EXTRACCIÓN. PRIORIDAD BAJA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
NOELIA MERINO		33942811 FM ó DNI	



Guaminí 5223



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES		
AVISO: Oficio		INSPECCIÓN N°
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/7/2022
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	Guarini	Nº 5223
ESPECIE BOTANICA	Robinia (Tocón)	
ARBO SECO	ARBO SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	25	INCLINACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	2	ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input type="checkbox"/> Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
		<input type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS
	pequeñas	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	<input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda: 9.4 m Código de vereda: 689
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
	Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones: Corresponde la extracción del ejemplar por encontrarse semiseco, inclinado y con leve movimiento. Sin reparación de vereda. PRIORIDAD ALTA.		
Datos del Inspector/Verificador		
Nombre y Apellido	Firma	
Julio Bogafo	27597814	
Nombre y Apellido	FM ó DNI	
CONVENIO BCBA - FAUBA		



**Pola 2922**



Planilla de Inspección

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			INSPeCCION N°				
AVISO:	500323668/22	FECHA DE RELEVAMIENTO:	13/7/22				
ARME							
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE	POLA	N°	2922				
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum						
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°				
DAP (cm)	23		Menor a 45°				
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle					
		Hacia la propiedad					
		Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades					
		basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		grandes		CODOMINIAS			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
		Ancho de vereda: Código de vereda:					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominiencias					
		Con mal ángulo de inserción					
		Tocones					
		Que invaden espacio aéreo					
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades					
		Defoliación total / parcial					
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética      B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo      C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces</p> <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> <td></td> </tr> </table>				SUPERFICIAL		PROFUNDA	
SUPERFICIAL							
PROFUNDA							
<p>Observaciones:</p> <p><i>Ejemplos seco. Proceso irreversible Presenta desintegración y rajaduras hoy, huecos en fuste</i></p> <p><i>P. Boja</i></p>							
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p><i>Gallardo, María</i></p> <p>Nombre y Apellido</p>		<p><i>Gallardo</i></p> <p>Firma</p>	<p>33485827</p> <p>FM ó DNI</p>				



**Pola 2989**



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

AVISO: OFICIO LINEAM  
ARME  
UBICACIÓN DEL ARBOL  
CALLE POLA N° 2989

INSPECCIÓN N°  
FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/07/2022

ESPECIE BOTANICA CRESPO

ARBOL SECO  ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTAURA APROX (m) 3 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°   
Menor a 45°

DAP (cm) 21 ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle  
Hacia la propiedad  
Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO  CAVIDADES  FRUCTIFICACIONES FUNGICAS  
basal media alta CODOMINANCIAS  
pequeñas  CHORREADOS  
grandes  CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)  
ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)


RAIZ Exputa  Levanta vereda: m<sup>2</sup>  Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas  CODOMINANCIAS  
Secas/ Secas en las puntas  Con mal ángulo de inserción  
Con cavidades/ Tumores o Cancros  Tocones  
Bajas  Que invaden espacio aéreo  
Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal  Síntomas de enfermedades  
Con manchas foliares  Defoliación total / parcial  
Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:  
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo  
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces  
SUPERFICIAL   
PROFUNDA

Observaciones: EXTRACCION. EJEMPLAR SECO. SIN VEREDA.  
PRIORIDAD MEDIA

Datos del Inspector/Verificador  
Nombre y Apellido: Nelly Merino  
Firma:   
FM ó DNI: 33942811



**Pola 3570**



**Planilla de Inspección**

AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
ARME	Oficio					FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/7/22		
UBICACIÓN DEL ARBOL								
CALLE	Pola					N° 3570		
ESPECIE BOTANICA	FATENO							
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ALTURA APROX (m)	7	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/>		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	30			Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS			
	pequeñas				CHORREADOS			
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO						
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda:		Código de vereda:				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones				
	Bajas			Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Síntomas de enfermedades						
	De coloración anormal	Defoliación total / parcial						
	Con manchas foliares							
Con signos de insectos								
<i>Recomendaciones del inspector:</i>								
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética								
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo								
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces								
SUPERFICIAL PROFUNDA								
<i>Observaciones:</i>								
<p>Ejemplar q inclinación &gt;45° hacia lo colzado      Se observa jarrón de tierra levantado en sentido opuesto      a la inclinación, semi descalzado -      obstruye parte de lo colzado afectando transitabilidad</p>								
<p>P. ALTA</p>								
Firmas del Inspector/Verificador								
Gallardo, María		Firma		33405827		FM ó DNI		
Nombre y Apellido								



**Pola 3651**



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Pola	N°	3651
ESPECIE BOTANICA	PANAISO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBO			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>
		Cavidades	CODOMINIAS <input type="checkbox"/>
	pequeñas	basal	media
RAIZ	pequeñas	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS <input type="checkbox"/>
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>
	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>
Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominias <input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones <input type="checkbox"/>
HOJAS	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>	
Con signos de insectos	<input type="checkbox"/>		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
<p>Ejemplar seco. Con cordeadas múltiples, descortezamiento total, con extracciones de insectos o lepidópteros y resolduras longitudinalmente.</p> <p>Presente inestabilidad.</p> <p>I. A TTA</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Gallardo, Micaela		M. Gallardo	
		33405827	
		FM 6 DNI	



**Pola 3652**



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:	G.L.B.A.		
ARME	INSPECCION N°		
UBICACIÓN DEL ARBOL	FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/7/22		
CALLE	N° 3652		
ESPECIE BOTANICA	PANIS		
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBO SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION:	SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	<input checked="" type="checkbox"/> Cavidades	<input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS	
	basal media alta	<input type="checkbox"/> CHORREADOS	
pequeñas grandes	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/> Espesos de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones	
	Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción de riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
<p>Cjunto semiseco. Presenta desbalanceamiento en fuste y oclavado de insecto xyloppus ou lo madero. Proceso irreversible.</p> <p>P.A/ta</p>			
Firmas del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM 6 DNI
G. Matías, M.A.	Gallardo		33485877



**Pola 4200 - manzana 8 casa 183**



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO:		INSPRECCION N°	
G.C.B.A.		14 / 7 / 22	
Draío / lineal			
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE		Pola (Manzana 8 Casa 183) N° 4200	
ESPECIE BOTANICA		Ligustra	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		3	
DAP (cm)		20	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
Ejemplar seco. Solicitud de enraizamiento			
Pruedad media			
Datos del Inspector/Verificador			
Fausto Marchesini		Firma	
Nombre y Apellido		41320867	
		FM ó DNI	




**Zuviría S/N alt. 6000 - Ciudad Oculta**



**Planilla de Inspección**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		AVISO:	INSPECCION N°
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>51/8/2022</u>	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<u>ZUVIRÍA (CIUDAD OCULTA)</u>	N°	<u>s/v</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>CEIBA SPECIOSA (PALO BORRACHO)</u>		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>8</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>50</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	<u>32</u>	Ancho de vereda: <u>4,50</u> Código de vereda: <u>6486</u>
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defulación total / parcial
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones: <u>ÁRBOL MAL UBICADO, CON RAÍCES EXPUESTAS QUE ROMPE VEREDA, CERCA DE CAÑOS CLOACALES Y DE AGUA CON CANCRO IMPORTANTE EN LA BASE.</u> <u>CABLES DE MEDIA TENSIÓN EN MEDIO DE LA COPA.</u> <u>CERRAR PIANTERA</u>			
Datos del Inspector/Verificador <u>Mónica Cheves</u> <u>23377.223</u> Nombre y Apellido <u>Firma</u> FM ó DNI			





**Mónica Cheves Inspectora Líder Comuna 8**  
Firma y aclaración del responsable  
(inspector o gerencia comunal)

