



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado ABRIL 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0080 a 0108 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 12930717-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Castañares 5541, Corrales 2720 LD, Corvalán 3383, Timoteo Gordillo 3716/18, Timoteo Gordillo 3725 LA1, Timoteo Gordillo 3725 LA2, Hudson 4445 LA2, Itaquí 2750 LD8, Itaquí 2750 LD9, Itaquí 2750 LD12, Itaquí 2775 LD6, Itaquí 2775 LD19, Larraya 3255 LD, Larrazábal 2966, Montiel 5087, Av. Gral. Paz 15774, Av. Piedra Buena 3507, Av. Piedra Buena 5169, Somellera 6401 LA3, Somellera 6401 LA5, Somellera 6401 LA6, Somellera 6401 LA7, Somellera 6401 LA8, Sumaca Itatí 6005 LD1, Sumaca Itatí 6087 LD, Sumaca Itatí 6087 LA, Unanué 5429 LD3, Unanué 6451, Zelarrayán 5600 LA1, Zuviría 5282**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°..- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Castañares 5541, Corrales 2720 LD, Corvalán 3383, Timoteo Gordillo 3716/18, Timoteo Gordillo 3725 LA1, Timoteo Gordillo 3725 LA2, Hudson 4445 LA2, Itaquí 2750 LD8, Itaquí 2750 LD9, Itaquí 2750 LD12, Itaquí 2775 LD6, Itaquí 2775 LD19, Larraya 3255 LD, Larrazábal 2966, Montiel 5087, Av. Gral. Paz 15774, Av. Piedra Buena 3507, Av. Piedra Buena 5169, Somellera 6401 LA3, Somellera 6401 LA5, Somellera 6401 LA6, Somellera 6401 LA7, Somellera 6401 LA8, Sumaca Itatí 6005 LD1, Sumaca Itatí 6087 LD, Sumaca Itatí 6087 LA, Unanué 5429 LD3, Unanué 6451, Zelarrayán 5600 LA1, Zuviría 5282**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°..- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°..- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°..- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-


Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.03.30 14:25:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.30 14:25:36 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N° _____					
AVISO:	500047099/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/2/2023	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Av. Castañares			N°	5541
ESPECIE BOTANICA	NN				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	34	Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCORTEZAMIENTO			DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: —			Código de vereda: —
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
Bajas				Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial		
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<i>Se solicita la extracción por ser un árbol solo.</i> <i>S. a reparación de vereda.</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		47592814	
CONVENIO CIBA-FAUBA				FM & ONI	

AV. CASTAÑARES 5541

-0080-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio				
ARME:					
UBICACION DEL ARBOL:					
CALLE:	Coronel 2720 LD				
ESPECIE BOTANICA:	Liquido				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>				
ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>				
ALTURA APROX (m)	5				Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	30				ORIENTACION DE LA INCLINACION
				Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		grandes	K	L	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas	Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción			
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Bajas				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldeo/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción</p> <p>D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p>					
<p>Prioridad: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA</p> <p><i>Extracción de Liquido con cavidad posol hasta lo topo</i></p> <p><i>Presente decortezamiento, sin podad removida. Con inclinación a la propiedad.</i></p> <p><i>Extracción brotado alto.</i></p>					
<p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL</p> <p><i>Extracción de Liquido con cavidad posol hasta lo topo</i></p> <p><i>Presente decortezamiento, sin podad removida. Con inclinación a la propiedad.</i></p> <p><i>Extracción brotado alto.</i></p>					
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>Nombre y Apellido: <i>Laura Cobos</i></p> <p>Firma: <i>Laura Cobos</i></p> <p>FM ó DNI: <i>20004195</i></p>					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
AVISO:	INSPeCCION N°			
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO 22/3/2023			
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	CORVOLAN N° 3383			
ESPECIE BOTANICA	NN CERA			
ARBO SECO	ARBO SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	0,2	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	35		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO		
	pequeñas	basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		alta		CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	CHORREADOS		
	Levanta vereda: m ²	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Espesor de pared remanente (cm)		
	Secas/ Secas en las puntas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Ancho de vereda:		
	Bajas	Código de vereda:		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Codomiancias		
	De coloración anormal	Con mal ángulo de inserción		
	Con manchas foliares	Tocones		
Con signos de insectos	Que invaden espacio aéreo			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		
E: Trasplante		F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL				
PROFUNDA				
Observaciones:				
EXTRACCION DE CERA SIN VEREDA				
Prioridad bajo				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		
Spivazzoli		Firma		
		17605640		
		FM 6 DNI		

CORVALÁN 3383


-082-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
INSPECCIÓN N° _____					
AVISO:	500169317123		FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/3/23	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Timoteo Gorosillo		N°	3716118	
ESPECIE BOTANICA	Ligustrino				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION:	SI <input checked="" type="radio"/>	NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	17	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO
			Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ³		Ancho de vereda:		Código de vereda:
	Quebradas/ Fisuradas		<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		<input checked="" type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
	Bajas				Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
HOJAS	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial <input checked="" type="radio"/>		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
					SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
Ejemplar desvitalizado con anclaje comprometido (máximo). Se solicita extracción.					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Coronel Matto, M. Min		Gallardo M. Min		334081827	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
AVISO: DF.CIO			INSPECCION N°			
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/03/23			
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE: Timoteo Zadillo			Nº 3725 (A)			
ESPECIE BOTANICA: Ceibo						
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)		6	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		18	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
		pequeñas			CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
RAIZ		Espesor de pared remanente (cm)				
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X Codominancias				
		Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
		Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
		Bajas				Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS		Síntomas de enfermedades				
De coloración anormal		Defoliación total / parcial				
Con manchas foliares						
Con signos de insectos						
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL PROFUNDA						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA						
Se solvió extracción de árbol vivo, con rama quebrada, descortezado						
extracción descortezado						
Datos del Inspector/Verificador						
Centro Cobres 2011						
Nombre y Apellido		Firma				
FM & DNI						
26004195						



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

VISO: Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/03/23

RME

LOCACION DEL ARBOL

ALLE Timoteo Zerillo

N° 3725 LA 2

SPECIE BOTANICA

Ceibo

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
Menor a 45°

LTURA APROX (m)

AP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

OPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidades

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

basal

media

Espesor de pared remanente (cm)

alta

RAIZ Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAIZ Levanta vereda: m²

Ancho de vereda:

Código de vereda:

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL

PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA

Se solictó extracción de árbol seco, presente inclinación hacia la propiedad. Presenta daños en madera y rama seca quebrada.

Extracción. Prioridad alta

Atos del Inspector/Verificador

comité Costru

0016

Nombre y Apellido

Firma

20004195

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N°					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/12/72	
ARME			N°	4445 LA2	
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Hudson				
ESPECIE BOTANICA	Paraiso				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Levanta vereda: m ²	-	CR264	44
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cáncros Bajas Excesivas/ Cruzadas	X Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción			
		Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPEFRICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
<p>Prioridad baja</p> <p>Cáncro basal y en cáncro longitudinal.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rossi		Firma		3580111111111111	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	

-086

HUDSON 4445 LA2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N°						
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/11/22			
ARIME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	Itagui		N° 2750 UDB			
ESPECIE BOTANICA	Soforo					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	7		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	25		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades				
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
pequeñas			CODOMINANCIAS			
grandes			CHORREADOS			
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
		Ancho de vereda: Código de vereda:				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
		Espesor de pared remanente (cm)				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares Con signos de insectos	Defoliación total / parcial				
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones:						
Se solicita extracción de ejemplar seco						
Sin Vereda						
Extracción / Próximod. Baja						
Datos del Inspector/Verificador						
Santiago Cobrun		Firma		26001195		
Nombre y Apellido						
FM ó DNI						



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio				
ARME:					
UBICACIÓN DEL ARBOL:					
CALLE:	Itaqui N° 2750 LD 9				
ESPECIE BOTANICA:	Soforo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	21	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINIAS CHORREADOS
		pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codomiancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
<i>Observaciones:</i> Arbol: Seco. El mismo fue quemado.					
Prioridad: Baja Síveredo					
Extracción					
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: <u>Entia Cobruno</u> Firma: <u>Cobruno</u> FM ó DNI: <u>Q6004195</u>					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio		
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Itagui		N° 2750 LT 12
ESPECIE BOTANICA	Acacia		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>		
ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	18	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
	pequeñas	basal	media
	grandes		alta
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominacias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
Se solicita extracción de rama semiseco con descorteza roto y cavidad longitudinal en fuste.			
Sin Vereda			
Extracción - Prioridad Baja			
Datos del Inspector/Verificador			
Cintia Cobos		10/11/2023	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: Oficio			INSPECCION N°		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/11/22		
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE I-taque			N° 2775 LD6		
ESPECIE BOTANICA Sobaco					
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 1,5		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°	
DAP (cm) 18		Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA					
DESCOPADOD					
DESCOPADO Y BROTADO					
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS					
CODOMINANCIAS					
CHORREADOS					
Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
Espesor de pared remanente (cm)					
FUSTE DESCORTEZAMIENTO					
Cavidades					
basal media alta					
pequeñas					
grandes					
RAIZ Expuesta					
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
Levanta vereda: m ²					
Ancho de vereda: Código de vereda:					
RAMAS Quebradas/ Fisuradas					
Secas/ Secas en las puntas					
Con cavidades/ Tumores o Cancros					
Bajas					
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS De coloración anormal					
Síntomas de enfermedades					
Con manchas foliares					
Defoliación total / parcial					
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Extracción de arbol seco descopado					
sin vereda.					
Prioridad Baja.					
Datos del Inspector/Verificador					
Laura Cobos		Laura		2000/195	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.L.B.A. INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO:	16/12/22	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	LARRAYA		N°	3255 LD	
ESPECIE BOTANICA	Ficus				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	50	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Mediante inspección visual se observo ejemplo seco, descopeado por Terciado.					
P. Baja					
Datos del Inspector/Verificador					
Colliatti Mavis		Firma		33485827	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	OFICO.		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/1/2023	
CALLE	L2r222b21		N° 2966
ESPECIE BOTANICA	Fresno		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	1.7	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	15	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Espesor de pared remanente (cm)	
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Ancho de vereda: Código de vereda:	
		Codominencias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
<p>Árbol descopado y seco.</p> <p>sin reparación de vereda</p> <p>Prioridad baja.</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
GENIA VILLAFANE		C. V. Villafane	
Nombre y Apellido		Firma	
		36908702	
		FM 6 DNI	




AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLAMILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES	
OTICIO		INSPICCIÓN N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/06/2023	
UBICACIÓN DEL ÁRBOL		CALLE MONTIEL N° 5087	
ESPECIE BOTÁNICA PLATANO		ÁRBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/> ÁRBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ALTURA APROX (m)	6	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	15	DAP (cm)	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
		pequeñas	grandes
RAIZ		DESCOPADO Y BROTAZO	
Quebradas/ Fisuradas		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Secas/ Secas en las puntas		CODOMINANCIAS	
RAMAS Con cavidades/ Tumores o Cancros		CHORREADOS	
Bajas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
HOJAS Excesivas/ Cruzadas		Espesor de pared remanente (cm)	
De coloración anormal		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Con manchas foliares		Ancho de vereda: Código de vereda:	
Con signos de insectos		Codominancias	
		Con mal ángulo de inserción	
		Tocones	
		Que invaden espacio aéreo	
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones: EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO. DESCORTEZADO SE SOLICITA EXTRACCIÓN			
PREFERENCIA MÉDIA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: Noelia M. M. M.		Firma: Noelia M. M.	
		FM o DNI: 33942811	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
VISO:	500166013/13		
RME			
LOCALIZACION DEL ARBOL			
ALLE	Av. General Paz		
SPECIE BOTANICA	FICUS		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO		
ARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
LTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
AP (cm)	28	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
OPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	pequeñas	basal	media
grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 2,40	Código de vereda: 664
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominiencias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:			
Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
			SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
VENTA 78-2 64 P6 SIN PLANTILLA, DEJAR CINTA VERDE			
FIRMAS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR			
Nombre y Apellido		Firma	
645201140207000		NP	
		3134623	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO: OFICIO			FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/3/2023		
ARME:					
UBICACION DEL ARBOL:					
CALLE	PIEDRA BUENA			N° 3507	
ESPECIE BOTANICA	ROBINIA PSEUDO ACACIA				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	15		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION hacia la calle					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINIAS
	pequeñas				CHORREADOS
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ³	Ancho de vereda:	Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>		
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: MÓNICA CHEVES		Firma: 		FM ó DNI: 23.377.723	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/12/22		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Somellera		N° 6401 LA3		
ESPECIE BOTANICA	Tocón				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	34	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 24		Código de vereda: HA	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Sintomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Prioridad baja					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rossi		Firma		34844499	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:		INSPECCION N°	
OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/12/22	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE		Somellera N° 6401 LAS	
ESPECIE BOTANICA			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
2		<input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)		Menor a 45°	
20		<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/>	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
CODOMINANCIAS			
CHORREADOS			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
FUSTE		Cavidades	
pequeñas		basal	
grandes		media	
		alta	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: 2,4 Código de vereda: HA	
Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
RAMAS		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal			
Con manchas follares		Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
Prioridad baja			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Dossy		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		3781M499	
		FM 6 DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/12/22		
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>			
CALLE	Somellera		N° 6401 LAG
ESPECIE BOTANICA	Fresno		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	26	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 2,4 Código de vereda: HA	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<input checked="" type="checkbox"/> C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>			
PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Prioridad baja			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		 Firma	
Nombre y Apellido		358444499 FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/12/22	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Somellera			N°	6401 LA7
ESPECIE BOTANICA	Fresno				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	26	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 24 Código de vereda: HA			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Prioridad baja					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rossi		Firma		3984 UNPA	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/12/22		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Somellera			Nº	6401 LA8
ESPECIE BOTANICA	Tocón				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: SI / NO			Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 24			Código de vereda: HA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				Codominancias
					Con mal ángulo de inserción
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
Prioridad baja					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rossi		Firma		278411889	
Nombre y Apellido				FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPeCCION N°			
AVISO:	-F C 0-		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Sumacca Uati		N° 6005 Ld1
ESPECIE BOTANICA	Jacaranda		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	42	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codomiancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aciareo/ Refalado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
Extracción de tocón, sin reparación de vereda.			
Frontera baja.			
Datos del Inspector/Verificador			
MARTINA VILLAFRANCA		Agustín Villafañe	
Nombre y Apellido		Firma	
		36-905-909	
		FM & DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	 oficio		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Sumacca Harti. N° 6087.		
ESPECIE BOTANICA	Liquistro (x2)		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	LD 2	LA 2	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades basal media alta	CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas	Codominancias Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de Insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Extracción de dos liquistros secos. Sin reparación de vereda. Prioridad baja.			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>Eugenio Vilchez</u> Nombre y Apellido		<u>Eugenio Vilchez</u> Firma	
		36903702 FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	oficio		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Unanue		
ESPECIE BOTANICA	fresno		
ARBOLE SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	10	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Exposta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Ancho de vereda: Código de vereda:	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades	
			Defoliación <input checked="" type="checkbox"/> / parcial
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
Árbol seco, proceso irreversible. Sin reparación de vereda			
Prontedad baja.			
Datos del inspector/Verificador			
ENRIQUE VILLAFRANCA		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		36905700	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	afuero		FECHA DE RELEVAMIENTO:	6/11/2023	
ARME:			N°:	6451	
UBICACION DEL ARBOL:					
CALLE:	Unzué				
ESPECIE BOTANICA:	Cinelo en jardín (Prunus Ceratiflora)				
ARBOL SECO:	S		ARBOL SEMISECO:		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m):	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm):	7	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCUNACION					
Hacia la calle <input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Espesor de pared remanente (cm)					
RAIZ					
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:			
Quebradas/ Fisuradas					
Secas/ Secas en las puntas					
RAMAS					
Con cavidades/ Tumores o Cancros					
Bajas					
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS					
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Umpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p>Arbol seco, proceso avanzado.</p> <p>Descortezamiento, pequeñas perforaciones en el tronco y también se observa una rota principal estrechada. Sin reparación de vereda.</p> <p>Prioridad baja</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Eduardo Villafañe		Cesar Villafañe		36905700	
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI	



AVISO		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		
ARME	Oficina	INSPECCIÓN N°		
UBICACIÓN DEL ÁRBOL	FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/3/2023			
CALLE	Zelarrazán (vereda plaza)	Nº 5600 LA1		
ESPECIE BOTÁNICA	FRESNO			
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ÁRBOL SEMISECO			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACIÓN: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	72	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN				
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>				
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS
		basal	media	alta
pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAÍZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	—	Ancho de vereda: —	Código de vereda: —
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias
				Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas			Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cánceres			Que invaden espacio aéreo	
Bajas				
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
<input checked="" type="checkbox"/> Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones: SE solicita la extracción del ejemplar por encontrarse semiseco y con leve movimiento. Sin reparación de vereda. <u>PRIORIDAD MEDIA</u> .				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		
Julio Bogado		julioB		
Convenio GCBA - FANTBA		27593814 FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
INSPECCION N°				
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/1/2023	
ARME:				
UBICACION DEL ARBOL:				
CALLE:	Zuvíco	Nº:	5202	
ESPECIE BOTANICA:	Acacia			
ARBOL SECO:	X	ARBOL SEMISECO:		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m):	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm):	9		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION:		Hacia la calle		
		Hacia la propiedad		
		Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes		Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codomiancias		
		Secas/ Secas en las puntas		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Chorreados		
		Bajas		
HOJAS	De coloración anormal	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Excesivas/ Cruzadas		
Con manchas foliares		Síntomas de enfermedades		
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
<p>Se solvito extracción de ejemplar seco</p> <p>Sin veredo -</p> <p>Extracción - Prioridad Baja -</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		26/04/195
				FM ó DNI



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO ABRIL 2023		
URGENCIA	CALLE	CHAPA
BAJA	CASTAÑARES AV.	5541
ALTA	CORRALES	2720 LD
BAJA	CORVALAN	3383
MEDIA	GORDILLO, TIMOTEO	3716/18
ALTA	GORDILLO, TIMOTEO	3725 LA1
ALTA	GORDILLO, TIMOTEO	3725 LA2
BAJA	HUDSON	4445 LA2
BAJA	ITAQUI	2750 LD8
BAJA	ITAQUI	2750 LD9
BAJA	ITAQUI	2750 LD12
BAJA	ITAQUI	2775 LD6
BAJA	ITAQUI	2775 LD19
BAJA	LARRAYA	3255 LD
BAJA	LARRAZABAL	2966
MEDIA	MONTIEL	5087
MEDIA	PAZ, AV. GRAL.	15774
ALTA	PIEDRABUENA AV.	3507
ALTA	PIEDRA BUENA AV.	5169
BAJA	SOMELLERA	6401 LA3
BAJA	SOMELLERA	6401 LA5
BAJA	SOMELLERA	6401 LA6
BAJA	SOMELLERA	6401 LA7
BAJA	SOMELLERA	6401 LA8
BAJA	SUMACA ITATI	6005 LD1
BAJA	SUMACA ITATI	6087 LD
BAJA	SUMACA ITATI	6087 LA
BAJA	UNANUE	5429 LD3
BAJA	UNANUE	6451
MEDIA	ZELARRAYAN	5600 LA1
BAJA	ZUVIRIA	5282

Sub Gerencia Operativa de Control Comunal y Obras
Gerencia Operativa Gestión Comunal
Comuna 8

Alba María Formoso
Resp. Arbolado – Raíces, Extracciones, Plantaciones
Gestión Urbanística



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado ABRIL 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 55 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.30 13:16:32 -03'00'