



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Arbolado AGOSTO 2023

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0212 a 0229 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-28743846-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

**CONSIDERANDO:**

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5979 EXACTA, Aquino 5979 LA1, José P. T. Batlle y Ordóñez 6187 LA1, Cañada de Gómez 5600 LA3, Larraya 4295 LA1, Madariaga 6117 LD3, Miralla 2808, Miralla 2938, Miralla 3006, Miralla 3028, Murguiondo 3289, Gral. Fructuoso Rivera 2956 LA, Gral. Fructuoso Rivera 6688 LA2, Somellera 5495 LD, Somellera 5835 FRENTE LA, Somellera 6301 LA3, Somellera 6400 LA1, Unanué 5654 LA1**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA N° 8**

**RESUELVE**

**Artículo 1º.-** Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5979 EXACTA, Aquino 5979 LA1, José P. T. Batlle y Ordóñez 6187 LA1, Cañada de Gómez 5600 LA3, Larraya 4295 LA1, Madariaga 6117 LD3, Miralla 2808, Miralla 2938, Miralla 3006, Miralla 3028, Murguiondo 3289, Gral. Fructuoso Rivera 2956 LA, Gral. Fructuoso Rivera 6688 LA2, Somellera 5495 LD, Somellera 5835 FRENTE LA, Somellera 6301 LA3, Somellera 6400 LA1, Unanué 5654 LA1**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2º.-** Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3º.-** Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

**Artículo 4º.-** Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner  
Date: 2023.08.01 10:54:40 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.08.01 10:54:46 -03'00'

AVISO: 500557847/23		INSPECCIÓN N° _____					
ARME _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/07/23					
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE	AGUINO						
ESPECIE BOTÁNICA	BAHJINIA / TOCON NAN						
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)	8 03	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Menor a 45°				
DAP (cm)	15 45	ORIENTACION DE LA INCLINACI Hacia la calle					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades					
	pequeñas	basal	media				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias					
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción					
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones					
	Bajas	Que invaden espacio aéreo					
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas						
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial					
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción</p> <p>D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p> <table border="0"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL      PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA</p> <p>BAHJINIA SECA, DESHACEZADA E INCLINADA HACIA LA CALLE      COMPARTE PLANTERA CON UNA CEPHA NO IDENTIFICADA.      SE SOLICITA LA EXTRACCION DE AMBOS EJEMPLARES.</p> <p>PRIORIDAD ALTA</p> <p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>NOELIA MERINO</p> <p>Nombre y Apellido</p> <p>Firma</p> <p>239402833</p> <p>FM &amp; DNI</p>				SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>	PROFUNDA	<input type="checkbox"/>
SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>						
PROFUNDA	<input type="checkbox"/>						






AVISO: 500557847/23		GCBA	INSPECCIÓN N°		
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/07/23				
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	AGUINO		Nº 5979 y 641		
ESPECIE BOTÁNICA	BAHJINIA / TOCON NAN				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8 03	INCLINACIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	15 45	ORIENTACION DE LA INCLINACI Hacia la calle			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
	pequeñas	basal	media		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cáncros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción</p> <p>D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p> <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> </tr> </table>				SUPERFICIAL	PROFUNDA
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
<p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA</p> <p>BAHJINIA SECA, DESHACEZADA E INCLINADA HACIA LA CALLE</p> <p>COMPARTE PLANTERA CON UNA CEPHA NO IDENTIFICADA.</p> <p>SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DE AMBOS ELEMENTOS.</p> <p>PRIORIDAD ALTA</p>					
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>NOELIA MERINO <i>Noelia M.</i> 239402833 FM &amp; DNI</p> <p>Nombre y Apellido Firma</p>					



**AQUINO 5979 la1 (cepa)**

 G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
AVISO:	<i>afcc</i>				FECHA DE RELEVAMIENTO:		<i>30/16/123</i>	
ARME								
UBICACIÓN DEL ARBOL								
CALLE	<i>Batlló y Ordóñez</i>				N°		<i>6189 LA1</i>	
ESPECIE BOTANICA	<i>Sophora</i>							
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL								
ALTURA APROX (m)	<i>9</i>	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°		<input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	<i>50</i>	Menor a 45°		<input type="checkbox"/>				
		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle		<input type="checkbox"/>		
				Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>		
				Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
		<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS				
RAIZ	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS			
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAMAS	Exuesta			Espesor de pared remanente (cm)				
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>							
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Secas/ Secas en las puntas			Ancho de vereda:		Código de vereda:		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias		<input type="checkbox"/>		
Bajas				Con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/>		
Excesivas/ Cruzadas				Tocones		<input checked="" type="checkbox"/>		
				Que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>		
Recomendaciones del inspector:								
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética								
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo								
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		
						SUPERFICIAL		
						PROFUNDA		
Observaciones:								
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL				PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA				
<i>Arbol seco</i>								
Datos del Inspector/Verificador								
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI				
<i>Eugenio Villafañe</i>		<i>Eugenio Villafañe</i>		<i>36905702</i>				



 <b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES</b> <b>INSPECCIÓN N°</b> <b>FECHA DE RELEVAMIENTO:</b> <u>19/07/2023</u>																																																																																																																													
AVISO:	<u>Oficio</u>																																																																																																																												
ARME																																																																																																																													
UBICACIÓN DEL ARBOL																																																																																																																													
CALLE	<u>Comodoro de Gómez</u>																																																																																																																												
ESPECIE BOTANICA	<u>Ficus</u>																																																																																																																												
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <u>R</u>																																																																																																																												
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>																																																																																																																													
ALTURA APROX (m)	<u>4</u>	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°																																																																																																																										
DAP (cm)	<u>20</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda																																																																																																																										
<u>COPA DESBALANCEADA</u> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">FUSTE</td> <td rowspan="2">DESCORTEZAMIENTO</td> <td colspan="3">DESCOPADO</td> <td colspan="3">DESCOPADO Y BROTADO</td> </tr> <tr> <td>basal</td> <td>media</td> <td>alta</td> <td colspan="3">FRUCTIFICACIONES FUNGICAS</td> </tr> <tr> <td>pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CODOMINANCIAS</td> </tr> <tr> <td>grandes</td> <td><u>7</u></td> <td></td> <td colspan="3">CHORREADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAIZ</td> <td colspan="3">Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</td> <td colspan="3">Cavidad longitudinal en el fuste (m)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAMAS</td> <td colspan="3">Ancho de vereda:</td> <td colspan="3">Espesor de pared remanente (cm)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HOJAS</td> <td colspan="3">Código de vereda:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recomendaciones del Inspector:</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar interferencias / Reducir sombra / resistencia al viento / mejorar la estética</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclaro / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">C: Extracción</td> <td colspan="3">D: Tratamiento sanitario</td> <td colspan="3">E: Trasplante F: Corte de raíces</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observaciones:</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"> <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL  <input type="checkbox"/> PROFUNDA         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <u>Se solicitó extracción de tocón con brote de fresno, con pudrición y movimientos -</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Datos del Inspector/Verificador</td> <td colspan="3">  </td> <td colspan="3"> <u>26004 195</u>  <input type="checkbox"/> FM ó DNI         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre y Apellido</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTADO			basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			pequeñas			CODOMINANCIAS			grandes	<u>7</u>		CHORREADOS			RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			RAMAS		Ancho de vereda:			Espesor de pared remanente (cm)			HOJAS		Código de vereda:						Recomendaciones del Inspector:								A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar interferencias / Reducir sombra / resistencia al viento / mejorar la estética								B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclaro / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo								C: Extracción		D: Tratamiento sanitario			E: Trasplante F: Corte de raíces			Observaciones:					<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA			MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			<u>Se solicitó extracción de tocón con brote de fresno, con pudrición y movimientos -</u>								Datos del Inspector/Verificador					<u>26004 195</u> <input type="checkbox"/> FM ó DNI			Nombre y Apellido							
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO				DESCOPADO Y BROTADO																																																																																																																							
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS																																																																																																																								
pequeñas			CODOMINANCIAS																																																																																																																										
grandes	<u>7</u>		CHORREADOS																																																																																																																										
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			Cavidad longitudinal en el fuste (m)																																																																																																																								
RAMAS		Ancho de vereda:			Espesor de pared remanente (cm)																																																																																																																								
HOJAS		Código de vereda:																																																																																																																											
Recomendaciones del Inspector:																																																																																																																													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar interferencias / Reducir sombra / resistencia al viento / mejorar la estética																																																																																																																													
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclaro / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo																																																																																																																													
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario			E: Trasplante F: Corte de raíces																																																																																																																								
Observaciones:					<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA																																																																																																																								
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA																																																																																																																								
<u>Se solicitó extracción de tocón con brote de fresno, con pudrición y movimientos -</u>																																																																																																																													
Datos del Inspector/Verificador					<u>26004 195</u> <input type="checkbox"/> FM ó DNI																																																																																																																								
Nombre y Apellido																																																																																																																													




GÓBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
<b>AVISO:</b>		G.C.B.A.	
LINCAL OFICIO		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/06/13	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	LARRAYA	Nº 4295 LAI	
ESPECIE BOTANICA	TICUS		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACI <sup>H</sup> A hacia la calle Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>
	Cavidades		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
RAIZ	pequeñas	basal	CHORREADOS <input type="checkbox"/>
	grandes	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>
RAMAS	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m2		
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Ancho de vereda: Código de vereda: <input type="checkbox"/>
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codominancias <input type="checkbox"/>
Bajas			Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
Excesivas/ Cruzadas			Tocones <input type="checkbox"/>
De coloración anormal			Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
Con manchas foliares			Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
Con signos de insectos			Defollación total / parcial <input type="checkbox"/>
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>ETEMPLAR SEMISECO CON CAVIDADES LONGITUDINALES,      DESCORTEZAMIENTO Y REGRESIÓN DE COPA.      SE SOLICITA EXTRACCIÓN PROPIEDAD MEDIA.</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Natalia Merino		Natalia M/	
		33942811	
		FM ó DNI	



 <b>G.C.B.A.</b> <b>AVISO:</b> <input type="text" value="Oficio"/>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b>	
		<b>PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES</b>	
		<b>INSPECCION N°</b> _____	
		<b>FECHA DE RELEVAMIENTO:</b> <u>10/7/23</u>	
<b>ARME</b> <input type="text"/>			
<b>UBICACIÓN DEL ARBOL</b>			
<b>CALLE</b> <u>Maderaggio</u>		Nº <u>6117 4D3</u>	
<b>ESPECIE BOTANICA</b> <u>Robinia</u>			
<b>ARBOL SECO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>ARBOL SEMISECO</b> <input type="checkbox"/>	
<b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</b>			
		<b>INCLINACION:</b> SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
<b>ALTURA APROX (m)</b> <u>5</u>		<b>DAP (cm)</b> <u>35</u>	
		<b>ORIENTACION DE LA INCLINACION</b> <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
<b>COPA DESBALANCEADA</b>		<b>DESCOPADO</b>	
<b>FUSTE</b>		<b>DESCORTEZAMIENTO</b>	
		<b>Cavidades</b>	
		<b>basal</b>	<b>media</b>
		<b>alta</b>	
		<b>DESCOPADO Y BROTADO</b>	
		<b>FRUCTIFICACIONES FUNGICAS</b>	
		<b>CODOMINANCIAS</b>	
		<b>CHORREADOS</b>	
		<b>Cavidad longitudinal en el fuste (m)</b>	
		<b>Espesor de pared remanente (cm)</b>	
<b>RAIZ</b>		<b>Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</b>	
		<b>Ancho de vereda:</b> _____ <b>Código de vereda:</b> _____	
<b>RAMAS</b>		<b>Quebradas/ Fisuradas</b>	
		<b>Secas/ Secas en las puntas</b>	
		<b>Con cavidades/ Tumores o Cancros</b>	
		<b>Bajas</b>	
		<b>Excesivas/ Cruzadas</b>	
<b>HOJAS</b>		<b>Síntomas de enfermedades</b>	
		<b>Defoliación: total/parcial</b>	
<b>Recomendaciones del Inspector:</b>			
<b>A:</b> Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
<b>B:</b> Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<b>C- Extracción</b>			
<b>D:</b> Tratamiento sanitario		<b>E:</b> Trasplante	
<b>F:</b> Corte de raíces		<b>SUPERFICIAL</b> <input type="checkbox"/> <b>PROFUNDA</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Observaciones:</b>			
<b>MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL</b>		<b>PRIORIDAD:</b> MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>Arbol seco con movimiento</u>			
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>			
<u>Exequiel VILLAFRÍAS</u> Nombre y Apellido		<u>Eugenio Muñoz</u> Firma	
		<u>36905700</u> FM ó DNI	




 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N° _____			
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	21/7/123
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Miralla	Nº	2508
ESPECIE BOTANICA:	Paraná		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	66	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes		X	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	-	Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: H4
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
			Espesor de pared remanente (cm)
HOJAS	De coloración anormal	Codonominancias	
	Con manchas foliares	Con mal ángulo de inserción	
		Tocones	
		Que invaden espacio aéreo	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
Prioridad alta.			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi			
Nombre y Apellido		Firma	
		37844455	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
U.C.B.A.		INSPECCION N° _____		
AVISO:	ORCUO			
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Miralla		N° 2938	
ESPECIE BOTANICA	Parqueo			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO		
DAP (cm)	68	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		
FUSTE	X		DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
basal		CODOMINANCIAS		
pequeñas		CHORREADOS		
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ		Espesor de pared remanente (cm)		
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda: 44 Código de vereda: 64PG		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codomiancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Sin vereda .				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		
E. Rossi		A. Acosta		
		37844495 .		
		FM ó DNI		



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	<b>OFICIO</b>	INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	<u>21 / 7 / 23</u>
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<b>Miralla</b>	N°	<b>3006</b>
ESPECIE BOTANICA	<b>Paraiso</b>		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<b>8</b>	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	<b>50</b>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/> Cavidades
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	<b>15</b>	Ancho de vereda: <b>4,4</b> Código de vereda: <b>64PG</b>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input type="checkbox"/> Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input checked="" type="checkbox"/> Tocones
	Bajas		<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> <b>A:</b> Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética <b>B:</b> Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo <b>C:</b> Extracción <b>D:</b> Tratamiento sanitario <b>E:</b> Trasplante <b>F:</b> Corte de raíces			
<small>SUPERFICIAL</small> <small>PROFUNDA</small>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<b>corrar plantera.</b>			
Datos del Inspector/Verificador			
<b>F. Rossi</b>			<b>37841199</b>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:		G.C.B.A.		
ARME		INSPECCION N°		
UBICACION DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/17/123		
CALLE		Miralla	N°	3028
ESPECIE BOTANICA		Manihot grahamii.		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)		7	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		40	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal <input checked="" type="checkbox"/>	media	alta
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	—		Espesor de pared remanente (cm)
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: 647E
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción
	Bajas	<input type="checkbox"/>		Tocones
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>		Que invaden espacio aéreo
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>		Defoliación total / parcial
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones:		SUPERFICIAL PROFUNDA		
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA/ ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
sin vereda				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi		Firma		
Nombre y Apellido		3784111188 FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
VISO:	EXPEDIENTE			
RME				
SITUACION DEL ARBOL				
ALLE	MURGUIONDO		N° 3289	
SPECIE BOTANICA	FRAXINUS PENNSYLVANICA			
ARbol SECO		ARbol SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
AP (cm)	18	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
OPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media	alta
RAIZ	quebradas/ Fisuradas	CHORREADOS		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Secas/ Secas en las puntas			Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			
	Bajas			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="radio"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<i>REALIZAR PLANTERS DE 1,20 x 1,20 = 4,80 ml.</i>				
Atos del inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		
MONICA CHEVES		<i>[Signature]</i>		
		23.377.223		
		FM & DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
INSPECCION N° _____				
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/17/13	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Fructoso Rivera	N°	2956 LA	
ESPECIE BOTANICA	Tilo			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media	CODOMINANCIAS
		alta		CHORREADOS
grandes	X		Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	28	Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: ACU4	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
			SUPERFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
en Exac				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL				
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA				
Cortar plantera LA				
Plantera Ex: 1,6 x 1,6 . Realizar corte de raíz superficial. (Tilo 25/8).				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi			320111448	
Nombre y Apellido	Firma		FM & DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO:	OPACO	ARME	UBICACION DEL ARBOL	INSPECCION N°	FECHA DE RELEVAMIENTO:
					5/7/23
CALLE	Fructuoso Rivero			N°	6688 LAZ
ESPECIE BOTANICA:	Paraiso				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias <input checked="" type="checkbox"/>		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción <input checked="" type="checkbox"/>		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones <input checked="" type="checkbox"/>		
Bajas		Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>			
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
					SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones: <i>Ejemplar un cordón grande, abierto y con escasa pared remanente en zona media del fuste. Se observa pudrición helmeada y act al insecto de la madera. Sobre pudrición avanza hacia ramas principales en gran parte.</i>					
P. Alta.					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: Cosmatto		Firma: gallalud		33485827 - FM 6 DNI	



G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	oficio					FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/7/23		
ARME								
UBICACION DEL ARBOL								
CALLE	Somelletor					N° SL95 LD		
ESPECIE BOTANICA	Sofora							
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO					
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>								
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°		<input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	40	Menor a 45°		<input type="checkbox"/>				
ORIENTACION DE LA INCLINACION								
Hacia la calle		<input type="checkbox"/>						
Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>						
Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>						
COPA DESBALANCEADA								
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO				
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
RAIZ	basal	media	alta	CODOMINANCIAS				
	pequeñas	grandes		CHORREADOS				
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO						
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda:		Código de vereda:				
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas			Codomiancias				
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones				
	Bajas			Que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>		
	Excesivas/ Cruzadas							
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades						
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial						
	Con signos de insectos							
Recomendaciones del Inspector:								
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética								
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo								
C: Extracción								
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Co. te de raices								
SUPERFICIAL								
PROFUNDA								
Observaciones:								
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL								
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA								
Arbol con descortezeamiento a lo largo de todo el fuste y media podida. Descortezamiento en los principios y numerosas cavidades.								
Datos del Inspector/Verificador								
ELGININ VILUFATC		Luisa Mafai			36905700			
Nombre y Apellido Firma								
FM 6 DNI								




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
		G.C.B.A.				
AVISO:	OFICIO			FECHA DE RELEVAMIENTO:	25/7/2023	
ARME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	SOMELLERA			Nº	5835 FTE.LA	
ESPECIE BOTANICA	PARAISO					
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	13	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	95			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>			
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>			
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA						
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
pequeñas			CHORREADOS			
grandes	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)						
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m <sup>2</sup>						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
	Bajas		Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas		Ancho Vereda 3,2 Cod Baldosa L 44				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracc	X	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	
<input type="checkbox"/> Poda PROFUNDA						
Observaciones:						
EXTRACCION ARBOL CON PELIGRO QUIEBRE DE FUSTE. VEREDA 16 M2. PLANTERA 1,6 X 1,6 = 6,4 ML						
PRIORIDAD ALTA						
Datos del Inspector/Verificador						
EMILIO SPINAZZOLA						
Nombre y Apellido		Firma		17605640		
				DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: oficio			INSPECCION N°		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/2/23		
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE Sonalle			N° 6301 LF3		
ESPECIE BOTANICA Freno					
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		9	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)		25			Menor a 45° <input type="checkbox"/>
			ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
RAIZ	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)	
Levanta vereda: m <sup>2</sup>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		Síntomas de enfermedades		
	De coloración anormal		Defoliación total / parcial		
	Con manchas foliares				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Descortezamiento a lo largo de gran parte del fuste y gran cantidad en las zonas medias con madera podida expuesta</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: E. VILLENA		Firma: Everleno		FM 6 DNI: 36905700	



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:		G.C.B.A.		
oficio		INSPECCION N°		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/3/23		
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Suevano		N° 6400 LAT	
ESPECIE BOTANICA	Fresno			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
			<i>Cavidades</i>	CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media	alta
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones	
	Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<i>Arbol ca brezos principales secos. y copa desbalanceada.</i>				
Datos del Inspector/Verificador				
EXENIN VILLAFÁN		Firma		36905700
Nombre y Apellido				FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Unanue		N° S654 LA1
ESPECIE BOTANICA	Tilo		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS
RAIZ	pequeñas	basal	CHORREADOS
	grandes	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros			
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
De coloración anormal			
Con manchas foliares		Síntomas de enfermedades	
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial	
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<i>Arbol seco, con descortezamiento, mochado por tercero. Con movimiento</i>			
<i>Prioridad alta.</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>Eduardo Villafañe</i> Nombre y Apellido		<i>Juan Llorente</i> Firma	
		36905700 FM ó DNI	



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO AGOSTO 2023		
URGENCIA	CALLE	CHAPA
ALTA	AQUINO	5979 EXACTA
ALTA	AQUINO	5979 LA1
MEDIA	BATLLE Y ORDOÑEZ	6187 LA1
ALTA	CAÑADA DE GOMEZ	5600 LA3
MEDIA	LARRAYA	4295 LA1
MEDIA	MADARIAGA	6117 LD3
ALTA	MIRALLA	2808
ALTA	MIRALLA	2938
ALTA	MIRALLA	3006
MEDIA	MIRALLA	3028
MEDIA	MURGUIONDO	3289
ALTA	RIVERA, FRUCTUOSO	2956 LA
ALTA	RIVERA, FRUCTUOSO	6688 LA2
MEDIA	SOMELLERA	5495 LD
ALTA	SOMELLERA	5835 FTE LA
MEDIA	SOMELLERA	6301 LA3
MEDIA	SOMELLERA	6400 LA1
ALTA	UNANUE	5654 LA1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado AGOSTO 2023

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.08.01 08:28:58 -03'00'