



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado ENERO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0001 a 0030 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-03135698-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 4886/84/80, Av. Argentina 5619, Cañada de Gómez 4389 LA1 FRENTE, Cañada de Gómez 4576, Cañada de Gómez 4789, Corrales 2964, Corrales 2964 FRENTE, Dr. José I. De la Rosa 7101, Goleta Julia 6806 LD3, Timoteo Gordillo 5310, Hudson 4585, Larraya 3271, Miralla 3389, Montiel 5089 LA2, Montiel 5133, Gral. Fructuoso Rivera 2902, Gral. Fructuoso Rivera 3040, Gral. Fructuoso Rivera 6886 LA, Sayos 5115 LD, Sumaca Itatí 6061 LD, Tabaré 2270, Tabaré 2456 FRENTE, Tabaré 2954/56, Tabaré 3295, Tabaré 6885 LD, Zelarrayán 5095 EXACTA, Zelarrayán 5095 LA, Zelarrayán 5121, Zelarrayán 5922**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 4886/84/80, Av. Argentina 5619, Cañada de Gómez 4389 LA1 FRENTE, Cañada de Gómez 4576, Cañada de Gómez 4789, Corrales 2964, Corrales 2964 FRENTE, Dr. José I. De la Rosa 7101, Goleta Julia 6806 LD3, Timoteo Gordillo 5310, Hudson 4585, Larraya 3271, Miralla 3389, Montiel 5089 LA2, Montiel 5133, Gral. Fructuoso Rivera 2902, Gral. Fructuoso Rivera 3040, Gral. Fructuoso Rivera 6886 LA, Sayos 5115 LD, Sumaca Itatí 6061 LD, Tabaré 2270, Tabaré 2456 FRENTE, Tabaré 2954/56, Tabaré 3295, Tabaré 6885 LD, Zelarrayán 5095 EXACTA, Zelarrayán 5095 LA, Zelarrayán 5121, Zelarrayán 5922**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-


Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.01.10 14:37:59 ART
Location: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.10 14:38:06 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	500571959/22	FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/12/22
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	AQUINO	Nº	4886-84-80
ESPECIE BOTANICA	LIBUSTRO		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	Cavidades	CODOMINIAS
		basal media alta	CHORREADOS
RAIZ	quebradas/ Fisuradas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Secas/ Secas en las puntas	Espesor de pared remanente (cm)	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
RAMAS	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Sintomas de enfermedades	
HOJAS	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial.	
	Con signos de insectos		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones: <i>Arbol seco en casi la totalidad. Mover plantona a metro hacia lado ascendente (soloas de cemento), la vereda se encuentra en buenas condiciones. Plantona 1,6 x 1,6 ~ (6,4 m)</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>GASTÓN HERNÁNDEZ</i>		<i>W</i>	<i>3534673</i>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



 G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/12/22			
ARME		UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Av. Argentina	N° 5619					
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum						
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ALTURA APROX (m)	3	DAP (cm)		10	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	
						Hacia la propiedad	
						Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		basal	media	alta			
pequeñas						CODOMINANCIAS	
grandes						CHORREADOS	
RAIZ	Expuesta				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Levanta vereda: m ²			20	Ancho de vereda: 24	Código de vereda: G64
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Secas/ Secas en las puntas					
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Codominancias		
		Bajas					
Excesivas/ Cruzadas					Tocones		
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades					
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial					
Con signos de insectos							
<i>Recomendaciones del Inspector:</i>							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética							
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo							
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces	
						SUPERFICIAL	
						PROFUNDA	
Observaciones:							
Ejemplar con movimiento.							
Prioridad media							
Plantera E: 1,2 x 1,2 (4,8 m) " LD: 1,2 x 1,2 (") (Ligustrum 24/4).							
Datos del Inspector/Verificador							
F. Bosio		Firma		37844499 FM ó DNI			
Nombre y Apellido							



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO:		G.L.B.A.			
ARME:		INSPECCION N°			
UBICACIÓN DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/12/2022			
CALLE	Carrasco de Gomez			Nº 4389 Pte LA1	
ESPECIE BOTANICA	Paisa				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	38	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
Hacia la calle		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	
	Cavidades			DESCOPADO Y BROTADO	
	basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas			CODOMINANCIAS	
RAIZ	grandes			CHORREADOS	
	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m ²			Espesor de pared remanente (cm)	
				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ancho de vereda:	Código de vereda:	
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias	
	Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>		Tocones	
	De coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/>	Sintomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares	<input checked="" type="checkbox"/>	Defoliación total / parcial	<input type="checkbox"/>	
	Con signos de insectos	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>
PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
Arbol seco, proceso irreversible.					
Datos del Inspector/Verificador					
Ernesto VILLENAIX	Cye - Blufa -			36905700	
Nombre y Apellido	Firma			FM o DNI	

- 0003 – Cañada de Gómez 4389 LA1 FRENTE -



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
			INSPECCION N°		
AVISO:	aficio.		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/12/2022		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Carrasco de Gómez		Nº	4576	
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APPROX (m)	14.	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°		
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Menor a 45°		
Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	X	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total/ parcial			
Con signos de insectos					
<i>Recomendaciones del Inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
					PROFUNDA
Observaciones:					
<i>Árbol seco, procreo innecesario</i>					
<i>Sin reparación de vereda.</i>					
<i>Prioridad alta.</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>Ricardo Villafañe</u> Nombre y Apellido		<u>Ricardo Villafañe</u> Firma		36905702 FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO:	<i>oficio.</i>		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	<i>Calle 25 de Mayo</i>	Nº	<i>4789.</i>
ESPECIE BOTANICA	<i>Liquidambar</i>		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<i>6</i>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<i>18</i>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
	pequeñas		alta
grandes			CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total/ parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>			
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: <i>Arbol seco, proximo a vereda, bl. Sin reparación de vereda.</i>			
 <i>Pr. media.</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>Eugenio VILLAFANE</i>		<i>Eugenio Villafane</i>	<i>36905700</i>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	OFICIO				
ARME:					
UBICACION DEL ARBOL:	CALLE: GONZALEZ NR 2964				
ESPECIE BOTANICA:	PARAISO				
ARBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:					
ALTURA APROX (m):	4	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm):	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA:	DESCOPADO:	DESCOPADO Y BROTAZO			
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO:	Cavidades			
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS		
RAIZ:	Exuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
		Ancho de vereda: 9,40	Código de vereda:		
RAMAS:	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias			
			Con mal ángulo de inserción		
			Tocones		
HOJAS:	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Que invaden espacio aéreo			
		Sintomas de enfermedades			
			Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante		
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL		
			PROFUNDA		
Observaciones: PA ALTA VEREDA 36 ~ ² 64P6 CENAR PLANTADA 7 ASARLA JUNTO AL CEDRO 7,6 x 7,6 (6,4 m)					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: 6456 - HERNANDO		Firma: 1153	FM o DNI: 35321623		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPeCCION N°			
AVISO:	ORCIO		
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:	CALLE CORAZON		
CALLE:	N° 2964 FIG		
ESPECIE BOTANICA:	FICINO		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	19	INCLINACION:	SI / NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Exposta Levanta vereda; m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: 4,43 Código de vereda: 64 PR	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Rafaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones: PR ORCIA ARBOL ANUELAZO EN PESA PARO REPARANTE EN EL FUSTE MEDIO ESTA VUELTA MI PLANTERO.			
Datos del Inspector/Verificador			
GASTON HERMAN		Firma	
Nombre y Apellido		3534623	
		FM ó DNI	



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			INSPECCION N°		
AVISO:	oficio.					FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/11/2022
ARME						Nº	
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE	De la Rosa.					Nº	7101
ESPECIE BOTANICA	Acer nigrum						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m)	7.	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION			Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	Cavidades		CODOMINANCIAS				
	basal	media	alta	CHORREADOS			
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
grandes	X		Espesor de pared remanente (cm)				
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
RAMAS	Levanta vereda: m ²						
	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		
	Bajitas				Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas						
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial					
Recomendaciones del inspector:							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética							
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo							
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		SUPERFICIAL
							PROFUNDA
Observaciones:							
Arbol con cavidad longitudinal desde la base hasta el inicio de las ramas principales.							
Pr. alta							
Datos del Inspector/Verificador							
ESTUCHEA VILLALBA		Firma		36905700			
Nombre y Apellido				FM ó DNI			




		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:		INSPeCCION N°		
Oficio		10,11,22		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Colecta Julia		Nº 6806 LD3	
ESPECIE BOTANICA	Ficus			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°
DAP (cm)	25	Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINIAS CHORREADOS
pequeñas		X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominias
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cencros			Tocones	
Bajas			Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial
Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corta de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA
Observaciones:				
<p>Ejemplar presenta covdad en el fuste, obviamente tanto en el fuste como en rama Si solicita extraccion ya que el mismo solo posee 3 brozos, con fisuras y comprometido en la base.</p> <p>Extraccion - Briondial medio</p>				
Datos del inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI
Centie Cobrino				260004195




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°						
AVISO:	S00511242/22		FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/11/22		
ARME			INSPECCION N°	5310		
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	Timoteo Gorosito		N°	5310		
ESPECIE BOTANICA	Alamo					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	50			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	CODOMINANCIAS CHORREADOS				
	pequeñas	basal	media	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
					Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,4m Código de vereda: Cemento				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones				
	Bajas	Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				
Con signos de insectos						
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA	
Observaciones:						
<p>Ejemplar seco, corresponde Extracción+ Vereda.</p> <p>A reposar: 26 m².</p> <p>Posee 2 planteros de 2 x 2m.</p> <p>P. Alta.</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI		
Esteban, Mariano		Gelabert, Mariano		33485822		




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPRECION N°		
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/12/22	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Hudson	Nº	4585	
ESPECIE BOTANICA	Liquistmo			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	32		Menor a 45°	
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINIAS CHORREADOS
		basal	media	
RAIZ	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesos de pared remanente (cm)
	grandes			
RAMAS	Exuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda; m ²	36	44	64PG
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
Bajas			Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas				
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Prioridad alta Comer plantera alejada de la entrada de auto Plantera: 1,6 x 1,6				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi			375444PP FM ó DNI	
Nombre y Apellido				




 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/12/22	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	LAVARAYA		N°	3271
ESPECIE BOTANICA	FRESNO			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	25	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	6	ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINIAS
pequeñas			CHORREADOS	
grandes	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Exuesta		Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codomiancias	
	Secas/ Secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros		X	Tocones	X
Bajas			Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA				
Observaciones: <i>Ejemplor con inclinación hacia la calle con pudrición basal en cuello de raíz Anclaje comprometido un movimiento.</i>				
P. ALTA				
Datos del Inspector/Verificador Gallardo, María Nombre y Apellido				
 Firma			33485827-	
FM ó DNI				




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANIJA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	500559374 22			
ARME:				
UBICACION DEL ARBOL:				
CALLE:	MIRALLES	Nº:	3389	
ESENCIA BOTANICA:	LIGESTROEMIA INDICA			
ARBOL SECO:	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	18	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda; m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de Insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
<p><i>Recomendaciones del Inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPEFRICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>				
<p>Observaciones:</p> <p>FUSTE QUEBRADO</p> <p>P. MEDIA</p>				
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>MÓNICO CHEVES  23377.223 Nombre y Apellido Firma FM ó DNI</p>				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO			
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Montiel N° 5089 LAZ			
ESPECIE BOTANICA	Parrao			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	11	INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	54	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas grandes	basal media	alta	CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO 64 PG	4M.	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
	HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Prioridad alta Plantaera: 1,2 x 1,2 (4,8 m)				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi Nombre y Apellido			37844499. FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	28/11/22	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL	Montiel	Nº	5133	
CALLE				
ESPECIE BOTANICA	Fresno			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	34	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	X	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	CODOMINANCIAS
	grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m ²	36	???	Espesor de pared remanente (cm)
				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			4,4
	Secas/ Secas en las puntas			Codominancias
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Con mal ángulo de inserción
HOJAS	Bajas			Tocones
	Excesivas/ Cruzadas			Que invaden espacio aéreo
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Prioridad alta Plautera: 1,2 x 1,2 (correr a exacta) Abrir otra plautera de 1,2 x 1,2 en 5133 LA				
Datos del Inspector/Verificador				
F.ROSA			37844499 FM ó DNI	
Nombre y Apellido	Firma			




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 B.C.B.A.		INSPECCION N° _____	
AVISO:	FIN RELEVO		
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/11/22		
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	FRANZ VON MELTZO	RIVIERA	Nº 2902
ESPECIE BOTANICA	PIMENTO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	65	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
RAIZ	pequeñas	basal	CHORREADOS
	grandes	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Llevanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 9.40 Código de vereda: KA	
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajos	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de podar: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/>	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: EN ALTA. FIN VERANO EN PLANTERO ARBOL SECO.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: <u>Alvaro Yamashita</u>		Firma: <u>NA</u>	FM ó DNI: <u>31341661</u>

- 0016 – Gral. Fructuoso Rivera 2902 -




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	500604858/22			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Fructuoso Ravez		Nº 3040	
ESPECIE BOTANICA	Fresno.			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	S	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	23	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	CODOMINIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	
			PROFUNDA	
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
Tocón seco (resto de la copa) de mediano tamaño con cuidad hacer el fuste Sin reparación de vereda Prioridad media.				
Datos del Inspector/Verificador				
EUGENIO VILLAPRÁDEZ		Eugenio Villaprádez		
Nombre y Apellido		Firma	36905 700	
			FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANTILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
 AVISO: <input type="text" value="SIN RECLAMO"/>		INSPECCION N° <input type="text" value="25/11/22"/>			
ARME: <input type="text" value="VERIFICACION DEL ARBOL"/>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <input type="text" value="25/11/22"/>			
CALLE: <input type="text" value="FAVORITO RIVERA"/>		nº <input type="text" value="6886 LA"/>			
ESPECIE BOTANICA: <input type="text" value="PALMOS"/>					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°					
ALTURA APROX (m) <input type="text" value="8"/>		ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
DAF (cm) <input type="text" value="50"/>					
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/>		DESCOPADO <input type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/>		Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> grandes		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ Expuseta <input type="checkbox"/> Lengua vereda: m² <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: <input type="checkbox"/> Código de vereda: <input type="checkbox"/>			
RAMAS Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio návico			
HOJAS De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación: total / parcial <input type="checkbox"/>			
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: PA ALTA SIN VEREDA ni PLANTERA ÁRBOL SECO					
Datos del inspector/Verificador Hasta / Verano Nombre y Apellido <input type="text" value="Hector J. Gazzola"/> Firma 					
FM ó DNI <input type="text" value="31321663"/>					



 GESA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	OPCIO		
ARME:			
SITUACIÓN DEL ARBOL			
CALLE:	Soyos		nº 5115 4D
ESPECIE BOTÁNICA	Lignstro		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION:	SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>
DAP (cm)	26	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media
RAIZ	grandes	X	CHORREADOS
	Expuesta	X	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m ²		-	4.4
RAMAS	Quiebradas/ Fisuradas		Codominias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
E: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Prontad alta			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Dossena		Audru	
Nombre y Apellido		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.	INSPECCION N°		
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/11/2022		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Sumaca Utati	Nº	6061 LD
ESPECIE BOTANICA	V.V.		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3.	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	40.		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X DESCOPADO Y BROTADO
DESCORTEZAMIENTO:		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda; m ²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<input checked="" type="checkbox"/> Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Tocón cubierto de wedra, Con manimiento			
Pr. alta.			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>Federico Villafañe</u>		<u>Carmen L. Lafauci</u>	<u>36905902</u>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI




AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
ARME		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
UBICACIÓN DEL ARBOL		INSPECCION N°	
		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>S/12/22</u>	
CALLE <u>TABARÉ</u>		Nº <u>2270</u>	
ESPECIE BOTANICA <u>JACARANDÁ</u>			
ARBOL SECO		ARBOL SEMÍSECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) <u>8</u>		INCLINACION: SI / NO <input checked="" type="radio"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm) <u>35</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas		
grandes			
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO		
	Expuesta	$AV > 4,40$	
	Levanta vereda: m ²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
HOJAS	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		
Con manchas foliares		Síntomas de enfermedades	
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: <u>In alta</u> <u>Presenta grieta vertical de casi 1 metro de largo,</u> <u>sobre todo de profundidad en la madera en el fuste.</u>			
SIN VEREDA ni PLANTONA			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>GARIBOLDI HERNAN</u>		<u>H/</u>	
Nombre y Apellido		Firma	
		3134663	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES																														
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES																														
INSPECCIÓN N°																														
AVISO:	SIN RECLAMO																													
APLICANTE:																														
UBICACIÓN DEL ARBOL:	CALLE TABARÉ																													
CALLE:	Nº 2456 F76																													
ESPECIE BOTANICA:	ÁLAMO																													
ÁRBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/> ÁRBOL SEMISECO																													
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:																														
ALTIMETRÍA (m):	17	INCUNACIÓN: SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>																											
DAP (cm):	70	ORIENTACION DE LA INCLINACIÓN:	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>																											
COPIA DESBALANCEADA:	<input type="checkbox"/> DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTAZO																													
FUSTE:	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">DESCORTEZAMIENTO:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cavidades</td> </tr> <tr> <td>pequeñas</td> <td>basal</td> <td>media</td> </tr> <tr> <td>grandes</td> <td></td> <td>alta</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Cavidad longitudinal en el fuste (m)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Espesor de pared remanente (cm)</td> </tr> </table>			DESCORTEZAMIENTO:			Cavidades			pequeñas	basal	media	grandes		alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			Espesor de pared remanente (cm)											
DESCORTEZAMIENTO:																														
Cavidades																														
pequeñas	basal	media																												
grandes		alta																												
Cavidad longitudinal en el fuste (m)																														
Espesor de pared remanente (cm)																														
RAIZ:	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/>																													
RAMAS:	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Quebradas/ Fisuradas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Secas/ Secas en las puntas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Con cavidades/ Tumores o Cáncros</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bajas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Excesivas/ Cruzadas</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Codominancias</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Con mal ángulo de inserción</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tocones</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Que invaden espacio aéreo</td> </tr> </table>			Quebradas/ Fisuradas			Secas/ Secas en las puntas			Con cavidades/ Tumores o Cáncros			Bajas			Excesivas/ Cruzadas			Codominancias			Con mal ángulo de inserción			Tocones			Que invaden espacio aéreo		
Quebradas/ Fisuradas																														
Secas/ Secas en las puntas																														
Con cavidades/ Tumores o Cáncros																														
Bajas																														
Excesivas/ Cruzadas																														
Codominancias																														
Con mal ángulo de inserción																														
Tocones																														
Que invaden espacio aéreo																														
HOJAS:	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">De coloración anormal</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Con manchas foliares</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Con signos de insectos</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Síntomas de enfermedades</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Defoliación total / parcial</td> </tr> </table>			De coloración anormal			Con manchas foliares			Con signos de insectos			Síntomas de enfermedades			Defoliación total / parcial														
De coloración anormal																														
Con manchas foliares																														
Con signos de insectos																														
Síntomas de enfermedades																														
Defoliación total / parcial																														
Recomendaciones del inspector:																														
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética																														
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo																														
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>																														
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>																														
Observaciones: PA ALTA, GRAN PARTE DEL FUSTE SECO PENETRACIÓN EN LAS RAÍCES, POCO ANCLAJE.																														
SIN VEREDA ni PLANTERA. (en la vereda de las vías del tren)																														
Datos del Inspector/Verificador																														
Nombre y Apellido: <u>ESTEBAN HERNANDEZ</u>		Firma: <u>Hernandez</u>																												
		FM ó DNI: <u>35321625</u>																												



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.L.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	O FNUO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	TABARÉ		Nº 2954-56
ESPECIE BOTANICA	FRESNO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
pequeñas	basal	media	alta
grandes			
	Cavidades		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="radio"/> NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 6476 Código de vereda: 4,40	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
			SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones: PR HCDIA			
ÁRBOL SECO Y DESCORTEZADO			
SIN VEREDA NI PLANTERA.			
Datos del Inspector/Verificador			
GARON HERRERA			
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI 35321623	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				INSPECCION N°
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/12/22		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	TABARÉ	N°	3295	
ESPECIE BOTANICA	LIBRO			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: <input checked="" type="radio"/> SI / <input type="radio"/> NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	15	Menor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	X	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades			CODOMINANCIAS
	basal	media	alta	CHORREADOS
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 9,40 Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones: PC ALTA. Presenta copa desbalanceada por quebre ole un bonyo Tambien tiene grieta horizontal en el fuste central				
SIN VEREDA NI PLANTERA				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido: 6 Arzoz Norman		Firma: 	FM ó DNI: 35327627	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
G.C.B.A.		INSPECCION N° 1122				
AVISO:	SIN RECLAMO		FECHA DE RELEVAMIENTO:			
ARME:						
UBICACION DEL ARBOL:			Nº 6885 LD			
CALLE:	TABARI					
ESENCIA BOTANICA:	nn					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTIMA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°		
DAP (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle			
			Hacia la propiedad			
			Hacia el largo de la vereda			
COPIA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINIAS		
RAIZ	basal	media	alta	CHORREADOS		
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
	Exuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
HOJAS	Levanta vereda: m²					
	Qubradas/ Fisuradas			Codominias		
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Canzos			Tocones		
	Bajas			Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raices	SUPERFICIAL / PROFUNDA	
Observaciones: ARBOL SECO - PR PLANTA SIN VEREDA NI PLANTERA						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido: <u>Baron Martínez</u>		Firma: <u>MJ</u>		FM ó DNI: 3534623		





 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.C.B.A. INSPECCION N°			
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Zelarayán	N°	4530
ESPECIE BOTANICA	Robina		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
OPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	—	64PG 4M
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>			
SUPEFRICIAL PROFUNDA			
Observaciones: Prioridad media Ejemplar con movimiento.			
Datos del Inspector/Verificador F. Rossi  Nombre y Apellido Firma			
3784459 FM 6 DNI			




		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°			
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/12/22		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Zelarinoam		Nº	505 E/UA	
ESPECIE BOTANICA	2 Prunus armeniaca				
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	E LA 5 1	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20 8	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
SPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
RAIZ	pequeñas				CODOMINANCIAS
	grandes				CHORREADOS
RAMAS	Exuesta				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m ²	HA			Espesor de pared remanente (cm)
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Secas/ Secas en las puntas				44
Con cavidades/ Tumores o Cancros					Codominancias
Bajas					Con mal ángulo de inserción
Excesivas/ Cruzadas					Tocones
					Que invaden espacio aéreo
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: Prioridad media					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
F. Rossi		Quella		38444444	





 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.C.B.A. AVISO: OFICIO ARME UBICACION DEL ARBOL CALLE Zarzal N° 5121 ESPECIE BOTANICA Palbo ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/> PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				INSPECCION N°	FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/12/22
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION			
		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta				CHORREADOS
	Levanta vereda: m ²	64PG			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Espesor de pared remanente (cm)
	Secas/ Secas en las puntas				
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros				
	Bajas				
Excesivas/ Cruzadas					
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="radio"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: Prioridad alta					
Datos del Inspector/Verificador F. Rossi  Nombre y Apellido F. Rossi Firma Debés FM ó DNI 37501155					



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°				
AVISO:	OFICIO			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Zelarrayán		Nº 5922	
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: <input checked="" type="radio"/> SI / <input type="radio"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	26	ORIENTACION DE LA INCLINACION		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
		pequeñas		
grandes				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 24	Código de vereda: GUPG	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Ejemplar con movimiento. Prioridad alta				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi			FM 6 DNI	
Nombre y Apellido	Firma			



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO ENERO 2023					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	8842915	AQUINO	4886/84/80	3m (HA)	Ejemplar semiseco. Cerrar plantera y abrir nueva 1m hacia el lado ascendente de 1,6x1,6m (6,4ml).
MEDIA	8846150	ARGENTINA AV.	5619	20m (64PG)	Ejemplar seco, con movimiento. Realizar 2 planteras de 1,2x1,2m (4,8ml), en EXACTA (extracción) y en LD (ligustro sin intervención). Vereda ARME 8846153.
MEDIA	8845509	CAÑADA DE GOMEZ	4389 FTE LA1	S/V	Ejemplar seco, con inclinación menor a 45°, descortezamiento y ramas quebradas/secas.
ALTA	8842933	CAÑADA DE GOMEZ	4576	S/V	Ejemplar seco, descopado, con descortezamiento y defoliación total.
MEDIA	8842943	CAÑADA DE GOMEZ	4789	S/V	Ejemplar seco con defoliación total.
ALTA	8845849	CORRALES	2964	36m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera y abrir nueva junto al cordón de 1,6x1,6m (6,4ml). Vereda ARME 8845857.
MEDIA	8846011	CORRALES	2964 FTE	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada, ahuecado, con poda pared remanente en el fuste medio.
ALTA	8842945	DE LA ROSA	7101	S/V	Ejemplar con inclinación menor a 45°, con cavidades múltiples y cavidad longitudinal desde la base hasta el inicio de las ramas principales.
MEDIA	8842948	GOLETA JULIA	6806 LD3	S/V	Ejemplar con cavidad en el fuste, ahuecamiento tanto en el fuste como en ramas, posee 3 brazos con fisuras y comprometido en su base.
ALTA	8846000	GORDILLO, TIMOTEZO	5310	POR RAICES	Ejemplar seco. Vereda se deriva con corte de raíces en la misma parcela.
ALTA	8846156	HUDSON	4585	36m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera y abrir nueva alejada de entrada de auto de 1,6x1,6m (6,4ml). Vereda ARME 8846158.
ALTA	8845512	LARRAYA	3271	S/V	ejemplar con inclinación mayor a 45°, cavidades basales y medias, ramas secas/con cavidades, pudrición basal en cuello de raíz, anclaje comprometido, con movimiento.
MEDIA	8845514	MIRALLA	3389	S/V	Ejemplar semiseco con fuste quebrado.
ALTA	8846182	MONTIEL	5089 LA2	27m (64PG)	Ejemplar seco con cavidades en ramas. Plantera 1,2x1,2m (4,8ml). Vereda ARME 8846184.
ALTA	8846186	MONTIEL	5133	36m (64PG)	Ejemplar seco, descopado. Cerrar plantera y abrir en EXACTA de 1,2x1,2m (4,8ml) y abrir otra plantera en LA de 1,2x1,2m (4,8ml). Vereda ARME 8846188.
ALTA	8834929	RIVERA, FRUCTUOSO	2902	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	8846009	RIVERA, FRUCTUOSO	3040	S/V	Ejemplar semiseco, descopado y brotado, con cavidad hacia el fuste.
ALTA	8842952	RIVERA, FRUCTUOSO	6886 LA	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	8845516	SAYOS	5115 LD	S/V	Ejemplar con descortezamiento, cavidades basales y medias y ramas con cavidades.
ALTA	8842954	SUMACA ITATI	6061 LD	S/V	Ejemplar seco, cubierto de hiedra, con movimiento, descopado.
ALTA	8842956	TABARE	2270	S/V	Ejemplar descopado y brotado, presenta grieta vertical de casi 1m de largo, además de pudrición en la madera del fuste.
ALTA	8842958	TABARE	2456 FTE	S/V	Ejemplar semiseco, con pudrición en las raíces y poco anclaje. Ubicado en la vereda de las vías del ferrocarril.
MEDIA	8846095	TABARE	2954/56	S/V	Ejemplar seco y descortezado.
ALTA	8846099	TABARE	3295	S/V	Ejemplar con inclinación menor a 45°, copa desbalanceada por quiebre de un brazo y grieta horizontal en el fuste medio.
MEDIA	8843000	TABARE	6885 LD	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	8846128	ZELARRAYAN	4530	S/V	Ejemplar seco, con inclinación menor a 45° y movimiento.
MEDIA	8846136	ZELARRAYAN	5095 LA	S/V	EXTRACCION 2 EJEMPLARES. Ambos ejemplares secos.
ALTA	8846161	ZELARRAYAN	5121	S/V	Ejemplar seco y con descortezamiento.
ALTA	8846154	ZELARRAYAN	5922	S/V	Ejemplar seco, descopado, con movimiento y con descortezamiento.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado ENERO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.10 09:43:00 -03'00'