



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado FEBRERO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0031 a 0060 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-05048059-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Argentina 5442, Av. Castañares 4998 FRENTE, Corrales 2658, Corrales 2742 FRENTE, Corrales 6811 LD, Tte. Gral. Luis Dellepiane 5224, Larraya 3752, Larrazábal 2952, Larrazábal 2979, Larrazábal 3057 LD2, Larrazábal 3218, Larrazábal 3384, Larrazábal 4429 FRENTE, José Martí 3291 LA, Miralla 2638 LD1, Murguiondo 3736/34, Av. Piedra Buena 5325, Av. Piedra Buena 5410, Av. Piedra Buena 5645/47, Saladillo 5617 LA, Santander 5806, Somellera 4986, Somellera 5412, Unanué 5623 LD, Unanué 6026, Unanué 6060 LD, Unanué 6439 LD, Zuviría 4694, Zuviría 5793 LD,** en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Argentina 5442, Av. Castañares 4998 FRENTE, Corrales 2658, Corrales 2742 FRENTE, Corrales 6811 LD, Tte. Gral. Luis Dellepiane 5224, Larraya 3752, Larrazábal 2952, Larrazábal 2979, Larrazábal 3057 LD2, Larrazábal 3218, Larrazábal 3384, Larrazábal 4429 FRENTE, José Martí 3291 LA, Miralla 2638 LD1, Murguiondo 3736/34, Av. Piedra Buena 5325, Av. Piedra Buena 5410, Av. Piedra Buena 5645/47, Saladillo 5617 LA, Santander 5806, Somellera 4986, Somellera 5412, Unanué 5623 LD, Unanué 6026, Unanué 6060 LD, Unanué 6439 LD, Zuviría 4694, Zuviría 5793 LD**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°. Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.


Artículo 4°. Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.01.25 12:34:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.25 12:34:31 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	500363147/22		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL:			
CALLE:	AV. ARGENTINA		Nº 5442
ESPECIE BOTANICA:	FICUS		
ARBOL SECO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO:	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:			
ALTURA APROX (m):	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm):	50	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle <input type="checkbox"/>			
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA:	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO:	<input type="checkbox"/>
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO:	DESCOPADO Y BROTADO	
		Cavidades	
RAIZ:	Expuesta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Levanta vereda: m ²	
RAMAS:	Quebradas/ Fisuradas	CODOMINANCIAS	
		Secas/ Secas en las puntas	
HOJAS:	Con cavidades/ Tumores o Cancros	CHORREADOS	
		Bajas	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Ancho de vereda: Código de vereda:			
Con mal ángulo de inserción			
Tocones			
Que invaden espacio aéreo			
Síntomas de enfermedades			
Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL		PROFUNDA	
Observaciones:			
SE SOLICITA EXTRACCION. EJEMPLAR MOCHADO EN REITERADAS OPORTUNIDADES. AL MOMENTO DE LA INSPECCION VISUAL SE ENCONTRABA SECO Y OBSTACULIZANDO CANOS DE DESAGÜE. SE SOLICITA EXTRACCION Y REPARACION DE VEREDA POR 27 m ² . AV. 3,2 m. planteros 1,2 x 1,2 m.			
Datos del Inspector/Verificador			
NOELIA MERINO		Nelio Merino.	
Nombre y Apellido		Firma	
		33942811	
		FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Cortánores		Nº 4998 Fte
ESPECIE BOTANICA	Frusno		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	32	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	<input type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
RAIZ	Cavidades	CODOMINANCIAS	
	basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>	CHORREADOS	
RAMAS	pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	quebradas/ fisuradas <input type="checkbox"/> secas/ secas en las puntas <input type="checkbox"/> con cavidades/ tumores o cancros <input type="checkbox"/> bajas <input type="checkbox"/> excesivas/ cruzadas <input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	
HOJAS	expuesta <input type="checkbox"/> levanta vereda: m ² <input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	quebradas/ fisuradas <input type="checkbox"/> secas/ secas en las puntas <input type="checkbox"/> con cavidades/ tumores o cancros <input type="checkbox"/> bajas <input type="checkbox"/> excesivas/ cruzadas <input type="checkbox"/>	Ancho de vereda: Código de vereda:	
Síntomas de enfermedades			
Defoliación total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción</p> <p>D: Tratamiento sanitario</p> <p>E: Trasplante</p> <p>F: Corte de raíces</p> <p>SUPERFICIAL</p> <p>PROFUNDA</p>			
<p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL</p> <p>Se solicito extracción de árbol. Seco.</p> <p>sin verano.</p> <p>extracción con prioridad medio</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Zcoochris	
		FM ó DNI	

- 0032 – Av. Castañares 4998 FRENTE -




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	OPCUO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CALLE ALAY		Nº 2658
ESPECIE BOTANICA	PARAISO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,40	Código de vereda: 6406
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
		E: Trasplante	F: Corte de raíces
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
PA ALTA sin vereda ni plantas ARBOL SECO			
Datos del Inspector/Verificador			
BARON NORBERTO		Firma	
Nombre y Apellido		31321623	
		FM ó DNI	



 G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
				INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/11/23	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	CONRALES			N°	2742 PTG
ESPECIE BOTANICA	FICUS				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30				Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/>			NO <input type="checkbox"/>
		Ancho de vereda: 4 m			Código de vereda: UA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cávidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared remanente (cm)			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones: RA MEDIA sin vereda ni plantas ARBOL SECO.					
Datos del Inspector/Verificador					
BARTON UGARTE				35321623	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Corrales		N° 6811 UD
ESPECIE BOTANICA	Limpiaurbano		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI	NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	26	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	<i>Cavidades</i>	CODOMINANCIAS	
RAIZ	pequeñas	basal	media
	grandes	alta	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	CHORREADOS	
	Secas/ Secas en las puntas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Espesor de pared remanente (cm)	
	Bajas		
Excesivas/ Cruzadas			
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: 4,4	Código de vereda: CRAU
RAMAS		Codominencias	
Con mal ángulo de inserción		Con mal ángulo de inserción	
Bajas		Tocones	
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
		E: Trasplante	
		F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
<p>Ejemplar con movimiento</p> <p>Prioridad media</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
F. Rossi			
FM ó DNI			
37841109			



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	aficio		
ARME	INSPRECCION N°		
UBICACIÓN DEL ARBOL	FECHA DE RELEVAMIENTO: 3 / 1 / 2023		
CALLE	Dellepizne		N° 5224
ESPECIE BOTANICA	Liquistre		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	28	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	alta
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones
	Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación <u>total</u> / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
<p>Árbol seco, proceso irreversible. (sin reparación de vereda)</p> <p>Prioridad verda</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
FERNAN VILLAFRANCA		C. Villafanca	36905700 FM 6 DNI
Nombre y Apellido		Firma	




 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES G.C.B.A.				INSPECCION N°
AVISO:				FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>27/5/2020</u>
ARME:				
UNICACIÓN DEL ARBOL:				
CALLE:	<u>Larraza</u>			N° <u>3752</u>
ESPECIE BOTANICA:	<u>Fresno</u>			
ARBOLESCO		ARBOLE SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	<u>5</u>	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<u>100</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
grandes			CODOMINANCIAS	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Código de vereda: <u>HA</u> Ancho de vereda: <u>4,4 m</u>		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codomiancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas follaras Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial		
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces CON PODA / SIN PODA				
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> Observaciones: <u>Se solicita la extracción del árbol, prioridad media.</u> <u>Fuste abiseado.</u>				
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: <u>Julio Bogado</u> Firma: <u>Julio B</u> N° DNI: <u>27542814</u>				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	oficio				
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	L2m22b21		N° 2952		
ESPECIE BOTANICA	Crespón				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	21	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades		CODOMINANCIAS	
pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS	
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>			Codominancias
					Con mal ángulo de inserción
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			Tocones
		Defoliación <input checked="" type="checkbox"/> total y parcial			Que invaden espacio aéreo
<i>Recomendaciones del Inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p>Árbol seco con movimientos sin reposición de vereda. Propiedad alta.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
ERICK VILLAFÁNDEZ Nombre y Apellido		Firma		76905700 FM 6 DNI	



 G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
AVISO:	50000649/23		3,1,23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Barranquero 1.		N° 2979		
ESPECIE BOTANICA	Frutano				
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION:	SI	NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	10				Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTADO
		Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Flsuradas		Codomiancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p>Se soltó extracción de ejemplo seco, con descortezamiento. Presente leve movimiento sin veredo.</p> <p>Extracción Privacidad Alta</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI	
Luisa Cobos				260064195	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio.			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Larrababal		Nº 3057 LDZ	
ESPECIE BOTANICA	Crespón			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Cavidades			
	basal	media	alta	
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
grandes			CODOMINANCIAS	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
	Quebradas/ Fisuradas			
Secas/ Secas en las puntas				
Con cavidades/ Tumores o Cancros				
Bajas				
Excesivas/ Cruzadas				
RAMAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
Árbol seco con monamiento (sin reparación de vereda)				
Prioridad media.				
Datos del Inspector/Verificador				
EKENIN VILLAFRÍA		Firma: <u>hmf</u>		36905700
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.L.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	oficio			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	L20222621 N° 3218			
ESPECIE BOTANICA	Robinia			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		Cavidades		
		basal	media	
pequeñas				
grandes				
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		SUPERFICIAL PROFUNDA
		Defoliación: total <input checked="" type="checkbox"/> / parcial <input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		
		E: Trasplante		
		F: Corte de raíces		
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
<p>Arbol seco, proceso irreversible (Sin reparación de vereda)</p> <p>Prioridad med. 2.</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
FICELIN VILLAFRANCA		Eugenio Villafán		
Nombre y Apellido		Firma		
		36905700		
		FM 6 DNI		



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: <u>Oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>3/1/23</u>		N° <u>3384</u>	
ARME		UBICACIÓN DEL ARBOL		CALLE <u>Tallarzobol</u>		N° <u>3384</u>	
ESPECIE BOTANICA		CROUTON					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ALTURA APROX (m) <u>4</u>		DAP (cm) <u>23</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
						Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
						Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO				CODOMINANCIAS	
		Cavidades				CHORREADOS	
		basal	media	alta			
pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes				Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO		Código de vereda:	
		Levanta vereda: m²		Ancho de vereda:			
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codomiancias			
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
		Bajas		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS		Excesivas/ Cruzadas					
		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del Inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/></p> <p>SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>							
Observaciones:							
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL							
<p><u>Se solicita extracción de ejemplar seco</u></p> <p><u>sin vereda</u></p>							
<p><u>Extracción con Brusquedad Tedio</u></p>							
Datos del Inspector/Verificador							
<u>Leandro Cobos</u>		<u></u>		<u>26/01/23</u>		FM 6 DNI	
Nombre y Apellido		Firma					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
 G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	LARRAZABAL		N° 4429 F7E	
ESPECIE BOTANICA	ACACIA			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION		
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>	
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>	
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		
		basal	media	alta
RAIZ	pequeñas			CODOMINANCIAS
	grandes			CHORREADOS
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Secas/ Secas en las puntas			Espesor de pared remanente (cm)
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			
	Bajas			
Excesivas/ Cruzadas				
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
ÁRBOL SECO . PR ALTA SIN VEREDA ni PLANTERA				
Datos del Inspector/Verificador BARON HERRAN  Nombre y Apellido: <u>BARON HERRAN</u> Firma:  FM 6 DNI: <u>35321623</u>				



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO:		INSPECCION N°			
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/1/23			
ARME:					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE:	José Martí		Nº 3291 LA.		
ESPECIE BOTANICA	Fremo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	26	ORIENTACION DE LA INCLINACION			
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Cavidades		DESCOPADO Y BROTADO	
		basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
RAIZ	Exuesta Levanta vereda: m ²	alta		CODOMINIAS	
				CHORREADOS	
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Espesor de pared remanente (cm)	
				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
				Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: 64 PG	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			Codominias	
				Con mal ángulo de inserción	
				Tocones	
				Que invaden espacio aéreo	
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción				D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p>Ejemplar seco, descopado, con movimiento cenar plantera Prioridad media.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		32844488 FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/11/22	
ARME			Nº	2638 LD 1	
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Mi calle				
ESPECIE BOTANICA	Fresno				
ARBOL SECO	X		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°		
DAP (cm)	13	Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción			
		Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
<i>Observaciones:</i> extracción de árbol seco - San Veredo					
extracción - Ciudad Medio					
Datos del Inspector/Verificador Cintia Cobos  Nombre y Apellido Firma FM ó DNI					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:	500034551 / 23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	MURGIONDO		
ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRO		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	15	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media
grandes		alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm)
	Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Ancho de vereda: Código de vereda:
	Secas/ Secas en las puntas		Codominancias
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción
	Bajas		Tocones
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
F: Corte de raíces		SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:			
Corresponde EXTRACCION, EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO			
PRIORIDAD ALTA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Natalia Moreno		Nelson M.	
		33942811	
		FM ó DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLÉS		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO				FECHA DE RELEVAMIENTO:	23/11/23	
ARME:							
UBICACIÓN DEL ARBOL:							
CALLE:	PICO DE AGUENA				N°	4545	
ESPECIE BOTANICA			m				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Mayor a 45°			
ALTURA APROX (m)	1		Menor a 45°				
DAP (cm)	30		ORIENTACION DE LA INCLINACION		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	grandes	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		CHORREADOS		
	Levanta vereda; m ²		Ancho de vereda: 4,40		Código de vereda: 64P6		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		
	Bajas				Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas							
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades					
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial					
Con signos de insectos							
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción							
		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces	
						SUPERFICIAL	
						PROFUNDA	
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PR ALTA <i>Vereda sin plantas</i> <i>ARBOL SECO</i>							
Datos del Inspector/Verificador <i>Baron Martinez</i> Nombre y Apellido							
		 Firma				3534623 FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
 G.L.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO			
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	PIEDRAS BUENA		N° 5325	
ESPECIE BOTANICA	Liburno			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	75	ORIENTACION DE LA INCLINACION		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<i>Cavidades</i>		
		basal	media	alta
pequeñas				CODOMINANCIAS
grandes				CHORREADOS
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
		Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Espesor de pared remanente (cm)
				Codominancias
				Con mal ángulo de inserción
				Tocones
		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		SUPEFRFICIAL PROFUNDA
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces				
Observaciones: PR ALTA SIN VEREDA ni PLANTAS				
Datos del Inspector/Verificador <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Nombre y Apellido <u>Baron nemann</u> </div> <div> Firma  </div> <div> FM ó DNI 3534623 </div> </div>				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.L.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/11/23	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	PIEDRA BLanca		N° 5410	
ESPECIE BOTANICA	SOFORA			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,40	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codonominias		
		Con mal ángulo de inserción		
		Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>				
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
PRIMARIA				
Arbol semiseco, con laceras en sus ramas, que puede provocar desgarro por la fricción - sin vereda ni plantas				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido: GABRIEL NORMAN		Firma: 	FM 6 DNI: 35321623	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: OFICIO		INSPECCION N°			
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/11/23			
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE PIEDRABUENA		N° S 645 - S 647			
ESPECIE BOTANICA DURAZNERO					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 15		INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 23		ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
		<i>Cavidades</i>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,40 Código de vereda: 6406			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias	
		<input checked="" type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción	
		<input checked="" type="checkbox"/>		Tocones	
				Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
				Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: RAIZ NEOMIA RAIZERA PEQUEÑO MOVIMIENTO SIN VERDAZ NI PLANTURA					
Datos del Inspector/Verificador BARON HERRAN  Nombre y Apellido <input type="text"/> Firma <input type="text"/> 3534623 FM ó DNI					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N°						
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>21/11/2023</u>			
ARME:						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE	<u>SACADILLO</u>		Nº <u>5617 CA</u>			
ESPECIE BOTANICA	<u>NN (Tocón Descopado)</u>					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	<u>4</u>	INCLINACION: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°				
DAP (cm)	<u>40</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINANCIAS		
RAIZ	basal			CHORREADOS		
	media			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	alta			Espesor de pared remanente (cm)		
	pequeñas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
HOJAS	grandes			Ancho de vereda: Código de vereda:		
	Expuesta			Quebradas/ Fisuradas		
Levanta vereda: m ^t			Secas/ Secas en las puntas			
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Con mal ángulo de inserción			
Bajas			Tocones			
Excesivas/ Cruzadas			Que invaden espacio aéreo			
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldeo/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
<u>Sin Veredad</u>						
<u>Prioridad Alta</u>						
Datos del Inspector/Verificador						
<u>spinoza</u>		<u>spinoza</u>		<u>1234567890</u>		
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI		





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Somellera		N° 4986
ESPECIE BOTANICA	Liquistro		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			
grandes			
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	HA	4,4
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Prondad media			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Firma	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/12/22			
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE Somallera		N° 5412			
ESPECIE BOTANICA Liquidambar					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 4		INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 16		ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta	
		pequeñas			
grandes					
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	-	4A	U.M	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones: Envejecimiento media					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rosin				Firma	
Nombre y Apellido				37204449 FM ó DNI	




 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°				
AVISO:	OFICIO			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	UNANIE	N°	5623 LD	
ESPECIE BOTANICA	LIBVRIO			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades basal pequeñas grandes	CODOMINANCIAS		
		CHORREADOS		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Espesor de pared remanente (cm)		
	RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
			Ancho de vereda: 4,40 Código de vereda: 6416	
			Codominacias	
Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
		Defoliación total / parcial		
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>				
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
<i>Observaciones:</i> RA MOLIA SIN VEREDA NI PLANTON				
Datos del Inspector/Verificador GABRIELA UGARTE  Nombre y Apellido <input type="text"/> Firma <input type="text"/> 35321623 FM ó DNI				




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.L.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/1/123.	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Unanue	N°	6026
ESPECIE BOTANICA	Paraiso		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	32	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
RAIZ	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	4	Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: 64PS
	Quebradas/ Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total / parcial
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
Cerrar plantera			
Prioridad alta.			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
 G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/1/123		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Unamue	N°	6060 LD.	
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	16	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	codominancias
		pequeñas	alta	chorreados
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Exuesta Levanta vereda: m ²	10	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: 4,4	Código de vereda: HA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias
				Con mal ángulo de inserción
				Tocones
				Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
Prioridad media Mover plautera en alineación. Plautera: 1,2 x 1,2 (4,8m).				
Datos del Inspector/Verificador				
F. Rossi				378400458 FM ó DNI
Nombre y Apellido		Firma		



 G.L.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:	SFCIO.			
ARME	INSPRECION N°			
UBICACIÓN DEL ARBOL	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/1/2023			
CALLE	Unamú	N°	6439 LD	
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum.			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/> K	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	2.	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> K	
DAP (cm)	18	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle <input type="checkbox"/>				
Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/> K				
Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/> K				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		<input checked="" type="checkbox"/> Cavidades	CODOMINANCIAS	
		basal media alta	CHORREADOS	
pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes	Espesos de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
<p>Árbol semisco, inclinado hacia la propiedad y el largo de la vereda. Presenta mancha.</p> <p>Cancro del lado opuesto al que se inclina que afecta +40% de la circunferencia del fuste. Sin reparación de vereda</p> <p>Prontitud m. 2.</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
Francisco Villanueva Nombre y Apellido		Cipriano Ullafo Firma		
		36905705 FM 6 DNI		



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
AVISO:	OF. CIO			S/1/2023	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Zuvicó			N°	4694
ESPECIE BOTANICA	Ligustró				
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	23	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	basal	media	alta	CODOMINIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
RAIZ	grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)	
Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		Síntomas de enfermedades		
	De coloración anormal		Defoliación total / parcial		
Con manchas foliares					
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p>Se solicita extracción de ejemplar Semiseco Con ramas quebradas. El mismo se encuentra en situación irreversible.</p> <p>Extracción Prioridad: Medio</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Santos Cobres				26001195	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.L.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/1/2023		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Zuvilía	Nº	5793 LD	
ESPECIE BOTANICA	Olivo			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	14	Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
		Hacia la calle		
		Hacia la propiedad		
		Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta
grandes			X	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codomiancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL
				PROFUNDA
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
Se solicitó extracción de ejemplar seco, con covidadas asedió lo bosque.				
Extracción Prioridad media.				
Datos del Inspector/Verificador				
Ente Cobro		Firma		26004195
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO FEBRERO 2023				OBSERVACIONES
URGENCIA	CALLE	CHAPA	VEREDA	
MEDIA	ARGENTINA AV.	5442	27m (64PG)	Ejemplar seco, mochado en reiteradas oportunidades, obstruye caños de desagüe. Plantera 1,2x1,2m (4,8ml).
MEDIA	CASTAÑARES AV.	4998 FTE	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	CORRALES	2658	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	CORRALES	2742 FTE	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	CORRALES	6811 LD	S/V	Ejemplar seco, con inclinación menor a 45°, descopado y con movimiento.
MEDIA	DELLEPIANE	5224	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento, cavidades medias y altas y defoliación total.
ALTA	LARRAYA	3752	S/V	Ejemplar con cavidad longitudinal en fuste de 3m.
ALTA	LARRAZABAL	2952	S/V	Ejemplar seco, con movimiento y ramas secas.
ALTA	LARRAZABAL	2979	S/V	Ejemplar seco, con leve movimiento y descortezamiento.
MEDIA	LARRAZABAL	3057 LD2	S/V	Ejemplar seco, con movimiento y descortezamiento.
MEDIA	LARRAZABAL	3218	S/V	Ejemplar seco y ramas secas.
MEDIA	LARRAZABAL	3384	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	LARRAZABAL	4429 FTE	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	MARTI, J.	3291 LA	3m (64PG)	Ejemplar seco, con movimiento y descopado. Cerrar plantera.
MEDIA	MIRALLA	2638 LD1	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	MURGUIONDO	3736/ 34	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	PIEDRA BUENA AV.	4545	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	PIEDRA BUENA AV.	5325	S/V	Ejemplar seco, con inclinación menor a 45° y descortezamiento.
MEDIA	PIEDRA BUENA AV.	5410	S/V	Ejemplar semiseco, con inclinación menor a 45° y con cancros en sus ramas que puede provocar desgarro por la pudrición.
MEDIA	PIEDRA BUENA AV.	5645/47	S/V	Ejemplar semiseco, con inclinación menor a 45°, con pequeño movimiento y ramas secas/quebradas.
ALTA	SALADILLO	5617 LA	S/V	Ejemplar seco y descopado.
BAJA	SANTANDER	5806	S/V	Ejemplar descopado.
MEDIA	SOMELLERA	4986	S/V	Ejemplar seco y descopado.
MEDIA	SOMELLERA	5412	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	UNANUE	5623 LD	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	UNANUE	6026	4m (64PG)	Ejemplar seco, con ramas quebradas/con cavidades. Cerrar plantera.
ALTA	UNANUE	6060 LD	10m (HA)	Ejemplar seco y descopado. Cerrar plantera fuera de línea y abrir nueva en alineación de 1,2x1,2m (4,8ml).
MEDIA	UNANUE	6439 LD	S/V	Ejemplar semiseco, con inclinación mayor a 45°, ramas secas/quebradas, descortezamiento, movimiento y cancro que afecta más del 40% de la circunferencia del fuste.
MEDIA	ZUVIRIA	4694	S/V	Ejemplar semiseco y con rama quebrada.
MEDIA	ZUVIRIA	5793 LD	S/V	Ejemplar seco, con cavidades altas desde la base.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado FEBRERO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 61 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.25 12:20:32 -03'00'