



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 26.778.616/COMUNA7/23

Buenos Aires, 13 de julio de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N° 4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del Decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-26765619-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: ACHAVAL 720, BOYACÁ AV. 550, BOYACÁ AV. 890, ESTRADA 176, PAEZ 3117, RIESTRA AV. 2171, RIVADAVIA AV. 6240, VIEL1010, ZELARRAYÁN 1606.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZELARRAYAN

Nº 1606

ESPECIE BOTÁNICA

Foxins sp.

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

8

DAP (cm)

35

ORIENTACIÓN DELA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal media alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

2.5

grandes

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/Fisuradas

Codominancias

Secas/Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

- Ejemplar con pulicón basal longitudinal re se retoz. Se le paga en estos muy avanzados.
- Pared remanente no es suficiente.
- Riesgo elevado (p)
- Se solicita extracción del nacimiento a la brevedad
- Acera en crecimiento estable

PRIORIDAD: 1

Datos del Inspector:

Jucán Pacoia

Nombre y Apellido

Firma

35672232

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

Fuegoar

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Viel

Nº

1010

ESPECIE BOTÁNICA

Mauracea (Paraiso)

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

12

Menor a 45°

DAP (cm)

25

Hacia la calle

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

X

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Fuegoar vital que posee cavidad media de
aguas tóxicas.

Arbol de gran porte que causa pendiendo sobre un
muro.

Posee agrietamiento longitudinal que va sobre la
base de la base y suspenso de los años primarios.

Se recomienda su extracción para evitar más daños

animales o personas.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Rodríguez Víctor E.
Nombre y Apellido

Fuerza Civil

Firma

37956339
DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: CHOR Gobios

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

29/5/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Ruta Davia

Nº

6240

ESPECIE BOTÁNICA

Tico

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN SI / NO

ALTURA APROX. (m)

7

DAP (cm)

29Mayor a 45° Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Ejemplar con fuste quebrado, rama de corte incorrecta.Presenta una inclinación hacia la calleSe recomienda su extracción debido a su presente estado

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

IUSA ALONSO

Nombre y Apellido

Firma

35361967

DNI

PERMIT, INC 45		CONSEJO DE LA CÉDULA AUTONÓMICA DE BOLIVIA APES INSTITUTO DE ESTADÍSTICA NACIONAL Y ASISTENCIA CEDULAR BOLIVIA - SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL CONTRACTISTA DE ASOCIACIÓN MUNDIAL										
		11/05/2023										
CALLE		REFL.	REF.	A.V.	DESPACHO	IMP.	ACT.	TIPO DE PODA			COMENTARIOS	
AV. FRANCIA	2191	MOR4	50	12	X						ENBERG 3-14-2 4 ARBOL VITELLO ENCLINADO AL NORTE 4 45° CON ORIGEN HAWA CALLE CON ALTO TRÁNSITO. ESCASA TI-1 CES DE SOSTEN (HAN JDO PODADA) SE SUG-3-5-50 EXTRAMUNICIPAL PARA PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BOSQUES Y LAS PERSONAS	
<i>PERMIT, INC 45</i>												



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:	<i>Lugar: Gracia</i>	FECHA DE RELEVAMIENTO:	<i>30/5/23</i>
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<i>Past</i>	Nº	<i>312</i>
ESPECIE BOTÁNICA	<i>XX</i>		
ÁRBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	<input type="checkbox"/>	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	<i>65</i>	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
RAIZ	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes		Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Levanta vereda: m ²		
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
HOJAS	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	PROFUNDA <input type="checkbox"/>
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones: <i>Se realiza la extracción del ejemplar, el cual se ubica en la vereda.</i>			
PRIORIDAD:			
Datos del Inspector:			
JUAN ALVARO	<i>[Signature]</i>		35361965
Nombre y Apellido	Firma	DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: **EMERGENCIA** ARME: _____
INSPECCIÓN N°: _____
FECHA DE RELEVAMIENTO: **11/05/2023**

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **ESTANADA** N° **176**

ESPECIE BOTÁNICA **SAUCE**

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45°
ALTURA APROX. (m) **9** Menor a 45°

DAP (cm) **48** ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
RAIZ	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	grandes	X	Espesor de pared remanente (cm)		
	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m ²				
	Quebradas/ Fisuradas	X	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

SE OBSERVABA EJEMPUL CON RAMA DE GRAN DORTE QUISQUERA EL MISMO PRESENTA PODRÍCION AVANZADA CON CALIDAD MUYA EN LA PARTE CENTRAL DEL FUSTE, SONANDO HUECO EN SU INTERIOR. ADÉMIS SE OBSERVAN DISTINTAS RAJADURAS EN FUSTE Y RAMAS, Y FRUCTIFICACIONES FUNGICAS EN LA BASE DEL ÁRBOL.
SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN PARA PREVENIR LA INFESTACIÓN DE PERSONAS Y BIENES.

EMERGENCIA

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

NICOLAS ALTMAYER

Nombre y Apellido

Nicolas Altmayer

Firma

27.215.272

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
AVISO: <i>Bosque Bosque</i>			INSPECCIÓN N°		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>24/5/23</i>		
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE <i>Boyaca</i>			N° <i>090</i>		
ESPECIE BOTÁNICA					
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX. (m) <i>7</i>		INCLINACIÓN: <i>Sí</i> NO		Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm) <i>26</i>		ORIENTACIÓN DE LA		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
				Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces		
Observaciones: <i>Se señala la extracción de un ejemplar inclinado con riesgo de colapso inminente</i>					
PRIORIDAD:					
Datos del Inspector:					
Nombre y Apellido <i>Juan Acosta</i>		Firma <i>[Signature]</i>		DNI <i>35361365</i>	
Impreso en la Imprenta del GCBA					



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

31/5/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BOYACA'

N°

550

ESPECIE BOTÁNICA

Handroanthus sp.

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

DAP (cm)

12

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/Fisuradas

Codominancias

Secas/Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

- Ejemplar es aparente buen estado fitosanitario.
- Ejemplar excesivamente inclinado, fuste frágil se mueve al empujarlo.
- base seca.
- Riesgo de caída hacia la colgada.
- Se sugiere extraer el nr.12 con el objeto de evitar accidentes.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

JUAN POLON

Nombre y Apellido

Firma

35672232

DNI



DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: BMEK GSNASFECHA DE RELEVAMIENTO: 8/5/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE A CHAVAL N° 725ESPECIE BOTÁNICA A GUAYABOÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°
ALTURA APROX. (m) 5 Menor a 45° DAP (cm) 18 ORIENTACIÓN DELA Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADOFUSTE DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
Cavidades CODOMINANCIAS
basal media alta CHORREADOS pequeñas grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes Espesor de pared remanente (cm) RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m² RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias
Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones
Bajas Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares Defoliación total / parcial
Con signos de insectos Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

El ejemplar fue intervenido en emergencia, debido a que fue descubierto y se encuentra con riego de colapso.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Su nombre

Nombre y Apellido

Firma35361965

DNI

Impreso en la Imprenta del GCA

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe técnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.13 15:32:34 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 28.237.194/COMUNA7/23

Buenos Aires, 26 de julio de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N° 4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT N° 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-28209818-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BILBAO, FRANCISCO 1550/48, LA PORTEÑA 74, LAFUENTE 288, SAN PEDRITO AV. 981, ZUVIRIA 425/7.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

500362267/22

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/8/22

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BALBASTRO

N° 1502

ESPECIE BOTANICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²6 m²

Codominancias

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Con mal ángulo de inserción

Secas/ Secas en las puntas

Tocones

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Que invaden espacio aéreo

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPEFRICIAL
PROFUNDA

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Se observa ficus muy extenso y ramificado, justo en la esquina y al lado de entrada de auto - No se puede cumplir mas la plantera al realizar poda profunda de raíces por espacio disponible y distancia segura al fuste. Hoy otro fresno descopado y rebrotado sin problemas - Se recomienda reemplazar x arbol + pequeño según plan maestro - Ver red levantada x raíces. Rehacer 6 m² y contorno de plantera -

Datos del Inspector/Verificador

Pons

Firma

Nombre y Apellido

1809178

FM ó DNI







PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 505526258/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Bv. Brasil

Nº 2437/39.

ESPECIE BOTÁNICA

Aurz. Negundo

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

DAP (cm)

34

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal media alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

3

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa ejemplar completamente deformado. Presenta curvatura a lo largo de todo el fuste, pudorcas secas en todo a la altura de la inclinación de las ramas primarias y descortezamiento generalizado a lo largo del fuste.
Se recomienda si retracce y remueve por riesgo de tilo.

PRIORIDAD: Negra

Datos del Inspector:

Rodríguez Vázquez

Nombre y Apellido

Firma

31951339

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: _____
ARME: _____

FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/06/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE ECHEANDIA N° 3042/50

ESPECIE BOTANICA

Melia azedarach (PARAÍSO)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

SI

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

64

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	SI		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		<i>Cavidades</i>		
		basal	media	
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Levanta vereda: m2		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		SUPERFICIAL PROFUNDA
		Defoliación total <input type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

Observaciones:

Ejemplar desvitalizado, con ramas secas y tocones, descortezamiento y cavidades en su fuste.

Se observa una cavidad en la región basal del fuste, con madera

desmenuzable y avanzado estado de pudrición.

Por los defectos mencionados y el progresivo decaimiento del estado del ejemplar

se solicita su EXTRACCIÓN.

Prioridad: MODERADO

Datos del Inspector/Verificador

Daniela Insaurrealde

33824337

Nombre y Apellido


Firma

FM ó DNI



ECHEANDIA 3050

para Extracción



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
AVISO: 500458489/23			INSPECCIÓN N°	21/6/23	
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	FRAY LUIS Beltrán			N.º	14
ESPECIE BOTÁNICA	TREJO de elefante / HERBACEA				
ÁRBOL SECO				ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX. (m)	1.50	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	1.00		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACIÓN DE LA					
Hacia la calle <input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
FUSTE	<i>Cavidades</i>			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
Observaciones: PLANTA ESTÁ INDEBIDAMENTE OCUPADA con HERBACAS se solicita extracción y plantar CRESPO					
PRIORIDAD:					
Datos del Inspector:					
Pons		JL		14809428	
Nombre y Apellido		Firma		DNI	
Impreso en la Imprenta del GCABA					






PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/07/2023
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CONFIRMA	N°	3465
ESPECIE BOTÁNICA	PIMASO		
ÁRBOL SECO	ÁRBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	12	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	78	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas	X	X
grandes	X		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²		
	Quebradas/Fisuradas	Codominiencias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
	Secas/Secas en las puntas		
Con cavidades/Tumores o Cancros	X		
Bajas			
Excesivas/Cruzadas			
RAMAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL	PROFUNDA
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
F: Corte de raíces			
Observaciones:			
<p>ARBOL CON CAVIDAD BASAL GRANDE, CAVIDADES PROFUNDAS EN FUSTE Y NUMEROSAS CAVIDADES Y PODRIDUEDAS EN LA BASE DE LAS RAMAS PRINCIPALES. TOMA LA ESTABILIDAD DE LA COPA JE ENCUENTRO COMPROMETIDA. SE SOLICITA SU EXTRACCION PARA PREVENIR DAÑOS A PROPIEDAD Y VIBRAS. EXTRACCION, PODA Y MEDIAS.</p>			
PRIORIDAD:			
Datos del Inspector:			
Nombre y Apellido		Firma	27215272
Nombre y Apellido			DNI









PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio.
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

22/6/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE MANCO CAPAC N.º 1584 Fte

ESPECIE BOTÁNICA ALBA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN SI NO

ALTURA APROX. (m)

7

Mayor a 45°

Menor a 45° X

DAP (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda X

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	CODOMINANCIAS	CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta					
	pequeñas								
	grandes								

RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			

HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Cabeza/raíz que en la parte media del eje tiene un desparasitado irreversible que puede provocar el medio de mismo. Solo se la extracción.

Si muy que resalta de nuevo 4 plantas que sea de 1,2 x 1.
Sup vereda - 12m².

PRIORIDAD: P - Modis / SRA

Datos del Inspector:

G. ACUÑA

32575057

Nombre y Apellido

Firma

DNI





G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 14-7-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PUYACAHUA

Nº 454 LA

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus sp. (FRESNO)

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APPROX. (m)

6

DAP (cm)

29

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

5%

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

alta

CHORREADOS

grandes

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1,7

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

X

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR DESVITALIZADO, CON CAVIDAD LONGITUDINAL Y APERTURA QUE DIVIDE EN 2

EL FUSTE.

PRESENTA HADERA HÚMEDA Y DESHIDRATADA, CON PODRIDÓN AVANZADA.

DECAYMIENTO PROGRESIVO DEL EJEMPLAR SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA RECIBIR NUEVO EJEMPLAR.

PRIORIDAD: ALTA

Datos del Inspector:

DANIELA INSAUERALDE

Nombre y Apellido

33824337

DNI







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/11/23AVISO: OFICIO

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE QUINNONº 386 LAESPECIE BOTÁNICA FRESNOÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° Menor a 45° ALTURA APROX. (m) 7DAP (cm) 15

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal media alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Solo corte extracción de nódulos secos.PRIORIDAD: 2

Datos del Inspector:

Gianinone G

Nombre y Apellido

TG

Firma

37515087

DNI





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: S00434187/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/05/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

Santander

N°

2534

CALLE

Fresno

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

41

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal

media

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se observa ejemplar debilitado, inclinado hacia la propiedad, con pudrición basal grande (a través de un

orificio se puede apreciar el ahuecamiento casi total de la base del árbol), con descortezamiento en fuste

y ramas, y en la copa se observan ramas secas, con cavidades y pudriciones.

Se solicita la extracción del ejemplar para preservar la integridad de personas y bienes. Prioridad Alta.

Luego de la extracción, hacer plantera de 1,2 x 1,2m y vereda 33m2, superficie afectada 45%, prioridad 5.2.

Datos del Inspector/Verificador

Nicolás Altimari

27215272

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500566489/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/07/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Felipe Valenzuela N° 2550.

ESPECIE BOTÁNICA Acer Negundo.

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
ALTURA APROX. (m)	12	Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	32	Hacia la calle <input type="checkbox"/>
ORIENTACIÓN DE LA		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
		basal	media	alta				
		pequeñas						
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m²							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	<input checked="" type="checkbox"/>		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación <input checked="" type="checkbox"/> total / parcial						

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa ejemplar con cortes de gran calibre sobre una de sus codominancias que fue realizada por negligencia debido al ejercicio de la misma. Se observan daños causados por insectos xilófagos a lo largo del fuste. En la copa se ven al menos 2 tocones de ramas que ahora se usan de nuevo portazos.

Presencia constante en la inserción de sus ramas primarias.

Se recomienda su extracción para evitar riesgos tanto a bienes como a personas.

PRIORIDAD: Media

Datos del Inspector:

Rodríguez Leandro

Nombre y Apellido

Firma

37956339

DNI







PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:
ARME

500 536770/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/7/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE 200; RRA

Nº 3202 (3204) 460

ESPECIE BOTÁNICA FRESNO / FRENO

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m) 9/9

DAP (cm) 25/20

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS Cavidades CODOMINANCIAS basal media alta CHORREADOS pequeñas grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas Codominancias Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones Bajas Que invaden espacio aéreo Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal Síntomas de enfermedades Con manchas foliares Defoliación total / parcial Con signos de insectos Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Corresponde 3202 y "LD"

Solvento extracción de ejemplar seco
 Descorcezado: respaldo apoyado en los eje.
 En la misma plantena lucía "LD" Años
 con un solo eje que donde se inserta la unica
 rama principal presenta pudrición avanzada.
 Solcito extracción de los dos p. ejes.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

G. CANOVA

Nombre y Apellido

fjt

Firma

32575054

DNI







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME TÉCNICO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.26 10:22:18 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 28.239.453/COMUNA7/23

Buenos Aires, 26 de julio de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N° 4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT N° 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-28155697-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BALBASTRO 1502, BALBASTRO 2437/39, ECHEANDIA 3050/42, FRAY LUIS BELTRAN 17, LAFERRERE, GREGORIO de 3465, MANCO CAPAC 1594 FTE, PUMACAHUA 454 LA, QUIRNO 386 LA, SANTANDER 2534, VALLESE, FELIPE 2550, ZUVIRIA 3202 LD y ZUVIRIA 3204.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

500362267/22

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/8/22

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BALBASTRO

N° 1502

ESPECIE BOTANICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidades

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

basal media alta

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²6 m²

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Tocones

Secas/ Secas en las puntas

Que invaden espacio aéreo

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

SUPEFRICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Se observa ficus muy extenso y ramificado, justo en la esquina y al lado de entrada de auto - No se puede cumplir mas la plantera al realizar poda profunda de raíces por espacio disponible y distancia segura al fuste. Hoy otro fresno descopado y rebrotado sin problemas - Se recomienda reemplazar x arbol + pequeño según plan maestro - Vierendel levantada x raíces. Rehacer 6 m² y contorno de plantera -

Datos del Inspector/Verificador

Pons

Firma

Nombre y Apellido

1809178

FM ó DNI







PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500526258/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Bv. Brasil

Nº 2437/39.

ESPECIE BOTÁNICA

Aurz. Negundo

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

DAP (cm)

34

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	<input checked="" type="checkbox"/> 3		
		basal	media	alta				
	pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>				
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>						
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
	Levanta vereda: m ²							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades					
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial					
	Con signos de insectos							

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa ejemplar completamente deformado. Presenta curvatura a lo largo de todo el fuste, pudorcas secas en todo a la altura de la inclinación de las ramas primarias y descortezamiento generalizado a lo largo del fuste.
 Se recomienda si retracce y remueve por riesgo de tala.

PRIORIDAD: Negra

Datos del Inspector:

Rodríguez Vázquez

Nombre y Apellido

Firma

31951339

DNI







G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: _____
ARME: _____

FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/06/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE ECHEANDIA N° 3042/50

ESPECIE BOTANICA

Melia azedarach (PARAÍSO)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

SI

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

64

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	SI		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		<i>Cavidades</i>		
		basal	media	
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Levanta vereda: m2		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
		<input type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		SUPERFICIAL PROFUNDA
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces **Observaciones:**

Ejemplar desvitalizado, con ramas secas y tocones, descortezamiento y cavidades en su fuste.

Se observa una cavidad en la región basal del fuste, con madera

desmenuzable y avanzado estado de pudrición.

Por los defectos mencionados y el progresivo decaimiento del estado del ejemplar

se solicita su EXTRACCIÓN.

Prioridad: MODERADO

Datos del Inspector/Verificador

Daniela Insaurrealde

33824337

Nombre y Apellido


Firma

FM ó DNI



ECHEANDIA 3050

para Extracción



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
			INSPECCIÓN N°		
G.C.B.A.	AVISO: 500458489/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	21/6/23	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	FRAY LUIS Beltrán		N.º	14	
ESPECIE BOTÁNICA	CREJO de elefante / HERBACEA				
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX. (m)	1.50	INCLINACIÓN: SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°		
DAP (cm)	1.00	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO					
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Levanta vereda: m ²				
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector: <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA					
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
Observaciones: PLAN TERRA INDEBIDAMENTE OCUPADA CON HERBACAS se solicita extraccion y plantar CRESPO					
PRIORIDAD:					
Datos del Inspector:					
Nombre y Apellido		Firma		DNI	
14809428					
Impreso en la Imprenta del GCABA					






PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/07/2023
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CONFIRMA	N°	3465
ESPECIE BOTÁNICA	PIMASO		
ÁRBOL SECO	ÁRBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	12	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	78	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas	X	X
grandes	X		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²		
	Quebradas/Fisuradas	Codominiencias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
	Secas/Secas en las puntas		
Con cavidades/Tumores o Cancros	X		
Bajas			
Excesivas/Cruzadas			
RAMAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL	PROFUNDA
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
F: Corte de raíces			
Observaciones:			
ESTADO CON CAVIDAD BASAL GRANDE, CAVIDADES PROFUNDAS EN FUSTE Y NUMEROSAS CAVIDADES Y PODRIDUEDAS EN LA BASE DE LAS RAMAS PRINCIPALES. TOMA LA ESTABILIDAD DE LA COPA JE ENCUENTRO COMPROMETIDA. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN PARA PREVENIR DAÑOS A PROPIEDAD Y VIBRAS. EXTRACCIÓN, PODA Y MEDIAS.			
PRIORIDAD:			
Datos del Inspector:			
Nombre y Apellido		Firma	27215272
Nombre y Apellido			DNI









PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio.
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

22/6/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE MANCO CAPAC N.º 1584 Fte

ESPECIE BOTÁNICA ALBA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN SI NO

ALTURA APROX. (m)

7

Mayor a 45°

Menor a 45° X

DAP (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda X

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	CODOMINANCIAS	CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	alta					
	pequeñas								
	grandes								

RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²	

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			

HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Cabeza/raíz que en la parte media del eje tiene un desparasitado irreversible que puede provocar el medio de mismo. Solo se la extracción.

Si muy que resalta de nuevo 4 plantas que sea de 1,2 x 1.
Sup vereda - 12m².

PRIORIDAD: P - Modis / SRA

Datos del Inspector:

G. ACUÑA

Nombre y Apellido

Firma

32575057

DNI





G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: OFICIO
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 14-7-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE PUHACAHUA N° 454 LA

ESPECIE BOTÁNICA Fraxinus sp. (FRESNO)

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APPROX. (m)	6	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	29	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	Hacia la calle <input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO			DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Sí		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	Cavidades			CODOMINANCIAS			x
	basal	media	alta	CHORREADOS			
RAIZ	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			1,7
RAMAS	grandes	x		Espesor de pared remanente (cm)			
HOJAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
	Levanta vereda: m ²						
	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	x			Tocones		
EXTRACCIONES	Bajas				Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas						
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
TRATAMIENTO SANITARIO	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial					
	Con signos de insectos						

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ESPECIMEN DESVITALIZADO, CON CAVIDAD LONGITUDINAL Y APERTURA QUE DIVIDE EN 2 EL FUSTE.

PRESENTA HADERA HÚMEDA Y DESHORNIZABLE, CON PODRIDÓN AVANZADA.

DECAYMIENTO PROGRESIVO DEL ESPECIMEN SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA RECIBIR NUEVO ESPECIMEN.

PRIORIDAD: ALTA

Datos del Inspector:

DANIELA INSAUERALDE

Nombre y Apellido

33824337

DNI







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/11/23AVISO: OFICIO

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE QUINNONº 386 LAESPECIE BOTÁNICA FRESNOÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° Menor a 45° ALTURA APROX. (m) 7DAP (cm) 15

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal media alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Solo corte extracción de nódulos secos.PRIORIDAD: 2

Datos del Inspector:

Gianinone G

Nombre y Apellido

Firma

37515087

DNI





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: S00434187/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/05/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Santander

N° 2534

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

41

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
		grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
		Levanta vereda: m2		

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias
			<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
			<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones
			<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
			<input type="checkbox"/>	

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total <input type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Se observa ejemplar debilitado, inclinado hacia la propiedad, con pudrición basal grande (a través de un

orificio se puede apreciar el ahuecamiento casi total de la base del árbol), con descortezamiento en fuste

y ramas, y en la copa se observan ramas secas, con cavidades y pudriciones.

Se solicita la extracción del ejemplar para preservar la integridad de personas y bienes. Prioridad Alta.

Luego de la extracción, hacer plantera de 1,2 x 1,2m y vereda 33m2, superficie afectada 45%, prioridad 5.2.

Datos del Inspector/Verificador

Nicolás Altimari

27215272

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500566489/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/07/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Frigua Valverde

Nº 2550.

ESPECIE BOTÁNICA

Acero Negundo

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

12

Menor a 45°

DAP (cm)

32

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa ejemplar con contorno de gran calibre sobre una de sus codominancias que fue realizada por su propia fuerza debido al enraizamiento de la misma. Se observan daños causados por insectos xilófagos a lo largo del fuste. En la copa se ven al menos 2 tocones de ramas que quedan secas de manera parcial.

Possiblemente causados en la inserción de sus ramas primarias.

Se recomienda su extracción para evitar daños sobre bienes y personas.

PRIORIDAD: Media

Datos del Inspector:

Rodríguez Leandro

Nombre y Apellido

37981339

DNI







PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:
ARME

500 536770/23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/7/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE 200; RRA

Nº 3202 (3204) 460

ESPECIE BOTÁNICA FRESNO / FRENO

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m) 9/9

DAP (cm) 25/20

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS Cavidades CODOMINANCIAS basal media alta CHORREADOS pequeñas grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas Codominancias Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones Bajas Que invaden espacio aéreo Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal Síntomas de enfermedades Con manchas foliares Defoliación total / parcial Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Corresponde 3202 y "LD"

Solvento extracción de ejemplar seco
 Descorcezado: respaldo apoyado en los eje.
 En la misma plantena lucía "LD" Años
 con un solo eje que donde se inserta la unica
 rama principal presenta pudrición avanzada.
 Solcito extracción de los dos p. ejes.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

G. CANOVA

Nombre y Apellido

fjt

Firma

32575054

DNI







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME TÉCNICO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.26 10:22:18 -03'00'