



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado JULIO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0195 a 0211 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 24958669-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 2686, Albariño 2717, Albariño 3023 LA, Albariño 3445, Cosquín 5207, Cristóbal M. Hicken 2869, Hudson 4527, Larraya 3734 LD1, Larraya 3841, Larraya 4105 LA1, Murguiondo 3443 LA, Av. Eva Perón 6518, Av. Eva Perón 6648, Av. Riestra 6079, Av. Rivera Indarte 3312, Zuviría 5973, Zuviría 5975 LD, Zuviría 5986**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 2686, Albariño 2717, Albariño 3023 LA, Albariño 3445, Cosquín 5207, Cristóbal M. Hicken 2869, Hudson 4527, Larraya 3734 LD1, Larraya 3841, Larraya 4105 LA1, Murguiondo 3443 LA, Av. Eva Perón 6518, Av. Eva Perón 6648, Av. Riestra 6079, Av. Rivera Indarte 3312, Zuviría 5973, Zuviría 5975 LD, Zuviría 5986**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.


Artículo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.06.30 12:53:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.06.30 12:54:03 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
AVISO: OPCIO				FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/6/2023		
ARBOLE						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE: ALBAÑIL O		Nº 2636				
ESPECIE BOTANICA		Liquidambar				
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°		
DAP (cm)		Menor a 45°				
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle						
<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda						
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades				CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS		
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes			Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ Exuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda:		Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
Bajas			Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extinción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA						
Detalles del inspector/Verificador						
<u>spinazzola</u>		<u>J. J. Muo</u>		<u>17605640</u>		
Nombre y Apellido		Firma		FM o DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/6/2023	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	ALBARICO	Nº	2717
ESPECIE BOTANICA	NN LIMONERO		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	20	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
		pequeñas	grandes
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Ancho de vereda: Código de vereda:	
		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades	
		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
ARBOL SECO SUS VEREDAS			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: SPINARZOLO		Firma: 	
		N° DNI: 17608640	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES INSPección N°					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/6/23		
ARME:					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL:			Nº 3023 LA		
CALLE:	ALBERDI				
ESPECIE BOTÁNICA:	FRESNO				
ÁRBOL SECO:	<input type="checkbox"/>		ÁRBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACIÓN:	SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCUNACI	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DEBCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
RAÍZ	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes	X		Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Expiesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levantó vereda: m2	Ancho de vereda: 7,43			Código de vereda: HA
HOJAS	Quiebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
Con cavidades/ Tumores o Cánceros					
Bajas.					
Excesivas/ Cruzadas					
Que invaden espacio aéreo					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p>piso con cavidades en el frente, que invaden espacialmente</p> <p>SIN VEREDA NI PLANTERA</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido	Hector Hernández		Firma	333n603	
FM ó DNI					



AVISO:			GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BONAVENTURA	FECHA DE INSPECCION:	INSPECCION N°
ARME	OFICIO			6 / 16 / 23	
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	ALBARIZO			N°	3445
ESPECIE BOTANICA		DORNARDO			
ARBOLE SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4		INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	35				Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (crp)		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: 4.40	Codigo de vereda: 6476	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<i>SIN VEREDA NI PLANTERA</i>					
<i>CON MANCHAS (PURULOSA RADICAL)</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
<i>Barrios Hernández</i>		<i>IP</i>		<i>3134641</i>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.	INSPECCION N°		
AVISO:	S00508682/23		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	COSQUIN		N° S207
ESPECIE BOTANICA	SoFOZO		
ARBOL SECO			
ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO
	Cavidades		DESCOPADO Y BROTADO
	pequeñas	basal	media
RAIZ	Expuesta		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Levanta vereda: m ²		CODOMINANCIAS
			CHORREADOS
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Secas/ Secas en las puntas		Espesor de pared remanente (cm)
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
HOJAS	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<input checked="" type="radio"/> Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
EXTRACCION Prioridad ALTA			
Veredo 36 m ²			
PLANTERA 1,6 x 1,6 = 6,4 ~ L			
Datos del Inspector/Verificador			
Spinazzola		Firma	
Nombre y Apellido		17605640	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO:	oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 23 / 5 / 23	
ARIME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Hicken	Nº	2869
ESPECIE BOTANICA	Ailanthus.		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
	basal media alta	CHORREADOS	
pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	13	Ancho de vereda: 1,6 m	Código de vereda: 164
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas	Codominancias	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción	
	Bajas Excesivas/ Cruzadas	Tacones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defollación total / parcial	
	Con signos de insectos		
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
Árbol de porte demasiado grande para la vereda en que se encuentra. No hay espacio para expandir plantera y dejar el paso de 90cm. Se encuentra levantando todo el ancho de la vereda. Extracción con reparación de vereda. Son 13 m ² de vereda a reparar.			
Datos del Inspector/Verificador			
EZEQUIEL VILLAFRÁNEZ Nombre y Apellido	Firma		36905200 FM ó DNI




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:	GLBA		
ARME	INSPECCION N°		
UBICACION DEL ARBOL	FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/6/23		
CALLE	Hudson N° 4527		
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	38	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input checked="" type="checkbox"/>
		Cavidades	CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
	pequeñas	basal	alta
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>
RAIZ	Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda: <input type="checkbox"/>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias <input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones <input checked="" type="checkbox"/>
	Bajas		Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA/ ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Árbol semíseco, con descortezamiento en +40% del diámetro del fuste, fructificaciones fungicas y raíces expuestas por su corteza anteriormente en una altura elevada			
Datos del Inspector/Verificador			
EUGENIO VILLENA		Firma: Eugenio Villela	
Nombre y Apellido		FM ó DNI: 36905900	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
INSPeCCIÓN N°			
Aviso:	OPCION		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL:			
CALLE:	Laroya	Nº:	3734 LDI
ESPECIE BOTANICA:	Almendra		
ARBOL SECO:		ARBOL SEMISECO:	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m):	9	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	<input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm):	50	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACIóN Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
RAIZ	basal	media	CHORREADOS
	pequeñas	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	grandes		Espesor de pared remanente (cm)
	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
HOJAS	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	Código de vereda:
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
<p>Ejemplar de pudrición avanzada; se observan múltiples conoscales.</p> <p>Riesgo inminente de colapso -</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Gallardo, Martin	Firma
		gallardo Martin	
			33485822
			FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	16/6/23	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	LARRAYA		N°	3891	
ESPECIE BOTANICA	PARAISO				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	30	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION! Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
	pequeñas				CHORREADOS
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
					Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: 669			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción.			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
DESCOPADO EN LINEAL 2023 por poligono					
rombos quebrados					
Vereda 28 m ²					
2 Plateros de 1,8x1,6 = 13,6 m ²					
Prioridad ACTA					
Datos del Inspector/Verificador					
spina22ch		Firma		17605640	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
Aviso:	oficio				
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Murquiondo	Nº 3443 LA			
ESPECIE BOTANICA	Tilo				
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		Cavidades			
	pequeñas grandes	basal media alta	CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas	Codominancias Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Arbol seco, con evidencia de marchitez					
Prioridad media					
Datos del Inspector/Verificador					
FERNAN VILLAFANE		Leyva Ulfat		36905702	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO: OFWU		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/5/23			
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Eva Perón	Nº	6518		
ESPECIE BOTANICA	Pandanus				
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8	INCUNACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	46	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
				Ancho de vereda:	Código de vereda:
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			Codominancias	
				Con mal ángulo de inserción	
				Tocones	
		Que invaden espacio aéreo			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p>Genuflexo seco, presentar descortezamiento de extensión de su corte se soliate extracion</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma			
Gallachio, Mariano		Gallachio, Mariano			
		FM ó DNI			
		33485821			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	OPINION		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/5/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Eva Perón (frente a edificio) 36 horno Perón			Nº	6648
ESPECIE BOTANICA	Acacia Viscosa				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO: Mayor a 45°			<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	40	Menor a 45°			<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
Bajas				Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
geografía sea. Presente actividad de insectos					
Se realiza extracción —					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Cecilia Marín		Gallardo M.		33485827	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	500445789 23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/05/23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Ruestro			Nº	60-79
ESPECIE BOTANICA	Paloisso				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO			Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	65	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>			Codominancias
		<input checked="" type="checkbox"/>			Con mal ángulo de inserción
		<input checked="" type="checkbox"/>			Tocones
					Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
				SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>
				PROFUNDA	<input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Se solicito extracción de ejemplares, por presentar cavidades en lo baso y ramificaciones excesivas que invaden en el fuste, con desequili- brio muerto</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI	
Cintia Cobos				20004105	



 G.C.B.A. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	INSPECCION N°
500534342/23	
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO:
28/6/23	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	N°
Rivero Indarte	
ESPECIE BOTANICA	3312
PARASISO	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
7	
DAP (cm)	Menor a 45°
70	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCORTEZAMIENTO	
FUSTE	
RAMAS	
HOJAS	
RAIZ	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar Interferencias / Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Prioridad alta Extracción sin vereda	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido	
Firma	
FM ó DNI	






 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:	Oficio		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Zuviria	Nº 5975 LD	
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum		
ARBOL SECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACI覩 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominicias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<i>ejemplar con movimiento, ondeje compuesto se solicita extinción</i>			
<i>J. Gallardo</i>			
Datos del Inspector/Verificador		FM ó DNI	
Nombre y Apellido		33405822	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Zuvilúo	Nº	S 986.
ESPECIE BOTANICA	Liquistro		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCUNACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTAZO	
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas		CHORREADOS
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
HOJAS	De coloración anormal	Sintomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos	<input type="checkbox"/>	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>Se solub extrección de ejemplar con cja. coidad o lo largo del fuste presento importante inclinacion hacia largo de veredo y movimiento Extrección Prudidad Alto</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
		FM & DNI	



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO JULIO 2023				
URGENCIA	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	ALBARIÑO	2686	S/V	
MEDIA	ALBARIÑO	2717	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	ALBARIÑO	3023 LA	S/V	Ejemplar semiseco.
ALTA	ALBARIÑO	3445	S/V	Ejemplar semiseco.
ALTA	COSQUIN	5207	36m (64PG)	Plantera 1,6x1,6m (6,4ml).
MEDIA	HICKEN	2869	13m (64PG)	Plantera 0,80x1,2m (4ml).
ALTA	HUDSON	4527	S/V	Ejemplar semiseco.
ALTA	LARRAYA	3734 LD1	S/V	
ALTA	LARRAYA	3841	29m (64PG)	Ejemplar semiseco. 2 planteras de 1,8x1,6m (6,8ml) c/u.
ALTA	LARRAYA	4105 LA1	S/V	
MEDIA	MURGUIONDO	3443 LA	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	PERON, EVA AV.	6518	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	PERON, EVA AV.	6648	S/V	Ejemplar seco. Frente a edificio 36 Barrio Perales.
MEDIA	RIESTRA AV.	6079	S/V	
ALTA	RIVERA INDARTE	3312	S/V	
MEDIA	ZUVIRIA	5973	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	ZUVIRIA	5975 LD	S/V	
ALTA	ZUVIRIA	5986	S/V	Ejemplar semiseco.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado JULIO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.06.30 12:48:04 -03'00'