



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“1983-2023. 40 Años de Democracia”

### RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 22.816.222/COMUNA7/23

Buenos Aires, 13 de junio de 2023

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N° 4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

#### CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. “A” de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I ( IF-2023-22802919-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;



## **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

*“1983-2023. 40 Años de Democracia”*

---

Por ello,

### **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1054, ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 292, BROWN, FRANK 1777, LAFUENTE AV. 1420, MARTI, JOSE 1648, MARTI, JOSE 391, MARTI, JOSE 45, RECUERO, CASIMIRO, TTE. CNEL. 2410, SAN PEDRITO AV. 934, SARAZA 2038, SARAZA 593, ZUVIRIA 780.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. **Bouzas**



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° \_\_\_\_\_

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo    Eliminar interferencias    Reducir sombra    resistencia al viento    mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación    Limpieza    Aclareo    Refaldado    Reducción de copa    Terciado    Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante    F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
<b>Observaciones:</b>					
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>					
					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° \_\_\_\_\_

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo    Eliminar interferencias    Reducir sombra    resistencia al viento    mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación    Limpieza    Aclareo    Refaldado    Reducción de copa    Terciado    Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante    F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
<b>Observaciones:</b>					
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**

G.C.B.A.

AVISO: **500 412572/23**

ARME **\_\_\_\_\_**

INSPECCIÓN N° **16/5/23**

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **PONATO ALVAREZ** N° **290**

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO **\_\_\_\_\_** ÁRBOL SEMISECO **\_\_\_\_\_**

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) **\_\_\_\_\_** INCLINACIÓN: SI / NO **\_\_\_\_\_** Mayor a 45° **\_\_\_\_\_**  
DAP (cm) **\_\_\_\_\_** Menor a 45° **\_\_\_\_\_**

ORIENTACIÓN DE LA **\_\_\_\_\_** Hacia la calle **\_\_\_\_\_**  
Hacia la propiedad **\_\_\_\_\_** Hacia el largo de la vereda **\_\_\_\_\_**

COPA DESBALANCEADA **\_\_\_\_\_** DESCOPADO **\_\_\_\_\_** DESCOPADO Y BROTADO **\_\_\_\_\_**

FUSTE **\_\_\_\_\_** DESCORTEZAMIENTO **\_\_\_\_\_** Cavidades **\_\_\_\_\_**

basal	media	alta
pequeñas		
grandes		

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS **\_\_\_\_\_**  
CODOMINANCIAS **\_\_\_\_\_**  
CHORREADOS **\_\_\_\_\_**

RAIZ **\_\_\_\_\_** Cantidad longitudinal en el fuste (m) **\_\_\_\_\_**  
Expuesta **\_\_\_\_\_** Espesor de pared remanente (cm) **\_\_\_\_\_**  
Levanta vereda: m<sup>2</sup> **\_\_\_\_\_** Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO **\_\_\_\_\_**

RAMAS **\_\_\_\_\_** Quebradas/ Fisuradas **\_\_\_\_\_** Codominancias **\_\_\_\_\_**  
Secas/ Secas en las puntas **\_\_\_\_\_** Con mal ángulo de inserción **\_\_\_\_\_**  
Con cavidades/ Tumores o Cancros **\_\_\_\_\_** Tocones **\_\_\_\_\_**  
Bajas **\_\_\_\_\_** Que invaden espacio aéreo **\_\_\_\_\_**

HOJAS **\_\_\_\_\_** Excesivas/ Cruzadas **\_\_\_\_\_**

De coloración anormal **\_\_\_\_\_** Síntomas de enfermedades **\_\_\_\_\_**  
Con manchas foliares **\_\_\_\_\_** Defoliación total / parcial **\_\_\_\_\_**  
Con signos de insectos **\_\_\_\_\_**

**Recomendaciones del Inspector:**

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética **SUPERFICIAL** **\_\_\_\_\_** **PROFUNDA** **\_\_\_\_\_**  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo **D: Tratamiento sanitario** **E: Trasplante** **F: Corte de raíces**  
C: Extracción **\_\_\_\_\_**

Observaciones:

**PLANTERA ABIERTA 1.50 X 1.20**  
**NO APTA - CONTIENE CRPA**

PRIORIDAD: **\_\_\_\_\_**

Datos del Inspector:

**Pons**

Nombre y Apellido **\_\_\_\_\_** Firma **\_\_\_\_\_** DNI **14809428**

Impreso en la Imprenta del GCABA

GCBA		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO: <b>EMERGENCIA</b>		INSPECCION N°			
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <b>5/6/23</b>			
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE <b>DONATO ALVAREZ</b>		N° <b>1050/1054/1060</b>			
ESPECIE BOTÁNICA					
ARBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX. (m) <b>13</b>		INCLINACIÓN: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) <b>41</b>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
				Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
				Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
	grandes				CHORREADOS
RAIZ		Expuesta <input checked="" type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Levanta vereda: m <sup>2</sup> <b>NO</b>	<b>DANOS EN INTERIOR DE VIVIENDA</b>		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
Bajas				Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
		Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL		PROFUNDA <input checked="" type="checkbox"/>	
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refalizado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/>		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
Observaciones:					
<p>ARBOL VITAL/ REITERADOS RECLAMOS X RAICES en el interior que causaron daños severos</p> <p>CORTA RAICES profundAS y superficiales. En vivienda</p> <p>Se solicita extracción para reducir riesgos y daños a propiedad y personas (en dirección 1050/1054 de Donato ALVAREZ) en JEDAD: EMERGENCIA</p> <p>Se deja puesto cartel de no estacionar.</p>					
PRIORIDAD:					
Datos del Inspector:					
Pons		Firma		14809428	
Nombre y Apellido		Firma		DNI	



G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500400264 / 23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE FRANK BROWN

N° 1747

ESPECIE BOTÁNICA XX

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

Sí

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: Sí / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m) 4

Menor a 45°

DAP (cm) 50

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

Sí

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Sí	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			X				
			Cavidades							
			basal	media	alta					
	pequeñas	X				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		1		
	grandes		X	X		Espesor de pared remanente (cm)				
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí / NO							
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>									
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias						
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones						
	Bajas			Que invaden espacio aéreo						
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas									
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades							
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial							

## Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

SE OBSERVA EXEMPLAR DESV. TALIZADO, SEMISECO.

PRESENTA DESCORTEZAMIENTO EN FUSTE, CON CAVIDADES Y PODRIDIÓN AVANZADA.

AL EXERCIER PRESIÓN SOBRE SU FUSTE SE MUEVE (DÉBIL ANCLAJE).

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN, POR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DECLINACIÓN DE SU ESTADO FÍSICO.

DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA UN NUEVO EXEMPLAR.

- REPARAR LA VEREDA POR RAÍCES : - SUP. APROX: M2: 18 m<sup>2</sup>

- PLANTERA 1,2 m x 1,2 m

PRIORIDAD: MODERADO

Datos del Inspector:

DANIELA INSAURRALDE

Nombre y Apellido

33824337

DNI



## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 50040544 123

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE JOSE MARTI

N° 45

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (n.v. Paraíso)

ÁRBOL SECO

-

ÁRBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

11

Menor a 45°

DAP (cm)

72

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

X

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	SÍ			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS			
		Cavidades						
		basal	media	alta				
	pequeñas	X			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
	grandes			X	Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo				
						X		
						X		
						X		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades					
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial					
	Con signos de insectos							

## Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

EJEMPLAR CON DESCORTEZAMIENTO EN FUSTE, MADERA HÚMEDA Y DESHENUZABLE

PRESENTA CAVIDADES GRANDES EN PARTE ALTA DEL FUSTE, CON PUDRICIÓN AVANZADA.

EN REGIÓN BASAL SE OBSERVA CAVIDAD CON PUDRICIÓN.

PRESENCIA DE TELARAÑAS EN FUSTE.

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR POR SU ALTO RIESGO DE FALLA.

DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA PLANTACIÓN. ANCHO DE VEREDA 2,6 m., SIN

LIMITACIONES.

PRIORIDAD: MODERADA

Datos del Inspector:

DANIELA INSAURRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

500462753/23

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/6/23

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

JOSE MARTI

N° 391

ESPECIE BOTÁNICA

PIATANO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

16

DAP (cm)

80

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

basal media alta

grandes

X

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

Ejemplar con pudrición avanzada en la base del fuste / micos. Se observa fractificación. Tronco de "puedido" resquebrajado por tal motivo y les extra. s. forma nodosa y son recomienda que se planten ya que su sombra es de frente a un campo tipo vereda 14 m<sup>2</sup>

## PRIORIDAD:

## Datos del Inspector:

Giacomo G

H

Nombre y Apellido

32515057

DNI



G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

JOSE MARTI

Nº

1648

ESPECIE BOTÁNICA

NO DETERMINADA

ÁRBOL SECO



ÁRBOL SEMISECO



## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

10

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°



Menor a 45°



DAP (cm)

21

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		Cavidades						
	basal	media	alta					
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)				
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X			Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	X			Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones			
	Bajas				Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas							
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares				Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos							

## Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

SE OBSERVA EL ARBOL SECO / MUY SECO, DEFOLIADO, PRESENTANDO DESCORTEZAMIENTO Y ACERIEZAMIENTO TAN SOLO EN EL BOSQUE COMO EN EL FUSTE.

SE SOLICITA SU EXTRACCION - PROXIMA MESA

## PRIORIDAD:

## Datos del Inspector:

MIGUEL ALMOS

Nombre y Apellido

Firma

27718.272

DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

## INSPECCIÓN N°

AVISO: 500383209 / 23

FECHA DE RELEVAMIENTO: 8-5-2023

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE SAN PEDRITO

N° 934

ESPECIE BOTÁNICA

Jacaranda mimosifolia

ÁRBOL SECO

SÍ

ÁRBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

4

DAP (cm)

13

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	SÍ			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		Cavidades			
		basal	media	alta	
		pequeñas			
		grandes			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
		Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		x
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				

## Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN Y DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA UN NUEVO EJEMPLAR.

PLANTERA: 0,8m x 0,8m. ANCHO DE VEREDA: 2,9m (SIN LIMITACIÓN AÉREA)

ESPECIE RECOMENDADA SEGÚN PLAN MAESTRO: Liquidambar styraciflua

PRIORIDAD: BAJO

Datos del Inspector:

DANIELA INSURRALDE

33824334

Nombre y Apellido

Firma

DNI



## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: OFICIOFECHA DE RELEVAMIENTO: 2-JUN-23

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SARAZAN° 593 LA

ESPECIE BOTÁNICA

ALAMO

ÁRBOL SECO

 ÁRBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

 Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

15

DAP (cm)

39

ORIENTACIÓN DE LA

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

 DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

 DESCORTEZAMIENTO Cavidades basal media alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

 Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

## Recomendaciones del Inspector:

 SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción  D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL CON CAVIDAD DE 60 x 35 cm x 16 prof.

FUSTE CON FISURA VERTICAL DE 4 mts alto -

Rana de 12 cm seca sobre CODOMINANCIA -

Se solicita extracción

PRIORIDAD 1

RIESGO ELEVADO

## PRIORIDAD:

## Datos del Inspector:

PonsJ. Pons

Nombre y Apellido

14809428

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 1500931907723

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/5/22

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE 22 VVIRIA N° 780-

ESPECIE BOTÁNICA PARÁISO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°   
Menor a 45° 

ALTURA APROX. (m) 7 DAP (cm) 80

ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle   
Hacia la propiedad   
Hacia el largo de la vereda 

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO DESCOPADO

DESCORTEZAMIENTO FUSTE Cavidades FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS

pequeñas basal media alta Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta  Levanta vereda: m<sup>2</sup> 18m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas CODOMINANCIAS Con mal ángulo de inserción TOCONES Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades DEFOLIACIÓN total / parcial

Con manchas foliares Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL  PROFUNDA   
 A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética  
 B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo  
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ÁRBOL DESCOPADO --  
 VEREDA LEVANTADA Y ROTADA  
 REHACER VEREDA LUEGO DE EXTRACCIÓN  
 CON PLANTERA 1.20 x 1.20 SUSTAL 28m<sup>2</sup> APRES.  
 PLANTAR JACARANDA  
 PRIORIDAD 5:1

## PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

Mesa

Firma

14809428

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** INFORME TECNICO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.06.13 11:15:52 -03'00'