



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado MARZO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0061 a 0079 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-10406493-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5180 LA, Av. Argentina 5900 LA1 (boulevard), José P. T. Batlle y Ordóñez 5866, José P. T. Batlle y Ordóñez 6712, Av. Cnel. Esteban Bonorino 3569, Juan P. Calou 5286, Cañada de Gómez 5060, Cóndor 2327, Cóndor 2526/28, Itaquí 2594, Larrazábal 3384, Miralla 2616 LA, J. I. Rucci 3257, J. I. Rucci 3673 LD, J. I. Rucci 3916 EXACTA, Av. Soldado de la Frontera 5299 LD1, Zelarrayán 4948 LA, Zelarrayán 5868, Zelarrayán 6283, Zelarrayán 6368**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Aquino 5180 LA, Av. Argentina 5900 LA1 (boulevard), José P. T. Batlle y Ordóñez 5866, José P. T. Batlle y Ordóñez 6712, Av. Cnel. Esteban Bonorino 3569, Juan P. Calou 5286, Cañada de Gómez 5060, Cóndor 2327, Cóndor 2526/28, Itaquí 2594, Larrazábal 3384, Miralla 2616 LA, J. I. Rucci 3257, J. I. Rucci 3673 LD, J. I. Rucci 3916 EXACTA, Av. Soldado de la Frontera 5299 LD1, Zelarrayán 4948 LA, Zelarrayán 5868, Zelarrayán 6283, Zelarrayán 6368**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°. Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°. Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 6-2-23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	AQUINO		N° S180 LA		
ESPECIE BOTANICA	PARAISO				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	60		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
RAIZ	pequeñas			CHORREADOS	
	grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	4,40	4,40		10,00 m ²
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros					
Bajas					
Excesivas/ Cruzadas					
Síntomas de enfermedades					
Defollación total / parcial					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones: PL ALTA. FCO Y DESCORTEZADA SIN VEREDA NI PLANTERA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
GASTON HERRERA		MD		35321623	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPRECCION N°						
AVISO:	5000 68 396 / 23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/2/2023			
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE	Av. Argentina (boulevard)			N° 5900 (LA1)		
ESPECIE BOTANICA	N.N					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>				
DAP (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>				
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción				
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones				
	Bajas	Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial				
Con signos de insectos						
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA						
Se solicita la extracción del ejemplar por encontrarse seco, sobre boulevard.						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI		
				27592814		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: Oficio			INSPECCION N°		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 4/11/17.07.3		
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE Bztle y Ordóñez			N° 5866		
ESPECIE BOTANICA Ligustrum					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 4			INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 24			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS		
FUSTE Cavidades basal media alta			Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ Expuesta Levanta vereda: m²			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			Síntomas de enfermedades Defoliación Total/ parcial		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción. D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
Árbol seco, grueso irreversible Presenta daños severamente en los lados y pedazos de la madera Prioridad media.					
Datos del Inspector/Verificador					
ELENA VILLAFRANCA		Firma		36905700	
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO:	OFICIO	INSPECCION N°		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/11/2023		
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Bottle y Ordóñez	N°	6712	
ESPECIE BOTANICA	Liquidambar			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SÍ / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	65	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		COODINANCIAS	
	pequeñas	basal	media	CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SÍ / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajitas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL				
Se solicitó extracción de ejemplar seco Sin veredo.				
Extracción Brindisidad media.				
Datos del Inspector/Verificador				
Lauta Cobres Nombre y Apellido		 Firma		
		Z0004195 FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/11/23	
AIIME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Bonanno	N°:	3569
ESPECIE BOTANICA	Fresno		
ARBO SECO		ARBO SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APIOX (m)	8	INCLINACION:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	36	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes		X	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	—	Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: HA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	Tocones
	Bajas	X	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
F: Corte de raíces			SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
Prioridad media			
Cancro medio. Cavidad en la base de las ramas principales. Regresión de copa.			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Firma	
Nombre y Apellido		FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO			INSPeCCION N°		
50082490/23			13/02/23		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACION DEL ARBOL			Nº 5286		
CALLE Calou					
ESPECIE BOTANICA Poroiso					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 6			INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 20			Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/>		
			Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>		
			Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO		
FUSTE DESCORTEZAMIENTO			DESCOPADO Y BROTADO		
			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
			CODOMINANCIAS		
			CHORREADOS		
RAIZ Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Levanta vereda: m²			Espesor de pared remanente (cm)		
			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
			Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS Quebradas/ Fisuradas			Codominancias		
Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL Arbol. Seco					
Se solicita extracción Briondoct. Nudis					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido			Firma		
Cintia Ceballos			26004195		
			FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 I.G.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500057303	23	FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/1/2013
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Calle de Gorriti		Nº 5060
ESPECIE BOTANICA	Uapustro		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCUNACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS
	pequeñas	basal	media
RAIZ	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm)
Levanta vereda: m ²		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones
HOJAS	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Árbol semiseco con descortezamiento y fructificaciones fungicas. Se observan caídas y descortezamiento también en sus rama principales. Si respuesta de vereda. Prioridad media.			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>EXCELENTIA VILLANUEVA</u> Nombre y Apellido		<u>C. Villanueva</u> Firma	<u>36905700</u> FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:		Oficio			
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE		COPA DE PARAJE		N° 2327	
ESPECIE BOTANICA		PARAISO			
ARBOL SECO		<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		6		INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)		70		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta (Levanta vereda: m²)	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
		Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
		Ancho de vereda: 447 Código de vereda: 6406			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>					
<p>SIN VEREDA NI OBTURADAS</p> <p>PARAJE SECO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
GASTON MECOM		M		31321667	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES						
INSPECCIÓN N°						
AVISO:	500069536/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/12/23			
ARME:						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE:	Condor		n° 2526-28			
ESPECIE BOTÁNICA	Praiaia					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTIMETRÍA	7		INCLINACIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)	60		DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	Cavidades		CODOMINANCIAS			
	basal	media	alta	CHORREADOS		
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes			Espesor de pared remanente (cm)			
RAÍZ	Exuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
	Levanta vereda: m ²		Ancho del vereda: 4.70 Código de Vereda: VA			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros		Tocones			
Bajas			Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>						
sin VÉRTIGO ni PLANTERO						
árbol seco						
Datos del inspector/Verificador						
GABRIEL HERNANDEZ		MP		31321623		
Nombre y Apellido		Firma		FM o DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	SIN RECLAMOS		FECHA DE RELEVAMIENTO:	28/11/22	
ARME			N°	2594	
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	ITAQUÍ				
ESPECIE BOTANICA	CEPA				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)			INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	70		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
PA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Levanta vereda: m ²		AV: 440		
	Quebradas/ Fisuradas		Codomiancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
HOJAS	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:					
PR BAJA SIN VEREDA ni PLANTERA					
Datos del Inspector/Verificador					
BARTON NEMANIA		Firma		35321623	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO: OF. CIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/1/73			
ARME:					
UBICACION DEL ARBOL		N° 3384			
CALLE Lallazobol					
ESPECIE BOTANICA Crespon					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 4		INCLINACION: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 23		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
<p><u>Se solicita extracción de ejemplar seco</u></p> <p><u>sin veredo</u></p>					
<p><u>Extracción con Bravida Tuedio</u></p>					
Datos del Inspector/Verificador		 Laura Cobos			
Nombre y Apellido		Firma			
		FM 6 DNI			
		2004195			



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES				
NRO:	500053 19923					
ARME:						
UBICACIÓN DEL ARBOL:		INSPECCIÓN N°				
CALLE: Miralle		FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/1/23				
		(Av Anio 2624)				
		Nº 2616 LA				
ESPECIE BOTÁNICA		XX				
ARBOLESCO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:		ARBOLESCO SEMISECO				
ALTURA APROX (m)		6	INCLINACIÓN: SI / NO			
DAP (cm)		15	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)		15	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>				
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>				
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
	pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ		[Espesor de pared remanente (cm)]				
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda:		Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codomiancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo				
Excesivas/ Cruzadas		Síntomas de enfermedades				
HOJAS	De coloración anormal		Defoliación (total) parcial			
	Con manchas foliares		Síntomas de enfermedades			
	Con signos de insectos		Defoliación (total) parcial			
Recomendaciones del inspector:						
<p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética</p> <p>B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo</p> <p>C: Extracción</p> <p>D: Tratamiento sanitario</p> <p>E: Trasplante</p> <p>F: Corte de raíces</p> <p>SUPERFICIAL</p> <p>PROFUNDA</p>						
Observaciones:						
<p>Mediante imprecisiones manuales se observa ejemplar seco, fuste q descortezamiento copa totalmente desfoliada. Proceso incontrolable</p> <p>P. Bsp</p> <p>Galliatto, Mario Galliato</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		FM o DNI		
Galliatto, Mario		Galliatto		33485827		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
 G.C.B.A.		INSPECCION N° _____	
AVISO: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>31/3/2023</u>	
ARME: _____		UBICACION DEL ARBOL	
CALLE: <u>MURGIONDO</u>		N° <u>3734</u>	
ESPECIE BOTANICA: <u>LIGOSTRUM LUCIDUM.</u>			
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) <u>3</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) <u>15</u>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	<u>Cavidades</u> basal media alta		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesos de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ² <u>22</u>	Ancho de vereda: <u>2.80</u> Código de vereda: <u>664</u>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas Excesivas/ Cruzadas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<u>REALIZAR 2 PUNTERAS EN EL M. S. M. WGDN</u> <u>DONDE ESTÁN DE 1,20 x 1,20 CM = 9,60 ML.</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: <u>M. N. C. CHEQUES</u>		Firma: <u>M. N. C. CHEQUES</u>	
		FM ó DNI: <u>23.377.223</u>	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO: Oficio		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/1/123	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Rucci		N° 3257
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>
	Cavidades		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
	basal	media	CHORREADOS <input type="checkbox"/>
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>	
grandes		Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>	Código de vereda: 64 PG
RAMAS	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4,4	
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias <input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones <input type="checkbox"/>
Bajas		Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<input checked="" type="checkbox"/> C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
<p>Ejemplar con movimiento</p> <p>Próximidad media</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Rucci	39744499 FM ó DNI
Nombre y Apellido		Firma	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOL					
AVISO: OFICIO		INSPeCCIÓN N° 217123			
ARME:	UBICACIÓN DEL ARBOL:		FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACIÓN DEL ARBOL:	CALLE: AV. VUCI		Nº 3673 LD		
ESPECIE BOTÁNICA:	LIBUSTRO		ARBOL SEMSSECO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m): 3	DAP (cm): 15		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
Menor a 45° <input type="checkbox"/>					
ORIENTACION DE LA INCLINACION:					
Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			DESCOPADO	
	Cavidades			DESCOPADO Y BROTADO	
	pequeñas	basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes				CODOMINIAS	
RAIZ	Exuesta			CHORREADOS	
Levanta vereda: m ²			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Espesor de pared remanente (cm)	
	Secas/ Secas en las puntas			Provoca fesuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros			Ancho de vereda: 2,70 Código de vereda: L64	
Bajas			Codominias		
Excesivas/ Cruzadas			Con mal ángulo de inserción		
HOJAS	De coloración anormal			Tocones	
	Con manchas foliares			Que invaden espacio aéreo	
	Con signos de insectos			Síntomas de enfermedades	
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones: PE ALTA (ARBOL SECO)					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
18 m ² 6496					
2 PLANTAS DE 1,2 x 1,2 (4,8 m ² x 2 = 9,6 m ²)					
Datos del Inspector/Verificador					
LAROS HERNANDEZ					
Nombre y Apellido					
Firma					
35321623					
FM ó DNI					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
 G.C.B.A.		AVISO: OFICIO	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/11/23	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE Rucci		N° 3916 Ex	
ESPECIE BOTANICA Liquidambar			
<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SECO		<input type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 2		INCLINACION: SI / NO NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) 15		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesos de pared remanente (cm)	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Ancho de vereda: 2,4 Código de vereda: CH PG	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido F. Rossi		Firma 	
		FM ó DNI 32841155	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°



AVISO:

aficio

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

11/12/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Soldados de la Frontera

N° S299 LD1

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO




PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°



Menor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal

CODOMINANCIAS

media

CHORREADOS

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Código de vereda:

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas
Con cavidades/ Tumores o Cancros
Bajas
Excesivas/ Cruzadas

Cavidades

Codominancias

basal

Con mal ángulo de inserción

media

Tocones

alta

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal
Con manchas foliares
Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcialSUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Arbol seco, proceso irreversible

Sin reparación de vereda

Prioridad media.


Datos del Inspector/Verificador

Eugenio Villafañe
Nombre y Apellido


Firma

36905700
FM 6 DNI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/12/22			
ARME							
UBICACIÓN DEL ARBOL							
CALLE zelarrayán				N° 4948 LAI			
ESPECIE BOTANICA Fremo							
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
ALTURA APROX (m) 9		INCLINACION: SI <input checked="" type="radio"/> NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 28		Menor a 45° <input type="checkbox"/>					
		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
				Hacia la propiedad			
				Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
FUSTE	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
	grandes				CHORREADOS		
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2			
	Levanta vereda: m ² 3	HA 4,4		Espesor de pared remanente (cm)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Secas/ Secas en las puntas						
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codomiancias			
	Bajas			Con mal ángulo de inserción			
	Excesivas/ Cruzadas			Tocones			
				Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial					
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA							
Observaciones:							
<p>Prontidad baja</p> <p>Ejemplar deteriorado por malas podas, ramos principales con mala inserción. Fuste con cavidad longitudinal en contacto con el suelo</p> <p>Cerrar plautera por luminaria</p>							
Datos del Inspector/Verificador							
F. BOSSA				Firma		378144499	
Nombre y Apellido						FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
 G.C.B.A.			INSPECCION N° _____			
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>15/12/22</u>			
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE	<u>Zelarrayán</u>			N°	<u>5868</u>	
ESPECIE BOTANICA	<u>Ligustrum</u>					
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	<u>3</u>	INCLINACION: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°			
DAP (cm)	<u>10</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	Cavidades basal media alta			CODOMINANCIAS		
	pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: <u>2,4</u>			Código de vereda: <u>G64</u>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones				
HOJAS	Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo				
	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades				
Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial					
Con signos de insectos						
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>						
Observaciones:						
<u>Phoradad baja</u> <u>Ampliar plantera: 1,2 x 1,2 (4,8 m²)</u>						
Datos del Inspector/Verificador						
<u>F. Rossi</u> Nombre y Apellido		 Firma		<u>37844499</u> . FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPRECCION N°

AVISO:

OFICIO

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Zelarrayan

FECHA DE RELEVAMIENTO:

15/12/22

N°

6283

ESPECIE BOTANICA

Lignum

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

2

DAP (cm)

30

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

Levanta vereda: m²

Ancho de vereda: 24

Código de vereda: 64 P6

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Prioridad baja

Datos del Inspector/Verificador


F. Rosn

Nombre y Apellido

Firma

27/12/2022

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	5000 12422/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	30/11/23	
ARME:			INSPECCION N°		
UBICACION DEL ARBOL:			FECHA DE RELEVAMIENTO:	30/11/23	
CALLE:	ZELARRAÑAN		N°:	6368	
ESPECIE BOTANICA:	LA FICUS 40 x 7 // LD NM 15 x 2		ARBOLESECO		
ARBOLESECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)			INCLINACION: SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)			ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
LA (FICUS) CORTE DE RAIZ SVP . PLANTERA 1,6 x 1,6 / 6,4 m ²					
LD NM SECO PARA EXTRACCION PR MEDIA.					
LINEA PLANTERA DE LA EXTRACCION (LUMINARIA CERRADA)					
VEREDA TOTAL 26 m ² 64PB					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
GARCIAN HERNANDEZ		MP		3132663	



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO MARZO 2023		
URGENCIA	CALLE	CHAPA
ALTA	AQUINO	5180 LA
MEDIA	ARGENTINA AV.	5900 LA1 (boulevard)
MEDIA	BATLLE Y ORDOÑEZ	5866
MEDIA	BATLLE Y ORDOÑEZ	6712
MEDIA	BONORINO, CNEL. E.	3569
MEDIA	CALOU	5286
MEDIA	CAÑADA DE GOMEZ	5060
ALTA	CONDOR	2327
ALTA	CONDOR	2526-28
BAJA	ITAQUI	2594
MEDIA	LARRAZABAL	3384
BAJA	MIRALLA	2616 LA (2624)
MEDIA	RUCCI	3257
ALTA	RUCCI	3673 LD
BAJA	RUCCI	3916 E
MEDIA	SOLDADO DE LA FRONTERA	5299 LD1
BAJA	ZELARRAYAN	4948 LA
BAJA	ZELARRAYAN	5868
BAJA	ZELARRAYAN	6283
MEDIA	ZELARRAYAN	6368

Sub Gerencia Operativa de Control Comunal y Obras
 Gerencia Operativa Gestión Comunal
 Comuna 8

Alba María Formoso
 Resp. Arbolado – Raíces, Extracciones, Plantaciones
 Gestión Urbanística



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado MARZO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 14:00:25 -03'00'