



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-10421757-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 13 de Marzo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-10383257-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- PEPIRI 244.- Acta 5432
- PEPIRI 248.- Acta 5433
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5 +3.- Acta 5434
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5 +4.- Acta 5435
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5 +1.- Acta 5436
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5 +5.- Acta 5437
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5 +6.- Acta 5438
- ARCAMENDIA 743.- Acta 5439
- RICO 751 ESCUELA NORMAL 5+2.- Acta 5440
- PEPIRI 746.- Acta 5441

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.03.13 14:45:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 14:45:41 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp

Altura aproximada (m)

4

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

60

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL		TOCÓN	x
CEPA			
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecten al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición de ramas superiores
Grietas		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries extensas
Decaimiento generalizado			Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5440	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+2	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
p.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

Grado de daño	Muy bajo		
	Bajo		
	Medio		
	Alto		X
Presencia de las personas y/o bienes.			X
			X
Artículo 14, la Autoridad de Aplicación			
			X
constituyendo un obstáculo.			
Cumplir con los requerimientos de			
o correspondiente.			
Profunda sin poda aérea			
Profunda con poda aérea			
Superficial y profunda con poda aérea			
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado			
Mantenimiento de un servicio público.			
Achicar plantera			
En los finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros			
Muy alta			X

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:59:58 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:59:59 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

PEPIRI

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Paraiso. MELIA AZ

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

50

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

Podredumbre

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable			POSIBIL IMPA
		Probable			
		Posible	X		
		Inminente			
	CONSECUENCIAS	Insignificante			
		Menor			
		Significativa	X		
		Severa			
	ENCUADRE NORMATIVO				
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.				
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.				
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,				
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso				
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES				
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR				
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ				
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea				Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea				Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar				
	ENCUADRE NORMATIVO				
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.				
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN				
	Especie a plantar				Reparar, ampliar o
					*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar				
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN				
		Extremo			
		Alto	X		

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
	ARBOL CON MULTIPLES ZONAS DE AHUECAMIENTO, TANTO EN TRONCO COMO PARTES SUPERIORES,. CON PODREDUMBRE. SE EVIDENCIAN CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DEBILITAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN GENERAL.						
							
						Susana Tor	

INSPECCION N°:		5441	
FECHA:	2/14/2023		
N°	746	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
ERDACH			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORIDAD	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 13:01:09 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 13:01:10 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect	
					X		árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
							del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
							superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado					X	Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL
		Posible	X				IMPA
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5432	
FECHA:	2/14/2023		
N°	244	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,


Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:48:51 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:48:52 -03'00'



															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Susana Toroski													
CALLE		PEPIRI													
POSICIÓN OCUPADA		x		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		x		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		Paraiso. MELIA AZERDACH													
						Vigoroso									
Altura aproximada (m)		5		VITALIDAD		Seco									
DAP (cm)		60				Semiseco		X							
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES		Podredumbre										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		X		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa		X					
		Severa							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.							
		Para garantizar la seguridad							
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el							
		estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda							
		Copa desbalanceada							
		Ramas que invaden espacio aéreo							
		Daño de raíces a frentista							
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial con poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							
		Corte de Raices S							
		Reparar, ampliar o achicar plantera							
		*Colocar las dimensiones finales d							
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							
		Por el trazado o mar							
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar							
		Reparar, ampliar o							
		*Colocar las dimensiones							
		lineales							
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto							

	RIESGO	Moderado	X				PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	<u>OBSERVACIONES</u>						
	ARBOL SEMISECO DESCOPADO, CON CAVIDADES EN ZONA SUPERIOR Y AHUECAMIENTO DE ZONA INTERNA DEL TRONCO.. CON RAMAS EPICORMICAS. DECAIMIENTO GENERALIZADO						
							Susana To

INSPECCION N°:		5433	
FECHA:	2/14/2023		
N°	248	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
oski	DNI 22853583		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:51:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:51:48 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp

Altura aproximada (m)

5

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL	x	TOCÓN	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecten al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición de ramas superiores
Grietas		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries extensas
Decaimiento generalizado		x	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente	x				
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	x				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Planeamiento Urbano podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentistas		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea				Corte de Raices Profundas		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea				Corte de Raices Profundas		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raices Profundas		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales de la plantera			
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mantenimiento		
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar				Reparar, ampliar o achicar plantera		
					*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo	x				

[illegible]

INSPECCION N°:		5434	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+3	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
b.			
		Menor a 45°	x
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		x
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, tumores y/o canchales			
Ranuras/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:52:47 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:52:50 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

70

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL	x	TOCÓN	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecten al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición de ramas superiores
Grietas		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries externas
Decaimiento generalizado		x	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5435	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+4	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
d.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:53:58 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:53:59 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

80

Semiseco

x

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

Pudriciones avanzadas

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL	<input checked="" type="checkbox"/>	TOCÓN	<input type="checkbox"/>
CEPA	<input type="checkbox"/>		
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	<input type="checkbox"/>	Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	<input type="checkbox"/>	Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	<input type="checkbox"/>	Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	<input type="checkbox"/>	Descomposición de ramas superiores	
Grietas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pared remanente escasa	<input type="checkbox"/>
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	<input type="checkbox"/>	Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	<input type="checkbox"/>	Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5436	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+1	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
L.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Hendiduras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Deficiencias/deficiencias			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:55:05 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:55:06 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

50

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL	x	TOCÓN	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecten al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición de ramas superiores
Grietas		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries externas
Decaimiento generalizado		x	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

		Improbable						
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable						POSIBIL IMPA
		Posible						
		Inminente	x					
	CONSECUENCIAS	Insignificante						
		Menor						
		Significativa						
		Severa	x					
	ENCUADRE NORMATIVO							
	El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1793 de 2016, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso urbano.							
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentistas		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar							
	ENCUADRE NORMATIVO							
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.							
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o		
						*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar							
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo						

[illegible]

INSPECCION N°:		5437	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+5	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
b.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del tronco			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del fuste			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste con escasas ramas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con pocas ramitas desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste inclinado al mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Fuste con menos del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:56:17 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:56:18 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

RICO 751 ESCUELA NORMAL 5

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENTADA/
INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Celtis australis

Altura aproximada (m)

7

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTACIÓN
INCLINACIÓN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN			
ARBOL	x	TOCÓN	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecten al árbol
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladas del tronco
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externa			
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición de ramas superiores
Grietas		Pared remanente escasa	
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries externas
Decaimiento generalizado		x	Inclinación del árbol
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40%
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5438	
FECHA:	3/13/2023		
N°	.+6	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
S. L.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Abrazadas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste con ramas gruesas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con ramificaciones desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste inclinado mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Fuste con 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:57:27 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:57:27 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EMILIANO A. SCHELL

CALLE

ARCAMENDIA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus sp

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

30

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
ARBOL	x	TOCÓN		CEPA	
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				Defecto/s que afecto árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				Raíces estrangula del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				Árbol muerto en pi	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ext					
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				Descomposición m superiores	
Grietas		Pared remanente escasa			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				Grietas o caries ex	
Decaimiento generalizado			x	Inclinación del árb	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				Daños de más del	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5439	
FECHA:	3/13/2023		
N°	743	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste con ramas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Fuste debilitado desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste inclinado mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Fuste con menos del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10383257- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:58:29 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 12:58:29 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-09606142-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Martes 7 de Marzo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-09589902-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- CHILAVERT 1233.- Acta 5362
- CHILAVERT 1300.- Acta 5363
- CHILAVERT 1518.- Acta 5364
- CHILAVERT 1296.- Acta 5365
- CHILAVERT 1705.- Acta 5366
- CHILAVERT 1784.- Acta 5367
- CHILAVERT 1799.- Acta 5368
- CHILAVERT 1715.- Acta 5369
- Enrique Gustavino 301.- Acta 5370
- CHILAVERT 1791.- Acta 5371

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.03.07 10:46:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:46:44 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO - Melia azedarach

Altura aproximada (m)

20

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

5

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X			Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
	<p>EJEMPLAR JOVEN CON CORTEZA INCLUIDA DIVIDIENDO EL FUSTE EN DOS RAMIFICACIONES PRNCIPALES CON UNIÓN DÉBIL, SIENDO POSIBLE SU FUTURO DESPREDIMIENTO. SE OBSERVAN EN LA BASE DEL MISMO PÉRDIDA DE TEJIDOS AFECTANDO A GRAN PARTE DE LA CIRCUNFERENCIA. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU REPOSICIÓN.</p>						

INSPECCION N°:		5371	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1791	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/aflexión			
Ejemplares > 20 m de altura			
Presencia de plagas y/o enfermedades.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			X
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:13:15 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:13:16 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Belén Alegre

CALLE

Enrique Gustavino

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ibirá Pitá

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

20

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				x	Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición maderosa superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


[illegible]



INSPECCION N°:		5370	
FECHA:	3/3/2023		
N°	301	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	x
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		x
		PLANTACIÓN	
Hojas caídas y/o cruzadas			
Ramas caídas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Deficiencias/deficiencias			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

RIGIDAD	Alta		x
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
<p>or a 45°. Debido a dicha inclinación,</p> <p>o fotográfico que colocaron una abrazadera</p> <p>ecuencias a largo plazo, ya sea por rotura</p> <p>blar de Ibirá pita. Lo cual resulta en un riesgo</p>			
<p>omienda la extracción del ejemplar.</p> <p>r problemas a terceros.</p>			
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:11:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:11:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
<u>UBICACIÓN DE PLANTERA</u>					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación	
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		LAUREL DEL JARDÍN - Nerium oleander			
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	40	VITALIDAD	Seco	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	7		Semiseco	<input type="checkbox"/>	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
<u>TAREA RECOMENDADA</u>					
PODA	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
<u>INTERVENCIÓN DE PODA</u>					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>	Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...	
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>	Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int	
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>	Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>	Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>	Poda de reducción en grandes eje			
<u>ENCUADRE NORMATIVO</u>					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Mantener y conser			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo	X				
		Alto					

	RIESGO	Moderado							PRIOR
		Bajo							
		Sin riesgo							
OBSERVACIONES									
EJEMPLAR INCLINADO Y APOYADO EN LA PROPIEDAD, CON GRIETA LONGITUDINAL EN EL FUSTE. SE RECOMIENDA SU PRONTA EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN.									

INSPECCION N°:		5369	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1715	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	X
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		X
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Preservar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			X
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ttensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			X
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:09:15 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:09:16 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO - Melia azedarach

Altura aproximada (m)

30

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

8

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

[illegible]

INSPECCION N°:		5367	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1784	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:04:21 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:04:22 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO

Altura aproximada (m)

20

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

3

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5368	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1799	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			X
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:06:00 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:06:01 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO - Fraxinus sp

Altura aproximada (m)

40

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

10

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	EJEMPLAR CON GRAN CAVIDAD LONGITUDINAL Y PÉRDIDA DE TEJIDO, SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU POSTERIOR REPOSICIÓN.							

INSPECCION N°:		5366	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1705	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:02:07 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:02:07 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO - Melia azedarach

Altura aproximada (m)

60

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

11

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO



Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afect	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas	X		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Possible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cur estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

RIESGO		Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
<u>OBSERVACIONES</u>							
Ejemplar con cancro en el fuste, cavidades hacia el centro del mismo y pérdida de tejido en la base. Se recomienda extracción y su posterior reposición.							

INSPECCION N°:		5365	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1296	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:00:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:00:53 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO - Fraxinus sp

Altura aproximada (m)

30

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

2,5

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO


Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de la copa superior		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable				
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X			POSIBIL IMPA
		Posible				
		Inminente				
		Insignificante				
	CONSECUENCIAS	Menor	X			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	<u>INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES</u>					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	<u>INTERVENCIÓN PLANTACIÓN</u>					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	<u>APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN</u>					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo		X			
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
							

INSPECCION N°:		5364	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1518	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
ste a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
tensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
y avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:59:45 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:59:45 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO - Melia azedarach

Altura aproximada (m)

70

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

8

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	<u>OBSERVACIONES</u>							
	Ejemplar semiseco							

INSPECCION N°:		5363	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1300	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ttensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:58:42 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:58:43 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO - Ligustrum variegata

Altura aproximada (m)

18

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

5

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado				X	Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5362	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1233	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-09589902- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:57:27 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 09:57:27 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-09605980-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Martes 7 de Marzo de 2023

Referencia: Carátula del expediente EX-2023-08450960- -GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-08450960-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo

de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- ESQUIU 1265 (B).- Acta 5351
- CHUBUT 1397-1FTE.- Acta 5353
- CHUBUT 1333.- Acta 5354
- CHUBUT 1258.- Acta 5355
- PI Y MARGALL 1173+1.- Acta 5356
- BOLIVAR 1810.- Acta 5357
- HERNANDARIAS 920.- Acta 5358
- ANCHORIS 107.- Acta 5359
- SALCEDO 2680.- Acta 5360
- CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 1323 LD.- Acta 5361

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.03.07 10:46:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.07 10:46:13 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

ESQUIU

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

POPULUS SP. (AL)

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

DAP (cm)

20

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

CANCRO BASAL

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Grietas

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Pared remanente escasa

Pared remanente de

Defecto/s que afec
árbolRaíces estrangula
del tronco

Árbol muerto en pi

Descomposición m
superiores

Grietas o caries ex

Inclinación del árb

Daños de más del

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	X	
	Posible		
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor	X	
	Significativa		
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="text"/>	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO

Moderado

X

PRIOF

Bajo

Sin riesgo

OBSERVACIONES

REBROTE SOBRE CORDÓN DE LA VEREDA, LEVANTA A LA MISMA.

INSPECCION N°:			5351
FECHA:			11/1/2023
N°	1265	REF	B
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
AMO)			
INCLINACIÓN	Menor a 45°		
	Mayor a 45°		
	Sin inclinación	X	
IÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
	PLANTACIÓN		
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

X

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes


tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	X
	Alto	
dad de las personas y/o bienes.		X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá		
constituyendo un obstáculo.		X
olir con los requerimientos de		
correspondiente.		
profunda sin poda aérea		
profunda con poda aérea		
uperficial y profunda con poda aérea		
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e		
tenimiento de un servicio público.		
achicar plantera		
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros		
	Muy alta	
	Alta	

PRIDAD	Media	X
	Baja	
	Sin prioridad	



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.02.24 13:05:01 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.02.24 13:05:02 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

CHUBUT

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO-FRAXINUS

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

30

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5353	
FECHA:	1/17/2023		
N°	1397	REF	-1FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
JS SP.			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		X
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ensas desde fuste hacia ramas primarias			
ol mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			X

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:40:02 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:40:02 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

CHUBUT

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN

Altura aproximada (m)

1

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

30

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1869 de 2012, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.						
	<u>INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES</u>						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentistas	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	<u>INTERVENCIÓN PLANTACIÓN</u>						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	<u>APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN</u>						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5354	
FECHA:	1/17/2023		
N°	1333	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
tensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4


El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:42:34 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:42:34 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine													
CALLE		CHUBUT													
POSICIÓN OCUPADA		<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA		<input type="checkbox"/>		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava		<input type="checkbox"/>		Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		FRESNO-FRAXINUS													
						Vigoroso		<input checked="" type="checkbox"/>							
Altura aproximada (m)		15		VITALIDAD		Seco		<input type="checkbox"/>							
DAP (cm)		55				Semiseco		<input type="checkbox"/>							
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES												PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		<input type="checkbox"/>		EXTRACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA		<input type="checkbox"/>													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		<input type="checkbox"/>		Ramas bajas		<input type="checkbox"/>		Ramas exc							
Ramas Codominates		<input type="checkbox"/>		Tocones		<input type="checkbox"/>		Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		<input type="checkbox"/>		Eliminar invasión		<input type="checkbox"/>		Eliminar int							
Formacion/correccion		<input type="checkbox"/>		Compensar inclinación		<input type="checkbox"/>									
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda								Limpieza + 3 tipos de podas							
Limpieza + 2 tipos de podas								Poda de reducción en grandes eje							
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa		X					
		Severa							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.							
		Para garantizar la seguridad							
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el							
		estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda							
		Copa desbalanceada							
		Ramas que invaden espacio aéreo							
		Daño de raíces a frentista							
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial con poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							
		Corte de Raices S							
		Reparar, ampliar o achicar plantera							
		*Colocar las dimensiones finales d							
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							
		Por el trazado o mar							
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar							
		Reparar, ampliar o							
		*Colocar las dimensiones							
		lineales							
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto							

[illegible]

INSPECCION N°:		5355	
FECHA:	1/17/2023		
N°	1258	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
JS SP.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Preservar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			X
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:43:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:43:57 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

PI Y MARGALL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍA

PLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS SP. (FRE

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

DAP (cm)

50

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

SE OBSERVAN CANCROS EN EL FUSTE.

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☒

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de ramas superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☒

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☒

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☒

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible	X	
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa	X	
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la zona.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="text"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="text"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="text"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="text"/>	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="text"/>	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="text"/>	L64

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="text"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="text"/>	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="text"/>	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="text"/>
Alto	<input type="text"/>

RIESGO	Moderado	X	PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		
<u>OBSERVACIONES</u>			
SE OBSERVA CANCRO LONGITUDINAL CON PODREDUMBRE A LO LARGO DEL FUSTE Y HA PRIMARIAS. CANCRO BASAL.-			

5356

5356

17/1/2023

17/1/2023

1173

1173

.+1

ESNO)

11/11/2016

X	

□ □ □ □ □

NO VISIBLES

PLANTACIÓN

10/10/2019

□ □ □ □ □

10/10/2016

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

espesor menor a 2,5 cm

☐

te a más del 40% de la circunferencia del

☒

doras : más del 40% de la circunferencia

☐

e, sin otros defectos importantes

☐

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

☐

uy avanzada del tronco o cavidad/es

☒

Fuste dividido en dos partes

☐

tensas desde fuste hacia ramas primarias

☒

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

40% de raíces en su RCR

☐

	Muy bajo	<input type="text"/>
DAD DE	Bajo	<input type="text"/>
AUTO	Medio	X
	Alto	<input type="text"/>

idad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
onstituyendo un obstáculo.	<input type="text"/>
olir con los requerimientos de correspondiente.	<input type="text"/>

<input type="text"/>
a <input type="text"/>

rofunda sin poda aérea	<input type="text"/>
rofunda con poda aérea	<input type="text"/>
uperficial y profunda con poda aérea	<input type="text"/>
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	


tenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------

achicar plantera	<input type="text"/>
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

Muy alta	<input type="text"/>
Alta	<input type="text"/>

PRIVILEGIO	Media	X
	Baja	
	Sin prioridad	

ESTA EL PUNTO DE INSERCIÓN DE RAMAS



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:45:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:45:54 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

BOLIVAR

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍA

PLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Styphnolobium japonicu

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

DAP (cm)

70

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Descomposición de ramas superiores

Grietas

Pared remanente escasa

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Daños de más del

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	X	
	Posible		
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor	X	
	Significativa		
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1712 de 2014, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	<input type="checkbox"/>	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	<input type="checkbox"/>	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	<input type="text"/>	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	<input type="checkbox"/>	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	<input type="checkbox"/>
Alto	<input type="checkbox"/>

RIESGO	Moderado	X	PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		
<u>OBSERVACIONES</u>			
DESCORTEZAMIENTO DEL 50% DEL FUSTE. TOCÓN REBROTADO, INCLINADO 20° HACIA LA			

INSPECCION N°:			5357
FECHA:			17/1/2023
N°		1810	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
m (SOFORA)			
INCLINACIÓN	Menor a 45°	X	
	Mayor a 45°		
	Sin inclinación		
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle	X	
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
	PLANTACIÓN		
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Ver el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

X

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias


ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

[illegible]

PRIDAD	Media	X
	Baja	
	Sin prioridad	

A CALLE.-



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:47:28 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:47:44 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

HERNANDARIAS

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ligustro-Ligustrum

Altura aproximada (m)

3

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

5

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable				
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X			POSIBIL IMPA
		Possible				
		Inminente				
		Insignificante				
	CONSECUENCIAS	Menor	X			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X				Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Quando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	<u>INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES</u>					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Dañó de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	<u>INTERVENCIÓN PLANTACIÓN</u>					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	<u>APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN</u>					
		Extremo				
		Alto				

[illegible]

INSPECCION N°:		5358	
FECHA:	1/19/2023		
N°	920	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
<i>lucidum</i>			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ttensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:49:14 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:49:15 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

ANCHORIS

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARAISO-MELIA AZE

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

75

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect	
					X		árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
							del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
							superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
					X			
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb	
					X			
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Possible	X				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Quando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Quando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	<u>INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES</u>						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada			
	Ramas que invaden espacio aéreo			Dañó de raíces a frentista			
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P			
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P			
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S			
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d				
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar			
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	<u>INTERVENCIÓN PLANTACIÓN</u>						
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o			
				*Colocar las dimensiones lineales			
	M2 de vereda a reparar						
	<u>APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN</u>						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA INCLINADO CON CAVIDADES EN FUSTE Y PARTE BASAL							
								

INSPECCION N°:		5359	
FECHA:	1/24/2023		
N°	107	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
DARACH			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4


El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:50:33 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:50:34 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine													
CALLE		SALCEDO													
POSICIÓN OCUPADA		<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA		<input type="checkbox"/>		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava		<input type="checkbox"/>		Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		CRESPON-LAGESTROE													
						Vigoroso		<input checked="" type="checkbox"/>							
Altura aproximada (m)		<input type="text" value="3"/>		VITALIDAD		Seco		<input type="text"/>							
DAP (cm)		<input type="text" value="5"/>				Semiseco		<input type="text"/>							
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES												PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		<input type="text"/>		EXTRACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA		<input type="text"/>													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		<input type="text"/>		Ramas bajas		<input type="text"/>		Ramas exc							
Ramas Codominates		<input type="text"/>		Tocones		<input type="text"/>		Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		<input type="text"/>		Eliminar invasión		<input type="text"/>		Eliminar int							
Formacion/correccion		<input type="text"/>		Compensar inclinación		<input type="text"/>									
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda		<input type="text"/>		Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas		<input type="text"/>		Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL			TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable							POSIBIL IMPA
		Posible							
		Inminente							
	CONSECUENCIAS	Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.							Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
		Extremo							
		Alto			X				

[illegible]

INSPECCION N°:		5360	
FECHA:	1/24/2023		
N°	2680	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
MIA INDICA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	X
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		X
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:51:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:51:48 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PARÁISO - Melia azedarach

Altura aproximada (m)

60

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

9

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

[illegible]

INSPECCION N°:		5361	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1323	REF	LD
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-08450960- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:53:17 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.09 11:53:17 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-10422553-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 13 de Marzo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-10358404-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- CHILAVERT, MARTINIANO 1807.- Acta 5372
- PERDRIEL 83.- Acta 5373
- POMAR, GREGORIO 3951 +1.- Acta 5374
- POMAR, GREGORIO 3684.- Acta 5375
- CHICLANA AV. 3013.- Acta 5376
- Av COLONIA 407.- Acta 5378
- Av COLONIA 369.- Acta 5379
- ECHAGUE PEDRO 1386.- Acta 5380
- ECHAGUE PEDRO 1386.- Acta 5381
- RIOJA 2098.- Acta 5382


Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.03.13 14:47:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 14:47:58 -03'00'

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
		 G.C.B.A.					
INSPECTOR:		DENIZ AGUSTINA					
CALLE		LA RIOJA					
POSICIÓN OCUPADA		X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular		X		Ochava			Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		FRAXINUS SP					
Altura aproximada (m)		6		VITALIDAD	Vigoroso		
DAP (cm)		20			Seco	X	
					Semiseco		
							ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES		NC					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA							
PODA				CORTE DE RAÍCES			EXTRACCIÓN
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas				Ramas bajas			Ramas exc
Ramas Codominates				Tocones			Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción							Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo				Eliminar invasión			Eliminar int
Formacion/correccion				Compensar inclinación			
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda							Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas							Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afect		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estrangula		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición m		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries ex		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árb		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor		X					
		Significativa							
		Severa							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.	X						Para garantizar la seguridad
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces que rompen la vereda							Copa desbalanceada
		Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P
		Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S
		Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar							Reparar, ampliar o
									*Colocar las dimensiones lineales
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto							

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						

OBSERVACIONES

ELEMPAR SECO



INSPECCION N°:		5382	
FECHA:	1/13/2023		
N°	2098	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
pp			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NC			
X		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
preferencia/despeje			
emplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e,			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:55:05 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:55:06 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de e	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecte árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estrangulado tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie,	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exter						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición mu	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries exte	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD D
	Probable		
	Posible	X	
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa	X	
	Severa		
ENCUADRE NORMATIVO			
El árbol esté seco.	X		Para garantizar la seguridad
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Fomento del Arbolado Municipal, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.			
Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			
Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía pública.			
Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con las normas de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.			
INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES			
DEFECTOS DEL EJEMPLAR			
Raíces que rompen la vereda			Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista
TIPO DE CORTE DE RAÍZ			
Corte de Raíces Superficial sin poda aérea			Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea			Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raíces Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar			
ENCUADRE NORMATIVO			
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mantenimiento de la vía pública.
Mantener y conservar el arbolado público.			
INTERVENCIÓN PLANTACIÓN			
Especie a plantar			Reparar, ampliar o achicar plantera
			*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar			
APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN			
	Extremo		
	Alto		

	RIESGO	Moderado	X					PRIORI
		Bajo						
		Sin riesgo						
OBSERVACIONES								
EJEMPLAR SECO ENERO 2023								



INSPECCION N°:		5381	
FECHA:	1/5/2023		
N°	1315	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
ÓN DE LA CIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia la vereda	
NC			
X		PLANTACIÓN	
ivas y/o cruzadas			
adas y/o fisuradas			
avidades, tumores y/o cancos			
erencia/despeje			
olares > 20 m de altura			
r el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
a más del 40% de la circunferencia del			
ramas : más del 40% de la circunferencia del			
			X
ramas ramas quebradas/ rotas , tocones			
y avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ramas desde fuste hacia ramas primarias			
mayor a 45 ° con rotura de raíz			
0% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:54:08 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:54:09 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

DENIZ AGUSTINA

CALLE

ECHAGUE PEDRO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENTADA/
INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

LAGERSTROEM

Altura aproximada (m)

2

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

10

Semiseco

ORIENTACIÓN
INCLINACIÓN

ENFERMEDADES

NC

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

CORTE DE RAÍCES

EXTRACCIÓN

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas excesivas

Ramas Codominates

Tocones

Ramas quebradas

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con coque

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar interferencias

Formación/corrección

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejemplares

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conservar

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de e	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecte árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estrangulado tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie,	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exter						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición mu	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries exte	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD D
	Probable		
	Posible	X	
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa	X	
	Severa		
ENCUADRE NORMATIVO			
El árbol esté seco.	X		Para garantizar la seguridad
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Fomento del Arbolado Municipal, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.			
Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			
Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía pública.			
Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con las normas de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.			
INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES			
DEFECTOS DEL EJEMPLAR			
Raíces que rompen la vereda			Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista
TIPO DE CORTE DE RAÍZ			
Corte de Raíces Superficial sin poda aérea			Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea			Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raíces Superficiales
Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar			
ENCUADRE NORMATIVO			
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.			
INTERVENCIÓN PLANTACIÓN			
Especie a plantar			Reparar, ampliar o achicar plantera
			*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar			
APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN			
	Extremo		
	Alto		

INSPECCION N°:		5380	
FECHA:	1/5/2023		
N°	1386	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
IA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
ÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NC			
X		PLANTACIÓN	
ivas y/o cruzadas			
adas y/o fisuradas			
avidades, tumores y/o canchros			
erencia/despeje			
olares > 20 m de altura			
r el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
a más del 40% de la circunferencia del			
ramas : más del 40% de la circunferencia del			
			X
ramas ramas quebradas/ rotas , tocones			
y avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ramas desde fuste hacia ramas primarias			
mayor a 45 ° con rotura de raíz			
0% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:52:57 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:52:58 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

DENIZ AGUSTINA

CALLE

av Colonia

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS SP

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

45

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NC

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

CORTE DE RAÍCES

EXTRACCIÓN

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						

OBSERVACIONES

Ejemplar seco en pie.



INSPECCION N°:		5379	
FECHA:			
N°		369	REF
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
pp			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NC			
X		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Preservar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
doras : más del 40% de la circunferencia			
e			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:49:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:49:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

DENIZ AGUSTINA

CALLE

av Colonia

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

nn

Altura aproximada (m)

0.4

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

30

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NC

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

CORTE DE RAÍCES

EXTRACCIÓN

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL			TOCÓN		CEPA	x
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afect	árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estrangula	del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición m	superiores
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						


	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable	x			POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor	x			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	x			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

[illegible]

INSPECCION N°:		5378	
FECHA:			
N°	407	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NC			
X		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Deficiencias/limpieza			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			x
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:47:35 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:47:35 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

AV CHICLANA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO - Fraxinus sp

Altura aproximada (m)

5

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

10

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afect		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estrangula		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pi		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				X	Descomposición m		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries ex		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árb		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable	X						
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable							POSIBIL
		Posible							IMPA
		Inminente							
		Insignificante	X						
	CONSECUENCIAS	Menor							
		Significativa							
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.							Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el								
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun								
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar								
								Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones	
								lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
	Extremo								
	Alto							X	

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	RECLAMO COMO PUNTUAL POR OBSTRUCCIÓN VISUAL EN LA ESQUINA S00029975/23. EJEMPLARES COMPARTEN PLANTERA, EXTRAER CEPA, CONSERVANDO EL EJEMPLAR DE MAYOR DENDOMETRÍA EVITANDO FUTURAS COMPLICACIONES PARA EL EJEMPLAR Y PARA TERCEROS.							

INSPECCION N°:		5376	
FECHA:	1/20/2023		
N°	3013	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
preferencia/despeje			
emplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:46:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:46:33 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

POMAR, GREGORIO Tte. Cnel.

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

Altura aproximada (m)

40

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

3

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO




Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado				x		Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	<u>OBSERVACIONES</u>							
	<p>EJEMPLAR CON DESCORTEZAMIENTO DESDE LA BASE DEL FUSTE HACIA RAMAS PRIMARIAS. DESCOPADO CON BROTES EPICÓRMICOS. POCO VITAL, SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU INMEDIATA REPOSICIÓN</p>		 <p>Pomar 3684</p>					

INSPECCION N°:		5375	
FECHA:	1/18/2023		
N°	3684	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste sin ramas quebradas/ rotas , tocones			
Cavidad muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Ramas secundarias desde fuste hacia ramas primarias	X		
Ángulo mayor a 45 °	X		
Más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:45:22 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:45:24 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	POMAR, GREGORIO Tte. Cnel.				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>		Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo				
			Vigoroso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altura aproximada (m)	<input type="text" value="30"/>		VITALIDAD	Seco	<input type="text"/>
DAP (cm)	<input type="text" value="8"/>			Semiseco	<input type="text"/>
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	<input type="text" value="CANCRO BASAL"/>				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	<input type="text"/>		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="text"/>				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	<input type="text"/>		Ramas bajas	<input type="text"/>	Ramas exc...
Ramas Codominates	<input type="text"/>		Tocones	<input type="text"/>	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="text"/>				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="text"/>				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	<input type="text"/>		Eliminar invasión	<input type="text"/>	Eliminar int
Formacion/correccion	<input type="text"/>		Compensar inclinación	<input type="text"/>	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="text"/>			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="text"/>			Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="text"/>				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="text"/>				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afect	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	EJEMPLAR SIN PELIGRO DE CAÍDA INMINENTE, SE OBSERVA UNA CAVIDAD BASAL CON GRAN PÉRDIDA DE TEJIDO DE SOSTÉN COMPROMETIENDO LA FUTURA ESTABILIDAD DEL MISMO. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU INMEDIATA REPOSICIÓN.							

INSPECCION N°:		5374	
FECHA:	1/18/2023		
N°	3951	REF	1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ttensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
<i>Maniana.</i>			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:44:05 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:44:06 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

Perdriel

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Paraiso-Melia aze

Altura aproximada (m)

14

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

80

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				X		Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5373	
FECHA:	1/5/2023		
N°	83	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
darach			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:42:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:42:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL				
POSICIÓN OCUPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PLANTERA VACÍA	<input type="checkbox"/>	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
<u>UBICACIÓN DE PLANTERA</u>					
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Ochava	<input type="checkbox"/>	Fuera de alineación	
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		PARÁISO - Melia azedarach			
Altura aproximada (m)	70	VITALIDAD	Vigoroso	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	12		Seco	<input type="checkbox"/>	
			Semiseco	<input checked="" type="checkbox"/>	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
<u>TAREA RECOMENDADA</u>					
PODA	<input type="checkbox"/>	EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA	<input type="checkbox"/>				
<u>INTERVENCIÓN DE PODA</u>					
<u>DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS</u>					
Ramas secas	<input type="checkbox"/>	Ramas bajas	<input type="checkbox"/>	Ramas exc...	
Ramas Codominates	<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>	Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>				
<u>DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS</u>					
Reducir riesgo	<input type="checkbox"/>	Eliminar invasión	<input type="checkbox"/>	Eliminar int	
Formacion/correccion	<input type="checkbox"/>	Compensar inclinación	<input type="checkbox"/>		
<u>TIPOS DE PODA</u>					
Limpieza + 1 tipo de poda	<input type="checkbox"/>	Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas	<input type="checkbox"/>	Poda de reducción en grandes eje			
<u>ENCUADRE NORMATIVO</u>					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	<input type="checkbox"/>	Mantener y conser			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	<input type="checkbox"/>				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de la copa superior		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la corteza		
	Decaimiento generalizado				X	Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X						POSIBIL IMPA
		Posible							
		Inminente							
	CONSECUENCIAS	Insignificante							
		Menor							
		Significativa	X						
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.							Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
		Extremo							
		Alto							

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	Ejemplar semiseco							

INSPECCION N°:		5372	
FECHA:	1/12/2023		
N°	1807	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORIDAD	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-10358404- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:41:45 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.13 11:41:50 -03'00'