



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

01/08/23

AVISO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Galicia

N°

1302

ESPECIE BOTANICA

Abizia julibnssim

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

basal

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

alta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal angulo de insercion

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aereo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloracion anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliacion total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar completamente seco y con
orujadas. se indica su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

José Luis Betsabi

Firma

31260842

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo Galicia N° 1302

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 15:00:03 -03'00'





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto Ejemplar Galicia N° 1302

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 15:01:25 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO: _____

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE Puan

N° 294

FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/3/2023

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

16

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°



DAP (cm)

40

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION



Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES-FUNICAS

DESCORTEZAMIENTO

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

quejas

grandes

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarao/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Árbol seco de mediana porte en calle transitada, para extracción y futura reposición.

Datos del Inspector/Verificador

Mariana Statuto

Mariana Statuto

Nombre y Apellido

Firma

DNI 40.673.968

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo Puan N° 294

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Puán
200 - 300
Comuna 6

40
2

DANI
Y
AGUS

Quilmes





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto Ejemplar Puan° 294

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

16/02/2023

AVISO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE:

Grona

N°

1809

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal angulo de insercion

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aereo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloracion anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliacion total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces


SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar presenta una de sus brazos caído sobre la calle. Se observa deterioro de la raíces y remento en la plancha. Por el estado de las raíces se recomienda la extracción del ejemplar completo.

Datos del Inspector/Verificador

Mora Pérez B.


Firma

Nombre y Apellido

37008494

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo Av. Gaona N°1809

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.30 16:56:02 -03'00'

Gaona 1809 extr fi



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto Ejemplar Av. Gaona N°1809

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.30 16:56:23 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



INSPECCION N°

10/31/2023

AVISO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL:

CALLE:

GOYENA

N° 1053

ESPECIE BOTANICA:

TI PA

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:

ALTURA APROX (m)

5

DAP (cm)

70

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO



DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO



Cavidades

basal

media

alta

Codominias

Con mal angulo de insercion

Tocones

Que invaden espacio aereo

FUSTE

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloracion anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA

DESCORTEZADO

SE

SECO, CON LA EXTRACCION Y REPOSICION

DEL MISMO.

Datos del Inspector/Verificador

AGUSTINA S. NOCEREL

Nombre y Apellido

Firma

39915490

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo - Av. Pedro Goyena 1053

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.10 14:52:13 -03'00'





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto ejemplar - Av. Pedro Goyena 1053

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.10 14:52:02 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
 G.C.B.A.		INSPECCION N° _____			
AVISO:	_____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/11/11		
ARME:	_____				
UBICACION DEL ARBOL:	CALLE: CENTENERA		N°: 419		
ESPECIE BOTANICA:	CENTENERA		ACACIA		VIISCO
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:					
ALTURA APROX (m)	18	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expusa: Levanta vereda: m ²				Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>			Codominancias
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros				Con mal ángulo de insercion
Bajos				Tocones	
Excesivas/ Cruzadas				Que invaden espacio aereo	
HOJAS	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares				Defoliacion total / parcial
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL / PROFUNDA	
Observaciones:					
PED. DO POR 420 EL EXEMPLAR					
SE ENCUENTRA TOTALMENTE SECO SE					
RECOMIENDA SV EXTRACCION					
Datos del Inspector/Verificador					
ANGUSTINA S. NOCERIZ					
Nombre y Apellido					
Firma					
39.9.5.490					
FM o DNI					



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo Centenera N° 418

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.15 14:09:10 -03'00'





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto Ejemplar Centenera N° 418

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.15 14:05:48 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

17/02/2023



G.C.B.A.

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. RIVADAVIA

N° 5173

ESPECIE BOTANICA

ACER

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Rajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal angulo de insercion

Tocones

Que invaden espacio aereo

HOJAS

De coloracion anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Sintomas de enfermedades

Defoliacion total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

O: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA

TOTALMENTE SECO SE RECOMIENDA LA

EXTRACCION Y REEMPLAZO DEL MISMO

Datos del Inspector/Verificador

Alvarez SARA NOCEDEZ

Nombre y Apellido

Firma

39. 915. 490

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: IF DE AGRONOMO AV. RIVADAVIA 5173

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 11:34:09 -03'00'





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FOTO AV. RIVADAVIA 5173

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 11:34:30 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/02/2023

ARME:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE:

Espinosa

N° 664

ESPECIE BOTANICA

Ligustrum lucidum

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media	alta		
		grandes				
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas			Codominancias Con mal angulo de insercion Tacones Que invaden espacio aereo		
HOJAS	De coloracion anormal Con manchas foliares Con signos de insectos			5 sintomas de enfermedades Defoliacion total / parcial		

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra seco, corresponde su extracción y reposición.

Datos del Inspector/Verificador

Mora Pérez B.

Firma

37008494

FM o DNI

Nombre y Apellido



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: IF DE AGRONOMO, ESPINOSA 664

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 11:34:47 -03'00'





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FOTOS ESPINOSA 664

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 11:35:11 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

01/03/23

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE:

Galicia

N°

1290

ESPECIE BOTANICA

Acer Negundo.

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

65

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

12

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal angulo de insercion

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aereo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloracion anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliation total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra completamente seco y con signos de haber sido efectuado con taladro. Se indicó su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Sergio J. J. J.

BO

Nombre y Apellido

Firma

31260842

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Agrónomo Galicia N° 1290

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 14:57:48 -03'00'



→ Galicia
← Fragata Pres.
Sarmiento
1400 - 1300



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Foto Ejemplar Galicia N° 1290

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.03.02 14:58:44 -03'00'