



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 18.249.334/COMUNA5/23

Buenos Aires, 11 de mayo de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.292 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), los Decretos N° 166/13, N° 110/20, N° 277/22 y 465/22, el EX-2023-00502616-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados a cada área mencionada;

Que por Decreto N° 277/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que por Decreto N° 465/22 se modificó nuevamente la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, creándose la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias, a la citada Unidad creada por el mentado Decreto, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que por el EX-2019-05616922-GCABA-DGCCOM, tramitó la Licitación Pública N°



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

156/SIGAF/19 que tiene por objeto la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";

Que, por Resolución N° 345-SECAYGC/19, se adjudicó en el renglón N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0) por el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1° de noviembre de 2019, fecha en la cual marca el inicio de la prestación del servicio, fijados en el Acta firmada ese mismo día;

Que, mediante Resolución N° 30-SECAYGC/21, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, adjudicado en el renglón N° 5;

Que, la Resolución N° 441-SECAGC/22, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, hasta el 1 de noviembre de 2023;

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2023-11907970-GCABA-COMUNA5), II (IF-2023-11908920-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-14080476-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-16655084-GCABA-COMUNA5); V (IF-2023-16654745-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-11413125-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-12596652-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-16820927-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-15320818-GCABA-COMUNA5), X (IF-2023-12595553-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-12597554-GCABA-COMUNA5) y XII (IF-2023-11625566-GCABA-COMUNA5),

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

Artículo 1°. - Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2023-11907970-GCABA-COMUNA5), II (IF-2023-11908920-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-14080476-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-16655084-GCABA-COMUNA5); V (IF-2023-16654745-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-11413125-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-12596652-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-16820927-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-15320818-GCABA-COMUNA5), X (IF-2023-12595553-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-12597554-GCABA-COMUNA5) y XII (IF-2023-11625566-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. TREINTA Y TRES ORIENTALES 32 (Conf. Anexo I).
2. BELGRANO 3655 (Conf. Anexo II).
3. CASTRO 1833 (Conf. Anexo III).
4. COLOMBRES 471 (Conf. Anexo IV).
5. CONSTITUCION 4050 F (Conf. Anexo V).
6. DIAZ VELEZ 3383 LD (Conf. Anexo VI).



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

7. JOSE MARMOL 250 (Conf. Anexo VII).
8. JOSE MARMOL 543 (Conf. Anexo VIII).
9. JOSE MARMOL 2186 (Conf. Anexo IX).
10. PRINGLES 158 F (Conf. Anexo X).
11. QUITO 3920 (Conf. Anexo XI).
12. YATAY 13 (Conf. Anexo XII).

Artículo 2°. - Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19, para la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial de la Jefatura de Gobierno. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. **Perdomo Carricart**



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	20/03/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Díaz Vélez
N°	3383 (LD)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,3
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	4	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	9

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-
FUSTES C/PINTURAS	-		CARTELES	-	
PLANTERA C/CEMENTO	-		GOLPES	-	

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar con podredumbre, inestable, con ataque de taladrillo y grieta en la base. Reemplazar

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
---------------	---------------	-----------------	--------	------------	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de emergencias. Díaz Vélez 3383 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/21/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Yatay
N°	13
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Salix babylonica

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		x
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	18	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		80

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO			Superficial
	CHORREADOS			
	CODOMINACIAS			
	SIGNOS DE TALADRO			
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	CAVIDADES			
		BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS			
	GRANDES			
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)			
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)			
	DAÑOS INTENCIONALES			
	ANILLADOS			PASACALLES
	ORIFICIOS			FIJACIONES
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO		

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	Total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ÁRBOL SECO. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION YATAY 13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/22/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Treinta y tres orientales
N°	32
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	x

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	15
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	25

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	x

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	x
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO			Superficial
	CHORREADOS			
	CODOMINACIAS			
	SIGNOS DE TALADRO			
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	CAVIDADES			
		BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS			
	GRANDES		x	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)			
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)			
	DAÑOS INTENCIONALES			
	ANILLADOS			PASACALLES
	ORIFICIOS			FIJACIONES
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO		

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	Parcial

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ÁRBOL QUE PRESENTA COPA SECA. CAVIDAD EN FUSTE. SOLO PRESENTA BROTES A LA ALTURA DE 2 METROS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION 33 ORIENTALES 32

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/22/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Av, Belgrano
N°	3655
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	x

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	12
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	25

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	x

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	x
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
			BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
ORIFICIOS			FIJACIONES		
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO					

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				Total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL TOTALMENTE SECO. FRENTE SINDICATO DE MÚSICOS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BELGRANO 3655

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/28/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Pringles
N°	158 Frente
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Melia azedarach

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	x

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	10
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	50

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
			BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINACIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				Total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL TOTALMENTE SECO Y CON CODOMINANCIA. FRENTE IMPA.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION PRINGLES 158 FRENTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/28/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Jose Marmol
N°	250
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

NN

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	x

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	5
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	15

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
			BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
ORIFICIOS			FIJACIONES		
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO					

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				Total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL TOTALMENTE SECO

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION JOSE MARMOL 250

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/28/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Quito
N°	3920
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
x	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ligustrum lucidum

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	x

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	3
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	15

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
			BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
ORIFICIOS			FIJACIONES		
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				Secas
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				Total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL TOTALMENTE SECO

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
---------------	-------------	-----------------	-----------	------------	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION QUITO 3920

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	10/4/2023

UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	Castro
N°	1833
COMUNA N°	5

ENTORNO		
FRENTE DE OBRA		DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR		ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO		LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA		CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA		PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA		Paraíso
PLANTERA VACIA		
PLANTERA CEMENTADA		
PLANTERA INEXISTENTE		
ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		40

INCLINACION: SI/NO	
MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION		
HACIA LA CALLE		
HACIA LA PROPIEDAD		
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		
COPA DESBALANCEADA		
DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	
	SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO					

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:

PODA DE RAICES:

TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar completamente seco

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946
---------------	---------	-----------------	-------	------------	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: planilla de extracción castro 1833

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/4/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	José mármol
N°	2186
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Ailanthus

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	10
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	30

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO					

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar completamente seco

DATOS DEL INSPECTOR					
NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción José mármol 2186

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/3/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Constitucion
N°	4050 frente
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Alamo

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	2
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	50

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer rebrote de alamo y arbusto.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
---------------	---------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Constitución 4050 frente

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	5/4/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Colombres
N°	471
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	2,8		CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA		X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ligustro

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	30

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
FUSTES C/PINTURAS			CARTELES		
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar inclinado, con raíces que rompen y levantan la vereda. Se opta por la extracción ya que la inclinación del ejemplar hace que no sea viable reparar la vereda mediante un corte de raíz, ya que el mismo dejaría al ejemplar con riesgo de caída.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
---------------	---------------	-----------------	-----------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Colombres 471

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	27/3/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Jose Marmol
N°	543
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA		X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA Fresno *Fraxinus pennsylvanica*

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	12	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		50

INCLINACION:NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO Y BROTADO
DESCOPADO		

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
			BASAL	MEDIA	ALTA
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES		

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION		X
PODA DE RAICES:		
TRATAMIENTO SANITARIO:		

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

NOMBRE	Juan Bautista	APELLIDO	Ramirez	DNI	38961599
---------------	---------------	-----------------	---------	------------	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Jose Marmol 543

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.