



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado MAYO 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0109 a 0153 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 16528047-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 2926, Albariño 3726 LD2, Aquino 6236/38, Aquino 6280, Aquino 3325, Araujo 2852, Araujo 3318, José Barros Pazos 5791 LA1, Carlos Berg 3065, Berón de Astrada 6709, Cafayate 4873, Horacio Casco 5118, Castaño 3083, Castaño 3096, Corrales 6290, Corrales 6858, Corvalán 2796, Cosquín 4215 LA2, Cosquín 4302 LA8, Cosquín 4849, Cosquín 4876, Cosquín 5482, Av. Tte. Luis Dellepiane 5425, Echeandía 5058, Echeandía 5078, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 5400 esquina Larraya, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 5400 LD1, Fonrouge 3689/91, Timoteo Gordillo 5138, Guaminí, 5726, Larraya 3792, Larrazábal 2723, Martiniano Leguizamón 3160, Martiniano Leguizamón 3801, Martiniano Leguizamón 4584, Oliden 4797, Av. Piedra Buena 5539, Av. Piedra Buena 5565, Pola 3257, Saladillo 5806 LD, Santander 5424, Saraza frente 5937, Saraza 6001 LA1, Saraza 6102 LA1, Saraza frente 6135**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA N° 8**

RESUELVE

Artículo 1°..- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Albariño 2926, Albariño 3726 LD2, Aquino 6236/38, Aquino 6280, Aquino 3325, Araujo 2852, Araujo 3318, José Barros Pazos 5791 LA1, Carlos Berg 3065, Berón de Astrada 6709, Cafayate 4873, Horacio Casco 5118, Castaño 3083, Castaño 3096, Corrales 6290, Corrales 6858, Corvalán 2796, Cosquín 4215 LA2, Cosquín 4302 LA8, Cosquín 4849, Cosquín 4876, Cosquín 5482, Av. Tte. Luis Dellepiane 5425, Echeandía 5058, Echeandía 5078, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 5400 esquina Larraya, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 5400 LD1, Fonrouge 3689/91, Timoteo Gordillo 5138, Guaminí, 5726, Larraya 3792, Larrazábal 2723, Martiniano Leguizamón 3160, Martiniano Leguizamón 3801, Martiniano Leguizamón 4584, Oliden 4797, Av. Piedra Buena 5539, Av. Piedra Buena 5565, Pola 3257, Saladillo 5806 LD, Santander 5424, Saraza frente 5937, Saraza 6001 LA1, Saraza 6102 LA1, Saraza frente 6135**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°..- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°..- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°..- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.04.28 12:05:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.28 12:05:46 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N° _____						
AVISO:	G.C.B.A.		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/4/23			
ARME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE	Albanino		N° 2926			
ESPECIE BOTANICA	Ficus					
ARBO SECO			ARBO SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°		
DAP (cm)	60	Menor a 45°				
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle						
Hacia la propiedad						
Hacia el largo de la vereda						
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	Cavidades		CODOMINANCIAS			
	basal	media	alta	CHORREADOS		
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes			Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: 3.2 Código de vereda: Hn				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
	Bajas		Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA						
<p>ejemplar seco, disco podo por tercero y antenored. Proceso irreversible. Veredas sana</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		33485827		
Gallachio, Mario		Gallachio		FM ó DNI		



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <i>afirni</i>		INSPRECCION N° <i>19 / 4 / 23</i>	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>19 / 4 / 23</i>	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	<i>Albernoa</i>	N° <i>3726 LD2</i>	
ESPECIE BOTANICA	<i>fresno</i>		
ARBO SECO		ARBO SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ALTURA APROX (m)	<i>6</i>		
DAP (cm)	<i>28</i>	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
RAIZ	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación <i>total</i> / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
<i>Extracción</i>	<i>Tratamiento sanitario</i>	<i>Trasplante</i>	<i>Corte de raíces</i>
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>Árbol semiseco, con evidencias de rebordes mochados. Se observan cavidades en la zona alta del fuste y descortezamiento en la base.</p> <p><i>Prioridad baja</i></p>			
Datos del Inspector/Verificador			
<i>Eugenio Villafañe</i>		<i>Eugenio Villafañe</i>	<i>36905200</i>
Nombre y Apellido		Firma	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
 G.C.B.A.			INSPECCION N°						
AVISO:	500328205/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/4/23						
ARME									
UBICACION DEL ARBOL									
CALLE	Alvino		N° 6236-38						
ESPECIE BOTANICA	MORA								
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX (m)	6		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>						
DAP (cm)	25		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>						
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO						
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS						
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS					
RAIZ	pequeñas	CHORREADOS							
	grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)							
RAMAS	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)							
	Levanta vereda: m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO							
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Ancho de vereda: 4,40 Código de vereda: 1A							
	Secas/ Secas en las puntas	Codominancias							
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Con mal ángulo de inserción							
Bajas		Tocones							
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo							
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades							
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial							
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p> <table border="0"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA</p> <p>SIN VEREDA NI PLANTERA</p>						SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>	PROFUNDA	<input type="checkbox"/>
SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>								
PROFUNDA	<input type="checkbox"/>								
Datos del inspector/Verificador									
Luis González Hernández		Firma		35321 623					
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
 G.C.B.A.			
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	AVINO		N° 6280
ESPECIE BOTANICA	PARAISO		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		5	
DAP (cm)		175	
INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		
	basal	media	alta
RAIZ	pequeñas		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	grandes		CODOMINIAS
RAMAS	Expuesta		CHORREADOS
	Levanta vereda: m2		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Quebradas/ Flisuradas		Espesor de pared remanente (cm)
	Secas/ Secas en las puntas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Ancho de vereda: 7,40 Código de vereda:
HOJAS	Bajas		Codominias
	Excesivas/ Cruzadas		Con mal ángulo de inserción
	De coloración anormal		Tocones
Con manchas foliares		Que invaden espacio aéreo	
Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA VEREDA 34 ~ 2 64PG			
PLANTERA CORRIERA 2 metros hacia LADO ASCENDENTE (CENTRAR 7 ABRIR OTRA). 7,6 x 2,6 → 6,40 mL			
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: BARON HERRERA Firma:  FM 6 DNI: 3536623			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO: S 00310397/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/04/23	
ARME _____			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Aquimor (Chopo real 6325)		N° 6339
ESPECIE BOTANICA	Paloiso		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	50	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO
	<i>Cavidades</i>		DESCOPADO Y BROTADO
			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
RAIZ	basal		CODOMINANCIAS
	media		CHORREADOS
RAMAS	alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	pequeñas		Espesor de pared remanente (cm)
	grandes <input checked="" type="checkbox"/>		
	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares			
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>Se solictó extracción del ejemplar por presenta così todo su copa seco, con concreto y cavidad desu lo base Arbol. Sin recuperación y con brozón semi seco.</p> <p>Extracción Prioridad Alto.</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Leticia Gabino		26004195	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO: oficio			FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/4/23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE Aravio			N° 2852		
ESPECIE BOTANICA n.n					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 2			INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
DAP (cm) 23			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/>			DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/>		
	Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input checked="" type="checkbox"/>		
RAIZ	Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/> Ancho de vereda: Código de vereda: <input type="checkbox"/>		
	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
RAMAS	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>		
	HOJAS				
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>					
<p><i>Observaciones:</i></p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <u>BAJA</u> / MUY BAJA</p> <p>Tocón seco, descopado por luceros, con caída longitudinal a lo largo de todo el fuste.</p> <p>Prioridad baja.</p>					
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>EUGENIO VILLAFRANCA <u>Eugenio Villafuca</u> 36905700 Nombre y Apellido Firma FM 6 DNI</p>					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
 G.C.B.A. AVISO: 500 336662/23		INSPECCION N° _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/4/23 (Por Aviso 3316) N° 3318			
ARME UBICACION DEL ARBOL CALLE ANAUJO					
ESPECIE BOTANICA Ligustrum					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/> PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
ALTURA APROX (m) 3		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°			
DAP (cm) 18		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/> FUSTE DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>			
RAIZ Expuesta RAMAS Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input checked="" type="checkbox"/> Ancho de vereda: 7,7m Código de vereda: 6476 Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>			
HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<i>Ejemplar seco. Proceso irreversible - se solicita extracción Vereda neutra -</i>					
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido <i>Gallardo, Mariano</i> Firma <i>Gallardo, Mariano</i> FM ó DNI <i>33485827</i>					



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES	
AVISO:	Oficio		
ARME:			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL:			
CALLE:	Barros Paros		5791 LAI
ESPECIE BOTÁNICA:	Ficus		
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:			
ALTURA APROX (m):	2	INCLINACIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm):	22	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN:	María la calle <input type="checkbox"/> Calle en pendiente <input type="checkbox"/> Pendiente de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO:	<input type="checkbox"/>	
	Cavidades	<input type="checkbox"/>	
		basal	media
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAÍZ	Expuesta	Provoca fisuras en el tronco de la vereda: SI / NO	
	Llevanta vereda: m ²	Ancho de vereda: <input type="checkbox"/>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	
Bajas	<input type="checkbox"/>		
Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>		
HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	
	Con signos de Insectos	<input type="checkbox"/>	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencia/ Pedir alta para poda de acuerdo a la norma técnica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de altura/ Corte de Balanza			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Tratamiento		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
Método de Inspección: Visual Árbol seco, proceso irreversible			
Prioridad bajo.			
Datos del inspector/Verificador			
Excmo. Sr. Villafañe		Firma: <u>G. Villafañe</u>	
Nombre y Apellido		Nº O. DNI: 36905702	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio				
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	CARLOS BERG		N° 3065		
ESPECIE BOTANICA	Ficus				
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°			
DAP (cm)	40	Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda:		Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias			
		Con mal ángulo de inserción			
		Tocones			
		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL			
		PROFUNDA			
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
<p>Ejemplos q' representan al copa, ramas grandes q' desbalanceo y cancos en fuste y ramas q' afecte estabilidad de su estructura.</p> <p>R. M. 2022</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma			
Gallardo M. M. gallardo		33405822			
		FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
INSPECCION N°				
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/04/23		
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	BERON DE ASTRADA	N°	6709	
ESPECIE BOTANICA	Libvirto			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	75	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	CODOMINIAS
	grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m2			Espesor de pared remanente (crp)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones
	Bajas			Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
SIN VEREDA NI PLANICIA				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		3532623
				FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	27/09/23
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	CAFATATE	N°	4873
ESPECIE BOTANICA	Libuvia		
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBO SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input checked="" type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
	pequeñas		
grandes			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: 3,20 Código de vereda: 64P6	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defollación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo / Eliminar interferencias / Reducir sombra / resistencia al viento / mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
SIN VEREDA ni PLAMERA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
GARSON UGRENMAN		3834623	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N° _____					
AVISO:	Oficio				
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	H. CASCO		N° 5118		
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	18	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACI ^{ON} Hacia la calle					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
	grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 2,4m Código de vereda: 164			
	RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
		Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante		
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
<p>Ejemplar seco (descopado y estercolado por terceros). Proceso irreversible.</p> <p>Se solicita extracción</p> <p>Vereda sin incidencia de Arborícola</p>					
os del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma			
		33485827			
		FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: <i>oficio.</i>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>19/4/23</i>	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<i>Castañón</i>		N° <i>3083</i>
ESPECIE BOTANICA	<i>- n.n</i>		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<i>1,5</i>	INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	<i>20</i>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / <input checked="" type="checkbox"/> BAJA / MUY BAJA	
<i>Tocón seco; proceso irreversible</i>			
<i>Prioridad baje.</i>			
Datos del Inspector/Verificador			
EXCELENTE VILLAFRÍNE Nombre y Apellido		<i>Eugenio Villafañe</i> Firma	
		36905200 FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	oficio.			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Cestación		N° 3096	
ESPECIE BOTANICA	Crespón			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO		
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	CODOMINIAS
pequeñas		CHORREADOS		
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Espesor de pared remanente (cm)		
				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codomiancias		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones	
			Que Invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades		
		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		
		E: Trasplante		
		F: Corte de raíces		
		SUPERFICIAL		
		PROFUNDA		
Observaciones:				
Método de inspección: Visual				
Árbol seco, proceso irreversible.				
Prioridad: Baja.				
Datos del Inspector/Verificador				
FIRMA: <u>Eugenio Villafañe</u>		Firma: <u>Eugenio Villafañe</u>		
Nombre y Apellido		36905700		
		FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		
INSPECCIÓN N°		
RUBRO	3001000114765	
ÁREA	SISTEMA DE AGUA	
UBICACIÓN DEL ÁRBOL		
CALLE	COPALLOS	
ESPECIE BOTÁNICA	Ficus	
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DIMENSIONES MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		
ALTAURA APROX (m)	5	INCLINACIÓN: SÍ / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	50	Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN Hacia la calle		
<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Hacia el fondo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	
	Cavidades	
	basal	media
pequeñas		
grandes		
DESCORPADO Y BROTADO		
FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		
CODOMINANCIAS		
CHORREADOS		
Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Espesor de pared remanente (cm)		
RAÍZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SÍ / NO	
	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	
	Secas/ Secas en las puntas	
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros	
HOJAS	Bajas	
	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	
Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares		
Con signos de insectos		
Defoliación: total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	
		PROFUNDA
Observaciones:		
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIANA / BAJA / MUY BAJA
<p>SE SOLICITA EXTRACCIÓN, EXEMPLAR</p> <p>COMPLETAMENTE SECO</p>		
Datos del Inspector/Verificador		
Nombre y Apellido		Firma
Natalia M. M.		33947811
		FM ó DNI

-0123- Corrales 6290



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/04/23	
ARME		N° 6858	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE CORRALES		N° 6858	
ESPECIE BOTANICA L 6 V S 7 R 0			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 4		INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) 50		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta		CHORREADOS
	Levanta vereda: m2		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
HOJAS	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares		Defollación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
SIN VEREDA NI PLANTERA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido Baron Hernandez		Firma HB	
		FM 6 DNI 35321623	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.			
AVISO:	Oficio		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Convalan		Nº 2796
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBO SECO	ARBO SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	45	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m2	Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Secas/ Secas en las puntas	Ancho de vereda: 3,2m Código de vereda: HA	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	
	Bajas	Codominancias	
	Excesivas/ Cruzadas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	De coloración anormal	Tocones	
	Con manchas foliares	Que invaden espacio aéreo	
	Con signos de insectos	X	
Síntomas de enfermedades			
Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>Ejemplar y descortezamiento avanzado, descopeado por tercieros; estructura dañada. Se observa actividad de insectos de la madera.</p> <p>Se solicita extracción. Vereda seca</p>			
Datos del inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Gallardo M. G. Gallardo		33485822	
		Gallardo	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	oficio			
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE		Cosquín		
Nº		4215 LAZ		
ESPECIE BOTANICA	h.n			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>			
ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	55	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cavidades		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	basal	media	alta	
	pequeñas			
	grandes			
RAIZ		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
Expuesta		CODOMINANCIAS		
Levanta vereda: m2		CHORREADOS		
Quebradas/ Fisuradas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Secas/ Secas en las puntas		Espesor de pared remanente (cm)		
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			
	Bajas			
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción				
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL				
PROFUNDA				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Tocón seco, descopado por terceros.				
Prioridad baja.				
Datos del Inspector/Verificador				
FUSTINIA VILLAFRANC		Firma		
Nombre y Apellido		36905700		
		FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
 G.C.B.A.		INSPECCION N° _____		
AVISO:	oficio			
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Cosquin		N° 4302 LA8	
ESPECIE BOTANICA	fresno			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	CODOMINANCIAS
		pequeñas	alta	CHORREADOS
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>		Codominancias
				Con mal ángulo de inserción
				Tocones
				Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación <u>total</u> / <u>parcial</u>		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJA		
<p>Arbol seco, proceso irreversible.</p> <p>Prioridad bja.</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
EUGENIO VILLAFRÁNEZ		Eugenio Villafañez	36905700	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/4/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Cosquin		Nº 4849		
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	40	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle <input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
Levanta vereda: m²		Ancho de vereda:		Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias <input type="checkbox"/>		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones <input type="checkbox"/>		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Expuesta		Síntomas de enfermedades		
	Levanta vereda: m²		Defoliación total / parcial		
	Con manchas foliares				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Método de Inspección: Visual					
Descortezaamiento longitudinal a lo largo de todo el fuste					
Se observa madera interna con putrefacción					
Prioridad baja					
Datos del Inspector/Verificador					
Ernesto Villafañe		Firma		36905200	
Nombre y Apellido				FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N° _____						
AVISO: <i>afco</i>			FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>19/4/23</i>			
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE <i>Cosquin</i>			N° <i>4876</i>			
ESPECIE BOTANICA <i>Liquistro.</i>						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) <i>5</i>			INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) <i>10</i>			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>		
	Cavidades <input type="checkbox"/>			CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>		
	basal	media	alta	CHORREADOS <input type="checkbox"/>		
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>			
grandes			Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>			
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>		
	Levanta vereda: m2			Ancho de vereda: Código de vereda: <input type="checkbox"/>		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/>			Codominancias <input type="checkbox"/>		
	Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/>			Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/>			Tocones <input type="checkbox"/>		
	Bajas <input type="checkbox"/>			Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>					
	De coloración anormal <input type="checkbox"/>			Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>		
	Con manchas foliares <input type="checkbox"/>			Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
<input checked="" type="checkbox"/> Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA <input checked="" type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA			
<i>Liquistro semi seco, presente descortezamiento en el fuste (longitudinal), ramas secas y defoliación casi total</i>						
<i>Prioridad baj2.</i>						
Datos del Inspector/Verificador						
<i>Eugenio Blaface</i>			<i>Eugenio Blaface</i>			
Nombre y Apellido			Firma			
			36905700			
			FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N° _____						
AVISO: 50250416123			FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/4/123			
ARME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE Cosquín			N.º 5482			
ESPECIE BOTANICA Timbú						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) 8.			INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 20			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>			DESCOPADO Y BROTADO		
	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
	pequeñas			CHORREADOS		
RAIZ	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)		
Levanta vereda: m2 34 m²			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
			Ancho de vereda: 4,2 Código de vereda: L64			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
	Bajas			Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares			Defoliación total / <input checked="" type="checkbox"/> parcial		
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
<p>Árbol semiesco, con descortezamiento a lo largo del fuste y en los troncos principales; y cancros de gran tamaño que expusen madera podrida.</p> <p>Con separación de vereda. (completa los frontes 5484/82/20): 34 m²</p> <p>En Cosquín 5484 hay un fresno (35/9), corresponde ampliación de plantación a 1,2 x 1,6 m (2,88 m², 6,18 m)</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido Eugenio Villanueva			Firma Eugenio Villanueva			
			36905200			
			FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio		
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Belle epine Norte		Nº 5425
ESPECIE BOTANICA:	Tilo		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: 32m Código de vereda: 64	
	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>quequier seco, descopado por tercero y antropizado.</p> <p>se solicite extracción</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Gallardo, M.		Gallardo, M.	
		33485821	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/4/23		
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Echeandia	N°	5058	
ESPECIE BOTANICA	Liquidambar			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)		4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		30	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle				
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X		
	Cavidades		DESCOPADO Y BROTADO	
	basal	media	alta	
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
grandes			CODOMINANCIAS	
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:	Código de vereda: Hn	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares	Defolilación: total / parcial			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
		SUPERFICIAL		
		PROFUNDA		
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Ejemplar seco y descortezeamiento. desprovisto por terceros de su anterioridad y actividad de insectos de la madera. Proceso irreversible.</p> <p>Vereda seca</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido		Firma		
Gallaratti, Micaela Galliotti		334985827		
		FM ó DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/4/23	
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Echeandia	N°:	5078
ESPECIE BOTANICA:	Ficus		
ARBOLESCO:	X	ARBOLE SEMISECO:	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	20	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades	
FUSTE	basal	media	alta
	pequeñas		
RAIZ	grandes		
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
CODOMINANCIAS			
CHORREADOS			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Espesor de pared remanente (cm)			
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Ancho de vereda:		Código de vereda: 664	
Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
F: Corte de raíces		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>Ejemplar seco (mochado y entonadado por tercero). Proceso irreversible.</p> <p>Se solvió extracción.</p> <p>Planta cementada - Vereda seca -</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: Galliatho Mena		Firma: Galliatho Mena	
		33485827	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
VISO:	OPICO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 164123		
RME					
ESPECIFICACION DEL ARBOL			N° 5400-69-yn		
ALLE	Frente a la crut				
SPECIE BOTANICA	TAXUS NO				
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBO SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
LTURA APROX (m)	10	AP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
OPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
		basal	media	alta	
pequeñas					
grandes					
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
IAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR: / Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética / Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo / Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
BSERVACIONES: MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL <i>Ejemplar seco. Proceso irreversible.</i>					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
ATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR Nombre y Apellido: Gastón Víctorino Monzón Firma: Gallardo Monzón				33485877	
FM & DNI					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO: DRW		FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/4/23			
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE Av. FERNANDEZ de la CRUZ		N° 5400 LDI			
ESPECIE BOTANICA FIRENO					
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) 11		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 50		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades		CÓDOMINANCIAS	
		basal	media	alta	CHORREADOS
pequeñas					Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes					Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codomiancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA <input type="checkbox"/>					
<i>ejemplar seco. Proceso irreversible</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido Galluccio Mar		Firma Galluccio Mar			
FM 6 DNI 33485877					

-0135- Fernandez de la Cruz 5400 LD1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.			
AVISO:	afco		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Fonrouay		
ESPECIE BOTANICA	nn.		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle <input type="checkbox"/>			
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m2	Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Secas/ Secas en las puntas	Ancho de vereda: Código de vereda:	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Codominiencias	
	Bajas	Con mal ángulo de inserción	
	Excesivas/ Cruzadas	Tocones	
HOJAS	De coloración anormal	Que invaden espacio aéreo	
	Con manchas foliares	Código de vereda:	
	Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades	
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>			
PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SÍNTESIS DE LA INSPECCIÓN			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Arbol seco, proceso irreversibl			
Prioridad bajar			
Datos del Inspector/Verificador			
EUGENIO VILLAFRÁNEZ Nombre y Apellido		Firma	
		36905702 FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPECCION N° _____						
AVISO: <u>oficio</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>25/4/23</u>				
ARME						
UBICACION DEL ARBOL						
CALLE <u>Timoteo Gordillo</u>		N° <u>5138</u>				
ESPECIE BOTANICA <u>Paraiso</u>						
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) <u>9</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>				
DAP (cm) <u>53</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle				
				Hacia la propiedad		
				Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS		
	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CHORREADOS		
grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones			
Bajas		Que invaden espacio aéreo				
Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación <u>total</u> / parcial			
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		
				F: Corte de raíces		
				SUPERFICIAL		
				PROFUNDA		
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <u>MEDIA</u> / BAJA / MUY BAJA			
Árbol seco, con descortezamiento en la zona basal y en las raíces expuestas.						
Prioridad media						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido <u>EXCELEN VILLAFRÍA</u>		Firma <u>Eugenio Villafria</u>		FM ó DNI <u>36905700</u>		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/03/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Cronioni		N° 5726		
ESPECIE BOTANICA	Tilo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)	18	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input checked="" type="checkbox"/> Tocones		
	Bajas		<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		<input checked="" type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p>Se solicitó extracción de arbol. Seco con me alto prioridad por tratarse de un ábol con leve movimiento, rama quebrada y cavidad longitudinal) e lo largo del fuste. Extracción con fuerza MÁS.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		20054195	
FM ó DNI					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/4/23	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE LARRATA		N° 3792	
ESPECIE BOTANICA Liburno			
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 3		INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) 25		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm)
	Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
SIN VEREDA ni PLANTON			
Datos del Inspector/Verificador			
Gaston Hernandez		10	
Nombre y Apellido		Firma	
		3532663	
		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	GCBA		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>18/4/23</u>		
ARME:	Oficio				
UBICACION DEL ARBOL:	CALLE <u>AV. LARRAZABAL</u>			N° <u>2723</u>	
ESPECIE BOTANICA:	<u>4605 Th</u>				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	<u>6</u>	INCLINACION: SI / NO. Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)	<u>30</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
Bajas	Que invaden espacio aéreo				
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA <u>BAJA</u> / MUY BAJA					
<p><i>Corresponde Extracción de <u>Juniperus</u> secas.</i></p> <p><i>Proceso irreversible.</i></p>					
<p><i>P. Bsj</i></p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido <u>Gallicchio Muri</u>		Firma <u>Gallicchio Muri</u>		FM ó DNI <u>33405827</u>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
 G.C.B.A. AVISO: Oficio		INSPECCIÓN N° _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>25/4/23</u>			
ARME _____		UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE <u>M. LEGUIZAMON</u>		N° <u>3160</u>			
ESPECIE BOTANICA <u>Liquidambar</u>		ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) <u>3</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>			
DAP (cm) <u>20</u>		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/>		DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE <input type="checkbox"/>		Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____ Espesor de pared remanente (cm) _____	
RAIZ <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/> Ancho de vereda: <u>9,8m</u> - Código de vereda: <u>6416</u>			
RAMAS <input type="checkbox"/>		Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>			
HOJAS <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p><i>efusivo secu, desopado por tercios y sustentos! Proceso irreversible. se solicita extracción. Vereda Nueva</i></p>					
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido <u>Carilletto Mau</u> Firma <u>J. Mau</u> FM ó DNI <u>33485827</u>					




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	OFicio				
ARME					
UBICACION DEL ARBOL	LEQUITANÓN				
CALLE	N° 3801				
ESPECIE BOTANICA	Tilo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	pequeñas	basal	Cavidades	CODOMINIAS	
		alta		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces</p> <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIAL</td> </tr> <tr> <td>PROFUNDA</td> </tr> </table>				SUPERFICIAL	PROFUNDA
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
<p>Observaciones:</p> <p>MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL</p> <p>PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA</p> <p>Se solicita extracción de ejemplares descopeados por tercios, inclinados hacia la calle (apoyados sobre postes de luz), y verdes. Seco, proceso irreversible</p> <p>P. MEDIN</p>					
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>Galliechi, Mario <i>galliechi</i> <i>Mario</i></p> <p>Nombre y Apellido Firma</p> <p>33485827</p> <p>FM 6 DNI</p>					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/4/23	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Leguizamón M.	N°	4584
ESPECIE BOTANICA	ficus.		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	~	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Arbol seco, descopado por tucus.			
Prioridad baja			
Datos del Inspector/Verificador			
FERNAN VILLAFANE		Firma: <i>Leyyan Villafane</i>	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	
		36908700	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
VISO: OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/4/2023	
RME		BICACIÓN DEL ARBOL	
ALLE OLIDEN		N° 4797	
SPECIE BOTANICA SALIX ENTHROFLEXUOSA			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO	
ARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 3,5		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
AP (cm) 35		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
OPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
grandes			CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ² 65	Ancho de vereda: 450	Código de vereda: KA
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
Con signos de Insectos			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:			
Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
Típus de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
Acción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			
PRIORIDAD: MUY ALTA <input type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
CORRESPONDE EXTRACCIÓN POR ÁRBOL SECO			
PRODUCTO DE MATERIALES PRÁCTICOS DE PODA.			
REALIZAR DOS PLANTERAS DE 1,20 X 1,20			
1) UNA SOBRE OLIDEN (CORRER PLANTERAS HACIA EL FRENTE) 2) UNA SOBRE AV. CRUZ (DE LAS PUERTAS DE LA CASA)			
ATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR			
MONICA CHEVES		Firma	
Nombre y Apellido		"NO TOCAR LAS RAMAS"	
		23377723	
		FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N° _____						
AVISO: OFICIO			FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/04/23			
ARME _____						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE PIEDRA BUENA			N. 5539			
ESPECIE BOTANICA Librostro						
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) 2		DAP (cm) 35		INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>						
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/>		DESCOPADO <input type="checkbox"/>		DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/>			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/>		
	Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>		
RAIZ	Exuesta <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
	Levanta vereda: m2 4,40		Ancho de vereda: 4,40		Código de vereda: NA	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>			Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
	HOJAS De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>			
<i>Recomendaciones del inspector:</i> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
<i>CAMINAR PLANTADA 1 metro UNA LADO ASCENDENTE</i> <i>1,6 x 1,6 (6,40 m2)</i> <i>SIN VEREDA.</i>						
Datos del Inspector/Verificador						
GASTON HERRERA			16			
Nombre y Apellido			Firma			
			FM ó DNI 3834623			

-0145- PIEDRA BUENA AV. 5539



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21 / 4 / 23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Piedra Pobre		N° SS65		
ESPECIE BOTANICA	Lagstro.				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO			Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	24	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones
	Bajas				Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Árbol seco, proceso irreversible					
Datos del inspector/Verificador					
FACUNDA VILLAFANE		Firma		36905700	
Nombre y Apellido				FM 6 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	OPCIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	21/4/2023	
ARME			IN		
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Pola		N°	3257	
ESPECIE BOTANICA	NN CEPA				
ARBOL SECO	2	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)			INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)			Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle <input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta	CHORREADOS			
	Levanta vereda: m ²	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Espesor de pared remanente (cm)			
	Secas/ Secas en las puntas				
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Bajas	Ancho de vereda: Código de vereda:			
	Excesivas/ Cruzadas	Codomiancias			
		Con mal ángulo de inserción			
	De coloración anormal	Tocones			
	Con manchas foliares	Que invaden espacio aéreo			
Síntomas de enfermedades					
Defoliación total / parcial					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones: EXTRACCION CEPA					
Veo en el momento SITUACION plantear con el vecino (CERRAR o REPOSAR lo que se rompo)					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
B. Pinares		Firma		13605610	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	SALADILLO		N° 5806 LD
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	<i>Cavidades</i>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta
pequeñas			CODOMINANCIAS
grandes			CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: 4,40 Código de vereda: 6406	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
<p>SIN VEREDA. CORRER PLANTON (CERRARLA Y ABRIR OTRA) A 2 metros hacia LADO ASCENDENTE 1,6 x 1,6 (6,40 m2)</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
640601100000000000		107	
		35321623	
		FM ó DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	ORCIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/4/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	SANTANDER		N° 5424		
ESPECIE BOTANICA	FRENO				
ARBOL SECO	X		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°		
DAP (cm)	30		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesos de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m2		Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defolilación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Ejemplar seco. Proceso irreversible</p> <p>Se solicita Extracción -</p> <p>Vereda nueva. (64 pc)</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Gallardo, Maua		Gallardo, Maua		33405827	



 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO: OFICIO	INSPECCIÓN N° FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>21/4/2023</u>			
ARME UBICACIÓN DEL ARBOL CALLE <u>SARAZ</u>	N° <u>S937 FTE</u>			
ESPECIE BOTANICA <u>FRESNO</u>				
ARBOL SECO <u>Q</u>	ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) <u>5</u>	INCLINACION: <u>SI</u> // NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) <u>10</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA				
FUSTE	DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>			
	DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>			
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>		
RAIZ Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m² <input type="checkbox"/>			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/> Ancho de vereda: <input type="checkbox"/> Código de vereda: <input type="checkbox"/>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>	
	HOJAS De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>	
	Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: <u>Arbol seco</u>				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido <u>Spinazzola</u>	Firma <u>Caro</u>		<u>17605690</u> FM ó DNI	




 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: ARME UBICACION DEL ARBOL	CALLE ESPECIE BOTANICA ARBO SECO PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	INSPECCION N° FECHA DE RELEVAMIENTO: Nº	21/4/2023 6001 (A)
ALTURA APROX (m) DAP (cm)	INCLINACION: SI / NO Menor a 45° Mayor a 45°	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA FUSTE RAIZ RAMAS HOJAS	DESCOPADO DESCORTEZAMIENTO Cavidades basal media alta pequeñas grandes Expuesta Levanta vereda: m² Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	DESCOPADO Y BROTADO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda: Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial	DESCOPADO Y BROTADO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda: Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones: <i>Extraccion arbol crecido sobre cada de la vereda</i>			
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: <u>spinozadr</u> Firma:  FM ó DNI: <u>17605610</u>			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N°					
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO:	21/4/2023		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	SARAZA	Nº	602 C41		
ESPECIE BOTANICA	NN				
ARBO SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBO SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas	grandes				CHORREADOS
					Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				Codominancias
					Con mal ángulo de inserción
					Tocones
					Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Sintomas de enfermedades			
		Defoliación total / parcial			SUPERFICIAL
					PROFUNDA
Observaciones: SIN Veredo.					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido	Firma			FM ó DNI	



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPeCCION N°	
AVISO: Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/11/2023
ARME: _____	UBICACIÓN DEL ARBOL
CALLE: SARAZA	N°: 6135 FTZ
ESPECIE BOTANICA: Sofoza	
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 6	INCLINACION: SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm) 15	ORIENTACION DE LA INCLINACION <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA <input type="checkbox"/> DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/> Cavidades <input type="checkbox"/> FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAIZ <input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m ² <input type="checkbox"/> Ancho de vereda: _____ Código de vereda: _____	
RAMAS <input type="checkbox"/> Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>	
HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>	
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones: ARBOL SECO (SARAZA 6130 FTZ) SIN VEREDA	
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: SPINAZZOLA Firma:  FM ó DNI: 17608840	

-0153- SARAZA 6135 FRENTE



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO MAYO 2023		
URGENCIA	CALLE	CHAPA
ALTA	ALBARIÑO	2926
BAJA	ALBARIÑO	3726 LD2
MEDIA	AQUINO	6236-38
MEDIA	AQUINO	6280
ALTA	AQUINO	3325
BAJA	ARAUJO	2852
BAJA	ARAUJO	3318
BAJA	BARROS PAZOS	5791 LA1
MEDIA	BERG, CARLOS	3065
MEDIA	BERON DE ASTRADA	6709
ALTA	CAFAYATE	4873
MEDIA	CASCO, HORACIO	5118
BAJA	CASTAÑON	3083
BAJA	CASTAÑON	3096
MEDIA	CORRALES	6290
MEDIA	CORRALES	6858
ALTA	CORVALAN	2796
BAJA	COSQUIN	4215 LA2
BAJA	COSQUIN	4302 LA8
BAJA	COSQUIN	4849
BAJA	COSQUIN	4876
ALTA	COSQUIN	5482
MEDIA	DELLEPIANE	5425
MEDIA	ECHEANDIA	5058
MEDIA	ECHEANDIA	5078
ALTA	FERNANDEZ DE LA CRUZ	5400 ESQ. LARRAYA
ALTA	FERNANDEZ DE LA CRUZ	5400 LD1
BAJA	FONROUGE	3689/91
MEDIA	GORDILLO, TIMOTEO	5138
MUY ALTA	GUAMINI	5726
MEDIA	LARRAYA	3792
BAJA	LARRAZBAL	2723
MEDIA	LEGUIZAMON	3160
MEDIA	LEGUIZAMON	3801
BAJA	LEGUIZAMON	4584
MEDIA	OLIDEN	4797
MEDIA	PIEDRA BUENA AV.	5539
BAJA	PIEDRA BUENA AV.	5565
BAJA	POLA	3257
MEDIA	SALADILLO	5806 LD
MEDIA	SANTANDER	5424
MEDIA	SARAZA	5937 FTE.
MEDIA	SARAZA	6001 LA1
MEDIA	SARAZA	6102 LA1
MEDIA	SARAZA	6135 FTE.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado MAYO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 91 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 13:00:56 -03'00'