



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado OCTUBRE 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0241 a 0273 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023- 35426657-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Alfarero 4124, Balbastro 5210 LD, Balbastro 5210 LA, Cañada de Gómez 4757, Corbeta Agreeable 5159 LA, Corrales 2390 EXACTA, Corrales 2415 LA2, Corrales 2637, Corrales 6186 LA2, Corrales 6302, Cosquín 4511 LD, Cosquín 5461, Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane 5267, Echeandía 5687, Timoteo Gordillo 4749, Ricardo Güiraldes 3005 FRENTE, Itaquí 2332/36, Martiniano Leguizamón 3618 LA, Martiniano Leguizamón 4609, Madariaga 6410 LA, Montreal 4910 EXACTA, Montreal 4910 LA, Av. Cnel. Roca 6201, Saladillo 5045 EXACTA, Saraza 5242 LA, Av. Soldado de la Frontera 5155 (Esc. Sup. de Ed. Artística en Artes Visuales Lola Mora), Somellera 5025, Sumaca Itatí 6047, Tabaré 6452, Unanué 6727, Zelarrayán 5525, Zuviría 5924 LA**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Alfarero 4124, Balbastro 5210 LD, Balbastro 5210 LA, Cañada de Gómez 4757, Corbeta Agreeable 5159 LA, Corrales 2390 EXACTA, Corrales 2415 LA2, Corrales 2637, Corrales 6186 LA2, Corrales 6302, Cosquín 4511 LD, Cosquín 5461, Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane 5267, Echeandía 5687, Timoteo Gordillo 4749, Ricardo Güiraldes 3005 FRENTE, Itaquí 2332/36, Martiniano Leguizamón 3618 LA, Martiniano Leguizamón 4609, Madariaga 6410 LA, Montreal 4910 EXACTA, Montreal 4910 LA, Av. Cnel. Roca 6201, Saladillo 5045 EXACTA, Saraza 5242 LA, Av. Soldado de la Frontera 5155 (Esc. Sup. de Ed. Artística en Artes Visuales Lola Mora), Somellera 5025, Sumaca Itatí 6047, Tabaré 6452, Unanué 6727, Zelarrayán 5525, Zuviría 5924 LA**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.


Artículo 3°. Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°. Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPeCCION N° 317123					
AVISO:	500548570/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	317123	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	ALFAREZ		N°	4724	
ESPECIE BOTANICA	FICUS				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ALTURA APROX (m)	2		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	
DAP (cm)	20			Hacia la propiedad	
				Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
	pequeñas				CHORREADOS
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Exuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²			Ancho de vereda: 2,70	Código de vereda: 6476
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Códominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal			Sintomas de enfermedades	
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
SIN VEREDA NI PLANTERA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		31341623	
				FM 6 DNI	

Calle: Alfarero 4124 - Informe N° 0241




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
INSPECCION N°		
AVISO:	Dticio	
ARME		
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE	BAIRASTRO	N° 5210 LA
ESPECIE BOTANICA	Liquistro	
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	CODOMINANCIAS
	basal media alta	CHORREADOS
pequeñas grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarec/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:		
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA
<p>Ejemplar semiseco con coquedades en su corona febriles</p> <p>Extracción profundidad Baja</p> <p>20004198</p>		
Datos del Inspector/Verificador		
Contador		
Nombre y Apellido		Firma
		FM & DNI

Calle: Balbastro 5210 LA - Informe N° 0242



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N°					
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO:	1,9,23	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Balbastro		N°	5210 LD	
ESPECIE BOTANICA	Liquidambar				
ARBOL SECO	X		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	17		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
			Hacia la calle		
			Hacia la propiedad		
			Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m'	Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codomiancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Extracción de ejemplar seco con movimiento					
Prioridad Alta					
Datos del Inspector/Verificador		Firma		FM ó DNI	
Frente Cobro		Firma		2601195	

Calle: Balbastro 5210 LD - Informe N° 0243



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento **11/9/23**

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Acer negundo**

Calle **Calleada de Gomez** N° **4466** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **52** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezaamiento	Cavidades	
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreos
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 **NO** Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

Extracción prioridad media.

Sin vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rosas
Nombre y Apellido

Andrea
Firma

3784499
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:		G.C.B.A.	
OFICIO		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/7/23	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE CANADA de GOUZ		N° 4757	
ESPECIE BOTANICA <i>Acus</i>			
ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 3		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm) 20		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
RAIZ	basal media alta		CHORREADOS
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	pequeñas grandes		Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS		Síntomas de enfermedades Defollación total / parcial	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
<i>Ejemplos de escopados / podaduras sin finos desarbolado, es un proceso irreversible.</i>			
<i>P. Baja</i> <i>Gallardo</i>			
Datos del Inspector/Verificador		FM ó DNI	
<i>Gallardo, MM</i>		33485827	
Nombre y Apellido		Firma	

Calle: Cañada de Gómez 4757 - Informe N° 0245



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
INSPECCION N°		
AVISO:	500581252123	FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/7/23
ARME		
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE	Corbeta Agradable	N° 5159
ESPECIE BOTANICA	Liquistro (LA), Liquistro (Ex) y Ficus (LD)	
ARBOL SECO	K	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cavidades basal media alta	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción		
D: Tratamiento sanitario		
E: Trasplante		
F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL		
PROFUNDA		
Observaciones:		
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA
Corresponde a extracción del Liquistro LA (seco, descopado 25/2).		
Los ejemplares Ex y LD se encuentran vivos.		
Prioridad Baja		
Datos del Inspector/Verificador		
Eugenio VILLAFRÍNE Nombre y Apellido		Firma: Eugenio Villafañe
		36905700 FM 6 DNI

Calle: Corbeta Agreeable 5159 - Informe N° 0246



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO:	500493553/23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Corrales		N° 2390
ESPECIE BOTANICA	2 Alamos (E y LA)		
ARBOL SECO			
ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
E/LA	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°		
ALTURA APROX (m)	16/16	Menor a 45°	
DAP (cm)	50/70	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINIAS	
pequeñas	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
	X (E/LA)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Levanta vereda: m ²	50	Ancho de vereda: 4,0
	Quebradas/ Fisuradas	Código de vereda: HA	
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
HOJAS	Bajas	Codominicias	
	Excesivas/ Cruzadas	Can mal ángulo de inserción	
	De coloración anormal	Tocones	
HOJAS	Con manchas foliares	Que invaden espacio aéreo	
	Con signos de Insectos		
		Sintomas de enfermedades	
	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA X	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Extraer ejemplar en exacta cercanía plantera.			
Realizar corte de raíz en LA. Plantera: 2x2.			
La vereda incluye reparación en 2390.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
F. Rossi		Firma	
		39844493	
		FM 6 DNI	



Calle: Corrales 2390 EXACTA - Informe N° 0247



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
 G.L.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/8/23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Corrientes			N° 2415 LAZ	
ESPECIE BOTANICA	fresno				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	8		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	45		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
			CODOMINANCIAS		
			CHORREADOS		
pequeñas	basal	media	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m'	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
					SUPERFICIAL
					PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Arbol semiseco, con brazos gruesos, secos</p> <p>Copa desbalanceada y caída en la base del fuste.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
E. VILLAFRÍNE		Engen: Wmfo		36905702	
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI	

Calle: Corrales 2415 LA 2 - Informe N° 0248



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLAÑILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
		AVISO: 500 564 300 / 23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/7/2023			
ARME		UBICACION DEL ARBOL		CALLE Corrales	N° 2637		
ESPECIE BOTANICA		ARBO SECO	X	ARBO SEMISECO		Lignum	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°			
ALTURA APROX (m)	6	Menor a 45°					
DAP (cm)	23	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	Cavidades	basal	media	alta	CODOMINIAS		
	pequeñas				CHORREADOS		
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)			
	Levanta vereda: m ²	33		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Código de vereda: —			
	Secas/ Secas en las puntas			Ancho de vereda: —			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codominias			
	Bajas			Con mal ángulo de inserción			
Excesivas/ Cruzadas			Tocones				
HOJAS	De coloración anormal			Que invaden espacio aéreo			
	Con manchas foliares						
	Con signos de insectos			Síntomas de enfermedades			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> CON PODA / SIN PODA <input type="checkbox"/> SUPEFRICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>							
Observaciones: Corresponde a la extracción del ejemplar por encontrarse seco debido a las reiteradas podas ilegales que le han hecho. Vereda a reparar 33 m ² . Dejar plantera de 6,4 metros lineales (1,6 x 1,6 m). <u>PRIORIDAD BAJA</u>							
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: Julio Bogaño  Firma:  Convenio G.C.B.A- FANBA  N° 27592814 FM & DNI							


Calle: Corrales 2637 - Informe N° 0249




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPeCCIÓN N° _____					
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO:	16/8/23	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Corrientes		Nº	6186 LAZ	
ESPECIE BOTANICA	n.n				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	20			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPIA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Tocón seco.					
Datos del inspector/Verificador					
E. VILLAFRÁNE		Firma: <u>E. Villafáne</u>		36905700	
Nombre y Apellido		Firma		FM & DN	

Calle: Corrales 6186 LA2 - Informe N° 0250



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPRECION N° _____					
AVISO:	500687892123		FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/8/23	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Corrales		N°	6302	
ESPECIE BOTANICA	Fremo				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBO					
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	26	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle <input type="checkbox"/>					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA					
DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/>					
DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>					
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>					
CODOMINIAS <input type="checkbox"/>					
CHORREADOS <input type="checkbox"/>					
Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>					
Espesos de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>					
DESCORTEZAMIENTO					
Cavidades <input type="checkbox"/>					
basal <input type="checkbox"/>					
media <input type="checkbox"/>					
alta <input type="checkbox"/>					
pequeñas <input type="checkbox"/>					
grandes <input type="checkbox"/>					
RAIZ					
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>					
Ancho de vereda: 4,9 Código de vereda: GEL <input type="checkbox"/>					
Levanta vereda: m ² <input type="checkbox"/>					
RAMAS					
Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/>					
Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/>					
Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/>					
Bajas <input type="checkbox"/>					
Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>					
HOJAS					
De coloración anormal <input type="checkbox"/>					
Con manchas foliares <input type="checkbox"/>					
Con signos de insectos <input type="checkbox"/>					
Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>					
Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIA: <input type="checkbox"/> PROFUNDA: <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA <input checked="" type="checkbox"/>					
Datos del Inspector/Verificador					
F. Rossi				3739114444 FM 6 DNI	
Nombre y Apellido		Firma			

Calle: Corrales 6302 - Informe N° 0251



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **SIN RECLAMOS** Acme

Fecha de relevamiento **12/9/23**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **OLIVO**
Calle **Coquín** N° **4511 LD** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **20** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: **OBJETIVOS DE LA PODA** B: **TIPOS DE PODA** F: **CORTE DE RAÍCES**

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES **PR media**
SIN VEREDA MI PLANTERO

INSPECTOR/VERIFICADOR

baston neritano **15** **31341623**
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Cosquín 4511 LD - Informe N° 0252



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N°					
AVISO:	500503.744/23				
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	COSQUIN				
ESPECIE BOTANICA	LIBUVITIO				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	25	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			
		basal	media	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		pequeñas	alta	CODOMINANCIAS	
grandes		CHORREADOS			
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4.40	Espesor de pared remanente (cm)		
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Código de vereda: 64P6			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
Bajas	Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario			
		E: Trasplante			
		F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL			
		PROFUNDA			
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
ARBOL SECO					
SIN VEREDA NI PLANTERA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: GARCIA HERNAN		Firma: 			
		FM ó DNI: 35327623			


Calle: Cosquín 5461 - Informe N° 0253



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.			
AVISO:	500481922/23		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	BELLE PLANE N° 5267		
ESPECIE BOTANICA	Ficus (Tacon)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	25		Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle <input type="checkbox"/>			
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
	pequeñas	Cavidades	
		basal	media
grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Sin vereda, Prioridad: Baja			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI
spina2706	Guillermo		17605640

Calle: Av. Tte. Gral. L. Dellepiane 5267 - Informe N° 0254



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
INSPECCION N°		
AVISO:	500563236/13	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/7/2023
ARME		
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE	Echeandia	N° 5687
ESPECIE BOTANICA	Ceja (NN)	
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	0,4	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	37	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>	CODOMINANCIAS
	basal media alta	CHORREADOS
pequeñas grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
Bajas	Que invaden espacio aéreo	
Excésivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones: Corresponde la extracción de la ceja. sin reparación de vereda.		
PRIORIDAD: BAJA		
Datos del Inspector/Verificador		
Nombre y Apellido: Julio Boyano		Firma: 
Convenio GBA-FAVBA		27592814 FM 6 DNI




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: <u>505231087121</u>			INSPECCION N° _____		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>31/10/2022</u>		
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	<u>Timoteo Gorállo</u>			N° <u>4749</u>	
ESPECIE BOTANICA	<u>Fresno</u>				
ARBOL SECO	<u>✓</u>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	<u>3</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	<u>25</u>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			<u>✓</u>	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda:			Código de vereda:
	Quebradas/ Fisuradas				
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				
	Bajas				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	
				PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
<u>Arbol seco, proceso irreversible.</u>					
<u>Prohibida media.</u>					
Datos del Inspector/Verificador					
<u>ESENCIA VILLAFAYE</u> Nombre y Apellido		<u>Leyla Villafayé</u> Firma		<u>36905-702</u> FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/5/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Guiraldes R.			N°	3005 Fte
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum				
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI NO Mayor a 45°		<input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	25	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda		<input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades		CODOMINANCIAS	
RAIZ	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:				
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Arbol seco.					
Datos del Inspector/Verificador					
Eduardo VILLAFRANCA		Firma: Vilafranca		36705200	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

Calle: Güiraldes, R. 3005 Fte. - Informe N° 0257



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCIÓN N°		
AVISO:	5002 86667/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/5/2023	
ARME	ITAO				
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	ITAQUI		N°	2332 - 2336	
ESPECIE BOTANICA	FRAXINUS PENNSYLVANICA				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	6		INCLINACION: SI / NO	<input checked="" type="radio"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	20		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
RAIZ	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Exposta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4.40 Código de vereda:			
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>"PRIORIDAD BAJA"</p> <p>"ÁRBOL CON PODAS MUY REDONDAS"</p> <p>DE USO A DATA</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
MÓNICA CHEVES				23377.223	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

Calle: Itaquí 2332/36 - Informe N° 0258



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPRECCION N°			
AVISO:	OFICIO		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	LEGUIZAMOJ M N° 3618CA		
ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	20	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta
pequeñas			CHORREADOS
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Ancho de vereda: Código de vereda:	
	Secas/ Secas en las puntas		
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cáncros	Codominancias	
	Bajas	Con mal ángulo de inserción	
	Excesivas/ Cruzadas	Tocones	
	De coloración anormal	Que invaden espacio aéreo	
	Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades	
Con signos de insectos	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones: MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> / MEDIA <input type="checkbox"/> / BAJA <input type="checkbox"/> / MUY BAJA <input type="checkbox"/> <i>Sin vereda</i>			
Datos del Inspector/Verificador Nombre y Apellido: <u>SDinuzzo</u> Firma: <u>J. J. J. J.</u> FM ó DNI: <u>17605640</u>			

Calle: M. Leguizamón 3618 LA - Informe N° 0259



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	500588706 / 23		FECHA DE RELEVAMIENTO:	17 / 7 / 23	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Lequizamón		N°	4609	
ESPECIE BOTANICA	Crespon				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	2	INCLINACION:	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	18				Menor a 45° <input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>			
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>			
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINIAS
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			CHORREADOS
	Levanta vereda: m ²				Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			Código de vereda:
	Secas/ Secas en las puntas				
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Codominias
	Bajas				Con mal ángulo de inserción
	Excesivas/ Cruzadas				Tocones
					Que invaden espacio aéreo
Recomendaciones del Inspector:	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldeo/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		37014488 FM & DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO:			INSPECCION N°		
oficio.					
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:	10/7/23	
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Madanizqz			N°	6410 LA
ESPECIE BOTANICA	Ligustrum				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	10			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA					
FUSTE	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
grandes				CHORREADOS	<input type="checkbox"/>
RAIZ	Expuesta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
	Levanta vereda: m ²	Espesor de pared remanente (cm)			
	Quebradas/ Fisuradas	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas	Ancho de vereda: Código de vereda:			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Codominacias			
	Bajas	Con mal ángulo de inserción			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Tacones			
	De coloración anormal	Que invaden espacio aéreo			
	Con manchas foliares				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción					
D: Tratamiento sanitario					
E: Trasplante					
F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDIA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
Arbol seco.					
Datos del Inspector/Verificador					
Eugenio Villanueva		Firma		36705722	
Nombre y Apellido				FM o DNI	

Calle: Madariaga 6410 LA- Informe N° 0261



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO:		INSPeCCION N°	
oficio		1,8,23	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
UBICACIÓN DEL ARBOL	Montreal		
CALLE	N° 4910 LA		
ESPECIE BOTANICA	Lapstro		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	8	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
RAIZ	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes		Espesor de pared remanente (cm)
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas			
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante
		F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:			
TODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Árbol seco			
Datos del Inspector/Verificador			
E. VILLANUEVA		Firma: (Iniciales)	
Nombre y Apellido		36905700	
		FM o DNI	

Calle: Montreal 4910 LA - Informe N° 0262



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
U.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	Oficio			FECHA DE RELEVAMIENTO: 1,8,23	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Montreal			N° 4910 Ex	
ESPECIE BOTANICA	Lavanda				
ARBOL SECO	K			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°
DAP (cm)	9		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
RAIZ	Expuesta			CHORREADOS	
	Levanta vereda: m ²			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Espesor de pared remanente (cm)	
	Secas/ Secas en las puntas				
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codominancias	
	Bajos			Con mal ángulo de inserción	
Excesivas/ Cruzadas				Tocones	
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		Que invaden espacio aéreo	
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones:					
TODO DE INSPECCION VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Arbol seco, con movimiento.					
Datos del inspector/Verificador					
F. VILLAFANE		Firma		36905700	
Nombre y Apellido				FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
INSPECCIÓN N° _____					
AVISO: <i>afco</i>			FECHA DE RELEVAMIENTO: <i>31/5/23</i>		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE <i>Av. Roca</i>			N° <i>6201</i>		
ESPECIE BOTANICA <i>Acacia de Constantinopla</i>					
<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SECO			<input type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m) <i>4</i>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) <i>22</i>		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		basal	media	alta
RAIZ	pequeñas				CHORREADOS
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Espesor de pared remanente (cm)
	Levanta vereda: m2		Ancho de vereda:		Código de vereda:
HOJAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
Bajas				Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas					
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares		Defoliación <i>total</i> / <i>parcial</i>			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
F: Corte de raíces				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<i>Árbol seco</i>					
Datos del Inspector/Verificador					
<i>Efrén Villafañe</i> Nombre y Apellido		<i>Efrén Villafañe</i> Firma		<i>36905700</i> FM 6 DNI	

Calle: Av. Cnel. Roca 6201 - Informe N° 0264



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	500468377/23		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/7/23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Saladillo			N°	5005
ESPECIE BOTANICA	2 Ligustros (E y LA)				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
EL LA			INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	312			Menor a 45°	
DAP (cm)	305	ORIENTACION DE LA INCUNACION		Hacia la calle	
				Hacia la propiedad	
				Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	X (E)		DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
			CODOMINANCIAS		
			CHORREADOS		
pequeñas	basal	media	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	30	Ancho de vereda: 4,00 Código de vereda: 0001		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que Invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	Do coloración anormal		Síntomas de enfermedades:		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Extraer ejemplar en exacta. Reubicar plautera contra el cordón (1,2x1,2)					
Plautera LA: 1,2x1,2					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI	
F. Rossi		A. Gómez		38414458	





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00757207/23

Arme:

Fecha de relevamiento: 19-09-2023

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:		
Calle: <u>Saraza</u>	N° <u>5242 LA</u>	Árbol Seco	Árbol Semi Seco
■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura aprox. (m): <u>8</u>	DAP (cm): <u>50</u>	Inclinación: SI/NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada
■ FUSTE			
Descortezaamiento: cavidades		Fructificaciones fúngicas	Codominancias
basal	media	alto	Chorreados
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>1,7m</u>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm): <u>escasa pared 5 cm</u>
■ RAÍZ			
	<input type="checkbox"/> Expuesta	Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
■ RAMAS			
	<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Bajas <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	Excesivas/cruzadas <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	Con mal ángulo de inserción <input checked="" type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
■ HOJAS			
	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares	Defoliación total <input type="checkbox"/> Defoliación parcial	Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Adareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Reforzado	F: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo

■ OBSERVACIONES: Ejemplar con pudrición en fuste. Se observa cavidad abierta que recorre la totalidad del mismo (1,7 m aproximadamente)

Además se observa pudrición en la base del cuello de la raíz en sentido opuesto a la inclinación por lo que su anclaje se encuentra

comprometido. Posee ramas con fisuras por impacto de vehículos.

Se solicita Extracción: Prioridad ALTA

Corte de raíces: Denegado

Por aviso Saraza 5268

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

María de los Angeles, Gallicchio



33.485.827

Nombre y Apellido

Firma

DNI




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
AVISO: OFICIO			INSPECCION N° 4,17,23		
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	SOLDADO DE LA FRONTERA (ESCUOLA) N° 5755				
ESPECIE BOTANICA	PALMERA				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	1	INCUNACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO				
	<i>Cavidades</i>			DESCOPADO Y BROTADO	
	basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
Bajas	Que invaden espacio aéreo				
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA BAJA / MUY BAJA					
SE SOLICITA EXTRACCION DE PALMERA SECA, UBICADA EN LA VEREDA, EN EL LATERAL DEL PATIO DEL FRONTE					
Datos del Inspector/Verificador					
GAYOR HERNANDEZ		HB		35321623	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:	15/5/2023	
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Somellero			N°	5025
ESPECIE BOTANICA	NN (CEPO)				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTAURA APROX (m)	0,2	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
	Cavidades	basal	media	alta	CODOMINIAS CHORREADOS
pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción.			
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
	Bajas	Que invaden espacio aéreo			
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defolación total / parcial			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p>Extracción cebo por planteo liberar planteo sin vereda</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Spinazzola		G. J. S.		17605690	

Calle: Somellera 5025 - Informe N° 0268



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	50463713/23			FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/5/23	
ARME:					
UBICACIÓN DEL ARBOL				N° 6047	
CALLE	SUYACA 17A71				
ESPECIE BOTANICA	ALMA				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	5			INCLINACION: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	85			ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>			DESCOPADO <input checked="" type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
RAIZ	basal			CHORREADOS	
	media			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAMAS	alta			Espesor de pared remanente (cm)	
	pequeñas			Quebradas/ Fisuradas	
HOJAS	grandes			Secas/ Secas en las puntas	
	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Levanta vereda: m2			Ancho de vereda:		Código de vereda:
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codominancias	
	Bajas			Con mal ángulo de inserción	
Excesivas/ Cruzadas			Tocones		
De coloración anormal			Que invaden espacio aéreo		
Con manchas foliares			Síntomas de enfermedades		
Con signos de insectos			Defolilación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Sim vereda no plantea					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido: 6. NORMA			Firma: 		FM ó DNI: 35321623



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	36905205		FECHA DE RELEVAMIENTO:	25/3/23	
ARME			N°	6452	
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	Tibon				
ESPECIE BOTANICA	Lagstro.				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	24	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	37		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			Hacia la calle	<input type="checkbox"/>	
		Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>	
		Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input type="checkbox"/>	
	basal	media	CODOMINANCIAS	<input type="checkbox"/>	
pequeñas		CHORREADOS	<input type="checkbox"/>		
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<input type="checkbox"/>		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codomiancias		<input type="checkbox"/>	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/>	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		<input type="checkbox"/>	
Bajas	Que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>		
Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		<input type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		<input type="checkbox"/>	
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo					
C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>					
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Árbol seco					
Datos del inspector/Verificador					
E. VILLAFRÍNE		Luisa Wifre		36905205	
Nombre y Apellido		Firma		FM & DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO: 500652399/23		INSPICION N° 8,81623	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Unanue	N° 6727	
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	23	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades basal media alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si <input checked="" type="checkbox"/> NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Ancho de vereda: ~ Código de vereda: ~	
	Secas/ Secas en las puntas	Codominancias	
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción	
	Bajas	Tocones	
Excusivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
Corresponde extracción sin reparación			
vereda			
Datos del inspector/Verificador			
Julio Breyano		27592814	
Nombre y Apellido		FM # DNA	
Cuerpo CBA - FANPA			

Calle: Unanué 6727 - Informe N° 0271



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES						
AVISO: 500651349123			INSPECCIÓN N°			
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/8/23			
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE Zelzeyan			N° 5525			
ESPECIE BOTANICA Ficus						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) 5		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 40		Menor a 45° <input type="checkbox"/>		ORIENTACION DE LA INCLINACION		
Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA						
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>	
	<i>Cavidades</i>				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	basal	media	alta	CODOMINIAS	
grandes				CHORREADOS		
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Levanta vereda: m ²		Ancho de vereda:		Espesor de pared remanente (cm)	
	Quebradas/ Fisuradas				Código de vereda:	
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas				Codominias	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Con mal ángulo de inserción	
	Bajas				Tocones	
Excesivas/ Cruzadas				Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares		Defoliación: total o parcial			
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción						
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL						
PROFUNDA						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA						
<i>Árbol semiseco, con descortezamiento y madera hueca, expuesta.</i>						
<i>Prioridad b2</i>						
Datos del inspector/Verificador						
Nombre y Apellido E. VILUFNIE		Firma Eugenio Vilufa		FM o DNI 36905702		

Calle: Zelarrayán 5525 - Informe N° 0272



G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO:	Oficio	INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO:	116/23
UBICACION DEL ARBOL		N°	
CALLE	ZUVIRIA		5924 LA
ESPECIE BOTANICA	Libusterio		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	16	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
RAIZ	basal	media	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	pequeñas	grandes	Espesor de pared remanente (cm)
	Quebradas/ Fisuradas		
HOJAS	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
Ancho de vereda: Código de vereda:			
Que invaden espacio aéreo			
Síntomas de enfermedades			
Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA			
ejemplar seco. Se solicita extracción			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Gallardo, M.M.		Gallardo, M.M.	
33485827			
FM ó DNI			

Calle: Zuviría 5924 LA - Informe N° 0273



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO OCTUBRE 2023					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
BAJA	8924093	ALFARERO	4124	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	8924176	BALBASTRO	5210 LD / 5210 LA	S/V	Extracción 2 ejemplares, seco y semiseco.
MEDIA	8925012	CAÑADA DE GOMEZ	4466	S/V	Ejemplar descopado.
BAJA	8924207	CAÑADA DE GOMEZ	4757	S/V	Ejemplar seco, descopado y vandalizado por terceros.
BAJA	8924215	CORBETA AGREABLE	5159 LA	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924242	CORRALES	2390 EXACTA	POR RAICES	Otro ejemplar por corte de raíces en 2390 LA. La reparación de acera se deriva con la orden de raíces.
MEDIA	8924301	CORRALES	2415 LA2	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8924307	CORRALES	2637	33m (64PG)	Ejemplar seco por las reiteradas podas ilegales. Vereda ARME 8924310. Plantera 1,6x1,6m (6,4ml).
BAJA	8924312	CORRALES	6186 LA2	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924315	CORRALES	6302	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	8924318	COSQUIN	4511 LD	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8924363	COSQUIN	5461	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924571	DELLEPIANE	5267	S/V	Ejemplar descopado.
BAJA	8924582	ECHEANDIA	5687	S/V	Retiro de cepa.
MEDIA	8924593	GORDILLO, T.	4749	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924645	GUIRALDES, R.	3005 FTE	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924659	ITAQUI	2332/36	S/V	Ejemplar semiseco por las reiteradas podas ilegales.
ALTA	8924665	LEGUIZAMON	3618 LA	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924674	LEGUIZAMON	4609	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924678	MADARIAGA	6410 LA	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	8924708	MONTREAL	4910 EXACTA / 4910 LA	S/V	Extracción 2 ejemplares secos.
BAJA	8924716	ROCA AV.	6201	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8924892	SALADILLO	5045 EXACTA	30m (64PG)	Ejemplar descopado. Vereda ARME 8924895. Reubicar plantera de extracción contra el cordón de 1,2x1,2m (4,8ml) y plantera de ejemplar en 5045 LA (sin intervención) de 1,2x1,2m (4,8ml).
ALTA	8925448	SARAZA	5242 LA	S/V	Ejemplar con pudrición y anclaje comprometido.
BAJA	8924898	SOLDADO DE LA FRONTERA	5155	S/V	Ejemplar seco, ubicado en Escuela, en el lateral del patio del frente.
BAJA	8925000	SOMELLERA	5025	S/V	Retiro de cepa.
BAJA	8925002	SUMACA ITATI	6047	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8925004	TABARE	6452	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	8925006	UNANUE	6727	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8925008	ZELARRAYAN	5525	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	8925010	ZUVIRIA	5924 LA	S/V	Ejemplar seco.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado OCTUBRE 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 67 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado SEPTIEMBRE 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0230 a 0240 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-31642128-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Cnel. Martiniano Chilavert 5690 LA1, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 6750, Cristóbal M. Hicken 3057, Ana María Janer 3558, Larrazábal 3159, Montiel 4990 LA, Montreal 5315, Tabaré 3132 EXACTA, Tabaré 3132 LA1, Tabaré 3136 EXACTA, Zuviría 5118**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1º. Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Cnel. Martiniano Chilavert 5690 LA1, Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 6750, Cristóbal M. Hicken 3057, Ana María Janer 3558, Larrazábal 3159, Montiel 4990 LA, Montreal 5315, Tabaré 3132 EXACTA, Tabaré 3132 LA1, Tabaré 3136 EXACTA, Zuviría 5118**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º. Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3º. Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º. Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Miguel Angel Eviner
Date: 2023.08.25 10:38:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 10:38:44 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
AVISO:	500652411/23			INSPeCCION N°:	8,8,1523	
ARME:				FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACION DEL ARBOL:				N°:	5690 LA1	
CALLE:	Ch. Lavert					
ESPECIE BOTANICA:	Tilo					
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m):	6		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°		
DAP (cm):	18		Menor a 45°			
ORIENTACION DE LA INCLINACION						
		Hacia la calle				
		Hacia la propiedad				
		Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA						
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
		basal	media	alta	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	CODOMINIAS
		pequeñas			CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes				Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Provee fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
		Ancho de vereda: Código de Vereda: ---				
RAMAS	Quiebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial				
Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Traspante F: Corte de raíces						
SUPERFICIAL PROFUNDA						
Observaciones:						
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL						
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA						
Se solicita la extracción del ejemplar.						
sin reparación de vereda.						
CUNRAIS CCBNA-FAVIA						
Datos del inspector/Verificador						
Julio Bogaña						
Firma						
Nombre y Apellido						
27593814						
FM 0001						



ULNA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
		AVISO: 500632927/23		UBICACION DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: 1,8,2013		
ARME		CALLE	Av. F. de la Cruz	Nº	6750			
ESPECIE BOTANICA		Robinia Pseudacacia						
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL								
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°					
DAP (cm)	18		Menor a 45°					
COPA DESBALANCEADA		ORIENTACION DE LA INCLINACION						
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO					
	pequeñas	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS					
		basal media alta	COCOMINANCIAS					
grandes	X X	CHORREADOS						
		Cavidad longitudinal en el fusto (m)						
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad. Si (ANO)						
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Codigo de vereda:						
RAMAS	Quiebradas/ Fisuradas	Cocominancias						
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal angulo de insercion						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Topones						
	Bajas	Que invaden espacio aereo						
HOJAS	De coloracion anormal	Sintomas de enfermedades:						
	Con manchas foliares	Defoliacion total / parcial						
	Con signos de insectos							
Recomendaciones del inspector:								
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética								
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo								
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		
						SUPERFICIAL		
						PROFUNDA		
Observaciones:								
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL				PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA				
Se solicita la extracción del ejemplar.								
Presenta movimiento y pos. redondeo								
base.								
sin reparación de vereda.								
Datos del inspector/Verificador								
Nombre y Apellido		Julio Boyedo		Firma		27592814		
Nombre y Apellido						FM o DNI		
Convenio CERA - FAADA								



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.				12,4,23	
AVISO:	50029 1979/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME:					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	C. HICKEN		N° 3057		
ESPECIE BOTANICA	Libusto				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°		<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	25	Menor a 45°		<input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad					
Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas			CHORREADOS
		grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m2		Ancho de vereda: Código de vereda:		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Ejemplo: mochado por terceros, seco.</p> <p>Proceso irreversible.</p>					
<p>P. Baja</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		33485827	
G. Mazzio, Msc		Gallachio			
FM ó DNI					



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
GLBA		INSPECCION N°	
AVISO:	500672184/23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Jamer, A.		
ESPECIE BOTANICA	Fremo		
ARBOLESCO	ARBOLES SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	
		Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	CHORREADOS
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: 4.4	Código de vereda: 6485
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominiancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
		E: Trasplante	
		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Cavidad media y alta. Cámoro basal.			
Putrefacción de madera.			
Extracción sin vereda			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		Firma	
Nombre y Apellido		37844499	
		FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	Sección		FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/06/23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Laurobol.		N° 3159		
ESPECIE BOTANICA	Frusmo				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	1	INCLINACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	20	Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle					
Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>					
Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>					
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m2	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones			
Bajas	Que invaden espacio aéreo				
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	
				F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Se solicita extracción de tocon de ejemplar que fue descopado					
Extracción P. Bojo					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM 6 DNI	
Bartolomé Cobos		20004195			




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
INSPECCION N°				
AVISO:	OFICIO			
ARME:				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE:	MONTIEL	N°	4990 CA	
ESPECIE BOTÁNICA	NN (Foco)			
ARBOL SECO				
ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	Y	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	ODOMINANCIAS
		grandes		CHORREADOS
RAIZ	Expuesta			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m ²			Espesor de pared remanente (cm)
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones
HOJAS	Bajas			Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
			SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
CERRAR Plantere vereda 3m ²				
Detos del inspector/Verificador				
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/23	
ARME			INSTRUMENTO:		
UBICACIÓN DEL ARBOL			Nº	5315	
CALLE	Montreal				
ESPECIE BOTANICA	Ficus				
ARbol SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>		
ARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION:	SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	27			Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
		ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
		<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS		
		<input type="checkbox"/>	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA <input checked="" type="checkbox"/> ALTA <input type="checkbox"/> MEDIA <input type="checkbox"/> BAJA <input type="checkbox"/> MUY BAJA		
Arbol seco, mordido por lechuzos, con movimiento					
Datos del inspector/Verificador					
E. VILLAFRÁN		Firma		36905700	
Nombre y Apellido				FM 6 DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO (LINAL)	FECHA DE RELEVAMIENTO: 7.8.23
ARME		
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE	TABARÉ	N° 3132 EX
ESPECIE BOTANICA	Liquistro	
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DIAF (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCORTEZAMIENTO	DESCORTEZADO Y BROTADO
FUSTE	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNICULAS
		basal media alta
pequeñas		CHORREADOS
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m ²	Existe fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
		Anchos de vereda: m
RAMAS	Quiebres/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cáncros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Tacadas
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar vulnerabilidades/ Reducir sombra/Resistencia al viento/Mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Alterna/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciadas/ Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Transplante F: Corte de raíces		
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
Observaciones:		
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Extracción Árbol. (se extrae también la en otra sección)</p> <p>vereda 36 m²</p> <p>2 Plateros de 1,6 x 1,6 = 6,4 m²</p>		
Datos del inspector/Verificador		
Nombre y Apellido		17Geo5640



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N°					
AVISO:	OFICIO (Luzazal)				
ARME					
UBICACION DEL ARBOL					
CALLE	TABARE				
N°	3132 CA1				
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	15	Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO				
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			DESCOPADO Y BROTADO	
	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)	
	Levanta vereda: m ²			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Ancho de vereda: Código de vereda:	
	Secas/ Secas en las puntas				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Codominancias	
	Bajas			Con mal ángulo de inserción	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			Tocones	
	De coloración anormal			Que invaden espacio aéreo	
	Con manchas foliares			Síntomas de enfermedades	
Con signos de Insectos			Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
Extracción de Árbol con movimiento (se extrajo también 3132 BX en otra acta)					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	
Spinazzola		Luzazal		176005640	



SISTEMA DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F.					
PLANTILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECTOR N°					
ASUNTO	OFICIO (CUEVAC)			FECHA DE REVISIÓN: 7.8.23	
APLICACIÓN					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	TABARE			N° 3136	
ESPECIE BOTÁNICA	FRESNO				
ARBOLESCENTE				ARBOLE SEMISECO	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTAURA ARBOL (m)	9	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DIAF (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA: DESBRIANCIAS		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTAZO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	pequeñas	basal	media	alta	CHORREADOS
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Exponela	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
	Lavanda vereda: m ²	Ancho de vereda:			Código de vereda:
RAMAS	Quilladas/ Fisuradas		Codoiminacias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cáncros		Tocones		
HOJAS	Basas	Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				
Con signos de insectos					
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL			PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
Extracción de arbol con Puñalón en base					
Firma del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		17605640	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO:	OFicio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/5/23		
ARME					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Tuvim			N°	5118
ESPECIE BOTÁNICA Tilo					
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>		ÁRBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
ALTURA APROX (m)	6		INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	25		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas			CHORREADOS		
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAÍZ	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm)		
	Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Código de vereda:		
	Secas/ Secas en las puntas		Ancho de vereda:		
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Codominancias			
Bajas		Con mal ángulo de inserción			
Excesivas/ Cruzadas		Tocones			
HOJAS	De coloración anormal		Que invaden espacio aéreo		
	Con manchas foliares		Síntomas de enfermedades		
Con signos de insectos		Defoliación total / parcial			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
MÉTODO DE INSPECCIÓN: VISUAL					
PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA					
<p>Ejemplar seco, con moramiento.</p> <p>Se solicita extracción.</p>					
Datos del Inspector/Verificador					
Gutiérrez, Mario		Gutiérrez		33485827	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO SEPTIEMBRE 2023			
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA
ALTA	8915792	CHILAVERT, MARTINIANO	5690 LA1
ALTA	8915797	FERNANDEZ DE LA CRUZ	6750
BAJA	8916801	HICKEN	3057
MEDIA	8917123	JANER	3558
BAJA	8915924	LARRAZABAL	3159
ALTA	8916774	MONTIEL	4990 LA
ALTA	8916169	MONTREAL	5315
ALTA	8915934	TABARE	3132 EXACTA
ALTA	8915934	TABARE	3132 LA1
ALTA	8915927	TABARE	3136 EXACTA
BAJA	8915931	ZUVIRIA	5118



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado SEPTIEMBRE 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.23 14:32:53 -03'00'