



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Extracciones RS Nro. 24/2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 quelas comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral

de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-34420113-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BACACAY 2946 LA, CASTAÑARES AV. 2155, LAFERRERE, GREGORIO de 2433 LA, LAFERRERE, GREGORIO de 2435, NEUQUEN 2835, PAEZ 1942, SANTANDER 1178, VARELA AV. 686, ZAÑARTU 407.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
	grandes			

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA				

Observaciones:					

Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO:	

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE	
	N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°	
		Menor a 45°	

DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
		basal	media	
		pequeñas		
	grandes			

RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Síntomas de enfermedades	
			Defoliación total	parcial

Recomendaciones del inspector:**A:** Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética**B:** Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo**C:** Extracción **D:** Tratamiento sanitario **E:** Trasplante **F:** Corte de raíces **SUPERFICIAL** **PROFUNDA****Observaciones:**

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO:

500 694946/23

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/8/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Bacacax

N°

2946 14

ESPECIE BOTÁNICA

Frissia

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

0,7

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

33

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

basal

media

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

pequeñas

Espesor de pared remanente (cm)

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interfencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Extracción completa del tocón.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

José Ronso

Nombre y Apellido

Firma

35361965

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500701840/23
ARME FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/08/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE LA FRMNE N° 2433ESPECIE BOTÁNICA UANIAS
ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO
ALTURA APROX. (m) Mayor a 45°
DAP (cm) Menor a 45°
ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADOFUSTE DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
Cavidades
basal CODOMINANCIAS
media CHORREADOS
alta Cavidad longitudinal en el fuste (m)
pequeñas Espesor de pared remanente (cm)
grandes RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m² RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias
Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones
Bajas Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares Defoliación total / parcial
Con signos de insectos Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interfencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

-2433. IBINÁ PIZÁ (36cm-10m) NO APROVECHA ILUMINACIÓN.

-2433 LA. ESPECIE NO DETERMINADA (10cm-1,5m) SECO, SE HUEVE AL REVERO PREDN. SE SOLICITA REMOCIÓN (MORIRÁ HASTA).

-2433 CD. CRESPIÓN (20cm-2m) PTE AÉREO (COM) SECO, FUSTE VIVO. SE RECOMIENDA RETORN PODA DE CRESPIÓN HASTA ACCESO TUBO VIVO.

PLANTAS Y CEROS (33m) EN BUENAS CONDICIONES.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

NICOLIS ROJAS

Nombre y Apellido

Firma

27018272

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500091503/23
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/08/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE LA PEREIRE N° 2435

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	Menor a 45°	
	ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle
		Hacia la propiedad
		Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	
	Cavidades				
	basal	media	alta		
RAIZ	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²			

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		

HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial
	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

VECINA SOLICITA PLANTACIÓN.
 SE REQUIERE RETIRO DE COPA ANTES DE LA MISMA.
 PLANTERA DE 1,2 m x 1 m; SE OBSERVAN ESCOMBROS.
 SUPERFICIE APROX DE VEREDA 36 m², BUEN ESTADO GENERAL.
 ANCHO DE VEREDA 4,4 m

PRIORIDAD: 4.2

Datos del Inspector:

DANIEL GARCIA

Nombre y Apellido

38 886459

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

S00 6969 38 / 23

FECHA DE RELEVAMIENTO:

30/08/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SANTANDER

N° 1180 / 1178

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

DAP (cm)

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° Menor a 45° Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

SE OBSERVA PLANTERA VACÍA EN 1180 Y PLANTERA CON COPA EN 1178, SE SOLICITA SU RETIRO.

AMBAS PLANTERAS CON CANTERO ELEVADO Y RETAS, SE SOLICITA SU RETIRO DE AMBAS. (1m x 1m) y (1m x 1m).

VEREDA EN BUEN ESTADO, SUP. APPROX. 25m².

PRIORIDAD: 1.2

Datos del Inspector:

DANIEL GARCIA

Nombre y Apellido

Firma

388864509

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500734878
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/09/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE PAEZ N° 1942

ESPECIE BOTÁNICA

FRESNO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°
ALTURA APROX. (m) 6 Menor a 45° DAP (cm) 42 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO CAVIDADES FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
basal media alta CODOMINANCIAS
pequeñas CHORREADOS
grandes CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)
Espesor de pared remanente (cm)RAIZ Expuesta Levanta vereda: m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NORAMAS Quebradas/ Fisuradas CODOMINANCIAS
Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones
Bajas Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas
HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares Defoliación total / parcial
Con signos de insectos Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (SEMISECO), NO REQUIERE PODA, PRESENTA MOVIMIENTO AL APLICARLE UNA FUERZA, SE OBSERVA CAVIDAD EN ZONA DE RAÍCES Y CANCRO; RAMAS SECAS, NO SE OBSERVAN BROTES.

SE OBSERVA ESTACIONAMIENTO RESERVADO POR DISCAPACITADO.

SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

VECINO MANIFIESTA QUE NO BROTA HACE APROX APROX. 10 AÑOS.

VEREDA EN BUEN ESTADO GENERAL.

PRIORIDAD: ALTA

Datos del Inspector:

DANIEL DAREIA

Daniel

38 886459

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/8/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VAROLA

N° 686

ESPECIE BOTÁNICA

PIATAN

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) 18
 DAP (cm) 60

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades			
basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
pequeñas	X		CHORREADOS	
grandes	X		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
			Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ Expuesta Levanta vereda: m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	D	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Ejemplo con visible aserrado de insecos y sombos xilo fagos. Pudresón avanzado en la base del fuste como en el mismo fuste. Excesiva pared remanente. lo que pasa es irreversibl y tiene riesgo de caida. Recomendar su extracción y rebajar luego plantas 1,2 x 1,2 m cia "L" ya que actualmente en frente se maneja (sup 78m²)

PRIORIDAD: 1 - ALTA

Datos del Inspector:

G. Colomé G

Nombre y Apellido

Firma

32575057

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: informe tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCIONES (25)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 quelas comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "... El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar

la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...”;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-36039241 -GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares arbóreos correspondientes a las calles: Crisóstomo Álvarez 2770 (2779/2777), Camacuá 245, Santander 1487, Asamblea 1110, Curapaligue 1818, Perrault 1128, Víctor Martínez 1426 y Zañartú 1694, atento los fundamentos expuestos en el IF-2023-36039241-GCABA-COMUNA7 y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la cuadrilla comunal realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE				N°	
ESPECIE BOTANICA					
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes		Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
RAMAS	Levanta vereda: m2				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total	parcial	
	Con signos de insectos				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces	
				SUPERFICIAL	
				PROFUNDA	
Observaciones:					
Datos del Inspector/Verificador					
					
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO:
ARME			
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>			
CALLE			N° _____
ESPECIE BOTANICA			
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	<input type="checkbox"/>	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<input type="checkbox"/>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	Cavidades		
	basal	media	
pequeñas			
grandes			
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RAMAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO:

2/12/22

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ASAMBLEA

N° 1170

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

2

Menor a 45°

DAP (cm)

2

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Observo un ejemplar que fue plantado con anterioridad en la calle en el mismo brote. Sólo que a través de los años de la evolución que se extrajo, así podrá plantar un nuevo ejemplar.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

G. Acuña G.

DH

Nombre y Apellido

Firma

32545051

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.A.E.

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500347091/23
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/04/2023

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE CUADRO LIGÜE

N° 1814 y 1818

ESPECIE BOTÁNICA FAESIO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO
ALTURA APROX. (m) 9
DAP (cm) 26

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINIAS

pequeñas

basal media alta

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

RAIZ

Espesor de pared remanente (cm)

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

1813 - TOCON SECO (QUSCA MP 0,7M A 1,2M), SE PODA SU EXCESO
PUNTOS APENAS CUEVO DE LA PERNICIA (A MÁS DE 1,2M)

1874 - FAESIO REQUÍRIR PODA DE BI + BC
EN INVIERNO (PROCED. 2).

PUNTOS Y VERTICES EN BURROS COMBINAR

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nicolás A. M.

NM

Nombre y Apellido

27.713.272

DNI

Impreso en la Imprenta del G.C.A.E.



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500354567123

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/4/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE PEREIRAL N° 1128ESPECIE BOTÁNICA XXÁRBOL SECO XÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX. (m) 4 INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45°
DAP (cm) 4 ORIENTACIÓN DE LA ÁRBOL Menor a 45°
Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²				
	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Soleiro Extracción por cuadra
di comun en Árbol Seco.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

GIAQUINTA

Nombre y Apellido

H

Firma

32595057

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

500148248/23

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/3/23

CALLE

Vicente Ramírez

N° 1476

ESPECIE BOTÁNICA

dijo

ÁRBOL SECO

X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

DAP (cm)

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA COPA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

pequeñas

Espesor de pared remanente (cm)

grandes

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Solo se realizó extracción de ramas por madera
de la caída de la corona
el mismo mero bioto. (n. 4)

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Giacomo G

HA

Firma

32575057

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500174489123
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/4/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE ZAÑANU

N° 1694

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

4

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

3

Menor a 45°

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Se licito que sea podado en la orilla
de extrados al sol seco en su parte
de vereda con plantas y que sea de
alto hacia "la" en columnas lo punto
de tener lo que se viso. NO podar en
vera un árbol
Sup vereda 22 m²

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Giovanni G

Nombre y Apellido

Firma

3254505

DNI



















G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORMES TECNICOS EXTRAC MAYO 23 - CUADRILLA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCIONES (Rs 26)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien

fuerza transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-36561515-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2701, ARANGUREN, JUAN F., Dr. LD3, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 600, GAVILAN 915, MEMBRILLAR 489/87, PRIMERA JUNTA 3238, QUIRNO 421, QUIRNO 91 LD, TEJEDOR 930 FTE, TERRADA 600, VALLESE, FELIPE 2625, ZELARRAYAN 1418, ZUVIRIA 393 LA.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:
ARME

300749292/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZUVIRIA

N° 393 LA

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO



ÁRBOL SEMISECO



PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI NO

ALTURA APROX. (m)



8

DAP (cm)



12

ORIENTACIÓN DE LA

Mayor a 45° Menor a 45° Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal media alta

CODOMINANCIAS

RAIZ

pequeñas

CHORREADOS

RAIZ

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAIZ

Levanta vereda: m²

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Síntomas de enfermedades

RAMAS

Secas/ Secas en las puntas

Defoliación total / parcial

RAMAS

Con cavidades/ Tumores o Cancros

RAMAS

Bajas

RAMAS

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

D: Tratamiento sanitario

SUPERFICIAL PROFUNDA

HOJAS

Con manchas foliares

HOJAS

Con signos de insectos

E: Trasplante

F: Corte de raíces

C: Extracción

Observaciones:

Árbol que parece estar seco
 presenta lesiones en su tronco; fustiado
 en su fuste
 solvado a extracerví para poder
 plomar uno nuevo

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

CIAONON & G

Nombre y Apellido

Firma

32575084

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/4/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE REINA RAYAN N° 1418

ESPECIE BOTÁNICA Ficus

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) 8 INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45° DAP (cm) 30 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la veredaCOPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
	Cavidades				
	basal	media	alta		
pequeñas					
grandes					
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
	Levanta vereda: m ²				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones	
	Bajas			Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Árbol seco. Se cortó extracción.
Peso MDP Bajo

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

CÁCERES

Nombre y Apellido

Firma

B2545087

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO:
ARME

500711693/23

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

25/09/23

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Yerife Valiese

N° 2625

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

Hacia la calle

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
		basal	media	alta		
		pequeñas				
		grandes				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m ²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias Con mal ángulo de inserción		
	Secas/ Secas en las puntas					
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones Que invaden espacio aéreo		
	Bajas					
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial				

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

PLANTE M NO APTA. CON COPA DE 10cm
AL MS DEL SUELO. POLICRO SE EXTRACCION

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

G.iscanova

Nombre y Apellido

TNT

Firma

325+5057

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: DESEJO

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE TaxcoN° 930 Fructa.ESPECIE BOTÁNICA Quercus ilex

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° ALTURA APROX. (m) 9Menor a 45° DAP (cm) 89

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

CHORREADOS

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

alta

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

RAIZ

grandes

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo.

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa ejemplar desvitalizado y con dañamiento progresivo. Presenta fuste con codominancia donde la base una de las ramas se encuentra inclinada a más de 45° hacia la propiedad, con agrietamiento longitudinal desde su base de aproximadamente 1m de largo. Descorceamiento y síntomas de pudrición. La otra codominancia tiene cavidad basal con más de 20cm de diámetro. Por lo expresado, se recomienda su extracción para evitar daños sobre bienes y personas.

PRIORIDAD: Alta

Datos del Inspector:

Ramírez Vélez

Nombre y Apellido

31951339

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 13-9-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

QUIRNO

Nº 90 1D

ESPECIE BOTÁNICA

Ficus benjamina

ÁRBOL SECO

SÍ

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

Menor a 45°

DAP (cm)

35

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	
		basal	media	alta		
		pequeñas				
	grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
					Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas				Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos					

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN. NO SE RECOMIENDA PLANTAR POR LA LIMITACIÓN AÉREA

DEBIDO A LAS COPAS DE LOS EJEMPLARES CERCADOS

CERRAR PLANTERA

PRIORIDAD: MEDIO

Datos del Inspector:

D. INSAURRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 13-9-2023

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

QUIRNO

N° 421

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

0,2

DAP (cm)

35

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
		basal	media	alta				
		pequeñas						
		grandes						
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
RAMAS	Levanta vereda: m ²							
	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias			
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción			
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones			
HOJAS	Bajas				Que invaden espacio aéreo			
	Excesivas/ Cruzadas							
	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares			Defoliación total / parcial				
	Con signos de insectos							

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción, D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DE CEPO Y DEJAR PLANTEA EN CONDICIONES
PARA LA PLANTACIÓN.

PRIORIDAD: BAJA

Datos del Inspector:

D. INSAUERALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: OficioFECHA DE RELEVAMIENTO: 14-8-2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE PRIMERA TUNTA N° 3238 LD 1ESPECIE BOTÁNICA Platanus x acerifolia

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°
ALTURA APROX. (m) <u>21</u>	Menor a 45°
DAP (cm) <u>90</u>	ORIENTACIÓN DE LA
	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	<i>Cavidades</i>			
	basal	media	CODOMINANCIAS	
	pequeñas		CHORREADOS	
RAIZ	grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Expuesta		Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

EJEMPLAR SEMISECO, GRAN PARTE DE SU FUSTE DESCORTEZADO CON MADERA SECA Y AGRIETADA.

SE OBSERVAN FRUCTIFICACIONES FUNGICAS.

SE ESCUCHA AL GOLPEAR EL FUSTE, POR AHUECAMIENTO EN SU INTERIOR.

AVANZADO ESTADO EN DECAIMIENTO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN, DEJANDO LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA POSTERIOR PLANTACIÓN.

PRIORIDAD: 2

Datos del Inspector:

D. INSURRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO: **500775287/23**

ARME **EXTACCIÓN**

UBICACIÓN DEL ARBOL **HEMBRILLAR**

CALLE **XX**

ESPECIE BOTÁNICA **ÁRBOL SECO**

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m) **3**

DAP (cm) **24**

INCLINACIÓN: SI / NO **Mayor a 45°**

ORIENTACIÓN DE LA **Hacia la calle**

COPA DESBALANCEADA **DESCOPADO** **DESCOPADO Y BROTADO**

FUSTE **DESCORTEZAMIENTO** **Cavidades** **FRUCTIFICACIONES FUNGICAS**

pequeñas **X**

grandes **X**

RAIZ **Expuesta** **Levanta vereda: m²** **Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO**

RAMAS **Quebradas/ Fisuradas** **Secas/ Secas en las puntas** **Con cavidades/ Tumores o Cancros** **Bajas** **Excesivas/ Cruzadas**

HOJAS **De coloración anormal** **Síntomas de enfermedades** **Defoliación total / parcial**

Recomendaciones del inspector: **SUPERFICIAL** **PROFUNDA**

A: Objetivos de poda: **Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética**

B: Tipos de poda: **Formación/Limpieza/Aclarado/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo**

C: Extracción **X** **D:** Tratamiento sanitario **E:** Trasplante **F:** Corte de raíces

Observaciones: **ÁRBOL DESCOPADO Y SECO- Con huecos en el fuste y síntomas de enfermedades y ocupación de insectos - Se solicita extracción- Realizar plantas de 1.60x 1.60 - PLANTAR BAHUINIA**

PRIORIDAD **S: 1**

RIESGO MEDIO/Moderado

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

PONS

Nombre y Apellido

Nombre

Firma

14809428

DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

OFICIO

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AVILAN

N° 915

ESPECIE BOTÁNICA

JACARANDA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

DAP (cm)

22

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			X		
		Cavidades					
		basal	media	alta			
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
grandes			Espesor de pared remanente (cm)				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO					
Levanta vereda: m ²							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias	X		
Secas/ Secas en las puntas							
Con cavidades/ Tumores o Cancros							
Bajas							
Excesivas/ Cruzadas							
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades					
Con manchas foliares			Defoliación total / parcial				
Con signos de insectos							

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA VITAL, SE OBSERVA CODOMINANCIA, UNA DE LAS CUALES, OBSTRUYE EL INGRESO VEHICULAR DEL FRENTE A SU PROPIEDAD, SIEMPRE ESTÁ ADENAS LA MÁS GRANDE DE LOS DOS.

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR, YA QUE ADEMÁS DE QUE SELE ESTERIARÍA UNA MADERA MUY GRANDE CORTANDO UNO DE LOS MÍES, SE ESTARÍA DESPIDO UN EJEMPLAR CON ESTRUCTURA DÉBIL Y OTROS DEFECTOS. LUEGO DE SU RETIRO SE RECOMIENDA REPONER EL EJEMPLAR.

PRIORIDAD: MEDIA

Datos del Inspector:

DANIEL TAROIA

Aníbal

Nombre y Apellido

38886459

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:	OFICIO
ARME	

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/09/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL	HOSPITAL DR. TEODORO ALVAREZ	N°
CALLE		

ESPECIE BOTANICA	PLATANO
------------------	---------

ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	SI
------------	--	----------------	----

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION:	SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
					Menor a 45°	<input type="checkbox"/>

DAP (cm)	48	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--------------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas	<input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Levanta vereda: m2				

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		<input type="checkbox"/>	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		<input type="checkbox"/>	Tocones		
	Bajas		<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas		<input type="checkbox"/>			

HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		<input type="checkbox"/>	Defoliación	
	Con signos de insectos		<input type="checkbox"/>	total	<input type="checkbox"/>

Recomendaciones del inspector:						
A: Objetivos de poda:		Reducción Riesgo <input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias <input type="checkbox"/>	Reducir sombra <input type="checkbox"/>	resistencia al viento <input type="checkbox"/>	mejorar la estetica <input type="checkbox"/>
B: Tipos de poda:		Formación <input type="checkbox"/>	Limpieza <input type="checkbox"/>	Aclareo <input type="checkbox"/>	Refaldado <input type="checkbox"/>	Reducción de copa <input type="checkbox"/>
C: Extracción		<input checked="" type="checkbox"/>	D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/>	E: Trasplante <input type="checkbox"/>	F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>	SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>
						PROFUNDA <input type="checkbox"/>

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Ejemplar semiseco, con una cavidad longitudinal en el fuste de 2 metros, ahuecamientos y avanzado estado de descomposición. Grietas longitudinales. Imposible recuperación.

Riesgo MODERADO.

Se encuentra dentro del predio del hospital, próximo a la entrada de las ambulancias, del lado de la calle

Terrada.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso

35361965

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:	OFICIO
ARME	

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/09/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL	CALLE	
	HOSPITAL ALVAREZ (LADO BOLIVIA)	
	N°	

ESPECIE BOTANICA	XX		
ARBOL SECO	SI	ARBOL SEMISECO	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION:	SI	NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	70				Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
		ORIENTACION DE LA INCLINACION			Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
					Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
					Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	--------------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	<input type="checkbox"/>
	basal	media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CODOMINANCIAS	<input type="checkbox"/>
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS	<input type="checkbox"/>	
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<input type="checkbox"/>	
				Espesor de pared remanente (cm)	<input type="checkbox"/>	

RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI		<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m2	<input type="checkbox"/>					

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	Codominancias		<input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción		<input type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones		<input type="checkbox"/>
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo		<input type="checkbox"/>
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades		<input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total		<input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos	<input type="checkbox"/>	parcial		<input type="checkbox"/>

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 1

Ejemplar seco. Riesgo MODERADO - ALTO.

Se encuentra dentro del predio del hospital, al costado del taller de mantenimiento.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso

35361965

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:	OFICIO
ARME	

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/09/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL	HOSPITAL DR. TEODORO ALVAREZ	N°
CALLE		

ESPECIE BOTANICA	CEIBO
------------------	-------

ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
------------	--	----------------	--

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	60				Menor a 45° <input type="checkbox"/>

		ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
--	--	-------------------------------	---	---	--

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>
--------------------	--	-----------	--	---------------------	--------------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Levanta vereda: m2			

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		<input type="checkbox"/>	Codominancias	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Tocones	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total <input type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>	
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

El ejemplar presenta una cavidad grande en la zona de inserción de sus ramas primarias, con escasa pared remanente y avanzado estado de descomposición, imposible recuperación. Riesgo MODERADO.

Se encuentra dentro del predio del hospital, frente al pabellón E(cocina).

Se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de las personas cercanas.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso

35361965

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:	OFICIO
ARME	

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/09/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL	HOSPITAL DR. TEODORO ALVAREZ	N°
CALLE		

ESPECIE BOTANICA	CEIBO
------------------	-------

ARBOL SECO ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
RAIZ	basal		CHORREADOS		
	pequeñas <input type="checkbox"/>	media <input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAMAS	grandes <input type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		
	quebradas/ fisuradas <input type="checkbox"/> secas/ secas en las puntas <input type="checkbox"/> con cavidades/ tumores o cancros <input type="checkbox"/> bajas <input type="checkbox"/> excesivas/ cruzadas <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
HOJAS	de coloración anormal <input type="checkbox"/> con manchas foliares <input type="checkbox"/> con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

El ejemplar presenta una cavidad grande en la zona de inserción de sus ramas primarias, con escasa pared remanente y avanzado estado de descomposición, imposible recuperación. Riesgo MODERADO.

Se encuentra dentro del predio del hospital, frente al pabellón E(cocina).

Se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de las personas cercanas.

Datos del Inspector/Verificador


Juan Alonso

35361965

Nombre y Apellido


Firma

FM ó DNI





















Membrillar 489(487)







GUARDIA
MATERNO - INFANTIL







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORMES TECNICOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.