



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Arbolado DICIEMBRE 2023

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 y las Planillas de Inspección N° 0304 a 0331 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2023-45415352-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **José Barros Pazos 3389 FRENTE, José Barros Pazos 3509 LD, Cóndor 2747, Cóndor 2824, Lucio Correa Morales 3025, Corvalán 2644, Larraya 3427 EXACTA, Larraya 3427 LA, Larraya 3439 EXACTA, Larraya 3439 LD, Larrazábal 3684 LA, Larrazábal 4112 LA, Larrazábal 4120, Larrazábal 4171, Larrazábal 4180 LD1, Larrazábal 4273 LD1, Larrazábal 4278, Mozart 2340 LD7, Av. Eva Perón 6800 EXACTA, Av. Eva Perón 6800 LD8, Av. Eva Perón 6800 LD9, Av. Eva Perón 6900 LA1, Av. Eva Perón 6980, Pola 3395 LD1, Pola 3779, Av. Int. F. Rabanal 3351 LA, Río Negro 6440, Gral. Fructuoso Rivera 3148, Saladillo 5461, Sumaca Itatí 609 LD**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

### **DE LA COMUNA N° 8**

#### **RESUELVE**

**Artículo 1°.-** Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **José Barros Pazos 3389 FRENTE, José Barros Pazos 3509 LD, Cóndor 2747, Cóndor 2824, Lucio Correa Morales 3025, Corvalán 2644, Larraya 3427 EXACTA, Larraya 3427 LA, Larraya 3439 EXACTA, Larraya 3439 LD, Larrazábal 3684 LA, Larrazábal 4112 LA, Larrazábal 4120, Larrazábal 4171, Larrazábal 4180 LD1, Larrazábal 4273 LD1, Larrazábal 4278, Mozart 2340 LD7, Av. Eva Perón 6800 EXACTA, Av. Eva Perón 6800 LD8, Av. Eva Perón 6800 LD9, Av. Eva Perón 6900 LA1, Av. Eva Perón 6980, Pola 3395 LD1, Pola 3779, Av. Int. F. Rabanal 3351 LA, Río Negro 6440, Gral. Fructuoso Rivera 3148, Saladillo 5461, Sumaca Itatí 609 LD**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2°.-** Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3°.-** Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

**Artículo 4°.-** Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles** Fecha de relevamiento \_\_\_\_\_

Aviso \_\_\_\_\_ Arme \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ERAXINUS PENNSYLVANICA

Calle BARRIOS PAZOS N° 3388 FTE ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes				

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Acilero	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

---

**OBSERVACIONES** CON RESERVA DE EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD ALTA

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

MONICA CHAVES [Firma] 23.377.213

Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: José Barros Pazos 3389 FRENTE.

Informe N° 0304



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles** Fecha de relevamiento: 23/12/23

Arbol: OPILLO Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ficus  
 Calle: BARRIO PARÍS N°: 3309 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fungicas ☐ Codominancias ☐ Chomados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Extracción  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

---

**OBSERVACIONES.** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐  
ARVILADO, CON Poca PARED REMANENTE, Y FUDOLUEN DE LA  
MADEIRA. SIN VEREDA NI PLANTERA.

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
BARON HEARTMAN [Firma] 3734623  
 Nombre y Apellido Firma DNI



Calle: Barros Pazos 3509 LD

Informe N° 0305



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 5/12/23

Aviso: Oficio Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ROBINIA

Calle CONDOR N° 2747 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 25 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descoirazamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda mZ. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocanes ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Árbol Semi-seco, con tensión, desbalanceado y copa desbalanceada

CEPARA PLANTAR (ARROZ ALIADO 7 LUPULINA CENIZ)

SOLAR NA

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

GABRIEL HEARNANDEZ WHD 58321023

Nombre y Apellido Firma DNI



Calle: Cóndor 2747

Informe N° 0306



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 05/10 Fecha de relevamiento: 3/12/23

Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Limonero

Calle: Condor N° 2324 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 20 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descorrimiento; Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Acareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

sin vereda

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi Nombre y Apellido [Firma] Firma 3344499 DNI



Calle: Cóndor 2824

Informe N° 0307



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 22.4.2023

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: NERIUM OLEANDER

Calle: LUIS CORREA MORALES N°: 2025 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES:** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☒ MUY BAJA ☐

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

MONICA CHEVES Nombre y Apellido [Firma] Firma 23377223 DNI



Calle: Correa Morales 3025

Informe N° 0308





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 16/11/23

Año: \_\_\_\_\_ Armo: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Legumin  
 Calle: Corralán N° 2644 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 40 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura  
 B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Acareo ☐ Refaldado ☐ Terciado  
☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
 F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

**OBSERVACIONES:** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐  
Árbol seco, con descortezamiento en ramas y fuste. Se observan fructificaciones fúngicas.  
Proceso irreversible.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
Gallicchio, Mario Gallicchio  
 Nombre y Apellido Firma DNI: 33485827

Calle: Corvalán 2644

Informe N° 0309





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 500934725/23 Fecha de relevamiento: 20-11-23

Arme: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: LIGUSTRO (E. japonica)

Calle: LARIAYA N° 3427 EX. 1A ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 5 (EX. 1A) DAP (cm): 24 (EX. 1A) Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocorres ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☒ MUY BAJA ☐

Ambo ejemplares se encuentran secos.

Proceso irreversible.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Galluccio, María Galluccio 33485827-

Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Larraya 3427 EXACTA y LA

Informe N° 0310



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: Oficio Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 28-11-23

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: LAGARTO (E. jayuno)  
 Calle: LARIANA N° 3439 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 4.5 DAP (cm): 14 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE** Descortezamiento: Cavitades ☐ Fructificaciones fungicas ☐ Codominancias ☐ Chomados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura  
 B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado  
☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
 F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☒ MUY BAJA ☐  
Ambos ejemplares se encuentran secos.  
Proceso irreversible.

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
Galluccio, Maria Galluccio  
 Nombre y Apellido Firma  
 33485827 -  
 DNI



Calle: Larraya 3439 EXACTA

Informe N° 0311



Calle: Larraya 3439 LD

Informe N° 0311





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/11/23

Aviso: C.F. 10

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum

Calle Larrazabal N° 3611 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☐ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☒ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo☐ Eliminar interferencias☐ Adecuación al sitio☐ Regulación de

estructura

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Limpieza☐ Aclareo☐ Refaldado☐ Terciado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

## OBSERVACIONES

Prioridad: MUY ALTA

☐ ALTA☐ MEDIA☐ BAJA☒ MUY BAJA

Reduccion de madera en rama y fuste.

Extracción sin vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi  
Nombre y Apellido

Firma

338111458  
DNI



Calle: Larrazabal 3684 LA

Informe N° 0312



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: CFEC Fecha de relevamiento 15/11/22

Arbe: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Sofora

Calle Lanaranal N° 4112 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi-Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 36 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Cope desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Extracción sin vereda

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi Nombre y Apellido [Firma] DNI 52114499



Calle: Larrazabal 4112 LA

Informe N° 0313



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 0660 Fecha de relevamiento: 15/10/20

Arbo: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Sesuvia

Calle: Laurovial N° 4120 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 35 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavilados			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alta	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Rotación de madera en fuste. Cavidades por pérdida de ramos

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi  
Nombre y Apellido

[Firma]  
Firma

3700/1155  
CNI



Calle: Larrazabal 4120

Informe N° 0314





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/11/20

Aviso 0500

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar  
Calle Lameribol N° 4731 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 76 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortazamiento Cavitades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Extracción sin vereda, ejemplar seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi  
Nombre y Apellido

Firma

33814499  
DNI



Calle: Larrazabal 4171

Informe N° 0315





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: oficio Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 15/11/23

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL:** Especie botánica: Firmo

Calle: La Paz N°: 4500 LON ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 30 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Ejemplar seco y molido

Extracción sin vereda

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. Rossi Nombre y Apellido [Firma] Firma 37811477 DNI

Calle: Larrazabal 4180 LD1

Informe N° 0316





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 15/11/23

Aviso: Oficio

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Schinus  
 Calle: Lamarca N° 4233 LDI ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Cope desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrizados  
 basal media alta  
 Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)   
 Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Ejemplar seco Extracción sin vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rom  
 Nombre y Apellido

*[Firma]*  
 Firma

37011995  
 DNI



Calle: Larrazabal 4273 LD1

Informe N° 0317



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso 0500 Fecha de relevamiento 15/11/23

Arme \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ligustro

Calle Lamadrid N° 4278 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancers ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Reducción de madera en fuste

sin vereda

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rosa  
Nombre y Apellido

[Firma]  
Firma

33811597  
DNI



Calle: Larrazabal 4278

Informe N° 0318





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: OFICIO Fecha de relevamiento: 5/12/23

Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FRET

Calle: MOZART N° 2340 L.D.7 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Desdortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Grandes				Espesor de pared remanente (cm): _____

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoa fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado ☐ F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

SIN VEREDA NI PLANTAS

ESTÁ EN LA ESQUINA, JUNTO AL CAMINO DE PILO ROSA Y CERCA

A UNA PÉRBOLA.

---

INSPECTOR/VERIFICADOR: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido: BARROS YERMAN Firma: [Firma] DNI: 3532663

Calle: Mozart 2340 LD7

Informe N° 0319



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso Oficio Fecha de relevamiento 17/11/23

Arme \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica FILICIA

Calle EVA PERON N° 6800 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 26 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminación Interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN ☒ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

ejemplar seco. Proceso irreversible.

Se solicita extracción

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Gallardo, Mari Gallardo Mari 33485822

Nombre y Apellido Firma ONI



Calle: Av. Eva Perón 6800 EXACTA

Informe N° 0320



**Buenos Aires Ciudad**  
**Planilla de Inspección de Árboles**  
 Arbol: CHUPO Arbol: X Fecha de relevamiento: 22-11-13

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ACACIA VISCO  
 Calle: AV. EVA PERÓN N°: 6200 D2 ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 9 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Churreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m):                       
 Espesor de pared remanente (cm):                     

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:                     

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura  
 B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado  
☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
 F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐  
Arbol seco con peligro de desprendimiento de ramas de gran tamaño.  
se solicita extracción.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
Galliathio, María Galliathio 33481827  
 Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Av. Eva Perón 6800 LD8

Informe N° 0321







Calle: Av. Eva Perón 6800 LD9

Informe N° 0322



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: Oficio Fecha de relevamiento: 22-11-23

Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ACACIA VILCO

Calle: Av. Eva Perón N°: 6900 LAI ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 48 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descorrelamiento: Cavidades			
	basal	media	alta	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes				

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial

☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda

☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE

☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

---

**OBSERVACIONES:** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Ejemplar seco de prom norte, muy próximo al  
parqueo de colectores con alta transitabilidad de  
peatones y vehículos

Se solicita extracción

SE ENCUENTRA EN INTERSECCIÓN DE EVA PERÓN Y PIEDRA BUENA

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Gellicchio, María Gellicchio 33485027

Nombre y Apellido Firma DNI



Calle: Av. Eva Perón 6900 LA1

Informe N° 0323



**BA** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 22-11-13

Arbol: 01040 Arce: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ficus  
 Calle: Al. Eva Perón N°: 1770 ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): \_\_\_\_\_ DAP (cm): \_\_\_\_\_ Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descompartimiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN  
☐ Adecuación al sitio ☐ Acareo ☐ E: TRASPLANTE  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Terciado

**OBSERVACIONES:** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐  
Ejemplar seco. Defoliación Total.  
Se solicita Extracción.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
G. Maffio, Maxim Gallicchio 33481827  
 Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Av. Eva Perón 6980

Informe N° 0324





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Avance: 2024/12/17/23 Fecha de relevamiento: 27/11/23

Arbol: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ALCAH

Calle: POLA Nº: 3395 LDB ☐ Arbol Solo ☐ Arbol Semi Solo

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 45 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

	Descartamiento: Cavidades		
	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes		X	

☐ Fructificaciones fungicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN ☒ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Arbol con múltiples cavidades en fuste.  
Se observa podredumbre húmeda. Andojo vegetal.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Gallardo 33481821

Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Pola 3395 LD1

Informe N° 0325





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/09/23

Aviso: 500937955/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Palmarco  
 Calle POLLA N° 3779 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 55 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Adareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES: Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

SIN VEREDA NI PLANTERA

INSPECTOR/VERIFICADOR

GARTON HERRERA  
 Nombre y Apellido

Lo  
 Firma

3134023  
 DNI



Calle: Pola 3779

Informe N° 0326





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/23

Aviso: OFICIO

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ALAMO

Calle AV. RABANAL N° 3351 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 72 DAP (cm) 110 Indinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

	Descortizamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAÍZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado
☐ Balanceo☐ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ ProfundaOBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Sin vereda ni plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

6000 NEMANU  
Nombre y Apellido

Firma

3524013  
DNI

Calle: Av. Rabanal 3351 LA

Informe N° 0327





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 500989266/23 Fecha de relevamiento: 27-11-2023

Arbo: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Fresno  
 Calle: Rio Negro N°: 6440 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 25 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  

	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 10 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

---

**RAMAS** ☐ Tócones ☐ Excisivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: TRASPLANTE F: CORTE DE RAÍCES

☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Tercado

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐  
Extracción con prioridad media  
Apurar vereda por 10 metros cuadrados (m²)

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Julio Bogado [Firma] 27592814  
 Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: Río Negro 6440

Informe N° 0328



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 22.11.2013

Aviso: \_\_\_\_\_ Arriba: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FREXIAUS PENNSYLVANICA  
 Calle: ELIZABETH RIVERA N° 347 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 20 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descorinado ☐ Descorado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

MONICA CHIEVES  
 Nombre y Apellido

[Firma]  
 Firma

23.327.773  
 DNI



Calle: Rivera, Fructuoso 3148

Informe N° 0329



**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 25/01/23

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Liquidambar

Calle: Salvador N° 5461 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descortecamientos: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☒ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

sin vereda

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. P. C. S. S. O. Nombre y Apellido

[Firma] Firma

S. M. U. N. T. S. ONI



Calle: Saladillo 5461

Informe N° 0330





**BA** Buenos Aires Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 5008.993.44/23 Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 14/04/23

---

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: \_\_\_\_\_

Calle: 3077A 1707 N° 6009 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 100 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

---

**FUSTE**

	Descartamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Grandes				Espesor de pared remanente (cm): _____

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

---

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

---

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebrañas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

---

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Sintomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

---

**OBSERVACIONES** Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☒ MUY BAJA ☐

RAÍZ DESCOPADO

SIN VEREDA NI PLANTERA

---

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

GARTON HEINEMANN Nombre y Apellido

[Firma] Firma

35324627 DNI

Calle: Sumaca Itatí 6009 LD

Informe N° 0331



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO DICIEMBRE 2023				
URGENCIA	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
ALTA	BARROS PAZOS	3389 FTE	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	BARROS PAZOS	3509 LD	S/V	Ejemplar ahuecado con poda pared remanente y pudrición.
ALTA	CONDOR	2747	3m (HA)	Ejemplar semiseco y desbalanceado. Cerrar plantera por proximidad con otro ejemplar y luminaria.
MEDIA	CONDOR	2824	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	CORREA MORALES	3025	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	CORVALAN	2644	S/V	Ejemplar seco y con descortezamientos.
BAJA	LARRAYA	3427 EXACTA / 3427 LA	S/V	Extracción 2 ejemplares secos.
BAJA	LARRAYA	3439 EXACTA / 3439 LD	S/V	Extracción 2 ejemplares secos.
BAJA	LARRAZABAL	3684 LA	S/V	Ejemplar semiseco y con pudrición.
MUY ALTA	LARRAZABAL	4112 LA	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada.
MUY ALTA	LARRAZABAL	4120	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada, pudrición y cavidades.
MEDIA	LARRAZABAL	4171	S/V	Ejemplar seco con descortezamiento.
ALTA	LARRAZABAL	4180 LD1	S/V	Ejemplar seco y anillado.
ALTA	LARRAZABAL	4273 LD1	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	LARRAZABAL	4278	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada y pudrición.
ALTA	MOZART	2340 LD7	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	PERON, EVA AV.	6800 EXACTA / 6800 LD8 / 6800 LD9	S/V	Extracción 3 ejemplares secos.
ALTA	PERON, EVA AV.	6900 LA1	S/V	Ejemplar seco, próximo a parada de colectivos. Se encuentra en intersección de Av. Eva Perón y Av. Piedra Buena.
ALTA	PERON, EVA AV.	6980	S/V	Ejemplar seco con defoliación total.
MUY ALTA	POLA	3395 LD1	S/V	Ejemplar inclinado con múltiples cavidades y anclaje débil.
ALTA	POLA	3779	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	RABANAL AV.	3351 LA	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	RIO NEGRO	6440	10m (64PG)	Ejemplar seco. Plantera 0,8x0,8m (3,2ml).
MEDIA	RIVERA FRUCTUOSO	3148	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	SALADILLO	5461	S/V	Ejemplar seco y descopado.
BAJA	SUMACA ITATI	6009 LD	S/V	Ejemplar descopado.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado DICIEMBRE 2023

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 58 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.12.06 16:10:40 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.12.06 16:10:42 -03:00