



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-44282502- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes nº 3263 y nº 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-44282502-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.º 1777;

Que la Ley nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12 y 13 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12 y 13 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12 y 13 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- PEPIRI 406.- Acta 6024
- PEPIRI 224 FTE.- Acta 6025
- PEPIRI 661 +1.- Acta 6026
- PEPIRI 1228.- Acta 6027
- PEPIRI 1234.- Acta 6028
- ESTEBAN DE LUCA 1644.- Acta 6032
- OSVALDO CRUZ 3478.- Acta 6033
- PEPIRI 1501 -1.- Acta 6034
- CHARRUA 3123.- Acta 6035
- CHARRUA 3367.- Acta 6036
- CHARRUA 3708/10.- Acta 6037
- JOSE BARROS PAZOS 1881.- Acta 6038

Artículo 2º.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.12.07 15:24:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Aviso: _____

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

Calle: PEPIRI Especie botánica: LAPACHO / *Hendroanthus implexinervius*

Nº 406 Árbol Seco Árbol Semi Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Altura sobre: (m) 7 DAP (cm): 40 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Cepa desbalanceada

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura sobre: (m) 7 DAP (cm): 40 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Cepa desbalanceada

FUSTE Desconectamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Pezuelas basal media alto Cavidad longitudinal en el fuste
Grandes Espesor de pared permanente (mm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda (m2) Pevoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS Tocadas Excesivas/crujidas Con mal ángulo de inserción Quebradas/fisuradas
Bajas Secas/secas en las puntas Con caídas/humores (cañuelas) Que invaden el espacio aéreo
Codominancias

HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
<input type="checkbox"/> Redecoración al sitio	<input type="checkbox"/> Alisado	
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refilado	<input type="checkbox"/> F: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profunda

OBSERVACIONES: EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD 3/3

EL EMPLAR DESCOPIADO PRODUCTO DE UNA INDISCRIMINADA PODA ILEGAL. EL MISMO AL MOMENTO DEL RELEVAMIENTO EN FEBRERO 2023 Y EN JUNIO 2023 SE ENCONTRABA COMO UN GRAN EJEMPLAR SALUDABLE DE 10M DE ALTURA AL MOMENTO DE EJECUTAR LA TAREA DE PODA SE ENCONTRO CON EM TOTALMENTE DESCOPADO, AFECTANDO DIRECTAMENTE A SU FUTURO ESTADO FÍSICO, ESTRUCTURA, ETC. COMPROMETIENDO LA INTEGRIDAD DEL MISMO.

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y SU PRONTA REPOSIÇÃO.

INSPECTOR / VERIFICADOR

TREJO MARINA

Nombre y Apellido

41 913.010

DNI

Calle: PEPIRI 406	
IMAGEN DEL EJEMPLAR	
<p>Pero 406</p>	
<p>Informe N° 6024</p>	



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 13/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO. Melia azerdach.		
Calle: PEPIRI	Nº	224 FTE	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m): 8	DAP (cm): 60	Inclinación:	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		

OBSERVACIONES:

Arbol seco.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI _____
Nombre y Apellido _____

 Firma _____
22853583
DNI _____

Calle: PEPIRI 224 FTE

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 13/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO. Melia azerdach.		
Calle: PEPIRI	Nº	661 +1	<input type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura aprox. (m): 8	DAP (cm): 50	Inclinación:	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		

OBSERVACIONES:

CAVIDAD Y PODREDUMBRE EN ZONA BASAL AFECTA
MAS DEL 40% DEL DIÁMETRO. CAVIDADES EN ZONA DE
INSERCIÓN DE RAMAS PRINCIPALES

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido

Firma

22853583
DNI

Calle: PEPIRI 661 +1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

6026



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Arme:

Fecha de relevamiento: 13/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: PARAISO. Melia azerdach.		
Calle: PEPIRI	Nº 1228	<input type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura aprox. (m): 9	DAP (cm): 50	Inclinación:	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades		
	<input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto		
Pequeñas	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		
	Espesor de pared remanente (cm): _____		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldeo
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

OBSERVACIONES:

GRAVE ESTADO FITOSANITARIO. CON
AHUECAMIENTO EN BASE DE TRONCO.
APARENTE INTERIOR HUECO.

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido

Firma

22853583
DNI

Calle: PEPIRI 1228

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Arme:

Fecha de relevamiento: 13/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: PARAISO. Melia azerdach.		
Calle: PEPIRI	Nº 1234	Árbol Seco	Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m): 10	DAP (cm): 60	Inclinación: x	Mayor a 40°	<input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada		

FUSTE	Descortezamiento: cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto			
Pequeñas				
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

OBSERVACIONES:

BASE Y AREA CENTRAL DEL TRONCO DESCORTEZADO CON PODREDUMBRE

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido

Firma

22853583
DNI

Calle: PEPIRI 1234

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 7/11/23

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO. *Fraxinus sp.*
Calle: ESTEBAN DE LUCA N° 1644 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8	DAP (cm): 20	Inclinación: SI	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input checked="" type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada			

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

■ OBSERVACIONES:

Árbol con amplia cavidad en la base del tronco y cavidad en base de rama principal con podredumbre. Descopado con ramificaciones epicórmicas.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido

Firma

22853583
DNI

Calle: ESTEBAN DE LUCA 1644

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Esteban de Luca 1644

Calle: osvaldo cruz 3478

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 6033



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 14/11/2023

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

Calle: pepiri	Nº	1501 -1	x	Árbol Seco	Árbol Semi Seco
---------------	----	---------	---	------------	-----------------

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m):	5	DAP (cm):	4	Inclinación: SI/NO	si	Mayor a 40°	Menor a 40°
--------------------	---	-----------	---	--------------------	----	-------------	-------------

Orientación de la inclinación	x	Hacia la calle	Hacia la propiedad	Hacia el largo de la vereda
-------------------------------	---	----------------	--------------------	-----------------------------

	Descopado	Descopado y brotado	x	Copa desbalanceada
--	-----------	---------------------	---	--------------------

FUSTE	Descortezamiento: cavidades	Fructificaciones fúngicas	Codominancias	Chorreados
--------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	------------

Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ	Expuesta	Levanta vereda (m2)	Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	----------	---------------------	--

RAMAS	Tocones	Excesivas/cruzadas	Con mal ángulo de inserción
	Bajas	Secas/secas en las puntas	Quebradas/fisuradas
	Codominancias	Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal	Defoliación total	Con signos de insectos
	Con manchas foliares	Defoliación parcial	Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	x	C: EXTRACCIÓN	F: NO REQUIERE TAREA
Reducción Riesgo	Formación		E: TRASPLANTE	
Eliminar interferencias	Limpieza		D: TRATAMIENTO SANITARIO	
Adecuación al sitio	Aclareo			
Regulación de	Refaldado		F: CORTE DE RAÍCES	
	Terciado		Superficial	
	Balanceo		Profundo	

OBSERVACIONES:

El ejemplar emplazado en diha dirección esta completamente seco y presenta movimiento. Se resuelve bajo modalidad de Emergencia debido al peligro que

PRIORIDAD:	1
RIESGO:	1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Tec. Emiliano Schell

Nombre y Apellido

30655771

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Pepiri 1501 (-1) In

Informe N° 6034



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 15/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO. Melia azerdach		
Calle:	CHARRUÁ	Nº	3123	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	8	DAP (cm):	70	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2		
Grandes	x	x	x	Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	Bajas	Secas/secas en las puntas	Quebradas/fisuradas
	Codominancias	Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

X C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

OBSERVACIONES:

Cavidades en el fuste, descortezamiento y fisuras longitudinales.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

SOFIA BELLIFEMINE
Nombre y Apellido

Firma

40141688

DNI

Calle: CHARRUA 3123

IMAGEN DEL EJEMPLAR



CHARRUA 3123



CHARRUA 3123



CHARRUA 3123



CHARRUA 3123

6035



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 15/11/23

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO
Calle:	CHARRUA	Nº 3367
		<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		
Altura aprox. (m): 8	DAP (cm): 70	Inclinación: no <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

■ FUSTE	Descortezamiento: cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal media alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m): 3
Grandes	X X	Espesor de pared remanente (cm):

■ RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2) <input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
---------------	--

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Defoliación parcial <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN			
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo				
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado				
	<input type="checkbox"/> Terciado	F: CORTE DE RAÍCES			
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial			
		<input type="checkbox"/> Profundo			

■ OBSERVACIONES:

FISURA VERTICAL. DE 3M FUSTE AHUECADO. EN ZONA DE INSERCIÓN DE RAMA.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

CRISTIAN BARRIOS
Nombre y Apellido

Firma

35804659
DNI

Calle: CHARRUA 3367

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

6036



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Arme:

Fecha de relevamiento: 15/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	GOMERO. Ficus elástica.		
Calle:	CHARRUÁ	Nº	3708 / 10	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	16	DAP (cm):	130	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado			
	<input type="checkbox"/> Terciado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
		<input type="checkbox"/> Profundo		

OBSERVACIONES:

Árbol de dimensiones extralimitadas para el entorno en el que se encuentra, por lo cual sus raíces provocan daños tanto en la vereda como a la propiedad del frentista (levantamiento de baldosas del garage, obstrucción de caños pluviales, grietas). Así también parte del sistema radical cuyo desarrollo se da de forma superficial (típico de esta especie) provoca inconvenientes al frentista, ya que se encuentran invadiendo la línea de ingreso al garage (en este caso un corte de raíz en ese sector generaría riesgos en el anclaje restándole estabilidad a toda la estructura). Hacia el lado de la calle, tanto parte del tronco como las raíces están invadiendo la


PRIORIDAD: 3
RIESGO: 3

INSPECTOR / VERIFICADOR

BELEN ALEGRE		36238662
Nombre y Apellido	Firma	DNI

Calle: CHARRUA 3708//10

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Charrúa 3708/10



Charrúa 3708/10



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 16/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO. Melia azerdach		
Calle:	JOSE BARROS PAZOS	Nº	1881	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	12	DAP (cm):	95	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes	X	X		Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	Bajas	Secas/secas en las puntas	Quebradas/fisuradas
	Codominancias	Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		


OBSERVACIONES:

Arbol con cavidades en fuste y ramas, con podredumbre.

---- SE ENCUENTRA EN ZONA MUY COMPLICADA, PROXIMO A LA VILL ----


PRIORIDAD:	2
RIESGO:	2

INSPECTOR / VERIFICADOR

BELEN ALEGRE		36238662
Nombre y Apellido	Firma	DNI

Calle: JOSE BARROS PAZOS 1881

IMAGEN DEL EJEMPLAR




José Barros Pazos 1881



José Barros Pazos 1881



José Barros Pazos 1881



José Barros Pazos 1881

Informe N°

6038



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-44939403- -GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-44934903-GCABA-COMUNA4.**

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.º 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9 , 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- JOSE BARROS PAZOS 1867.- Acta 6039
- EINSTEIN, A. 385 -1.- ACTA 6040
- LA TRILLA 2358.- Acta 6041
- LA TRILLA 2109 -1.- Acta 6042
- CORRALES 1294.- Acta 6043
- VILLAFAÑE, WENCESLAO 1319.- Acta 6057
- SUAREZ 1947.- Acta 6058
- LA CONSTANCIA 2557.- Acta 6059
- SANTA ELENA 981 FTE +1.- Acta 6060
- SANTA ELENA 981 FTE -1.- Acta 6061

Artículo 2º.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.12.07 15:24:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Arme:

Fecha de relevamiento: 16/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	PARAISO. Melia azerdach		
Calle:	JOSE BARROS PAZOS	Nº	1867	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	10	DAP (cm):	90	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	X			Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes	X	X	X	Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 X C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

OBSERVACIONES:

Arbol con cavidades en fuste y ramas, con podredumbre.

---- SE ENCUENTRA EN ZONA MUY COMPLICADA, PROXIMO A LA VILL ----

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Firma

36238662

DNI

BELEN ALEGRE
Nombre y Apellido

Calle: JOSE BARROS PAZOS 1867

IMAGEN DEL EJEMPLAR



José Barros Pazos 1867



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00860460/23

Fecha de relevamiento: 9/11/23

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	CEIBO - Erythrina crista-galli		
Calle:	EINSTEIN, A.	Nº	385 -1	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	6	DAP (cm):	25	Inclinación: SI	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		

OBSERVACIONES:

Totalmente seco, inclinado y con movimiento. Apoyado a la reja.
SE REALIZO LA EXTRACCION DE EMERGENCIA.

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

MARIANA TREJO _____
Nombre y Apellido

Firma

41.913.010
DNI

Calle: EINSTEIN, A. 385 -1

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Arme:

Fecha de relevamiento: 16/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	CRESPO. Lagstroemia indica.		
Calle:	LA TRILLA	Nº	2358	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	6	DAP (cm):	15	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		

OBSERVACIONES:

Arbol seco con movimiento.
SE REALIZO EXTRACCION DE EMERGENCIA.

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

BELEN ALEGRE		36238662
Nombre y Apellido	Firma	DNI

Calle: LA TRILLA 2358

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 16/11/23

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	LIGUSTRO. Ligustrum lucidum		
Calle:	LA TRILLA	Nº	2109 -1	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m):	4	DAP (cm):	15	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
	<input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Descopado y brotado		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

■ FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

■ RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
	Cod. Baldosa:		

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES		
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial		
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Profundo		

■ OBSERVACIONES:

Arbol seco.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

SOFIA BELLIFEMINE _____
Nombre y Apellido _____

Firma

40141688
DNI

Calle: LA TRILLA 2109-1

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 17/11/2023

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: LIGUSTRO - Ligustrum sp.

Calle: CORRALES	Nº 1294	Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/>	Árbol Semi Seco <input type="checkbox"/>
-----------------	---------	--	--

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9	DAP (cm): 65	Inclinación: NO	Mayor a 40°	Menor a 40°
----------------------	--------------	-----------------	-------------	-------------

Orientación de la inclinación	Hacia la calle	Hacia la propiedad	Hacia el largo de la vereda
-------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------------

	Descopado	Descopado y brotado	Copa desbalanceada
--	-----------	---------------------	--------------------

FUSTE	Descortezamiento: cavidades basal media alto	Fructificaciones fúngicas	Codominancias	Chorreados
--------------	--	---------------------------	---------------	------------

Pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m):	
----------	--	---------------------------------------	--

Grandes		Espesor de pared remanente (cm):	
---------	--	----------------------------------	--

RAIZ	Expuesta	Levanta vereda (m2)	Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	----------	---------------------	--

RAMAS	Tocones	Excesivas/cruzadas	Con mal ángulo de inserción
--------------	---------	--------------------	-----------------------------

	Bajas	Secas/secas en las puntas	Quebradas/fisuradas
--	-------	---------------------------	---------------------

	Codominancias	X Con cavidades/tumores/cancros	Que invaden el espacio aéreo
--	---------------	---------------------------------	------------------------------

HOJAS	De coloración anormal	Defoliación total	Con signos de insectos
--------------	-----------------------	-------------------	------------------------

	Con manchas foliares	X Defoliación parcial	Síntomas de enfermedades:
--	----------------------	-----------------------	---------------------------

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	X C: EXTRACCIÓN
--------------------------------	-------------------------	-----------------

Reducción Riesgo	Formación	E: TRASPLANTE
------------------	-----------	---------------

Eliminar interferencias	Limpieza	D: TRATAMIENTO SANITARIO
-------------------------	----------	--------------------------

Adecuación al sitio	Aclareo	
---------------------	---------	--

Regulación de	Refaldado	F: CORTE DE RAÍCES
---------------	-----------	--------------------

	Terciado	Superficial
--	----------	-------------

	Balanceo	Profundo
--	----------	----------

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado en plantera fuera de alineación. Estado fisiológico general semiseco. Con pudrición en ramas. Defoliación de mas del 80% de las ramas de la copa. Se solicita extracción.

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ing. Agr. Cristian Barrios

35804659

Nombre y Apellido	Firma	DNI
-------------------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Calle:	CORRALES 1294
IMAGEN DEL EJEMPLAR	
	



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00897522/23

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 17/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	FRESNO, <i>Fraxinus sp.</i>
Calle:	VILLAFAÑE, WENCESLAO	Nº 1319
		<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		
Altura aprox. (m): 2,5	DAP (cm): 0,5	Inclinación:
		<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	Hacia la calle	Hacia la propiedad
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descopado	Descopado y brotado
		<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: cavidades	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/>	Codominancias	<input type="checkbox"/>	Chorreados
	basal	media	alto				
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):			

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
-------------	-----------------------------------	--	---

RAMAS	Tocones <input type="checkbox"/>	Excesivas/cruzadas <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
	Bajas <input type="checkbox"/>	Secas/secas en las puntas <input type="checkbox"/>	Quebradas/fisuradas <input type="checkbox"/>
	Codominancias <input type="checkbox"/>	Con cavidades/tumores/cancros <input type="checkbox"/>	Que invaden el espacio aéreo <input type="checkbox"/>

HOJAS	De coloración anormal <input type="checkbox"/>	Defoliación total <input type="checkbox"/>	Con signos de insectos <input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares <input type="checkbox"/>	Defoliación parcial <input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	F: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
		<input type="checkbox"/> Profundo

OBSERVACIONES:

Extracción de plantación fallida.

PRIORIDAD: 3
RIESGO: 3

INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
Nombre y Apellido

Firma
22853583
DNI

Calle: VILLAFAÑE, WENCESLAO 1319

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Calle:	Suarez 1947
IMAGEN DEL EJEMPLAR	
	
Informe N°	6058



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 21/11/2023

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:	MELIA AZEDARACH - PARAÍSO		
Calle: LA CONSTANCIA	Nº	2557	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco	<input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	Altura aprox. (m): 6	DAP (cm): 70	Inclinación: SI/NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input checked="" type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada		

■ FUSTE	Descortezaamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	X			Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes	X			Espesor de pared remanente (cm):		

■ RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda (m2)	<input type="checkbox"/> Provoca fisuras en el frente de la propiedad
---------------	-----------------------------------	--	---

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

■ OBSERVACIONES:

TOCON SECO CON CAVIDAD BASAL Y PODREDUMBRE GENERALIZADA. DESCORTEZAMIENTO.-

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Lic. Sabrina Inés Gorreta
Nombre y Apellido

Firma

31.453.704
DNI

Calle: LA CONSTANCIA 2557

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 6059



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 21/11/23

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO. *Fraxinus sp.*
 Calle: SANTA ELENA N° 981 FTE +1 X Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm):			

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

■ OBSERVACIONES:

Seco, con cavidad en zona media del fuste y podredumbre.

PRIORIDAD: 2
 RIESGO: 2

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
 Nombre y Apellido

Firma

22853583
 DNI

Calle: SANTA ELENA 981 FTE +1

IMAGEN DEL EJEMPLAR





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Oficio: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento: 21/11/23

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO. *Fraxinus sp.*
 Calle: SANTA ELENA N° 981 FTE -1 X Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7	DAP (cm): 20	Inclinación:	<input type="checkbox"/> Mayor a 40°	<input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada			

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm):		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
 D: TRATAMIENTO SANITARIO
 E: TRASPLANTE
 F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

■ OBSERVACIONES:

Seco, con cavidad en base del tronco y podredumbre..

PRIORIDAD: 2
 RIESGO: 2

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

SUSANA TOROSKI
 Nombre y Apellido

Firma

22853583
 DNI

Calle: SANTA ELENA 981 FTE -1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Santa Elena 981 Fte -1