

Titular / Razón Social	N° Registro	Fecha de vencimiento	Estado	Actuación N°	Disposición N°	Domicilio Real	Domicilio Constituido	Categorías Control Anexo I Ley 224 (autoridades a tratar)	Tecnología / Procedimiento	Operaciones de eliminación Anexo III Ley 224	e-mail	Teléfono	Observaciones
BFU de Argentina S.A.	RL-2017-19037218 -DGEVA	22/8/2025	Vigente	EX-2017-04938528 -MGEVA-APRA	DI-2011-819-CC ABA-DGEVA	Av. Hipólito Yrigoyen N° 15.892, localidad de Burzaco, Partido de Almirante Brown	Avenida Belgrano N° 367, 9° Piso,	Y8 e Y9	Extracción de fase libre no acuosa sobrenadante por sistema de bombeo; extracción de fase doble por vacío; eliminación de disueltos por filtración; adsorción; aspiración de vapores con posterior oxidación vía catalisis o adsorción vía filtro de carbón activado; enjuague de suelos; remediación de suelos y aguas subterráneas mediante un proceso de extracción de doble fase por vacío.	D2,D8,D9,R10	rmagneres@bfu.com.ar o info@bfu.com.ar	114343101 / 354370528	Remoción de suelo/subsuelo contaminado ex situ
BORG ARGENTINA S.A. (ex BEFESA)	RL-2016-13286694 -DGET	18/5/2024	Vigente	EX-2016-09620519 -MGEVA-APRA	DI-2022-629-D GEVA	Av. Juan Domingo Perón (ex Avenida de los Constituyentes) N° 4.394, Localidad de Benavides, Partido de Tigre	Avenida Córdoba N° 673, 14 Piso, Oficina "A"	Y36 (fibras y polvos de asbestos)	Remoción de Asbesto	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado).	info@borgargentina.com.ar (nuevo usuario) info@befesa.com; juan.luro@borgargentina.com.ar	6089-4700 / 6813-710 / 112281385	Material con contenido de asbesto friable y no friable
CIH SOLUCIONES AMBIENTALES S.R.L.	RL-2018-25773747 -DGEVA	31/1/2025	Vigente	EX-2018-17647890 -MGEVA-APRA	DI-2023-130-CC ABA-DGEVA	Francisco Borges N° 4.950, Munro, Provincia de Buenos Aires	Juramento N° 4137	Y36 (fibras y polvos de asbestos)	Remoción de Asbesto	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado).	info@cihsoluciones.com	011 5032 6945	Material con contenido de asbesto friable y no friable
CONTRINI HERMANOS S.R.L.	RL-2019-06545668 -DGEVA	25/2/2025	Vigente	EX-2018-34284672 -MGEVA-APRA	DI-2023-223-D GEVA	Ruta N° 20 Km. 20,5, Malagueño, Provincia de Córdoba	Avenida Santa Fe 2245, piso 12, Departamento D	Y36 (fibras y polvos de asbestos) // Y6, Y8 e Y9	Remoción de Asbesto / Extracción y Limpieza de Tanques SASH	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado) // D9	sbarrosreyes@contrinihermanos.com.ar	(0351) 498-2147	Material con contenido de asbesto friable y no friable
DESLER S.A.	RL-2019-18899453 -DGEVA	28/2/2025	Vigente	EX-2013-06689347 -MGEVA-DGET	DI-2023-176-DGEVA	Stephenson N° 3094, Parque Industrial San Eduardo, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	Agüero N° 97	Y8 e Y9	Extracción de Sistemas de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH); y Extracción en Doble Fase Vacío (Dual Phase Vacuum Extraction-DPVE).	D9 y R10	marketing@desler-sa.com; gmonrionegro@desler-sa.com	4867-5115	Extracción de tanques; Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
DICON MEDIOAMBIENTAL S.R.L.	RL-2019-10348755 -DGEVA	30/2/2025	Vigente	EX-2014-18076680 -MGEVA-APRA	DI-2023-304-D GEVA	Calle 11 de Septiembre de 1888 N° 3.468, Nuñez N° 1724 y 3 de Febrero N° 3.455/57, Baulera N° 601 CABA.	Avenida Juramento N° 3.002, 10° Piso	Y36 (fibras y polvos de asbestos)	Remoción de Asbesto	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado).	Ramiro Moroni r.moroni@diconmedioambiental.com	5353-9869	Material con contenido de asbesto friable y no friable om+
DISAB SUDAMERICANA S.A.	RL-2018-02353633 -DGEVA	28/5/2024	Vigente	EX-2014-4652405 -MGEVA-DGET	DI-2022-654-G CABA-DGEVA	Belgrano 5670, Wilde	Avenida Corrientes N° 1287, 2° Piso, Departamento "C"	Y6, Y8, Y9, Y11, Y12, Y13, Y14, Y18, Y22, Y23, Y24, Y25, Y26, Y27, Y28, Y29, Y30, Y31, Y34, Y36, Y39, Y40, Y42	Extracción en doble fase (dual phase extraction- DPVE), Bombeo y tratamiento (pump and treat), Air sparging; Estabilización/Solidificación; Oxidación química; Biocorrección in situ de agua subterránea; Extracción de vapor en suelo (SVE, soil vapor extraction); Tratamientos terciarios (intercambio iónico, oxidación termal, filtración por carbón activado, tratamiento in situ de tanques y/o contenedores con posibilidad de procedimiento operativo de inertización in situ, lavado, oxidación química, y/o erradicación y extracción de sistemas aéreos y subterráneos)	D2, D8, D9, R2, R5, R10 y R11 // D9 y D14	disab@sudamericana.com; gdisab@disabudamericana.com; gpost@disabudamericana.com; victor@post@disabudamericana.com; balcar@post@disabudamericana.com	4251-4471	Extracción de tanques y descategorización de su peligrosidad; Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
ERM ARGENTINA S.A.	RL-2019-05414147 -DGEVA	28/2/2025	Vigente	EX-2014-13943882 -MGEVA-APRA	DI-2023-413-DGEVA	España 373, Talar	Av. Cabildo 2677 piso 6	Y04, Y06, Y08, Y09, Y19, Y20, Y21, Y22, Y23, Y24, Y25, Y26, Y27, Y28, Y29, Y30, Y31, Y32, Y33, Y41	Excavación para tratamiento ex situ; Extracción de vapor del suelo (EVS); Sistema de extracción de dos fases; Bioventilación; Atenuación natural; monitoreo; Bombeo y tratamiento; Desorción con aire; Adsorción de fase líquida en carbón activado; Adsorción en carbón activado; Desorción con aire in situ por inyección de aire (Air Sparging); Oxidación/Reducción Química en el sitio (suelo-agua a tratar en tanques de agitación) // Solidificación y estabilización de residuos en suelo.	D2, D9, R10	ermargentina.info@erm.com	5218-3900	Extracción de tanques; Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
G215 S.A.	RL-2018-24489581-DGEVA	31/3/2025	Vigente	EX-2016-16687095 -MGEVA-APRA	DI-2021-204-D GEVA	Austria Norte N° 893 troncos del Talar, Tigre	García del Río N° 3182	Y08, Y09, e Y18	Extracción en Doble Fase (Dual Phase Extraction-DPVE). Extracción de SASH	R10 (Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico)	rmolina@g215.com.ar	4542-6440	Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
GEO ASSIST S.R.L.	RL-2017-24201552-DGEVA	19/10/2025	Vigente	EX-2015-03362612 -MGEVA-APRA	DI-2023-894-D GEVA	Vicente Lopez 4455, Villa Ballester	Deheza 3033 Depto 2	Y36 (fibras y polvos de asbestos)	Sistema de Asbesto	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado).	administracion@geassist.com.ar	4704-6354	Material con contenido de asbesto friable y no friable
HIDROAR S.A.	RL-2019-18836300-DGEVA	13/6/2025	Vigente	EX-2017-24987916 -MGEVA-APRA	DI-2024-26-DG EVA	Calle 67 N° 1474 entre 24 y 25 de la Ciudad de La Plata	Pasaje Carlos Ortiz N° 1258	Y8 e Y9 (emulsiones de agua con hidrocarburo) con presencia de VOC, BTEX e Hidrocarburos Clorados y Metales Pesados)	Remoción de extracción de dos fases, bombeo y tratamiento, vacío móvil, extracción de vapores en suelos, air sparging, remediación mediante skimmers	D2, D9, R10	contables@hidroar.com+	(0221) 451-1734	Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
INSMETAN S.R.L.	RL-2016-14142318 -DGET	31/2/2024	Vigente	EX-2015-14321960-MGEVA-APRA	DI-2023-265-D GEVA	Vicente López y Planes N° 5.457, Partido General San Martín, Provincia de Buenos Aires	Besares N° 2.857, Planta Baja "B1"	Y8 e Y9	Extracción, limpieza y descontaminación de tanques.	D9 (tratamiento físico-químico no especificado en otra parte de este anexo que de lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminan mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A)	infosmetan@gmail.com; info@inmetan.com.ar	4767-2798 / 4758-6198	Extracción de tanques y desclasificación de peligrosidad en tanques
INTERGEO ARGENTINA S.A.	RL-2019-08474893 -DGEVA	29/1/2025	Vigente	EX-2015-04782937 -MGEVA-MGEVA	DI-2021-365-DG EVA	Pasaje David Peña N° 4.350	Avenida Triunvirato N° 2.976	Y8, Y9, e Y42 (VOC, PCB, HTP, BTEX)	Extracción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos; Descartaminación de suelos por extracción con vapor (Soil Vapor Extraction, SVE); y Bombeo y Tratamiento (Pump and Treat, P&T).	D9, R10	argentina@intergeo.com; dulcevalles@intergeo.com	4553-7266	Extracción de tanques; Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
LIHUE INGENIERIA S.A.	RL-2019-31693425 -DGEVA	25/7/2027	Vigente	EX-2015-02026341 -MGEVA-DOCTALAPRA	DI-2019-1668-G CABA-DGEVA	Zufriargui N° 4665 Villa Martelli	Avenida Roque Sáenz Pelea N° 995, 5° Piso, Departamento "D"	Y8, Y9 (VOC principalmente)	Procedimiento de extracción de SASH; Extracción de FLNA mediante Skimmers; Recuperación por Sistema de Vacío (DPVE, Dual Phase Vacuum Extraction); Capacidad de Tratamiento: 500 m3/h; Inyección (Aspersión) de Aire en Agua subterránea	D2, D9 y R10	info@lihue.com.ar	4709-6700	Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
NEA INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L.	RL-2018-23528773 -DGEVA	31/1/2025	Vigente	EX-2017-04016942 -MGEVA-APRA	DI-2021-372-DG EVA	Belgrano N° 685, Oficina "B", Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires	Lezica N° 4368	Y8 e Y9	Limpieza y lavado de tanques contaminados con residuos peligrosos; y Extracción de tanques contaminados con residuos peligrosos. Bombeo y Tratamiento.	D9, R1, R5, R10, R11	icaballero@neambiental.com.ar	11 4252 4974 / 11 6520 9650	Extracción de tanques y desclasificación de peligrosidad en tanques
RESTEC ARGENTINA SA	RL-2018-13682248-DGEVA	28/2/2025	Vigente	EX-2017-27449384-MGEVA-APRA	DI-2023-246-D GEVA	French N°349/351 - Avellaneda	Av. Velez Sarsfield N° 1585	Y8, Y9 e Y36 (fibras de polvos y asbestos)	Limpieza, extracción y retiro de tanques SASH // "Remoción de Asbestos (fibras y polvos)"	D9, R10, D14	caodantochia@hotmail.com; info@restec.com.ar; est@restec.com.ar	4301-0205	
SERVICIOS INDUSTRIALES OTERO S.A.	RL-2017-18400386-DGEVA-DGEVA	31/8/2025	Vigente	EX-2015-37461123 -MGEVA-APRA	DI-2023-1015-G CABA-DGEVA	Guaaleguay 1065	Avenida España N° 3.301	Y36 (fibras y polvos de asbestos)	Remoción de Asbesto	D9 y D14 manipulación (extracción, aspiración, hidratación, limpieza, ervasado, empaclado y rotulado).	otero@oterosa.com.ar	4300-4237	Material con contenido de asbesto friable y no friable
SOIL KEEPER S.A.	RL-2018-19924382 -DGEVA	31/1/2025	Vigente	EX-2013-06622552 -MGEVA-DGET	DI-2020-1107-D GEVA	Cuyo N° 2.065/69, Localidad de Martínez, Partido de San Isidro	Olazabal N° 3.215, Piso 0 "E"	Y6, Y8 e Y9	a) Extracción de vapores en suelos contaminados, b) Extracción de fase dual por alto vacío, c) Bombeo y tratamiento de aguas contaminadas (sin vertido de efluentes líquidos), d) Extracción de SASH y SAAH, e) Descartaminación in situ de tanques de almacenamiento de productos químicos e hidrocarburos para su desclasificación como residuos peligrosos	D2, D9, R1, R5, R10 y R11	nbianco@soilkeeper.com.ar	4771-1001 / 4702	Extracción tanques de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, aceites minerales y solventes // Remoción de suelo/subsuelo contaminado con posterior tratamiento ex situ
DSL SA	RL-2019-24169565-DGEVA-DGEVA	27/3/2025	Vigente	EX-2016-23067121 -MGEVA-APRA	DI-2023-956-G CABA-DGEVA	Calle 158 N° 1247, Partido de Berisso, Provincia de Buenos Aires	Bolívar N° 623, 10° Piso, Departamento "A"	Y8, Y9	Extracción en dos fases, Bombeo de acuíferos, Soil Vacuum Extraction (SVE), y Air Sparging	D2, D9, R3 y R10	empresa@dslsa.com.ar	0221 469-9200	