



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:** RS-2023-37313453-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 5 de Octubre de 2023

**Referencia:** EXTRACCIONES (RS 27)

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien

fuerza transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-37305379-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BOLIVIA Y ARANGUREN (HOSPITAL ALVAREZ), GAVILAN 944, MORENO, JOSE MARIA AV. 1163 LA, SANTANDER 1634.

**Artículo 2º.-** Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese

Digitally signed by Federico Bouzas  
Date: 2023.10.05 10:36:03 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Federico Marcelo Bouzas  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO



## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/10/23

AVISO:

 OFICIO

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BOLIVIA Y ARANGUREN LA

Nº PREDIO HOSPITAL ALVAREZ

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

6

DAP (cm)

115

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

CODOMINANCIAS

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

X

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL SECO DESCOPADO - NO REVISTE  
PELIGRO INMINENTE - SE SOLICITA EXTRACCIÓN

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

Ikeus

Firma

14809428

DNI

Impreso en la Imprenta c

Impreso en la Imprenta del GC



**Bolivia y Aranguren la  
interior Hospital Álvarez**

**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**  
**INSPECCIÓN N°:** 29/9/23  
**G.C.B.A.**

AVISO:	500 784196/23	FECHA DE RELEVAMIENTO:	29/9/23	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL	GAVILAN N° 944 (940)			
CALLE	ACER			
ESPECIE BOTÁNICA	ÁRBOL SEMISECO			
ÁRBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX. (m)	8	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm)	21	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS	
	basal	media	CHORREADOS	
pequeñas			<i>Cavidad longitudinal en el fuste (m)</i>	
grandes			<i>Espesor de pared remanente (cm)</i>	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/Fisuradas		Codominancias	
	Secas/Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
<i>Recomendaciones del Inspector:</i> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
<i>Observaciones: ETAPA 940 - CORRESPONDE pedir 944</i>				
<i>ARBOL TOTALMENTE SECO -</i>				
<i>SE REQUIERE EXTRACCION PAR 2</i>				
<i>reducir riesgo a personas y cosas -</i>				
<i>RIESGO: INTERMEDIO -</i>				
<i>LUEGO plantar jacaranda .</i>				
PRIORIDAD:				
Datos del Inspector:				
Nombre y Apellido		Firma	DNI	
Pons		J. Pons	14809428	
Impreso en la Imprenta del GCABA				



**Gavilan 944(940)**



## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: OFICIO  
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29-11-2023

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE: José María Moreno N.º 1163 LA

ESPECIE BOTÁNICA: Lagerstroemia indica (CRESPÓN)

ÁRBOL SECO: SÍ      ÁRBOL SEMISECO:

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO      Mayor a 45°      Menor a 45°

ALTURA APROX. (m) 3      ORIENTACIÓN DE LA ÁREA

DAP (cm) 8      Hacia la calle      Hacia la propiedad      Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA      DESCOPADO      DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: 5%      FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades      CODOMINANCIAS

basal      media      alta      CHORREADOS

pequeñas      grandes      Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes      Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ: Expuesta      Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas      Codominancias

Secas/ Secas en las puntas      Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros      Tocones

Bajas      Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS: De coloración anormal      Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares      Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL      PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción      D: Tratamiento sanitario      E: Trasplante      F: Corte de raíces

## Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO.

SE OBSERVA FUSTE DESCORTEZADO Y CON GRITAS

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN, DEJANDO LA PLANTEZA EN CONDICIONES PARA

PLANTACIÓN.

ESPECIE SEGÚN PLAN MAESTRO: Jacaranda mimosaefolia (PLANTACIÓN)

PRIORIDAD: 2

Datos del inspector:

Daniela Insaurralde

33824 337

Nombre y Apellido

Firma

DNI





## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio  
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 2-10-2023

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE SANTANDER N° 1634

ESPECIE BOTÁNICA ÁRBOL SECO  ÁRBOL SEMISECO 

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°   
Menor a 45° ALTURA APROX. (m) 2 Hacia la calle   
DAP (cm) 4 Hacia la propiedad ORIENTACIÓN DE LA Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO  DESCOPADO Y BROTADOFUSTE DESCORTEZAMIENTO  FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades CODOMINANCIAS

basal media alta CHORREADOS

pequeñas grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>RAMAS Quebradas/ Fisuradas  CodominanciasSecas/ Secas en las puntas  Con mal ángulo de inserciónCon cavidades/ Tumores o Cancros  ToconesBajas  Que invaden espacio aéreoExcesivas/ Cruzadas 

HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL  PROFUNDA 

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

## Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO. PRESENTA FUSTE DESCORTEZADO, CON GRIETAS Y DESCOPADO.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN Y DEjar PLANTERA EN CONDICIONES PARA PLANTACIÓN.

CORREDOR DE ESPECIE SEGÚN PLAN MAESTRO : Jacaranda mimosifolia

PRIORIDAD: ALTA (PARA PLANTACIÓN)

Datos del Inspector:

DANIELA INSUARRALDE

33824337

Nombre y Apellido

Firma

DNI





**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:** RS-2023-37308841-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 5 de Octubre de 2023

**Referencia:** EXTRACCIONES (emerg)

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien

fuerza transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2023-37294548-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2650 (1), ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2650 (2), BILBAO, FRANCISCO AV. 3224, DOBLAS 1210 LD, HORTIGUERA 621, QUIRNO 670, RIVERA INDARTE AV. 897 FTE (ESQ. RECUERO), ZELARRAYAN 1460.

**Artículo 2º.-** Registrese, comuníquese y publique. Cumplido, archívese

Digitally signed by Federico Bouzas  
Date: 2023.10.05 16:12:11 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Federico Marcelo Bouzas  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO



G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/09/2023

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE ARANGUREN N° 2650

ESPECIE BOTÁNICA WASHINTONIA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°   
Menor a 45° 

ALTURA APROX. (m)

15

DAP (cm)

37

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO CAVIDADES FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS  
basal media alta

pequeñas grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda: m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/Fisuradas Secas/Secas en las puntas Con cavidades/Tumores o Cancros Bajas Excesivas/Cruzadas Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial  
Con manchas foliares  
Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

## Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCUENTRA AL ÁRBOL CON UNA  
FRIETA LONGITUDINAL EN CASI TODA SU ALTURA DEBIDA AL  
VUELO DEL EXEMPLAR DE LA CALLE.

LA PALMERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL HOSPITAL.  
ZONA DE USO ALTA.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN

PRIORIDAD: EMERGENCIA

Datos del Inspector:

DANIEL KOPREIA

Nombre y Apellido


Dulguen

38886459

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		
Aviso:	EMERGENCIA		INSPECCIÓN N°	
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/09/2023	
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>				
CALLE	ARAMBUREN		Nº	2650
ESPECIE BOTÁNICA	TIPIA			
ÁRBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
<u>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>				
ALTURA APROX. (m)	20	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>
DAP (cm)	74		Menor a 45°	<input type="checkbox"/>
			Hacia la calle	<input type="checkbox"/>
			Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
Bajas		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
<b>Recomendaciones del inspector:</b> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces <b>Observaciones:</b> AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCONTRÓ AL EJEMPLAR VOLCAZO SOBRE EL HOSPITAL, ESTABA APOYADO SOBRE UNA PALMERA Y LA PAREJADA DEL EDIFICIO, ENCONTRANDOSE LA VEREDA Y CALLE LEVANTADAS POR LAS RAÍCES A CAUSA DEL VUELCO. ZONA DE USO ALTA, PARADA DE COLECTIVO PROXIMA AL EJEMPLAR Y ENTRADA AL HOSPITAL. SE SOLICITA SU IMMEDIATA EXTRACCIÓN				
<b>PRIORIDAD:</b> EMERGENCIA Datos del Inspector: DANIEL VARGAS  38886458 Nombre y Apellido Firma DNI				

Impreso en la Imprenta del GCABA





## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: **EMERGENCIA**  
ARMEFECHA DE RELEVAMIENTO: **13-9-2023**

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **BILBAO** N° **3224**ESPECIE BOTÁNICA **Robinia sp.**ÁRBOL SECO  ÁRBOL SEMISECO 

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI  NO ALTURA APROX. (m) **7**Mayor a 45° Menor a 45° DAP (cm) **23**Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO FUSTE DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS **Cavidades** basal CODOMINANCIAS media CHORREADOS alta Cavidad longitudinal en el fuste (m) pequeñas Espesor de pared remanente (cm) grandes RAIZ Expuesta Levanta vereda: m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO RAMAS Quebradas/Fisuradas Secas/Secas en las puntas Con cavidades/Tumores o Cancros Bajas Excesivas/Cruzadas HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA 

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces 

Observaciones:

EXEMPLAR VITAL INCLINADO POR CHOQUE DE CAÑÓN, CON FRIETA/BAJADURA EN BASE DEL FUSTE.

DEBIDO A SU DÉBIL ESTABILIDAD SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS Y/O BIENES.  
DEJAR PLANTERA EN CONDICIONES.

PRIORIDAD: **EMERGENCIA**

Datos del Inspector:

D. **INSAURALDE**

Nombre y Apellido


Firma

33824337

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES					
			INSPECCIÓN N°		
AVISO:	EMERGENCIA		FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/9/23		
ARME					
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>					
CALLE	Doblas		N°	1210 60	
ESPECIE BOTÁNICA	SACAPAWA				
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO		
<u>PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>					
ALTURA APROX. (m)	8	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	20	ORIENTACIÓN DE LA	Menor a 45° <input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes			Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
<b>Recomendaciones del inspector:</b> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
<b>A:</b> Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interferencias / Red. sombra / resistencia al viento / mejorar la estética <b>B:</b> Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclarado / Refaldado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo <b>C:</b> Extracción <b>D:</b> Tratamiento sanitario <b>E:</b> Trasplante <b>F:</b> Corte de raíces					
<b>Observaciones:</b> <i>Se observa ejemplar con un quiebre en el fuste se ve daño en el tronco y quedando el mismo severamente afectado con el 50% de la circunferencia comprometida. Se solicita su extracción a fin de garantizar la seguridad de los pasantes y bieles cercanos.</i>					
<b>PRIORIDAD:</b>					
<b>Datos del Inspector:</b>					
JUAN ALONSO				35361965	
Nombre y Apellido		Firma		DNI	
Impreso en la Imprenta del GCBA					





G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

S.O.S.

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

HORTIGUERA

Nº G21

ESPECIE BOTÁNICA

MORA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX. (m)

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° 

DAP (cm)

9

Menor a 45° 

25

Hacia la calle 

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

CHORREADOS

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

alta

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

pequeñas

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NO 

grandes

quebradas/Fisuradas

Codominancias

Secas/Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción 

Con cavidades/Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL PROFUNDA 

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Ejemplar con inclinación de 45° hacia la calle. La continúa a la mitad. Expon sus lados. Recomiendo estazón con profundidad de 1.5 m para evitar daños. Es irreversible, si se corta por la mitad si lo continúan los lados. Comparar plante con un tilo que no requiere intervención. Reducir plante a 1.6 x 1.40. Levanta veredas 27 m<sup>2</sup>.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Circosone

Nombre y Apellido

Firma

32875057

DNI









G.C.B.A.

## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: Emergencia  
ARME FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/09/2023

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Quinta Turner (Av. Bvda) N° 297 FteESPECIE BOTÁNICA Ficus sp.ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO 

## PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN SI / NO  
ALTURA APROX. (m) 14 Mayor a 45°   
DAP (cm) 36 Menor a 45° 

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO	
		<i>Cavidades</i>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal media alta	CODOMINANCIAS
		pequeñas	CHORREADOS
		grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ		Espesos de pared remanente (cm)	
		Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
		Levanta vereda: m <sup>2</sup>	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
		Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
		Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
		Bajas	Que invaden espacio aéreo
		Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS		De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
		Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
		Con signos de insectos	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL  PROFUNDA 

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: Al momento de la inspección se observó una rama con raíces que quedó sin apoyo en el suelo. A su vez se observó una rama primaria con ramas nacientes finas de desarrollo lo que no solo compromete la estabilidad del árbol sino que también su supervivencia.

Dr. pido a los dueños y responsables unidos sobre las ramas se solicita su atención a la brevedad a fin de evitar daños sobre personas y propiedades.

PRIORIDAD: Alta

Datos del Inspector:

Alejandro Vazquez  
Nombre y Apellido

Firma

37951339

DNI

Impresa en la Imprenta del GCBA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°		
AVISO:	<b>EMERGENCIA</b>	FECHA DE RELEVAMIENTO:	<b>07/09/2023</b>	
ARME				
UBICACIÓN DEL ÁRBOL				
CALLE	<b>ZELARRAYAN</b>	N°	<b>1460</b>	
ESPECIE BOTÁNICA	<b>FICUS</b>			
ÁRBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
ALTURA APROX. (m)	<b>7</b>	INCLINACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	<b>57</b>	ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS	
	basal	media	CHORREADOS	
pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>X</b>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <b>3</b>	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Exuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
RAMAS	Quebradas/Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/>
	Secas/Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción	<input checked="" type="checkbox"/>
	Con cavidades/Tumores o Cancros	<input checked="" type="checkbox"/>	Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>	PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/Limpieza/Aclareo/Refaldado/Reducción de copa/Terciado/Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones:				
<p>AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN MENCIONADA UN ÁRBOL PL AVE SE LE COLAPSÓ UNA DE SUS RAMAS CODOMINANTES DAÑANDO EL VEHÍCULO QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO PATENTE HG6489 SE SOLICITA EL RETIRO DE LA MISMA Y LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR AÚN EN PIE, YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE DE TERCIO AVANZADO, SE OBSERVA PODRIDO EN RAÍCES Y CANCROS EN ZONA DE FRACTURA, SE VE COMPROMETIDA SU ESTABILIDAD.</p>				
PRIORIDAD: EMERGENCIA				
Datos del Inspector:				
DANIEL GARCIA		<i>Daniel</i>		
Nombre y Apellido		DNI <b>38586459</b>		
Impreso en la Imprenta del GCBA				





**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

Número: RS-2023-3/84/911-GCABA-COMUNA/

Buenos Aires, Martes 10 de Octubre de 2023

Referencia: s/Extracciones RS 28/2023

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley Nº 3263 La Ley Nº4013 La Ley Nº 1777 El Decreto Nº 660/GCABA/2011 El Decreto Nº 166/GCABA/2013, el Decreto 465/GCABA/2022, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo Nº 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto Nº166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley Nº 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley Nº1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto Nº 166/GCABA/2013, las

comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que finalmente por Decreto N° 465/22 se creó la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, y se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, de las Subsecretarías y Direcciones Generales que le dependen, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT No 30-60812520- 1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto No166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I ( IF-2023-37846796-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente;

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares correspondientes a las calles: BONIFACIO, JOSE 1925, PICHEUTA 1413, RIVADAVIA AV. 7477, TEJEDOR 133.

**Artículo 2º.-** Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese

Digitally signed by Federico Bouzas  
Date: 2023.10.10 12:41:05 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Federico Marcelo Bouzas  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

 G.C.B.A. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES INSPECCION N° _____			
AVISO:	S00799318/23		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	José Bonifacio		
N°	1925		
ESPECIE BOTANICA	Ficus		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	27	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTEADO <input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>
	Cavidades		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
RAIZ	basal	media	CHORREADOS <input type="checkbox"/>
	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>
RAMAS	grandes		Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>
	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
HOJAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias <input type="checkbox"/>
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción <input checked="" type="checkbox"/>
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones <input type="checkbox"/>
	Bajas		Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>	
	Con manchas foliares	Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Ejemplar seco/muerto, totalmente defoliado y presentando descortezamiento avanzado en fuste y ramas.			
Se solicita su extracción, prioridad media.			
Vereda 27m2, superficie afectada < 10%, prioridad 5.4			
Sería conveniente ampliar la plantera a 1,2 x 1,2m.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altamari			27215272
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES		
AVISO:	500784484/23	INSPECCIÓN N°		
ARME	500784462/23	FECHA DE RELEVAMIENTO:	4/10/23	
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	Pichincha	N°	1413 / 1415 / 1417	
ESPECIE BOTÁNICA	XX			
ÁRBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ÁRBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX. (m)	10	INCLINACIÓN: SÍ / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	100	ORIENTACIÓN DE LA	Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
			Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Levanta vereda: m <sup>2</sup>				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
Bajas		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>				
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Redondo/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones: PROBLEMA ALTA				
<p>Ejemplos son podación gruesa, infestos y/o hongos xilofagos. Se observa que muestra troncos con ataque (multiples paleas)</p> <p>Se observa avisa que en la parte 1/2 pu es peligroso. Recomiendo EXTRACCION. Hay UNA escoria de ante pu mas riesgo La base</p> <p>Reducir plantas luego 1.2x1.2 Esp. 29m<sup>2</sup></p> <p>HACIA LA FRENTE DE PS 1711 1 puerta 22/8 m<sup>2</sup> P.D. BC en</p> <p>PRIORIDAD: corte vertido y flotar a 1.2x1.9 Ayudar Banda</p>				
Datos del Inspector:				
Nombre y Apellido G. G. G. G. G.		Firma 	DNI 32545054	





## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO:	9-10-2023
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	RIVADAVIA AV.	Nº	7444
ESPECIE BOTÁNICA	XX		
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX. (m)	—	INCLINACIÓN: SI / NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	54	ORIENTACIÓN DE LA	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>		
RAMAS	Quebradas/Fisuradas		Codominancias
	Secas/Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/Tumores o Cancros		Tocones
Bajas		Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:		SUPERFICIAL	PROFUNDA
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones:			
AVISO EXTRACCIÓN ILEGAL EN "AV. RIVADAVIA Y ARGERICHTY".			
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE CEPA Y DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA PLANTACIÓN.			
CORREDOR DE ESPECIES: Jacaranda mimosifolia (PLANTACIÓN DE PEÑAVERA)			
VEREDA EN BUEN ESTADO.			
PRIORIDAD:			
Datos del Inspector:			
Daniela Insaurralde		33829337	
Nombre y Apellido		Firma	DNI

Impreso en la Imprenta del GCBA



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES					
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
		AVISO:	50080817/23		FECHA DE RELEVAMIENTO:
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Tejedor		Nº	133	
ESPECIE BOTÁNICA	Acer		ÁRBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
ÁRBOL SECO			ÁRBOL SEMISECO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTAURA APROX. (m)	10	INCLINACIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	45	Menor a 45°	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la calle	<input type="checkbox"/>		
		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>		
		Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	alta	CHORREADOS	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes	X	X	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>				
RAMAS	Quebradas/Fisuradas			Codominancias	
	Secas/Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/Tumores o Cancros			Tocones	
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial			
	Con signos de insectos				
Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo / Eliminar interacciones / Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación / Limpieza / Aclareo / Reforzado / Reducción de copa / Terciado / Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
Observaciones:					
<p>Recomendada extracción de ejemplares para          troncos con simples causas (penetración de madera          (hongos y/o insectos y/o pájaros) transversal          y oblicua lo atacados. Siendo invenables          y con riesgo de perderse y perjudicar          a los a personas y/o bienes.</p>					
PRIORIDAD: (P.1)					
Datos del Inspector:					
G. ALATORRE G.		DT		32575054	
Nombre y Apellido		Firma		DNI	

