



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extracción Arbórea. Actas 6842 a 6852. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, IF-2023-44663242-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por

el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Bragado 6088, Cafayate 1312, El Trebol 6947 (A), El Trebol 6947 (B), El Trebol 6947 (C), Francisco Bilbao 5568, Guamini 3142, La Quena 1971 L.A 1, Martiniano Leguizamón 1055, Martiniano Leguizamón 1187, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9
RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Bragado 6088, Cafayate 1312, El Trebol 6947 (A), El Trebol 6947 (B), El Trebol 6947 (C), Francisco Bilbao 5568, Guamini 3142, La Quena 1971 L.A 1, Martiniano Leguizamón 1055, Martiniano Leguizamón 1187, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2023-44663242-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2023.12.04 14:08:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/11/2023

Aviso Oficio

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraiso

 Calle BRAGADO Nº 6088 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<u>s</u>	<u>l</u>	<u>l</u>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAÍZ Expuesta Levanta vereda 1m Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. Extracción de ramas con descortezamiento en el fuste y fisuras en ramas principales de gran tamaño.
En el día de la fecha se realizó poda del mismo por un aviso de ramas quebradas. Se constata la presencia de ramas principales fisuradas, por lo cual se procede al descopalado del mismo, para reducir el riesgo.
La poda se lleva a cabo con personal policial, y que el frenista se nega a la poda y a la extracción.
Prioridad Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 IVAN SANCHEZ
 Nombre y Apellido

 Sánchez
 Firma

 35 945974
 DNI

Calle BRAGADO 6088

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6842

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500858730 /23

Fecha de relevamiento 02/11/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Cedrela fissilis*
 Calle Cafayate N° 1312 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas <input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado


C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE
 E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES El ejemplar cuenta con un informe con fecha del 14/3/2023, donde se evalúa el estado. Se le hizo ilegalmente agujeros en la base del tronco, donde se le colocó químicos con intención de matarlo. Se puede visualizar en las fotos el decaimiento a través del tiempo. Se encuentra totalmente defoliado, sin signos de brotación, ramas secas. Se pide la extracción del árbol y cierre de la plantería ya que está muy cerca a una luminaria.

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Nombre y Apellido

Paola Faciolotto
 Firma

37281193
 DNI

Calle CAFAYATE 1312

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6843

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 14/11/2023

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Citrus sp.

 Calle El trebol Nº 6947 a Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 1 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRATAMIENTO SANITARIO

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. en plazo colapsado por tormentas fuertes.
Propiedad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SANCHEZ

Nombre y Apellido



Firma

35.945.874

DNI

Calle EL TREBOL 6947 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6844

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oscuro

Fecha de relevamiento

14/11/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

 Especie botánica Aurenta

 Calle El Trebol

 Nº 6997 b
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 1 DAP (cm) 10 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descapado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

Ejempr colapsado por tormentas fuertes
Proceder. Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Iván Szachaj

Nombre y Apellido


 Firma

35 945 874

DNI

Calle

EL TREBOL 6947 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6845

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 19/11/2023

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

 Calle El trebol Nº 6997 c Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 1 DAP (cm) 10 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. El ejemplar colapsado por tormentas fuertes.
Proridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACKI

Nombre y Apellido



Firma

35.995.874

DNI

Calle EL TREBOL 6947 (C)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6846

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 15/11/23

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

Calle FRANCISCO BILBAO N° 5568 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 52 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


■ OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN PIE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GRANINA
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO 5568

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6847

Informe N° _____

Nº DE ACTA: 6848

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.			
Calle	GUAMINI	Chapa	3142
Referencia			
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)		
Nº de inspección	C09-5199	D.A.P. (Cm):	20
Altura Aprox. (m):	6		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la propiedad		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Pared remanente de espesor menor a 2,5 cm, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Bajo	Menor	Bajo
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
extracción de oficio. Ejemplar semiseco en un 90% con cavidad longitudinal en fuste de 2m inclinado 20° hacia propiedad. Ampliar plantera 1,2mx 1,2m - 4,8m lineales (GG64)			
Datos del inspector			
Rosso, Virginia		35364465	
Nombre completo	Firma	DNI	

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: Relevado de oficio

 Fecha de relevamiento 1/11/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (Fresno)
 Calle La quena N° 1971 LA 1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extracción de tocón (resultado de la caída del fuste) con pudrición avanzada, de aprox 1m de alto, con un chupón brotando desde la base.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma

31.624.026

DNI

Calle LA QUENA 1971 L.A 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR

La Quena 1971 LA1
Fresno 45/2



N° DE ACTA: 6849

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento 15/11/2023

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle M. Lequizarion N° 1055 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		<u>✓</u>	
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

El ejemplar muerto en pie, con descortezamientos en el fuste y en las fructificaciones proximales

Prontobr

Urgente

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Szachlij
Nombre y Apellido

Szachlij
Firma

35.945.874
DNI

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 1055

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6850

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 14/11/2023

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fresno

Calle M. Lequivoron

Nº 1187 P

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	<u>L</u>	<u>R</u>	<u>L</u>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

El tronco muerto en pie.

Presente descortezamientos en el Fuste y por falso nudo por insectos en los maderos.

Prioridad: Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Ivan Szachaj
Nombre y Apellido

Szachaj
Firma

35945.874
DNI

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 1187

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6851

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6842 A 6851

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.01 16:53:11 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extracción Arbórea. Actas 6853 a 6862. Comuna9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, IF-2023-44664202-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por

el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Martínez de Hos 7191, Martínez de Hos 7222 FTE. (E), Oliden 835, Pitagoras 666 L.D 3, Tapalque 4632, Timoteo Gordillo 568, Vito Dumas 467, White 845, Yrupe 6868 L.A 4, Murguiondo 1070, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9
RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Martínez de Hos 7191, Martínez de Hos 7222 FTE. (E), Oliden 835, Pitagoras 666 L.D 3, Tapalque 4632, Timoteo Gordillo 568, Vito Dumas 467, White 845, Yrupe 6868 L.A 4, Murguiondo 1070, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2023-44664202-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.


Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2023.12.04 14:07:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº DE ACTA: 6852

 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 2/3/2023
Calle	MARTINEZ DE HOZ	Chapa	7191	Referencia
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)			
Nº de inspección	C09-4978	D.A.P. (Cm):	40	Altura Aprox. (m): 5
Ubicación de la plantera	Ochava	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol. Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes. Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones. Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol. Decaimiento generalizado. Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias
Possible		Medio		Significativa
Riesgo				
Bajo				
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
Observaciones y conclusiones				
<p>Oficio. Árbol muerto en pie sin movilidad al momento de la inspección. Plantera en ochava. Extraer y cerrar plantera, 3 m2, solado GG84.</p>				
Datos del inspector				
Szachaj, Iván Leone			35945874	
Nombre completo			DNI	

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500881663/23

Fecha de relevamiento 15/11/2023

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle A. de Horz. N° 7222 Frente E Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETRDS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES. El arbol muerto en pie. Ubicado en veraldo linea de PL222 Sargento Cabral.

Presenta fructificaciones fúngicas y perforaciones en el fuste por bicho taladro.

Prioridad: Urgente

El arbol se encuentra en observación por defoliación precoz desde febrero/23 y en la primavera de 2023 finalmente no brotó.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlos

Nombre y Apellido

Sachlo
Firma

35.945.874
DNI

Calle MARTINEZ DE HOZ 7222 FTE. (E)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6853

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 23/11/2023

Arme:

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle Ol. AEN Nº 835 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

El perro perdió su pelo en la parte de la inspección

Parado Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj

Nombre y Apellido

Szachaj

Firma

35.945.874

DNI

Calle OLIDEN 835

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6854

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

15/11/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica MELIA AZEDARACH

Calle PITAGORAS N° 666 LD3 Árbol Seco Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>3</u>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- CORTE DE RAÍCES
- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXEMPLAR FINO CON CAVIDADES VARIAS
PRINCIPAL RIESGO DERVIDE EN CAVIDAD LONGITUDINAL
CON DISMINUCIÓN DE PARED REMANENTE QUE DEJA
LAZOS DURADEROS ACUVA EN SU INTERIOR (FUSTE)
ELIMINACIÓN A CORTO PLAZO

TENER EN CUENTA REQUERIR PLANTACIÓN PREVIA,
AL REEMPLAZAR LA PARTE AFRIBADA A LA UBICACIÓN
COMPLEJA DEL ÁRBOL (MOTOS DE BARRIO Y BAJADA AUTOMOTRIZ)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Florinda Ocamposi

Nombre y Apellido

MFO

Firma

26/11/2023

DNI

Calle PITAGORAS 666 L.D 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6855

Informe N° _____

Nº DE ACTA: 6856

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 9/3/2023	
G.C.B.A.			
Calle	TAPALQUE	Chapa	4632
Referencia			
Especie botánica	Melia azedarach (Paraiso)		
Nº de inspección	C09-5186	D.A.P. (Cm):	75
Altura Aprox. (m):	8		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Fuste dividido en dos partes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> Extracción de oficio, a corto plazo, cavidades, multicaule, seco. Dejar plantera igual medida, no requiere reparación de vereda. Se relevó e hizo acta en 2020 </div>			
Datos del Inspector			
Occhipinti, Romina G.			
Nombre completo		26116690	
		DNI	

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

 Fecha de relevamiento 21/11/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sil. Negro

 Calle Tigre ... Conjunto ... N° 568 ... Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 7.5 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezaamiento: Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>					

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un árbol con fuste oclavado y semioco. Fue descortezaamiento basal y cavidad en la mitad fuste fue vaciada en un momento tiene signos de evolución basal y caída.
 Se ha comprobado la estabilidad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido



Firma

33442 864

DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 568

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6857

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento *19/10/23*

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle *VITO DUNAS*

 Nº *967*
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *16*

 DAP (cm) *65*

Inclinación: SI / NO

 Mayor a 40°

 Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta

 Levanta-vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

VEREDA TORNEADA Y CUANADA, ES UN PUNTO DE 1,8 m DE ANCHO DE ANCHO DE VEREDA INCORRECTO PARA LA ESPECIE, DADO QUE EL PASE DE LOS PEATONES. A SU VECINA RAÍZ LEVANTA VEREDA DE LA CASA VARIOS E INGRESA A LA PROPIEDAD. REPARAR 12 m² DE ARBOSAS Y DESBROZAR PLANTAS 0,8m x 0,8m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elisa Fernández

Nombre y Apellido



Firma

36494502

DNI

Calle

DUMAS, VITO 467

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6858

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/11/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acacia NEGUNDO

Calle 10152

Nº 845

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 70 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Es un árbol seco, con cavidades y fuste descortezado. Se recomienda extender vereda y planear. Nuevas raíces.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández

Firma

Nombre y Apellido

36494502

DNI

Calle WHITE 845

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6859

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

15/11/23

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEMO

Calle Yerbe

Nº 6867 L44

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 28 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento Cavidades
 basal media alto

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


■ OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN PIE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GRANINA
GÓMEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728
 DNI

Calle YRUPE•6868 L.A 4

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6860

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso O.F.I.C.I.O.

Arme

Fecha de relevamiento 13/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Tilo

Calle Mulchisono

Nº 1072

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento / Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

✓

✓

✓

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de Insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda


OBSERVACIONES

EJEMPLAR DE TILO TWITLADO Y REBROTADO CON RAÍCES ESTIARAS Y FUERAS Y PODERDAS. SE MUEVE AL TOCARLO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
SÁNCHEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728
DNI

Calle

MURGUIONDO 1070

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA 6861

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6852 A 6861

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.01 16:58:17 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 6862 a 6872. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, IF-2023-45436645-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Basualdo 724, Francisco Bilbao 5667, Boquerón 7272, Bragado 7356, Carhue 935, Carhue 1912 L. D, Carhue 2679, Carhue 2715, AV. De los Corrales 6968, El Hornero 136, El Mirasol 649, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Basualdo 724, Francisco Bilbao 5667, Boquerón 7272, Bragado 7356, Carhue 935, Carhue 1912 L. D, Carhue 2679, Carhue 2715, AV. De los Corrales 6968, El Hornero 136, El Mirasol 649, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2023-45436645-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2023.12.06 18:29:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

24/11/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Nora

Calle *BASUABO*

Nº 724

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *40* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Especie No apta genera gran sombra de vereda
 se recomienda cortar y planear nuevo
 eje plan. Exponer bien restos de raíces y
 reparar vereda completa.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

España Fernández ANDÉZ
 Nombre y Apellido

[Firma]

36494502
 DNI

Calle BASUALDO 724

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6862

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500925265/23

 Fecha de relevamiento 27/11/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

 Calle Bilbao

 Nº 5667
 Árbol Seco


Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 58 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol _____ con el 95% aprox de la copa seca producto de daño intencional. El árbol presenta múltiples perforaciones a lo largo de todo el perímetro del fuste, a pocos centímetros deluello de la raíz. tambien presenta rama multiladas hacia la linea municipal.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma

31-624.024

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO 5667

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6863

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/23

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fino

 Calle Boqueron N° 7272 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un daño en la base del gran tronco sobre un muro de 1,8m de altura que tiene un balcón levantado sobre el cordón y levantando gran parte de la vereda a su vez esto afectando la vereda y el tronco de la propiedad.

Se observó que en la vereda sobre un cordón de 1,8m de altura ya que no se puede medir la altura con máxima precisión se observó que la altura es de 1,8m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Nombre y Apellido Hector Peralta

 Firma Hector Peralta

33 442 864

DNI

Calle BOQUERON 7272

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6864

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso GERENCIA: EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 16/11/2023

Arme COMUNA 9

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x Moltkei (Tilo)

Calle BRAGADO N° 7356 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,2

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES Extracción

Inclinación del árbol con raíz expuesta, podación basal y a nivel grande. Tronco longitudinal, con pudrición. Árbol con movimiento, se le coloca en punto de defensa, se tracciona, el día posterior al relevamiento meteorológico del 15/11/23 tiene un alto riesgo de caída, con consecuencias de provocar un accidente mortal.

Prioridad: Emergencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paulucci
Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle BRAGADO 7356

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6865

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficial

 Fecha de relevamiento 23/11/2023

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

 Calle CARHUÉ Nº 935 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes	Espesor de pared remanente (cm)	

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El fuste tiene un agujero en la parte superior sin movimiento al momento de la inspección. Presenta descortezamientos en el fuste.

Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SACHLAS

Nombre y Apellido



Firma

35.945874

DNI

Calle CARHUE•935

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6866

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Gobernación (EMERGENCIA)

 Fecha de relevamiento 16/11/2023

 Arme COMUNA 9

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS BENJAMINA (Ficus)
 Calle CARHUÉ N° 1912 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

■ RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de Insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 ■ OBSERVACIONES. EXTRACCIÓN

El ejemplar se encuentra en una planta elevada, 50cm sobre el nivel de suelo, la misma se encuentra desviviada. Debido al temporal meteorológico de la fecha 15/11/2023, el ejemplar se inclinó, exponiendo más del 40% de su sistema radicular, se encuentra inestable y hay un alto riesgo de caída, con consecuencias fatales (deja de accidente mortal). Zona con alto tránsito vehicular y de personas. DEFESA CIVIL dio aviso. PRIORIDAD: EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paducci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle CARHUE 1912 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6867

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 15/11/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer negundo "ARCE"*

 Calle *Cortina*

Nº 2679

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *52* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

32 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

6664

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Ejemplar seco, con cavidad basal que afecta Raíces
 Jardín vereda (32 m). Presencia de Térmitas en la base, cancos y agujas
 en ramas jóvenes. Descorzamiento de fuste.*

*Planta cementada, desplazar levemente (1 m) hacia lado de drapa (1,2 x 1,2)
 4,9 m lineales*

*Se Pide Hacer Planilla de extracción por el lado Aguaonda y Riesgo mayor
 urgente (Previa: 18/2/2022)*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso

Nombre y Apellido



35364465

DNI

Calle CARHUE 2679

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6868

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500916502/23

Fecha de relevamiento 21/11/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus benjamina "ficus"

Calle CARATUE

Nº 2715

 Árbol Seco


Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- CORTE DE RAÍCES
- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ejemplar de sp. no permitido en tránsito por ferrocarril con costumbres bajas y profundas en la suave ocre el exterior. Recomendaciones: plantar 1,2m x 1,2m (4,8m²) y reposar 5m² VEA UVR

Programado

INSPECTOR/VERIFICADOR

VIRGINIA Rosso

Nombre y Apellido



Firma

85364465

DNI

Calle CARHUE 2715

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 6869

Informe Nº _____

Calle AV. DE LOS CORRALES 6968

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6870

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500764215/23

Fecha de relevamiento 23/11/23

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fagus

Calle El Hornero

Nº 136

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES.

El ejemplar de especie no apta, ubicado en vereda angosta (1,8m) de gran altura y con crecimiento de raíces que rompen la vereda y la propiedad del frontis.

Extraer y reparar vereda y pluvial. Cerrar plantas por cercas a otros 2 ejemplares (5,16m² solar V9A)

Prioridad: Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlai.

Nombre y Apellido




35.945874

DNI

Calle EL HORNERO 136

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6871

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso SOACI 1 800 B69124/23

 Fecha de relevamiento 14-11-23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum

 Calle EL MIRASOL N° 649 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA FUERZO EN PIE AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRERA RATTIRO

Nombre y Apellido



DNI 36293890

DNI

Calle EL MIRASOL 649

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 6872

Informe Nº _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6862 A 6872

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.06 18:26:27 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 6873 a 6884. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, IF-2023-45436444-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Tte. Gral. Luis Dellepiane 4169 Fte., Ercilla 7419/21, Guamini 1151, Ibarrola 6661, La Huerta 6874, Martínez Castro 410, Murguiondo 200, Murguiondo 360, Pieres 620, Pilar 823, Pizarro 6285, José E. Rodo 4211 (Pab. II, Barrio Alvear), y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Tte. Gral. Luis Dellepiane 4169 Fte., Ercilla 7419/21, Guamini 1151, Ibarrola 6661, La Huerta 6874, Martínez Castro 410, Murguiondo 200, Murguiondo 360, Pieres 620, Pilar 823, Pizarro 6285, José E. Rodo 4211 (Pab. II, Barrio Alvear), y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2023-45436444-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2023.12.06 18:29:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500944589/23

 Fecha de relevamiento 4/12/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

 Calle Bellefaine N° 9169 FTE Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 38 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
Grandes		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

 RAIZ Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Extracción de emergencia Árbol descalzado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Boretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. 4169 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6873

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 30/11/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle ERCILLA

 Nº 7421/7419 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación. SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreadas

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades...

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol mutilado sin brotación. Ejemplar totalmente seco sin posibilidad de recuperación. Se recomienda su extracción en forma urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

VANINA M. ESTEVEZ

Nombre y Apellido



Firma

23.374.910

DNI

Calle ERCILLA 7419/21

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6874

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso S 00 92 00 82 / 23

 Fecha de relevamiento 23/11/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

 Calle GUARANI 1151 Nº 1151 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>2,5</u>		
Grandes	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	Espesor de pared remanente (cm) <u>3</u>		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades Pudrición de madera

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES El eje plar con 0,9 m de longitud en el fuste que comprueba un diámetro de 30% del perímetro desde la zona del cuello hasta el inicio de la copa. Presenta agujeros en la zona del cuello hacia el suelo y madera en descomposición en el fuste.

Prioridad: Corta plazo.

 Extracción: Reparar Vereda (7,20m² Salado L 64) desplazar plantas por estar ubicadas debajo de el tronco de Acero del poste. Desplazar 3 m hacia L D (1,20 x 1,20)

INSPECTOR/VERIFICADOR

 IVÁN SZAETHLAS
 Nombre y Apellido


 Firma

33.945.879

DNI

Calle

GUAMINI 1151

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6875

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500 89 79 40 /23

Fecha de relevamiento 28-11-23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fraxinus sp

Calle *IBARROLA* N° 6661 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

*ESTRUCTURA FUERZO EN PIE PRESENTE
 DESBREZAMIENTO. BIEZAS CONG. TORNILLOS
 Y CAUDAS BASAL A RA ACRUA DESDE CUELA DE
 RAIZ. EXTRACCION URGENTE*

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAMOS

Nombre y Apellido

J. G.

Firma

DNI 36638900

DNI

Calle IBARROLA 6661

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6876

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento 15/11/23

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar*

Calle *La Huella* N° 6874 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *11* DAP (cm) *35* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fructificaciones-fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refajado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES.

Al momento de la inspección se observa un ejemplar de gran envergadura situado sobre un parque de 2,8m. sus ramas están infectadas gravemente y la poda es debida a la imposibilidad de subir a la copa para corregir la rama que muestra movimientos su estabilidad se ha convertido en un riesgo importante.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nombre y Apellido _____


Firma _____

33442 864

DNI

Calle LA HUERTA 6874

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6877

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ENTEROLOBIUM CONTORTUM SINUUM*
 Calle MARTINEZ CASERO Nº 410 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones			<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas				
	<input type="checkbox"/> Codominancias				
			<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
			<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES EXEMPLAR DE ESPECIE NO AVITA GENERA DANO

EN VEREDA POR HABITO DE CRECIMIENTO RADIAL. POSSE INCUNACION QUE VIENE SIENDO OBSERVADA Y SE AUMENTA. LAZ CASI EXPUESTA DEL LADO CONTRARIO LO QUE IMPULSA AUMENTAR EL PESO SI SE ROTURA CR. INCUNACION 25/30° APENAS.

EN OTRO EXEMPLAR EN GRADA AL QUE SE LE SOLICITA CR, REQUERIR AMBAS PRESTACIONES AL MISMO MOMENTO. DEJAR PLANTERA 1,67 x 1,6 m. EXTRACCION POST VERANO A CORTO PLAZO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Romina Ochipinti

Nombre y Apellido

PMA

Firma

26116690

DNI

Calle MARTINEZ CASTRO 410

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6878

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 13/11/23

Aviso:

Arme:

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica MAYA AZEDARACH

 Calle MURLEONDO N° 200 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>					

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refalido
- Terclado

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

 OBSERVACIONES Extracción a corto plazo.
Corte planteo por luminaria y peligro al seguirse.
UM solado 64 P6
Cavidades bajas tanto en fuste como en ramas
primoros desgarrados

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nombre y Apellido




Firma



DNI

Calle MURGUIONDO 200

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6879

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 28/11/2023

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Neura azedarach
 Calle MURGUIONDO Nº 360 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

Árbol de gran tamaño con signos de descopado y rebrote y posteriormente seco. Se solicita la extracción en corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Nombre y Apellido

JANINA M. ESTREVEZ
 Firma

23374910
 DNI

Calle MURGUIONDO 360

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6880

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso. OFICIO

 Fecha de relevamiento 30/1/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle PIERES

 Nº 620
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. Árbol completamente seco en pie

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma

31.629.026

DNI

Calle PIERES 620

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6881

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 23/11/23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Pibr. N° 823

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El corte de la copa se encuentra completamente defoliado y seca. Se observan pequeños brotes epícoronarios defoliados por horribles que caen a diario al cuello del árbol.

Prioridad Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchis
Nombre y Apellido

S. H.
Firma

35.945.874
DNI

Calle

PILAR 823

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6882

Informe N° _____

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia azedarach*

 Calle **Pizarro**

N° 6285

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **55** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento / Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos		
basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Pequeñas							
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

Ejemplar fue mutilado repetidas veces, se observan tocones producto de mala poda, ramas no verdaderas secas. Árbol muerto en pie, totalmente seco sin brotes. Extraer y mantener plantera para una siguiente plantación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle PIZARRO 6285

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6883

Informe N° _____



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/10/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle Rodo 4211 Especie botánica ACER Nelsón

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 80 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto		
Pequeñas					
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 5

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Balanceo
 Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Aclareo E: TRASPLANTE
 Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES EXTRACCION DISCO PADO Y REBROTAD
PRINCIPAL MESÓN SE SIEDE EN QUEDA CON LONGITUDINA
EN FUSTE (3m genox) CAVIDADES VARIAS EN FUSTE Y
RAMAS LAMA PRIMARIA DESPAZADA, RAMAS SE
AQUINTA SVOLTA SOSTENIDAS EN LA MISMA CBPA

INSPECTOR/VERIFICADOR


Monica Delaporti

Firma

26116693
DNT

Calle RODO, JOSE E. 4211 (Pab. II, Barrio Alvear)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6884

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6873 A 6884

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.06 18:24:19 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 6885 a 6895. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, IF-2023-46340933-GCABA-COMUNA9 e IF-2023-46341195-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto

al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Dr. Florentino Ameghino 1645, Andalgala 2121, El Profeta de la Pampa 4593 L.D 1 (A), El Profeta de la Pampa 4593 L.D 1 (B), Gral. Eugenio Garzón 3485 L.A, Gral. Eugenio Garzón 7242, José León Suarez 651, Martínez Castro 1374, Remedios 5917, Remedios 5919, San Pedro 7134, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Dr. Florentino Ameghino 1645, Andalgala 2121, El Profeta de la Pampa 4593 L.D 1 (A), El Profeta de la Pampa 4593 L.D 1 (B), Gral. Eugenio Garzón 3485 L.A, Gral. Eugenio Garzón 7242, José León Suarez 651, Martínez Castro 1374, Remedios 5917, Remedios 5919, San Pedro 7134, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2023-46340933-GCABA-COMUNA9 e IF-2023-46341195-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2023.12.15 18:25:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500916543/23

Fecha de relevamiento 22/11/23

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TILO

 Calle ANEGHINO, FLORENTINO Nº 1645 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes	/		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominacias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaílado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLO DE TILO MUTILADO Y REBROTADO. AHORA SE ENCUENTRA SECO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 FABRICIA GIANINA GOMEZ
 Nombre y Apellido



Firma

 35263728
 DNI

Calle AMEGHINO, FLORENTINO, DR. 1645

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6885

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500929454723

Fecha de relevamiento

27/11/2023

Arme. COMUNA 19

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acca SACCHARINUM

Calle ANDALGALA

Nº 2121

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal media alto

Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Eliminar interferencias

Limpieza

F: CORTE DE RAÍCES

Adecuación al sitio

Aclareo

Regulación de
estructura

Refaldado
 Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

Árbol seco, muerto en pie, con leve

Movimiento

EXTRACCIÓN URGENTE

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle ANDALGALA 2121

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6886

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500919103/23

Fecha de relevamiento 23/11/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ROBINA PSEUDOACACIA

 Calle EL PROFETA DE LA PAMPA Nº 4593 LD12 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 17 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Exuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA INCLINACIÓN DE APROX. 45° HACIA LA VEREDA. SUS RAÍCES YA LEVANTARON TIERRA, PLANTEA Y VEREDA. ADENAS ESTE EJEMPLAR SE ENCUENTRA JUNTO A OTRO EN LA MISMA PLANTEA, AMBOS CON RIESGO DE CAÍDA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA

Gómez

Nombre y Apellido



 35263728
DNI

Calle EL PROFETA DE LA PAMPA 4593 L.D 1 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 6887

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S.00818103/23

Fecha de relevamiento 23/11/23

Arme:

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **ROBINA PSEUDO ACACIA**

Calle **EL PROFETA DE LA RAMPA** N° 4583 1016 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **23** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defollación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defollación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

Balanceo

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA DECAYIMENTO GENERALIZADO CON INCLINACIÓN DE APROX 15° HACIA LA CALLE Y LEVANTAMIENTO DE VEREDA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GRANINA GÓMEZ
Nombre y Apellido


Firma

35263729
DNI

Calle EL PROFETA DE LA PAMPA 4593 L.D 1 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6888

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/11/23

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDO

 Calle GARZON, ENGENIO N° 3485 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas		<u>X</u>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes	<u>X</u>		<u>X</u>	Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO


D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES EXEMPLAR MUERVO EN PIE: EXTRACCION

URGENTE. DESCOMPOSICIÓN AVANZADA. CELULAR PLANTEADA POR OCHABA Y UMINALIA. NEXINO PLENÍSTICO SOLICITA REALIZAR LA TAREA DÍA MÁS SOBRE EL ÁRBOL. BENDA RESEÑÓ DE CONTACTO: M/SOS 40125 (GUSTAVO)

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nombre y Apellido

Firma



DNI

Calle

GARZON EUGENIO GENERAL 3485 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6889

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Actas 6885 a 6889

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.15 17:59:51 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 800949241/23

Fecha de relevamiento 11/12/2023

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Robinia pseudoacacia "Acacia Blanca"*

Calle *GENERAL EZEQUIEL GARNIER*

Nº 7242

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 17 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI



NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

Urgente: Ejemplar con 95% de copa seca, quieto en menor primavera y denso regimiento de brote.

Recomendaciones plantas 1,2 m x 1,2 m (4,8 m lineales) - 64 Pn leñar 3 m²

INSPECTOR/VERIFICADOR

VICINIA Rosas

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle GARZON EUGENIO GENERAL 7242

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6890

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/11/2023

Aviso Oficio

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

Calle JOSÉ LEÓN SÁEZ N° 651 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN PIE. TIENE UNA RATA PEINADA

QUE GENERA DESBALANCE DE LA COPA.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA GRANINA Gómez
Nombre y Apellido



35263728
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 651

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6891

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

9/12/23

Aviso

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle MARTINET CASTRO

Nº 1374

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Drientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

EXEMPLAR DE ESPECIE NO APTA PARA PLANTAR
 CORON DANO EN VEREDA (LA MISMA FUE PLANTADA
 DIA DE TRANSITO DEPARTAMENTO X SCDE ANSES EN LA ESQUINA
 EXTRACCION A CORDO (470)
 DEJAR PLANTERA 16x1,6m DESPLAZADA HACIA CIMA
 4370 POR CASA DE LUZ LA CUAL YA SE ENCUENTRA
 ELEVADA POR RAICES. REPARAR 26m² DE SOLADO
 664.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Romina Almipanti

Nombre y Apellido

Romina

20/12/23

Firma

DNI

Calle

MARTINEZ CASTRO 1374

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6892

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso GETENCIA

Fecha de relevamiento

01/12/2023

Arme COMUNA 9

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle Remedios N° 5917 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Especímen muerto en pie, seca y con movimiento
Pudrición anivel basal y en el Fuste.
Se recomienda extracción de emergencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvaci
 Nombre y Apellido


 Firma

29.248.692
 DNI

Calle REMEDIOS 5917 (E. A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6893
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso GEREN CIA

 Fecha de relevamiento 1/12/2023

 Arme COMUNA 9

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA

 Calle BÉMEDIOS

 Nº 5919
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

> 1,2

Pequeñas

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Fuste con CAVIDAD LONGITUDINAL mayor a 1,2 m, CON PUGRICIÓN y PAREJO REMANENTE ESCASA. EL ALINEAMIENTO se extiende hasta 20 cm más de la CORONA. EN ESTA, TIENE UNA CAVIDAD MEDIANA que se INTERCONECTA CON LA CAVIDAD DEL FUSTE. Ejemplo CON INFLUENCIA, CON RAÍZ EXPUESTA y UNA CAVIDAD DE TAMAÑO PEQUEÑO A NIVEL BASAL. No es posible RECOMIENDAR ESTA ESTRUCTURA de la copa. Se recomienda EXTRACCION CON URGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido


 Firma

 29.248.692
 DNI

Calle REMEDIOS 5919

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6894

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SO0939683/23

Fecha de relevamiento 1/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Salix x erythrophyloides "sauzé electrico"

Calle SAN PEDRO N° 7134 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 17 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

- Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

OBSERVACIONES

Programada post verano

Quiebro de especie NO permitido, en plantación elevada, lo cual hace que se la parte de la vereda, El riesgo aplica en la bajada a nivel de la plantación para el origen de vereda, dado el nivel actual y la inclinación del terreno.
Popular 14 m² (V34) y recomendaciones plantación 1,2 m x 1,2 m (9,8 m linea).

INSPECTOR/VERIFICADOR

V.R.G.N.A. Rossi

Nombre y Apellido

Firma

35364465

DNI

Calle SAN PEDRO 7134

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6895

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Actas 6889 a 6895

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.15 18:02:38 -03:00