



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** RESOLUCIÓN EXTRACCIÓN ARBÓREA. ACTAS 7010 A 7021. COMUNA9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, IF-2024-09342095-GCABA-COMUNA9, y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 676 Fte., Montiel 424, Pola 1320, Saladillo 2006, Saladillo 2051 L.A 4, Saladillo 2400, San Pedro 6502 L.D, Justo Antonio Suarez 7080, Justo Antonio Suarez 7296 L.D, Justo Antonio Suarez 7312, Tapalque 6012, Ulrico Schmidl 6171, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 676 Fte., Montiel 424, Pola 1320, Saladillo 2006, Saladillo 2051 L.A 4, Saladillo 2400, San Pedro 6502 L.D, Justo Antonio Suarez 7080, Justo Antonio Suarez 7296 L.D, Justo Antonio Suarez 7312, Tapalque 6012, Ulrico Schmidl 6171, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-09342095-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.03.01 16:33:19 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500020966/24

Fecha de relevamiento 12/11/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Nº 8666

Calle Inca Raa N° 676  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<u>l</u>	<u>l</u>	

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Árbol seco, con perdida de costra en tronco y ramas



INSPECTOR/VERIFICADOR

Hector Roa  
Nombre y Apellido

Firma

3344-864  
DNI

Calle LACARRA AV. 676 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7010

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 5000.36423/24

Fecha de relevamiento 17/11/21

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PULPO

Calle Montevideo

Nº 424

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaílado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Este árbol no cumple con los requisitos de manejo de riesgos al respecto de sus raíces.  
 Se observa levantamiento de vereda con sus raíces.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Gonzalez  
Nombre y Apellido

Firma

33442864  
DNI

Calle MONTIEL 424

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7011

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

170005015910

Fecha de relevamiento

25/11/24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **NO IDENTIFICADO**

Calle **POLA**

Nº **1320**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **15** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

**EXEMPLAR SECO EN PIE EXTRACCION PLEORAMAADA NO REQUIERE MEDIDACION VERDEADA**

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nombre y Apellido



Firma



DNI

Calle POLA 1320

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7012

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Oficio

Fecha de relevamiento 23/01/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fresno*

Calle *Saladillo* N° 2006 B 8 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm). 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Muerto en pre, sin otros defectos importantes.*

*Prontad: Urgente.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*S. Schlaej*  
Nombre y apellido

IVAN SCHLAJ

Firma

35.945.874

DNI

Calle SALADILLO 2006

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7013

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 23/01/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica FRESNO

Calle SALADILLO N° 2051 LA4  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: 51  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

#### B: TIPOS DE PODA

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

Superficial

E: TRASPLANTE

Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Ejemplar con inclinación hacia la propiedad y cuerdas basales que afecta 50% del perímetro del árbol.

Prioridad Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlas  
Nombre y Apellido

Szachlas  
Firma

35.945.874

DNI

Calle

SALADILLO 2051 L.A 4

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7014

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oriental

Fecha de relevamiento 23/01/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica FRESNO

Calle SALADILLO

Nº 2400

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI /  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

<b>HOJAS</b>	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades			

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar muerto en pie sin otros defectos importantes.

Extrar y cerrar plantas, por cercanía a luminaria.

Prioridad Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SANCHAS

Nombre y Apellido

SJHoj  
Firma


35.945.874.

DNI

Calle

SALADILLO 2400

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7015

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Arme

Fecha de relevamiento 22/1/2024

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia azedronach "Pouasio"  
 Calle SAN PEDRO Nº 6502 1D  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 55 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Extracción corto plazo luego de verano.

El riesgo reside en la cavidad basal con descortezamiento de fuste y raíces, inclinación hacia la calle.

Genera pluvial por oclusión  $4 \text{ m}^2/\text{HA}$

INSPECTOR/VERIFICADOR

VIRGINIA CLARA ROSSO



35364465.

Calle SAN PEDRO 6502 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7016

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/24

Aviso OFICIO:

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* "Fraxino"

Calle *Suarez Justo Antonio* N° *1080*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm). *25* Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

#### D: TRASPLANTE

#### E: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

*Urgente: Semi Seco: 90%, consevar plantea.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Virginia Rossi*



*35364465*

Calle SUAREZ, JUSTO ANTONIO 7080

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7017

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Arme

Fecha de relevamiento 22.11.2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum "Lipistro"

Calle Suarez J. A.

Nº 7296 LD

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Urgente  
Árbol semi seco 95% con fructificaciones fungosas.

Desplazar plantas 3m de caja de electricidad de edificio (HA)  
1,2m x 1,2m (4,8m lineal)


INSPECTOR/VERIFICADOR

VICENZA Rossi

35364460

Calle SUAREZ, JUSTO ANTONIO 7296 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7018

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso \_\_\_\_\_ Oficio \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento 22/1/2024

Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ligustrum weidm. "Ligosteo"*  
 Calle Suarez, J. A. N° Y812: F  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>2</u>	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

- |                                                           |                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tocones               | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas              | <input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas       | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias         | <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo   |

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Urgente.  
ejemplar seco, el vecino menciona escape de gas.

Cuña planteará por otro ejemplar (muñilado) en misma chepa.


INSPECTOR/VERIFICADOR

Villegas, A Rosso

35364468

Calle SUAREZ, JUSTO ANTONIO • 7312

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7019  
Informe Nº \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SO0057761/24

Fecha de relevamiento

25/1/24

Arme COMUNA 9

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica MELIA AZEDARACH (PASÍS)

Calle TAPALQUE

Nº 6912

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 110 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

4m (6rincas)

Pequeñas

X

Grandes

X

X

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES PRIORIDAD: Corte Phlo - Programado**

Inclinación 20°-25° hacia la vereda

Cavidades en los ramos principales y en la corona (el eje principal tiene 4 ramos principales) Diámetro de ramos principales es de aproximadamente 40-45 cm

Descortezamiento en ramos principales y Fuste.

Corte longitudinal en todo el Fuste (1 m), concreto con cavidad blanca y reguleña

Descortezamiento en el Fuste. Ramos desgarrados / distorsionados. Cruz rotura.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvaci

Nombre y Apellido

Firma

29248.692

DNI

Calle TAPALQUE 6012

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7020

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

170005044710

Fecha de relevamiento

25/1/24

Arme

COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*FICUS BENJAMINA (Ficus)*

Calle *ULrico Schmidt*

Nº 6171

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4*

DAP (cm) *25*

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Eliminar interferencias

Limpieza

Adecuación al sitio

Aclareo

Regulación de  
estructura

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: Programada - Grado Plazo

*Seco, con movimiento. El ejemplar fue tocado, en una poda ilegal*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Antonio Polucci*

Nombre y Apellido

Firma

*29.248692*

DNI

Calle

SCHMIDL, ULRICO 6171

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7021

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Actas 7010 a 7021

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.03.01 16:28:21 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7022 a 7234. COMUNA9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034. IF-2024-11766322-GCABA y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por

el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1591, Antonio Bermúdez 1415, Manuel de Artigas 6810, Basualdo 1625, Carhue 3145, El Cerro 3457 L.A, El Hornero 138 L.A, Gregorio de Laferrere 5986, Av. Mariano Acosta 1089, Dr. Angel Robbiani 541, Vito Dumas 415 L.A 2, Zelada 6724, García Grande De Zequeira 7208 L.D, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL  
DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1591, Antonio Bermúdez 1415, Manuel de Artigas 6810, Basualdo 1625, Carhue 3145, El Cerro 3457 L.A, El Hornero 138 L.A, Gregorio de Laferrere 5986, Av. Mariano Acosta 1089, Dr. Angel Robbiani 541, Vito Dumas 415 L.A 2, Zelada 6724, García Grande De Zequeira 7208 L.D, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-11766322-GCABA , y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.03.20 17:38:01 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500119739/24

Fecha de relevamiento 24/02/24

Arme. 408021551

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS benjamina

Calle Andalgala

Nº 1591

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m). 4 DAP (cm). 25 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

La especie en cuestión no está permitida en la ciudad. La vereda se encuentra rosa, levantada por las raíces, occasionando problemas al vecino. Se recomienda la extracción del ejemplar y reparar la vereda completa. Re hacer la plantera con las siguientes medidas, 1.20 x 1.20 m.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sacilotto

Nombre y Apellido

Firma

37281193

DNI

Calle ANDALGALA 1591

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7022

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Seo 105882 /24

Fecha de relevamiento 27/2/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Ficus BENJAMINA*

Calle ANTONIO BERLUDER

Nº 1415

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*EXEMPLAR DE ESPECIE NO APPA. VEREDA 1,8  
 m ROMPIENDO LA MISMA  
 EXTRACCION PROGRAMADA. REPARAR 2 M2 SOLADA  
 16. DESAR PLANTILLA 9,8 x 9,8 m DESPLAZADA HACIA  
 LA x UNA NARIA*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Florino Ochoa pink*

Nombre y Apellido

*Rosa*

Firma

*26116690*

DNI

Calle BERMUDEZ, ANTONIO 1415

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7023

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500103901/24

Fecha de relevamiento 16/02/24

Arme.

408020695

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp.

Calle Manuel Artigas Nº 6810  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra seco, muerto en pie. No presenta brotes, el fuste está descortezado desde la base hasta la parte superior. Requiere extracción del mismo.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saglione  
Nombre y Apellido

Paola Saglione  
Firma

37281193

DNI

Calle ARTIGAS MANUEL DE 6810

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7024

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00139913/24

Fecha de relevamiento 28/2/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus elastica (Gomero)

Calle BASVALDO Nº 1625  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 75 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** Especie no permitida para arbolado de alineación que presenta actualmente grandes raíces expuestas. Las mismas están levantando y rompiendo la vereda, volviéndola intransitable para personas con movilidad reducida y obstruyendo el acceso al garaje de la vivienda. Se comienza a observar levantamiento del umbral de las entradas a la propiedad. Luego de la extracción, reparar vereda en su totalidad (33m<sup>2</sup> de 1,64) y dejar plantera de 1,20 x 1,20 m para plantar un nuevo ejemplar (especie planeificada Tilia x moltkei).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto  
 Nombre y Apellido

  
 Firma

31.624-026

DNI

Calle BASUALDO 1625

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7025

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Avisa 300085679/24

Fecha de relevamiento 4/3/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus prolixa* "Boco"

Calle *Cachue* Nº 3145  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Precaución:  
Ejemplar seco con daños intensos, en ramas primarias y  
cuello.*

*Corte platero hasta finalizar otra Repasar 1.8 m² 66.64.*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Victoria Losso*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*

*33364465*  
DNI

Calle

CARHUE 3145

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7026

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S 00090441/2U

Fecha de relevamiento 27/2/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle EL CERRO

*AILANTHUS ALNASSIMA*

Nº 3457 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Calle EL CERRO 3457 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7027  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/2/24

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Cesano*

Calle *El Hornero*, N° 138 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 35 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Al momento de inspección se observó un tronco no apto para su establecimiento. El ejemplar está situado sobre un muro de 1,8 m. que inclina hacia la vereda, acercándose a la base de una cerca de hierro fundido que tiene un hueco en esa altura. Se observa la inclinación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Martín Gómez*  
Nombre y Apellido

*M*  
Firma

33442864

DNI

Calle EL HORNERO 138 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7028

Informe N° \_\_\_\_\_

Nº DE ACTA: 7029

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.			
Calle	LAFERRERE, GREGORIO DE	Chapa	5986
Referencia			
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)		
Nº de inspección	C09-4852	D.A.P. (Cm):	45
Ubicación de la plantera	Regulär	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Meyor a 45°	Bicho taladro	
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda		
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>			
<b>Defectos del ejemplar</b>			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con galleta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caídas extensas ramas quebradas / rotas , tacones, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no se a posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
<b>Observaciones y conclusiones</b>			
Extracción de oficio, ejemplar con inclinación hacia la vereda, cavidades basales que afectan las raíces, en fuste y hacia las ramas primarias. Dejar plantera 1,2m x 1,2m.			
<b>Datos del inspector</b>			
Rosso, Virginia		35364465	
Nombre completo	Firma	DNI	



Planilla de Inspección de Árboles  
Aviso 500076170/24

Fecha de relevamiento 2/2/2024  
Arme COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)*

Calle AV. MARIANO ACOSTA N° 1089  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PDDA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaidado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

##### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad, corto plazo

Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLoci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle ACOSTA, MARIANO AV. 1089

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7030

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500079202/24

Fecha de relevamiento 5/2/24

Arme. 408019994

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus*

Calle *ANGEL Roffiani*

Nº 541 Banda

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15,0 DAP (cm) 40 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

#### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

#### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

#### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

#### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de Insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

Balanceo

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Al momento de la inspección se observó que el ejemplar tiene un radio de 1,8m. en el cual las ramas del arbol se encuentran atascadas entre los tallos y el tronco de la misma. Los tallos se encuentran muy juntos sobre el cordón y la corte de mismo se encuentra desbalanceado. Se observa la extracción de pasadas debidas a la imposibilidad de mover la raíz de la planta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Hector P. Vazquez  
Nombre y Apellido

  
Firma

33442 264  
DNI

Calle ROBBIANI, ANGEL DR. 541

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7031  
Informe N° \_\_\_\_\_

Nº DE ACTA: 7032

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.	Fecha 12/10/2023		
Calle	DUMAS, VITO	Chapa 415	Referencia la2
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)		
Nº de inspección C09-8871	D.A.P. (Cm): 45	Altura Aprox. (m): 14	
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación Menor a 45°			
Orientación de la inclinación Hacia la calle			
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>			
<b>Defectos del ejemplar</b>			
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Raíces estranguladoras   más del 40% de la circunferencia del tronco			
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado
<b>Encuadre Normativo</b>			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
<b>Observaciones y conclusiones</b>			
aviso 10882622 entro por chapa 425 la chapa exacta seria "415 la2" . Ejemplar de gran diámetro sobre pasaje de 1.8m. El mismo se encuentra con sus raíces levantando el suelo y montadas sobre el cordón . Debido a que no se puede realizar un cr debido a la pequeña dimensión de la vereda y teniendo en cuenta la futura estabilidad del mismo, se recomienda la extracción . Reparar 14 m2 y dejar plantera 80x80 .tambien sobre la chapa "415 la1" en cual se encuentra un fresno dap 15 h:6 .Reparar 14 m2 y agrandar plantera a 80x 80 .Como el aviso entro doble esta segunda tarea se cargar en aviso 10882762			
<b>Datos del inspector</b>			
Gutierrez, Martin		33442864	
Nombre completo	Firma	DNI	



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500130093/24

Fecha de relevamiento 27/02/24

Arme. 408022696

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica NO identificado

Calle Zelada Nº 6724  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm), 10 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  ND

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Ejemplar seco, muerto en pie. En la plantera se encuentra un mix de plantas todos secas. Retirar

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto

Nombre y Apellido

Paola Sacilotto

Firma

37281193

DNI

Calle ZELADA•6724

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7033

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00024899/24

Fecha de relevamiento

19/01/2024

Arme 408010637

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia viridis subsp. x moltkei "TILO"

Calle SEVERO GARCÍA GRANDE DE ZEQUEIRIA 7208 LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Árbol mutilado y rebrotado. Presenta un alineamiento de unos 20 cm del ancho/diámetro en la corona por falta de una rama primaria, sin lograr cerrar la herida. Además otro alineamiento profundo en la base del fuste en donde le crece una enredadera ya que informan recién que tiene maderas. También se observan hormigas. Extracción a corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

VANINA M-ESTEVEZ

Nombre y Apellido

Stukedey

Firma

233749910

DNI

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 7208 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7034

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7022 A 7034

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.03.20 17:16:13 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7035 a 7050. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, IF-2024-12513691-GCABA-COMUNA9 y

#### **CONSIDERANDO:**

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por

el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. De Los Corrales 6761, Capitán Samuel Spiro 5878, Av. Cnel. Cardenas 2857 E., Corvalan 1233, Fragata La Argentina 1488, Francisco Bilbao 5574, Guamini 3132, Gregorio de Laferrere 3876, Miralla 562, Miralla 2208 L.D 1, Moreto 1678, Murguiondo 430, Santiago De Chile 6414 L.D, Santiago De Chile 6414 E., Tandil 6820 L.D, Timoteo Gordillo 890, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. De Los Corrales 6761, Capitán Samuel Spiro 5878, Av. Cnel. Cardenas 2857 E., Corvalan 1233, Fragata La Argentina 1488, Francisco Bilbao 5574, Guamini 3132, Gregorio de Laferrere 3876, Miralla 562, Miralla 2208 L.D 1, Moreto 1678, Murguiondo 430, Santiago De Chile 6414 L.D, Santiago De Chile 6414 E., Tandil 6820 L.D, Timoteo Gordillo 890, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-12513691-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.03.26 16:27:01 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: CIFICO

Fecha de relevamiento 25/11/24

Arme:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus nitens pennifolia "Fresco"

Calle Av. De Los Corales N° 6761  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Exuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

95% Soc. Objetivo:

Nivelar y corregir vor plan leva

INSPECTOR/VERIFICADOR

URG.N.A. Lopez  
Nombre y Apellido

  
Firma

35360465

DNI

Calle DE LOS CORRALES AV. 6761

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7035

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

SOCO 6139124

Fecha de relevamiento 26/11/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **CASUSTRUM SP.**

Calle **CAP. SAMUEL SPIRO** Nº **5878**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **2** DAP (cm) **20** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

**EXTRACCION TOCONADA DE TOCON POST TORCIENTA 12/12/23.**  
**NO REQUERIRSE DEFOLIACION DE VEREDA.**

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Romina Ochimini**

Nombre y Apellido

**Pjo**


Firma

**26/11/24**

DNI

Calle SPIRO, SAMUEL, CAPITAN 5878

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7036

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento 29/02/2024

Arme \_\_\_\_\_

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Styphnolobium japonicum "Sofora"*

Calle Av. QNEL. CARDENAS

Nº 2857

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

#### Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,8

Espesor de pared remanente (cm) 1

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad.

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Mutilado y rebrotado totalmente de chipones.  
 Fuste totalmente ahuecado. Colapso 1/3 del perímetro del tronco, con parte de la copa quedando sobre la calle - Retirar y extraer el ejemplar de forma urgente.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

JANINA H. ESTEVEZ  
 Nombre y Apellido

Guillemot  
 Firma

23.374.910

DNI

Calle CARDENAS, CNEL. AV. 2857 E.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7037

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 170005043010

Fecha de relevamiento 25/11/24

Arme 408011856

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDÁ

Calle CORRALAN N° 1233  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 23 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terclado

#### C: EXTRACCIÓN

#### D: TRASPLANTE

#### E: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUTILADO Y REBROTADO LUEGO FUE ANILLADO Y FINAMENTE MURIÓ EN PIE.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
6. ANNA

Gómez

Nombre y Apellido

Firma

35263728

DNI

Calle

CORVALAN 1233

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7038

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 200161338/24

Fecha de relevamiento 6/2/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

*Acer neopurpureo*

Calle fraga la argentina N° 1488  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Calle FRAGATA LA ARGENTINA 1488

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7039

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 5000 40759 / 24

Fecha de relevamiento 18-1-24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

Calle FRANCISCO BULGARO N° 5574  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

ESTRIPAR DORSO EN PIE. EXTRACCION  
URGENTE

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodrigo David Carbone

Nombre y Apellido

C. Carbone

11-86283990

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO 5574

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7040

Informe Nº \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00072828/24

Fecha de relevamiento 2/2/24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica

Calle Guaminí

Nº 3132

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

LAGERSTROEMIA INDICA

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 25 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA POA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

**OBSERVACIONES**

Al momento de inspección se observó que la raíz principal se encuentra expuesta y sin protección. La raíz principal es gruesa y se extiende hacia la vereda.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Romina Orellana  
Nombre y Apellido

DPO  
Firma

2016690

DNI

Calle GUAMINI 3132

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7041

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Sociedad 10831 /24

Fecha de relevamiento 6/2/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica

Calle 6 DE LA FRANCIA

PLATANUS x ACERIFOLIA

Nº 3876

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm). 55 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

DEMPLAR QUE PROVOCÓ DE SU CRECIMIENTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE OBSERVANDO PARALELO AL PISO DE LA PROPIEDAD QUITANDO 1,2 M PARA EL INGRESO.

EXTRACCIÓN A CORTO PLAZO.

CEMPLEAR PLANCHAS CON 2 M<sup>2</sup> DE SOLADO GUARDA YA HAY OTRO ESTEMLAR EN CIUDAD MÉNISTIN

INSPECTOR/VERIFICADOR

Hernán Ondina  
Nombre y Apellido

Rijo  
Firma

26116690

DNI

Calle LAFERRERE, GREGORIO DE 3876

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7042

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SD1020339/23

Fecha de relevamiento 9-1-24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*  
 Calle **ITI RALLA** Nº **362**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **65** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		1cm	

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

<b>HOJAS</b>		<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: TRASPLANTE

### OBSERVACIONES

EL RECLADO ENTRE OVARO CHAPA 558 PERO REFIERE A 562.  
 EN EL EJE Y PLANO PRESENTE SIGNOS DE ANIGUAS  
 PROLIFERACIONES DE RAÍZAS PRIMERAS Y SECUNDARIAS DE GRAN  
 Tamaño LAS QUALES NO CERRARON LAS HERIDAS Y PRODUJOZON CANCROS  
 DE PODERON DEJANDO INESTABLE LA COPA QUE PRESENTA  
 RAMAS DE GRAN Tamaño CON ALIAS POSIBILIDADES DE FAUCIA  
 SE RECOMIENDA LA EXTRACCION A 0.80 M PLAGO

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Rafael Cadaval**

Nombre y Apellido

Firma

**36293990**

DNI

Calle MIRALLA 562

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7043

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. G erencia

Fecha de relevamiento

30/1/2024

Arme. COMUNA 9

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FICUS uria (HIGUERA)*

Calle *Miralla*

Nº 2208 EDI

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *15* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

Prioridad: Programada - Corto plazo

Ejemplar en otoño, interrumpe polígono de seguridad  
 (Se encuentra en Hochvista entre Miralla y G. La Ferrera,  
 hay 3 ejemplares, es el único vivo)

INSPECTOR/VERIFICADOR


Antonio Peralta  
Nombre y Apellido

Firma

292486012  
DNI

Calle MIRALLA 2208 L.D 1

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



N° DE ACTA: 7044

Informe N° \_\_\_\_\_

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500060697/24

Fecha de relevamiento

Arme. COMUNA 9

26/1/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Morus sp. (MORA)*

Calle *Moreto*

Nº 1678

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *65* Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES

*PROGRAMA: PROGRAMA PARA INVIERNO.  
 ESPECIE NO APTA CAUSA ROTA DE VEREDA E  
 INCIDE EN DAÑO A CASO DE BROTAZ. ROTA DE  
 PLUVIAL POR RAÍCES. LOS FOSOS PUEDEN SER MEJORES?*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Antonio Polvoci*

Nombre y Apellido



Firma

*29.248.692*

DNI

Calle

MORETO 1678

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7045

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 29/12/14

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Hebe ozedorach "Paraiso"*

Calle *Murguindo*

Nº 930

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *13* DAP (cm) *60* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

Balanceo

#### D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

#### F: CDRTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES

*Emergencia urgencia*

*cantidad de fuste con pudrición del mismo*

*Brotes epítoromicos debiles que se quiebran por el abocadillo de los lados primarios y fuerte*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*V. B. V. A. Bosio*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*

*35364465*  
DNI

Calle

MURGUIONDO 430

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7046

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00076017/24

Fecha de relevamiento 02/02/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Liquidambar

Calle Santiago de Chile N° 6414 LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	<u>R</u>		
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1m

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Eliminar interferencias

Formación

F: CORTE DE RAÍCES

Adecuación al sitio

Limpieza

Superficial

Regulación de  
estructura

Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Profunda

**OBSERVACIONES**

Extracción

Ejemplar semi seco con descortezamientos en el fuste y cavidades.

Próximamente corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAE

Nombre y Apellido



35.945.874

DNI

Calle SANTIAGO DE CHILE 6414 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7047

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 5000760.17/24

Fecha de relevamiento 02/02/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum

Calle Santiago de Chile N° 6444 E.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 40 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Extraccción

Ejemplar muerto en pie, con descortezamientos en el fuste y ramas primarias.

Prioridad urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj  
Nombre y Apellido

Szachaj  
Firma

35.945.874  
DNI

Calle SANTIAGO DE CHILE 6414 E.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7048

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 23/11/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus microcarpa

Calle Tandil

Nº 6820 LD

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación  / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Árbol seco y parcialmente quemado.

Si brea esta en seco no afecta su valor ni suculento, conserva planteo.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

WENIA Rosso

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle TANDIL 6820 L.D

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



N° DE ACTA: 7049

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500053477124

Fecha de relevamiento 25-01-2024

Arme 408011799

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fraxinus pennsylvanica "FRESNO"

Calle Tinoreo Gordillo

Nº 890

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Árbol mutilado y rebrotado actualmente  
Seco y con fructificaciones fúngicas en la base del fuste  
Extracción a corto plazo

### INSPECTOR/VERIFICADOR

VANINA H. ESTRELLA  
 Nombre y Apellido



Firma

23374910

DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 890

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7050

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Actas 7035 a 7050

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.03.26 16:19:53 -03:00