



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7088 a 7095. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, IF-2024-19632563-GCABA-COMUNA9 y

#### **CONSIDERANDO:**

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva,

indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Caaguazú 6238, Caaguazú 6800 L.A, Cosquin 2392 Fte., Av. Directorio 4718, El Trébol 6885 L.A, Ercilla 5725, José de Paula y Rodríguez Alves 777/9, José León Suarez 2235, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Caaguazú 6238, Caaguazú 6800 L.A, Cosquin 2392 Fte., Av. Directorio 4718, El Trébol 6885 L.A, Ercilla 5725, José de Paula y Rodríguez Alves 777/9, José León Suarez 2235, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-19632563-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.05.20 18:06:01 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso. 500280710/24

 Fecha de relevamiento 10-5-24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia viridis subsp. moltkei

 Calle CAAGUAZO

 Nº 8238
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinación: SI /  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

10

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


## OBSERVACIONES

*EL EJEMPLAR PRESENTA FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS EN EL OJAL DE LA RAÍZ. DESCORTEZAMIENTO Y FISURAS CONGLOMERACIONES EN RAMAS GRANDES. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DE PODA ALTA. REGALAR 9 m² Y CERRAR PLAZA POR ENCONTRARSE EN TERRITORIO DE SEGURIDAD*

## INSPECTOR/VERIFICADOR

RAT 120 CABRAL

Nombre y Apellido



FIRMO

36293990

DNI

Calle CAAGUAZU 6238

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7088  
Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500300682/24

Fecha de relevamiento 13/05/24

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Callistemon

Calle CAAGUAZU Nº 6800 L.A.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Extracciones de grueso ubicado en ocha, sobre plantas elevadas, con inclinación. Es especie no apta

Extrair y cercar planta. 3m2 saldo 6664

(ingreso con chup 6793)

Primeras: Programa

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchez

Nombre y Apellido

S. Sanchez

35.945.874

DNI

Calle CAAGUAZU 6800 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7089

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500298011/24

Fecha de relevamiento 10/5/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Eucalyptus cinerea*

 Calle *Gasqui* Nº 2392 fte.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *45* Inclinación:  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
  - Limpieza
  - Aclareo
  - Refaldado
  - Terciado
- Balanceo
  - C: EXTRACCIÓN
  - E: TRASPLANTE
  - D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*Urgeute Pedido ingreso como "CERDANAS 2390" inexistente*

*Situado en Pte. 20 de Enero Ricardo J. Calichi, y, indicado hacia el interior de la misma, con raíces expuestas, inclinación >40° y brotes secos.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*V. Leonia Losso*  
 Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle COSQUIN 2392 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7090

Informe N° \_\_\_\_\_

N° DE ACTA: 7091



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/3/2024

G.C.B.A.

Calle

DIRECTORIO AV.

Chapa

4718

Referencia

Especie botánica

Tipuana Tipu (Tipa blanca)

Nº de inspección C09-10147

D.A.P. (Cm): 95

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos. Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Alto	Severa	Moderado

**Encuadre Normativo**

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Aviso S00151455/24. Ejemplar de gran porte completamente seco, con fructificaciones fúngicas a pocos centímetros del cuello de la raíz. El mismo se encuentra en la vereda de un jardín de infantes.

**Datos del inspector**

Lopretto, Paulina

31624026

Nombre completo

Firma

DNI



Av Directorio 4718

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso SO0262427 / 24

Fecha de relevamiento

16/04/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

 Calle El Trabol Nº 6885 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

## OBSERVACIONES

Ejemplar con decoloración generalizada y signos de insectos en el fuste

Reparar vereda: 15m<sup>2</sup> Solado V9A

Reparar plantera: 1,20m x 0,80m PL = 4m

Presión: Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

SACHIAS IVAN

Nombre y Apellido



35945874

DNI

Calle EL TREBOL 6885 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7092

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 900292470/24

Fecha de relevamiento 10-5-24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar styraciflua*

Calle *ERICKA*

Nº 5705

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

E: TRASPLANTE

Con mal ángulo de inserción

Que invaden espacio aéreo

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Calle ERCILLA 5725

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7093

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso D.Figura

Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle J. de Paiva y Rodriguez Alves N° 777/19  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: <u>Si</u>			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defollación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Ejemplar semi seco con riego constante

Reparar vereda: 3 m<sup>2</sup> Suelo 6664

Reparar platera: 1,20 m largo x 0,80 m de ancho  
 Perímetro lineal 4 m

Prioridad: urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLIS  
 Nombre y Apellido

S. Szachlis  
 Firma

35.945.874  
 DNI

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 777/9

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7094

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/4/2024

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

*Fraxinus pennsylvanica "Pino"*

Calle Suárez, José León

Nº 2235

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación:  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes		
---------	--	--

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Vigente

*Exemplar seco, sin descortezamiento de fronde*

*Consevada plantera 1,6 m x 1,6 m, plancha bordes.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. Gómez

Nombre y Apellido



Firma

353C4465

DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 2235

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7095  
Informe Nº \_\_\_\_\_



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7088 A 7095

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.20 18:04:58 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.20 18:04:59 -03:00



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7097 a 7104. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, IF-2024-21018070-GCABA-COMUNA9, y

#### **CONSIDERANDO:**

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Amalia 456, Cafayate 1540 L.A, Cañada De Gómez 2401, Jorge Chávez 7009, El Mirasol 229, Fragata Hércules 1620 L.A, Gral. Eugenio Garzón 3999 L.D 2, La Cautiva 336 y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Amalia 456, Cafayate 1540 L.A, Cañada De Gómez 2401, Jorge Chávez 7009, El Mirasol 229, Fragata Hércules 1620 L.A, Gral. Eugenio Garzón 3999 L.D 2, La Cautiva 336, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-21018070-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.05.29 16:01:13 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500262397/24

 Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle AMALIA
Platano
Nº 456
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de Inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar de gran porte en vereda ancha (1,80 m), causando levantamiento de vereda y daños a la poda id.:

Reparar Vereda completa: 19m<sup>2</sup>, solo V.G.A

Reparar plantera: 1,20 m largo x 0,80 m de ancho  
Perímetro laderas 4m.

Plazo Corto

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj

Nombre y Apellido



35.945.874

DNI

Calle **AMALIA 456**

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



**N° DE ACTA: 7097**

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/5/24

Aviso Oficio

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acr. negundo

Calle Cof. yte

Nº 1540 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS <input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aereo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Suoerficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Extracción de yugular semi seco, ramas semiquebradas.

Ubicado en cercanías de colegio.

Vereda y plantas ok.

Prioridad: Urgente

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR


IVAN SZACHLAJ  
Nombre y Apellido

35.995 874

DNI

Calle CAFAYATE 1540 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7098

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/5/24

Aviso 5003363 69/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum* \*Ligustrum\*

 Calle Cañada de Gomez Nº 2401  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 FUSTE  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreos

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1  
 Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## C: EXTRACCIÓN

## E: TRASPLANTE

## D: TRATAMIENTO SANITARIO


 OBSERVACIONES Corto plazo

Ejemplar en ochaiva, a medio metro de semáforo y luminaria, interrumpiendo el estacionamiento con estacionamiento. Condición media con pudrición y gnetas lucia hojas primarias.

Cierre plantea por luminaria y semáforo (2m<sup>2</sup> EUP6)

## INSPECTOR/VERIFICADOR

 Virginia Rossa  
 Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle

CAÑADA DE GOMEZ 2401

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7099

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500299730/24

Fecha de relevamiento 10/05/2014

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle Chavez Jorge

dmo

Nº 7009

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas		
----------	--	--

Grandes		
---------	--	--

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar con decoloración generalizada

Corresponde a una especie no apta, que provoca levantamiento de vereda

Desplazar plantas a 3m de la luminaria, tamaño final 1,20 x 1,20 m (PL 4,80m) solardo 64%  
Reparar vereda 17 m<sup>2</sup>

Prioridad Corte Plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

  
 Nombre y Apellido

IVAN SACHLAS  
 Firma

35.945.874  
 DNI

Calle CHAVEZ, JORGE 7009

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7100

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500262398/24

 Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

 Calle El Mirasol Nº 229  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 55 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES.

Extracción de quiebra de gran parte en vereda angosta (1,80m), con fondo levantado de vereda y daños en la propiedad.

Reparar vereda (pareche): 9 m<sup>2</sup>, saldo 6496

Reparar plancha: 1,20 m largo x 0,80 m ancho  
Perímetro lineal 4 m

Prioridad: Programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlaj

Nombre y Apellido



Firma

35.945.874

DNI

Calle EL MIRASOL 229

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7101

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. SOO 0912732/23

Fecha de relevamiento

11/4/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ucu SPRO Ucidium

Calle FIGA HERCULES

Nº 1620 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 20 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Exuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad.

SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

EXEMPLAR MUERTO EN PIE. SIN MOVIMIENTO EN TACTO AL MOMENTO DE INSPECCIÓN.  
FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS EN FUSTE Y RAMAS PRIMARIAS.  
REPARTIR 7 m<sup>2</sup> SOLADA 604 GRAMOS DE PLANTERA POR CÉLCANIA A CUMINARIA Y OTRO ÁRBOL EN FRENTE.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Florina Ochavanti  
 Nombre y Apellido

Rho  
 Firma

20116690

DNI

Calle FRAGATA HERCULES 1620 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7102

Informe Nº \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00181162/24

Fecha de relevamiento 10/03/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle GRAL. EUGENIO GORZÓN N° 3899 Lote 2  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 75 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

*Especie no apta, rompe vereda.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*GABRIELA  
GRANINA  
GÓMEZ*

Nombre y Apellido

*GABRIELA  
GRANINA  
GÓMEZ*

35263728

DNI

Calle

GARZON EUGENIO GENERAL 3999 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7103

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso. S00262414/24

 Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Liquidambar

 Calle La Cautiva

 Nº 336
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado



Balanceo

## C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar de gran porte en vereda angosta (1,80m), considerando levantamiento de vereda y brotes a la propiedad.

Reparar vereda completa: 15 m<sup>2</sup>, Sobre 144.

Reparar planteras: 1,20 m largo x 0,80 m de ancho

Prioridad: Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHAJ

Nombre y Apellido

Firma

35945874

DNI

Calle LA CAUTIVA 336

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7104

Informe N° \_\_\_\_\_



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7097 A 7104

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.29 15:46:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.29 15:46:49 -03:00



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7105 a 7113. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, IF-2024-21019074-GCABA-COMUNA9, y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en La Facultad 1625 L.A, Las Bases 229, Las Bases 289, Mozart 1335, Saladillo 1049 L.D, Saravia 2421, Tandil 7491, Tonelero 7576, Viejobueno 5370, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en La Facultad 1625 L.A, Las Bases 229, Las Bases 289, Mozart 1335, Saladillo 1049 L.D, Saravia 2421, Tandil 7491, Tonelero 7576, Viejobueno 5370, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-21019074-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI  
Date: 2024.05.29 16:33:12 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S 000 48878/24

Fecha de relevamiento 25/01/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ARAUCARIA SP

 Calle LA FACULTAD N° 1625 L4  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 28 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 FUSTE
 

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

 ESPECIE NO APTA, SUS FONDOS SON MUY GRANDES  
 Y PELIGROSOS CUANDO CAEN.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA  
GIAUNA  
Gómez

Nombre y Apellido


 Firma

 35263728  
DNI

Calle

LA FACULTAD 1625 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7105

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso S00262431/24

 Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno

 Calle LAS BASES

Nº 229

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 (Bm2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Extracciones de ejemplar de gran parte en vereda angosta (1,80m) causando levantamiento de vereda y daños a la propiedad.

Reparar vereda completa 17m<sup>2</sup>, Salida V9A

Reparar plantera: 1,20m (2-40 x 0,80m ancho  
Perímetro total 4m)

Prioridad: Programado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Iván Szachraj

Nombre y Apellido



35.945.874

DNI

Calle LAS BASES 229

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7106

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500262432

Fecha de relevamiento 16/04/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fresno*

 Calle *Las Bases* Nº *289*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *30* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 *6m2* Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES *Extracción de ejemplar ubicada en vereda angosta (1,80m) que causa rotura de veredas y daños a la propiedad por el crecimiento de raíces.*
*Reparar veredas completas 17m2, saldo de 19m*
*Reparar plantas: 1,20 m de largo x 0,80 m de ancho  
parametros Tines 34m*

Prioridad: Programado

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN S. ACALAJA

Nombre y Apellido

S. Acalaja

Firma

35945.874

NI

Calle

LAS BASES 289

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7107

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500352203/24

Fecha de relevamiento 18/01/2024

Arme. 408045868

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SALIX SP.

Calle MOZART Nº 1335

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 26 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		/	/

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN PIE. LUEGO DE REITERADAS MUTILACIONES.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA GIANINA

GÓMEZ

Nombre y Apellido




Firma

35263728

DNI

Calle MOZART 1335

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DEACTA: 7108

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: 500.32.8403/24

Fecha de relevamiento

14/05/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Olivo

 Calle Soladillo N° 1049 LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación. SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectas  Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Extracción de ejemplar semi seco
Desplazar plantera 2 metros hacia chapa 1045
Reemplazar plantera de 1,20 x 1,20 m PL 4,8 m.
Reparar vereda 2 m<sup>2</sup> Solado L64.
Prioridad: corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAS

Nombre y Apellido



35.945 874

DNI

Calle SALADILLO 1049 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7109  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. SOC119512/24

Fecha de relevamiento

27/02/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS BENJAMINA

 Calle SALAVIA

N° 2421

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 31 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Espece no apta. Sus raíces rompen vereda e  
ingresan al dominio del frontista. Luego de reali-  
zar la extracción reparar 22 m<sup>2</sup> de vereda.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA  
GRANINA  
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle SARAVIA 2421

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7110

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500-388616/24

 Fecha de relevamiento 14/5/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus excelsior

 Calle TANDIL

 Nº 7491
 Árbol Seco


Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

 basal   
 media   
 alto 


 Pequeñas 

 Grandes 

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## E: TRASPLANTE

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

 OBSERVACIONES Centro pta 20

*Existe descopado regularmente en el tronco, que afecta v. g. presenta daño en raíces, con cortadura en la base.*

*Observar plantarea 1,2 m x 1,2 m (4,8 m lineales). Riego: 2 m baldosa.*

## INSPECTOR/VERIFICADOR

U.2611.A Rosso

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle

TANDIL 7491

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7111

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 15/05/24

Arme .

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Tonelero N° 7576  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas	<u>x</u>		<u>x</u>
Grandes			

  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
 Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Avanza de la vereda y descortezamiento en el fuste.

Vereda y plantas se encuentran en buen estado.

Prioridad corto plazo

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlaj  
Nombre y Apellido

Szachlaj  
Firma

35.945.874  
DNI

Calle TONELERO 7576

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7112

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500295533/23

Fecha de relevamiento 14/5/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

 Calle Viejobueno Nº 5370  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 55 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

 OBSERVACIONES Especie No apta para arbolado viario en vereda angosta (2 m de ancho) Raíces gruesas expuestas en superficie, afectando propiedad y produciendo roturas y levantamientos pronunciados en vereda que la vuelven intransitable para personas con movilidad reducida  
Luego de la extracción, rehacer plautera de 0,80 m x 1,20 m (lado paralelo al cordón) y reparar vereda completa (16 m<sup>2</sup> L64)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma


31.624.026

DNI

Calle

VIEJOBUENO•5370

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7113  
Informe N° \_\_\_\_\_



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7105 A 7113

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.29 15:50:12 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.05.29 15:50:12 -03:00