



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-26252319-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 10 de Julio de 2024

Referencia: Extracciones "Emergencias"

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2024-17985891GCABA-COMUNA7 y,

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la linea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente, en el orden N° 16, IF 2024-25997119-GCABA-COMUNA7, oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 16 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados por emergencias según IF-2024-25997119-GCABA-COMUNA7, obrante en orden 16 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- Varela 813 (17/05/24)
- San Pedrito 1181 (21/05/24)
- Saraza 2331 (22/05/24)
- Albarracín 1442 LD (31/05/24)
- Av. Directorio 2138 LA (31/05/24)
- Laferrere Gregorio 2186 (04/06/24)
- Av. Boyacá 620 (02/07/24)

**Artículo 2º.-** Encomiéndase a la Empresa Miica S.A., CUIT N° 30-60812520-1, realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º.-** Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by Iara Nahir SURT  
Date: 2024.07.10 12:55:32 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
  
IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.07.10 12:55:38 -03:00

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**  
Aviso. 500 - 15555/26

Fecha de relevamiento 17/5/24

P A Arme .....

**EMERGENCIA**

**RAÍCES**

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **IGLESNO**  
Calle **VARELA** N° **813**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **36** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terclado

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES  
 Superficial  
 Profunda

**OBSERVACIONES:** **Árbol SECO DESBALANCEADO + 40°**  
**HACIA LA VAREA - EXTRACCION URGENTE**  
**EMERGENCIA**

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
**Mauri Pons**

Impresión en la impresora del GCABA



Varela 813  
emergencia



Buenos  
Aires  
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/5/24

Aviso EMERGENCIA

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX  
Calle SAN Pedro N° 1181  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL  
Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 27 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE 

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	X	
Grandes		X

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAÍZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación  Balanceo  
 Limpieza  C: EXTRACCIÓN  
 Aclareo  E: TRASPLANTE  
 Refaldado  D: TRATAMIENTO SANITARIO  
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial  
 Profunda

■ OBSERVACIONES

ÁRBOL SEMI SECO MUY DAÑADO CON CAÑO QUE LO APUNTA  
SE SOLICITA EXTRACCIÓN  
PRIORIDAD EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR



San Pedrito 1181

emergencia

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
		INSPECCION N°	
AVISO: S00299807		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/05/2024	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	SARAZA (dentro barrio Balbastro proximo a edificio n°2)	N°	2331
ESPECIE BOTANICA	ALAMO		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	18	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	100	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
RAIZ	basal		CHORREADOS
	media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAMAS	pequeñas		Espesor de pared remanente (cm)
	grandes		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total	<input type="checkbox"/> parcial <input checked="" type="checkbox"/>
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>      B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>      C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/>      PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>			
Observaciones:			
<p>Al momento de la inspección se observa ejemplar adulto, de bajo vigor aparente. Fuste con una gran cavidad basal, sobre la cual ha avanzado podredumbre morena, degradando la madera. Asimismo se observan basiodio mas, estimando un remanente de madera sana no superior al 25%. También se observa un gran corte de poda no compartmentalizado. Copa terciada con anterioridad. Dado que se encuentra altamente comprometida su estabilidad se sugiere su extracción a fin de evitar daños a bienes y personas (Ley 3263 art 13 inc a )</p>			
Prioridad 1			
Datos del inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



Saraza 2331



## Planilla de Inspección de Árboles

30/5/24

Aviso .....

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... *xx*  
Calle *ALBANIA 118* Nº *1442 LA*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL  
Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *15* Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezaamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) .....  
Espesor de pared remanente (cm) .....

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar Interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terclado

Balanceo  
 EXTRACCIÓN  
 E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES  
 Superficial  
 Profunda

## ■ OBSERVACIONES .....

*Ejemplo que debe ser extirpado a la brevedad ya que es un riesgo. Con posibilidades avanzadas*

## INSPECTOR/VERIFICADOR

*Giacalone G.*

*32578087*



Albarracín 1442 LD

Extracción

**BA Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: **E.M.E.R.G.E.N.C.I.A.** Fecha de relevamiento: **31/5/29**

Arme: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: **FRESNO**  
Calle: **DIRECTORIO** Nº: **2138 LA**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): **6** DAP (cm): **40** Inclinación: **SI** NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descorado  Descorado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  Eliminar Interferencias  Adecuación al sitio  Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  Balanceo  C: EXTRACCIÓN  
 Umpileza  Aclareo  E: TRASPLANTE  F: CORTE DE RAÍCES  
 Refaldado  Terciado  D: TRATAMIENTO SANITARIO  Superficial  
 Profunda


**OBSERVACIONES:** **ÁRBOL SECO / CORTEZA CAEDIZA**  
**EN LA VÉREDA DEL COLEGIO MISERICORDIA**  
**RIESGO: ELEVADO**  
**SE SOLICITA EXTRACCIÓN**

**INSPECTOR/VERIFICADOR**  
**Miles**

Gestión del Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires



Directorio 2138 la





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento .....

Aviso ..... Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Hibiscus syriacus (Rosa de Siria)*  
 Calle *Gregorio de Laferrere* Nº *21 BG*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *20* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** .....

- Pequeño árbol con pudiencia en ramas principales.
- Inclinación 25°, se mueve mucho a la presión.
- Se recomienda la extracción a la brevedad para evitar daños.

VIRGINIA HASLOP  
INSPECTOR/VERIFICADOR

Quirón

22201467





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Eurnagoya.

Fecha de relevamiento 02/07/24

Arme: .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica AraucariaCalle Bogaya N° 620  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas					
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NORAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreoHOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## E: TRASPLANTE

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

## OBSERVACIONES.

Al momento de la inspección se observó que el arbol fue sometido a cortes realizados al impacto de vehículos de gran porte por el lado norte.

Sig. en su retiro

Románquez Leandro

INSPECTOR/VERIFICADOR

31951339

