



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-26252151-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 10 de Julio de 2024

Referencia: Extracciones Julio 2024

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2024-17985891-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente, en el orden 18, IF-2024-26045126-GCABA-COMUNA7, oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden N° 18 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según informes técnicos, IF-2024-26045126-GCABA-COMUNA7, obrante en el orden N° 18 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- Mariano Acosta 2098 (S00438983/24)
- Gral. José G. Artigas 387 (S00439092/24)
- Av. Asamblea 1424 Fte (S00356721/24) - Ref.: 1417
- Balbastro 1548 (S00331536 y S00370058/24)
- Av. Castañares 1508 (S00301204/24)
- Av. Castañares 1651 (S00385333/24)
- Condarco 552 (S00425897/24)
- Cranwell 671 (S00370738 y 00451546/24)
- Del Progreso 1272 (S00260213/24)
- Victor Martínez 1394 (S00002456/24)
- Neuquén 1840 (S00370037, 00451256, 00464916 y 00478017/24)
- Páez 1816 LD B (S00361026/24)
- Pieheuta 1511 (sin Nro.)
- Pumacahua 193 (S/00419800/24)
- Robertson 823 (S00360847/24)
- San Pedrito 1016 (S00295358/24)
- Santander 1277 (S00424059/24)
- Saraza 1424 (S00399242/24)
- Velázquez 3306 (S00400538/24)
- Zelarrayán 1598 LD (sin Nro.)

Artículo 2º.- Encomiéndase a la Empresa Miica S.A., CUIT N° 30-60812520-1, realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by Iara Nahir SURT
Date: 2024.07.10 12:54:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

}



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500-861633120

Fecha de relevamiento 27/5/24

Arme:

EXTRACCIÓN

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

ALMENDRO

Calle MARIANO ACOSTA N° 2098

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 115 Inclinación: Sí / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descorceamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorrados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tocones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> De coloración anormal | <input type="checkbox"/> Defoliación Total | <input type="checkbox"/> Con signos de insectos | <input type="checkbox"/> Con manchas foliares |
| <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial | Síntomas de enfermedades | | |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

ARGOLIS EN PARQUE SAN PABLO SANTA FE
HUECOS / TOCONES Y COBERTURA CAEDIZA
SE SOLICITA EXTRACCION
POR TERRITORIO RIESGO PELIGROSO

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. PONZI



Mariano Acosta 2098



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	S00410621/24	FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/06/2024	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Artigas	N°	387
ESPECIE BOTANICA	Plátano		
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	18	INCLINACION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	44	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input checked="" type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS	
grandes	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Exputa	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m ²		
	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	Codominancias Con mal ángulo de inserción
RAMAS	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Total <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclaro <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raices <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Relevamiento para poda puntual.			
El ejemplar no interfiere con luminarias, y no hay semáforo en esa esquina.			
Presenta dos únicas ramas, una de ellas totalmente seca, y la otra inclinada y apoyada contra la propiedad, pudiendo generar daños a la misma ante cualquier movimiento de la rama. Por lo mencionado previamente, se solicita la extracción del ejemplar, prioridad media.			
Datos del inspector/Verificador			
Nicolás Altamirano			27215272
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI	



AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N° _____	
S00356721/24		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/05/2024	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE ASAMBLEA AV.		N° 1424 FTE (ACERA P.CH)	
ESPECIE BOTANICA Melia azedarach (PARAISO)			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 12		INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm) 49		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA <input checked="" type="checkbox"/>		DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTAZO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>
	Cavidades <input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/>		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>
	pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>		CHORREADOS <input type="checkbox"/>
RAIZ		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>	
RAIZ Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
	HOJAS De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input checked="" type="checkbox"/>
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>			
<p>Observaciones:</p> <p>Ingreso como 1417, corresponde a ejemplar ubicado en acera parque chacabuco. Al momento de la inspección se observa arbol adulto, de bajo vigor aparente. Fuste con cavidades pequeñas, descortezamiento en sectores. Hueco al golpe. Copia terciada casi en su totalidad con anterioridad, cuyos ejes podados se han secado en su totalidad, observando defoliados, agrietados y con corteza muerta. En tanto que un solo eje en el otro extremo permanece vivo, con vigor muy bajo y muy extendido, con riesgo de colapso y generando un desbalance en la carga. Se sugiere su extracción para proteger integridad de bienes y personas (ley 3263 art 13 inc a) Prioridad 2.</p>			
<p>Datos del Inspector/Verificador</p> <p>LUCAS PEREZ  Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez 31026617</p> <p>Nombre y Apellido Firma FM ó DNI</p>			





Planilla de Inspección de Árboles

16/5/24

Aviso: S00339536/24

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA

Calle: BALBASTRO Nº 1548 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 28 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezaamiento: Cavidades		
	básal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 - Limpieza
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado
- Balanceo
 - C: EXTRACCIÓN
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES.....

Ejemplar inclinado apoyado en su tronco posee el mismo peso ya se parte en los desgajos siendo invadido por hongos.

(P2) Qual: Alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Concordante

32515057





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00301204/24

Fecha de relevamiento 15/05/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno) (tocón)**Calle **Castañas** N° **1508** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **0.8** DAP (cm) **55 cm.** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Adlareo Refaldado Terciado Balanceo
 C: EXTRACCIÓNF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES


Tocón que quedó luego de que el árbol se partiera luego de una tormenta. Está en proceso de descomposición.

Se recomienda su extracción para habilitar la plantera para plantación.

La vereda está nueva.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Haslop
Nombre y Apellido22201467
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00385333/24

Fecha de relevamiento 28/05/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Euphorbia cotinifolia

Calle Castañares Av. N° 1651 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento/ Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 - Limpieza
 - Balanceo
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado
- C: EXTRACCIÓN
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar obstaculiza la entrada al garage.

El pequeño árbol fue impactado por un vehículo y se encuentra con una inclinación de aprox. 40°.

Producto del impacto, el arbolito tiene una fisura longitudinal en el fuste más grueso.

Se recomienda su extracción y reemplazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Haslop
Nombre y Apellido

Firma

22201467
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. 500425894 / 24 ..

Fecha de relevamiento 11-6-2024

Arme ..

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX

Calle CONDORCO Nº 552 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 40 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR NO ARBÓREO CON ESPINAS, EN PLANTERA ELEVADA CON BANCO EN SU INTERIOR.

SE SUGIERE LA EXTRACCIÓN Y DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA LA PLANTACIÓN. ACONDICIONAMIENTO: RETIRAR BANCO Y DEJAR PLANTERA A NIVEL RETIRANDO LA RESA Y CANTERO.
* CON GUARDILLA DE LA COMUNA. PRIORIDAD MEDIA

D. INSURGENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso: 500 - 370738/24

Fecha de relevamiento: 22-5-24

Arme: *exhoccum*

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *FRESNO*
Calle: *CRANWELL* N°: 671

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 58 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas		X			
Grandes		X			

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm): 20 cm

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES ARBOL MUY DEBILITADO - SEMI SECO
 CON MULTIPLES CAVIDADES llenas de restos de insectos
 RAMA QUEBRADA 1/2 parte quebrada suspenida.
 RIESGO MUY ELEVADO; SE SOLICITA EXTRACCION A
 LA BREVEDAD
 VEREDA ROTA Y DESNIVELADA - LEVANTO PISO de la vivienda.
 SE SOLICITA REALIZAR plantero 1.20 x 1.20 - VEREDA completada
 1.5 m² - Luego de la extracción. PLANTAR CIRUELO DE ADENIO

INSPECTOR/VERIFICADOR: *Juan Pens*



Cranwell 671



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500260213/24

Fecha de relevamiento 12/4/18

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FICANT**
 Calle **del Progreso** N° **1272** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) **18** DAP (cm) **80** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes		X	X

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

- C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES.

Ejemplar con estufo de Cola de Leon, muy alto; con ciertas pruebas se observa fuertes arrugas. Envejecido.
 No hay forma de mejorar la estética
 Recomendado su quema (fuego)

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. Camargo

32515057



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
AVISO: Oficio		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/02/2024	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE Victor Martinez		Nº 1394 LA	
ESPECIE BOTANICA Callistemon			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	29	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/> CHORREADOS <input type="checkbox"/>
	Cavidades		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>
	basal <input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>	media <input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Levanta vereda: m2		Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>	
RAMAS	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input checked="" type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>
	HOJAS		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
El ejemplar se encuentra seco/muerto. Se solicita su extracción, prioridad media.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido Nicolás Altimari		Firma 	
		Nº 27215272	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPRECION N° _____						
G.C.B.A.						
AVISO: S00370037/24			FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/05/2024			
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE Neuquén			N° 1840			
ESPECIE BOTANICA Paraiso						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m) 9			INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>			
DAP (cm) 57			ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades			CODOMINANCIAS		
	basal	media		CHORREADOS		
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
	Levanta vereda: m2					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas			Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros			Tocones		
Bajas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo			
Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Sintomas de enfermedades			
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>			
	Con signos de insectos	<input type="checkbox"/>				
<i>Recomendaciones del inspector:</i>						
<p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estetica <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>						
Observaciones:						
<p>El ejemplar presenta ramas de gran porte que ingresan a un balcón, y se apoyan en otro. Considerando la invasión a la propiedad, y el riesgo de daños importantes a la misma por encontrarse las ramas en contacto estrecho con a la estructura, la poda requerida para salvar la situación implicaría la remoción de más de un 60% de la copa (incluyendo balanceo). Teniendo en cuenta el gran porcentaje de poda a realizar, el debilitamiento posterior del árbol, el corte de ramas de gran grosor, y la propensión de esta especie a sufrir pudriciones y fallas mecánicas, se recomienda su extracción para prevenir accidentes (P. media).</p>						
Datos del inspector/Verificador						
Nicolás Altamari			27215272			
Nombre y Apellido			Firma			
			FM ó DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

G.C.B.A.

AVISO: S00361026/24

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/05/2024

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE PAEZ

N° 1816 LD B

CALLE

ESPECIE BOTANICA COTONEASTER

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

2

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas basal media grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Exuesta Levanta vereda: m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Entro como PAEZ 1810. Al momento de la inspección se observa un ejemplar de porte arbustivo, que comparte plantera con fresno. Posee un tronco bifurcado en varios ejes de diámetro medio, acodados, la mayoría de los cuales se proyectan sobre la acera peatonal, bajo una copa achaparrada, causando continuos golpes sobre transeúntes. Considerando que no existe poda u otra técnica que regenera una estructura de árbol segura se sugiere su extracción dado que se advierte necesario para garantizar la seguridad de los bienes y las personas (Ley 3263 art 13 inc a) Prioridad 2. Lo podría realizar cuadrilla comunal.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ


Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
 G.C.B.A. OFICIO ARME UBICACIÓN DEL ARBOL		FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/05/2024 CALLE PICHEUTA N° 1511 ESPECIE BOTANICA PARAISO ARBOL SECO <input type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/> PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 14		INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
DAP (cm) 70		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINIAS CHORREADOS
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
	RAIZ Expuesta <input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda: m2		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
	HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos		Sintomas de enfermedades Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input checked="" type="checkbox"/>
	Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estetica <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclarero <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Observaciones: Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto, de bajo vigor aparente. Sección de raíz estructural expuesta. Fuste con dos cavidades de consideración, con podredumbre y muerte de madera, no se puede establecer visualmente sus profundidades, pero estas mismas, ubicadas en diferentes caras del tronco, parecen unirse en altura debilitando el soporte estructural de toda la copa. Cortes de poda de magnitud no cicatrizados. Copas con ejes secundarios y terciarios secos a simple vista. Se sugiere su extracción dado que se advierte necesario para proteger la integridad de bienes y personas (Ley 3263 art 13 inc a) Prioridad 2.			
Datos del Inspector/Verificador LUCAS PEREZ  Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez 31026617 Nombre y Apellido Firma FM ó DNI			



Picheuta 1511



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/5/24

Aviso: 06.00

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX

Calle Puma Calhuá N° 193 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14,8 DAP (cm) 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes						

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco, la copa se quebró a la altura del fuste, posee madurezas a lo largo de la rama. Realizar extracción, acortamiento plana y reparar ejemplar.

Can Jacaranda mimosa folia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Micaela Andreote

Tf. 256.635



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°	
AVISO: ARME UBICACIÓN DEL ARBOL CALLE		S00360847/24 FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/05/2024 Robertson N° 823	
ESPECIE BOTANICA		Plátano	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°	
ALTURA APROX (m)	20	DAP (cm)	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE		DESCOPADO Y BROTAZO	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIAS	
basal		CHORREADOS	
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
RAIZ		Espesor de pared remanente (cm)	
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Levanta vereda: m2			
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas	
		Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Codominancias	
Bajas		Con mal ángulo de inserción	
Excesivas/ Cruzadas		Tocones	
		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		De coloración anormal	
		Síntomas de enfermedades	
Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
<p>Ejemplar con cavidad basal. La misma tiene una apertura pequeña, pero el árbol se encuentra hueco en toda su base, y la pared remanente es delgada.</p> <p>Dado el estado de la base del árbol, y su gran altura, sumado a lo mencionado precedentemente, se solicita su extracción para prevenir daños graves a personas y bienes.</p> <p>Prioridad media.</p>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari			27215272
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI	



Cludad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00295358/24

Fecha de relevamiento 15/05/24

Anme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fresno**
Calle **San Pedrito** N° **1016** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **39** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

X C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra con copa viva y sin hojas por época invernal, se observa descortezaamiento en el fuste y podredumbres longitudinales. Asimismo, se observan fructificaciones fúngicas en el fuste, las cuales indican un avanzado estado de descomposición de la madera, por esto se solicita su extracción a fin de evitar daño a bienes o personas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Micaela Andrade
Nombre y Apellido

Firma

37256635

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00424059/24

Fecha de relevamiento 12/06/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina (Ficus)

Calle Santander

Nº. 1277

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ficus descopado, seco. Se recomienda su extracción. Comparte plantera con una dracena y una ruellia. Se recomienda antes, reubicar las plantas. Se pueden dar al vecino o plantar en el parque.

Además se recomienda demoler el cantero elevado y abrir plantera de 1.2 m. x 1.2 m.
La vereda está bien, se ve nueva, está mayormente transitable, pero tiene un daño ajeno al arbolado.
Superficie aprox.: 24 m2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Haslop
Nombre y Apellido22201467
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500388242 / 24

3/6/24

Fecha de relevamiento

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRENO

Calle SARAZA N° 1422/4 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X	X		Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar descontrolado, con los nudos de evolución avanzados. Recomendado su corte.
(P. med.)

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. Colombe G.

32575057



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500-400558/24

Fecha de relevamiento: 6-6-24

Arme: EXTRACCION

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: XX
Calle: VELAZQUEZ Nº: 3306

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES: ARBOL DESCOPADO LEVANTA VEREDA X RAICES
 SE SOLICITA EXTRACCION. TAMBIEN HAY UNA PLANTERA DIS
 NIBLE EN VELAZQUEZ 3308 CON UNA CEPA; ADONCIAR
 Y PLANTAR TILO EN AMBAS PLANTERAS
 HACER DOS PLANTERAS 1.20 x 1.20. VEREDA COMPLETA
 DE 61 m2.
 HAY UNA PERSONA DISCAPACITADA MOYRIZ EN 3306,
 SE SOLICITA REALIZAR BAJADA DISCAPACITADOS Y
 PODA TACTIL EN ESQUINAS 25 m, MAS -
 PRIORIDAD S:1

INSPECTOR/VERIFICADOR
 [Firma]



Velázquez 3306/08



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: OR'40
ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/5/24

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Bel Amanyán N° 1588 LD

ESPECIE BOTÁNICA Fresno
ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SÍ NO
ALTURA APROX. (m) 8
DAP (cm) 25

ORIENTACIÓN DE LA

Mayor a 45°
Menor a 45° Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)	
	Cavidades				
	basal	media	alta		
pequeñas					
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

RAIZ Expuesta Levanta vereda: m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias
					Con mal ángulo de inserción
					Tocones
					Que invaden espacio aéreo

HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos	

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

Al sol con cevadas en la base del tronco al este del fuste. La rama muerta que posee que ha crecido más en el sentido inverso descorada y que crece por detrás de cada foliatura extrema da mucha sombra.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Giacomone G

Nombre y Apellido

Firma

3259708X

DNI

