



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7176 a 7211

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211 y el IF-2024-32114223-GCABA-COMUNA9

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 5916, Acassuso 7608, Carlos Encina 528, Fragata Hércules 1620 Fte., Fragata la Argentina 1495 L.A, Timoteo Gordillo 663 L.A, Ibarrola 6602 (S/Martiniano Leguizamón), Gregorio De Laferrere 4879, Cnel. Ramón L. Falcon 6936, Capitán Samuel Spiro 5959, Zelada 5905, Albariño 1715, Andalgala 2325, Araujo 830, Av. Francisco Bilbao 3812, Fragata Hércules 1597 L.D, Pilar 1679 L.A, Primera Junta 5320, Tandil 5012, Tandil 5130, Tandil 7219, Tapalque 5671, Timoteo Gordillo 562, Yerbal 6354, Araujo 1522, Av. Álvarez Jonte 6591 E., Cnel. Ramón L. Falcon 6545 L.A, Basualdo 2021, Cañada de Gómez 2680, Cosquin 486, La Huerta 6985 L.A, Laguna 794 L.D, Martínez Castro 528, Moreto 1504, Murguiondo 2338 Fte., Martiniano Leguizamón 815, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 5916, Acassuso 7608, Carlos Encina 528, Fragata Hércules 1620 Fte., Fragata la Argentina 1495 L.A, Timoteo Gordillo 663 L.A, Ibarrola 6602 (S/Martiniano Leguizamón), Gregorio De Laferrere 4879, Cnel. Ramón L. Falcon 6936, Capitán Samuel Spiro 5959, Zelada 5905, Albariño 1715, Andalgala 2325, Araujo 830, Av. Francisco Bilbao 3812, Fragata Hércules 1597 L.D, Pilar 1679 L.A, Primera Junta 5320, Tandil 5012, Tandil 5130, Tandil 7219, Tapalque 5671, Timoteo Gordillo 562, Yerbal 6354, Araujo 1522, Av. Álvarez Jonte 6591 E., Cnel. Ramón L. Falcon 6545 L.A, Basualdo 2021, Cañada de Gómez 2680, Cosquin 486, La Huerta 6985 L.A, Laguna 794 L.D, Martínez Castro 528, Moreto 1504, Murguiondo 2338 Fte., Martiniano Leguizamón 815, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-32114223-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/08/26 14:09:17-0300

Planilla de Inspección de Arboles

Aviso. 500349088/24

Fecha de relevamiento 15-9-24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*

Calle *ACASOSSO*

Nº 5916

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm). 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EXTRACCION PROGRESIVA DE ZONA DEZ DEBILIDAD PRESENZA DATOS Y SARCOS EN LA RAIZ

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS RAMIREZ

Nombre y Apellido

Carlo

Firma

36283890

DNI

Calle ACASSUSO 5916

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7176
Informe N° _____

M

Nº DE ACTA: 7177

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
Fecha: 7/3/2023				
G.C.B.A.				
Calle	ACASSUSO		Chapa	7608
			Referencia	
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)			
Nº de inspección	C09-5098		D.A.P. (Cm):	25
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Probable	Medio	Menor	Bajo	
Encuadre Normativo				
El árbol este seco				
Observaciones y conclusiones				
<p>Ejemplar muerto en pie</p>				
Datos del inspector				
Gutiérrez, Martín				33442864
Nombre completo		Firma		DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 3001909063/23

Fecha de relevamiento 15-5-24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle **CAZOS** **ENOLINA**

Nº **528**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **30** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Grandes		
---------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Formación

Eliminar interferencias

Limpieza

Adecuación al sitio

Aclareo

Regulación de

Refaldado

estructura

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTENSIÓN PROBRADADA
 EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN PLAZA ECUADAS CON
 RAÍCES ESTRANGULADAS DEPARTA 27m² Y DEPARTA 27m² EN
 1,2m x 1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR

ORLANDO RAMOS

Nombre y Apellido




36293000

DNI

Calle

ENCINA, CARLOS 528

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7178

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/01/2024

Aviso

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*
 Calle FRAGATA HERCULES Nº 1620 Ft Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
	<input type="checkbox"/> Terciado	

F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda
--------------------------------------	-----------------------------------

■ OBSERVACIONES Especie no permitida. Suelo seco, no fue plantado por la autoridad de aplicaciones. Estiga a otro playo para evitar problemas a futura y plantar una especie permitida - Pudridos hoy. Extrocción programada.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Vanina M. Estévez
INSP. AU Y EEW

Nombre y Apellido

Guilletay
Firma

23.374.910

DNI

Calle FRAGATA HERCULES 1620 Fte.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7179

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500418 271/24

 Fecha de relevamiento 7/6/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer Negundo
 Calle Frigato La Argentina N° 1495 La Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE 5 Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN
E: TRASPLANTE
D: TRATAMIENTO SANITARIO
OBSERVACIONES

Explotación de quiebler con decoloración generalizada y descortezaamiento en el fuste.
Presenta perforaciones en fuste por insectos.

Plantas ok.

Pror. dad Progr. sado

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLIS
 Nombre y Apellido


 Firma

35945874
 DNI

Calle FRAGATA LA ARGENTINA 1495 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7180
Informe N° _____

N° DE ACTA: 7181

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				
G.C.B.A.					
Calle	GORDILLO, TIMOTEO		Chapa	663	
		Referencia LA			
Espece botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)				
Nº de inspección	C09-3920	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes. Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Extracción de oficio. Árbol muerto en pie.					
Datos del inspector					
Szachla, Iván Leonel				35945874	
Nombre completo				DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 24-5-2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
 Calle IBARRA 6602 N° 6602 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm). 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR UBICADO EN IBARRA 6602 SOBRE VEREDA DE MARTINIANA LEGUÍZAMON PRESENTA CODA MUNICIPAL CORTEZA INCISA, INCLINACIÓN HACIA LA CALLE Y DESBALANCEO DE COPA COMPROMIENDO LA ESTABILIDAD DEL MISMO EN UNA ZONA DE ALTO TRÁNSITO ESCOLAR. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR Y EL CIERRE DE PLANTERA YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POLÍGONO DE SEGURIDAD.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS RAMIRO

Nombre y Apellido



360930999

DNI

Calle IBARROLA 6602 (S/M. Leguizamón)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7182
Informe N° _____

M

N° DE ACTA: 7183

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
		Fecha: 10/7/2023		
G.C.B.A.				
Calle	LAFERRERE, GREGORIO DE		Chapa	4879
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligustrum)			
Nº de inspección	C09-8113	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m): 3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol. Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias
Probable		Bajo		Menor
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
Observaciones y conclusiones				
Extracción de oficio, programada. Seco en pie, sin movilidad. Mutilado, sin rebrotar. Dejar plantera 1,2x1,2 y reparar 3m2 de solado GG64				
Datos del inspector				
Occhisinti, Romina G.				26116690
Nombre completo				DNI



Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 6/6/29

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Eucalyptus caesia pall "Gibbo"

 Calle Adolfo Alsina 1.500

 Nº 6936
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN
D: TRASPLANTE
E: TRASPLANTE
F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES
Programada.

Sp. no opta para arbolado lineal. Lluvias pronosticas con fuertes vientos, copa desbalanceada por fuertes vientos con cavidades, expuesto.

Conseñar plantear.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Virginia Rosso
 Nombre y Apellido


 Firma

35364465

DNI

Calle FALCON, RAMON L.,CNEL. 6936

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7184

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

2/2/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle *Almirante Brown*
higo chileno

N° 5959

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *4*

 DAP (cm) *20*

 Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda


OBSERVACIONES

*EXTRACCIÓN
PLANTAS
EL NUEVO EJEMPLAR FUE PODADO Y REGALDADO Y MUY BASTO.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Edgardo Fernández

Nombre y Apellido



Firma

36494502

DNI

SPIRO, SAMUEL, CAPITAN 5959

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7185

Informe N° _____

M

Nº DE ACTA: 7186

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.			
Calle		ZELADA	Chapa 5905
Referencia			
Especie botánica		Albizia julibrissin (Acacia de constantinopla)	
Nº de inspección C09-4415		D.A.P. (Cm): 15	Altura Aprox. (m): 4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Mayor a 45°		Cochinilla
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Grietas, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Ejemplar en mal estado, presencia de plaga "cochinilla" en todo el fuste y ramas. Defoliación parcial. Ejemplar muy inclinada y con una estructura débil.</p>			
Datos del inspector			
Sacilotto, Paola			37281193
Nombre completo		Firma	DNI



Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Gerencia

 Fecha de relevamiento 24/06/24

 Arme COMUNA 9

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)

 Calle Albariño N° 1715 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Seco, con movimiento.
Pueden brotar y en la CORONA, con cavidades

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Poluccio

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle ALBARIÑO 1715

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7187

Informe N° _____

M

N° DE ACTA: 7188

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 4/1/2023	
G.C.B.A.			
Calle	ANDALGALA	Chapa	2325
Referencia			
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección	C09-4025	D.A.P. (Cm):	40
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco.. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Extracción de oficio de urgencia, Ejemplar seco en plantera elevada, nivelar y dejar 1.2mx1.2m (4.8m lineales) (reparar 2m2 L64)</p>			
Datos del Inspector			
Rosso, Virginia			35364465
Nombre completo	Firma	DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 29/5/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus Benjamina*
 Calle *Araujo* N° *830* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *70* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta *5m* Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Síntomas de enfermedad Signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedad

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Especie NO apta para arbolado lineal. Se recomienda proyectar su extracción ya que sus raíces crecen en la vereda. Regalar 5m² de baldosas adentro del cordón. Bajar plantas el agua y luego plantar nuevo. Ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernández

Nombre y Apellido



Firma

36494502

DNI

Calle ARAUJO 830

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7189

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/6/24

Aviso 452161/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Helia aegnorach "Paraiso"*
 Calle Av. Bilbao, Francisco Nº 3812 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2m
 Espesor de pared remanente (cm) 5cm

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES *Programado*

El riesgo radica en las cavidades tanto media-longitudinal como en las de raíz de mayor proximidad, con posibilidad activa

Reparación completa de vereda 32m² L64, excepto subida a fuste platera final 1,2m x 1,2m (4,8m L-orden).

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Nombre y Apellido

Firma

35364465

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO AV. 3812

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7190

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Áboles

Aviso. 500425852/29

Fecha de relevamiento

24/06/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Limonero

Calle Frigota Hercules

Nº 1597 LD

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes		
---------	--	--

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de superficie muy poco en poca.

Reparación de vereda completa con separación, delineación y ampliación de planteros. 22 m² sobre nuevo b4PG.

2 planteros finales de 1,20 m x 1,20 m cada uno, distanciados entre si a 4 m.
Vereda rota por uso o servicio.

Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj
 Nombre y Apellido

S. J. S.
 firma

35945874
 DNI

Calle FRAGATA HERCULES 1597 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7191

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/5/24

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Nesprilus germanica (Nispero)

 Calle Pilar Nº 1679 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaidado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

Requiere extracción ya que se encuentra muerto en pie. Totalmente defoliado y sin brotes.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saulotto

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle PILAR 1679 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7192

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso. *Gerencia*

Fecha de relevamiento

1/7/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia Azedarach. (París)*

 Calle *Primer Junta* N° 5320 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

 1

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. *Extracción Programada*
CANTIDADES MEDIAS en corona.
CANTIDADES en inserción CON RAMAS PRIMARIAS
PARTE DE RAÍZ expuesta
Fisura longitudinal, se visualiza desde corona hasta parte media del Fuste

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle PRIMERA JUNTA 5320

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7193

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: GERENCIA

Fecha de relevamiento

3/7/2024

Arme.

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Identificada

 Calle TANDIL N° 5012 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES: EMG/Garcia

Seco, rama quebrada, árbol con mal movimiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.697

DNI

Calle TANDIL 5012

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7194

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **Oficio**

Arme

Fecha de relevamiento 1/7/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Crespón)

Calle Tandil Nº 5130 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 4.5 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Árbol completamente seco en pie, comenzando a descortezarse, con grietas longitudinales y movilidad al tacto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto



Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle **TANDIL 5130**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7195

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/6/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ligustrum lucidum 'R. aurea', Ligustrum lucidum

Calle TANDIL

Nº 7219

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

FUSTE

 Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI K NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Corte plazo.

95% defoliado y seco

Ampliar platera 1,2m x 1,2m (4,8m lineal) cuando se cierre el garage hacia la LA, según fachada de propiedad

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Virginia Rosso
Nombre y Apellido



35364465

DNI

Calle TANDIL 7219

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7196

Informe N° _____

Calle TAPALQUE 5671

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7197

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500437042/24

 Fecha de relevamiento 14/06/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acacia sp

 Calle T. Gordillo

 Nº 562
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2m

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar semi seco
Arasar vereda 4m² saldo L64.
Alinear y replantar plantas a 1,20m x 1,20m
perímetro linea 14, Bn.
Pror. dsj Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

SACHLAS JUAN

Nombre y Apellido


35945874

DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 562

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7198

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 01/7/24

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *PLATANUS x acerifolia*

 Calle *Yerbal*

 Nº *6354*
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *17* DAP (cm) *80* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza

 C EXTRACCIÓN

 Superficial

 Aciareo

 E: TRASPLANTE

 Profunda

 Refaldado

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 Terciado

OBSERVACIONES. El relevamiento corresponde también a Yerbal 6350. Ya había sido relevado por extracción en el 2020 y en el 2022 por veredas. La vereda se encuentra levemente rota por raíces. El pluvial se ubica muy cerca a la plantera y a las raíces, pudiendo ser una interferencia, sin embargo no se pudo confirmar la obstrucción. El ejemplar tiene dos cavidades de tamaño medio y profundo en la base del fuste, extendiéndose por debajo del nivel del suelo hacia las raíces. También se visualizan cavidades en dos ramas primarias. Debido a la importancia de los daños y a la interferencia con el pluvial, se recomienda extracción, reparar vereda completa (36 m²) y disminución del tamaño de la plantera a 1.20 m x 1.20 m (4.8 m²). Solado H4.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paolo Sacilotto

Nombre y Apellido




Firma

37281193

DNI

Calle YERBAL • 6354

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7199

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. GERENCIA

Fecha de relevamiento

3/7/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA

 Calle ATAUJO

 Nº 1522
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 70 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN PROGRAMADA

CAVIDAD BASAL TRANSVERSAL AL FUSTE, 50 cm de lon
gitud, 25 cm de profundidad, con dirección y escasa
penetración, en la parte basal del Fuste se visibiliza
el cambio de color del Fuste por afectación interna, evitando
un problema fisiológico.

Contrafigura en toda la periferia del Fuste, podrían
ser por fuerza excesiva a causa del peso, se puede ver el
conicujo de la inclinación del árbol hacia la calle (15°)

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Producu Antonia
 Nombre y Apellido



Firma

 20.24K692
 DNI

Calle ARAUJO 1522

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7200

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 5/7/2024

AVISO

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paroiso

 Calle A.v. Alvarez Sonte Nº 6591 E Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

 FUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Extracción. Ejemplar con cavidades en
fructificaciones primarias y sección del cuello.
Presenta agrietamiento y de 1 metro de longitud en
rama primaria y descortezaamiento del fuste.
Reparar vereda por baldosas flojas debido a un
mal pegado (No es rotura por síbilla).
Vereda completa: 19 m², solado 64%.
Reparar plantera: 1,20 m x 1,20 m PL = 4,8 m.
Plazo: Corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Juan Sanchis
 Nombre y Apellido



 35 945874
 ONI

Calle ALVAREZ JONTE AV. 6591 E.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7201

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500046813/24

 Fecha de relevamiento 29-1-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle AV. Cnel RAYON FALCON
Acer negundo

 Nº 6545 4
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN ESTADO CO
PRESENTA SÍNTOMAS DE QUAGAS Y PODRÍA EN EL FUSTE
MEDIO, EL 30% DE LA PODA SECA Y SÍNTOMAS DE
PODRIÓN EN LA INFERIOR DEL FUSTE DONDE LAS RAÍCES
SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN*

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS ALBERTO DIAZ

Nombre y Apellido



Firma

DNI 36293890

DNI

Calle FALCON, RAMON L., CNEL. 6545 L.A

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7202

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500441535/24

Fecha de relevamiento 21/06/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle BASAVILLE N° 2921 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 38 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copo desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

ESPECIE NO RTRA, ROMPE VEREDA.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
GOMEZ
Nombre y Apellido



35263722
DNI

Calle

BASUALDO 2021

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7203

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500471452/24

 Fecha de relevamiento 3/07/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

 Calle CANADA DE BONÉZ

 Nº 2680
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

 Descortezamiento: Cavidades
 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes			<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

 ESPECIE NO APTA, LEVANTA 8 m² DE VEREDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA
GRANINA
Gómez

Nombre y Apellido



 35263728
DNI

Calle CAÑADA DE GOMEZ 2680

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7204

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/11/2024

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus*

 Calle *Calle 40* N° 986

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *80* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó una rama muerta que obstruye la alberca. Nada más con unión en V en ramas gruesas. Se recomienda la retención de la rama muerta.



INSPECTOR/VERIFICADOR

 Name, Surname
 Nombre y Apellido

Firma

33442369

DNI

Calle COSQUIN 486

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7205
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/6/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus*
 Calle *Av. Horacio* Nro *6985 1A* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *60* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descapado Escopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes	<i>2</i>	<i>+</i>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreades
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) *+* Espesor de pared remanente (cm) *+*

RATZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de
estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

D: CONTE DE RAÍCES

- Superficie
- Profunda

OBSEVACIONES *Al momento de la inspección se observa un fuste con 2 troncos que nacen a 1,6m de altura. Se observa que el tronco de 1,6m se encuentra con sus ramas levantadas, el otro tronco de 1,6m se encuentra inclinado y se observa que se está afectando el mismo en la mitad. Se observa ramas extrañas, faltas y que se elevan sobre un tronco elevado que se encuentra lejos de su base. Se recomienda la levantada. Programar. de la tala en 8/28.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Matías Peralta
 Nombre y Apellido



Firma

3344-864

DNI

Calle LA HUERTA 6985 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7206

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500474267/24

Fecha de relevamiento 3/7/2024

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CUPRESSUS SP

Calle LAGUNA N° 794 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Pequeñas								
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES EXTRACCIÓN A CORTO PLAZO

Ejemplar con una inclinación mayor a 45° hacia la propiedad.

Especie no apta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paulucci
Nombre y Apellido



Firma

29248692
DNI

Calle LAGUNA 794 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7207

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Gercuca

Fecha de relevamiento

4/7/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia AZEDAFACH (PARÍSO)
 Calle MARTÍNEZ CASTRO N° 528 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>3 (GRAN)</u>	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas		<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias		<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Actareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. Extracción Pro Gramada.

CAVIDADES Y FISURA/GRIETAS EN RAMAS PRIMARIAS Y FUSTE (GRIETAS). LAS GRIETAS SE EXTENDEN DESDE LAS RAMAS SECUNDARIAS HACIA RAMAS PRIMARIAS Y FUSTE. LAS CAVIDADES SE ENCUENTRAN EN LA LONJA DE INSOLES DE RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. SE OBSERVAN ABRECHAMIENTOS, Y A ALGUNAS COLOCADAS INICIOS DE ABRECHAMIENTOS.

EL EXEMPLAR SE ENCUENTRA DESBALANCEADO
 NO SE RECOMIENDA CORTAR SUPERFICIAL

ES UNA ESPECIE NO APTA PARA AVINOS, PUEDE CONSEGUIRSE PERSUASIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palacci

Nombre y Apellido


 Firma

29.248.6012
 DNI

Calle MARTINEZ CASTRO 528

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7208

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500410008/24

 Fecha de relevamiento 11/6/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

 Calle Moreto Nº 1504 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Árbol con el 60% de la copa seca y estructura de hielo, irrecuperable.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma

31-624-026

DNI

Calle MORETO 1504

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7209
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S.003876.82/24

Fecha de relevamiento 28/5/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno americano)

Calle Murguiondo Nº 2338 FTE Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 70 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

Árbol colapsado obstruyendo totalmente la vereda y una porción de la calzada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Firma

31.624.026

DNI

Calle

MURGUIONDO 2338 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Murguiondo 2338 FTE

N° DE ACTA: 7210
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500467765/24

Arme

Fecha de relevamiento

4/07/2014

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle M. Leguizamón
Acer negundo

 N° 815
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción
Árbol semi seco, con falta de estructura y fructificaciones fúngicas.
Se realiza poda de limpieza de múltiples rama quebradas para reducir el riesgo.
Veredas y plantas Ok.
Prioridad corto plazo


INSPECTOR/VERIFICADOR

Ismael Seoane
 Nombre y Apellido


35.945.874
 DNI

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 815

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7211
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7176 A 7211

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.26 13:47:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.26 13:47:50 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7212 a 7236. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, IF-2024-32131094-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 787 L.A1, Albariño 1356, Andalgala 1494, Baldomero Fernández Moreno 3528, Caaguazú 5701, Espinillo 1458, Fonrouge 1379, Fragata Trinidad 1526 L.A, Fragata Trinidad 1858, Guardia Nacional 965, Humaitá 6920 Fte. L.A1, Guamini 2917 L.D, La Facultad 1836, Artigas Manuel De 6661, Montiel 985, Moreto 513 L.D, Carlos Santiago Nino 537, Diego de Olavarrieta 1637, Pergamino 1209, Primera Junta 3636, Cnel. Ramón L. Falcon 6662, Tte. Cnel. Recuero, Casimiro 3653, Tte. Cnel. Recuero, Casimiro 3670, San Pedro 3653, Zuviria 4392, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 787 L.A1, Albariño 1356, Andalgala 1494, Baldomero Fernández Moreno 3528, Caaguazú 5701, Espinillo 1458, Fonrouge 1379, Fragata Trinidad 1526 L.A, Fragata Trinidad 1858, Guardia Nacional 965, Humaitá 6920 Fte. L.A1, Guamini 2917 L.D, La Facultad 1836, Artigas Manuel De 6661, Montiel 985, Moreto 513 L.D, Carlos Santiago Nino 537, Diego de Olavarrieta 1637, Pergamino 1209, Primera Junta 3636, Cnel. Ramón L. Falcon 6662, Tte. Cnel. Recuero, Casimiro 3653, Tte. Cnel. Recuero, Casimiro 3670, San Pedro 3653, Zuviria 4392, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-32131094-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrate. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/08/26 15:31:00-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer negundo*

 Calle *Albariño* Nº *787 LA1* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *35* Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *El ejemplar cuenta con ramos primarios secas y descortezamiento en el fuste. Presenta movilidad.*
INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacibarro

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle ALBARIÑO 787 L.A1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7212

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 30/7/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acer negundo

Calle Albariño

N° 1356

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaizado
- Terclado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES El ejemplar tiene ramas primarias secas, el fuste descortezado y anvecamiento en las raíces en contacto con el suelo. Extraer y achicar plantera a 1,20 x 1,20 m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sacilotto

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle ALBARIÑO 1356

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7213
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 400 30/24

Fecha de relevamiento

22/7/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Faerno

 Calle Avda 604 Nº 14.94 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
--	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

+1

Pequeñas

 Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominacias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PDDA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda extirpar en el corto plazo, preferentemente dentro de 6 meses del fuste con su cincel, se estira grande desde la base. De recortadas en 60 cm. Plantas x seren verdes en otoño y caída de hojas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria Sitr

Nombre y Apellido



Firma

327 36663

DNI

Calle ANDALGALA 1494

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7214

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500476138/24

Fecha de relevamiento 26/7/2024

Arme .

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia Azedarach*

 Calle *BALBOA y F. Moreno* N° *3528* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *75* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE


 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

*CAVIDADES CONSEGUÍDAS DE FALLO ESTRUCTURAL, EN LA
REGIÓN DE LA CORONA Y RAMAS PRIMARIAS.
RAÍZ DE VEREDA CON RAÍZ EXPUESTA.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonio Proacci
 Nombre y Apellido



Firma

 29.24.860.2
 DNI

Calle FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 3528

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7215

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

18/6/29

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

105

Calle

CANGUZO

N° 5701

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 100 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de Insectos

 Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observan un edenche no apto para rebollos de abrevadero. El edenche muestra rizas extensas afectando a la vereda y distorsionando la base de la copa (se observan mordeduras).
 Presenta un fuerte malestar con variaciones de diámetros.
 La copa se encuentra desbalanceada hacia el lado izquierdo.
 Se recomienda la ejecución programada con desbalanceos de la copa y su base para su subsistencia. Dejar plantas 1,2 y 3,2 m² para una tasa de baldosin.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 María Guillerme
 Nombre y Apellido



 Firma

33442364

DNI

Calle CAAGUAZU 5701

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7216
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500540350/24

Fecha de relevamiento 31/07/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CRESPÓN

 Calle ESPINILLO N° 1458 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol muerto en pie

INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA
GIANNINA
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

 35263728
DNI

Calle ESPINILLO 1458

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7217

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500532447/24

 Fecha de relevamiento 26/7/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

 Calle Fonrouge

 Especie botánica Paraiso

 N° 1379
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE
 Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			<u>R</u>
Grandes	<u>R</u>	<u>R</u>	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0,50

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
 Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar con cavidades en el fuste y en ramificaciones primarias. Produce levantamiento de vereda.

*Reparar Vereda completa 36 m² solado L64
Desplazar plantera 2 m hacia LA (lado Ascendente) y recomendar a 1,20 m. x 1,20 m. PL = 4,80 m.*

Prioridad = Programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

 IVÁN SZACHLAS
 Nombre y Apellido



 35.945.874
 DNI

Calle FONROUGE 1379

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7218
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFICIO

 Fecha de relevamiento 19/1/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle AVDA TRINIDAD
Quercus ilex

 Nº 1526 LA
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXEMPLAR EN AVENIDA MOLIENTO DESCOPADO, SIN CLASIFICAR. SECO EN PIE, SIN MUESTRAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. DEFOLIACIONES EN FUSTE. EXTRACCION DOBLE MASA (LEVALAR 8 m² DE 6664 y DEJAR PLANEADA 1,5 m)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Marina Ochagavía

Nombre y Apellido




Firma

26116690

DNI

Calle FRAGATA TRINIDAD 1526 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7219

Informe N° _____

Calle FRAGATA TRINIDAD 1858

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7220
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Arme

Fecha de relevamiento 31/7/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno
 Calle J. A. SUAREZ (BUENOS AIRES 2917 LA 2) N° 7102 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			<u>R</u>
Grandes	<u>R</u>		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar con inclinación y apoyando sobre cables eléctricos.
y presenta signos de haber sido chocado por camión con vereda reparada recientemente y posible corte de raíz.

Primer daño Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlij
 Nombre y Apellido

Szachlij
 Firma

35.945 874
 DNI

Calle GUAMINI•2917 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7223

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500508515/24

Fecha de relevamiento

17/7/2024

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LIGUSTRUM LUCIDUM (ligostro)
Calle GUARDIA NACIONAL N° 965 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES. Extracción programada

PODADO De MANGA ILLEGAL, debajo el occidente y Afecta la estructura del árbol
Se niseca, con unos pocos brotes verdes bajos (ramitas horizontales)
Es muy probable que se termine secando

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Peralta
Nombre y Apellido


Firma

29248692
DNI

Calle GUARDIA NACIONAL 965

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7221

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Gerencia

Fecha de relevamiento 2/8/2024

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SACARANDA MIMOSIFOLIA (SACARANDA)
Calle Huerta N° 6920 FICLA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES EXTRACCIÓN A CORTO PLAZO

No es posible corregir la estructura interviniendo con una poda de BC y/o estructura.

CAVIDADES en RAMAS PRIMARIAS. Una de ellas en PROYECCIÓN

Probabilidad de caída por el ángulo de inclinación

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvacci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle HUMAITA 6920 FTE. L.A1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7222

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

 Fecha de relevamiento 5/8/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia pseudoacacia

 Calle La facultad Nº 1836 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra con un descortezamiento en todo el largo del fuste extendiéndose hacia las ramas primarias, varios huecos pequeños que indica ser signo de la presencia del bicho taladro, ramas secas, con podas excesivas ilegalmente y ahuecamiento en la parte superior del fuste. Se recomienda extracción urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

PAOLA SACILUTTO

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle LA FACULTAD 1836

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7224

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/7/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *No identificada*
 Calle *Manuel de Artigas* Nº *6661* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *7* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
C: EXTRACCIÓN
E: TRASPLANTE
D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *El ejemplar se encuentra seco, muerto en pie. Extraer + nivelar y rehacer plantera alineada al cordón.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saulotto

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle ARTIGAS MANUEL DE 6661

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7225
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso SO 0 531738/24

 Fecha de relevamiento 26/7/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANO (Ingreso c/chapa 987)
 Calle Montiel Nº 985 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 55 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
<input type="checkbox"/>			<u>R</u>			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codominancias		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de la estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar con levantamiento de vereda y daños por raíces en propiedad.
Dado el crecimiento del árbol y la cercanía a doblete de inspección de empresa de energía eléctrica, el ingreso vehicular a la vivienda es reducido y deberá rediseñarse más aún para evitar extraerlo. Además del corte de raíces y reducción de copa para poder reparar la vereda.

Reparar Vereda 38 m² solado 64P6.

Planta 1,2 x 1,2 m PL= 4,80 (desplazar 2 m hacia chapa 987)

PRIORIDAD = PROGRAMADA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SACHUS



Nombre y Apellido

35.945.874

DNI

Calle MONTIEL 985

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7226

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento

25/7/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

PAM 50

Calle Horno 70 N° 513 /b

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 17 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Códominacias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda excavar en el corizo pleno. Pintar con cal en el tronco de la parte de arriba y en las raíces. Se recomienda rellenar el hueco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Sbar

Nombre y Apellido



Firma

32738663

DNI

Calle MORETO 513 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7227

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/10/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Ning. Gutiérrez, Junín 1070, Capital N° 537 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>8</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Se observa un brote nuevo en la jiribilla
detectos intensos a la vista. Se observa la
extensión en el corte blanda

INSPECTOR/VERIFICADOR

hernan gonzalez
 Nombre y Apellido


hernan gonzalez
 Firma

33442864

DNI

Calle NINO, CARLOS SANTIAGO (EX LARGUIA, CARLOS, CADETE) 537

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7228

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Saa 4.8974 H.24

Fecha de relevamiento 22/7/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica L. GUSTAVO

Calle Olausmeu Diego de N° 1637 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copá desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta yereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

Balanceo

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extruir ejemplar Seco Seco en P. C.
Extruccas P. D. G. N. R. A. C.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeris J. S. Salar

Nombre y Apellido



Firma

31738663

DNI

Calle OLAVARRIETA, DIEGO DE 1637

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7229
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500462601/24

Fecha de relevamiento 22/07/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

 Calle PEREGRINO N° 120P Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 32 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE			Descortezamiento <input checked="" type="checkbox"/> Cavidades <input checked="" type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/>	Codominacias <input type="checkbox"/>	Chorreados <input type="checkbox"/>
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<u>✓</u>			Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR POSEE UNA GRAN CAVIDAD A NIVEL BASAL DEL FUSTE Y RAÍCES. A SU VEZ, PRESENTA INCLINACIÓN DE 15° HACIA EL LADO OPUESTO DE LA CAVIDAD, INCREMENTANDO ASÍ EL RIESGO DE FALLO. TAMBÉN SE VISUALIZA DESCORTEZAMIENTO DE FUSTE EN ZONAS BASAL Y MEDIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA
BRIANNA
Gómez

Nombre y Apellido


 FIRMA

35263728

DNI

Calle PERGAMINO 1209

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7230
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S

Fecha de relevamiento 22/07/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CALLISTENON SP.

Calle PLATINERA JUNTA..... N° 3636..... Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 28 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


■ OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA DECAIMIENTO GENERALIZADO, ADÉMÁS DE UNA INCLINACIÓN DE 25° HACIA LA CALLE QUE SE VA WORTENDIENDO A LO LARGO DEL TIEMPO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
GÓMEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle PRIMERA JUNTA 3636

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7231

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso _____ Fecha de relevamiento 6/8/24

Arme _____

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

 Calle RANON FALCON Nº 6662 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

 B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado


 C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda


OBSERVACIONES

*Existe gran influyente presión atmosférica
 BAJAS Y ALTA ZONA media / alta. ADÉNDS SE OBSERVA
 FRUCTIFICACIONES fúngicas en RAMAS principales. SE
 OBSERVA extrema ULTRAS Y CHORREADOS AVERIAS. Escribir*

INSPECTOR/VERIFICADOR



Nombre y Apellido



Firma

36494502

DNI

Calle FALCON, RAMON L., CNEL. 6662

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7232

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500519856/24

Fecha de relevamiento 26/7/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificada

Calle Ricardo Aspíroz N° 3653 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

■ OBSERVACIONES

Ejemplar Descopado y Seco

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polacci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.672

DNI

Calle RECUERO, CASIMIRO, TTE. CNEL. 3653

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7233
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500517958/24

Fecha de relevamiento 26/7/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinada

Calle Recreo Asimiro N° 3670 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Exemplar Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle RECUERO, CASIMIRO, TTE. CNEL. 3670

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7234

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500439308/24

Fecha de relevamiento 25/7/2024

Arme .

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

PUSCA AMERICANA (PALTO)

Calle SAN PEDRO

Nº 3653

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 25 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de Insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

Prioridad Baja

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Provenzi

Nombre y Apellido



Firma

29248692

DNI

Calle SAN PEDRO 3653

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7235
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500438271/24

Fecha de relevamiento

22/7/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FICUS benjamina*

 Calle *Zurbarán*

N° 4392

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Especie no apta. Causa coloración de hojas. Se puede conservar solo ejemplar que se encuentra en otra planta, por ejemplo a la misma altura de propietario (Ficus, DAP 35 - ALT. 10 D21)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palacci

Nombre y Apellido



Firma

29248692

DNI

Calle ZUVIRIA 4392

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7236
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7212 A 7236

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.26 14:42:05 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.26 14:42:06 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extracción Arbórea. Actas 7237 a 7264. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264,
IF-2024-32850737-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 1152, Albariño 1657, Av. Derqui 4162, Cafayate 1976, Corvalan 1898 L.D 2, Fonrouge 2654, Fragata La Argentina 1429 L.D, Molina 1390, Murguiondo 946, Oliden 175, Oliden 454, Reservistas Argentinos 624 L.D, Reservistas Argentinos 624 E, Tandil 7316, Albariño 697, Alpatacal 6520 L.D 2, Araujo 1886, Av. Bruix 4620 L.A 2, Baldomero Fernández Moreno 3864/66, Bragado 5705, Finlandia 1362, Guamini 1630, La Facultad 1551 (1555 L.D), Laguna 684, Los Recuerdos 523 L.D, Montiel 2195, José León Suarez 1544, Ulrico Schmidl 7176, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 1152, Albariño 1657, Av. Derqui 4162, Cafayate 1976, Corvalan 1898 L.D 2, Fonrouge 2654, Fragata La Argentina 1429 L.D, Molina 1390, Murguiondo 946, Oliden 175, Oliden 454, Reservistas Argentinos 624 L.D, Reservistas Argentinos 624 E, Tandil 7316, Albariño 697, Alpatacal 6520 L.D 2, Araujo 1886, Av. Bruix 4620 L.A 2, Baldomero Fernández Moreno 3864/66, Bragado 5705, Finlandia 1362, Guamini 1630, La Facultad 1551 (1555 L.D), Laguna 684, Los Recuerdos 523 L.D, Montiel 2195, José León Suarez 1544, Ulrico Schmidl 7176, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-32850737-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la

Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/08/30 13:51:55-0300

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 24/07/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

 Calle Albarizó

 Nº 1152
 Árbol Seco


Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

- Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0,60

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar semi seco.
Prioridad Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 IVAN SZACHVIAZ
 Nombre y Apellido



 FIRMA

 35945, 874
 DNI

Calle

ALBARIÑO 1152

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7237
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFICIO

Arme

 Fecha de relevamiento 6/8/2024

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO (Fraxinus pennsylvanica)

 Calle Albariño Nº 1657 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 28 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES. Árbol completamente seco en pie, con descortezaamiento generalizado avanzado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31-624-026

DNI

Calle

ALBARÍN 1657

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7238

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/07/24

Aviso Oficio

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Alamo

Calle Av. ZERQUÍ N° 4162 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

■ FUSTE

Descortezamiento Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON DETERIORO GENERALIZADO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANNA
GÓMEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle

DERQUI AV. 4162

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7239

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500566639/24

Fecha de relevamiento 7/08/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificada

Calle CAFAYATE N° 1976 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRATAMIENTO SANITARIO

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Seco. Muerto o Piel
Descopado y se galvaneó.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Provechi
 Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
 DNI

CAFAYATE 1976

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7240

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 6/8/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TILO (Tilia x moltkei)

 Calle Corvalán Nº 1898 LD2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 22 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

 OBSERVACIONES Ejemplar seco colapsado sobre vereda
Retirar y extraer restos de copa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31-624-026

DNI

Calle CORVALAN 1898 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7241
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFICIO

 Fecha de relevamiento 12/7/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Melia azedarach

 Calle FOURVOGE

 N° 2654
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación

<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1,5 (FISURA)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de Insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN PROGRAMADA - CERCA PLATO
FISURA longitudinal
CAVIDADES con ATROFICACIÓN en la IPSOCAULODERANA PRINCIPAL
ESPECIE NO APTA.
Debido a su CROWN, NO es posible su conservación.
Las Faltas de tallado y poda ocasionan Falle estructural
EN FENÓMENOS METEOROLÓGICOS.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolo Luci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.6012

ONI

Calle FONROUGE 2654

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7242

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: Oficio

 Fecha de relevamiento 31/7/2024

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (Frésno)
 Calle FRAGATA LA ARGENTINA N° 1429 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>				
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES: Urgeante

CAVIDAD en la inserción de la corona en las ramas primarias, la misma presenta signos de pudrición. CAVIDAD en ramas primarias, con signos de pudrición.
Figuras - grietas horizontales en las ramas primarias y en el tronco, inclinación del ejemplar, hacia la calle, debido a que está cediendo a su propio peso. No es posible recuperar la estabilidad del eje y hay riesgo de fallo estructural.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido

Firma

 29.248.692
 DNI

Calle FRAGATA LA ARGENTINA 1429 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7243
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/8/24

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Populus sp*

Calle *Molina* N° 1390 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar requiere extracción ya que pone con raíces agresivas que rompen la vereda y ocasiona daños al frente. Cerrar plantera por estar en polígono de seguridad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PAOLA SACILOTO

Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193

DNI

Calle MOLINA 1390

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7244

Informe N° _____

Nº DE ACTA: 7245

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 4/5/2023	
Calle	MURGUIONDO	Chapa	946
Referencia			
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)		
Nº de inspección	C09-5671	D.A.P. (Cm):	20
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes. Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Oficio. Extraer árbol. Nivelar y ampliar plantera a 1.8 m x 1.2 m, perímetro lineal 6 m. Solado L64. Reparar vereda 3 m2. Árbol muerto en pie, sin movimiento al momento de la inspección.</p>			
Datos del inspector			
Szachraj, Iván Leónel			35.945.874
Nombre completo		Firma	DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500097235/24

Fecha de relevamiento 29-1-24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar styraciflua*

Calle OLIDEN

N° 175

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

 Eliminar interferencias

 Adecuación al sitio

 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza

 Superficial

 Aclareo

 E: TRASPLANTE

 Profunda

 Refaldado

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 Terciado

OBSERVACIONES

EL RECLAMO ENTIENDO POR PLANTACIÓN. AL MOMENTO DEL RECLAMO ENTIENDO LA PLANTERA SE ENCONTRABA DESNUDA. SE UN EXEMPLAR SECO. SE RECOMIENDA SE EXTRACCION

INSPECTOR/VERIFICADOR

 CABRAL PATRICIO DAVID
 Nombre y Apellido



 DNI 36283890
 DNI

Calle OLIDEN 175

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7246

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: 2024.11.24

 Fecha de relevamiento 16-5-2024

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Quercus glauca

 Calle OLIVERA Nº 954 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaílado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

- Refaílado

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN PLANTEADA ELEVADA CON RAÍCES ESTRANGULADORAS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN, REPARAR LA VEREDA DAÑADA Y DEJAR PLANTEADA EN 1,2x1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR

 CABEZAL RAZERO
 Nombre y Apellido


 Firma _____

 DNI 30233990

Calle

OLIDEN 454

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7247

Informe N° _____

Calle RESERVISTAS ARGENTINOS • 624 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7248
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Ayuso. 522 de 3198 / 14

Fecha de relevamiento

6/6/24

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus Benjamin*

Calle *Rosario Aragón* N° 624 EX Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *36* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se observaron problemas estructurales graves en el tronco de la propiedad, incluyendo rotura en el tronco de 6m de altura L64; se observó un efecto no deseado en el mobiliario público.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín J. J.



Nombre y Apellido

Firma

32738663

DNI

Calle RESERVISTAS ARGENTINOS 624 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7249

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 5-267411/29

Fecha de relevamiento: 7/8/29

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Parque*

Calle: *Tucumán* N°: 7316 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copá desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes		X

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES:

Extrucciones en el corcho plástico ejemplar servido. Parezca que se ha quedado en la base del fuste y descortezamiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín A. Sánchez

Nombre y Apellido

[Firma]


32238662

DNI

Calle

TANDIL 7316

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DEACTA: 7250

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/7/24

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ORUNCIA JU.

 Calle Alberico Nº 697
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			 Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	 Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES Se encuentra en desarrollo de ORUNCIA Seco. Se recomienda el corte. Regula altura de 2,42700 a 1,426,400 mm. Largo descendente, ya que hay sombra solar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 GONZALEZ MARIO
Nombre y Apellido

Firma

 23446368
DNI

ALBARIÑO•697

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7251

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/07/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tilia*

 Calle *Altares*

 Nº *6520 602*
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *11* DAP (cm) *75* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Escortezeamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI

 NO

RAMAS
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Se observa estanca de granjas ~~desarrollada~~
 Usada sobre todo de 34 m. Los troncos están
 inclinados a la izquierda y derecha de la vereda
 Debido a la gran humedad de los suelos productivos y
 cercados en suelo por lo que están cayendo los troncos
 hacen necesario un corte de raíz profundo. Se
 recomienda la extracción
 del 34% de las raíces gruesas sin dañar la raíz

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Name: *Manuela RIVERA*
 Nombre y apellido

Firma

 33442 364
 DNI

Calle ALPATACAL 6520 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7252

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

Fecha de relevamiento

9/8/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FRAXINUS PENNSYLVANICA*

Calle *ARAUSO* N° 1886 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *11* DAP (cm) *55* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) *2 m*

Espesor de pared remanente (cm) *20 cm*

■ RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

Es espalaz con gran cavidad longitudinal, chorreos y pudrición. Se recomienda extirpar en altura phloem y planzar nuevo espalaz.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle ARAUJO 1886

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7253

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 15/8/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus Pennsylvanica*
 Calle Av. Bruix N° 4620 LAZ Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

Se trata de un ejemplar en la puerta de la escuela. Presenta cavidad longitudinal en todo el largo del fuste desde la base, ramas primarias y secundarias secas y descortezadas. Se visualizan hongos y orificios probablemente ocasionados por insectos. La corteza tiene una tonalidad oscura a negra, posiblemente por algún incendio. Está ubicado muy cerca a una luminaria. Extraer urgente y desplazar la plantera 1,5 m hacia LD. Medida 1,60 x 1,60 m Solado 64 PN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Paola Sacilotto
 Nombre y Apellido

 Paola Sacilotto
 Firma

37281193

DNI

Calle

BRUIX AV. 4620 L.A 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7254

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500578786/24

Fecha de relevamiento 13/8/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

Calle Baldomero Fernández Núñez N° 3864/66 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Presencia descomposición avanzada en la base del fuste en contacto con el suelo. La cavidad tiene 30cm. aproximadamente de profundidad. Extraer ejemplar y reparar la vereda completa. Disminuir tamaño de la plancha.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193

DNI

Calle

FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO • 3864/66

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7255

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500497713124

Fecha de relevamiento 8/8/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *fraxinus pennsylvanica fresa*

Calle *BRAGADO*

Nº 5705

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	3
Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>				

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Solicitud de poda. Eje plor semi seco con descortezamiento de fuste con pudricion conservar ploutera

Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

LEONIA ROSSI
Nombre y Apellido

Firma

3536446T

DNI

Calle

BRAGADO•5705

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7256
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500578526/24

Fecha de relevamiento

16/8/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Neus benthamina "ficus"*

Calle *Fialodia* N° 1362 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaidado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

OBSERVACIONES

Corto Plazo - Proponer
 Corte de raíces: 1,8 m. Largo vereda.

Desplazar raíz 50cm por forja y dejar tronco sobre:
 0,8 m de Ancho x 1,6 m de largo (4,8 m de lado)
 Reparar 14 m² 66664.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Losso

Nombre y Apellido

Firma

35364465

DNI

Calle FINLANDIA 1362

IMAGEN DEL EJEMPLAR




N° DE ACTA: 7257

Informe N° _____

Calle GUAMINI 1630

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7258

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500557747124

Fecha de relevamiento 6/8/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

fraxinus pennsylvanica "fusca"

Calle la facultad

Nº ISSI (SSSU)

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Agarrada

Grupales retorcidos con arranque abd. se encuentran en platera elevada, rompiendo vereda. Se le efectuó corte de raíz, habiendo solicitado la extracción. En la actualidad se niveló platera. Presenta: Cuidad bajo de 5cm de diámetro y profundidad considerable, cuidad alta en zona de inserción de las primarias, copa desbalanceada, compromiso en estabilidad por corte de raíces efectuado.

Central platera por proximidad de desague, otros grupos y pernos (3m² 64P6)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginía Rosso

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle LA FACULTAD 1551 (1555 L.D)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7259
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/6/24

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDO

 Calle Inguru

 Nº 6.84
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>2</u>	
Espesor de pared remanente (cm)	<u>10</u>	

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un tronco con trazo de fuste y agrietamientos. Importante bulto en base con la presencia de hojas muertas innatas. Las ramas cuentan con signos de daño en su estructura, brotados y bultos en sitios rotos. Se observa la cercanía de la corona fuste, dejando la altura en madera libre de madera 1m2 de diámetro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y apellido




Firma

33446364

DNI

Calle LAGUNA 684

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7260
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/7/24

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus

 Calle los Realejos Nº 523 Ld. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezaamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
Quebradas / Fisuradas		<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
Codominancias		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES

Se observa un ejemplar ubicado sobre la vereda en un radio de 3,0m de su base con sus ramas afectadas a la propiedad, la vereda y mata de la base del árbol están sobre el cañón. Se observa la intersección de las ramas y se recomienda la extinción programada. Número 8m de diámetro y altura 8m de alto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Nombre: Martínez
 Apellido: Guadalupe


Firma

33442 364

Calle

LOS RECUERDOS 523 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7261

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500584207124

 Fecha de relevamiento 14/08/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robino

 Calle Montiel

 Nº 2195
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación: SI ND Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<u>2</u>	<u>2</u>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<u>2</u>			Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Extracciones de ejemplar con descenso generalizado, cavidades en el fuste y fisuras por posible choque.
Cerrar plantas por profundidad 2 lumínes y ochos.

 Prioridad: Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Ivan Soddy
 Nombre y Apellido


 Firma

 35.945.874.
 DNI

Calle

MONTIEL•2195

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7262
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500528070/24

Fecha de relevamiento 16/8/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina "ficus"*

 Calle *Suarez, Jose Leon* N° 1544 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *30* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES *Programada*

Especie de corte que rinde bien, y despues cierra de manera par desague y garaje
Reponer 20m² 64PG

INSPECTOR/VERIFICADOR

V.R.G.N.O. 16550

Firma

35364465

DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 1544

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7263
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500998026/24

 Fecha de relevamiento 15-7-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle VERICO SCHIRMI
Washingtonia robusta

 Nº 7176
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*EJEMPLAR NO RECOMENDADO PARA ARBOLEDAS VIALES EN
PLANTERA SOBRESEDEADA*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Otárola Patricio David

Nombre y Apellido



Firma

32293990

DNI

Calle SCHMIDL, ULRICO 7176

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7264
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7237 A 7264

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 56 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.30 13:44:56 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.30 13:44:57 -03:00