



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7265 a 7292. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, IF-2024-35338868-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Aconcagua 5717, Alejandro Dumas 1820, Alejandro Dumas 1824, Av. Derqui 3862 L.D, Av. Derqui 4423, Av. Directorio 3493, Av. Lacarra 1355, Constancio C. Vigil 515, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4040 L.D 1, Av. Directorio 4423 L.D, Av. Directorio 6621, Av. Directorio 6824, Av. Directorio 6830, Av. Directorio 7011 L.A, Av. Directorio 7283, Av. Directorio 7354, Fernández 1695, García Grande De Zequeira 6914 L.D 3, Guardia Nacional 2174, Av. Juan B. Justo 9100 (Ba. Kennedy Entre Edificios 6 Y 8), La Facultad 1829, Mozart 512, Peribebuy 7284 L.A 2, Zinny 1646, Zinny 1720, Zinny 1710 L.D 1, Zinny 1749, Alpatacal 6656, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Aconcagua 5717, Alejandro Dumas 1820, Alejandro Dumas 1824, Av. Derqui 3862 L.D, Av. Derqui 4423, Av. Directorio 3493, Av. Lacarra 1355, Constancio C. Vigil 515, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4040 L.D 1, Av. Directorio 4423 L.D, Av. Directorio 6621, Av. Directorio 6824, Av. Directorio 6830, Av. Directorio 7011 L.A, Av. Directorio 7283, Av. Directorio 7354, Fernández 1695, García Grande De Zequeira 6914 L.D 3, Guardia Nacional 2174, Av. Juan B. Justo 9100 (Ba. Kennedy Entre Edificios 6 Y 8), La Facultad 1829, Mozart 512, Peribebuy 7284 L.A 2, Zinny 1646, Zinny 1720, Zinny 1710 L.D 1, Zinny 1749, Alpatacal 6656, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-35338868-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la

acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/09/17 17:56:15-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 10/09/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
Calle A CON CATAVA Nº 5717 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		X	

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ lápuesta levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN


- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

Exemplar tornáñense seco, descortezado, se recomponea
extraer con poda alta y cerrada planta ya que
se encuentra entre 2 garajes

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández
Nombre y Apellido


Firma

36484502
Nº

Calle

ACONCAGUA 5717

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7265

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500604940/24

Fecha de relevamiento 22/8/2022

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)

Calle Alejandro Dumas N° 1820 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

OBSERVACIONES

Obstruye entrada de garaje.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLeca
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle DUMAS, ALEJANDRO 1820

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7266

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500604940/24

Fecha de relevamiento 22/8/2024

Arme.

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)

 Calle Alejandro DUMAS

Nº 1824

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 48 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción programada
CAVIDAD grande en la CORONA. CAVIDAD en RAMAS, provocada por poda ilegal
Protección de vereda de vegetación, no siendo adecuado para una vereda con un ancho de 2m.
No puede ejecutarse sección de raíz, debido a que el espacio entre árbol y linea de propiedad es menor a 3m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pachoca

Nombre y Apellido



Firma

29248 692

DNI

Calle DUMAS, ALEJANDRO 1824

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7267

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500630596/24

Fecha de relevamiento 4/9/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **MORUS SP. (MORA)**

 Calle **AV. De Quil**

 N° **3862 LD**
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **22** Inclinación: **SI** / **NO** Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tacones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN

ESPECIE NO APTA

Se encuentra a 1,2 m de altura ocupada por ejemplar de FRESNO, que pertenece a la misma especie.

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANJ. Pollicci

Nombre y Apellido



Firma

20.248.692

DNI

Calle

DERQUI AV. 3862 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7268

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500593666/24

Fecha de relevamiento 19/8/2024

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FAGIUS PEWYANNIA*

Calle AV. DERqui N° 4423 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

Árbol descopado y brotado, seco.

EXTRACCIÓN A CORTA PLAZA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle DERQUI AV. • 4423

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7269

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento

3/01/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

FRESNO

 Calle AV. DíTccióRIO

 Nº 3493
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basa media alto

Pequeñas

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

ESCAZO

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominacias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES.

EXTRACCION A ORIO PLANO

Es un árbol con dos ramas primarias, con mal ángulo de inserción, una de las ramas se encuentra quebrada.
No es posible que vuelva a formar estructura, debido al estado actual.

Sí encuentra dos tocones secos, cubiertos en los extremos

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prudh

Nombre y Apellido



Firma

29.248.69.2

DNI

Calle

DIRECTORIO AV. 3493

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7270

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500550065/24

Fecha de relevamiento 28/08/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS

Calle Av. LACARIA

Nº 1355

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

ÁRBOL FUERTO EN PIE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
SIERRA
GÓMEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle LACARRA AV. 1355

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7271

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

5/3/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle CONSTITUCION 1611
FRESNO

 N° 515
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 45 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

10 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Eliminar interferencias

 Formación

 Adecuación al sitio

 Limpieza

 Regulación de
estructura

 Aclareo

 Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 C: EXTRACCIÓN

 Refaldado

 C: EXTRACCIÓN

 Superficial

 Terciado

 E: TRASPLANTE

 Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar generalmente roturas por raíces, pero debido a su inclinación y arraigo de vereda de 1,8 metros no es recomendable cortar raíces por tal motivo se recomienda probar su extracción para fines del verano próximo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

ELIANA FERNANDEZ

Nombre y Apellido




Firma

36494502

DNI

Calle VIGIL, CONSTANCIO C. 515

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7272

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso GRANICA

Arme

Fecha de relevamiento 20/8/2024

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA MIMOSIFOLIA

Calle Delle Diane Teniente N° 4040 LD1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaidado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Primeridad Viegina

Se cae con movimiento

Fuste partido

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

20.248.692

DNI

Calle DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. 4040

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7273

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

 Fecha de relevamiento 3/09/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TIPIA

 Calle DIRECTORIO Nº 9423 L61 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 12 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes	alto	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

 Exuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Espejir ronroneo seco con fuste desbalanceado.
 se rebordeada. P. lo general su extensión y corte
 plantas por cercana a uno esenplar y mto
 de luz

INSPECTOR/VERIFICADOR

EliANA Fernández



Nombre y Apellido

Firma

36494502

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 4423 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7274
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/4/2024

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Prunus persica* "fresca"

Calle *Directorio* N° *66.21* Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *35* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados			
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <i>1</i>					
Pequeñas				Espesor de pared remanente (cm) <i>5</i>					
Grandes									

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

Conto pleno
Secundario despegado por hendidura, con coquillo medio
de 1 m de longitud y 5 cm de pared gruesa, a 1 m
de 1 m de longitud (corte plantea y desplaza)
rama. Fisuras 1,2 m x 1,2 m (4,8 m²). (3 m² 64 P)

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. R. G. N. A. Lasso
 Nombre y Apellido

L
 Firma

35364465
 DNI

Calle DIRECTORIO AV. 6621

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7275

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/4/2024

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *fresno - pennsylvanicus* *fresno

 Calle *Directores, Av.* N° 6324 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *30* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Corte plomo semiesco, descopado y brotado, con descenso en la plomería y brotado en la plomería.

Corte basal grande con sustitución en los primeros

emplazos plomería 1,2 m x 1,2 m (4,8 m² madera) (LG4)

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. R. A. PESSO

Nombre y Apellido



Firma

35364467

DNI

Calle

DIRECTORIO AV. 6824

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7276
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 3/9/2024

Aviso

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Collistemum elatum "Guapiabó"

 Calle Detectante, Av. N° 6830 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Emergencia
Braco codominante quebrado en su inserción, sostenido por cables, ejemplar en planta elevada, de especie no opta, cercana a menor de la distancia recomendada a ej. de fresno. Desplazar planta 2m hacia abajo (6826 con dimensiones 1,2m x 1,2m (4,8m de radio) y cuadrámetro (3m² 64 P6)

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Vilma A. Lasso
 Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle

DIRECTORIO AV. 6830

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7277

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento

2/3/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

 Calle Directorio

 N° 3011 Lt.
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	X	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominacias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extráer en el corto plazo, preservar cuidado en el fuste y posiblemente se recomienda cenar pluviales por cercanía con otras árboles muy próximos

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Bahr

Nombre y Apellido

Firma

327-36663

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 7011 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7278
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento

3/8/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fenicio

 Calle Directorio

 Nº 7283
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 38 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominacias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Réfaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción urgente. Granizo seco en pie con descortezamiento y fuerte fisura de tronco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Solar

Firma

327 38663

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 7283

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7279

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Ocaso

 Fecha de relevamiento 3/9/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fineria

 Calle Direccionio

 Nº 7354
 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 48 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas

Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

extraer en el corto plazo. Ejemplar seco
con podar en la base del fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria I. Sáfran

Firma


32738663

DNI

Calle _____

DIRECTORIO AV. 7354

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7280

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 29/9/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Determinada

 Calle Fernandez

 N° 1695
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) _____ DAP (cm) _____ Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

X X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES: Extracción
Ejemplar seco, con movimiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Proluco

Nombre y Apellido

Firma

29.248.6012

DNI

Calle FERNANDEZ 1695

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DEACTA: 7281

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500350081/24

 Fecha de relevamiento 28/8/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus elastica (Gomero)

 Calle GARCIA GRANDE de Zeguera N° 6914 L03 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 100 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES EXTRACCION A CORTO PLAZO

Espece No apta, causa rotura permanente de
verda
Se encuetra en ochava, interrumpiendo paseo
no de seguridad
(Situado en la intersección entre Zeguera y Gómez de
Gómez)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palucci

Nombre y Apellido

Firma

 Z92486012
 DNI

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, 6914 L.D 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7282

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500537738124

Fecha de relevamiento

13/07/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SAUCE

Calle GUARDIA NACIONAL N° 2174 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Grandes Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

ESPECIE NO APTA, RONDE VEREDA. REPARAR 5m² y 5,4 m de
 CORDÓN. RECONDICIÓN PLANTERA 1,2 x 1,2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GAVINA
SÁNCHEZ

Nombre y Apellido


Firma

35263728

DNI

Calle GUARDIA NACIONAL 2174

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7283
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso **500096289**

 Fecha de relevamiento **11-04-2024**

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica**

 Calle **JUAN D. JUSTO 9100**

Nº

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) **B** DAP (cm) **40** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR SECO UBICADO ENTRE LOS EDIFICIOS 6 Y B DEL BARRIO KENNEDY. DEJAR PUANZERA EN 1,2M X 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAMIRO

Nombre y Apellido



DNI 36293990

Calle JUSTO, JUAN B. AV. 9100(Ba. Keneddy entre edificios 6 y 8)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7284
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio Arme

Fecha de relevamiento

28/08/24

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SOPHORA

 Calle LA Facultad N° 1029
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copá desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Exterior ejemplar seco e bien en el corte de la raíz.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. 8/85



Nombre y Apellido

Firma

32738663

DNI

Calle LA FACULTAD 1829

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7285
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/08/24

Aviso _____

Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TIMB

Calle DOZAR N° 512 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

ESPECIE NO APTA, ROME VEREDA. REPARAR 4,5m² REDONDEAR PLANTERA A 1,2 x 1,2 Y DESPLAZARLA 2,8m HACIA LA.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263727

DNI

Calle

MOZART 512

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7286

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500333674/24

Fecha de relevamiento

14/5/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *flor*

Calle *Peresey*

Nº 7284 LAZ

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8

DAP (cm) 40

Inclinación: SI NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se observan raíces en el suelo.

Se observan brotes sobre el tronco. Sustancia

residuos. Se recomienda la eliminación programada

Residuos sin fondo 64% planta 3,2 m 62 %

Residuos 3 m en vereda desbordada, mm abajo

Planta 1,6 m 62 %

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

Firma

33448686

DNI

Calle

PERIBEBUY 7284 L.A 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7287

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: OFICIO

Fecha de relevamiento

30/8/2024

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia pseudoacacia

 Calle Zinn y Nº 1646 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Prioridad: urgencia
Ejemphr Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvucci

Nombre y Apellido


Firma

29.248.692

DNI

Calle ZINNY 1646

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7288

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. OFICIO

Fecha de relevamiento 30/8/2024

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia pseudoacacia

Calle ZINNY

Nº 1720

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>					
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

PRIORIDAD: URGENCIA

Árbol seco, con movimiento.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paulucci

Nombre y Apellido



Nombre


20.248.672

DNI

Calle

ZINNY 1720

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7289

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: **OFICIO**

 Fecha de relevamiento **30/8/2024**

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Melia Azeda Sacha (Paraiso)**

 Calle **ZINNY** Nº **1710 L.D.1** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **60** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES **URGENCIA**

**Ejemplar Seco, el riesgo de falla es estructural
Se encuentra en actividad**

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido


 Firma

 29.248.692
 DNI

Calle ZINNY 1710 L.D 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7290

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFICIO

 Fecha de relevamiento 20/8/11

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo (Arce)

 Calle Zinn y

 Nº 1949
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7

 DAP (cm) 50

 Inclinación: SI NO

 Mayor a 40°

 Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1m

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Prioridad: Corto plazo.
Ejemplar semi seco - seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Producio

Nombre y Apellido



Firma

29.2486012

DNI

Calle ZINNY 1749

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7291

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/3/2024

Aviso Emergencia

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum (Ligusto)*
 Calle Apata cal Nº 6656 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades. _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES Árbol completamente seco con mucha movilidad al tacto y pudrición avanzada en el fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026
DNI

Calle ALPATACAL 6656

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7292

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7265 A 7292

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 56 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.17 17:52:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.17 17:52:30 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCIÓN EXTRACCIÓN ARBÓREA. ACTAS 7293 a 7319. COMUNA9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, IF-2024-36826162-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 275, Alpatacal 6643, Av. Directorio 4536, Av. Directorio 5130, Av. Directorio 5216, Av. Directorio 5487, Av. Juan B. Justo 9570 L.D, Cafayate 1125, Cosquin 372, El Chacho 534 L.D, El Rastreador 436, Fragueiro 365, Gallardo 233, José León Suarez 1210 L.D, Av. Juan B. Justo 8707 Fte., Av. Juan B. Justo 8733 Fte., Av. Juan B. Justo 8869 Fte. L.A, Av. Juan B. Justo 8877 Fte. L.D 1, Av. Juan B. Justo 8891 Fte. L.A 1, Molina 1151, Oliden 2605, Pieres 258, Saladillo 1032, San Pedro 3848, Timoteo Gordillo 2639, Tonelero 7308, Tonelero 7492 L.A, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9
RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 275, Alpatacal 6643, Av. Directorio 4536, Av. Directorio 5130, Av. Directorio 5216, Av. Directorio 5487, Av. Juan B. Justo 9570 L.D, Cafayate 1125, Cosquin 372, El Chacho 534 L.D, El Rastreador 436, Fragueiro 365, Gallardo 233, José León Suarez 1210 L.D, Av. Juan B. Justo 8707 Fte., Av. Juan B. Justo 8733 Fte., Av. Juan B. Justo 8869 Fte. L.A, Av. Juan B. Justo 8877 Fte. L.D 1, Av. Juan B. Justo 8891 Fte. L.A 1, Molina 1151, Oliden 2605, Pieres 258, Saladillo 1032, San Pedro 3848, Timoteo Gordillo 2639, Tonelero 7308, Tonelero 7492 L.A, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-36826162-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrate. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/09/27 16:13:55-0300

N° DE ACTA: 7293

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.			
Calle	ALBARINO	Chapa	275
Referencia			
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)		
Nº de inspección	C09-8077	D.A.P. (Cm):	70
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol, Decaimiento generalizado			
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Alto	Severa	Moderado
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
<p>SUACI: S00554222/23. Ejemplar semi seco, anillado de forma ilegal, de sus 5 ramas principales 3 se encuentran secas siendo las que se encuentran en buen estado las que están orientadas hacia la propiedad, la madera de tensión, que podría sostener el desbalanceo de la copa, se encuentra comprometida debido a la pudrición generada por el anillado. Extracción urgente. Se recomienda la reparación de la vereda en 22 m2 y dejar plantera en 1.2m x 1.2m.</p>			
Datos del inspector			
Cabral, Ramiro David		 Firma	
Nombre completo		DNI 136293990	



Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500594620/24

 Fecha de relevamiento 16-8-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle ALPATACAL

 Nº 6643
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) DAP (cm) Incinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXCELENTE HUECO EN PIE PRESENTE, INCLINACION
REDONDA A 40° HACIA LA CALLE. SE RECOMIENDA LA EX-
TRACCION DEL EXTRACCION HUECO 30 CM DE JEREDA
DEB PODAR 1 MTR DE 30 CM HACIA LA Y DESAR EN 12M X 12M.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RABOJO

Nombre y Apellido



Firma

NR 36293 990

DNI

Calle ALPATACAL 6643

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7294

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFICIO

 Fecha de relevamiento 9/9/24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (FRESNO)

 Calle AV. DIRECTORIO

 Nº 4536
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 4,5 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Actareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 OBSERVACIONES Árbol seco en pie con mucha movilidad al tacto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido



Nirma

31.624.026

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 4536

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7295
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Oficio

 Fecha de relevamiento 4-9-24

Arme _____

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

 Calle Av Directorio N° 5130 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

EL B. TAL PRESENTA DESCORTEZAMIENTO COBERTO EN UN 40% DEL FUSTE Y BIEZAS EN LA ZONA EXPUESTA. EN EL DESCORTE EXTRACCIÓN SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN DEL ESTIPLAR Y DESAR PLANCHA EN 2M X 1,00M

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS RASTRO

Nombre y Apellido


DNI 36293890

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 5130

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7296

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento 4-9-24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*

Calle *AJ Di Tocco*

Nº 5210

Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *25* Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Pequeñas					
Grandes					

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR ADESENTADO CON ENRAIZADO DE RAÍZ DESCORTEZADO Y RIZADO EN MÁS DE 30% DEL FUSTE Y CON DESALIGAMIENTO SE ESTRENDA SU EXTRACCIÓN Y SEVIL PLANZADA BN 12M x 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL HANNO

Nombre y Apellido

Cabral

Firma

2024-09-04

DNI

Calle

DIRECTORIO AV. 5216

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7297

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 4-9-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica T. puzzei tipu
Calle AV. DISCOPRO Nº 5487

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 70 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL EXEMPLAR PRESENZA fructificaciones fúngicas EN UN 40% DEL FUSTE EN LA ZONA CERCA AL CODO DE RAÍZ. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN A COPOZADO. DEJAR PLANTAZO EN 12x12 cm.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS RICO

Nombre y Apellido


Firma

DA 86283890

DNI

Calle DIRECTORIO AV. 5487

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7298

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento 5-9-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Calle AV J. B. JUSTO

FAGIUM Sylvestre

Nº 8570 1D

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES: EXTRACCION Y REBALIZACION EN 1,2M X 1CM

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RATTI, M.

Nombre y Apellido



Firma

DNI 36283990

DNI

Calle JUSTO, JUAN B. AV. 9570 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7299

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Arboles

 Aviso 200662382/24

Fecha de relevamiento

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum Lucidum

 Calle CAFAYATE 1125

Nº

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ELIMINAR PODERCO EN PIE. DESCOPADO. SE RECOMIENDA SU EXTRACCION. AL PODERCO SE RECOMIENDA LA TORSION SE ENCUENTRA EN OBRA. SE RECOMIENDA DEJAR PLANTERA EN 1,2M X 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

CAZAL RAYO

Nombre y Apellido



Firma

AN 36283 P90

DNI

Calle CAFAYATE•1125

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7300
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/9/24

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Príeto*

Calle *Coyolín*

Nº *372*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *20* DAP (cm) *15* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE			<input type="checkbox"/> Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
	basal	media	alto				
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 *1.5* Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

Se observa un exuberante nro 100a arbusto de alineación. El mismo se encuentra levemente lejos del solado con sus raíces. Presenta un fuerte codominio con un ex "V".

Se recomienda la extracción, altura 1.5m², la raíz a plancha raíz a 1.2m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARCELO JUAREZ
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

33446 869
DNI

Calle COSQUIN 372

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7301

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/01/14

AVISO

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica *Platano*

Calle *El Ichib*

Nº 534 L2

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 50 DAP (cm) 16 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Existe un gran tronco sobre un tallo de 1.8 m. que muestra troncos levantados con los demás en la mitad.

Debajo de la raíz se observa un tronco de 1.8 m. que muestra troncos levantados con los demás en la mitad.



INSPECTOR/VERIFICADOR

Martín Guzman
Nombre / Apellido



Firma

32482 364
DNI

Calle EL CHACHO 534 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7302

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 3.01.24

Aviso

Armc

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica 1601A.0

 Calle El Jardín N° 436 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Se observan una gran cantidad de brotes, en particular en el tronco. Se recomienda la extirpación urgente. Mínima altura de brotes. Dejar tronco de 80 cm.



INSPECTOR/VERIFICADOR

 Nombre: Mario J. Pérez
 Apellido:

 Firma: 

Firma

 N° 33442 864
 DNI

Calle **EL RASTREADOR•436**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7303
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

2/1/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle FRANCO 2.90

 N° 315
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 1,7 DAP (cm) 11 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados				
	basal	media	alto							
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)						

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

 RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

2º MÁS DE 100% DE CORTADO, SE HA COMENZADO LA EXTRACCIÓN. QUEDA 10% DE LA PLANTA. DIAZ 3,22.12

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Nombre y Apellido


 Firma

 35442364
 DNI

Calle FRAGUEIRO 365

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7304
Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 25/08/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARÁISO

 Calle GALLARDO N° 233 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES _____

EJEMPLO DE PARÁISO UBICADO DENTRO DE UN PREDIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD. EL MISMO PRESENTA INCLINACIÓN DE APROX 30° CON COPA DESBALANCEADA Y UN HUECO A NIVEL DEL GUELLO CON LEVANTAMIENTO DE SUELLO Y RAÍCES EXPUESTAS HACIA EL LADO DERECHO A LA INCLINACIÓN, LO QUE AUMENTA EL RIESGO DE CAÍDA. NO EXISTEN DICHAS RAÍCES EXPUESTAS SOBRE UN MURETE, EL CUAL PRESENTA SÍNTOMAS DE BORDO POR EL PESO DEL ÁRBOL. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 GABRIELA
GIANINA
BONÉZ

Nombre y Apellido



Firma

 35263728
DNI

Calle GALLARDO 233

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7305
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500600332/24

Fecha de relevamiento 20-8-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus benjamina

Calle JOSE LEON SARTOR

Nº 1210 12

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm). 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refajado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA CORTAR EN EL EJEMPLAR POR SER UNA ESPECIE MUY PREDATORIA PARA EL MEDIO NARCO Y TUMORAL EN LA CROWN Y EN LA RAÍZ. SE RECOMIENDA SE DESCOPADA Y PREPARAR 22m2 DE VEREDA Y TERRAZA PLANTERA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniel Ramírez

Nombre y Apellido


 Firma


DNI 36283890

DNI

Calle

SUAREZ, JOSE LEON 1210 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7306

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso **OFICIO**

Fecha de relevamiento

5/9/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO (FRAXINUS PENNSYLVANICA)
 Calle JUAN B. JUSTO Nº 8707 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

250 cm.

Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		
---------	-------------------------------------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Referencia - 8707 FTE

CAVIDAD basal con abocinamiento, causa PARO FOTOVOLTAICO.

Deficiencia estructural

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido




Firma

 29248692
 DNI

Calle

JUSTO, JUAN B. AV. 8707 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7307

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso OFSCSO

Fecha de relevamiento

5/9/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle JUAN B. JUSTO
Fresno

 Nº 8733
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8

 DAP (cm) 30

 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1m

Grandes

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

Referencia - 8733 FTE

CAVIDAD LONGITUDINAL de 1m de longitud.
CAVIDADES en las 2 ramas principales, inclinadas.
Estructura DEFICIENTE.

PRIORIDAD: PROGRAMADA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolucci
 Nombre y Apellido



Firma

29.248.692
 DNI

Calle

JUSTO, JUAN B. AV. 8733 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7308
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/9/2024

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle J.B. Justo

FRAXINUS PRUNIFOLIA (Fresno)

Nº 8869

 Árbol Seco


Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

X

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI

 NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Refugio - 8869 FIELA

Semiseco

Deficiente estructura (copia)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma


29.248.627

DNI

Calle

JUSTO, JUAN B. AV. 8869 FTE. L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7309

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OPICIO.

Fecha de relevamiento 5/9/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNISYLVANICA (FRESNO)

Calle JUAN B. JUSTO Nº 8877 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Referencia - 8877 FTE LD1

Sonrisco - Seco.
Deficiencia Estructural

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLucci
 Nombre y Apellido




Firma

29.248.692
 DNI

Calle JUSTO, JUAN B. AV. 8877 FTE. L.D 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7310
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso **OFICIO**

 Fecha de relevamiento **5/9/2024**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle **Av. B. Justo.**
JACARANDÁ MÍMOSIFOLIA (JACARANDÁ)

 Nº **8891**
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **35** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI NO

RAMAS
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA
 Eliminar interferencias

 Formación

 Adecuación al sitio

 Limpieza

 Regulación de
estructura

 Aclareo

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN
F: CORTE DE RAÍCES
 E: TRASPLANTE

 Superficial

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 Profunda

OBSERVACIONES
Referencia: 8891 FTE LAI
Inclinación > 45°
Extracción con prioridad de urgencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palucci

Nombre y Apellido


Firma

29.248.692

DNI

Calle JUSTO, JUAN B. AV. 8891 FTE. L.A 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7311
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50063176/24

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Trilia x moltkei

Calle MOLINA N° 151 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ESTIMPLAR UBICADO Sobre DISEÑO LEGUITARON EN
 INTERSECCIÓN CON CALLE MOLINA A LA CALLE SI, EN OCHAUA.
 SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN DADO QUE EL CORTE
 DE RAÍCES IMPLICA DAÑOS DENTRO DEL PGR.
 SE RECOMIENDA CERRAR PLAZA YA QUE SE ENCUENTRA
 DENTRO DEL POLÍGONO DE SEGURIDAD Y DENTRO A UNA
 LUMINARIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

ABRAL RAMIRO

Nombre y Apellido



DN136293990

DNI

Calle MOLINA 1151

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7312
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 4/9/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle Q12en

 N° 2605
 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 31 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

 Descortezamiento: Cavidades
 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<u>x</u>	<u>x</u>	
Grandes			<u>x</u>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

RAMAS
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adlareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar malo y resquebrajado, con una rotura en su tronco. La misma muestra rotura de madera y brotes agrietados. Se observa madera muerta en el tronco. Se recomienda la extracción urgente de la rama de 1,2 x 1,2 m de diámetro en la sección de 1,2 x 1,2 m de diámetro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Nombre / Apellido Marta Lucía

 Firma M.L.

 DNI 33492864

Calle OLIDEN 2605

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7313

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acacia J. sec*

Calle *JIESES*

Nº *258*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *7* DAP (cm) *20* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas		
----------	--	--

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes		
---------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EXEMPLAR FUERZO EN PIE. DEJAR PLANEADA EN 1,2X1,2

INSPECTOR/VERIFICADOR

ROBERTO RABIN

Nombre y Apellido

Rabín

Firma

20136293990

DNI

Calle PIERES 258

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7314
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 502677833124

 Fecha de relevamiento 17/09/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fresno

 Calle Saladillo

 N° 1032
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 4

 DAP (cm) 35

 Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

2

Grandes

2

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Eliminar interferencias

 Limpieza

Adecuación al sitio

 Aclareo

Regulación de

 Refaldado

estructura

 Terciado

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 Superficial

 Profunda

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar muerto en pre-
Proridad corto plazo.
Cerrar plantas y reparar vereda, 2 m² totales
Solo 0,3 x 0,3 m, fuera de catálogo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Iván Szachaj

Nombre y Apellido



35945.874

DNI

Calle SALADILLO 1032

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7315
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500646730/24

Fecha de relevamiento 6/9/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SAUCE SP. (SALIX SP.)
 Calle SAN PCTO Nº 3848 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		X
Grandes	X	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad. SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. EXTRACCIÓN urgente.

EL MAYOR RIESGO. Se encuentra en la base del Fuste y su prolongación hacia las raíces de nacimiento. Se evidencia la base del Fuste con descortezamiento y raíz expuesta, desgratolada. ESPECIE NO APTA.

(SUACI CON CHAPA 3854)

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido


 Firma

 20248692
 DNI

Calle SAN PEDRO 3848

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7316

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500594817/24

Fecha de relevamiento 16-8-24

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TEJO AZEGRARO

 Calle TIRITOZO EDIFICIO

N° 2639

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes	alto	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERTO EN PIE SE LOCALIZÓ EN LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR Y EL CERRO DE PATA COA POR ENCONTRARSE DESPLANTADA OLOFIDA EN EL Mismo PUNTO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAYGO

Nombre y Apellido



Firma

011 36293990

DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 2639

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7317

Informe N° _____

Nº DE ACTA: 7318

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 3/5/2022	
G.C.B.A.			
Calle	TONELERO	Chapa	7308
		Referencia	
Especie botánica	Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)		
Nº de inspección	C09-1023	D.A.P. (Cm):	30
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la propiedad		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas, Fuste dividido en dos partes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <p>Ejemplar con cavidad long a partir de 1, 2 m de la base - con ausencia de una de sus ramas primarias - desbalanceado ,Pudrición sobre inserción de rama primaria</p> </div>			
Datos del inspector			
Gutierrez, Martín			
Nombre completo		Firma	
		33441848	
		DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso 500600332/24

 Fecha de relevamiento 20-8-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

FICOS bengalina

 Calle TONELEDO

 N° 74926
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C. EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR POR SER UNA ESPECIE NO RECOMENDADA PARA ARBOLADO VIAL. DESTACADA EN LA ORILLA Y EN PLAZA ELEVADA. SE RECOMIENDA REPARAR 19 m² DE VEREDA Y CEDEAR PLAZA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CHIARA RAMIRO

Nombre y Apellido




Firma

001 38283990

DNI

Calle TONELERO 7492 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7319
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7293 A 7319

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.27 16:06:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.27 16:06:38 -03:00