



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolucion Extracción Arbórea. Comuna 9 Acta 7320

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7320, IF-2024-38697082-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva,

indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 1135 (dentro de la Escuela Primaria Común N° 10 - "Antonio Zaccagnini"), y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL  
DE LA COMUNA 9  
RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 1135 (dentro de la Escuela Primaria Común N° 10 - "Antonio Zaccagnini"), y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-38697082-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/10/10 18:02:27-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/7/2024

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Morus sp. "Morera"*

Calle Av. Lacarra 34°38'49.45"S 58°28'20.45"E 1125  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación:  / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Se recomienda Pedir licencia a cargo del ejemplar dentro de Escuela N°10 de 13 con serradero cuadrangular profundo para evitar rebrote.

El riesgo radica en la posibilidad de generar caída del podón de la escuela hacia Av. Lacarra y del podón hacia Paseo Avellaneda, ambos con fisuras notables de ambos lados.

INSPECTOR/VERIFICADOR

VICENTE ROSO  
Nombre y Apellido

  
Firma

33364465

DN

Calle LACARRA AV. • 1135

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7320

Informe N°



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** AV. LACARRA 1135. Acta 7320

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.10.10 17:37:21 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7321 a 7335. Comuna 9.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, IF-2024-39313103-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Larrazábal 2098, Corvalan 1094, Av. Emilio Castro 7000, Facundo 541, Fragata Hércules 1523, Guardia Nacional 1987 L.A 3, La Facultad 1525, Laguna 360, León Pinelo 4826, Molina 1752, Montiel 2179, Pergamino 508 L.A, Shanghai 2188 L.A, Tandil 5311, Zelada 6248, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Larrazábal 2098, Corvalan 1094, Av. Emilio Castro 7000, Facundo 541, Fragata Hércules 1523, Guardia Nacional 1987 L.A 3, La Facultad 1525, Laguna 360, León Pinelo 4826, Molina 1752, Montiel 2179, Pergamino 508 L.A, Shanghai 2188 L.A, Tandil 5311, Zelada 6248, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-39313103-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/10/16 14:45:43-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/9/2024

Aviso Relevado de oficio

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Av. Larrazábal N° 2098  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 55 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
	basal	media	alto				
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

■ OBSERVACIONES Rama primaria seca, con grietas profundas

y descortezada. Irreversible.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624 026

DNI

Calle LARRAZABAL•2098

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Av. Larrazábal 2098

N° DE ACTA: 7321

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

16/02/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ACER NEGUNDO  
 Calle CORVALAN N° 1094  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar semi seco, con ramas principales rotundas. SECA, solo presenta algunos brotes ecológicos. Ademas presenta granos alemanes en la zona norte del fuste se presentan basales y regeneracion nueva es visible. Existe en corto plazo y plantar nuevo es posible.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernández  
 Nombre y Apellido

  
 Firma

36494502  
 DNI

Calle CORVALAN 1094

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7322  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SAA.70.12.23/24

Fecha de relevamiento

27/9/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Ergio Castro

ALAMO

Nº 7000

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 48 Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extracciones progresadas, se observan daños provocados por raíces, raíces crevadas inclinadas hacia la propiedad, el ejemplar presenta visión blanqueada, pero se recomienda que se proteja su extracción x ser una especie no pertinente para el arbolado urbano, dejar 3M de horizonte.

De un planteo x ubicarse dentro del Polígono de Seguridad y proximidad c/ otro planteo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeska J. Salas

Nombre y Apellido


Firma

32738663

CNI

Calle CASTRO, EMILIO AV. 7000

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7323

Informe N° \_\_\_\_\_

Nº DE ACTA: 7324



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/4/2022

G.C.B.A.

Calle

FACUNDO

Chapa

541

Referencia

Especie botánica

**Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)**

Nº de inspección C09-940

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

**Tarea recomendada: Extracción**

**Defectos del ejemplar**

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura -unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas, Fusle dividido en dos partes

**Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer**

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Alto	Significativa	Moderado

**Encuadre Normativo**

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

**Observaciones y conclusiones**

Ejemplar con grieta longitudinal desde base del fuste hasta las ramas principales. Posee signos de pudrición y cavidades en la inserción de rama primaria. Tiene perforaciones en la madera por insectos. Ejemplar inclinado hacia la calle

**Datos del inspector**

Gutiérrez, Martín

Nombre completo

Firma

33442 869

DNI



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500700668/24

Fecha de relevamiento

3/10/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

LIGUSTRO

Calle FRA GATA Hercules

Nº 1523

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 7 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

SCG, con movimientos.  
Bajo nivel de riesgo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLucci

Firma

29.248.602

DNI

Calle FRAGATA HERCULES 1523

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7325  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500612206/24

Fecha de relevamiento 20/06/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CRESPO

Calle GUARDIA NACIONAL N° 1987 L43  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 13 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento / Cavidades		
basal	media	alto

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

ÁRBOL MUTILADO Y FUERTO EN PIE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Javier Jiménez Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle GUARDIA NACIONAL 1987 L.A 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7326  
Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **Oficio**

Fecha de relevamiento **26/8/24**

Arme \_\_\_\_\_

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

**Falso**

Calle

**La facultad**

Nº **1525**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4**

DAP (cm)

**30**

Inclinación:

SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle  
 Descopado

Hacia la propiedad  
 Descopado y brotado

Hacia el largo de la vereda  
 Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*extremo ejerden servicio descopado, con caída de en el suelo y pudrición. Al poco tiempo se desprendió extensa en el suelo.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Julieta S. Salas*

Nombre y Apellido


*[Signature]*  
Firma

**32738663**

DNI

Calle LA FACULTAD 1525

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7327

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento 30/08/2024

Arme:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Melia azedarach (paraíso)*

Calle *Laguna*

Nº 360

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *7* DAP (cm) *45* Inclinación  SI ND  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezeamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

### QUEBRADES / FISURADAS

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de Insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra muy inclinado, con codominancia desde la base. Se recomienda extraer, reparar todo la vereda que se encuentra rota y rehacer plancha.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Paola Sacilotto*

Nombre y Apellido

*Paola Sacilotto*

Firma

37281193

DNI

Calle LAGUNA 360

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7328

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00680154/24

Arme

Fecha de relevamiento 17/9/2024

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Nerium oleander (Laurel de jardín)  
 Calle León Pinelo Nº 4826  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 15 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Ejemplar completamente seco, con pudrición avanzada y mucha movilidad al tacto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto  
 Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle PINELO, LEON 4826

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7329

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 6801 72/24

Fecha de relevamiento

10/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Falso Alcornoque

Calle Molina N° 17.52

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	X	

Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

2

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tocones                  | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas                         | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas    | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas                  | <input type="checkbox"/> Bajas                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo   |

### HOJAS

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> De coloración anormal | <input type="checkbox"/> Defoliación Total | <input type="checkbox"/> Con signos de Insectos | <input type="checkbox"/> Con manchas foliares |
| <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial   | Síntomas de enfermedades                   |   |   |

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Existe zonas de crecimiento en el corto plazo, presenta conductos grandes en el fuste, esas son generalmente decapitadas, abiertas y revestidas x terciado.

Recomendar 21 m2 de fondo L64, se recomienda cercar plantas x proximidad de otras plantas en el mismo frente.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Valecia A. Salas

Firma

Nombre y Apellido


32738663

DNI

Calle

MOLINA•1752

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7330  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500 685330 / 24

Fecha de relevamiento

20/9/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Montiel N° 2179  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 8 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descorzamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>		
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Existe risco de muerte en el corto plazo, Prevera derribo total en la base del fuste

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín I. Salas

Nombre y Apellido

Firma

32738663

DNI

Calle MONTIEL 2179

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7331

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500692248/24

Fecha de relevamiento 23/9/24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Mora

Calle Pergamino N° 508 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad.  SI  NO

### RAMAS

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tocones                  | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas   | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción          |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas    | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas       | <input type="checkbox"/> Bajas                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

### HOJAS

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> De coloración anormal | <input type="checkbox"/> Defollación Total | <input type="checkbox"/> Con signos de insectos | <input type="checkbox"/> Con manchas foliares |
| <input type="checkbox"/> Defoliación Parcial   | Síntomas de enfermedades.                  |   |   |

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

### OBSERVACIONES

El ejemplar cuenta con raíces muy agresivas que obstruyen el pluvial, levantan la vereda, rompen el cordón y ocasiona inconvenientes dentro de la propiedad. Es una especie no apta para el espacio. Extraer y cerrar plantera, reparar vereda levantada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saúlotta

Nombre y Apellido

Paola Saúlotta


Firma

37281193

DNI

Calle PERGAMINO 508 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7332  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/9/2024

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica *Ligustrum lucidum*

Calle *Shangtian*

Nº 2188 Ls

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3* DAP (cm) *15* Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Emergencia*

*Reporar 2m² vereda  
Recondicionar pavimenta 1,2 m bajo x 0,8 m Ancho (4 u. laderas)*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*61 VIA LOSO*

Nombre y Apellido

  
Firma

*35364465*

DNI

Calle SHANGHAI 2188 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7333

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00713828/24

Fecha de relevamiento 4/10/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Schefflera sp. (ARALIA)

Calle TANDIL N° 5311  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados				
	basal	media	alto							
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)						

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### D: Balanceo

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### F: CORTE DE RAÍCES

#### Superficial

#### Profunda

#### G: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Especie arbustiva, inclinada a 45° hacia propiedad y vereda, sostenido de manera precaria por un tutor colocado por vecinos

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Logreto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle TANDIL 5311

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7334

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500716278724

Fecha de relevamiento

3/10/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Zelada

*Ficus*  
Nº 6248

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 55 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Extracción Programada*

*Especie No apta. Prolonga rotura de vereda*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Antonio Pollocci*

Nombre y Apellido

Firma

*29.248.692*

DNI

Calle ZELADA 6248

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7335  
Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7321 A 7335

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.10.16 14:36:47 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7336 a 7339. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7336, 7337, 7338, 7339, IF-2024-39328636-GCABA-COMUNA9 y

**CONSIDERANDO:**

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva,

indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Miralla 2208 L.D 1, Miralla 2208 L.D 2 (A), Miralla 2208 L.D 2 (B), Miralla 2208 L.D 2 (C), y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**  
**DE LA COMUNA 9**  
**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Miralla 2208 L.D 1, Miralla 2208 L.D 2 (A), Miralla 2208 L.D 2 (B), Miralla 2208 L.D 2 (C), y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-39328636-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/10/16 15:40:06-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento 10/10/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica .... Hibiscus

Calle ..... MIRALIA..... N° 2208 LBL  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4..... DAP (cm) 22..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

ESPECIE NO APTA PARA VEREDA. UBICADA EN OCHAVA.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
GIANINA  
GÓMEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle MIRALLA 2208 L.D1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7336

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/10/24

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica HIGUERA

Calle MIRALLA N° 2208 LD 2a  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,5 DAP (cm) 5 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

ESPECIE NO APTA PARA VEREDA UBICADA EN OCHAVA.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA

GIANINA

Gómez

Nombre y Apellido



35263728

DNT

Calle MIRALLA 2208 L.D 2 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7337  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento 10/10/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica HIGUERA

Calle TIRALZA N° 2208 Lote  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 17 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES .....

EXTRAER TOCÓN. ARBOL MOCHADO UBICADO EN OCHAVA.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
GIANNINA  
SÁNCHEZ

Nombre y Apellido

  
Firma

35263728  
DNI

Calle MIRALLA 2208 L.D 2 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7338

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

10/10/24

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... O PUNTIA SP......  
Calle ..... TIRALLA..... N° 2228 LD.C.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... 1,7 ..... DAP (cm) ..... 15 ..... Inclinación: SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) .....   
Espesor de pared remanente (cm) .....

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** .....

EJEMPLAR UBICADO EN OCHAVA, VOLUNTARIO CON PRESENCIA DE GRANDES ESPINAS. NO APTO PARA VEREDA.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

GABRIELA  
GIANINA

Sánchez

Nombre y Apellido

  
Firma

35263728  
DNI

Calle MIRALLA 2208 L.D 2 (C)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7339

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7336 A 7339

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.10.16 15:22:41 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.10.16 15:22:41 -03:00