



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado NOVIEMBRE 2024

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas N° 187 a 212 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2024-43184595-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. 27 de Febrero 6201 (Gendarmería), Balbastro 5781, José Barros Pazos 5560 LD3, José Barros Pazos 5687 LD, Basualdo 2442, Basualdo 2676, José P. T. Batlle y Ordóñez 5496, Corrales 2648, Cosquín 4825, Lisandro de la Torre 4461 LA, Timoteo Gordillo 4149, Timoteo Gordillo 5602 LA5, Larrazábal 4090, Murguiondo 4088, Av. Piedra Buena 4510, Pola 2974, Portela 3150 (Escuela), Tte. Gral. Eduardo Racedo 5813 FRENTE LA, Tte. Gral. Eduardo Racedo 5827 FRENTE, Av. Cnel. Roca 5252 LA4, José Ignacio Rucci 3686, Santander 5560, Somellera 5010, Unanué 5895, Unanué 6355, Unanué 6389**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Av. 27 de Febrero 6201 (Gendarmería), Balbastro 5781, José Barros Pazos 5560 LD3, José Barros Pazos 5687 LD, Basualdo 2442, Basualdo 2676, José P. T. Batlle y Ordóñez 5496, Corrales 2648, Cosquín 4825, Lisandro de la Torre 4461 LA, Timoteo Gordillo 4149, Timoteo Gordillo 5602 LA5, Larrazábal 4090, Murguiondo 4088, Av. Piedra Buena 4510, Pola 2974, Portela 3150 (Escuela), Tte. Gral. Eduardo Racedo 5813 FRENTE LA, Tte. Gral. Eduardo Racedo 5827 FRENTE, Av. Cnel. Roca 5252 LA4, José Ignacio Rucci 3686, Santander 5560, Somellera 5010, Unanué 5895, Unanué 6355, Unanué 6389**, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese..

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2024.11.20 10:39:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 1 / 10 / 2024
Aviso: Oficio

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Timbó</u>		
Calle: <u>27 de Febrero</u>	Nº/Ref.: <u>6201</u>	Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/>	Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreos:

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m ²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
---------------	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/>
--------------	--

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>
--------------	---

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclaro: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Gendarmería Nacional

Se ubica a 50m de la entrada.

Al momento de la inspección el ejemplar se encuentra seco, con actividad de insectos xilófagos. Proceso irreversible. Se solicita Extracción

Prioridad ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Maria de los Ángeles Galicchio

Nombre y apellido

33.485.827

D.N.I.



Firma



Calle: Av. 27 de Febrero 6201 (Gendarmería).

Informe N° 187



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 10 / 2024
Aviso: 500741737/24
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Ligustro
Calle: BALBASTRO N°/Ref.: 5781 Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 7 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descorfezamiento:
Fructificaciones fungicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cánceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.

P. DATA

INSPECTOR DE ARBOLADO
MARIA Collicchio
Nombre y apellido

33485827-
D.N.I.

Galluchio
Firma



Calle: Balbastro 5781

Informe N° 188



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Barrios Ríos N°/Ref.: 5500 1073 Fecha: 18 / 10 / 24
Aviso: Oficio ARME: _____

Especie botánica: Ficus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopada: Descopada y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorceamiento:
	Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
Cedominancias: Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*Extracción sin vereda
Prioridad media*

INSPECTOR DE ARBOLADO

F. Rossi
Nombre y apellido

37841199
D.N.I.


Firma



Calle: José Barros Pazos 5560 LD3

Informe N° 189



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 18 / 10 / 24
Aviso: Oficio
ARME: _____

Calle: Barras Pizos N°/Ref.: 5697 4D Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 16 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas					<input type="checkbox"/>
					<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

avidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fleuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Extracción sin vereda
Prioridad baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

F. Rossi
Nombre y apellido

34000000
D.N.I.


Firma

Calle: José Barros Pazos 5687 LD.

Informe N° 190



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: BASURALDO Especie botánica: Ligustrum
Nº/Ref.: 2442 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopada: Descopada y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Fructificaciones fungicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fusto (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Nombre y apellido: MARÍA GALLICHTO D.N.I.: 33405827 Firma: Gallichto
MARÍA GALLICHTO

Calle: Basualdo 2442.

Informe N° 191



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 14 / 10 / 2024
Aviso: Oficio
ARME: _____

Calle: BASUALDO Especie botánica: XX (Tocón)
Nº/Ref.: 2676 Árbol seco Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0,6 M D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas			
Grandes			

Descontezamiento: Fructificaciones fúngicas:
Codominancias: Chorrreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclaro: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Se solicita Extracción de tocón -

P. BAJA

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Gallicchio _____

Nombre y apellido

33485827 _____

D.N.I.

Gallicchio
Firma



Calle: Basualdo 2676.

Informe N° 192



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 25 / 10 / 24
Aviso: 500 739539/24
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Morus
Calle: Bottle y eddony N°/Ref: 5496
Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 8 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Baja:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Adolado: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Extracción de ejemplo por estar ubicado en lo mismo planteo de un árbol de agua porto e in- troducir con el desarrollo del mismo

Extracción Fuerza: Medio

INSPECTOR DE ARBOLADO
Entia Cobrero _____ 20004195 _____

Nombre y apellido: _____ D.N.I.: _____


Firma

Calle: Batlle y Ordoñez 5496.

Informe N° 193



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Sección 301461 ZK* | Arme: _____

Fecha de relevamiento: *29/5/24*

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Crespo*
Calle: *CORRIENTES* | N°: *2648*

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): *3* | DAP (cm): *5* | Inclinación: SI / NO | Mayor a 40° | Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle | Hacia la propiedad | Hacia el largo de la vereda
 Descopado | Descopado y brotado | Copia desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ | Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ | Expuesta | Levanta vereda m2 | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI | NO

RAMAS | Tocones | Excesivas / Cruzadas | Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas | Secas / Sécas en las puntas | Bajas
 Codominancias | Con cavidades / Tumores / Cancros | Que invaden espacio aéreo

HOJAS | De coloración anormal | Defoliación Total | Con signos de insectos | Con manchas foliares
 Defoliación Parcial | Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES | Prioridad: MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |

Árbol seco, corriendo extracción
agradar plantera a 1,2 x 1,2 m (1,44m², 4,8m)

INSPECTOR/VERIFICADOR

E. VILLAFRANC
Nombre y Apellido

Eugenio Villafañe | Firma

36.805.722 | DNI



Calle: Corrales 2648.

Informe N° 194



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
INSPECCION N°				
AVISO:	EX2023-30428128	FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/8/23		
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Cosquin	N° 4825		
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm)	42	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades	CODOMINANCIAS	
	pequeñas	basal	media	alta
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
Bajas		Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
E: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
			SUPERFICIAL	
			PROFUNDA	
Observaciones:				
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA		
<p>Arbol marchito por tercios, semiseco. Descortezamiento en los brozos principales y base de los rizos expuestos a la contención.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>				
Datos del inspector/Verificador				
EVALUACIÓN	Eugenio L. Infante	36905700		
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI		

Calle: Cosquin 4825.

Informe N° 195



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 15 / 10 / 2024
Aviso: OFICIO

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Parasimo
Calle: Lisandro de la Torre N°/Ref.: 4461 LA
Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 86 Inclinación: Sí NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezeamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES

Extracción sin vereda.
Prioridad: baja.

INSPECTOR DE ARBOLADO

F. Rossi
Nombre y apellido

37841199
D.N.I.


Firma

Calle: De La Torre, Lisandro 4461 LA

Informe N° 196



 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		<p>Fecha: <u>1 / 11 / 24</u> Aviso: <u>Se-2023-24</u> ARME: _____</p>																		
<p>Planilla de Inspección de Árboles</p>																				
<p>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</p> <p>Calle: <u>T. GORETILLO</u> N°/Ref: <u>1449</u></p>		<p>Especie botánica: <u>Liquidambar</u></p>																		
		<p>Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semieseco: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</p>																				
<p>Altura (m): <u>4</u> D.A.P. (cm): <u>27</u></p>		<p>Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/></p>																		
<p>Orientación de la inclinación: Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input checked="" type="checkbox"/> Descopado y brotado: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>FUSTE</p> <table border="1"> <tr> <td>Cavidades:</td> <td>Tamaño / Parte</td> <td>Basal</td> <td>Media</td> <td>Alta</td> <td>Descorceamiento: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pequeñas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fructificaciones fungicas: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grandes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Codominancias: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chomeados: <input type="checkbox"/></p>			Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorceamiento: <input checked="" type="checkbox"/>		Pequeñas				Fructificaciones fungicas: <input checked="" type="checkbox"/>		Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descorceamiento: <input checked="" type="checkbox"/>															
	Pequeñas				Fructificaciones fungicas: <input checked="" type="checkbox"/>															
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>															
<p>RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/> Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO</p>																				
<p>RAMAS Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/> Bajas: <input type="checkbox"/> Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/> Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Con cavidades, tumores o cáncros: <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> Codominantes: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</p>																				
<p>A: OBJETIVOS DE LA PODA</p>																				
<p>Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclaro: <input type="checkbox"/> Refalido: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/></p>																				
<p>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/></p>																				
<p>OBSERVACIONES</p> <p><i>Árbol seco</i></p> <p><i>A. Media.</i></p>																				
<p>INSPECTOR DE ARBOLADO</p>																				
<p><u>E. ULUÑAÑE</u> Nombre y apellido</p>		<p><u>86905203</u> D.N.I.</p>																		
		<p> Firma</p>																		

Calle: Gordillo, Timoteo 4149

Informe N° 197



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 15 / 10 / 24
Aviso: OPCIO
ARME: _____

Calle: Tirando Gordillo Especie botánica: Alnus
Nº/Ref: SC02 LA2 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 25 D.A.P. (cm): 16 Inclinación: Si NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Desortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defollación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR:

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES:

Extracción sin vereda
Prindad, baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

F. Ros
Nombre y apellido

378888888
D.N.I.


Firma

Calle: Gordillo, Timoteo 5602 LA5

Informe N° 198



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 09/09 Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: NN (cupo)
Calle: Larrañabal Nº: 4690 Fecha de relevamiento: 15/11/13

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 22 DAP (cm): 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
				Espesor de pared remanente (cm)			
Grandes							

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defollación Pcial Síntomas de enfermedades


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
sin vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

F. Rossi
Nombre y Apellido


Firma


ONI

Calle: Larrazábal 4090

Informe N° 199



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 / 11 / 2024
Aviso: 500211346124

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ficus
Calle: URQUINONDO N°/Ref. 4088 Árbol seco Árbol semiseco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 60 D.A.P. (cm): 2 Inclinación: Sí / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fungicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared ramante (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Sí / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*Árbol con cierre y descortezamiento longitudinal en el fuste.
Afecta a 100% de la circunferencia.
Se observa madera blanca-punta y fructificación fúngica.*

R. Muelas

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFARÍE
Nombre y apellido

36905700
D.N.I.

González
Firma



Calle: Murguiondo 4088

Informe N° 200



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 13.3.24

Aviso: *ojo* Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *PIEDRA BUENA* Nº: 4510

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm):		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Árbol seco, descopado por vecino.

Área de cierre plantero (elvizado) = 1,2 x 2,8 m. (3 m²)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido: *E. Villafañe* Firma: *E. Villafañe* DNI: *36.205.799-3*

Calle: Piedra Buena, Av. 4510

Informe N° 201



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 10 / 10 / 2024
Aviso: 500741562/24
ARME: _____

Calle: Pola Especie botánica: LIMONERO
Nº/Ref.: 2974 Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MARIA GALLICHTO
Nombre y apellido

33485827
D.N.I.

Gallicchio
Firma



Calle: Pola 2974

Informe N° 202



Fecha de relevamiento 11/4/24

Fecha de relevamiento 14/5/24

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 10920844 Árbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Palmera** Calle **Portela 3153 Escuela** N° **3155** **Árbol Seco** **Árbol Semi Seco**

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **18** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descorceamiento / Cávidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cadominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
pequeños	medios	altos	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
			Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Cadominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: **OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: **TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: **EXTRACCIÓN**

D: **TRATAMIENTO SANITARIO**

E: **TRASPLANTE**

F: **CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

Ejemplar intervenido por tercero, despropósito, afectando juntas apicales lo q' le impide rebrotar.

Se solicita extrocaísmo.

Se ubica en loteo interno

PECTOR/VERIFICADOR

Gallardo

Nombre y Apellido **Salvador Main** Firma **Salvador Main** Nro. **33485829**

Calle: Portela 3150 (INTERIOR ESCUELA)

Informe N° 203



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 24 / 10 / 24
Aviso: OPCIO
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: Tte. Recaredo Especie botánica: CEP2
Nº/Ref: S813 FTE LA Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 33 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Desortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas					<input type="checkbox"/>
	Grandes					<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorrreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Adelante: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Corte en una placa.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villafañe
Nombre y apellido

36905200
D.N.I.

E. Villafañe
Firma



Calle: Racedo, Eduardo, Tte. Gral. 5813 FTE LA

Informe N° 204



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 24 / 10 / 24
Aviso: _____
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: _____
Calle: Tte. Recaredo N°/Ref: 5822 Fte Árbol seco Árbol semiseco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10,5 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezaamiento: <input type="checkbox"/>
Pequeñas					Fructificaciones fungicas: <input type="checkbox"/>
					Codominancias: <input type="checkbox"/>
Grandes				Chomreados: <input type="checkbox"/>	

Aviadad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o癌cos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**


OBSERVACIONES

Cep...

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villanueva
Nombre y apellido

36905702
D.N.I.


Firma



Calle: Racedo, Eduardo, Tte. Gral. 5827 FTE

Informe N° 205



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 4 / 11 / 24
Aviso: afew
ARME: _____

Calle: ROCA AV. Especie botánica: Almendro
Nº/Ref: 5252 LAH Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezaamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared permanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol con copa desbalanceada. Tocón de la rama que quedó viva se encuentra con inclinación hacia la vereda, descortezaamiento y fructificaciones fúngicas en la base del brote.
Desbalanceamiento que avanza la gimbrena por el fuste.
Resquebrajado de copa.

Pr. AFA

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villanueva
Nombre y apellido


3005200
D.N.I.

González
Firma



Calle: Roca, Cnel. Av. 5252 LA4

Informe N° 206



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N°			
AVISO:	oficio		
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Rucci		N° 3686
ESPECIE BOTANICA:	-		
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	92	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		basal	media
	pequeñas		alta
grandes			
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
	Quebradas/ Fisuradas	Codominiencias	
RAMAS	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante		F: Corte de raíces	
		SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>	
Observaciones:			
MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL		PRIORIDAD: MUY ALTA / ALTA / MEDIA / BAJA / MUY BAJA	
Cepa			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: E. VILLAFANE		Firma: <u>Eugenio Villafane</u>	
		FM o DNI: 36905700	

Calle: Rucci, José I. 3686

Informe N° 207



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 25 / 10 / 2024
Aviso: Oficio
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: ROBINIA PSEUDOACACIA
Calle: SANTANDER N°/Ref.: 5560 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

*CENTRAR PUNTERA Y ABRIR
NUEVA EN
SANTANDER 5558*

INSPECTOR DE ARBOLADO

Mónica Cheves Nombre y apellido 23.347.223 D.N.I. 
Firma



Calle: Santander 5560.

Informe N° 208



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 29 / 10 / 24
Aviso: _____
ARME: _____

Calle: SOMELLERA Especie botánica: Liquidambar
Nº/Ref.: 5010 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopada: Descopada y brotada:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Grandes					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defollación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol seco - se vereda
Son verda

INSPECTOR DE ARBOLADO

Barbosa Hernan Nombre y apellido _____ 31321623 D.N.I. _____ HP Firma _____

Calle: Somellera 5010.

Informe N° 209



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 25 / 10 / 24
Aviso: 500778784/24

ARME: _____

Calle: Unamul Especie botánica: Acacia
Nº/Ref.: 5008 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chomreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Retallado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Este ejemplar confronadó a hoja de ejemplo. Árbol seco con daño de corte reciente y pudrición visible.

Este ejemplar presenta daño de corte reciente y pudrición visible.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Walter Cobos Nombre y apellido 26004195 D.N.I. 
Firma

Calle: Unanué 5895

Informe N° 210



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Parqueo
 Calle: Uruguay N°/Ref.: 6355 ARME: _____

Fecha: 18 / 10 / 24
 Aviso: OFICIO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 48 Inclinación: SI ANO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE		Cavidades:			Descortezamiento:		
Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
Pequeñas							<input type="checkbox"/>
Grandes							<input type="checkbox"/>

avidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorrados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Extracción prioridad alta
 Cortar plantera 1,2 x 1,2 (vereda 6486) por luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

F. Rossi
 Nombre y apellido: _____ D.N.I.: _____

37841418
 Firma: _____



Calle: Unanue 6355

Informe N° 211



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Fecha: 18 / 10 / 24
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Calle: Viamonte N°/Ref.: 6859 Árbol seco Árbol semiseco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
Copa: Desbalanceada Descopeado Descopeado y brotado

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento:
Avidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Fructificaciones fúngicas:
Cavidades: Codominancias:
Grandes Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Extracción sin vereda.
Profundidad: baja.

INSPECTOR DE ARBOLADO


F. Rossi
Nombre y apellido

38944488
D.N.I.


Firma

Calle: Unanue 6389

Informe N° 212



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO NOVIEMBRE2024					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
ALTA	408107149	27 DE FEBRERO AV.	6201	S/V	Ejemplar seco, con actividad de insectos xilófagos. Ubicado a 50m de la entrada (Gendarmería Nacional).
BAJA	408107155	BALBASTRO	5781	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408107181	BARROS PAZOS	5560 LD3	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento y descopado.
BAJA	408107184	BARROS PAZOS	5687 LD	S/V	Ejemplar seco con fructificaciones fúngicas.
BAJA	408107187	BASUALDO	2442	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	408107190	BASUALDO	2676	S/V	Ejemplar seco, retiro de cepa.
MEDIA	408107197	BATLLE Y ORDOÑEZ	5496	S/V	Ejemplar comparte plantera con otro e interfiere en el desarrollo del mismo.
MUY BAJA	408107318	CORRALES	2648	PLANTERA 4,8ml	Ejemplar seco. Agrandar plantera a 1,2x1,2m (4,8ml). Vereda ARME 408113634.
MUY BAJA	408107420	COSQUIN	4825	S/V	Ejemplar semiseco, con descortezamientos en brazos principales y base.
BAJA	408107422	DE LA TORRE, LISANDRO	4461 LA	S/V	Ejemplar seco, descopado y con descortezamiento.
MEDIA	408112751	GORDILLO, TIMOTEO	4149	S/V	Ejemplar seco, descopado, con fructificaciones fúngicas y descortezamiento.
BAJA	408107424	GORDILLO, TIMOTEO	5602 LA5	S/V	Ejemplar seco.
MUY BAJA	408107914	LARRAZABAL	4090	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408112753	MURGUIONDO	4088	S/V	Ejemplar con cancro y descortezamiento longitudinal en el fuste que afecta a más del 40% de la circunferencia, se observa madera descompuesta y fructificaciones fúngicas.
MUY BAJA	408107952	PIEDRA BUENA AV.	4510	PLANTERA 8ml	Ejemplar seco y descopado por el vecino. Retirar cantero elevado y reparar plantera de 1,2x2,8m (8ml). Vereda ARME 408113639.
BAJA	408107963	POLA	2974	S/V	Ejemplar seco.
MUY BAJA	408108068	PORTELA	3150	S/V	Ejemplar intervenido por terceros, descopado, afectadas yemas apicales lo que le imposibilita rebotar. Ubicado en patio interno de Escuela.
MUY BAJA	408107988	RACEDO	5813 FTE LA	S/V	Ejemplar descopado, retiro de cepa.
MUY BAJA	408107992	RACEDO	5827 FTE	S/V	Ejemplar descopado, retiro de cepa.
ALTA	408112755	ROCA AV.	5252 LA4	S/V	Ejemplar con copa desbalanceada, descortezamiento longitudinal que avanza por el fuste y fructificaciones fúngicas en la base del brazo.
MUY BAJA	408107997	RUCCI	3686	S/V	Ejemplar descopado, retiro de cepa.
ALTA	408113553	SANTANDER	5560	1,2m (HA) / Apertura plantera	Ejemplar seco. Cerrar plantera y abrir una nueva en Santander 5558 de 1,2x1,2m (AR-CCP2 1,4m2 / AR-ASP1 0,9m3). Vereda ARME 408113715.

EXTRACCIONES CUPO NOVIEMBRE2024

URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	408113467	SOMELLERA	5010	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408108024	UNANUE	5895	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento y pudriciones.
ALTA	408108035	UNANUE	6355	2m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera por interferencia con luminaria. Vereda ARME 408113709.
BAJA	408108044	UNANUE	6389	S/V	Ejemplar seco.

Sub Gerencia Operativa de Control Comunal y Obras
 Gerencia Operativa Gestión Comunal
 Comuna 8

Alba María Formoso
 Resp. Arbolado – Raíces, Extracciones, Plantaciones
 Gestión Urbanística



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo Planillas de Inspección y Fotos Resol. Arbolado NOVIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.14 11:14:00 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.14 11:14:01 -03:00