



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7379 a 7398. Comuna 9.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, IF-2024-45387906-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1207, Av. Olivera 630 L.A 8, Av. Olivera 1297, Av. Gral. Eugenio Garzón 3501, Av. Gral. Eugenio Garzón 5030, Fonrouge 223, Fonrouge 433, Cnel. Nicolás Granada 722, Guardia Nacional 739 L.A, Guipúzcoa 918, Av. Lacarra 1020, Remedios 3440, San Pedro 5925 L.D, San Pedro 5937 Fte., Ulrico Schmidl 6633, Tandil 3251, Tandil 3719, Tandil 3981 L.A, García Grande de Zequeira 6337, Basualdo 901, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Andalgala 1207, Av. Olivera 630 L.A 8, Av. Olivera 1297, Av. Gral. Eugenio Garzón 3501, Av. Gral. Eugenio Garzón 5030, Fonrouge 223, Fonrouge 433, Cnel. Nicolás Granada 722, Guardia Nacional 739 L.A, Guipúzcoa 918, Av. Lacarra 1020, Remedios 3440, San Pedro 5925 L.D, San Pedro 5937 Fte., Ulrico Schmidl 6633, Tandil 3251, Tandil 3719, Tandil 3981 L.A, García Grande de Zequeira 6337, Basualdo 901, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-45387906-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/12/02 14:00:19-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 07-11-24

Aviso \_\_\_\_\_

Arme \_\_\_\_\_

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia azedarach*

Calle *Andaluz* N° 1207  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	basal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>0.3</u>	
				Espesor de pared remanente (cm)	<u>3</u>	

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

*EXTRACCION PROBABLE. ESTRUCTURA PRESENTE DAÑOS Y  
 DEFOLIACION EN AVANCE EN LAS CANTIDADES MEDIAS Y EN LA  
 INSECCION DE RAMAS PRINCIPALES. TAN SOLO EN LA INSECCION  
 DEL FUSTE CON LOS DAÑOS PROPAGADOS ASOCIADOS EN RAMAS  
 PRINCIPALES. SE RECOMIENDA SU EXTRACCION EN PERIODO  
 INVERNAL Y CERRAR ANTES QUE SE ENCUENTREN  
 EN FOLIACION DE VERANO.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*OPERALES RAYMUND*

Nombre y Apellido

*Leyla*  
Firma

DNI 30293890

DNI

Calle ANDALGALA 1207

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7379

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Arboles

Fecha de relevamiento 14/10/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Enterolobium contortisiliquum (timbo)*  
 Calle Av. Olivera Nº 630 LA B.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 65 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se inspeccionó debido a que una rama de gran porte se partió. Efectivamente se desgarró una rama primaria, esta herida no cerró sin embargo no es un riesgo inminente. Podeo sobre para eliminar peso y exceso de madera programada. Reparar plantero (1.20 x 1.20) y vereda (5m²).

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saclotto

Nombre y Apellido

Paola Saclotto

Firma

37CB1193

DNI

Calle

OLIVERA AV. 630 L.A 8

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7380  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00781000/24

Fecha de relevamiento 12/11/24

Arme.

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Acer negundo  
Calle Av. Olivera N° 12.97  Árbol Seco  Árbol Semi-Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 55 Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Árbol completamente seco, con descortezamiento y grietas en fuste. Copo desbalanceado, comenzando a inclinarse hacia la calzada vehicular.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto  
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026  
DNI

Calle OLIVERA AV. 1297

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Av. Olivera 1297

Nº DE ACTA: 7381

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SO0739B20/24

Fecha de relevamiento 14.11.16 [24]

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia azedarach

Calle Eugenio Garzón Nº 3501  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extray. ejemplar. El fuste cumia con descorte-  
 zamiento en la base y anegamiento profundo en contacto con  
 el suelo, las raíces rompen y levantan agresivamente la vereda.  
 Reparar toda la vereda y se hacer plantero a 1.20 x 1.20 m  
 (32 m<sup>2</sup> vereda) Saldo H.A.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pedro Scialotto

Nombre y Apellido

Pedro Scialotto

Firma

37281193

DNI

Calle

GARZON, EUGENIO, GRAL. AV. 3501

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7382  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/10/2024

Aviso

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (fresno)

Calle Eugenio Garzón Nº 5030  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Debida a la última tormenta una rama principal se desgarró en dirección a la propiedad dejando una herida que no va a cicatrizar en el futuro. Del lado de la calle tiene otra herida antigua abierta ocasionando pudrición. Se recomienda extraer, reparar vereda completa y aplicar plantón.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto

Nombre y Apellido

Paola Sacilotto

Firma

37281193

DNI

Calle GARZON EUGENIO GENERAL 5030

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7383

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

*oficio*

Fecha de relevamiento

*13-11-24*

Arme

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

*Liquidam barodum*

Calle *CONROVERSA* Nº *223*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *25* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaizado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

*ESPECIAL FUERZO EN PIE. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN  
Y DESAR QUANZERA BP ILMXALIN*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*CARLOS DIAZ RO*

Nombre y Apellido

*Carlo*  
Firma

*86293990*

DNI

Calle FONROUGE 223

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7384

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13-11-24

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Liquidambar styraciflua*

Calle *Franco*

Nº *433*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *20* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

#### Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*ESTRIBAR ROBLO EN PTO. 93 RECOMIENDA SE CORTAR  
OCASIONAL PLANTERA EN 1,2m x 1,2m*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*CARLOS PACIPO*

Nombre y Apellido

*[Signature]*

Firma

*36283990*

DNI

Calle FONROUGE 433

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7385

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500.840.590.124

Fecha de relevamiento 21/11/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Ficus*

Calle *Granado Nicolás Caronel*

Nº 722

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 45 Inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Orientación de la inclinación  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1m

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

4m<sup>2</sup>

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Cedatinancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES

*Extracción*

Especie No apta con crecimiento de raíces excesivo que provoca levantamiento de vereda angosta.

Reparación de vereda 7m<sup>2</sup>, Solado 64.86

Rerizado de plantas 1,20 m x 0,80 m, PL 4m

Prioridad Corto Plazo



INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SZACHLIS

NOMBRE Y APELLIDO


35.945.874

DNI

Calle

GRANADA, NICOLAS, CORONEL 722


IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7386

Informe N° \_\_\_\_\_

N° DE ACTA: 7387

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.			
Calle	GUARDIA NACIONAL	Chapa	739
		Referencia	LA
Especie botánica		No identificada	
Nº de inspección C09-4856		D.A.P. (Cm): 20	Altura Aprox. (m): 4
Ubicación de la plantera Regular		Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 50px; margin-top: 10px;">Ejemplar ubicado frente a una construcción, se encuentra mutilado, totalmente seco y con descortezamiento en el fuste.</div>			
Datos del inspector			
Sacilotto, Paola		 Firma	37281193
Nombre completo		DNI	



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500708220124

Fecha de relevamiento

3/10/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Prunus ssp.

Calle Guipuzcoa Nº 918

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,5 DAP (cm). 10 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Extracción de ejemplar muerto en pie con rovimento leve.

Ampliar planters a 1,20m x 1,20m pl 4,80m.  
Solado fuera de catálogo (Adoquín). Vereda transitble.

Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Szachlij  
 Nombre y Apellido

Szachlij  
 Firma

35.945 874  
 DNI

Calle

GUIPUZCOA 918

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7388  
Informe N° \_\_\_\_\_

Nº DE ACTA: 7389



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/3/2023

G.C.B.A.

Calle

LACARRA AV.

Chapa

1020

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C09-5224

D.A.P. (Cm):

55

Altura Aprox. (m):

9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas, Grietas o caídas extensas desde fuste hacia ramas primarias

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo

Encuadre Normativo

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con ahuecamiento mediano en la base, descortezado, doble cavidad longitudinal en todo el largo del fuste. En la parte superior del fuste se encuentran desgarros por ramas primarias quebradas y presencia de tocónes.

Datos del inspector

Sacilotto, Paola

Nombre completo

37281143

DNI



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. SO0268205/23

Fecha de relevamiento 27/9/24

Arme.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia azedarach

Calle REMEDIOS Nº 3440  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 85 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

<b>HOJAS</b>	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades.			

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El ejemplar no es apto para el espacio. Los raíces se encuentran rompiendo agresivamente y levantando la vereda, además destruyen el paso de vehículos al garaje. No es posible el corte de raíces ya que se encuentra muy cerca a RCR, pudiendo poner en peligro la estabilidad del ejemplar. Existe, reparar vereda completa y desplazar plantera hacia LD.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto  
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto  
Firma

37281193

DNI

Calle REMEDIOS 3440

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7390

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/11/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus americana*

Calle San Pedro

Nº 5925 LD

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox: (m) 6 DAP (cm). 42 Inclinación:  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		X
Grandes	X	

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Este árbol tiene pedido de extracción del año 2020, como tocón (er.árbol). Se encuentra completamente seco (muerto en pie), con la base abierta y desrasada.

Tiene gruesas raíces a un lado y presentes grietas. Por estos condicionados, nuestro riesgo de caída, representando un peligro inminente para personas y bienes.

Se solicita extracción a fondo plazo.

Además, se encuentra ubicado bajo una barda, en ochova y encima de un drenaje de alcantarilla. Por lo tanto, se solicita arena de plancha (4m<sup>2</sup>, L64).

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina  
Nombre y Apellido

Firma

34,674,659


DNI

Calle

SAN PEDRO 5925 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR

San Pedro 5925 LD



N° DE ACTA: 7391

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/11/24

Aviso \_\_\_\_\_

Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*

Calle S.Jn. Pedro N° 5937 FTE  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 50 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	X	

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** El árbol presenta postes decortezados y postes con canier (hongos). Tiene dercope parcial (ramas grandes cortadas). Presente cavidades bajas importantes, representando un riesgo de caída. Se solicita extracción programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lenca  
Nombre y Apellido

  
Firma

34.674.659

DNI

Calle SAN PEDRO 5937 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7392

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500827635/24

Fecha de relevamiento 14/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Liquidambar styraciflua*

Calle *Ulrico Schmidl.* Nº 6633  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 1,8 DAP (cm) 1 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El ejemplar fue plantado en 2022.

Se encuentra completamente seco (aun sus yemas).

Se puede extraer con pala y Remolino.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina

Nombre y Apellido



Firma

34.674.659

DNI

Calle SCHMIDL, ULRICO 6633

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7393

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00801846/24

Fecha de relevamiento 5/11/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus excelsior*

Calle Tandil

Nº 3251

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 55 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

El ejemplar tiene algunas ramas secas, pero este brotando cuenta con un ahorcamiento profundo en la base del fuste, en contacto con el suelo, poniendo en riesgo el andaje del mismo. Extraer y reparar vereda completa (re hacer plantear).

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Pedro Scialotto

Nombre y Apellido



Irma

37281193

DNI

Calle TANDIL 3251

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7394  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **S00377626/24**

Fecha de relevamiento **3/10/24**

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno)**

Calle **Tandil**

Nº **3719**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **70** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

#### C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

### OBSERVACIONES

Extracción del ejemplar debido a que posee un ahuecamiento de 50 cm de profundidad en la base del fuste en contacto con el suelo. También se visualiza ahuecamientos en la parte superior del fuste, unión a ramos primarios. Extraer y rehacer la plantera a 1,2 x 1,2 m la vereda está ~~reducida~~ por uso y servicios, espesor completo (26 m²).

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Pablo Soutto**  
Nombre y Apellido

  
Firma

**37281193**

DNI

Calle TANDIL 3719

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7395  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/11/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	<i>Acer negundo</i>
Calle .	tandil	Nº 3981 LA
		<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *50* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <i>&gt;</i>		
Pequeñas				Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/>			

### OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra semi seco, la mayor parte de las ramas están secas y sin brotes. El fuste cuenta con una cavidad longitudinal desde la base hasta los ramos primarios. Cuenta con una rama de porte medio quebrada, colgando dentro de la propiedad abandonada. La vereda se encuentra rota por raíces. Reparar completa y se hacer plantas 1.20 x 1.20 (24m²). Solado H.A.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Paola Sacilotto*  
Nombre y Apellido

*Paola Sacilotto*  
Firma

37281193

DNI

TANDIL 3981 L.A

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7396

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500832786/24

Fecha de relevamiento 20/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ligustrum lucidum*

Calle S. García Grande de Zeguera. N° 6337  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El árbol se encuentra en una mala posición (Sth). - muy cerca de otro (chapa 6321), sobre pluvial - el cual destrozó, generando problemas de desague para el vecino - cae sobre alcantarillado público y entre garaje y más pluviales (mayor riesgo de seguir creciendo). También se encuentra frente al acceso a la vivienda y los servicios (agua, luz, etc). Inclinado. Se recomienda extracción programada. Cerrar pisante. Reparar vereda (64PG) 4 m<sup>2</sup>.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina

Nombre y Apellido

Firma

34.674.659

DNI

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 6337

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7397  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500841126/24

Fecha de relevamiento 20/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Tilia viridis subsp. × moltkei*

Calle *Boulevard* N° 901  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SÁNTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,5 DAP (cm) 4 Inclinación:  SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	0,8	
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** El árbol presenta una base *rapida* y dividida y un descortezaamiento hacia la mitad del tallo principal. Almof, inclinado por falta de tutor.

Se solicita extiración programada (con pala).

La planta debe cerrarse (para encontrarse en polígonos de seguridad y cari sobre el controlado público) y trazar los eje 3,6 m hacia LA (1,2 x 1,2, entre alcantarilla y subida reticulada). Reparar cordón y retirar escombros.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina  
Nombre y Apellido



Firma

34.674.659  
DNI

Calle

BASUALDO 901

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Basualdo 901

N° DE ACTA: 7398

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7379 A 7398.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.02 13:43:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.02 13:43:22 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extraccion Arbórea. Actas 7399 a 7418. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, IF-2024-46929357-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Derqui 3726, Av. Francisco Bilbao 5039, Bragado 4773, Carhue 2209 L.A, Catania 5640, Cosquin 1094, Ercilla 7384, Garcia Grande De Zequeira 7208 L.A, Jose E. Rodo 4521, Laguna 1303 L.D, Laguna 1352, Av. Larrazabal 873, Pola 1367, Primera Junta 4460 L.A1, Primera Junta 4563/65, Jose E. Rodo 4874, San Pedro 3674, San Pedro 4095 L.D, White 1309, Carhue 1845, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Av. Derqui 3726, Av. Francisco Bilbao 5039, Bragado 4773, Carhue 2209 L.A, Catania 5640, Cosquin 1094, Ercilla 7384, Garcia Grande De Zequeira 7208 L.A, Jose E. Rodo 4521, Laguna 1303 L.D, Laguna 1352, Av. Larrazabal 873, Pola 1367, Primera Junta 4460 L.A1, Primera Junta 4563/65, Jose E. Rodo 4874, San Pedro 3674, San Pedro 4095 L.D, White 1309, Carhue 1845, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-46929357-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/12/12 17:04:25-0300



Calle DERQUI 3726

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7399  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

22/11/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica YUCCA

Calle Bilbao N° 5039  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 100 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			

Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)	

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 10 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### G: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar no bendido, el cual pinella y  
puede ser riesgoso para los años.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernandez  
 Nombre y Apellido

EDUARDO FERNANDEZ  
 Firma

36494502  
 DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO AV. • 5039

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7400  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento 25/10/24

Arme \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Liquidambar

Calle Bragado N° 4773  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAÍZ**  Expuesta No Levanta vereda m2 \_\_\_\_\_ Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

El ejemplar presenta el fuste muy DESCORTEZADO, y ADENTRO PRESENTE ALGO DE sariloso con la cual ES PROBABLE que se caiga UNA OBRA EN CONSECUENCIA PLANTEA A que hay ESCURAS UN GARAÑÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Fernández Elvira*  
Nombre y Apellido

*Alvarez*  
Firma

*36494502*  
DNI

Calle BRAGADO 4773

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7401  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/11/2024

Aviso

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Podocarpus pseudopacifica "Araucaria heterophylla"*

Calle *Cordoba* N° 2209 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *27* Inclinación:  Sí / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta *Q* Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** *Descopado y Brotado. Fuste con cavidad, pudrición activa y Hormigas.*

*Presenta chichorito de la espuma.*

*Platera sobreexcavada con fondo DAP 15 cm. H: 1.5 m, exhuar con el ejemplar.*

*Conservar platera 1,6 m x 1,6 m*

*Se reseña Acta del 22/2/2022 urgente*

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

*Villanueva Rosso*  
Nombre y Apellido

*f*  
Firma

*53364465*  
DNI

Calle CARHUE 2209 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7402  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **EMERGENCIA**

Arme

Fecha de relevamiento 11/11/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica CRESPO

Calle CATANIA N° 5640  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Árbol tuerdo en pie con inclinación de 30° y novilidad.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
GIANINA  
Gómez

Nombre y Apellido



35263728

DNI

Calle CATANIA 5640

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7403

Informe N° \_\_\_\_\_



Calle COSQUIN 1094

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7404

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Gencia

Fecha de relevamiento 12/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia Azedarach (PARAÍSO)

Calle Ercilla Nº 7384  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 70 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

CAVIDADES en el sector de corona, donde se insertan ramas principales. CAVIDADES en ramas principales. Fisura longitudinal en el Fuste. RAMAS SECAS.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle ERCILLA 7384

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7405

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO 500.829.020/24

Fecha de relevamiento 21/11/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Tilo

Calle Garcia Grande de Zeguino 7208 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Existe riesgo de caída en el corto plazo.

Presencia de huecos en el tronco principal y en la base.

Presencia de plaga.

Se recomienda cortar plantas y cercas q no están en el tronco fuerte.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria D. Soler

Nombre y Apellido

  
Firma

3273868

-NI-

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA, 7208 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7406

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500824340/24

Fecha de relevamiento

21/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Acer Nc GUNDO**

Calle **José Rodo** N° **4521**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **55** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Prioridad: Programada - Orto Ph 20.

Si Mi Seco > 2/3 en la Totalidad de la copa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANTONIO PROLUCCI

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle

RODO, JOSE E. 4521

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7407

Informe N° \_\_\_\_\_

N° DE ACTA: 7408



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 23/9/2022

Calle

LAGUNA

Chapa

1303

Referencia

LD

Especie botánica

Ceiba speciosa (Palo borracho rosado)

Nº de inspección C09-2973

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Bajo	Significativa	Bajo

Encuadre Normativo

Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de especie no apta para arbolado en alineación. Extracción a corto plazo. Cerrar plantera.

Datos del inspector

Cabral, Ramiro David

Nombre completo

20136283990

DNI



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500823685/24

Fecha de relevamiento 13/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer Negundo

Calle LAGUNA

Nº 1352

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>		.
Pequeñas		

Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extracción óptimo plazo - urgente.

Seco con pudrición activa a las cavidades.  
Descortezaamiento en el fuste avanzado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Firma

29.248.692

DNI

Calle LAGUNA 1352

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7409  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500814225/24

Fecha de relevamiento

12/11/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle LARRAZABAL AV.

Nº 873

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

ESPECIE NO APTA. CAUSA ROTURA. CONSEGUN A ENTREGA DE VEHICULO.  
REPARAR 3,5 m<sup>2</sup> DE VEREDA.  
REPARAR 12 m<sup>2</sup> DE VEREDA EN 873 LD (PÚBLICO) QUE AFECTA A 873.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palusci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.602

DNI

Calle

LARRAZABAL AV. 873

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7410

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/11/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Platano*

Calle *POLA*

Nº 1367

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezeamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Presenta el fuste muy descortezado, y genera rotura en vereda. Se recomienda reparar sección de 15m² de 1,2m x 1,2m.*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Elena Fernandez*  
Nombre y Apellido

*LMM*  
Firma

*36494502*  
DNI

Calle POLA•1367

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7411

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 590834130/24

Fecha de relevamiento 19/11/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LIGUSTRUM

Calle PETTERA JUNTA N° 4460 L9.1  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 16 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento			Cavidades
basal	media	alto	
Pequeñas			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas
Grandes			<input type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codornizadas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

#### B: TIPOS DE PODA

Formación

Eliminar interferencias

Limpieza

Adecuación al sitio

Aclareo

Regulación de estructura

Refaldado

Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR POSEE RAÍCES EXPUESTAS DEBIDO A QUE ESTABA EN UNA PLANTERA ELEVADA Y LA RAÍZ SE NIVELÓ A LA ALTURA DEL SUELDO. ADÉMAS PRESENTA DESCORTEZAMIENTO A LO LARGO DE TODO EL FUSTE Y RAMAS SECUNDARIAS. TAMBIÉN RADICIÓN A NIVEL DE LA CORONA Y RAMAS SECUNDARIAS CON GRIETAS.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
SIANINA  
GÓMEZ

Nombre y Apellido

Firma

35263728

DNI

Calle PRIMERA JUNTA 4460 L.A1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7412

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500751283/24

Fecha de relevamiento 16/10/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus benjamina*  
 Calle PEREYRA JUNTA Nº 4563/65  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 6.3 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>C: EXTRACCIÓN</b>	<b>D: TRASPLANTE</b>	<b>E: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

### OBSERVACIONES

Especie no apta, con raíces estranguladas. El árbol estaba en platera elevada, la cual fue nivelada a la altura de la vereda.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
SIANNA  
GÓMEZ



Nombre y Apellido

35263728

DNI

Calle PRIMERA JUNTA 4563

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7413  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/10/24

Aviso

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Nola

Calle Rodo

Nº 4874

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 15 Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EXTENDER PROBRANAS DE ESPECIE NO PERMISO, EL CUAL GENERA ROTURA EN VEREDA REPARE 10 m<sup>2</sup> DE BALOSAS

### INSPECTOR/VERIFICADOR

ELIANA FERNANDEZ  
Nombre y Apellido



Firma

36484502

DNI

Calle RODO, JOSE E. 4874

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7414

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFSCSO

Fecha de relevamiento

13/11/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Fresno

Calle SW PCDFA

Nº 3674

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

#### Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

SEMI SECO  
ARQUITECTURA TORTUOSA

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANTONIO ProLucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle SAN PEDRO 3674

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7415  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **OFICIO**

Fecha de relevamiento **13/11/2024**

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

**Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)**

Calle **SAN PEDRO**

Nº **4095**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8**

DAP (cm) **45**

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

**CAVIDADES CON PUDRICIÓN NÉTIVA.  
RAMAS PRIMARIAS - SECUNDARIAS SECAS.**

**REFERENCIA: 4095 LD.**

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Antonio Prolucci**

Nombre y Apellido

Firma

**29.248.692**

DNI

Calle SAN PEDRO 4095 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7416  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500787244/24

Fecha de relevamiento 30/10/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus benjamina

Calle WHITE Nº 1329  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 48 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes.				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m<sup>2</sup> Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

<b>HOJAS</b>	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades			

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

ESPECIE NO APTA ROTIRÉ VEREDA. ACTUALMENTE TIENE LA VEREDA REPARADA, CON LO CUAL NO ES NECESARIO VOLVER A REPARAR TRAS LA EXTRACCIÓN.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA  
GRANINA  
FÉNNEZ

Nombre y Apellido



35263728

DNI

Calle

WHITE 1309

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7417

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500 8617 88/24

Fecha de relevamiento

28/11/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Canter

*Líceras*

Nº 1045

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 35 Inclinación SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Exceso ejer plor seco en Río en el caño  
plazo, se condiciona plantas a 4,2 x 4,20.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Valeria A. Sánchez*  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Firma

32738663  
DNI

Calle

CARHUE 1845

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7418  
Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS 7399 A 7418

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.12 16:53:55 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.12 16:53:57 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolucion Extracción Arbórea.Actas 7419 a 7434. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, IF-2024-47735460-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Bragado 6989, Caaguazú 7174, Cosquin 890, Cosquin 1398, El Hornero 184, Ercilla 6281/79, Larraya 1546, Larraya 1573 L.A, Manuel De Artigas 6916 L.D2, Pergamino 767/69, Pieres 267, Pizarro 7420, Tandil 7389/87, Tomas Álvarez De Acevedo 1855, Zelada 7506 E, Zelada 7506 L.D, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

**DE LA COMUNA 9**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Bragado 6989, Caaguazú 7174, Cosquin 890, Cosquin 1398, El Hornero 184, Ercilla 6281/79, Larraya 1546, Larraya 1573 L.A, Manuel De Artigas 6916 L.D2, Pergamino 767/69, Pieres 267, Pizarro 7420, Tandil 7389/87, Tomas Álvarez De Acevedo 1855, Zelada 7506 E, Zelada 7506 L.D, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-47735460-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y

prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2024/12/19 12:30:53-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 871 777/24

Fecha de relevamiento 5/12/25

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Bvd 61 do.

Parque

Nº 6.PBP

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

basal media alto

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Extracción Progresiva.

Preciosas ceras sobre el tronco. Posible observación de estando a un nuevo manejo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Silveira

Nombre y Apellido

Firma

32730667

DNI

Calle

BRAGADO 6989

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7419  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso D. Fijo

Fecha de relevamiento 15/02/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Limpia tubo

Calle CAAGUAZU N° 7174  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Extracción.

El ejemplar muerto en pie sin movimiento al momento de la inspección.

Proridad: Corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SANCHEZ  
Nombre y Apellido

  
Firma

35.945874  
DNI

Calle

CAAGUAZU 7174

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTAS: 7420

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500843993/24

Fecha de relevamiento

26/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fresno

Calle Casquin

Nº 890 E

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle  Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1,5

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Patrón de crecimiento con inclinación, descortezamiento y descompuesto arrendado de fuste.

Pronóstico corto plazo.

Al momento de la inspección se está realizando la reparación de la vereda completa por lo cual no se indica una reparación post extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. V. S. Schollaj  
Nombre y Apellido

S. Schollaj  
Firma

35.945874  
DNI

Calle

COSQUIN 890

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



**N° DE ACTA: 7421**

Informe N°

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

25/11/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ligustrum vulgare*

Calle. *COSQUÍN* N° *1398*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *2* DAP (cm). *15* Inclinación:  SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Se solicita extirpar de árbol seco, muerto en pre. Extracción a largo plazo (sin prioridad).*

*Planteo (1,2 x 1,2 m) en ochave, aunque sin interrupción de tránsito vehicular pero directamente detrás de semáforo. Se sugiere no cavar, para reemplazar por especie similar al momento de replante (3x3 magnitud).*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Néstor Lencina*  
Nombre y Apellido



Firma

34.674.659

DNI

Calle COSQUÍN 1398

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7422

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Gestión

Fecha de relevamiento 4/12/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus benjamina

Calle EL Hornero Nº 184  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 55 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Programada

Espécie no apta para arbolado viario.  
 Causa rotura de jardín, impide paso peatonal  
 Ancho de vereda, 1,8 m.

Desplazar plantas.  
 Reparación de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci  
 Nombre y Apellido

Firma

29.248692  
 DNI

Calle

EL HORNERO 184

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7423  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 854 456

Fecha de relevamiento 27/11/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Típia blanca  
Calle Braulio Nro 6281/6279  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 40 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 1m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Extracción Primavera corto plazo.

Dadas las condiciones físicas del ejemplar, se recomienda su extracción en el corto plazo. Post verano. ejecutarse la extracción en febrero/marzo 2025.

Reparación de vereda 6m<sup>2</sup> solado 64P6  
Retirar y desplazar plantas 1,20m hacia lado  
descendente, (Tamaño 1,20m x 1,20m. PL 4,8m)  
Ubicando 1 a 3 m de luminaria y sin afectar el  
ingreso al garage.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J Van Szachaj  
Nombre y Apellido

S. Z. A.  
Firma

35945-874  
DNI

Calle ERCILLA 6281/79

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7424

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 02/11/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum*

Calle LARRAYA Nº 1546  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIO'S DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 30 Inclinación:  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES. Extracción programada.

El árbol presenta cavidades grandes y profundas, que van desde una rama principal expandiéndose hacia dentro del tronco, acumulando agujas y pudriendose. A corto plazo no representa un peligro.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nestor Lenas

Nombre y Apellido



Firma

34674.659

DNI

Calle

LARRAYA 1546

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7425

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 02/11/24

Aviso

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *YUCCA gigantea*

Calle *LARRAYA* N° 1573  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda.  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS:</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Una de las ramas que parten basales se ha caído y excede riesgo de que también lo haga la más inclinada (hacia calle); La quebrada la parte basal descubierta, rotas y con presencia de pudrición. Por lo que se sugiere la remoción menor inclinada (hacia propiedad). Esta es una especie no apta en arbolado viario. Se solicita extracción urgente por riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina  
Nombre y Apellido

  
Firma

34674659  
DNI

Calle LARRAYA 1573 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7426  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00871739/24

Fecha de relevamiento 02/12/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica

Calle MANUEL DE ARTIGAS N° 6916 Ld 2  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

#### Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El arbolista ingresó por chapa 6910.

Árbol seco. Extracción programada. Se puede hacer con pris al momento de plantar.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lescano  
Nombre y Apellido

  
Firma

34.674.659

DNI

Calle ARTIGAS MANUEL DE 6916 L.D2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7427

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500870928/24

Fecha de relevamiento

2/12/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica No Determinada

Calle Pugnino Nº 767/69  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 27 Inclinación SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

#### Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Descopado de manzana ilegal  
Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692  
DNI

Calle

PERGAMINO 767

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7428

Informe N° \_\_\_\_\_

N° DE ACTA: 7429

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.	Fecha: 9/3/2023		
Calle	PIERES	Chapa	267
Referencia			
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección	C09-5158	D.A.P. (Cm):	35
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Alto	Severa	Moderado
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Ejemplar muerto en pie, presenta cavidades, signo de plagas y fructificaciones fungicas, descopado, defoliacion total. Extraccion urgente			
Datos del inspector			
Capral, Ramiro David			36293990
Nombre completo			DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **500 865 629 / 24**

Fecha de relevamiento **04/12/24**

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Catolpa**

Calle **Pilarco**

Nº **7420**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **2,5** DAP (cm) **6** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

*Extracción de ejemplar semi seco por descortezamiento de hormigas.*

*Retirar plantera 1,20 m > 1,20 m, PL 4,8 m.*

*Reparar 6 m<sup>2</sup> de vereda, solo do 64%.*

*Prioridad programada.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

**Ivan S. Solis M.**  
Nombre y Apellido

**35.945.874**  
DNI

PIZARRO 7420

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7430

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/11/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum "Ligusto"

Calle TANDIL N° 2389 (2387)  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 40 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Detoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Emergencia

Se observó que presentaba codominancia a 1m de la base del fuste, en "V". En la noche del 28/11/2024 sufrió desgajamiento de Raíz codominante, generando la rotura del fuste, que compromete la estabilidad del resto de la copa, que quedó inclinada hacia el lado ascendente de vereda conservar plantación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Vilma N. Rosso.  
Nombre y Apellido

  
Firma

35364465  
DNI

Calle

TANDIL 7389/87

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7431

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500865373/24

Fecha de relevamiento

2/12/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus benjamina*  
 Calle Tomás ALVAREZ d. Acevedo Nº 1855  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto				
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

- ESPECIE NO apta - CAUSA ROTURA DE VEREDA. NO APTA PARA MCLB DE VERTADADE 2,6 M.
- EXTRACCION PROGAMA MAYA OJONAL.
- REPARACION COMPLETA DE VEREDA
- ACONDICIONAMIENTO DE PLATAERA: 1,2 m X 1,2 m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle ALVAREZ DE ACEVEDO, TOMAS 1855

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7432  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S.00847526/24

Fecha de relevamiento 22/11/2024

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ligustrum sp.*  
Calle Zelada Nº 7506 E  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 24 Inclinación  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>C: EXTRACCIÓN</b>	<b>D: TRASPLANTE</b>	<b>E: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

**OBSERVACIONES** Árbol casi totalmente seco, en sitio incorrecto. La planta se halla sobre alcantarillado público y en polígono de seguridad.  
(Extracción programada).  
Centr planta (1,1 x 1,2 m; 64 PG).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor León  
Nombre y Apellido

Firma

34.674.659  
DNI

ZELADA 7506 E

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7433

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500847526/24

Fecha de relevamiento 22/11/2024

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Ligustrum sp.*

Nº 7506 LD.

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

Calle Zelzah

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 27 Inclinación:  (No)  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorrados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Árbol seco por completo con caíres (fructificaciones fúngicas secas). El mismo se halla en polígono de seguridad, en rampa para descapotador. Extraer (programado). Cavar planta (0,9 x 0,9 m aprox., HA).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nestor Lencina  
Nombre y Apellido

  
Firma

34674.659  
DNI

Calle ZELADA 7506 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7434

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Actas 7419 a 7434

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.12.19 12:03:58 -03:00