



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7340 a 7355. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, IF-2024-43638818-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. San Juan De La Salle 2335, Basualdo 749, Basualdo 1347, Cañada De Gómez 1456, Corvalan 1052, El Rastreador 679 L.A, Fonrouge 169, Fragata Trinidad 1998, García Grande de Zequeira 6694 L.A 3, La Cautiva 521 L.D, Larrazabal 172, Montiel 2091, Pola 1471, Tandil 7238, Tapalque 6199 (Ochava), Tuyuti 6834, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Av. San Juan De La Salle 2335, Basualdo 749, Basualdo 1347, Cañada De Gómez 1456, Corvalan 1052, El Rastreador 679 L.A, Fonrouge 169, Fragata Trinidad 1998, García Grande de Zequeira 6694 L.A 3, La Cautiva 521 L.D, Larrazabal 172, Montiel 2091, Pola 1471, Tandil 7238, Tapalque 6199 (Ochava), Tuyuti 6834, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-43638818-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/11/19 12:28:14-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16-10-24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acacia Sp*

Calle *AN SAN JUAN DE LA SALVE* N° 2325 (2335) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: TRATAMIENTO SANITARIO	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

EXTRACCION FUERZO EN PIB. SE RECOMIENDA SE EXTRACCION CON PRECISIDAD ALTA Y POSTERIOR CIERRE DE PLANTELA POR LOS DANTOS DESAGÜE Y BANADA DE BARRAGEZ

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL PAT. BO

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DN: 36293990

DNI

Calle SAN JUAN DE LA SALLE AV. 2335

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7340

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 24/5/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

7/0

Calle

BASURERO

Nº

749

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El desarrollo de nuevo crecimiento es completamente seco y plástico

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elena Fernández

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

36494502

DNI

Calle BASUALDO 749

IMAGEN DEL EJEMPLAR




Nº DE ACTA: 7341
Informe Nº _____

M

N° DE ACTA: 7342

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA						
G.C.B.A.	Fecha: 22/8/2022						
Calle	BASUALDO	Chapa	1347				
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)						
Nº de inspección	C09-2522	D.A.P. (Cm):	90				
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas				
Inclinación	Menor a 45°						
Orientación de la inclinación	Hacia la propiedad						
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daños de más del 40% de raíces en su RCR							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Alto	Consecuencias	Significativa	Riesgo	Alto
Encuadre Normativo							
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.							
Observaciones y conclusiones							
<p>Especie no permitida para arbolado lineal, el cuál genera rotura en vereda : reparar: 32 m2 de baldosas. Extraer y plantar especie permitida</p>							
Datos del Inspector							
Fernandez, Eliana Noelia				36494502			
Nombre completo	Firma			DNI			



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 300736258/24

Fecha de relevamiento 10-10-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum*

Calle CAJADA DE GOREZ Nº 1456 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCION EN PROPIEDAD NUEVA. EXEMPLAR NUEVO EN PIE. SE RECOMIENDA DESPILAR AL PLANTERO 1,2M HACIA LA Y DEJAR PLANTERA EN 1,2M x 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

ABELAR LATIRO

Nombre y Apellido



Firma

DNI 36293900

DNI

Calle CAÑADA DE GOMEZ 1456

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7343
Informe N° _____

Calle CORVALAN 1052

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7344

Informe N° _____

M

N° DE ACTA: 7345

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.	Fecha: 4/3/2023		
Calle	EL RASTREADOR	Chapa 679	
Referencia LA			
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)		
Nº de inspección C09-5043	D.A.P. (Cm): 30	Altura Aprox. (m): 4	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación	Termitas	
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Pared remanente escasa, Decaimiento generalizado, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Ejemplar semi seco con decaimiento generalizado, presenta termitas y pudrición avanzada. No deja el paso mínimo de 1.2m. Vereda en condiciones. Dejar plantera en 0.8m x 0.8m</p>			
Datos del inspector			
Cabral, Ramiro David		36293890	
Nombre completo	Firma	DNI	



Nº DE ACTA: 7346

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.	Fecha: 14/12/2022		
Calle	FONROUGE	Chapa	169
Especie botánica	Populus sp. (Alamo)		
Nº de inspección	C09-387C	D.A.P. (Cm):	40
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Possible	Medio	Significativa	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco.. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Ejemplar muerto en pie. Presenta codominancias. Extracción urgente. Cerrar plantera por demasiada proximidad con arbol lindero</p>			
Datos del inspector			
Cabral, Ramiro David			
Nombre completo		Firma	DNI



Planilla de Inspección de Árboles

DIVISO

S007301 SG/24

Fecha de relevamiento

8/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ligustrum

Calle Fragata Trinidad

Nº 1990

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Exceso ejemplar seco . excesos progresiva.

Cierr plantas Por su no alta, esq' cerca de la vereda
 y proximad con otra ejemplar en el punto frío.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín A. Solar

Nombre y Apellido


Firma

32730663
DNI

Calle

FRAGATA TRINIDAD 1998

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7347

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500641942/24

Fecha de relevamiento 23/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Indeterminada*

Calle *García Gómez de Zárate* N° *6694 LA3* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 11 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Se observan muchas fotos mal hechas (diámetros grande, descopado).
 Estás descopado y con fuertes brotes de rosetas cercanas al fuste (expuestos).
 Extraer y programar.*

*Llave plantera, para ubicarse en polígono de seguridad (1,2 x 1,2 m). Noblo
 GY PG.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

MÉSTO LEONCINA

Nombre y Apellido



Firma

34.674.659

DNI

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 6694 L.A 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7348
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500695165/24

Fecha de relevamiento 26-9-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Platanus x acerifolia

Calle *LA CAZIJA*

Nº 521 (D)

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *12* DAP (cm) *45* Inclinación: SI / ND Mayor a 40° Menor a 40°

Dirección de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ÁRBOL
 SUE QUITAR EL INTERCONECCIÓN A LAS RAÍCES PARA
 LA PREPARACIÓN DE LA VEREDA IMPACTAR BANDOS DENTRO
 DEL RADIO CRÍTICO DE RAÍZ. SE RECOMIENDA REPARAR
 12m² DE NEREDA Y DEjar PLANTADA EN 1,2m x 1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RODRIGO

Nombre y Apellido

Laf
Firma

DNI 36283390

DNI

Calle LA CAUTIVA 521 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



La cautiva 521 ld

N° DE ACTA: 7349
Informe N° _____

Pianilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16-10-24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia azedarach*

Calle LARRAZA BAEZ N° 172 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes		
---------	--	--

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCION PROGRAMADA. HERIDAS POR ROZURA Y REDUCCION DE RAIZ PRINCIPAL (PRESENTANDOSE POR FACTORES EXTRANOS) EN LA CUAL SE OBSERVAN SINGLES DE PODEROSA EN DURAZNOS. SE RECOGE EN LA DESPLAZADA LA PLANTERA HACIA EL CENTRO DE LA FUSION Y DEJA EN 1,0m x 1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR

CHABRAL PATIJO

Nombre y Apellido

DNI 36293890

DNI

Calle LARRAZABAL 172

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7350

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

OFICIO

Fecha de relevamiento 30/8/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica *Crespo*

Calle *Montiel*

Nº *2091*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6*

DAP (cm) *25*

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Exterior ejemplar seco; cierre plantena x lumenas.

Exterior en el corto plazo.

Invierno con cierre 2013.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria B. Silas

Nombre y Apellido

32738663

DNI

Calle MONTIEL 2091

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7351
Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 28/10/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SCHEFFIERA

Calle POLA N° 1471 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 100 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Extracción de especie no peligrosa, eliminar el canteo elevado y cercar plantas ya que hay otra planta vacía en el mismo frente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández
Nombre y Apellido

[Firma]

36494502
DNI

POLA•1471

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7352

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500687350 /24

Fecha de relevamiento 25/09/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Morus nigra

Calle Tandil Nº 7238 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 41 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: CORTE DE RAÍCES

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Se solicita extracción de especie no apta que levanta y compone veredas, lo que representa un riesgo para el viandante y un riesgo potencial de daño a la propiedad.

Extracción programada. Se pueden mantener las dimensiones de la platera (1,6m x 1,6m). Se deben reparar 4 m² de loseta gris de 0,4x0,4 (L44).

INSPECTOR/VERIFICADOR


Martín Lenconi

Nombre y Apellido

Firma

34674.GS9

DNI

Calle

TANDIL 7238

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7353

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento 24/02/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO identificado

Calle Tapalque Nº 6199 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra seco, totalmente defoliado y muerto en pie. Requiere extracción del mismo y cercar plantera ya que está mal ubicada, en ochara.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto

Nombre y Apellido

Paola Sacilotto

Firma

37281193

DNI

Calle TAPALQUE 6199 (OCHAVA)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DEACTA: 7354
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

800695165 / 24

Fecha de relevamiento 26-8-29

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Acer negundo

Calle *TOYUTI*

Nº *6834*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *30* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		.	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0.2

Espesor de pared remanente (cm)

0.1

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXCEPCIONAL ESTADO SECO. PRESENZA FRUCT. F. ODEONIDES FUNICULARES ANNECALES EN EL EN LA PARTE ALTA DEL PUEDE Y SÍNTOMAS DE QUERAS. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL ESTOQUEAR Y DESTAR PLANTILLA EN 1,2 M X 1,2 M

INSPECTOR/VERIFICADOR

OABRAL RAPUZO

Nombre y Apellido

Lade


DNI 36293980

DNI

Calle

TUYUTI 6834

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7355

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7356 a 7378. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, el IF-2024-43876607-GCABA-COMUNA9, la RS-2024-43877549-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Alpatacal 6375, Lacarra 1308 Fte., Basualdo 811 L.D, Cañada de Gómez 2342, Carhue 2815 Fte., Corvalan 1057, Crisóstomo Álvarez 3986, Cuzco 318, Av. Eva Perón 3973, Facundo 465, General Eugenio Garzón 7169, Martiniano Leguizamón 1618, Monte 4263, Carolina Muzilli 5408, Oliden 1576, Onésimo Leguizamón 7143, Pieres 800, Pizarro 7390, Dr. Angel Robbiani 561, José E. Rodo 6939, Av. San Juan de la Salle 2136, San Pedro 6788, Timoteo Gordillo 974, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Que la RS-2024-43877549-GCABA-COMUNA9 tiene los numeros de actas equivocados.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la RS-2024-43877549-GCABA-COMUNA.

Artículo 2º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Alpatacal 6375, Lacarra 1308 Fte., Basualdo 811 L.D, Cañada de Gómez 2342, Carhue 2815 Fte., Corvalan 1057, Crisóstomo Álvarez 3986, Cuzco 318, Av. Eva Perón 3973, Facundo 465, General Eugenio Garzón 7169, Martiniano Leguizamón 1618, Monte 4263, Carolina Muzilli 5408, Oliden 1576, Onésimo Leguizamón 7143, Pieres 800, Pizarro 7390, Dr. Angel Robbiani 561, José E. Rodo 6939, Av. San Juan de la Salle 2136, San Pedro 6788, Timoteo Gordillo 974, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la

acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2024/11/22 10:34:14-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 5008237-81/24

Fecha de relevamiento 13/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle Al. postacol

Especie botánica Tilo

Nº 6375

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9

DAP (cm) 35

Inclinación: SI /

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar totalmente defoliado en su copa con algunos brotes basales.

Ramas plantas de 1,20 m x 1,20 m (PL 4,8 m)

Reparar vereda 6 m² Saldo 6664

Próximo corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. Van Szachaj

Nombre y Apellido

S. Szachaj
Firma

35945874

DNI

Calle

ALPATACAL 6375

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7356
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso oficio

Fecha de relevamiento 21/10/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Acer negundo ARCE

Calle

LACARRA AV

Nº 1308 Pte

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--	--	-------------------------------------

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

centro plazo

fuste.

Ejemplo con descortezamiento y grietas longitudinales en su Poda Lineal se quita miergo, inminente, de Roma seca prox. mta a quemarse.

controlar plena fue

INSPECTOR/VERIFICADOR

Jr. C. N. V. Rosso

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle LACARRA 1308 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7357

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

8/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Acer NEGUNDO

Calle *BASUALDO*

Nº *811 LD.*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	X		
Grandes		X	X

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Este ejemplar seco solo presenta algunos brotes.
 Especímenes presenta celas descolgantes en el fuste.
 Se recomienda
 Cepillar plan teles
 en la zona de celas.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

ELANA FERNANDEZ

Nombre y Apellido



Firma

36994502

DNI

Calle BASUALDO 811 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7358
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SOC 782344/24

Fecha de relevamiento 21/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Calle de Gomez

Arbol segundo "Alce"

Nº 2342

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Oescopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

<input checked="" type="checkbox"/>	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	<u>11,5 m</u>	

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

2,5

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Oefoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE POOA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Ejemplar con desarrollo semi seco, con bajas densidades de ramificación que se quebraron con frecuencia. Con doble longitud en fuste con producción y clivamiento. Presenta de brecha lateral.

Con sección planaria 1,2 m x 1,2 m (4,8 m² de sección).

Coeficiente plástico 6,9 P6

INSPECTOR/VERIFICADOR

VICENZA LOSIO

Nombre y Apellido

L
Firma

35364465

DNI

Calle

CAÑADA DE GOMEZ 2342

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7359

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Arme

Fecha de relevamiento 13/11/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraiso

Calle CAROLINA N° 2815 Frente Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar muerto en pre-

Recorrer planta 1,20 m x 1,20 m. PL 4,80 m.

Reparar vereda 4 m², solo HA

Peronodod Urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachinis

Nombre y Apellido

S1
S3064

35945874.
DNT

Calle CARHUE 2815 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7360

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/11/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica *Liquidambar*

Calle *Calvalan*

Nº 1057

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		X	X
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Morreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta No Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de espinas completamente seco sin plantar nuevo ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Gómez
Nombre y Apellido


Firma


36494502

DNI

Calle

CORVALAN 1057

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7361

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 08/11/24

Aviso _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Crisostomo Alvarez..... N° 3986 (E) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5..... DAP (cm) 43..... Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Especie no permitida. El árbol está ahuecado desde una rama principal rota, hacia adentro del fuste. Ha sido descopado (presente algunos brotes epífórmicos). Irreparable.

Extracción programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lenerna

Nombre y Apellido

Firma

34.674.659

DNI

Calle

ALVAREZ, CRISOSTOMO 3986

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7362
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/01/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica GUAJAS

Calle Cuernos

Nº 318

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento. Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes		
---------	--	--

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defollación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Se observa el tronco seco. Se recomienda cierre planificado
 2. Distancia entre troncos de 3m. por luminosidad, 10%
 3. Nivel planificado 1,2 x 1,2. Retirar 4m de distancia.



INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA GUILLAM
Nombre Apellido

Firma

33442864

DNI

Calle CUZCO 318

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7363

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso *Gorvaca*

Fecha de relevamiento *20/10/2024*

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Rosea Americana (PALO)*
Calle *EVA PUJÓ* N° *3973* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *10* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ESpecie No apta.

Cortar planta

Reparar 25 m² de solarlo

INSPECTOR/VERIFICADOR


Antonio Prolucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle PERON, EVA AV. 3973

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7364

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2/10/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tulipán*

Calle *Tulipán 465*

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *45* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE


D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección, se observó un sendero sobre un pasaje de 1,8m. Sus ramas afectan la vereda con la mitad.

Dado que no es posible realizar un corte de raíces adecuados seguros, se recomienda la extracción del arbolito. Revisa este tema y dala atención necesaria.


INSPECTOR/VERIFICADOR


Nombre y Apellido


Firma

33442 864
DNI

Calle FACUNDO 465

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7365

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/11/24

Aviso Obra

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* "fresno"

Calle *Gorrión, Ejido General* N° *5169* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) <i>16</i>	DAP (cm) <i>25</i>	Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input checked="" type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input checked="" type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS <input type="checkbox"/> De coloración anormal <input checked="" type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Caciareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Urgente:
ejemplar seco con severa plantea.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

V.R. R. R. R.
Nombre y Apellido

Firma

25364465
DNI

Calle GARZON, EUGENIO GENERAL 7169

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7366

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 1/11/24

Aviso _____ Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANO

Calle Lagurano Marginal N° 1618 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 80 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Actareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Extracción de espinas sensible, fuste descortezado,
querado y con agujeros.
Levantó sombra de ombra y crecer planta
ya que hay un garaje.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eliana Fernott

Nombre y Apellido



Firma

3694502

DNI

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 1618

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7367

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500780609/24

Fecha de relevamiento 30/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Monte

Nº 4263

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	DAP (cm).....	Inclinación: <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO	Mayor a 40° <input type="checkbox"/>	Menor a 40° <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación		<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
		<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copas desbalanceadas	

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas.	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades.		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adaireo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El árbol se encuentra a cierta altura del suelo (0,5m) en un
cartero pequeño (9,8x1,2 m, siendo el espacio efectivo menor), el cual ya está quebrado
y uno de sus lados colado. Los tallos desbalanceados por encima del suelo están
comprimidos e indebidamente expuestos.

Se solicita extracción por riesgo de colapso; el cartero no se puede mejorar al ampliar
con el árbol en pie. También se produce levantamiento/hundimiento de vereda.
Espero me permitas de recomendar extirpación a corto plazo por altura del tronco.
Una vez extraído el jardín, nivelar y ampliar plancha a 1,2 x 1,2 m (4,8 m
lineales).

Preparar 3 m² de solado (L64).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lenardo
Nombre y Apellido

Firma

34.674.659

DNI

Calle

MONTE 4263

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7368

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Emergencia

Arme

Fecha de relevamiento 06/11/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum

Calle Murillo, Carolina N° 5408 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 42 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,5

Espesor de pared remanente (cm) 4

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades.		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El árbol presenta ramos gruesos (principales) aserrados, completamente huecos, con derribo de madera. Atípicamente se asienta en lo barro y en una parte central del fuste. Si bien tiene una inclinación hacia calle, tiene riesgo de caída por su estado sanitario. Otra síntoma que muestra es un cuarto de la copa seca. Se solicita extracción a corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lengua

Nombre y Apellido



Firma

34.674.G59

DNI

Calle

MUZILLI, CAROLINA 5408

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7369

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500811342/24

Fecha de relevamiento 08/11/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Callistemon citrinus*

Calle Oliden N° 1576 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 42 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS <input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Especie no permitida. Arbusto con tocones mal podados (han caído ramas principales). Desbalanceado y con media copa seca; mostrando signos de senectud.

Se solicita extracción programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Néstor Lencina

Nombre y Apellido

irma

34.674.659

DNI

Calle

OLIDEN 1576

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Oliden 1576

N° DE ACTA: 7370
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500773281/24

Fecha de relevamiento 24/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle O. Lequizaray

Lagunero

Nº 7143

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Excepcionalmente elevado. Preparado para plantar.

Ejemplar con estructura deficiente, levanta Vereda y se encuentra cercano a desague pluvial y medidor de agua.

Desplazar plantera 4,5 m hacia LD (ubicando lo sobre chapa 7145 perteneciente a una misma unidad catastral que la ubicación actual del árbol).

Reparar vereda 4,32 m² (solado 64 PG)

Plantear Nueva 0,8 m x 1,20 m, PL 4 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Sanchez

Nombre y Apellido

35.945.874

DNI

Calle LEGUIZAMON, ONESIMO 7143

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7371

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 807 401 / 24

Fecha de relevamiento

06/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

fresno

Calle Poceres

Nº 800

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

8

DAP (cm)

40

Inclinación

SI

/ NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas		
----------	--	--

Grandes		
---------	--	--

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Proximidad Urgente

Extracción de ejemplar con signos de pudrición avanzada y abusamientos en el fuste, presencia de coros y estructura deficiente por antiguos mutilaciones de la copa. Presenta un tronco quebrado colgando.

Cerrar plantera por cercas o ochara y cámara de inspección de energía eléctrica.

Reparar 4 m² de vereda soldado 6496.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SACHLOJ

Nombre y Apellido



35.945.874

DNI

Calle PIERES 800

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7372
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50079 S300 /24

Fecha de relevamiento

5/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus Benjamin

Calle Pizamó

Nº 7390

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 60 Inclinación SI / 0 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se recomienda extirpar la raíz expuesta.

Presenta raíz expuesta que ocasiona daño en el frente de la propiedad: veredas levantadas y rotas, infiltraciones severas, plantas arrancadas, Desparrar 30 m² de baldosa L64.
 Especie no apta para el arbolado público.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentín A. Solar

Nombre y Apellido

Firma

32738663

DNI

Calle PIZARRO 7390

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7373

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/10/24

AVISO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ficus*

Calle *avenida Rossini, Angel Alenza N° 561*

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			

Pequeñas	<i>2</i>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			<i>2</i>
Grandes		Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial *Sintomas de enfermedades*

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Se observa un tronco no muy estable de
 altura - sus ramas están afectadas al sol. La
 rama con estercolamiento en una de sus ramas muere,
 se delinea la muerte irregularmente. Pinta 5m²
 y altura 10m m 3 es.*

INSPECTOR/VERIFICADOR


Mario Guzman
 Nombre y Apellido

13
 Firma

33442 364
 DNJ

Calle ROBIANI, ANGEL •561

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7374
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500795345/24

Fecha de relevamiento 30/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Tilia × moltkei "Hito"

Calle Rodo J.E.

Nº 6939

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 25

DAP (cm) 20

Inclinación: SI / 10 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

urgente

ejemplar seco con ramas que brotar. Conservar planteo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Vilma Roldán

Nombre y Apellido



Firma

85364465

DNI

Calle RODO, JOSE E. 6939

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7375

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 5/11/2024

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno americano)
Calle San Juan Bautista de la Salle N° 2136 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 25 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

Balanceo

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. Árbol completamente seco, descopado, con fruste completamente descortezado y grietas longitudinales. Actualmente se encuentra más inclinado que la última vez que se relevó (2023). PRIORIDAD ALTA.

Luego de la extracción, nivelar plantera y ampliar a 1,20 x 1,20 m.
Reparar 2 m² de vereda (GGG64)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma


31.624.026

DNI

Calle

SAN JUAN DE LA SALLE AV. 2136

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7376
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 13/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle SAN PEDRO

Nº 6788

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		<u>2</u>	<u>2</u>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de jardín semi seco con estructura deficiente.

Nivelar y reubicar plantera. Desplazar 60 cm hacia lado ascendente para despegar acceso a garaje y manteniendo distancia mínima de 3 m con luminaria.

Planta 1,20 x 1,20 m. PL 4,8 m. Sólido 164,2 m² vereda.

Prioridad corta plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

I VJN SACHA

Nombre y Apellido

35.945874

DNI

Calle SAN PEDRO 6788

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7377

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500.769.576/24

Fecha de relevamiento 24/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Olivo

Calle T. Gordillo

Nº 974

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

Balanced

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Extracción Prioridad corto plazo.

Exemplar talado a 1m de altura del fuste, con broteón de múltiples brotes epicárpicos y estructura deficiente. Provoca levantamiento de vereda.

Reparar vereda 24m² Solado 6664

Ampliar plantas 1,20m x 1,20m, PL 4,8m.

La chapa 974 no está colocada en la propiedad. Se le indicó al frente que lo haga para que la cuadille ubique el lugar.

JUAN SANCHIS
Nombre y Apellido

35.945.874
DNI

Calle

GORDILLO, TIMOTEO 974

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7378

Informe N°



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7356 A 7378

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 46 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.20 15:30:42 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.20 15:30:44 -03:00