



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS N°17

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13, las actas N° 6411;6413;6414;6422;6437;6438;6439;6440;6441;6451; el Informe N° IF-2024-21204606-GCABA-COMUNA4, EX-2024-21176759-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.º 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) *El árbol esté seco.* b) *Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.* c) *Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.* d) *Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.* e) *Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.* f) *Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.* g) *Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.* h) *Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente.* Siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente” (el destacado es propio);

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la

extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I (IF-2024-21204606-GCABA-COMUNA4), y que a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad **ALTA** y de **EMERGENCIA** ;

Que se dan en el caso las circunstancias de excepción previstas en el artículo transcripto ut supra, que habilitan la actuación de esta Administración y resulta imprescindible su extracción con urgencia para garantizar la seguridad;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N°IF-2024-22958393-GCABA-COMUNA4 informó que por las actuaciones citadas en el visto traman las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan: Salcedo 3207; Santo Domingo 3019; Coronel Salvadores 1105; Abraham Luppi 1238; Pasaje Caminito 4; Av. Regimiento Patricios 567; Araoz Lamadrid 1545; Av. Caseros 2516; Daniel Cerri 1382; Av. Pedro de Mendoza 1393;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4

RESUELVE:

Artículo 1 °.- Autorizase a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L CUIT N° 30-68725648-0 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan: Salcedo 3207; Santo Domingo 3019; Coronel Salvadores 1105; Abraham Luppi 1238; Pasaje Caminito 4; Av. Regimiento Patricios 567; Araoz Lamadrid 1545; Av. Caseros 2516; Daniel Cerri 1382; Av. Pedro de Mendoza 1393, y a que todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.-

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.-

Artículo 3 ° .- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA
Date: 2024.06.12 13:05:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 22-02-2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA(JACARANDA MIMOSIFOLIA)

Calle: SALCEDO

N° 3207

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 15

Inclinación: SI

X Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

X Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones
 Bajas
 Codominancias

Excesivas/cruzadas
 Secas/secas en las puntas
 Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción
 Quebradas/fisuradas
 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal
 Con manchas foliares

Defoliación total
 Defoliación parcial

Con signos de insectos
 Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 X EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR CON INCLINACIÓN MAYOR A 40° HACIA LA CALLE. DEBIDO A QUE ESI INVIABLE REALIZAR UN TUTORIADO EN ESTAS INSTANCIAS DEL EJEMPLAR YA DESARROLLADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE REALIZAR UNA PODA DE BALANCEO NO SOLUCIONARIA EL PROBLEMA, LO QUE SE RECOMIENDA ES LA EXTRACCIÓN DEL ARBOL. EN ESTE CASO ES UNA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA YA QUE LA COPA DEL EJEMPLAR DIFICULTA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Mariana Trejo

Nombre y Apellido


Firma

41.913.010

DNI

CALLE: SALCEDO 3207



INFORME N° 6411

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 28-02-2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: MELIA AZEDARACH (PARAISO)

Calle: SANTO DOMINGO

Nº 3019

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12

DAP (cm): 50

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

3

Grandes

X

X

X

Espesor de pared remanente (cm):

5

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> X Cavidades/tumores/cancros

<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial

<input type="checkbox"/> Con signos de insectos
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio
<input type="checkbox"/> Regulación de

B: TIPOS DE PODA

<input type="checkbox"/> Formación
<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Aclareo
<input type="checkbox"/> Refaldado
<input type="checkbox"/> Terciado
<input type="checkbox"/> Balanceo

C: EXTRACCION

<input type="checkbox"/> X EXTRACCION C/VEREDA
<input type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

<input type="checkbox"/>

D: TRATAMIENTO SANITARIO

<input type="checkbox"/>

F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Profundo

G: PLANTACION

<input type="checkbox"/> PLANTACION
<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO

<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS
<input type="checkbox"/> TUTORADO

OBSERVACIONES:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZÓ PODREDUMBRE A LO LARGO DE TODO EL FUSTE, CAVIDADES EN LA ZONA BASAL, BAJA, MEDIA Y ALTA Y RESQUEBRAJADO DE LA PARED REMANENTE EN DISTINTAS ÁREAS A LO LARGO DEL FUSTE. DENTRO DE LA CAVIDAD SE ENCONTRABA BROTONDO OTRO EJEMPLAR ÁRBOREO QUE TRACCIONABA Y GENERABA MÁS PRESIÓN EN LAS PAREDES REMANENTES. TAMBIÉN PRESENTABA DESCORTEZAMIENTO BASAL CON RAJADURAS E INTERIOR HUECO. DEBIDO AL RIESGO INMINENTE DE CAÍDA SE DERIVÓ COMO ESTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone

Nombre y Apellido



DNI

CALLE: SANTO DOMINGO 3019



Santo Domingo 3019



Santo Domingo 3019



Santo Domingo 3019



Santo Domingo 3019

INFORME N° 6413



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 27/02/2024

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA(FRESNO)

Calle: CORONEL SALVADORES

N° 1105

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12

DAP (cm): 35

Inclinación: SI

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

 X Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas

 basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Cavidades/tumores/cancros

<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial

<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:
---	--

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

■ OBSERVACIONES:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZA EL EJEMPLAR GOLPEADO POR UN VEHICULO DE GRAN PORTE QUE PERDIÓ ANCLAJE Y ESTABILIDAD. SE ENCONTRABA APOYADO SOBRE EL ÁRBOL PRÓXIMO CON RIESGO INMINENTE DE CAÍDA SOBRE CALLE. SE DERIVO A EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO POSIBLE.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone

Nombre y Apellido

DNI

CALLE: CORONEL SALVADORES 1105



INFORME N° 6414

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 15-03-2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA (JACARANDA MIMOSIFOLIA)

Calle: ABRAHAM LUPPI

N° 1238

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 35

Inclinación: SI

 X Mayor a 40°

 Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 X Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 X Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

0,2

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

12

RAIZ
 Expuesta

10 Levanta vereda (m2)

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Bajas

Codominancias

 Excesivas/cruzadas

Secas/secas en las puntas

 Cavidades/tumores/cancros

 Con mal ángulo de inserción

Quebradas/fisuradas

 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

 Defoliación total

 Con signos de insectos

Con manchas foliares

 Defoliación parcial

 Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

 Eliminar interferencias

 Adecuación al sitio

 Regulación de

B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Limpieza

 Aclareo

 Refaldado

 Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCION

 X EXTRACCION C/VEREDA

 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION

CIERRE PLANTERA

APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO

 BANDA ANTIHORMIGAS

 TUTORADO

OBSERVACIONES:

EL EJEMPLAR SE OBSERVA CON UNA INCLINACION DE 40° HACIA LA VEREDA, ORIENTADO HACIA LA SALIDA Y ENTRADA DE AUTOS DE UN GARAGE SIENDO ALTO

EL RIESGO POR EL MOVIMIENTO QUE HAY DEBAJO DEL MISMO. A SU VEZ, SE OBSERVA UN CAVIDAD EN EL FUSTE MEDIO, DEL LADO INTERNO DEL CODO

DEL FUSTE INCLINADO, SIENDO UNA PUERTA AL ATAQUE DE HONGOS ACELERANDO EL MISMO.

SE SOLICITA EXTRACCION DE EMERGENCIA CON ARREGLO DE VEREDA (10M2 64PG) PARA SU POSTERIOR REPOSICION EN EPOCA DE PLANTACIONES.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Mariana Trejo

Nombre y Apellido



Firma

41.913.010

DNI

CALLE: ABRAHAM LUPPI 1238



INFORME N° 6422

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 18/03/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER NEGUNDO -ARCE

Calle: PASAJE CAMINITO

N° 4

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15

DAP (cm): 70

Inclinación: SI

 Mayor a 40°

 Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ
 Expuesta

 Levanta vereda (m2)

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Cavidades/tumores/cancros

<input checked="" type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Cavidades/tumores/cancros	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial

<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
<input checked="" type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: OBJETIVOS DE LA PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> B: TIPOS DE PODA
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Formación
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Regulación de	<input type="checkbox"/> Aclareo

<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCION
<input type="checkbox"/> Terciado	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA
<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA

<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> G: PLANTACION

<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> PLANTACION
<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
<input type="checkbox"/> G: PLANTACION	<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA

<input type="checkbox"/> I: MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> J: MANTENIMIENTO
<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS	<input type="checkbox"/> TUTORADO

OBSERVACIONES:

PRESENTA PODREDUMBRE BASAL EN SENTIDO ASCENDENTE. SE OBSERVAN FRUCTIFICACIONES FUNGICAS EN RAMAS. SE OBSERVAN CHORREADOS SE REALIZÓ EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Mariana Trejo

Nombre y Apellido



Firma

41.913.010

DNI

CALLE: PASAJE CAMINITO 4



INFORME N° 6437

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 19/03/2024

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA MIMOSIFOLIA

Calle: REGIMIENTO PATRICIOS

N° 567

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 13

DAP (cm): 65

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

Tocones
 Bajas
 Codominancias

Excesivas/cruzadas
 Secas/secas en las puntas
 Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción
 Quebradas/fisuradas
 Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal
 Con manchas foliares

Defoliación total
 Defoliación parcial

Con signos de insectos
 Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

■ OBSERVACIONES:

EJEMPLAR CAIDO

PRIORIDAD: 1

RIESGO :1

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanesa Salas



Nombre y Apellido



36.164.355

DNI

CALLE: REGIMIENTO PATRICIOS 567



INFORME N° 6438

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 19/03/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle: ARAOZ DE LAMADRID

Nº 1545

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 13

DAP (cm): 65

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones
 Bajas
 Codominancias

Excesivas/cruzadas
 Secas/secas en las puntas
 Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción
 Quebradas/fisuradas
 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal
 Con manchas foliares

Defoliación total
 Defoliación parcial

Con signos de insectos
 Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

 PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR QUEBRADO A LA MITAD DEL FUSTE.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanesa Salas

Nombre y Apellido



36.164.355

DNI

CALLE: ARAOZ DE LAMADRID 1545



INFORME N° 6439

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 15/05/2024

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: TIPUANA TIPU

Calle: AV CASEROS

N° 2516

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15

DAP (cm): 50

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

■ RAMAS

Tocones
 Bajas
 Codominancias

Excesivas/cruzadas
 Secas/secas en las puntas
 Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción
 Quebradas/fisuradas
 Que invaden el espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal
 Con manchas foliares

Defoliación total
 Defoliación parcial

Con signos de insectos
 Síntomas de enfermedades:

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

■ OBSERVACIONES:

EJEMPLAR CAIDO

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

■ INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanesa Salas

Nombre y Apellido



36.164.355

DNI

CALLE: AV CASEROS 2516



INFORME N° 6440

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 19/03/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: _____

Calle: DANIEL CERRI

N° 1382 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11

DAP (cm): 30

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones
 Bajas
 Codominancias

Excesivas/cruzadas
 Secas/secas en las puntas
 Cavidades/tumores/cancros

X Con mal ángulo de inserción
 Quebradas/fisuradas
 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal
 Con manchas foliares

Defoliación total
 Defoliación parcial

Con signos de insectos
 Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION
 EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profundo

G: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO
 BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR PARA EXTRACCIÓN, PRESENTA PUDRICIÓN EN LA BASE DE LAS RAMAS PRINCIPALES, PRESENTA RAMA QUEBRADA.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanesa Salas

Nombre y Apellido



36.164.355

DNI

CALLE: DANIEL CERRI 1382 LA



INFORME N° 6441

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 20/03/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO

Calle: PEDRO DE MENDOZA

Nº 1393

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8

DAP (cm): 50

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas
<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Cavidades/tumores/cancros

<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas
<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación total
<input type="checkbox"/> Con manchas foliares	<input type="checkbox"/> Defoliación parcial

<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:
---	--

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio
<input type="checkbox"/> Regulación de

B: TIPOS DE PODA

<input type="checkbox"/> Formación
<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Aclareo
<input type="checkbox"/> Refaldado
<input type="checkbox"/> Terciado
<input type="checkbox"/> Balanceo

C: EXTRACCION

<input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA
<input type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA

E: TRASPLANTE

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Profundo

G: PLANTACION

<input type="checkbox"/> PLANTACION
<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA

I: MANTENIMIENTO

<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS
<input type="checkbox"/> TUTORADO

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR PARTIDO AL MEDIO, SE REALIZA EXTRACCIÓN D EEMERGENCIA.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Nancy Choque

Nombre y Apellido



Firma

DNI

CALLE: PEDRO DE MENDOZA 1393



INFORME N° 6451