



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracción árboles Comuna 2 - ACTA N° 2428 A 2442.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y EX-2024-31317353-GCABA-COMUNA2;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

### **RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle BILLINGHURST 1220, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2428 (IF-2024-31173971-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2623, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2429 (IF-2024-31174759-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle AYACUCHO 1400, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2430 (IF-2024-31175437-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2848, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2431 (IF-2024-31177923-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle BILLINGHURST 1608 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2432 (IF-2024-31178666-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2521, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2433 (IF-2024-31181677-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle BERUTI 3056, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2434 (IF-2024-31273674-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2440, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2435 (IF-2024-31275381-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle BERUTI 2865, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2436 (IF-2024-31277980-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle AUSTRIA 1893, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2437 (IF-2024-31281153-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1505, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2438 (IF-2024-31283172-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2437, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2439 (IF-2024-31284201-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2232, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2440 (IF-2024-31288697-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle RODRÍGUEZ PEÑA 835, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2441 (IF-2024-31300801-GCABA-COMUNA2), y
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2215, atento los fundamentos expuestos en el Acta de

Inspección N° 2442 (IF-2024-31304911-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracción árboles Comuna 2- Rectifica Resolución N° RS-2024-31506480-GCABA-COMUNA2.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, el Expediente N° EX-2024-31317353-GCABA-COMUNA2, la Resolución N° RS-2024-31506480-GCABA-COMUNA2, y,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo N° 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la Ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que por Resolución N° RS-2024-31506480-GCABA-COMUNA2 se autorizó la extracción de distintos ejemplares

atento los fundamentos expuestos en las Actas de Inspección allí individualizadas;

Que por Acta de Inspección N° 2432 (IF-2024-31178666-GCABA-COMUNA2) se sugirió la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle BILLINGHURST N° 1608 con el siguiente fundamento: “Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza”, incorporándose dicho ejemplar a la Resolución citada;

Que conforme surge del Informe N° IF-2024-34144800-GCABA-COMUNA, al momento de ejecutar la extracción, se observó que el ejemplar presentaba una activación de las yemas apicales, con un fuste semiseco, optando por conservar el ejemplar y monitorear su evolución en los próximos meses, no habiendo motivos para efectuar la extracción;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución N° RS-2024-31506480-GCABA-COMUNA2, dejándose sin efecto la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle BILLINGHURST N° 1608 sugerida por Acta de Inspección N° 2432 (IF-2024-31178666-GCABA-COMUNA2), por los fundamentos expuestos en el Informe N° IF-2024-34144800-GCABA-COMUNA, que a todos los efectos, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/06/2024

Aviso .....

Arme .....

408082108

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Crespón

Calle Billinghurst N° 1220  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar seco, corresponde su extracción y remplazo.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Clh

Firma

35072278

DNI

Calle ..... Billinghurst 1220 .....



2428  
Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408082108

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1220 EX -EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
					Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01201-BILLINGHURST 1201-1300			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1220	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		LAGUNARI A	4.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2428

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/05/2024**

Aviso .....

Arme **408082141**

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)**

Calle **Paraguay** Nº **2623-EX**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **3** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

**Ejemplar completamente seco. No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes.**

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Greppi Ana

Nombre y Apellido



Firma

**36.527.949**

DNI

Calle **Paraguay•2623•EX**



Informe N° **2429**

ORDEN NRO: 408082141

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2623 EX -EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02501-PARAGUAY 2501-2600		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2623	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	3.000	4.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2429

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **25/07/2024**

Aviso .....

Arme .. **408082885**

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)**

Calle **Ayacucho** Nº **1400-EX**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **4** Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

**Ejemplar completamente seco. No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes.**

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Greppi Ana

Nombre y Apellido

Firma

**36.527.949**

DNI

Calle **Ayacucho•1400•EX**



Informe N° **2430**

ORDEN NRO: 408082885

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: AYACUCHO 1400 EX- EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
					Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01143-01401-AYACUCHO 1401-1500			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1400	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	4.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2430

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/05/2024

Aviso .....

Arme .....

408082812

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fresno**

Calle **Paraguay** Nº **2848**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **4** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar seco corresponde su extracción .....

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Firma

35072278

DNI

Calle Paraguay 2848

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



Informe Nº 2431

ORDEN NRO: 408082812

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2848 EX - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02801-PARAGUAY 2801-2900			Equipo Cab:											
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 08/2024											
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB											
Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda

0010				2848	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	4.000	5.000		0
------	--	--	--	------	---------	-------------------------	----	-----	--	------------------	-------	-------	--	---

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2431

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00015713/24

Fecha de relevamiento 22/05/2024

Arme . 408082114

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fresno*Calle Billinghurst N° 1608  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 10 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## ■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m<sup>2</sup>Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## ■ RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## ■ HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza.Se recomienda extraer el ejemplar siendo su situación irreversible.

## ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido



Firma

36.066.020

DNI

Calle Billinghurst 1608

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2432

ORDEN NRO: 408082114

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: BILLINGHURST 1608 EX-EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02082-01601-BILLINGHURST 1601-1700		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1608	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	10.000	7.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2432

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 25/05/2024

Arme . ..... 4.0.8.0.8.2.1.1.8

Aviso: .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **FRESNO**

Calle ..... **PARAGUAY** N.º ..... **2521**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **3** DAP (cm) ..... **16** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO


### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción del ejemplar muerto en pie sin otro defecto, para utilizar la plantera con un próximo ejemplar que cumpla funciones ecosistémicas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ..... PARAGUAY 2521 .....



Informe N°: 2433

ORDEN NRO: 408082118

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2521 EX EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02501-PARAGUAY 2501-2600		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2521	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		fresno	16.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2433

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/06/2024

Aviso: .....

Arme . ..... 4 0 8 0 8 2 8 1 8 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... No determinado (otra especie) .....

Calle B. E. R. U. T. I. N.º 3056 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 3 ..... DAP (cm) ..... 8 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Pequeñas			Espesor de pared remanente (cm)		
	Grandes					

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción del ejemplar muerto en pie, para utilizar la plantera con un próximo ejemplar que cumpla funciones ecosistémicas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT  
Nombre y Apellido

4 -> A  
Firma

95.871.470  
DNI

Calle BERUTI 3056



Informe N° 2434

ORDEN NRO: 408082818

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 3056 EX- EXTRACCIÓN 24		Status: EJEC-En Ejecución			Prioridad:			Fecha Inicio: 01.08.2024										
									Fecha Fin: 31.08.2024									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:													
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-03001-BERUTI 3001-3100				Equipo Cab:														
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 08/2024														
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:										
Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda				
0010				3056	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	EX	1,0		no determinado	8.000	3.000		0				
Observaciones:																		
Firma Constatista					Firma Inspector					Página 1 de 1								



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2434

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/04/2024

Aviso .....

Arme : 408082814

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fresno*

Calle Paraguay N° 2440

Árbol Seco     Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 4 DAP (cm) ..... 5 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

Exuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

IRAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS

HOJAS     De coloración anormal     Defoliación Total     Con signos de insectos     Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial    Síntomas de enfermedades.

## **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

## B: TIPOS DE PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO

## F: CORTE DE RAÍCES

**OBSERVACIONES** Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza.

Se recomienda extraer el ejemplar siendo su situación irreversible

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Paraguay 2440

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2435

ORDEN NRO: 408082814

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2401-2500-EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02401-PARAGUAY 2401-2500		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2440	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	4.000		0
0020				2437	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		TILO	5.000	4.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2435

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/06/2024

Aviso: .....

Arme . ..... 4 0 8 0 8 2 8 8 1 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Crespon .....

Calle B. E. R. U. T. I. N.º 2865 LA2 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 4 ..... DAP (cm) ..... 6 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción del ejemplar muerto en pie, para utilizar la plantera con un próximo ejemplar que cumpla funciones ecosistémicas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

4 -> A

Firma

95.871.470

DNI

Calle BERUTI 2865 LA 2



Informe N° 2436

ORDEN NRO: 408082881

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 2865 LA 2 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
					Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-02801-BERUTI 2801-2900			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2865	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	LA 2	1,0		CRESPON	6.000	4.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2436

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: ..... S.0.0.5.0.1.9.1.2./.2.4.....

Arme ..... 4.0.8.0.8.1.8.3.5.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... No determinado (otra especie) .....

Calle ..... A U S T R I A ..... N° ..... 1893 ..... Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 2 ..... DAP (cm) ..... 2 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

### INSPECTOR/VERIFICADOR

4 ... oA

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle ..... Austria 1893 EX.....



Informe N° 2437

ORDEN NRO: 408081835

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: AUSTRIA 1893 EX EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01138-01801-IMP-AUSTRIA 1801-1899 Acera Impar		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1893	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		no determinado	2.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2437

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: ..... S.0.0.5.6.2.5.2.3 / 2.4 .....

Arme. .... 4 0 8 0 8 2 8 8 8 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Fresno americano .....

Calle ..... Sanchez De Bustamante..... N° ..1505.FT.....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 9 ..... DAP (cm) ..... 30 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas		X		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X			Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial ..... Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO


### OBSERVACIONES .

Se requiere la extracción del ejemplar, presenta cavidades que ponen en riesgo a la ciudadanía , para utilizar la plantera con un próximo ejemplar que cumpla funciones ecosistémicas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ... Sanchez De Bustamante 1505 .....



Informe N°: 2438

ORDEN NRO: 408082888

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: S. DE BUSTAMANTE 1505 FT -EXTRACCION-24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 30.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-01501-PAR-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1502-1600 Par		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1505	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	FT	1,0		FRESNO AMERICANO	30.000	9.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2438

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/05/2024

Aviso .....

Arme .. 408082814 ..

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tilo*Calle Paraguay ..... N° 2437 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 ..... DAP (cm) 5 ..... Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

## C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza.

Se recomienda extraer el ejemplar siendo su situación irreversible.

## ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Paraguay 2437

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2439

ORDEN NRO: 408082814

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2401-2500-EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02401-PARAGUAY 2401-2500		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2440	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	4.000		0
0020				2437	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		TILO	5.000	4.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO ACTA N° 2439

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/05/2024

Aviso .....

Arme .. 408082816 ..

**■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fresno*Calle Paraguay ..... N° 2232 LA6 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 2 ..... DAP (cm) 5 ..... Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>■ FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**■ RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>■ RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**■ HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**■ OBSERVACIONES** Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza.  
Se recomienda extraer el ejemplar siendo su situación irreversible.**■ INSPECTOR/VERIFICADOR**

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido


Firma

36.066.020

DNI

Calle Paraguay 2232

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2440

ORDEN NRO: 408082816

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2201-2300- EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02201-PARAGUAY 2201-2300		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2232	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	LA6	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	2.000		0
0020				2215	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	LD5	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO -ACTA N° 2440


---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



Calle Rodriguez Peña 835

IMAGEN DEL EJEMPLAR



2241

Informe N° \_\_\_\_\_

ORDEN NRO: 408082883

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: RODRIGUEZ PEÑA 835 LD1 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
					Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-19071-00801-RODRIGUEZ PEÑA 801-850			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				835	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	LD1	1,0		LAPACHO	7.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2441

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/05/2024

Aviso .....

Arme .. 408082816 ..

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fresno*Calle Paraguay ..... N° 2215 LD5 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 ..... DAP (cm) 5 ..... Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES *Fresno completamente seco presenta ramas secas y floema seco debajo de la corteza.*  
Se recomienda extraer el ejemplar siendo su situación irreversible.

## ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Paraguay 2215

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2442

ORDEN NRO: 408082816

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 15.08.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2201-2300- EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.08.2024
				Fecha Fin: 31.08.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02201-PARAGUAY 2201-2300		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 08/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2232	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	LA6	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	2.000		0
0020				2215	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	LD5	1,0		FRESNO AMERICANO	5.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2442

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



## **G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### **Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Encomienda Tareas Adicionales - LPU N° 297/SIGAF/2018 - Trabajos Varios - Mes Septiembre 2024.-

---

**VISTO:** la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.777, la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 3.263, el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, el Decreto N° 251/GCABA/14, el Decreto N° 236/AJG/18, la Resolución N° 85/SECAYGC/19, la Resolución N° 29/SECACGC/21, la Resolución 485/SECACGC/21, la Resolución N° 2/SECMU/2024, la Resolución N° 55/SSGCOM/19, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, los Expedientes Electrónicos N° EX-2018-14601177-SECAYGC y N° EX-2024-33998654-GCABA-COMUNA2, y;

#### **CONSIDERANDO:**

Que el Artículo N°127 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó las Comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial;

Que la Ley N° 1.777 contempla las competencias exclusivas de las Comunas promoviendo la descentralización y la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, constituyendo éstas “...unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia” con atribuciones exclusivas para “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes” y “llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local”;

Que en virtud del Decreto 166/GCABA/13 y sus modificatorios, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepciones;

Que en el artículo N° 15 de la Ley N° 3.263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: “...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...”;

Que por Decreto N° 251/GCABA/14 se aprobó la actual estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el expediente electrónico N° EX-2018-14601177-SECAYGC trató la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017);

Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo N° 87 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios, el cual rige la contratación en cuestión;

Que mediante Decreto N° 236/AJG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-19755553-SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18600283-SSGCOM) de la licitación de referencia, y se autorizó al entonces señor Secretario de Atención y Gestión Ciudadana a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la documentación que se aprueba por el Artículo 1° del citado Decreto;

Que por Resolución N° 85/SECAYGC/19 se aprobó la precitada Licitación Pública de Etapa Múltiple y se adjudicó el Renglón N° 2, a la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA (CUIT N° 33-71639409-9);

Que con fecha 1° de abril de 2019 se firmó la correspondiente Acta de Inicio donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme lo prescriben los artículos N° 4 y N° 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de contratación de TREINTA Y SEIS (36) meses consecutivos e ininterrumpidos;

Que por Resolución 29/SECACGC/21 se aprobó la prórroga por el término de VEINTICUATRO (24) meses, desde su vencimiento, de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);

Que por Resolución 485/SECACGC/21 se convalidó a partir del 1 de noviembre de 2021 la cesión de derechos y obligaciones derivados de las Órdenes de Compra N° OC-21353, N° OC -31378, N° OC-21366, N° OC-31381, correspondientes a la Licitación Pública Naciones de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018 para el “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, efectuada por la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA, CUIT N° 33-71639409-9 (Cedente) a favor de la empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, (Cesionario);

Que en fecha 10 de abril de 2024, mediante Resolución N° 2/SECMU/2024, se resolvió aprobar la prórroga por el plazo de DOCE (12) meses o hasta que se adjudique la nueva licitación con idéntico objeto que tramita mediante Expediente Electrónico N° 12639398-GCABA-DGEVYA/24, contados a partir del 1° de abril del 2024 hasta el 31 de marzo de 2025 inclusive, de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para el Renglón 2, a favor de la firma VERDE INTEGRAL S.A.;

Que el artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la facultad del GCABA para solicitar al contratista la ejecución de “Tareas adicionales”, de conformidad con el Preciario General Único establecido a tal efecto;

Que por Resolución N° 55/SSGCOM/2019 se aprobó el Preciario General que resulta de aplicación en la precitada contratación;

Que por expediente electrónico N° EX-2024-33998654-GCABA-COMUNA2, tramita la encomienda de “Tareas

adicionales” a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. en los espacios verdes denominados “Plaza Vicente López; Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Cárcano, Plaza Eva Perón, Plaza Rubén Darío, Plaza Brasil, Plaza Houssay, Plazoleta Emilio Mitre, Plaza Naciones Unidas, Plaza B. Mitre; Plaza del Árbol y Plazoleta Escardó”, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018;

Que en los espacios verdes individualizados resulta necesaria la ejecución de ciertos trabajos que se detallan a continuación, para optimizar el estado de mantenimiento, garantizar su funcionalidad, la seguridad y protección de las personas que utilizan los mismos;

Que en Plaza Vicente López resulta necesaria la reparación de bancos y rejas perimetrales; en Plaza Monseñor de Andrea la reparación de solado de caucho del patio de juegos, la reposición de rejillas de desagüe del acceso de Jean Jaures y la reparación del portón de acceso; en Plaza Brasil la extracción de árbol: Tecoma DAP 30 y altura 3m; en Plaza Houssay la Poda del árbol Jacarandá DAP 30 y altura 5m, en Plazoleta Emilio Mitre la reparación de portón de patio de juegos, en Plaza Naciones Unidas la reparación de portón de acceso;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2447 de fecha 4 de septiembre de 2024 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, es necesaria efectuar la extracción del ejemplar arbóreo -Fresno- ubicado en el Plaza Brasil dado que se trata de “Árbol con copa totalmente inclinado hacia los locales, en este momento presenta una buena vitalidad y no representa una caída inminente, sin embargo se desea extraer el árbol antes de que sea un problema mayor, se desea remplazar con un árbol que cumpla con las especiaciones de un árbol seguro”;

Que asimismo, resulta necesaria la puesta en valor de los sistemas de riego de las Plazas Monseñor de Andrea y Bartolomé Mitre, iniciándose por su etapa 1;

Que sumado a ello, resulta necesaria la normalización de distintos pilares eléctricos para la colocación de medidor eléctrico para el sistema de riego en Plaza Cárcano, Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Eva Perón y Plaza Rubén Darío;

Que, por último, resulta necesaria la ejecución de la puestas a punto de las Plazoletas Del Árbol y Escardó, iniciándose por su etapa 1 - tareas preliminares, demolición y desmonte, movimiento de suelos;

Que, entonces, surge la necesidad de ejecutar las reparaciones a los fines de garantizar la funcionalidad de los espacios enumerados y la seguridad de los ciudadanos que los utilizan;

Que se solicitó por Orden de Servicio N° 132 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2) obrante a Fs. 24; y Orden de Servicio N° 133 (IF-2024-34419940-GCABA-COMUNA2) obrante a Fs. 25 del Libro de Órdenes de Servicio los presupuestos para las tareas propuestas;

Que para la realización de dichas tareas, se estimó un plazo de ejecución de VEINTE (20) días corridos;

Que por Nota de fecha 6 de septiembre de 2024 obrante a Fs. 41 del libro de Notas de Pedido, IF-2024-34423726 -GCABA-COMUNA2 y por Nota de fecha 6 de septiembre de 2024 obrante a Fs. 42 del libro de Notas de Pedido IF-2024-34423908 -GCABA-COMUNA2, la contratista VERDE INTEGRAL SA presentó el valor de los trabajos de acuerdo con el Preciario General Único, detallando cada uno de los rubros en cuestión para cada uno de los espacios verdes en consideración;

Que para la realización de las tareas adicionales el presupuesto total en los espacios verdes detallados ascendió a la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos;

Que corresponde autorizar la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la Plaza Brasil, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2447 (IF-2024-34419176 -GCABA-COMUNA2);

Que asimismo esta Autoridad de Aplicación debe encomendar la ejecución de los trabajos detallados en la Orden de Servicio N° 132 y Orden de Servicio N° 133, bajo la modalidad de “Tareas adicionales” a la contratista VERDE INTEGRAL S.A., por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos.

Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777,

**EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 2**

**RESUELVE**

Artículo 1°.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la Plaza Brasil, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2447 (IF-2024-34419176 -GCABA-COMUNA2), que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encomiéndese la ejecución de los trabajos detallados en las Ordenes de Servicio N° 132 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2) y N° 133 (IF-2024-34419940-GCABA-COMUNA2), que como Anexo se agregan y forman parte integrante de la presente Resolución, a la firma VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, bajo la modalidad de “Tareas adicionales”, las cuales serán efectuadas en los espacios verdes denominados Plaza Vicente López; Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Cárcano, Plaza Eva Perón, Plaza Rubén Darío, Plaza Brasil, Plaza Houssay, Plazoleta Emilio Mitre, Plaza Naciones Unidas, Plaza B. Mitre; Plaza del Árbol y Plazoleta Escardó, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos.

Artículo 3°.- Establézcase un plazo de VEINTE (20) días consecutivos e ininterrumpidos, para la ejecución de las tareas adicionales, a contarse a partir de la notificación de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 5°. - Notifíquese a la empresa contratista. Cumplido, archívese.



## COMUNA 2

*Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2024.-

## ORDEN DE SERVICIO N°132

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES"**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA MÚLTIPLE N° 297/SIGAF/2018**

**SRES. VERDE INTEGRAL SA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2024, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Renglón N° 2 adjudicado a la firma VERDE INTEGRAL S.A. (en adelante "la contratista") se le hace saber que:

En virtud de las facultades conferidas a la Comuna 2 mediante Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación de referencia, corresponde solicitar a la contratista la cotización de las "TAREAS ADICIONALES" para el detalle de trabajos que se describen y que son necesarios en los espacios verdes que se enumeran a continuación:

- 1) *Plaza Vicente López: Reparación de bancos y rejas perimetrales.*  
*Ubicación: Montevideo, Paraná y Arenales*
- 2) *Plaza Monseñor de Andrea: Reparación de solado de caucho del patio de juegos y reposición de rejillas de desagüe del acceso de Jean Jaures.*  
*Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay*
- 3) *Normalización de pilares eléctricos: Acondicionamiento de pilares para colocación de medidor eléctrico para el sistema de riego de Plaza Cárcano, Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Eva Perón y Plaza Rubén Darío.*

*Candelaria Reelas*  
Candelaria Reelas  
CONTROL DE OE

*Maximiliano Gavino*  
ARQ. MAXIMILIANO GAVINO  
GERENTE OPERATIVO DE  
GESTIÓN COMUNAL  
COMUNA 2 - GCABA



## COMUNA 2

*Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*

- 4) Plaza Brasil: Extracción de árbol  
Tecoma DAP 30 y altura 3m  
Ubicación: Av. Figueroa Alcorta, calle Juan Eduardo Couture, Centro de Convenciones
- 5) Plaza Houssay: Poda de árbol  
Jacarandá DAP 30 y altura 5m  
Ubicación: Uriburu, Paraguay, Junin y Cordoba
- 6) Plazoleta Emilio Mitre: Reparación de portón de patio de juegos  
Ubicación: Las Heras , Pueyrredon, P de Melo y Cantilo
- 7) Plaza Naciones Unidas: Reparación de portón de acceso  
Ubicación: Figueroa Alcorta Quiroga; via rapida
- 8) Plaza Monseñor de Andrea: Reparación portón de acceso  
Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay
- 9) Plaza Monseñor de Andrea: Puesta en valor del sistema de riego etapa 1  
(Proyecto, tendido de riego, perforación y bomba, electricidad)  
Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay
- 10) Plaza B. Mitre : Puesta en valor del sistema de riego etapa 1 (Proyecto, tendido de riego, electricidad)  
Ubicación: Agüero, Guido, Agote, Del Libertador

El plazo de ejecución para las tareas es de veinte (20) días corridos.

*lauoff*  
Candeleria Robles  
CONSEJO DE OBRAS

*M. Gaviño*  
ARQ. MAXIMILIANO GAVIÑO  
GERENTE OPERATIVO DE  
GESTIÓN COMUNAL  
COMUNA 2 - GCABA

Fecha de relevamiento 04/09/2024

## Sistema de Inspección de Árboles

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... FRESNO  
 Calle ..... P.L.A.Z.A. B.R.A.S.I.L. N° ..... Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 3 ..... DAP (cm) ..... 20 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE 

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) ..... Espesor de pared remanente (cm) .....

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Árbol con copa totalmente inclinado hacia los locales, en este momento presenta una buena vitalidad y no representa una caída inminente, sin embargo se desea extraer el árbol antes de que sea un problema mayor, se desea remplazar con un árbol que cumpla con las especias de un árbol seguro.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT  
 Nombre y Apellido


4 → ↗  
 Firma

95.871.470  
 DNI

1974

024

PLAZA BRASIL



Informe N° 2447



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Orden de Servicio N° 132 - Tareas Adicionales Por Preciario - Mes Septiembre 2024.-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracción árboles Comuna 2 .-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el expediente N° 2024-35867387-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Figueroa Alcorta 2133 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2448 (IF-2024-35866716-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle French 3053 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2449 (IF-2024-35868522-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Paraguay 3362 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2450 (IF-2024-35884258-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2451 (IF-2024-35885204-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2452 (IF-2024-35885885-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2453 (IF-2024-35886326-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2454 (IF-2024-35886557-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2455 (IF-2024-35886828-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2456 (IF-2024-35887042-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2457 (IF-2024-35887546-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2458 (IF-2024-35887789-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2459 (IF-2024-35889079-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2460 (IF-2024-35889475-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2461 (IF-2024-35890036-GCABA-COMUNA2),

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .....

408094039

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus sp. (Fresno)**  
 Calle Figueroa Alcorta, Pres. Av. N° 2133  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 54 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN

- Superficial
- Profunda

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES** Se recomienda la extracción del árbol debido a su estado de desecación avanzado, con ramas quebradas y daños mecánicos.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle .....



Informe N° 2448

ORDEN NRO: 408094039

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: FIGUEROA ALCORTA 2133 EX- EXTRACCION 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
				Fecha Fin: 30.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06025-02101-FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2101-2200		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2133	AR-EA12	Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	54.00 0	7.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2448

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/08/2024

Aviso .....

Arme .....

408094033

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Jacaranda mimosifolia  
Calle French N° 3053  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 5 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes		alto

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**  
 Superficial  
 Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda la extracción del ejemplar debido a su estado de desecación avanzado y pérdida de vitalidad**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle ..... French n° 3053



Informe N° 2449

ORDEN NRO: 408094033

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: FRENCH 3053 EX- EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06055-03001-FRENCH 3001-3100			Equipo Cab:											
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024											
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB											
Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda

0010				3053	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		JACARANDA	5.000	2.000		0
------	--	--	--	------	---------	-------------------------	----	-----	--	-----------	-------	-------	--	---

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2449

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: .....

Arme. .... 4 0 8 0 9 4 0 3 6 .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... Arce .....

Calle P. A. R. A. G. U. A. Y. N° 3362 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 16 DAP (cm) ..... 40 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El ejemplar presenta un estado semiseco con grietas en el fuste, ramas quebradas y secas, y escasa foliación, lo que indica posible estrés hídrico y debilitamiento estructural. No se observan a simple vista plagas o enfermedades, aunque tampoco se descartan. Se recomienda la extracción del ejemplar en caso de que el daño estructural aumente comprometiendo la seguridad de personas y/o bienes.

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle Paraguay 3362



Informe N° 2450

ORDEN NRO: 408094036

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 3362 EX-EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-03301-PARAGUAY 3301-3400			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3362	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		ARCE	40.00 0	16.00 0		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2450

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme ..... 4.0.8.0.9.5.3.8.4.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Cheflera .....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 4 ..... DAP (cm) ..... 10 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO


### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción arbustiva muy ramificada, el espacio esta cargado de árboles. Este puede ser un futuro problema.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido




Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe Nº 2451

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2451

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme ..... 4.0 8.0 9.5 3.8.4.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Magnolia .....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 3 ..... DAP (cm) ..... 6 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Que no cumple ningún servicio ecosistémico .....

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT  
Nombre y Apellido

4 → ↗  
Firma

95.871.470  
DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2452

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2452

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme ..... 408095384 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Morera negra .....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 . 1 .  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 3 DAP (cm) ..... 2 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción arbustiva muy ramificada, el espacio esta cargado de árboles. Este puede ser un futuro problema.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido




Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2453

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2453

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme ..... 4.0 8.0 9.5 3.8.4.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Mora blanca** .....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 . 2. ....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 7 DAP (cm) ..... 24 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, requiere extracción

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2454

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2454

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme. .... 4.0.8.0.9.5.3.8.4.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Morera negra.....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 . 3.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 7 DAP (cm) ..... 36 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		


### OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, se desea extrae para evitar futuros daños al edificio y genere pérdidas materiales de patrimonio.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2455

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2455

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: .....

Arme ..... 4.0 8.0 9.5 3.8.4.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Morera de papel .....

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 . 3 .  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 4 ..... DAP (cm) ..... 6 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO


### OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, interfiere con la luminaria.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido





Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2456

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2456

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .. 408095384 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Acer sp.*

Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº .....

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 45 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Arce plantado junto a muro de colegio ejerce presión sobre el mismo observándose grietas que afectan la estabilidad estructural constituyendo un riesgo.

Presenta estrangulamiento en más del cuarenta porciento de su perímetro.

Se recomienda realizar extracción de emergencia debido a la cercanía al muro y a otros ejemplares con el fin de eliminar riesgo.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2457

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2457

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .. 408095384 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº .....

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / **NO**  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Ficus* presenta raíces expuestas y copa inclinada hacia la calle.

Debido a que se encuentra implantado junto a muchos ejemplares contiguos, se recomienda extraer el ejemplar al tratarse de una especie no recomendada que se encuentra sombreada y a escasa distancia de otros ejemplares.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2458

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .. 408095384 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica No determinado (Otra especie)

Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Árbol semiseco se encuentra plantado en mala ubicación muy cerca de otro ejemplar de mayor edad, encontrándose totalmente sombreado y con mala arquitectura por fototropismo.

Se recomienda extraer el ejemplar para evitar contacto estrecho con ejemplar de mayor diámetro.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2459

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2459

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .. 408095384 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Acer sp.*

Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº .....

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 5 DAP (cm) ..... 30 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Acer se encuentra plantado junto a otro ejemplar de mayor edad estando totalmente sombreado. Se recomienda extraer el ejemplar para evitar contacto estrecho con ejemplar de mayor diámetro.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol


Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1



Informe N° 2460

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2460

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso .....

Arme .....

408095384

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Abutilon grandifolium (abutilio)

Calle Escuela Normal Superior N°01 N° \_\_\_\_\_  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 3 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
basal	media	alto						
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)					
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)					

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se recomienda la extracción del ejemplar debido a su mala posición, el espacio reducido en el que se encuentra y sus ramas que invaden el espacio aéreo.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle \_\_\_\_\_ Escuela Normal Superior n° 1



Informe N° \_\_\_\_\_ 2461

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024					
							Fecha Fin: 30.09.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000				Equipo Cab:								
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		
Nº Pos.					
Denominación Ubicación Técnica		Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo
0110				Escuela ESN°	AR-EA07
Operación					
Árbol hasta 5 cm de DAP					
Tipo de Poda		Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)
1,0				abutilo	3.000
ALT. (m)					2.000
Estado de Plantera					0
Ancho Vereda					

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO ACTA N° 2461

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árbol Azcuénaga 1173.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-35895497- -GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2443 (IF-2024-35895285-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Azcuénaga 1173;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que, según informan los agrónomos, presenta riesgo de caída. El mismo ha recibido un impacto de vehículo dejándolo descalzado, con raíces expuestas e inclinado;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Azcuénaga 1173, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2443 (IF-2024-35895285-GCABA-COMUNA2), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/09/2024

Aviso .....

Arme .....

408094021

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Franixus sp. (Fresno)  
Calle Azcuénaga N° 1173  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 15 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo  
 Eliminar interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación  
 Limpieza  
 Aclareo  
 Refaldado  
 Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial  
 Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda extracción de emergencia de ejemplar por presentar riesgo de caída. El mismo ha recibido un impacto de vehículo dejándolo descalzado, con raíces expuestas e inclinado.**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Mara Clarete

Nombre y Apellido

37696320

Firma

DNI

Calle ..... Azcuénaga 1173 .....



2443  
Informe N° .....

ORDEN NRO: 408094021

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: AZCUENAGA 1173 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01147-01101-AZCUENAGA 1101-1200			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1173	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		FRESNO	15.00 0	18.00 0		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2443

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

30/10/24, 12:31 p.m.

FIN.jpeg





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Trabajo finalizado - acta n° 2443

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árbol Av. Callao 1953.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-35894830-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2444 (IF-2024-35894610-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la Av. Callao 1953 LD1;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que, según informan los agrónomos, el jacarandá fue descabezado por impacto de un vehículo y se encuentra volcado, con gran parte de su sistema radical quebrado, siendo imposible su recuperación;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en Av. Callao 1953 LD1, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2444 (IF-2024-35894610-GCABA-COMUNA2), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 05/09/2024

Aviso .....

Arme .. 408092107 ..

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Jacaranda*

Calle Av. Callao ..... N° 1953 LD1 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 6 ..... DAP (cm) ..... 18 ..... Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**■ RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>■ RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**■ HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**■ OBSERVACIONES** Jacaranda descalzado por impacto de vehículo requiere extracción de emergencia al encontrarse volcado y con gran parte de su sistema radical quebrado, siendo imposible su recuperación.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Av. Callao 1953

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2444

ORDEN NRO: 408092107

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 05.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: CALLAO AV. 1953 LD1 -EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03030-01901-CALLAO AV. 1901-2000			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1953	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	LD1	1,0		JACARANDA	18.00	6.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2444

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2444

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Aprueba Acta de Recepción Provisoria - Tareas Adicionales de Emergencia - Mes Septiembre 2024.-

---

**VISTO:** la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.777, la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 3.263, el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, el Decreto N° 251/GCABA/14, el Decreto N° 236/AJG/18, la Resolución N° 85/SECAYGC/19, la Resolución N° 29/SECACGC/21, la Resolución 485/SECACGC/21, la Resolución N° 2/SECMU/2024, la Resolución N° 55/SSGCOM/19, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, los Expedientes Electrónicos N° EX-2018-14601177-SECAYGC y N° EX-2024-34344276-GCABA-COMUNA2, y;

#### CONSIDERANDO:

Que el Artículo N°127 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó las Comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial;

Que la Ley N° 1.777 contempla las competencias exclusivas de las Comunas promoviendo la descentralización y la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, constituyendo éstas “...unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia” con atribuciones exclusivas para “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes” y “llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local”;

Que en virtud del Decreto 166/GCABA/13 y sus modificatorios, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepciones;

Que en el artículo N° 15 de la Ley N° 3.263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: “...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...”;

Que por Decreto N° 251/GCABA/14 se aprobó la actual estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el expediente electrónico N° EX-2018-14601177-SECAYGC trató la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017);

Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo N° 87 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios, el cual rige la contratación en cuestión;

Que mediante Decreto N° 236/AJG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-19755553-SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18600283-SSGCOM) de la licitación de referencia, y se autorizó al entonces señor Secretario de Atención y Gestión Ciudadana a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la documentación que se aprueba por el Artículo 1° del citado Decreto;

Que por Resolución N° 85/SECAYGC/19 se aprobó la precitada Licitación Pública de Etapa Múltiple y se adjudicó el Renglón N° 2, a la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA (CUIT N° 33-71639409-9);

Que con fecha 1° de abril de 2019 se firmó la correspondiente Acta de Inicio donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme lo prescriben los artículos N° 4 y N° 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de contratación de TREINTA Y SEIS (36) meses consecutivos e ininterrumpidos;

Que por Resolución 29/SECACGC/21 se aprobó la prórroga por el término de VEINTICUATRO (24) meses, desde su vencimiento, de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);

Que por Resolución 485/SECACGC/21 se convalidó a partir del 1 de noviembre de 2021 la cesión de derechos y obligaciones derivados de las Órdenes de Compra N° OC-21353, N° OC -31378, N° OC-21366, N° OC-31381, correspondientes a la Licitación Pública Naciones de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018 para el “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, efectuada por la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA, CUIT N° 33-71639409-9 (Cedente) a favor de la empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, (Cesionario);

Que en fecha 10 de abril de 2024, mediante Resolución N° 2/SECMU/2024, se resolvió aprobar la prórroga por el plazo de DOCE (12) meses o hasta que se adjudique la nueva licitación con idéntico objeto que tramita mediante Expediente Electrónico N° 12639398-GCABA-DGEVYA/24, contados a partir del 1° de abril del 2024 hasta el 31 de marzo de 2025 inclusive, de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para el Renglón 2, a favor de la firma VERDE INTEGRAL S.A.;

Que el artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la facultad del GCABA para solicitar al contratista la ejecución de “Tareas adicionales”, de conformidad con el Preciario General Único establecido a tal efecto;

Que por Resolución N° 55/SSGCOM/2019 se aprobó el Preciario General que resulta de aplicación en la precitada contratación;

Que por expediente electrónico N° EX-2024-34344276-GCABA-COMUNA2, tramita la encomienda de “Tareas

adicionales” a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. en el espacio verde denominado “Parque Thays”, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018;

Que, conforme surge del Acta de Inspección N° 2445 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, fue necesario efectuar la extracción del ejemplar arbóreo -especie botánica Cedrus Deodara- ubicado en el Parque Thays, de manera urgente e inmediata, dado que “el ejemplar presenta una fisura en el fuste que con el tiempo ha ido incrementando su tamaño, lo cual, afecta la integridad y estabilidad del mismo. No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol”;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2446 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, fue necesario efectuar la extracción del ejemplar arbóreo -Ceiba Especiosa- ubicado en el Parque Thays, de manera urgente e inmediata, dado que se trataba de “Ejemplar seco, con grietas longitudinales a lo largo del fuste y descortezaamiento basal extendiéndose hacia sus raíces formando una cavidad en contacto con el suelo. No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol”;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admitió demora, resultó conveniente prescindir de dicha obligación;

Que dada la urgencia con la que debían ejecutarse las extracciones, por Orden de Servicio N° 130 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2) obrante a Fs. 21 del Libro de Órdenes de Servicio, se solicitó presupuesto;

Que por Nota de fecha 3 de septiembre de 2024, IF-2024-34452744-GCABA-COMUNA2, la contratista VERDE INTEGRAL SA presentó el valor de los trabajos de acuerdo con el Preciario General Único, detallando cada uno de los rubros en cuestión para cada una de las extracciones en consideración;

Que el presupuesto total para la ejecución de las extracciones en el espacio verde detallado asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 97/100 CENTAVOS (\$17.803,97), a valores básicos;

Que a los fines de garantizar la seguridad de los bienes y las personas que utilizan el espacio verde Parque Thays, mediante Orden de Servicio N° 131 (IF-2024-34452841-GCABA-COMUNA2), obrante a Fs. 22 del Libro de Órdenes de Servicio, de fecha 3 de septiembre de 2024, se encomendó la ejecución de las extracciones detalladas, a la mencionada empresa;

Que con fecha 3 de septiembre de 2024 se labró la correspondiente Acta de Inicio donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme el Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que habiendo finalizada la ejecución de los referidos trabajos, y conforme a lo establecido por el Artículo N°49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a los 4 días del mes de septiembre de 2024 se firmó la correspondiente Acta de Recepción Provisoria, entre la Comuna y la empresa contratista S.A., sin observaciones;

Que desde la fecha de recepción provisional comenzó a regir el período de garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 69 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que corresponde a esta Autoridad de Aplicación convalidar la encomienda de tareas efectuada por Orden de Servicio N°131 y por consiguiente las extracciones ejecutadas en el Parque Thays, conforme los fundamentos expuestos en las Acta de Inspección N° 2445 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2) y Acta de Inspección N° 2446 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2), por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 97/100 CENTAVOS (\$17.803,97), a valores básicos;

Que conforme lo establecido en el Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esta Autoridad de Aplicación resulta competente para la emisión del Acto Administrativo aprobatorio del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos realizados;

Que asimismo corresponde proceder al dictado del Acto Administrativo que apruebe el gasto de los trabajos requeridos bajo la modalidad de “Tareas Adicionales” a la empresa VERDE INTEGRAL S.A., en el espacio verde denominado “Parque Thays”;

Que el gasto a aprobar, entonces, corresponde a las tareas encomendadas por Orden de Servicio N° 131 (IF-2024-34452841-GCABA-COMUNA2, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 97/100 CENTAVOS (\$17.803,97);

Que en el expediente supra referido se encuentra agregado el Certificado Complementario N° 250 (IF-2024-35729482--COMUNA2) presentado por la empresa, el cual cuenta con la debida conformidad de la Comuna;

Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto.

Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777,

**EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 2**

**RESUELVE**

Artículo 1°.- Convalidase la orden de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en el Parque Thays, a la firma VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, bajo la modalidad de “Tareas adicionales”, obrante en la Orden de Servicio N°131 (IF-2024-34452841-GCABA-COMUNA2) y atento los fundamentos expuestos en las Actas de Inspección N° 2445 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2) y N° 2446 (IF-2024-34452294-GCABA-COMUNA2), que a todos sus efectos, forman parte de la presente Resolución; por la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 97/100 CENTAVOS (\$17.803,97), a valores básicos;

Artículo 2°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, que como Anexo (IF-34453026-COMUNA2-2024) se agrega y forma parte de la presente Resolución, correspondiente a los trabajos ejecutados en el espacio verde denominado “Parque Thays”, bajo la modalidad de “Tareas Adicionales” en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018, suscripta entre la Comuna y la empresa contratista VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT N°30-71426384-2) con fecha 4 de septiembre de 2024.

Artículo 3°.- Apruébase el gasto correspondiente a las tareas encomendadas bajo la modalidad de “Tareas adicionales” en el espacio verde denominado “Parque Thays”, por Orden de Servicio N°131 (IF-2024-34452841-GCABA-COMUNA2), por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 97/100 CENTAVOS (\$17.803,97), a favor de la empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento Integral y

sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 5º. - Notifíquese a la empresa contratista. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 02/09/2024

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Cedrus Deodara

Calle Parque Thays N° \_\_\_\_\_  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 m DAP (cm) 40 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

**El ejemplar presenta una fisura en el fuste que con el tiempo ha ido incrementando su tamaño, lo cual , afecta la integridad y estabilidad del mismo. .No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol.**

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Mara Claret

Nombre y Apellido

37696320

Firma

DNI

Calle Parque Thays



Informe N°\_\_\_\_\_

**2445**



12.09.2024 EV - Formulario de Impresión RMUSANO Copia 4 Página 1

<b>Orden</b>	<b>4598664</b>	<i>Clase de orden</i>	EVME	Espacios Verdes. Orden de Medición
<i>Descripción</i>	<i>PARQUE THAYS -RUBRO B -24</i>			
<i>Fecha de inicio</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Fecha de fin</i>	<i>30.09.2024</i>
<i>Prioridad</i>				
<i>Status</i>	<i>LIB. IMPR EDET KKMP PREC</i>			
<i>Ubicación técnica</i>	<i>B-EV-PARQE-00448</i>			<i>Parque Thays</i>
<i>Equipo</i>				
<i>Conjunto</i>				
<i>Emplazamiento</i>	<i>0028</i>		<i>Sala</i>	
<i>Gr.planif.mant.</i>	<i>EC0</i>		<i>CONTRATISTAS DGEV</i>	<i>Centro PM</i>
<i>Pto Tbjo resp.</i>	<i>EV-VIC02</i>	<i>GCBA</i>	<i>Verde Integral S.A. - Comuna 2</i>	<i>GCBA</i>
<i>Plan mant.prev.</i>				<i>Pos.plan mant.prev.</i>
<i>Nº revisión</i>				
<b>Clase</b>	<b>CONTRATOS_EV</b>	<b>Contratos de Espacios Verdes</b>	<b>003</b>	
CONTRATOS_EV_INICIO		<i>EV10_Z01</i>		
<b>Clase</b>	<b>DIV_ZONAL</b>	<i>Division Zonal</i>	<b>003</b>	
ALTURA_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
CGP_2010		<i>CGP 01</i>		
CODIGO_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
DIST_ESCOLAR_2010		<i>Distrito Escolar I</i>		
HOSPITAL_2010		<i>Htal. J.A.Fernandez</i>		
LISTA_SMPS_2010		<i>03-066V-PLZ1</i>		
REG_SANITARIA_2010		<i>Zona I (Este)</i>		
SECC_POLICIAL_2010		<i>46</i>		
SMP_CENTRO_2010		<i>03-066V-PLZ1</i>		
UBICACION_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
ZONA_ALUMBRADO_2010		<i>Zona 1</i>		
ZONA_BACHEO_2010		<i>2Do. Semestre De 2008</i>		
ZONA_LICITACIÓN_2010		<i>Zona 1</i>		
ZONA_RECOLECCION_2010		<i>Zona 1</i>		
<b>Clase</b>	<b>ESPACIO_PUBLICO</b>	<b>Espacio Publico</b>	<b>003</b>	
CATEGORIA_ESPACIO		<i>ESPACIOS_VERDES_PUBLICOS</i>		
ID_ESPACIO		<i>1104</i>		
<b>Operación</b>	<b>0010</b>	<b>B - PLANT. TRASP. Y RET - Extracción de</b>		
<i>Status</i>	<i>IMPR LIB.</i>			
<i>Puesto de trabajo</i>	<i>EV-VIC02</i>		<i>Verde Integral S.A. - Comuna 2</i>	
<i>Clave de control</i>	<i>PM01</i>		<i>Nº notificación</i>	<i>177450770</i>
<i>Clave de operación</i>	<i>EVB3613</i>		<i>Hito</i>	
<i>Ubic.técnica</i>				
<i>Equipo</i>				
<i>Trabajo</i>	<i>0</i>	<i>H</i>	<i>Clase actividad</i>	
<i>Duración</i>	<i>2</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>0</i>
<i>Fe.inic.más temprana</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Hora de inicio</i>	<i>21:30:00</i>
<i>Fe.fin más tardía</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Hora de fin</i>	<i>23:30:00</i>
<i>Trabajo real</i>	<i>0</i>	<i>H</i>	<i>Holgura total</i>	<i>0 H</i>

---

B - PLANT. TRASP. Y RET - Extracción de arboles 40,00 cm > dap < o = 60,00 cm

---



12.09.2024 EV - Formulario de Impresión RMUSANO Copia 4 Página 2

<b>Operación</b>	<b>0020</b>	<b>B - SERVICIOS - alquiler del servicio de</b>	
<i>Status</i>	IMPR LIB.		
<i>Puesto de trabajo</i>	EV-VIC02	GCBA	Verde Integral S.A. - Comuna 2
<i>Clave de control</i>	PM01		<i>Nº notificación</i>
<i>Clave de operación</i>	EVB2700		177450771
<i>Ubic.técnica</i>			<i>Hito</i>
<i>Equipo</i>			
<i>Trabajo</i>	0	H	<i>Clase actividad</i>
<i>Duración</i>	0,5	H	<i>Cantidad</i>
<i>Fe.inic.más temprana</i>	30.09.2024		<i>Hora de inicio</i>
<i>Fe.fin más tardía</i>	30.09.2024		<i>Hora de fin</i>
<i>Trabajo real</i>	0	H	<i>Holgura total</i>

---

B - SERVICIOS - alquiler del servicio del camión volcador, incluyendo chofer y seguro

---

*Fin del informe*



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2445

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2445

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **02/09/2024**

Aviso .....

Arme .....

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ceiba speciosa (Palo borracho rosado)**

Calle **Parque Thays** N° .....

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **40** Inclinación: SI /  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)				

### ■ RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

**Ejemplar seco, con grietas longitudinales a lo largo del fuste y descortezamiento basal extendiéndose hacia sus raíces formando una cavidad en contacto con el suelo.**

**No siendo posible su recuperación, se recomienda su extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol.**

### INSPECTOR/VERIFICADOR

**Mara Claret**

Nombre y Apellido

Firma

**37.696.320**

DNI

Calle **Parque Thays**



**2446**  
Informe N° \_\_\_\_\_



12.09.2024 EV - Formulario de Impresión RMUSANO Copia 4 Página 1

<b>Orden</b>	<b>4598664</b>	<i>Clase de orden</i>	EVME	Espacios Verdes. Orden de Medición
<i>Descripción</i>	<i>PARQUE THAYS -RUBRO B -24</i>			
<i>Fecha de inicio</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Fecha de fin</i>	<i>30.09.2024</i>
<i>Prioridad</i>				
<i>Status</i>	<i>LIB. IMPR EDET KKMP PREC</i>			
<i>Ubicación técnica</i>	<i>B-EV-PARQE-00448</i>			<i>Parque Thays</i>
<i>Equipo</i>				
<i>Conjunto</i>				
<i>Emplazamiento</i>	<i>0028</i>		<i>Sala</i>	
<i>Gr.planif.mant.</i>	<i>EC0</i>		<i>CONTRATISTAS DGEV</i>	<i>Centro PM</i>
<i>Pto Tbjo resp.</i>	<i>EV-VIC02</i>	<i>GCBA</i>	<i>Verde Integral S.A. - Comuna 2</i>	<i>GCBA</i>
<i>Plan mant.prev.</i>				<i>Pos.plan mant.prev.</i>
<i>Nº revisión</i>				
<b>Clase</b>	<b>CONTRATOS_EV</b>	<b>Contratos de Espacios Verdes</b>	<b>003</b>	
CONTRATOS_EV_INICIO		<i>EV10_Z01</i>		
<b>Clase</b>	<b>DIV_ZONAL</b>	<i>Division Zonal</i>	<b>003</b>	
ALTURA_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
CGP_2010		<i>CGP 01</i>		
CODIGO_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
DIST_ESCOLAR_2010		<i>Distrito Escolar I</i>		
HOSPITAL_2010		<i>Htal. J.A.Fernandez</i>		
LISTA_SMPS_2010		<i>03-066V-PLZ1</i>		
REG_SANITARIA_2010		<i>Zona I (Este)</i>		
SECC_POLICIAL_2010		<i>46</i>		
SMP_CENTRO_2010		<i>03-066V-PLZ1</i>		
UBICACION_CALLE_2010		<i>NULL</i>		
ZONA_ALUMBRADO_2010		<i>Zona 1</i>		
ZONA_BACHEO_2010		<i>2Do. Semestre De 2008</i>		
ZONA_LICITACIÓN_2010		<i>Zona 1</i>		
ZONA_RECOLECCION_2010		<i>Zona 1</i>		
<b>Clase</b>	<b>ESPACIO_PUBLICO</b>	<b>Espacio Publico</b>	<b>003</b>	
CATEGORIA_ESPACIO		<i>ESPACIOS_VERDES_PUBLICOS</i>		
ID_ESPACIO		<i>1104</i>		
<b>Operación</b>	<b>0010</b>	<b>B - PLANT. TRASP. Y RET - Extracción de</b>		
<i>Status</i>	<i>IMPR LIB.</i>			
<i>Puesto de trabajo</i>	<i>EV-VIC02</i>		<i>Verde Integral S.A. - Comuna 2</i>	
<i>Clave de control</i>	<i>PM01</i>		<i>Nº notificación</i>	<i>177450770</i>
<i>Clave de operación</i>	<i>EVB3613</i>		<i>Hito</i>	
<i>Ubic.técnica</i>				
<i>Equipo</i>				
<i>Trabajo</i>	<i>0</i>	<i>H</i>	<i>Clase actividad</i>	
<i>Duración</i>	<i>2</i>	<i>H</i>	<i>Cantidad</i>	<i>0</i>
<i>Fe.inic.más temprana</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Hora de inicio</i>	<i>21:30:00</i>
<i>Fe.fin más tardía</i>	<i>30.09.2024</i>		<i>Hora de fin</i>	<i>23:30:00</i>
<i>Trabajo real</i>	<i>0</i>	<i>H</i>	<i>Holgura total</i>	<i>0 H</i>

---

B - PLANT. TRASP. Y RET - Extracción de arboles 40,00 cm > dap < o = 60,00 cm

---



12.09.2024 EV - Formulario de Impresión RMUSANO Copia 4 Página 2

<b>Operación</b>	<b>0020</b>	<b>B - SERVICIOS - alquiler del servicio de</b>	
<i>Status</i>	IMPR LIB.		
<i>Puesto de trabajo</i>	EV-VIC02	GCBA	Verde Integral S.A. - Comuna 2
<i>Clave de control</i>	PM01		<i>Nº notificación</i>
<i>Clave de operación</i>	EVB2700		177450771
<i>Ubic.técnica</i>			<i>Hito</i>
<i>Equipo</i>			
<i>Trabajo</i>	0	H	<i>Clase actividad</i>
<i>Duración</i>	0,5	H	<i>Cantidad</i>
<i>Fe.inic.más temprana</i>	30.09.2024		<i>Hora de inicio</i>
<i>Fe.fin más tardía</i>	30.09.2024		<i>Hora de fin</i>
<i>Trabajo real</i>	0	H	<i>Holgura total</i>

---

B - SERVICIOS - alquiler del servicio del camión volcador, incluyendo chofer y seguro

---

*Fin del informe*



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2446

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

30/10/24, 12:41 p.m.

Parque thays Palo borracho Fin.jpeg





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2446

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción árbol Agüero 2186

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-39865581-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263 establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2462 (IF-2024-39865067-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Agüero 2186;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que según informan los Agrónomos se recomienda la extracción de emergencia del ejemplar debido a presentar inclinación significativa en conjunto con ramas con mal ángulo de inserción y fuste con cavidades, generando riesgo elevado de caída, especialmente ante

condiciones climáticas adversas como vientos fuertes o lluvias intensas, lo cual podría poner en riesgo la integridad física de las personas y afectar a la infraestructura circundante;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Agüero 2186, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2462 (IF-2024-39865067-GCABA-COMUNA2), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

S00692189/24

Aviso .....

Fecha de relevamiento 23/09/2024

Arme .....

408096805 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus sp. (Fresno)**

Calle **Agüero** N° **2186**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **15** DAP (cm) **55** Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se recomienda la extracción de emergencia del ejemplar debido a presentar inclinación significativa en conjunto con ramas con mal ángulo de inserción y fuste con cavidades, generando riesgo elevado de caída, especialmente ante condiciones climáticas adversas como vientos fuertes o lluvias intensas, lo cual podría poner en riesgo la integridad física de las personas y afectar a la infraestructura circundante

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle

AGÜERO 2186



Informe Nº 2462

ORDEN NRO: 408096805

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 23.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: AGUERO 2186 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01022-02101-AGUERO 2101-2200			Equipo Cab:											
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024											
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB											
Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda

0010				2186	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		FRESNO	55.00	15.00		0
------	--	--	--	------	---------	------------------------------------	--	-----	--	--------	-------	-------	--	---

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2462

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

30/10/24, 12:49 p.m.

fin.jpeg





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2462

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árbol Av. Santa Fe 1830

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-39866409-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263 establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2463 (IF-2024-39866823-GCABA-COMUNA), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la Av. Santa Fe 1830;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que según informan los Agrónomos el jacarandá presenta rotura basal de gran tamaño, producto de impacto de vehículo de gran porte. Se recomienda realizar extracción de emergencia del ejemplar debido a falta de conexión entre el fuste y las raíces que provocan

falta de estabilidad estructural irreversible con elevado riesgo inherente;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Santa Fe 1830, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2463 (IF-2024-39866823-GCABA-COMUNA), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/09/2024

Aviso .....

Arme . 408097771 .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Jacaranda mimosifolia*Calle . Av. Santa Fe ..... N° . 1830 .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) .... 8 ..... DAP (cm) .... 20 ..... Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## ■ RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## ■ RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## ■ HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Jacaranda presenta rotura basal de gran tamaño, producto de impacto de vehículo de gran porte. Se recomienda realizar extracción de emergencia del ejemplar debido a falta de conexión entre el fuste y las raíces que provocan falta de estabilidad estructural irreversible con elevado riesgo inherente.

## ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Av. Santa Fe 1830

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2463

ORDEN NRO: 408097771

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 26.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: SANTA FE 1830 - EXTRACCIÓN 24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.09.2024
				Fecha Fin: 30.09.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-01801-SANTA FE AV. 1801-1900		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 09/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1830	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	LD	1,0		JACARANDA	20.000	8.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2463

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2463

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2464 A 2467

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-39875437-GCABA-COMUNA2;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Vicente Lopez 2273, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2464 (IF-2024-39869030-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2087, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2465 (IF-2024-39869768-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Posadas 1417, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2466 (IF-2024-39872234-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Posadas 1320, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2467 (IF-2024-39872859-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . . . . . S00753755/24

Fecha de relevamiento 14/10/2024

Arme . . . . . 408103248

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer negundo

Calle . . . . . Vicente Lopez . . . . . N° 2273 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 28 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades . . . . .

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Ejemplar semiseco con escasa foliación ,descortezamiento basal avanzado de su fuste. Con cavidad sobre una de sus ramas principales y fisura longitudinal. Dadas las condiciones físicas mencionadas se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol y/o ramas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Ch  
Firma

35072278

DNI

Calle Vicente Lopez 2273 LA

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



ORDEN NRO: 408103248

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.10.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: LOPEZ, VICENTE 2273 LA EXTRACCION -24		Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2024
				Fecha Fin: 31.10.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta		Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12132-02201-LOPEZ, VICENTE 2201-2290		Equipo Cab:		
Calle y Número:		Campo de Clasificación: 10/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02		Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro de Aviso:

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2273	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	LA	1,0		ARCE NEGUNDO	28.00 0	12.00 0		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2464

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: ..... S.0.0.7.1.5.8.6.8./2.4.....

Arme. .... 4.0.8.1.0.3.2.4.3.....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... FRESNO .....

Calle P. A. R. A. G. U. A. Y. N° 2087 EX Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 3 DAP (cm) ..... 6 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN


#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Árbol muerto en pie, si ningún defecto adicional. Se desea extraer el árbol para en la próxima jornada de plantación reponer el ejemplar.

### INSPECTOR/VERIFICADOR



RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

95.871.470

DNI

Firma

Calle P A R A G U A Y 2087 EX



Informe N° 2465

ORDEN NRO: 408103243

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 14.10.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 2087-EXTRACCION-24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)			Barrio: Recoleta	Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02001-IMP-PARAGUAY 2001-2099 Acera Impar			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2087	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	EX	1,0		fresno americano	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2465

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/10/2024

Aviso .....

Arme .. 408104461 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Arce

Calle Posadas N° 1417  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación:  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Arce semi-seco presenta daños mecánicos y cavidades en el fuste principal así como también ramas secas y defoliación parcial.

Se recomienda realizar la extracción del ejemplar debido al riesgo de quiebre y caída que presenta.

### INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Posadas 1417

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



Informe Nº 2466

ORDEN NRO: 408104461

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.10.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: POSADAS 1417 EX-EXTRACCION-24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2024									
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01401-POSADAS 1401-1500			Equipo Cab:											
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2024											
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB											
Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda

0010				1417	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		ARCE	35.000	8.000		0
------	--	--	--	------	---------	------------------------------------	----	-----	--	------	--------	-------	--	---

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2466

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/10/2024

Aviso .....

Arme .. 408104465 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Jacaranda

Calle Posadas N° 1320 LA1  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Jacaranda semi-seco presenta grandes cavidades en el fuste principal así como también ramas secas y una marcada inclinación.

Se recomienda realizar la extracción del ejemplar debido al riesgo de quiebre y caída que presenta.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

  
Firma

36.066.020  
DNI

Calle Posadas 1320 LA1

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



Informe Nº 2467

ORDEN NRO: 408104465

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.10.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: POSADAS 1320 LA1-EXTRACCION-24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.10.2024
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta			Zona:
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01301-POSADAS 1301-1400			Equipo Cab:		
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 10/2024		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1320	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	LA1	1,0		JACARANDA	20.000	6.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2467

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2468 A 2474

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-43450380- GCABA-COMUNA2;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Agüero N° 1984, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2468 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Peña N° 3020, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2469 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle French N° 2773, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2470 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Güemes N° 2934, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2471 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Paraguay N° 2727, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2472 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Pueyrredón N° 1673, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2473 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Las Heras N° 1844, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2474 (IF-2024-43451235-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/10/2024

Aviso .....

Arme .. 408110419 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fresno**

Calle **Agüero** N° **1984**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **17** DAP (cm) **32** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas		X		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Ejemplar presenta estructura desbalanceada debido a quiebre de rama de gran porte con desgarro en su fuste siendo susceptible a la entrada de patógenos y pudrición . No siendo posible su recuperación se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes por caída de ramas remanentes y/o árbol.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Clh  
Firma

35072278

DNI

Calle Agüero 1984

**IMAGEN DEL EJEMPLAR**



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/04/2024

Aviso: .....

Arme: ..... 4 0 8 1 1 0 4 1 4

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Fresno americano** .....

Calle: ..... Peña ..... N° ..... 3020 EX .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 6 ..... DAP (cm) ..... 20 ..... Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X			Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 ..... Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción del ejemplar, presenta múltiples cavidades asociadas a elevados grados de descomposición en la madera de soporte, se desea liberar la plantera para utilizar la plantera con un próximo ejemplar que cumpla funciones ecosistémicas. Sumado a evitar riesgo de caída que generen daños a la ciudadanía.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ... Peña 3020 EX.....



Informe N° 2469

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 01/11/2024

Aviso .....

Arme .. 408110443 ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica (Fresno)*

Calle French N° 2773 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda extracción del ejemplar por presentar fuste y ramas totalmente secos.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

French•2773•LA

Calle \_\_\_\_\_



Informe N° 2470

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 01/11/2024

Aviso .....

Arme 408110481 .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Melia azedarach (paraíso)

Calle Guemes N° 2934  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** Se recomienda extracción del ejemplar por presentar fuste y ramas totalmente secos.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle Guemes•2934•EX



Informe No. 2471

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 5/11/2024

**408113238**

Arme.

Aviso:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **FRESNO**

Calle ..... **PARAGUAY** N° **2727** Ft .....  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **7** DAP (cm) ..... **20** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
	X			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Se requiere la extracción del ejemplar muerto en pie, se ha venido monitoreando su estado sanitario, sin embargo no se ha visto una revitalización del ejemplar, por lo contrario se vio una amento en la incidencia de hormigas y un debilitamiento en la estructura , este ejemplar no cumple las funciones ecosistémicas deseadas y requiere una extracción par evitar un posible daño a la ciudadanía.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



4 → ↗

Firma

95.871.470

DNI

Calle ..... PARAGUAY 2727 ft .....



Informe N°: 2472



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00825158/24

Fecha de relevamiento 07/11/2024.

Arme 408113236

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Platano

Calle Av.Pueyrredón N° 1673  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

arme . 408113236

## **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **4** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

Exuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

IRAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS

HOJAS     De coloración anormal     Defoliación Total     Con signos de insectos     Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial    Síntomas de enfermedades

## **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>C: EXTRACCIÓN</b>	<b>F: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

**OBSERVACIONES:** Ejemplar seco ,corresponde su extracción.

---

---

---

---

---

INSPECTOR/VERIFICADOR

# Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

Ch


Firma

35072278

DNI

Calle Av.Pueyrredón 1673

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2473

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/11/2024

Aviso .....

Arme .....

408113785

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus

Calle Av.Las Heras N° 1844  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 52 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  
 Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra completamente seco, con descortezamiento sobre ramas principales , fuste codominante, raíces expuestas y presencia de fructificaciones fúngicas. Siendo su recuperación irreversible se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol y/o ramas.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo

Nombre y Apellido

clh


Firma

35072278

DNI

Calle Av.Las Heras 1844

IMAGEN DEL EJEMPLAR





## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árbol Peña 2507

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-45558593-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2475 (IF-2024-45558980-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Peña 2507;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que según informan los Agrónomos el árbol se encuentra en mal estado general, presenta cavidades en la sección media y superior que compromete la estabilidad, sumado a esto presenta un descope con una rasgadura en el fuste que genero una pudrición en el sistema

vascular, este estado de descomposición generó la aparición de una grieta longitudinal, es un árbol de riesgo elevado, deseando su extracción para evitar perjuicios;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Peña 2507, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2475 (IF-2024-45558980-GCABA-COMUNA2), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 24/10/2024

Aviso: \_\_\_\_\_

Arme. .... 4.0.8.1.1.4.3.5.1

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FRESNO**

 Calle P. E. Ñ. A. .... N° 2507 Árbol Seco  Árbol Semi Seco 
**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

 Altura aprox. (m) .... 7 DAP (cm) .... 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

 Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Chorreados

basal media alto

Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	2
Grandes		X	Espesor de pared remanente (cm)	

**RAIZ**
 Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**
 Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**
**A: OBJETIVOS DE LA PODA**
 Reducción Riesgo

**B: TIPOS DE PODA**
 Formación

 Balanceo

**F: CORTE DE RAÍCES**
 Eliminar interferencias

 Limpieza

 C: EXTRACCIÓN

 Superficial

 Adecuación al sitio

 Aclareo

 E: TRASPLANTE

 Profunda

 Regulación de  
estructura

 Refaldado  
 Terciado

 D: TRATAMIENTO SANITARIO


**OBSERVACIONES**

ARBOL EN MAL ESTADO GENERAL, PRESENTA CAVIDADES EN LA SECCION MEDIA Y SUPERIOR QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD DEL ARBOL, SUMADO A ESTO PRESENTA UN DESCOPADO CON UNA RASGADURA EN EL FUSTE QUE GENERO UNA PUDRICION EN EL SISTEMA VASCULAR, ESTE ESTADO DE DESCOMPOSICION GENERO LA APARICION DE UNA GRIETA LONGITUDINAL ., ES UN ARBOL DE RIESGO ELEVADO, SE DESEA SU EXTRACCION PARA EVITAR PREGUISIOS.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle P E Ñ A 2507



Informe N° 2475

ORDEN NRO: 408114351

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 15.11.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PEÑA 2507 EX-EXTRACCION-24				Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.11.2024 Fecha Fin: 30.11.2024													
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:													
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17054-02501-PEÑA 2501-2600						Equipo Cab:															
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 11/2024															
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:											

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2507	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	30.000	7.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2475

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracción árboles Comuna 2 – Actas 2476 a 2478

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y EX-2024-47395235- -GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

-Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Juan María Gutierrez 2786, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2476 (IF-2024-47394369-GCABA-COMUNA2),

--Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Beruti 2722, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2477 (IF-2024-47394369-GCABA-COMUNA2),

-Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Gallo 1577, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2478 (IF-2024-47394369-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00856648/24

Fecha de relevamiento 28/11/2024

Arme 408122717

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinada

Calle Gutierrez, Juan María N° 2786  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 3 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Se recomienda extracción del ejemplar por estar totalmente seco.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret

Nombre y Apellido



Firma

37696320

DNI

Calle ..... Gutierrez, Juan María 2786 .....



Informe Nº 2476

ORDEN NRO: 408122717

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 04.12.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: GUTIERREZ, JUAN MARIA 2786-EXTRACCION-24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.12.2024								
							Fecha Fin: 31.12.2024								
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)		Barrio: Recoleta			Zona:									
Ubicación Técnica Cab: B-VP-07111-02701-PAR-GUTIERREZ, JUAN MARIA 2702-2800 Par			Equipo Cab:												
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 11/2024												
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:								

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2786	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		NO DETERMINADO	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . S00869577/24

Arme . 408122719

Fecha de relevamiento 05/10/2024

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Beruti N° 2722  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 34 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Fresno completamente seco posee una cavidad de gran tamaño en el fuste.

Se recomienda realizar la extracción del ejemplar debido a su situación irreversible y al riesgo de quiebre del fuste

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol  
Nombre y Apellido

Firma

36.066.020  
DNI

Calle Beruti 2722

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2477

ORDEN NRO: 408122719

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 04.12.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: BERUTI 2722-EXTRACCION-24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2024				
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)		Barrio: Recoleta	Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-02701-PAR-BERUTI 2702-2800 Acera Par			Equipo Cab:						
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2024						
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2722	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	34.000	6.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . . . . . S00880314/24

Fecha de relevamiento . . . . . 12/12/2024

Arme . . . . . 408125817

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica . . . . . *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno)Calle . . . . . Gallo N° . . . . . 1577 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) . . . . . 12 DAP (cm) . . . . . 40 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades . . . . .**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** . . . . .

En respuesta a los múltiples avisos recibidos por parte de la comunidad, se ha realizado un relevamiento exhaustivo del estado general del árbol en cuestión. El análisis ha revelado diversas condiciones que ponen en riesgo su estabilidad y seguridad, tales como inclinación hacia la vía pública, grietas en el fuste que podrían anticipar un descalce inminente, excesos de poda que han alterado su estructura, y la exposición de raíces superficiales debido a una plantera elevada previa, entre otros factores.

En base a estos hallazgos, se recomienda la extracción del árbol como medida preventiva, con el fin de evitar posibles accidentes, daños a la infraestructura urbana y riesgos para la seguridad pública.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Mara Claret

Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle Gallo 1577 LA



Informe Nº 2478

ORDEN NRO: 408125817

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 13.12.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: GALLO 1577 LA-EXTRACCIÓN 24			Status: EJEC-En Ejecución	Prioridad:	Fecha Inicio: 01.12.2024				
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 02 (NORTE)		Barrio: Recoleta	Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-07018-01501-IMP-GALLO 1501-1599 Acera Impar			Equipo Cab:						
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 12/2024						
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1577	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	LA	1,0		fresno	40.00 0	12.00 0		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2476 A 2478

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árbol Peña 2507

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-45558593-GCABA-COMUNA2,

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2475 (IF-2024-45558980-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Peña 2507;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata radica en que según informan los Agrónomos el árbol se encuentra en mal estado general, presenta cavidades en la sección media y superior que compromete la estabilidad, sumado a esto presenta un descope con una rasgadura en el fuste que genero una pudrición en el sistema

vascular, este estado de descomposición generó la aparición de una grieta longitudinal, es un árbol de riesgo elevado, deseando su extracción para evitar perjuicios;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Peña 2507, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2475 (IF-2024-45558980-GCABA-COMUNA2), y que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/10/2024

Aviso: .....

Arme .....

4.0.8.1.1.4.3.5.1

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... FRESNO

Calle P. E. Ñ. A. .... N° 2507 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 7 DAP (cm) ..... 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes		X	X	Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

ARBOL EN MAL ESTADO GENERAL, PRESENTA CAVIDADES EN LA SECCION MEDIA Y SUPERIOR QUE COMPROMETE LA ESTABILIDAD DEL ARBOL, SUMADO A ESTO PRESETA UN DESCOPE CON UNA RASGADURA EN EL FUSTE QUE GENERO UNA PUDRICION EN EL SISTEMA VASCULAR, ESTE ESTADO DE DESCOMPOSICION GENERO LA APARICION DE UNA GRIETA LONGITUDINAL ., ES UN ARBOL DE RIESGO ELEVADO, SE DESEA SU EXTRACCION PARA EVITAR PREGUISIOS.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle P E Ñ A 2507



Informe N° 2475