



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-42092586-GCABA-COMUNAS

Buenos Aires, Martes 5 de Noviembre de 2024

Referencia: Autorizar la inmediata extracción del ejemplar arbóreo emplazado en calle JOSE MARMOL 766

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), la Ley N° 6.684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y N° 387-AJG/23, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.588), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que, la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado";

Que, por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción inmediata del ejemplar arbóreo emplazado en calle JOSE MARMOL 766 por existir riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes, conforme detalle que obra en IF-2024-42005076-GCABA-COMUNA5;

Que en virtud de ello, corresponde exceptuar a la contratista de la obligación de fijar cartel por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la inmediata extracción del ejemplar arbóreo emplazado en calle JOSE MARMOL 766 por existir riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes, conforme detalle que obra en IF-2024-42005076-GCABA-COMUNA5.

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción autorizada, exceptuándola de la obligación de fijar cartel por el plazo de diez (10) días corridos previos.

Artículo 3°. - Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar.

Digitally signed by Sebastian PERDOMO CARRICART
Date: 2024.11.05 20:55:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>05</u> / <u>11</u> / <u>2024</u> Aviso:			
Planilla de Inspección de Árboles				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Calle: Jose Marmol N°/Ref.: 766 Árbol seco: Árbol semiseco:			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m): <u>12</u>	D.A.P. (cm): <u>45</u>	Inclinación: SI Mayor a 40°: Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal Media Alta	Descortezamiento:	
	Cavidades:	Pequeñas Grandes	Fructificaciones fúngicas:	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Codominancias:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2): <u>8</u>	Fisuras en el frente de la propiedad: NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: Tocones: Codominantes:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: X Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES Ejemplar que manifiesta singnos de movimiento en el anclaje Vereda levantada con inclinacion y desbalance Especie no apta para arbolado lineal				
INSPECTOR DE ARBOLADO Nombre y apellido: Adrian De Stefano D.N.I.: 31661254 Firma:				

IF-2024-42005076-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 5 / 11 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: Jose Marmol

Nº/Ref.: 766

Imagen del ejemplar



IF-2024-42005076-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-42005076-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 5 de Noviembre de 2024

Referencia: Emergencia Jose Marmol 766 05-11-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.05 12:49:25 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza la extracción del ejemplar arbóreo emplazado en calle QUINTINO BOCAYUVA 457

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), la Ley N° 6.684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y N° 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2024-03829476-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados a cada área mencionada;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar arbóreo emplazado en calle Quintino Bocayuva 457, conforme detalle y causales que obran en el Informe (IF-2024-41260840-GCABA-COMUNA5);

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N°6.588).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción del ejemplar arbóreo emplazado en calle QUINTINO BOCA YUVA 457, conforme detalle que obra en el Informe IF-2024-41260840-GCABA-COMUNA5.

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción autorizada.

Artículo 3°. - Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____		
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ARME: _____		
Calle: <u>Quintino Bocayuva</u> N°/Ref.: <u>457</u>		Platanus x acerifolia Árbol seco: _____ Árbol semiseco: _____		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m): <u>18</u>	D.A.P. (cm): <u>50</u>	Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____ Hacia el largo de la vereda: _____		
Copa:	Desbalanceada: _____	Descopado: Descopado y brotado: _____		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal Media Alta	Descortezamiento: _____	
	Cavidades:	Pequeñas Grandes	X	Fructificaciones fúngicas: _____ Codominancias: _____ Chorreados: _____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		
RAÍCES	Expuestas: _____	Levanta vereda (m2): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____	Bajas: _____ Tocones: X Codominantes: _____	
	Secas / Secas en los ápices:X Con cavidades, tumores o canceros:X	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción: _____		
HOJAS	Defoliación: _____	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades: _____	Con manchas foliares: Signos de insectos: _____	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias: _____	Adecuación al sitio: _____	Regulación de estructura: _____	
B: TIPOS DE PODA				
Formación: _____	Limpieza: X	Aclareo: _____	Refaldado: _____	
C: CORTE DE RAÍCES				
Superficial: _____	Profundo: _____	Terciado: _____		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
E: TRASPLANTE				
F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES				
INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 29 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Quintino Bocayuva Informe N°:

Nº/Ref.: 457

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Emergencia Quintino Bocayuva 457 29-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autorización de extracciones (EX-2024-03829476-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, y N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), la Ley 6684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el expediente electrónico N° 2024-03829476-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados a cada área mencionada;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que, la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que, por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2024-39337847-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-39156035-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-38399443-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-40447957-GCABA-COMUNA5); V (IF-2024-39851806-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-41240178-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2024-41259964-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2024-41258646-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-41240627-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-41240856-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2024-41258058-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2024-41261357-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2024-41834174-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2024-40476027-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2024-39289986-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2024-38399855-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2024-36923814-GCABA-COMUNA5), XVIII (IF-2024-36924699-GCABA-COMUNA5), XIX (IF-2024-39230347-GCABA-COMUNA5), XX (IF-2024-39150959-GCABA-COMUNA5), XXI (IF-2024-40419523-GCABA-COMUNA5) y XXII (IF-2024-40044684-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2024-39337847-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-39156035-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-38399443-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-40447957-GCABA-COMUNA5); V (IF-2024-39851806-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-41240178-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2024-41259964-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2024-41258646-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-41240627-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-41240856-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2024-41258058-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2024-41261357-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2024-41834174-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2024-40476027-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2024-

39289986-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2024-38399855-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2024-36923814-GCABA-COMUNA5), XVIII (IF-2024-36924699-GCABA-COMUNA5), XIX (IF-2024-39230347-GCABA-COMUNA5), XX (IF-2024-39150959-GCABA-COMUNA5), XXI (IF-2024-40419523-GCABA-COMUNA5) y XXII (IF-2024-40044684-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

- i. Bartolomé Mitre 4055 (Conf. Anexo I).
- ii. Acuña de Figueroa 139 (Conf. Anexo II).
- iii. Agrelo 3520 (Conf. Anexo III).
- iv. Bogado 4556 (Conf. Anexo IV).
- v. Carlos Calvo 3812 1 (Conf. Anexo V).
- vi. Castro 1187 (Conf. Anexo VI).
- vii. Carlos Calvo 4295 (Conf. Anexo VII).
- viii. Tarija 4136 (Conf. Anexo VIII).
- ix. Estados Unidos 4002 (Conf. Anexo IX).
- x. Estados Unidos 3997 (Conf. Anexo X).
- xi. Muñiz 712 (Conf. Anexo XI).
- xii. Quintino Bocayuva 400 (Conf. Anexo XII).
- xiii. Guardia Vieja 3830 (Conf. Anexo XIII).
- xiv. Mario Bravo 467 (Conf. Anexo XIV).
- xv. Maza 1268 (Conf. Anexo XV).
- xvi. México 3708 (Conf. Anexo XVI).
- xvii. Jerónimo Salguero 751/Patio Salguero –Crespón 2- (Conf. Anexo XVII).
- xviii. Jerónimo Salguero 751/Patio Salguero –Crespón 3- (Conf. Anexo XVIII).
- xix. Jerónimo Salguero 751/Patio Salguero –Ficus- (Conf. Anexo XIX).
- xx. Querandíes 4216 LA7 (Conf. Anexo XX).
- xxi. Virrey Liniers 991 (Conf. Anexo XXI).
- xxii. Avda. Boedo 594 (Conf. Anexo XXII).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º. - Comunicar a la Subsecretaría Articulación y Fortalecimiento Territorial, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno. –

Artículo 4º. – Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar. –

	Fecha: <u>16</u> / <u>10</u> / <u>2024</u>				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>Fraxinus pennsylvanica</u>			
Calle: <u>Bartolome Mitre</u>	Nº/Ref.: <u>4055</u>	Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> X	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>12</u>	D.A.P. (cm): <u>27</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:			Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN X					
OBSERVACIONES		<p>ÁRBOL TOTALMENTE SECO. SE RECOMIENDA EXTRACCION</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	Ing. Agr. Julio Cesar Frateschi	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	---------------------------------	--------	----------	-------



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 16 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Bartolome Mitre Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

ARME: _____

Nº/Ref.: 4055 Arbol seco: X

Imagen del ejemplar

Altura (m): 12

D.A.P. (cm): 27



ÁRBOL TOTALMENTE SECO.

SE RECOMIENDA EXTRACCION

Ing. Agr. Julio Cesar Frateschi

37988931

F: EXTRACCIÓN X



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BARTOLOME MITRE 4055

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 15 / 10 / 2024

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Acuña de Figueroa 139 N°/Ref.: 4218 LA7 Árbol seco: _____ Árbol semiseco: SI

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado: X

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices SI Con cavidades, tumores o canceros: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN X

Nombre y apellido	Ing. Agr. Julio Cesar Frateschi	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	---------------------------------	--------	----------	-------



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 15 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Acuña de Figueroa 139 Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

ARME: _____

Nº/Ref.: 87 Arbol seco:

Imagen del ejemplar

Altura (m): 4

D.A.P. (cm): 20



Ing. Agr. Julio Cesar Frateschi

37988931

F: EXTRACCIÓN X



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION ACUÑA DE FIGUEROA 139

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus Benjamina

Calle: Agrelo N°/Ref.: 3520

Árbol seco: X

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m):	6	D.A.P. (cm):	35	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:	
		Grandes			Codominancias:	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:X	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:			
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido ADRIAN DE STEFANO

D.N.I. 31661254

Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: ____08____ / ____10____ / ____2024_____
Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: Agrelo N°/Ref.: 3520

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Agrelo 3520 08-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 24 / 10 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer negundo				
Calle: BOGADO	Nº/Ref.: 4556	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 9	D.A.P. (cm): 47	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: SI
Cavidades:	Pequeñas	X			Fructificaciones fúngicas:
	Grandes		X		Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2): 10	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: SI	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros: SI	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		
F: EXTRACCIÓN: SI					
OBSERVACIONES					
Arbol seco. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 24 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: Acer negundo

Calle: BOGADO

Nº/Ref.: 4556

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Bogado 4556

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 21 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Carlos Calvo 3812 1-

Nº/Ref

Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>12</u>	D.A.P. (cm): <u>48</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco

INSPECTOR DE ARBOLEDAS

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ___ / ___ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
Calle: N°/Ref.: _____	

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extraccion Carlos Calvo 3812 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 30 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Sofora

Calle: Castro N°/Ref 1187 Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>10</u>	D.A.P. (cm): <u>30</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado: <input checked="" type="checkbox"/> X		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes	<input checked="" type="checkbox"/> X	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/> X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES				

Extraer ejemplar semiesco, inclinado hacia la calle, con cavidades en su fuste.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
Calle: N°/Ref.: _____	

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción Castro 1187

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>22</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____		
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ARME: _____		
Calle: <u>Carlos Calvo</u>	Nº/Ref.: <u>4295</u>	Típua tipu Árbol seco: _____ Árbol semiseco: _____		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m): <u>16</u>	D.A.P. (cm): <u>65</u>	Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: Desbalanceada:	Hacia la propiedad: Descopado: Hacia el largo de la vereda: Descopado y brotado:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal Media Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:	
	Cavidades: Pequeñas Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: Tocones: Codominantes:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza: X	Aclareo:	
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:	Refaldado:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			Terciado:	
E: TRASPLANTE				
F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES				
INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 22 / 10 / 2024
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Carlos Calvo N°/Ref.: 4295

ARME:

Informe N°:

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Emergencia Carlos Calvo 4295 22-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles	Fecha: <u>22</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	ARME: _____				
Calle: <u>Tarija</u>	Nº/Ref.: <u>4136</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>8</u>	D.A.P. (cm): <u>40</u>	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Descopado:	Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias: X		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza: X	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES					
.....					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 22 / 10 / 2024
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: Tarija

Nº/Ref.: 4136

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Tarija 4136 22-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 30 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Estados Unidos

Nº/Ref 4002

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>3</u>	D.A.P. (cm): <u>5</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:X	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceres:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción Estados Unidos 4002

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 30 / 10 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Estados Unidos

Nº/Ref 3997

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado: X

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreos:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Superficial: Profundo: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
Calle: N°/Ref.: _____	

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción Estados Unidos 3997

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____	
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ARME: _____	
Calle: <u>Muñiz</u> N°/Ref.: <u>712</u>		Árbol seco: X Árbol semiseco: _____	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): <u>8</u>	D.A.P. (cm): <u>35</u>	Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____ Hacia el largo de la vereda: _____	
Copa:	Desbalanceada: SI	Descopado: Descopado y brotado: _____	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal Media Alta	Descortezamiento: X
	Cavidades:	Pequeñas Grandes	Fructificaciones fúngicas: X Codominancias: Chorreados: _____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm): _____	
RAÍCES	Expuestas: _____	Levanta vereda (m2): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____	Bajas: _____ Tocones: _____ Codominantes: _____
	Secas / Secas en los ápices: X Con cavidades, tumores o canceros: _____	Invasión de espacio aéreo: _____ Con mal ángulo de inserción: _____	
HOJAS	Defoliación: _____	Coloración anormal: _____ Síntomas de enfermedades: _____	Con manchas foliares: _____ Signos de insectos: _____
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR			
A: OBJETIVOS DE LA PODA			
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias: _____	Adecuación al sitio: _____ Regulación de estructura: _____	
B: TIPOS DE PODA			
Formación: _____	Limpieza: _____	Aclareo: _____ Refaldado: _____	
C: CORTE DE RAÍCES			
Superficial: _____	Profundo: _____	Terciado: _____	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			
E: TRASPLANTE			
F: EXTRACCIÓN			
OBSERVACIONES			
INSPECTOR DE ARBOLADO			
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I. <u>31661254</u> Firma _____	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 29 / 10 / 2024
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Muñiz Informe N°:
Nº/Ref.: 712



Imagen del ejemplar



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Muñiz 712 29-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles		Fecha: <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____			
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		ARME: _____			
Calle: <u>Quintino Bocayuva</u> N°/Ref.: <u>400</u>		Platanus x acerifolia Árbol seco: X Árbol semiseco: _____			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>14</u>	D.A.P. (cm): <u>70</u>	Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____ Hacia el largo de la vereda: _____			
Copa:	Desbalanceada: _____	Descopado: Descopado y brotado: _____			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
	Cavidades:	Pequeñas	X		
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas: _____	Levanta vereda (m2): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____	Bajas: Tocones: Codominantes:		
	Secas / Secas en los ápices:X Con cavidades, tumores o canceros: _____	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción: _____			
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades: _____	Con manchas foliares: Signos de insectos: _____		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 29 / 10 / 2024
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Quintino Bocayuva Informe N°:

ARME:

Nº/Ref.: 400

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extraccion Quintino Bocayuva 400 29-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 31 / 10 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno)				
Calle: Guardia Vieja	Nº/Ref.: 3830	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 7	D.A.P. (cm): 27	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas	SI			Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Cepa brotada, acumula agua en la base. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 31 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: Fresno

Calle: Guardia Vieja

Nº/Ref.: 3830

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Guardia Vieja 3830

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 24 / 10 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i>				
Calle: MARIO BRAVO	Nº/Ref.: 467	Árbol seco:	Árbol semiseco: SI		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 8	D.A.P. (cm): 18	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas			X	Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: SI	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol semiseco al que se le quebró una de sus ramas principales. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 24 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica*

Calle: MARIO BRAVO

Nº/Ref.: 467

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Mario Bravo 467

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 14 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Styphnolobium japonicum*

Calle: Maza 1268

Nº/Ref

Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2	D.A.P. (cm): 18	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceres:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:		Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
E: TRASPLANTE				
F: EXTRACCIÓN				

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar que se quebro y quedo descopado.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ___ / ___ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extraccion Maza 1268

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus Benjamina

Calle: Mexico N°/Ref.: 3708 Árbol seco: X Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Desbalanceada: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m2): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices:X Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza:

Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: ____08____ / ____10____ / ____2024_____
Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: Mexico N°/Ref.: 3708

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Mexico 3708 08-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 27 / 9 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Lagerstroemia indica (Crespón)				
Calle: Salguero	Nº/Ref.: 751	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 5	D.A.P. (cm): 7	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Si Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
Grandes					
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Patio Salguero. Segundo Crespón, desde la entrada, cantero izquierdo, próximo a Photinias.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 27 / 9 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: Lagerstroemia indica (Crespón)

Calle: Salguero

Nº/Ref.: 751

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Patio Salguero. Cespón 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 27 / 9 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Lagerstroemia indica (Crespón)				
Calle: Salguero	Nº/Ref.: 751	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 5	D.A.P. (cm): 6	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Si
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		
F: EXTRACCIÓN: SI					
OBSERVACIONES					
Patio Salguero. Tercer Crespón, desde la entrada, cantero izquierdo, próximo al fondo.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 27 / 9 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: Lagerstroemia indica (Crespón)

Calle: Salguero

Nº/Ref.: 751

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Patio Salguero. Cespón 3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 15 / 10 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Ficus benjamina				
Calle: Salguero	Nº/Ref.: 751	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 1,5	D.A.P. (cm): 3	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Patio Salguero. Especie que adopta grandes dimensiones, inapropiada para este espacio, plantada por vecinos.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 15 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: *Ficus benjamina*

Calle: Salguero

Nº/Ref.: 751

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Patio Salguero. Ficus

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 24 / 10 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Virrey Liniers 991

Nº/Ref

Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>7</u>	D.A.P. (cm): <u>30</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado: <input checked="" type="checkbox"/> X	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes	X	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Existe ejemplar descopado y brotado, con ramas secas y en estado de pudrición, ya sufrió varios quiebres.
Tiene gran cavidad basal en su fuste.

.....			
.....			
INSPECTOR DE ARBOLADO			
Nombre y apellido		D.N.I.	Firma

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ___ / ___ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
Calle: N°/Ref.: _____	

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción Virrey Liniers 991

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 22/10 / 24 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: Boedo	Nº/Ref.: 594	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 1,5	D.A.P. (cm): 30	Inclinación: NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
	Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES	se partió el fuste a la mitad				
INSPECTOR DE ARBOLADO		D.N.I. 35359946		Firma	
Joaquín Casal					



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Boedo

Fecha: 22/10 / 24

Aviso: _____

ARME: _____

Informe N°: _____

Nº/Ref.: 594

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: plantilla de extracción boedo 594

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.