



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: S/ Autorización de extracciones (EX-2024-03829476-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), la Ley 6684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el expediente electrónico N° 2024-03829476-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.588), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que, la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado”

Que, por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2024-43099626-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-43938068-GCABA-COMUNA5); III (IF-2024-41834726-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46763811-GCABA-COMUNA5), V (IF-2024-41714856-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-46672513-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2024-43932634-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2024-45618338-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-45647299-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-45618622-GCABA-COMUNA5) y XI (IF-2024-46886369-GCABA-COMUNA5; conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2024-43099626-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-43938068-GCABA-COMUNA5); y III (IF-2024-41834726-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46763811-GCABA-COMUNA5), V (IF-2024-41714856-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-46672513-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2024-43932634-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2024-45618338-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-45647299-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-45618622-GCABA-COMUNA5) y XI (IF-2024-46886369-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

- 1. Díaz Vélez 3984 (Conf. Anexo I).
- 2. Hipólito Irigoyen 4338 (+5) (Conf. Anexo II).



3. Lambaré 1042 (Conf. Anexo III).
4. Maza 527 (Conf. Anexo IV).
5. México 4387 (Conf. Anexo V).
6. Muñiz 832 (Conf. Anexo VI).
7. Salguero 751, especie acacia rosada (Conf. Anexo VII).
8. Tte. Gral. Juan D. Perón 4471 (LA) (Conf. Anexo VIII).
9. Virrey Liniers 1990 (Conf. Anexo IX).
10. Yatay 611 (Conf. Anexo X).
11. Pavón 4192 (Conf. Anexo XI).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, las extracciones de los ejemplares que se indican en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar. –

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 13 / 11 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer saccharinum (Arce plateado)				
Calle: Av. Díaz Vélez		Nº/Ref.: 3984		Árbol seco: SI	Árbol semiseco:
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 8		D.A.P. (cm): 18		Inclinación: NO	Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: SI
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2): 6	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: SI	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Ejemplar seco que comparte cantero elevado con un Palto. Preservar Palto, sacar cantero y rejas.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


	Fecha: 13 / 11 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Acer saccharinum (Arce plateado)
Calle: Av. Díaz Vélez	Nº/Ref.: 3984

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5



Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Av. Díaz Vélez 3984

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 19 / 11 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Calle: HIPOLITO YRIGOYEN	Nº/Ref.: 4338 (+5)	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 8		D.A.P. (cm): 15		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada: SI		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Arbol seco. Cuadra de escuela. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


	Fecha: 19 / 11 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)
Calle: HIPOLITO YRIGOYEN	Nº/Ref.: 4338 (+5)

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Hipólito Yrigoyen 4338 (+5)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 4 / 11 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno)				
Calle: LAMBARE	Nº/Ref.: 1042	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 3		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Arbolito seco. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 4 / 11 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno
Calle: LAMBARE	Nº/Ref.: 1042

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Lambaré 1042

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: ____09____ / ____12____ / ____2024____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: __Maza	N°Ref.: 527





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico


Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Extraccion Maza 527 09-12-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: ____14____ / ____10____ / ____2024____				
	Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Sofora				
Calle: __Mexico	Nº/Ref.: _____	4387 Frente	Árbol seco: X	Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): ____0.5____		D.A.P. (cm): ____20____	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: X		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades: Pequeñas					
Grandes					
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio: x	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES					
				
 Extraccion de cepa				
				
				
				
				
				
				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO		D.N.I.	31661254	Firma

	Fecha: ____14____ / ____10____ / ____2024____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: __Mexico	N°/Ref.: 4387 Frente

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5


Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Mexico 4387 Frente 14-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: _11 / ____12 / ____2024				
	Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Crespon				
Calle: Muñiz 832	N°/Ref		Árbol seco: X		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 5		Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas: _____	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio: Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo: Refaldado: Terciado:	
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES					
Seco					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: _11_ / 12 / _____ 2024_____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle: _____	Especie botánica: _____
Nº/Ref.: _____	

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Muniz 832

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 20 / 11 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Robinia pseudoacacia "Casque Rouge" (Acacia rosada)				
Calle: SALGUERO	Nº/Ref.: 751	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 6		D.A.P. (cm): 14		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Patio Salguero. Arbol seco, detrás del acceso al Patio.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


	Fecha: 20 / 11 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Robinia pseudoacacia "Casque Rouge" (Acacia rosada)
Calle: SALGUERO	Nº/Ref.: 751

Imagen del ejemplar





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5



Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Patio Salguero. Acacia rosada

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 3 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer negundo				
Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON		Nº/Ref.: 4471 (LA)	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 14		D.A.P. (cm): 80		Inclinación: NO	Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: SI Fructificaciones fúngicas: SI Codominancias: SI Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas		X	X	
	Grandes	X			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2): NO	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: SI	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros: SI	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: SI		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Arbol de gran porte con amplia copa seca, atacado por insecto minador. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 3 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Acer negundo
Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON	Nº/Ref.: 4471 (LA)

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5


Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Tte. Gral. J.D. Perón 4471 LA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 3/ 12 / 24				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: Virrey Liniers	Nº/Ref.: 1990	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):8	D.A.P. (cm):45		Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:		Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Limpieza:	Aclareo:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Refaldado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra muy deteriorado con cavidades y descortezamiento a lo largo de todo el fuste.				
	Por otro lado está completamente seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 3/ 12 / 24
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle: Virrey liniers	Informe N°: _____
	N°/Ref.: 1990

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Extracción liniers 1990

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

<div><div><div></div><div>Buenos Aires Ciudad</div></div></div>	Fecha: 12/ 12 / 24				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: Pavón	Nº/Ref.: 4192	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):8	D.A.P. (cm):45		Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	E: TRASPLANTE			F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra muy deteriorado con cavidades y descortezamiento a lo largo de todo el fuste.				
	Por otro lado está parcialmente seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12/ 12 / 24
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle: Pavón	Informe N°: _____
	N°/Ref.: 4192

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Pavón 4192

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 3 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer negundo				
Calle: YATAY	Nº/Ref.: 611	Árbol seco:	Árbol semiseco: SI		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 10		D.A.P. (cm): 42		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado: SI
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: SI Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas		X		
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: SI	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros: SI	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: SI		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Arbol seco, tras ataque de insecto minador. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


	Fecha: 3 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Acer negundo
Calle: YATAY	Nº/Ref.: 611

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-46889010-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Yatay 611

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: Autorización de extracciones (EX-2024-03829476-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764), la Ley N° 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el expediente electrónico N° 2024-03829476-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2024-46899238-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-46901056-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-45808439-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46900834-GCABA-COMUNA5), V (IF-2024-41714835-GCABA-COMUNA5) y VI (IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5); conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2024-46899238-GCABA-COMUNA5), II (IF-2024-46901056-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-45808439-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46900834-GCABA-COMUNA5), V (IF-2024-41714835-GCABA-COMUNA5) y VI (IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:


1. Bulnes 750 (Conf. Anexo I).
2. Bulnes 966 (Conf. Anexo II).
3. Rawson 187 (Conf. Anexo III).
4. Av. Medrano 862 (Conf. Anexo IV).
5. Maza 342 LA (Conf. Anexo V).
6. Moreno 3357 (Conf. Anexo VI).

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, las extracciones de los ejemplares que se indican en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 12 / 12 / 2024				
Aviso:					
Planilla de Inspección de Árboles		ARME:			
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: Lagerstroemia indica (Crespón)			
Calle: BULNES		Nº/Ref.: 750		Árbol seco: SI	
				Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 3		Inclinación: NO	
				Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	
				Hacia el largo de la vereda:	
Copa:		Desbalanceada:		Descopado:	
				Descopado y brotado:	
FUSTE		Tamaño / Parte		Basal	
				Media	
				Alta	
Cavidades:		Pequeñas			
		Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES		Expuestas:		Levanta vereda (m²):	
				Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS		Quebradas / Fisuradas:		Excesivas / Cruzadas:	
				Bajas:	
		Secas / Secas en los ápices: SI		Invasión de espacio aéreo:	
				Tocones:	
		Con cavidades, tumores o canchros:		Con mal ángulo de inserción:	
				Codominantes:	
HOJAS		Defoliación: TOTAL		Coloración anormal:	
				Con manchas foliares:	
				Síntomas de enfermedades:	
				Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	
				Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Limpieza:	
				Aclareo:	
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Refaldado:	
				Terciado:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	
				F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido		Maisa Molina		FC	
				816624	
				Firma	


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Crespón
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 750

Imagen del ejemplar







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5



Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Bulnes 750

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 12 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 966	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 2		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Arbolito seco. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	


	Fecha: 12 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno americano
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 966

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Bulnes 966

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

<div><div></div><div>Buenos Aires Ciudad</div></div>	Fecha: 4 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: FICUS BENJAMINA				
Calle: RAWSON	Nº/Ref.: 187	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 8		D.A.P. (cm): 26		Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES					
ARBOL DESCALZADO					
EXTRACCION DE EMERGENCIA					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ 4 ____ / ____ 12 ____ / ____ 2024 ____
	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: _____ FICUS BENJAMINA _____
Calle: _____ RAWSON _____	Nº/Ref.: _____ 187 _____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____ 8 ____

D.A.P. (cm): ____ 20 ____



JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5


Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: EMERGENCIA RAWSON 187

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: ____27__ / __11__ / ____2024____ Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ____CERCIS SILIQUASTRUM____				
Calle: _____MEDRANO, AV._____	Nº/Ref.: _____862_____	Árbol seco: _____	Árbol semiseco: _____		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): _____3_____		D.A.P. (cm): _____15_____		Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: _____Menor a 40°: _____
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades: Pequeñas					
Grandes					
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:		Excesivas / Cruzadas:		Bajas: _____
	Secas / Secas en los ápices:		Invasión de espacio aéreo:		Tocones:
	Con cavidades, tumores o canchros:		Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL		Coloración anormal:		Con manchas foliares:
			Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES					
EMERGENCIA. ARBOL PARTIDO Y CHOCADO POR VEHICULO					
SOLO SE RETIRO EL EJEMPLAR YA QUEBRADO CON IMPOSIBILIDAD DE RETUTORARLO. ADJUNTO FOTOS					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____27__ / __11____ / ____2024____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____CERCIS SILIQUASTRUM____
Calle: _____MEDRANO, AV._____	Nº/Ref.: _____862_____

Imagen del ejemplar

Altura (m): _____3_____

D.A.P. (cm): _____15_____

EMERGENCIA. ARBOL PARTIDO Y
CHOCADO POR VEHICULO
SOLO SE RETIRO EL EJEMPLAR YA
QUEBRADO CON IMPOSIBILIDAD
DE RETUTORARLO. ADJUNTO FOTOS

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: EMERGENCIA MEDRANO 862

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: ____09____ / ____10____ / ____2024____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: __Maza	N°Ref.: 342 LA

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: Maza 342 LA 09-10-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

<div><div></div><div>Buenos Aires Ciudad</div></div>	Fecha: 4 / 12 / 2024				
Aviso:					
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA				
Calle: MORENO		Nº/Ref.: 3357		Árbol seco:	Árbol semiseco:
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 10		D.A.P. (cm): 20		Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES					
EXTRACCION POR EMERGENCIAS					
ARBOL SE PARTIÓ					
RETIRO REALIZADO POR COMUNA 5					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------


 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ 4 ____ / ____ 12 ____ / ____ 2024 ____
	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: _____ FRAXINUS PENNSYLVANICA _____
Calle: _____ MORENO _____	Nº/Ref.: _____ 3357 _____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____ 10 ____

D.A.P. (cm): ____ 20 ____



JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: RS-2024-48243482-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: RETIRO MORENO 3357

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO