



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-10411577-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 7 de Marzo de 2025

Referencia: S/ Autorización de extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764), la Ley 6684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el expediente electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y modificadorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que, la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que, por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en el Anexo I (IF-2025-10243186-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-10242374-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-10263927-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-10242013-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-05379781-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-10241730-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-10241370-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-09013469-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-10240425-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-10243186-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-10242374-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-10263927-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-10242013-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-05379781-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-10241730-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-10241370-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-09013469-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIII (IF-2025-10240425-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Salcedo 3576 (Conf. Anexo I)..
2. José Mármol 1312 (Conf. Anexo II).
3. Virrey Liniers 1777 (Conf. Anexo III).
4. Las Casas 3581 (Conf. Anexo IV).
5. Avda. Independencia 4140 (Conf. Anexo V).
6. Inclán 3444 (Conf. Anexo VI).
7. Hipólito Yrigoyen 3788 LA (Conf. Anexo VII).
8. Hipólito Yrigoyen 3359 LA (Conf. Anexo VIII).
9. Juan de Garay 4076 (Conf. Anexo IX).
10. Avda. Díaz Vélez 4167 (Conf. Anexo X).
11. Treinta y Tres Orientales 1883 (Conf. Anexo XI).
12. Treinta y Tres Orientales 883 (Conf. Anexo XII).
13. Virrey Liniers 2122 (Conf. Anexo XIII).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar. –

Digitally signed by Sebastian PERDOMO CARRICART
Date: 2025.03.07 15:17:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 6/3/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>fraxinus pennsylvanica</i>				
Calle: salcedo	Nº/Ref.: 3576	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):6	D.A.P. (cm):30	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	se partió casi la totalidad de la copa				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma		
	Fecha 6/3/25				

IF-2025-10243186-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____


ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____
Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10243186-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10243186-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción salcedo 3576

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:24:34 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 12/1/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ligustrum lucidum				
Calle: José mármol	Nº/Ref.: 1312	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):9	D.A.P. (cm):40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra completamente seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 12/1/25				

IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____
Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10242983-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción mármol 1312

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:23:39 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 6/2/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: platanus acerifolia				
Calle: las casas	Nº/Ref.: 3581	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):45	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o癌ros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: Terciado:				
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra prácticamente seco y dañado en la base del fuste				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 6/2/25				

IF-2025-10242374-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____
Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10242374-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10242374-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción las casas 3581

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:21:14 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ceiba speciosa (palo borracho)		
Calle: Independencia	Nº/Ref.: 4140	Árbol seco: X	Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 18	D.A.P. (cm): 85	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:X	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuertas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:X Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....
.....
.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido	Adrian De Stefano		D.N.I.	31661254	Firma
-------------------	-------------------	--	--------	----------	-------

IF-2025-10263927-GCABA-COMUNA5

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ___ 06 ___ / ___ 02 ___ / ___ 2025 ___ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: Independencia	Nº/Ref.: 4140



IF-2025-10263927-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10263927-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: Independencia 4140 06-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 16:52:13 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 6/2/25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acacia sp				
Calle: inclán	Nº/Ref.: 3444	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):35	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o癌ros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra todo seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 6/2/25				

IF-2025-10242013-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle:

Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2025-10242013-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10242013-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción inclan 3444

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:19:48 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Melia azedarach (Paraiso)		
Calle: Hipolito Yrigoyen	Nº/Ref.: 3788 LA	Árbol seco: X	Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8	D.A.P. (cm): 40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°: X
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:		Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):		
RAÍCES	Expuertas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SECO

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Adrian De Stefano

D.N.I. 31661254

Firma

IF-2025-05379781-GCABA-COMUNA5

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>20</u> / <u>01</u> / <u>2025</u> Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°:
Calle: Hipólito Yrigoyen	Nº/Ref.: 3788 LA



IF-2025-05379781-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-05379781-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 24 de Enero de 2025

Referencia: Extraccion Hipolito Yrigoyen 3788 LA 20-01-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.24 10:05:59 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 2 / 1 / 2025
Aviso:

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Hipolito Yrigoyen N°/Ref.: 3359

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada X: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES Arbol desbalanceado con copa pendular hacia la calle. Riesgo de caída

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nombre y apellido	Julio Cesar Frateschi	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>2</u> / <u>1</u> / <u>2025</u> Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: Especie botánica: <u>Fraxinus pennsylvanica</u>
Calle: <u>Hipolito Yrigoyen</u>	Nº/Ref.: <u>3359</u>

Imagen del ejemplar

Altura (m): 30

Desbalanceada X:



Arbol desbalanceado con copa pendular
hacia la calle. Riesgo de caída

IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5

Julio Cesar Frateschi

37988931

IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5

Página 4 de 4



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-00319988-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 2 de Enero de 2025

Referencia: EXTRACCION HIPOLITO YRIGOYEN 3359 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.02 15:49:27 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 6/2/25			
	Aviso:			
Planilla de Inspección de Árboles				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ligustrum lucidum			
Calle: Garay	Nº/Ref.: 4076	Árbol seco:	Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m):5	D.A.P. (cm):30	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
	Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:			Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
E: TRASPLANTE				
F: EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra prácticamente todo seco			
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal	D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 6/2/25			

IF-2025-10241730-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____
Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10241730-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10241730-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción garay 4076

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:18:51 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: <u>13</u> / <u>2</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Fraxinus pennsylvanica</u>				
Calle: <u>Díaz Velez, Av.</u>	Nº/Ref.: <u>4167</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>15</u>	D.A.P. (cm): <u>74</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES					
Extracción de emergencia Raíces cortadas por empresas de servicios Presencia de agua con raíces podridas Inclinación leve					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	Julio Cesar Frateschi	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 13 / 2 / 2025
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Diaz Velez, Av. Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

ARME:

Nº/Ref.: 4167

Imagen del ejemplar

Altura (m): 15

D.A.P. (cm): 74



Extracción de emergencia

Raíces cortadas por empresas de servicios

Presencia de agua con raíces podridas

Inclinación leve

IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5

Julio Cesar Frateschi

37988931

IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5

Página 4 de 4



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-07684144-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 13 de Febrero de 2025

Referencia: EMERGENCIA DIAZ VELEZ 4167

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.13 13:39:00 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 6/2/25			
	Aviso:			
Planilla de Inspección de Árboles				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ailanthus altissima			
Calle: 33 orientales	Nº/Ref.: 1883	Árbol seco:	Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m):13	D.A.P. (cm):45	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
	Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:			
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:	Terciado:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra prácticamente todo seco y muy deteriorado			
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal	D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 6/2/25			

IF-2025-10241370-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle:

Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10241370-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10241370-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: extracción 33 orientales 1883

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:17:38 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 21 / 02 / 2025
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: 33 orientales 883

ARME:
Informe N°:

NºRef.:



IF-2025-09013469-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-09013469-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Domingo 23 de Febrero de 2025

Referencia: 33 Orientales 883 21-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.23 15:52:14 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: 30/ 1 / 25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer				
Calle: virrey liniers	Nº/Ref.: 2122	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):9	D.A.P. (cm):40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:		Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	el árbol se encuentra extremadamente deteriorado, con cavidades y prácticamente todo seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
	Fecha 31/ 1 / 25				

IF-2025-10240425-GCABA-COMUNA5



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle:

Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2025-10240425-GCABA-COMUNA5

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-10240425-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: planilla extracción liniers 2122

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 15:14:25 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-10131223-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: Autorización de extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.684 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el Expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en la arterias determinadas en los Anexos I (IF-2025-06641180-GCABA-COMUNA5), II (IF-2025-05621973-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46899864-GCABA-COMUNA5); V (IF-2025-04245014-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2025-06231429-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2025-06232032-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-46881520-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-48580507-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2024-43670239-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2024-48289958-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2024-42016923-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2025-09682541-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2024-47048381-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5), XVIII (IF-2025-07305139-GCABA-COMUNA5), XIX (IF-2025-03448727-GCABA-COMUNA5), XX (IF-2024-43645593-GCABA-COMUNA5), XXI (IF-2024-43645394-GCABA-COMUNA5), XXII (IF-2024-33470172-GCABA-COMUNA5), XXIII (IF-2024-43645808-GCABA-COMUNA5) y XXIV (IF-2024-43646001-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2025-06641180-GCABA-COMUNA5), II (IF-2025-05621973-GCABA-COMUNA5), III (IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2024-46899864-GCABA-COMUNA5); V (IF-2025-04245014-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2025-06231429-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2025-06232032-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2024-46881520-GCABA-COMUNA5), X (IF-2024-48580507-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2024-43670239-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2024-48289958-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2024-42016923-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2025-09682541-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2024-47048381-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5), XVIII (IF-2025-07305139-GCABA-COMUNA5), XIX (IF-2025-03448727-GCABA-COMUNA5), XX (IF-2024-43645593-GCABA-COMUNA5), XXI

(IF-2024-43645394-GCABA-COMUNA5), XXII (IF-2024-33470172-GCABA-COMUNA5), XXIII (IF-2024-43645808-GCABA-COMUNA5) y XXIV (IF-2024-43646001-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

- i. Treinta y Tres Orientales 342 (Conf. Anexo I).
- ii. Treinta y Tres Orientales 1645 (Conf. Anexo II).
- iii. Treinta y Tres Orientales 81 (Conf. Anexo III).
- iv. Sánchez de Bustamante 1071 (Conf. Anexo IV).
- v. Sánchez de Bustamante 222 LA (Conf. Anexo V).
- vi. Moreno 3357 (Conf. Anexo VI).
- vii. Plaza Mariano Boedo –ceibo- (Conf. Anexo VII).
- viii. Plaza Mariano Boedo –ceibo (Conf. Anexo VIII).
- ix. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3788 –fte- (Conf. Anexo IX).
- x. Medrano 966 (+3) (Conf. Anexo X).
- xi. Maza 1477 (Conf. Anexo XI).
- xii. Maza 164 (Conf. Anexo XII).
- xiii. Humberto Primo 3340 (Conf. Anexo XIII).
- xiv. Guardia Vieja 4234 (Conf. Anexo XIV).
- xv. Gascón 448 (LA2) (Conf. Anexo XV).
- xvi. Colombres 1285 (Conf. Anexo XVI).
- xvii. Colombres 975 (Conf. Anexo XVII).
- xviii. Chiclana 3340 (Conf. Anexo XVIII).
- xix. Avda. Belgrano 4110 (Conf. Anexo XIX).
- xx. Avda. Boedo 1069 2+ (Conf. Anexo XX).
- xxi. Avda. Boedo 1047 (Conf. Anexo XXI).
- xxii. Avda. Boedo 810 LD (Conf. Anexo XXII).
- xxiii. Avda. Boedo 1058 (Conf. Anexo XXIII).
- xxiv. Avda. Boedo 1050 LD (Conf. Anexo XXIV).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación

Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar.

Digitally signed by Sebastian PERDOMO CARRICART
Date: 2025.03.06 09:20:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>03</u> / <u>02</u> / <u>2025</u> Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>melia azedarach</u>				
Calle: <u>33 Orientales</u>	Nº/Ref.: <u>342</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>12</u>	D.A.P. (cm): <u>80</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: _____	Menor a 40°: _____	
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Descopado:	Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
	Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: Tocones: Codominantes:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	E: TRASPLANTE			F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES					
..... Ejemplar seco					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	

IF-2025-06641180-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: ____31____ / ____01____ / ____2025_____
Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: 33 Orientales N° Ref.: 342

Imagen del ejemplar



IF-2025-06641180-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-06641180-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 5 de Febrero de 2025

Referencia: 33 Orientales 342 31-01-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.05 11:01:08 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 27/1 / 25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: 33 orientales	Nº/Ref.: 1645	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):8	D.A.P. (cm):40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades: Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias: Chorreos:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra muy deteriorado con cavidades y descortezamiento a lo largo de todo el fuste. Por otro lado está completamente seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal	D.N.I. 35359946	Firma		

IF-2025-05621973-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: 33 orientales

Fecha: 27/1 / 25

Aviso:

ARME:

Informe N°:

Nº/Ref.: 1645



IF-2025-05621973-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-05621973-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Lunes 27 de Enero de 2025

Referencia: planilla de extracción 1645

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.27 13:24:00 -03:00

Joaquin Federico Casal
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: <u>18</u> / <u>12</u> / <u>2024</u>	Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles						ARME: _____
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>ACER NEGUNDO</u>					
Calle: <u>TREINTA Y TRES ORIENTALES</u>	Nº/Ref.: <u>81</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco: SEMISECO			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Altura (m): _____	D.A.P. (cm): _____	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: _____	Menor a 40°: _____		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____	Hacia el largo de la vereda: _____			
Copa:	Desbalanceada: _____	Descopado: Descopado y brotado: _____				
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: X	
Cavidades:		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas: _____	
		Grandes			Codominancias: _____	
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreos: _____
RAÍCES	Expuestas: _____	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____	Bajas: _____			
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros: _____	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción: _____	Tocones: _____			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: SI Síntomas de enfermedades: _____	Con manchas foliares: SI Signos de insectos: SI			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR						
A: OBJETIVOS DE LA PODA						
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado: _____	
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:					
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO						
OBSERVACIONES						
EXTRACCION. ARBOL SEMISECO PRESENCIA DE PLAGAS EN FUSTE						
.....						
.....						
.....						
.....						
INSPECTOR DE ARBOLADO						

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5

**Planilla de Inspección de Árboles****REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: TREINTA Y TRES ORIENTALES

Fecha: 18 / 12 / 2024

Aviso:

ARME:

Especie botánica: ACER NEGUNDO

Nº/Ref.: 81

Imagen del ejemplar

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: SI

Con manchas foliares: SI

Signos de insectos: SI

EXTRACCION. ARBOL SEMISECO
PRESENCIA DE PLAGAS EN FUSTE

Arbol semiseco: SEMIS

IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5

ECO

Descortezamiento: X

SI

IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5

Página 4 de 4



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-47637708-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 18 de Diciembre de 2024

Referencia: EXTRACCION 33 ORIENTALES 81

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.18 16:06:36 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12 / 12 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer negundo (Arce)				
Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE	Nº/Ref.: 1071	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 12	D.A.P. (cm): 30	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: SI		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco, reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2024-46899864-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 12 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Acer negundo
Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE	Nº/Ref.: 1071

Imagen del ejemplar



IF-2024-46899864-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-46899864-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Sánchez de Bustamante 1071

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.12 14:49:50 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.12 14:49:51 -03:00

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 17 / 1 / 2025 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Acer saccharinum (Acer plateado)				
Calle: SÁNCHEZ DE BUSTAMENTE	Nº/Ref.: 222 (LA)	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 4	D.A.P. (cm): 8	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: X
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco, cuadra de escuela. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2025-04245014-GCABA-COMUNA5

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 17 / 1 / 2025
Aviso:	
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Acer saccharinum (Acer plateado)
Calle: SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE	Nº/Ref.: 222 (LA)

Imagen del ejemplar



IF-2025-04245014-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-04245014-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 17 de Enero de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Sánchez de Bustamante 222 (LA)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.17 15:38:10 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>4</u> / <u>12</u> / <u>2024</u> Aviso: _____					
Planilla de Inspección de Árboles						ARME: _____	
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>FRAXINUS PENNSYLVANICA</u>					
Calle: <u>MORENO</u>	Nº/Ref.: <u>3357</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:				
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Altura (m): <u>10</u>	D.A.P. (cm): <u>20</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:				
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:					
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:		
Cavidades:		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:		
		Grandes			Codominancias:		
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreos:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____				
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:				
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR							
A: OBJETIVOS DE LA PODA							
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:			Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:		Refaldado:	Terciado:	
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:					
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO							
OBSERVACIONES							
EXTRACCION POR EMERGENCIAS ARBOL SE PARTIÓ RETIRO REALIZADO POR COMUNA 5							
INSPECTOR DE ARBOLADO							

IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: MORENO

Fecha: 4 / 12 / 2024

Aviso: _____

ARME: _____

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA

Nº/Ref.: 3357

Imagen del ejemplar

Altura (m): 10

D.A.P. (cm): 20



IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931

IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5

IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-45808916-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 4 de Diciembre de 2024

Referencia: RETIRO MORENO 3357

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.04 15:59:59 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 31 / ____ 01 / _____ 2025 _____

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ceibo _____

Plaza Mariano Boedo N°/Ref Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt (m): 4 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado: _____

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas _____ Fructificaciones fúngicas:

Grandes _____ Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Chorreados:

Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: _____

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Balanceo: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Ejemplar seco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

Buenos Aires Ciudad	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-06231429-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 31 de Enero de 2025

Referencia: Extraccion Plaza Boedo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.31 15:35:49 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 31 / ____ 01 / _____ 2025 _____

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ceibo _____

Plaza Mariano Boedo

Nº/Ref

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt (m): 2,5	D.A.P. (cm): 10	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
--------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------

Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
--------------------------------	-----------------	---------------------	------------------------------	--

Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
-------	----------------	---------------------------------	--	--

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
-------	----------------	-------	-------	------	-------------------

	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
--	------------	----------	--	--	----------------------------

		Grandes			Codominancias:
--	--	---------	--	--	----------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:
---	---	--	--	-------------

RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
--------	------------	---	---	--	--

RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
-------	------------------------	-----------------------	--------------	--	--

	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
	Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
-------	------------------------------	---------------------	-----------------------------	--	--

		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
--	--	---------------------------	---------------------------	--	--

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Balanceo:	Regulación de estructura:
----------------------	--------------------------	-----------	---------------------------

B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
------------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
--------------------	--------------	-----------	--	--	--

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN	
------------------------------	--	--	---------------	---------------	--

OBSERVACIONES
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ejemplar seco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2025-06232032-GCABA-COMUNA5

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

Buenos Aires Ciudad	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-06232032-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 31 de Enero de 2025

Referencia: Extraccion Plaza Boedo 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.31 15:39:29 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12 / 12 / 2024 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)				
Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON	Nº/Ref.: 3788 (FTE)	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 4	D.A.P. (cm): 4	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco. Lado Plaza Almagro.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2024-46881520-GCABA-COMUNA5

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno americano
Calle: TTE. GRAL. J. D. PERON	Nº/Ref.: 3788 (FTE)

Imagen del ejemplar



IF-2024-46881520-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-46881520-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 12 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Tte. J. D. Perón 3788 Fte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.12 13:46:52 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.12 13:46:53 -03:00

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 30 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Ficus benjamina (FICUS)				
Calle: AV. MEDRANO	Nº/Ref.: 966 (+3)	Árbol seco: SI	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 10	D.A.P. (cm): 22	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco. Presenta daño intencional en la forma de anillado en la base. Reemplazar.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2024-48580507-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 30 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Ficus benjamina (FICUS)
Calle: AV. MEDRANO	Nº/Ref.: 966 (+3)

Imagen del ejemplar



IF-2024-48580507-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-48580507-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Lunes 30 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Medrano 966 (+3)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.30 10:35:23 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.30 10:35:23 -03:00

	Fecha: 19 / 11 / 2024 Aviso: _____					
Planilla de Inspección de Árboles						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica:Acer					
Calle: Maza 1477	Nº/Ref	Árbol seco: X				
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 60	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:			
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:				
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:	
		Grandes			Codominancias:	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):					Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:			
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cánceres:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR						
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: si Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO						
E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN OBSERVACIONES Ejemplar seco						
INSPECTOR DE ARBOLADO						

IF-2024-43670239-GCABA-COMUNA5

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar



IF-2024-43670239-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-43670239-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 19 de Noviembre de 2024

Referencia: Extraccion Maza 1477

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.19 14:02:45 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 26 / 12 / 2024				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)				
Calle: MAZA	Nº/Ref.: 164	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 6	D.A.P. (cm): 18	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada: SI	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: SI
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes		X		Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: SI		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancos: SI	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Ejemplar que presenta podredumbre en tronco y base de la copa. Riesgo de falla. Bajo luminaria.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2024-48289958-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 26 / 12 / 2024
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno americano
Calle: MAZA	Nº/Ref.: 164

Imagen del ejemplar



IF-2024-48289958-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-48289958-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: Planilla de extracción. Maza 164

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.26 13:54:22 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.26 13:54:23 -03:00



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 5 / 11 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: 408110560

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Humberto 1 3340

Nº/Ref

Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: X Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Si Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Codominancias:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Chorreados:

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

C: CORTE DE RAÍCES

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Aclareo:

Refaldado: si

Terciado:

Extaer ejemplar descalzado, inclinándose hacia la calle con riesgo de caída.

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido		D.N.I.		Firma

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>5</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: Especie botánica:Fresno
Calle: Humberto 1 3340	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-42016923-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-42016923-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 5 de Noviembre de 2024

Referencia: Extracción Humberto 1 3340

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.05 13:29:46 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>13</u> / <u>12</u> / <u>2024</u> Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Acer negundo</u>				
Calle: <u>GASCON</u>	Nº/Ref.: <u>448 LA2</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>10</u>	D.A.P. (cm): <u>25</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°: X	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: X
	Cavidades:	Pequeñas		X	Fructificaciones fúngicas:
		Grandes	X	X	Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN X					
OBSERVACIONES					
EXTRACCION. ARBOL CON CAVIDADES Y FISURAS EN FUSTE.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle:

Fecha: 13 / 12 / 2024

Aviso: _____

ARME: _____

Especie botánica: Acer negundo

Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar

Altura (m): 10

D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO



X

X

EXTRACCION. ARBOL CON CAVIDADES
Y FISURAS EN FUSTE.

IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931

IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5

Menor a 40°:X

Descortezamiento:X

X

F: EXTRACCIÓN X

IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5

Página 5 de 5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-47066493-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 13 de Diciembre de 2024

Referencia: EXTRACCION EMERGENCIA GASCON 440 LA2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.13 15:01:21 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.13 15:01:22 -03:00



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 13 / 12 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica ACER

Calle: Colombres 1285

Nº/Ref

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar seco

INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2024-47048381-GCABA-COMUNA5

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>13</u> / <u>12</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: Especie botánica ACER
Calle:	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-47048381-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-47048381-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 13 de Diciembre de 2024

Referencia: Colombres 1285

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.13 13:59:03 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 26 / 12 / 2024

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Platanus x acerifolia

Calle: COLOMBRES N°/Ref.: 975

Árbol seco: X

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 16 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado: _____

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas _____

Grandes _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreos:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: _____

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: _____

Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes: _____

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares: _____

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: _____

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO _____

E: TRASPLANTE _____

F: EXTRACCIÓN _____

OBSERVACIONES

ARBOL SECO CON DESCORTEZADO _____

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 26 / 12 / 2024

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: _____

ARME: _____

Especie botánica: Platanus x acerifolia

Nº/Ref.: _____ Arbol seco: X

Imagen del ejemplar

Altura (m): 16

D.A.P. (cm): 40



ARBOL SECO CON DESCORTEZADO

IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931

IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5

Página 4 de 4



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-48330352-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 26 de Diciembre de 2024

Referencia: EXTRACCION COLOMBRES 975

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.12.26 16:50:08 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: ___ 07 ___ / ___ 02 ___ / ___ 2025 ___

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles


REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARME: _____

Calle: Chiclana 3340

Informe N°:

Nº Ref.:



IF-2025-07305139-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-07305139-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 11 de Febrero de 2025

Referencia: Chiclana 3340 07-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.11 11:36:51 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 13 / 1 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)				
Calle: BELGRANO	Nº/Ref.: 4110	Árbol seco:	Árbol semiseco: SI		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 12	D.A.P. (cm): 35	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: SI	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Ejemplar con copa seca. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2025-03448727-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 13 / 1 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno americano
Calle: BELGRANO	Nº/Ref.: 4110

Imagen del ejemplar



IF-2025-03448727-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-03448727-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 14 de Enero de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Belgrano 4110

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.14 08:54:06 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles	Fecha: 19 / 11 / 2024	
Aviso:	ARME:	
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Jacaranda	
Calle: Av Boedo 1069 2+	Nº/Ref	Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 1,5	D.A.P. (cm): 2	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo: Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:			Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				
E: TRASPLANTE				
F: EXTRACCIÓN				

OBSERVACIONES

Ejemplar seco. Descopado.

INSPECTOR DE ARBOLADO

		D.N.I.		Firma
--	--	--------	--	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME:
Calle:	Especie botánica:
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-43645593-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-43645593-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 19 de Noviembre de 2024

Referencia: Av. Boedo 1069 2+

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.19 12:41:46 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 19 / 11 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: TILO

Calle: Av Boedo 1047

Nº/Ref

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar seco.


INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2024-43645394-GCABA-COMUNA5

			D.N.I.	Firma
--	--	--	--------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME:
Calle:	Especie botánica:
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-43645394-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-43645394-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 19 de Noviembre de 2024

Referencia: Av Boedo 1047

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.19 12:41:13 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

Buenos Aires Ciudad	Fecha: ___ / ___
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
Calle:	Especie botánica
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-33470172-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 4 de Septiembre de 2024

Referencia: Extracción Av. Boedo 810 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.04 12:44:15 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 19 / 11 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda

Calle: Av Boedo 1058

Nº/Ref

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Codominancias:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Chorreados:

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Limpieza:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

Profundo:

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar seco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

			D.N.I.	Firma
--	--	--	--------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME:
Calle:	Especie botánica:
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-43645808-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-43645808-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 19 de Noviembre de 2024

Referencia: Av. Boedo 1058

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.19 12:42:23 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 19 / 11 / 2024

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda

Calle: Av Boedo 1050 LD

Nº/Ref

Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 7 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceres: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar seco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2024-43646001-GCABA-COMUNA5

			D.N.I.	Firma
--	--	--	--------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>19</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME:
Calle:	Especie botánica:
	Nº/Ref.:

Imagen del ejemplar



IF-2024-43646001-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-43646001-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 19 de Noviembre de 2024

Referencia: Av Boedo 1050 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.11.19 12:43:00 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-12694287-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 25 de Marzo de 2025

Referencia: Autorización de extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.684 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el Expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en la arterias determinadas en los Anexos I (IF-2025-08964309-GCABA-COMUNA5), II (IF-2025-09013463-GCABA-COMUNA5), III (IF-2025-09013440-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2025-07564943-GCABA-COMUNA5); V (IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5) y VI (IF-2025-08964019-GCABA-COMUNA5); conforme las causales esgrimidas en dichos Anexos;

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2025-08964309-GCABA-COMUNA5), II (IF-2025-09013463-GCABA-COMUNA5), III (IF-2025-09013440-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2025-07564943-GCABA-COMUNA5); V (IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5) y VI (IF-2025-08964019-GCABA-COMUNA5) que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

- i. Jerónimo Salguero 872 (Conf. Anexo I).
- ii. Virrey Liniers 986 (Conf. Anexo II).
- iii. Salcedo 3304 (Conf. Anexo III).
- iv. Avda. Rivadavia 4320 (Conf. Anexo IV).
- v. Lavalle 3490 (Conf. Anexo V).
- vi. Humahuaca 4139 (Conf. Anexo VI).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar. –

Digitally signed by Sebastian PERDOMO CARRICART
Date: 2025.03.25 10:27:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 21 / 2 / 2025 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Bahuinis forticata (Pezuña de vaca)				
Calle: Salguero	Nº/Ref.: 872	Árbol seco:	Árbol semiseco: SI		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 12	D.A.P. (cm): 9	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: SI
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Si	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Arbol seco con rebrotes en la base. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2025-08964309-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 2 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Pezuña de vaca
Calle: Salguero	Nº/Ref.: 872

Imagen del ejemplar



IF-2025-08964309-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-08964309-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 21 de Febrero de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Salguero 872

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.21 16:37:32 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: ____18____ / ____02____ / ____2025____
Aviso:


Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: 33 orientales 883

ARME: Informe N°:

Nº/Ref.:



IF-2025-09013463-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-09013463-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Domingo 23 de Febrero de 2025

Referencia: Virrey Liniers 986 17-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.23 15:50:41 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>13</u> / <u>02</u> / <u>2025</u>
Planilla de Inspección de Árboles	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME:
Calle: Salcedo 3304	Informe N°: Nº Ref.:



IF-2025-09013440-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-09013440-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Domingo 23 de Febrero de 2025

Referencia: Salcedo 3304 13-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.23 15:49:17 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: <u>12</u> / <u>2</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Ficus benjamina</u>				
Calle: <u>Av. Rivadavia</u>	Nº/Ref.: <u>4320</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>10</u>	D.A.P. (cm): <u>45</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:		Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES					
Extracción. Ejemplar en secado. Especie no permitida En la plantera hay un cítrico de 10 cm de DAP y 1 m de altura					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

IF-2025-07564943-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>12</u> / <u>2</u> / <u>2025</u> Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: <u>Ficus benjamina</u>
Calle: <u>Av. Rivadavia</u>	Nº/Ref.: <u>4320</u>

Imagen del ejemplar

Altura (m): 10

D.A.P. (cm): 45



Extracción. Ejemplar en secado.

Especie no permitida

En la plantera hay un cítrico de 10 cm de DAP
y 1 m de altura

IF-2025-07564943-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-07564943-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Miércoles 12 de Febrero de 2025

Referencia: EXTRACCION RIVADAVIA 4320

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.12 16:55:19 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: <u>3</u> / <u>2</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Lagstroemia indica</u>				
Calle: <u>Lavalle</u>	Nº/Ref.: <u>3490</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): <u>3</u>	D.A.P. (cm): <u>13</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES					
EXTRACCION. ARBOL SECO					
.....					
.....					
.....					
.....					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 3 / 2 / 2025
Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Especie botánica: Lagstroemia indica

Calle: Lavalle

Nº/Ref.: 3490

Imagen del ejemplar

Altura (m): 3

D.A.P. (cm): 13

EXTRACCION. ARBOL SECO

IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5

IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5



IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-11743214-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Lunes 17 de Marzo de 2025

Referencia: EXTRACCION LAVALLE 3490

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.17 19:09:39 -03:00


JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 21 / 2 / 2025 Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)				
Calle: Humahuaca	Nº/Ref.: 4139	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 13	D.A.P. (cm): 36	Inclinación: SI	Mayor a 40°: SI	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: SI	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada: SI	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas		X		Fructificaciones fúngicas:
	Grandes		X		Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): 3	Espesor de la pared remanente (cm): 7				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
Ejemplar con inclinación y cavidad longitudinal. Ejemplar en condiciones no aptas para la vía pública. Reemplazar					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

IF-2025-08964019-GCABA-COMUNA5

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 2 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: Fresno americano
Calle: Humahuaca	Nº/Ref.: 4139

Imagen del ejemplar



IF-2025-08964019-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2025-08964019-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Viernes 21 de Febrero de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Humahuaca 4139

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.21 16:35:25 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO