



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Convalidación Extracciones de Emergencia ENERO-ABRIL 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1º. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

- AV. RIVADAVIA 4109 – ANEXO I (IF-2025-05856006-GCABA-COMUNA5)
- PALESTINA 668 – ANEXO II (IF-2025-07951231-GCABA-COMUNA5)
- HIPÓLITO YRIGOYEN 3922 – ANEXO III (IF-2025-07304923-GCABA-COMUNA5)
- TREINTA Y TRES ORIENTALES 883 – ANEXO IV (IF-2025-09013469-GCABA-COMUNA5)
- LAVALLE 3635 – ANEXO V (IF-2025-16713168-GCABA-COMUNA5)
- AV. CORRIENTES 4258 – ANEXO VI (IF-2025-17683114-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Rivadavia N°/Ref.: 4109 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>9</u>	D.A.P. (cm): <u>45</u>	Inclinación: SI	Mayor a 40°:	Menor a 40°: <input checked="" type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input checked="" type="checkbox"/>	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada: <input checked="" type="checkbox"/>	Descopado:	Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Grandes			Fructificaciones fúngicas:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): <input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de la pared remanente (cm): <u>5</u>			Codominancias:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: Tocones: Codominantes:	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ejemplar con fuste quebrado

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma
-------------------	-------------------	--------	----------	-------



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 21 / 01 / 2025

Aviso: _____

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: Rivadavia

Nº/Ref: 4109

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Rivadavia 4109 21-01-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.28 22:18:20 -03:00

BA Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ 11 ____ / ____ 02 ____ / ____ 2025 ____
Aviso: _____	
Planilla de Inspección de Árboles	
ARME: _____	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: Palestina	Nº Ref.: 668

Imagen del ejemplar





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Palestina 668 11-05-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.16 17:12:05 -03:00



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: <u>11</u> / <u>02</u> / <u>2025</u>	Aviso: _____		
ARME: _____	_____		
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Platanus x acerifolia</u>		
Calle: <u>Hipolito Yrigoyen 3922</u>	Nº/Ref.: <u>_____</u>	Árbol seco: <u>_____</u>	Árbol semiseco: <u>_____</u>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>25</u>	D.A.P. (cm): <u>75</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	_____
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas	_____	_____
	Grandes	_____	_____	_____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: x	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o caneros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: x

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: x

Limpieza: x

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 11 / 02 / 2025

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Hipolito Yrigoyen 3922

ARME:

Informe N°:

N°/Ref.:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Hipolito Yrigoyen 3922 11-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.11 11:36:02 -03:00



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: <u>21</u> / <u>02</u> / <u>2025</u>	Aviso: _____		
ARME: _____	_____		
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: <u>Ligustrum lucidum</u>		
Calle: <u>33 Orientales 883</u>	Nº/Ref.: <u>_____</u>	Árbol seco: <u>_____</u>	Árbol semiseco: <u>_____</u>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>6</u>	D.A.P. (cm): <u>30</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	_____
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas	_____	_____	_____
	Grandes	_____	_____	_____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza: X

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 21 / 02 / 2025

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: 33 orientales 883

Nº/Ref.:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 33 Orientales 883 21-02-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.23 15:52:14 -03:00

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 21 / 4 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Platanus x acerifolia (PLATANO)				
Calle: LAVALLE	Nº/Ref.: 3635	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 26	D.A.P. (cm): 83	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: X		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		
F: EXTRACCIÓN: SI					
OBSERVACIONES					
GRAN EJEMPLAR SECO, ATACADO POR INSECTO MINADOR					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: PLATANO
Calle: LAVALLE	Nº/Ref.: 3635

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Lavalle 3635

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.23 11:04:37 -03:00

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 29 / 4 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Platanus x acerifolia (PLATANO)				
Calle: AV. CORRIENTES	Nº/Ref.: 4258	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 9	D.A.P. (cm): 22	Inclinación: SI	Mayor a 40°:	Menor a 40°: X	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda: X	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA					
Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:	
C: CORTE DE RAÍCES					
Superficial:	Profundo:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN: SI					
OBSERVACIONES					
EJEMPLAR EMBESTIDO POR ALGUN VEHICULO, QUEDO INCLINADO Y SEMIDESCALZADO. AVENIDA DE ALTO TRANSITO. REEMPLAZAR-					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 29 / 4 / 2025
Aviso:	
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: PLATANO
Calle: AV. CORRIENTES	Nº/Ref.: 4258

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Av. Corrientes 4258

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.29 17:21:51 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.29 17:21:52 -03:00