



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-34136092-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 9 de Septiembre de 2024

Referencia: Extracciones

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2024-17985891-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 30, según IF-2024-34112391-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 30 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2024-34112391-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 30 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Camacuá 238
- Caracas 541/51 LD
- Espartaco 744
- Balbastro 767
- Fray Cayetano Rodríguez 850 LD2 (830)
- Arrotea 852
- Beauchef 986
- Carabobo 1415/17
- Asamblea 1873
- Aranguren 2140
- Zuviria 2343
- Aranguren 2496
- Bustillo 3301
- Directorio 282, 314 LA2, 550, 560, 790, 940 LD, 1030, 1138, 1526, 1560, 1662, 1733, 1737, 1781 y 1884
- Goyena 1750

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by Iara Nahir SURT
Date: 2024.09.12 14:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT

Presidente Junta Comunal

JUNTA COMUNAL 7

AREA JEFE DE GOBIERNO

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso. 500499762/24

Fecha de relevamiento 16/07/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PAMISO
Calle CAMACUA N° 238 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm). 66 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES. EL PEDIDO ES SOBRE CAMACUA 230. (NO EXISTE CHIMA), PERO EL ÁRBOL SE UBICA SOBRE 238. YA SE ENCONTRÓ DESPIADADO, CON SIGNOS DE DANZÓN. COMIENZA LA EXTRACCIÓN (PROXIMO MES). URNA 24M², SUR AF. 301 MURMA S.3. REDUCIR PONER A 1,2 x 1,2 M.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicola Formi M. M. M. 07/07/24

FP-11P (With back H/C pocket)

MADE IN CHINA



www.rizobacter.com RIZOBACTER

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 300466093/17 Fecha de relevamiento: 31/3/2014

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *ANACOTILLA*
Calle: Calle 205 (191) N° 551. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 20 DAP (cm): 3 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descorceamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			

Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES: Longitud retroceso por sobre muerto y reglones en las junciones

INSPECTOR/VERIFICADOR
Miguel Milla 3760051.



Caracas 551 Id


Planilla de Inspección de Árboles
 Aviso. 500.51127/24 Arme: _____
 Fecha de relevamiento 18/7/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CRESPO N° 767
 Calle BALBASTRO EXT

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 2.5 DAP (cm) 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copo desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
		<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
		<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE
		<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES ÁRBOL SECO DESCOPADO - NO REVISTE RIESGO
Se SOLICITA EXTRACCIÓN Y PLANTAR

INSPECTOR/VERIFICADOR
Alvaro

Balbastro 767





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 6-8-2024

Aviso S005608P/24 (F.C.E 850)
S005608P/24 (F.C.E 830)

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX

Calle FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ Nº 850 LD 2 (830) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 0,7 DAP (cm) 0,4 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la veredaPequeñas Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadasFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES. AVISO COTTO "830" y "850". EN 830 NO HAY PLANTERA.

EN "850 LD 2" HAY PLANTERA OCUPADA POR TOCON SECOS. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN
Y CERRAR PLANTERA POR ESTAR AL LADO DE LUMINARIA

P. BAJA

D. INSAURRALDE

INSPECTOR/VERIFICADOR



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
INSPECCION N° _____			
 G.C.B.A. S00378072/24		FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/05/2024	
AVISO:			
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	ARROTEA	N°	852
ESPECIE BOTANICA	TILO		
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	31	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas	<input type="checkbox"/>	CHORREADOS
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	<input type="checkbox"/>
	Con manchas foliares	Defoliación total	<input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclaro <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto sin signos aparentes de vitalidad. Plantera reducida. Raíz elevando acera sentido propiedad. Fuste con cavidad profunda longitudinal que se extiende desde su base hasta su bifurcación en los ejes de la copa: la misma se halla con madera en avanzado estado de descomposición. Tronco hueco al golpe. Descortezamiento y agrietamiento longitudinal. Descopado con anterioridad. Copas totalmente secas. Heridas de poda no compartmentalizadas. Se sugiere su extracción dado que se advierte necesario para proteger la integridad de bienes y personas (Ley 3263 art 13 inc a) Prioridad 2.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI



Arrotea 852



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 50061152/24

23/08/2024

Arme

Fecha de relevamiento

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

Calle BEAUCHET N° 986

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 26 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ UN BONÉCK SIN SÍGNOS DE VIDA EN EL ARBOL. FIKES DE SOSTEN EL SUPERFICIE SECAS Y ALGUNAS DE ESTAS CORTADAS A MUY CORTA DISTANCIA DEL FUSTE. TRONCO HUECO AL GORE (UN MUL. PES CAV.DADES X DESCORTEZADO POR SECTORES, DONDE SE OBSERVÓ AVANCE DE PODRIDUMBRES MORENA. AL EJERCER UNA PRESIÓN SOBRE EL FUSTE ESTE SE MUVE CON FACILIDAD. LO QUE CONSTITUYE POR UN SUCO SÓLO PRIMARIO POLVO DESARRULLADO Y AL SECO, QUE CONTRIBUYE A PIERDENDO EL KILOGO. DE ECUISICO DEL BONÉCK SE SOLICITA SU INMEDIATA EXTRACCIÓN CON EL FIN DE PROTEGER LA INTTEGRIDAD DE BIENES Y LAS PERSONAS ((y 3267 ART 13))

INSPECTOR/VERIFICADOR

PRIORIDAD I

TOCAR TIMBRE EN 780 X AUTOS

Parque, leys 31026617.



Beauchef 986 para
extracción sos

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Arme

Fecha de relevamiento 15/8/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANO
 Calle CARABOBÓ Nº 1417 (REAL-MIR) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X			
<input checked="" type="checkbox"/> Grandes	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES. Ejemplar con riesgo de caída inminente por los abultamientos que persisten en todos sus brotes para ciclos de regeneración al eje principal, base de tallo y pudrición de raíces se comprobó retroacción del mismo con mucho florecimiento.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. Nicolás Müller 3760257





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 15/8/2014

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus*
Calle *ASAMBLEA* N° *1823* Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *60* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada**FUSTE** Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____**RAIZ** Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que Invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura


B: TIPOS DE PODA

- Formación
 - Balanceo
 - Limpieza
 - Aclareo
 - Refaldado
 - Terciado
- C: EXTRACCIÓN
 - E: TRASPLANTE
 - D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *Existe mucha muerte en pie con morfología mixta de extracción del mayor y realizar nueva plantación en los jardines.***INSPECTOR/VERIFICADOR***D. Mikel Muñoz 37607051*



Asamblea 1873

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPECCION N° _____					
AVISO:		S00036394/24		FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/01/2024	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		Aranguren		N° 2140	
ESPECIE BOTANICA		No identificada			
ARBOL SECO		<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO		<input type="checkbox"/>
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		4	INCUNACION:		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)		16	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA			DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	
		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal	media	CODOMINANCIAS	
		pequeñas		CHORREADOS	
		grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		RAIZ	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)	
			Levanta vereda: m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		RAMAS		Quebradas/ Fisuradas	
				Secas/ Secas en las puntas	
				Con cavidades/ Tumores o Cancros	
				Bajas	
				Excesivas/ Cruzadas	
		HOJAS		De coloración anormal	
				Sintomas de enfermedades	
				Con manchas foliares	
				Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>	
				Con signos de insectos	
<i>Recomendaciones del inspector:</i>					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estetica <input type="checkbox"/>					
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raices <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
Ejemplar seco/muerto, con descortezamiento en fuste. Se solicita su extracción (prioridad baja).					
Plantera apta una vez realizada la extracción, de 0,8 x 0,8m. Sería conveniente ampliarla a 1,2 x 1,2m					
Vereda en buenas condiciones, de 2,8m de ancho.					
Especie recomendada según listado maestro: Liquidambar.					
Datos del Inspector/Verificador					
Nombre y Apellido		Firma		27215272	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50048538164

Fecha de relevamiento 19/8/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lm 141000
Calle 200 nro. 2343 Arbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____**RAIZ** Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción Riesgo Eliminar Interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura**B: TIPOS DE PODA** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE**F: CORTE DE RAÍCES** Superficial Profunda D: TRATAMIENTO SANITARIO**OBSERVACIONES**

Ejemplar X lo muerto en pie, bajar para el moli
y ejemplo por otro que longeado con el pie muerto de Árbol
urbano de lo CABA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. milis miller 37607051



Zuviria 2343

A: Reducción Riesgo	B: TIPOS DE PODA
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Formación
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Limpieza
	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo
	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN
	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE
	<input type="checkbox"/> E: TRATAMIENTO SANITARIO
	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Profunda	

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500498861124

Fecha de relevamiento: 15/12/2014.

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARÁISO

Calle: ARANGUREN N° 2496

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar Interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES: Estoy en la corteza del tronco con agujeros en el eje principal desde los cuales parten 1M de troncos con podadura de bajo funcionalismo principal de la rama y pérdida de rizoma muertas. Descortezamiento seco, muy profundo al resquicio correspondiente a la rama y reemplazos por otros.

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. Muñoz Milla 37607051



Aranguren 2496

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso 509/627464/24 Fecha de relevamiento 29/8/24

Arme EXTRACCIÓN

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SAUCE
Calle BUSTILLO N° 3301 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
X	X		
Grandes		X	

4 LA ALTURA DE LA RAÍZ
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) 10 cm

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

SE SOLICITA EXTRACCIÓN HUECO DE 30X60CM DESCALIZADO - INCLINANDOSE PROGRESIVAMENTE HACIA LA CALLE -
Dared remanente insuficiente (-15%)
RIESGO DE CAÍDA AL NUVEZ Y AGREDER
HUECO EN LA BASE -
TRIURIDAD: RIESGO ELEVADO

INSPECTOR/VERIFICADOR
Elvira

Impreso en la Imprenta del GCBA



Bustillo 3301



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio Nº 314 la 2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodríguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio _____

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____

Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu
Calle Av. Directorio N° 550 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 11 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación Balanceo
 Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Aclareo E: TRASPLANTE
 Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES _____

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodríguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____ Oficio _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tipuana tipu**Calle **Av. Directorio** N° **560** Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **11** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura**B: TIPOS DE PODA**
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado**C: EXTRACCIÓN**
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**
 Superficial
 Profunda**OBSERVACIONES** _____

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADORRodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____ Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 790 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES.

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.


INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodríguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____

Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 940 Id _____ Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

L
INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodríguez Leandro E.

Nombre y Apellido

Firma

37951339

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 1030 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____ Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 1138 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tipuana tipu**

Calle Av. Directorio N° 1526 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Oficio _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 1560 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.

Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____ Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Av. Directorio N° 1662 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipuCalle Av. Directorio N° 1733 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTED: TRATAMIENTO SANITARIO
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES.....

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.

Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso _____

Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle N° 1781 Árbol Seco Árbol Semi Seco

Av. Directorio

1781

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido

37951339

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 11/07/2024

Aviso Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle N° 1884 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar seco, se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.

Nombre y Apellido

Firma

37951339

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/08/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tipuana tipu (Tipa)**Calle **Goyena, Pedro Av.** N° 1742, real: 1750 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **7** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Plantación de tipa defoliada fuera de época y con cortes de haber sido anillada.
Se recomienda su extracción para liberar la plantera para una nueva plantación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Haslop
Nombre y Apellido

22201467

Firma

DNI

