



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-37210999-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 1 de Octubre de 2024

Referencia: Extracciones Oct 2024 (Miica)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2024-17985891-GCABA-COMUNA7 y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 35, IF-2024-37141712-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercierizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 35 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2024-37141712-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 35 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- CURAPALIGUE 39
- MARTI, JOSE 607
- ESPARTACO 655
- TEJEDOR 805
- MARTINEZ, VICTOR 1486 LA
- SAN PEDRITO 1539
- B. FERNANDEZ MORENO 3206

**Artículo 2º.-** Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º .-** Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by Iara Nahir SURT  
Date: 2024.10.07 14:00:57 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
INSPeCCION N° _____					
AVISO: 900006379410 900006375710			FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/08/2024		
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	Curapaligüe			N°	39
ESPECIE BOTANICA	Fresno (39)				
ARBO SECO	<input type="checkbox"/>	ARBO SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	X	DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades		CODOMINANCIAS		
	basal	media	CHORREADOS		
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	<input type="checkbox"/>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Levanta vereda: m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
Bajas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo		
Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
HOJAS	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Sintomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
	Con signos de insectos	<input type="checkbox"/>			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interacciones <input checked="" type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>					
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input checked="" type="checkbox"/>					
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
39. Fresno (30cm 9m), requiere poda de EI+BC en invierno, prioridad 2. Hacer plantera de 1,2 x 1,2m					
39 LA. Fresno (26cm 1,2m) descopado. Se solicita su extracción (prioridad baja). Hacer plantera 1,2 x 1,2m.					
Vereda de 24m <sup>2</sup> , superficie afectada 35%, prioridad 5.2					
Datos del Inspector/Verificador					
Nicolás Altamari				27215272	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 50651603/24

Fecha de relevamiento: 10-9-2024

Arbol:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: *Ficus*  
Calle: *José Mazzini* N°: *607*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): *17* DAP (cm): *60* Inclinación:  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**C: EXTRACCIÓN****E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****OBSERVACIONES:** *El ejemplar comportando plantío con fresno (original),*  
*se debe remover de lo mismo por la importunidad de*  
*combinar ambos en la misma planta. Se debe extraer el*  
*fresco tratando de dejar vivo el fresno en la planta.***INSPECTOR/VERIFICADOR***M. B. Müller 3760151*



**José Martí 607**

**Buenos Aires Ciudad**

**Planilla de Inspección de Árboles**  
Aviso SOD 63B291/24

Fecha de relevamiento: 29/09/24

**EXTRACCIÓN**

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: CRESPO / FRESNO  
Calle: ESPARTIAGO N° 655

**PARÁMETROS MECÁNICOS SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m): 1.60/2 DAP (cm): 26/18 Inclinación: SI / NO    Mayor a 40°    Menor a 40°  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle    Hacia la propiedad    Hacia el largo de la vereda  
Descopado    Descopado y brotado    Descopado y brotado    Copo desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades basal media alto    Fructificaciones fúngicas    Codominancias Chorreados  
Pequeñas    Grandes

**RAÍZ** Expuesta Levanta vereda m2    Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas    Con mal ángulo de inserción  
Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas    Bajas  
Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros    Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** De coloración anormal    Defoliación Total    Con signos de insectos    Con manchas foliares  
Defoliación Parcial    Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA  
 Reducción Riesgo  
 Eliminar Interferencias  
 Adecuación al sitio  
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA  
 Formación  
 Limpieza  
 Aclarado  
 Refaldado  
 Terciado

C: EXTRACCIÓN  
 Balanceo  
 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: Corte de Raíces  
 Superficial  
 Profunda

**OBSERVACIONES:** ARBOL SECO DESCOPADO SIN RIESGO DE CAIDA

Se solicita extracción - Lluvia planteras

FRESNO: X R PODA

SE SOLICITA AMPLIAR AMBAS planteras a 1.20 x 0.8

EN LA de 655 ID plantar crepon

RGA/72m vereda completa (desnivelada y con baldosas rotas)

18m² APROX.


PRIORIDAD 3:2

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

*[Firma]*



Espartaco 655

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES						
INSPeCCION N° _____						
AVISO: OFICIO			FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/05/2024			
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE TEJEDOR			Nº 805			
ESPECIE BOTANICA ACER						
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	44				Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>			
COPA DESBALANCEADA <input checked="" type="checkbox"/>			DESCOPADO <input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>			
	Cavidades		CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>			
	basal <input type="checkbox"/>	media <input type="checkbox"/>	CHORREADOS <input type="checkbox"/>			
pequeñas <input type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/>				
grandes <input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>				
RAIZ	Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>			
	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>		Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
	HOJAS			SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>						
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>						
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>						
Observaciones:						
<p>Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto, de bajo vigor. Fuste descortezado en sectores, con cavidades en zona basal y zona de bifurcación del tronco, ambas profundas y con notable avance de pudrición morena. Asimismo se observa ataque de taladrillo de la madera. Copa desbalanceada constituida actualmente por dos ejes muy ramificados, con ramas secas, corte de poda no compartmentalizados y muerte de corteza. Considerando que estos defectos pueden conducir al colapso eventual del ejemplar o parte/s de este, se sugiere su extracción para proteger la integridad de bienes y personas (Ley 3263 art 13 inc a) Prioridad 1.</p>						
Datos del Inspector/Verificador						
LUCAS PEREZ		 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617		
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI		



 <b>G.C.B.A.</b> GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	HOJA 2/2
AVISO:	S00662661/24	FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/09/2024	
ARME			
<u>UBICACION DEL ARBOL</u>			
CALLE	MARTINEZ VICTOR	N°	1488 LA
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		Melia azedarach (paraíso)	
ARBOL SECO	<input type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>			
ALTURA APROX (m)	12	INCLINACION:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
DAP (cm)	58	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m)
grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Espesos de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
	De coloración anormal	<input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	<input type="checkbox"/>	Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>
<b>Recomendaciones del inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
<b>Observaciones:</b>  soporte. c) Que en las cavidades del tronco se observan procesos de pudriciones internas.d) Que una poda de balanceo, considerando su estructura aérea actual, la magnitud de los cortes y la escasa capacidad de compartmentalizar heridas de la especie no haría sino empeorar el estado general del árbol. e ) Que el paraíso es una especie en proceso de reemplazo en la CABA; Se sugiere su extracción considerando que los mencionados defectos comprometen la estabilidad mecánica del arbol, con el fin de proteger la integridad de los bienes y las personas (Ley 3263 art 15 inciso b y d). Prioridad 2.			
<b>Datos del Inspector/Verificador</b> LUCAS PEREZ  Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez			
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	





Planilla de Inspección de Árboles  
Aviso. 500-652156/24

Fecha de relevamiento 9/9/24

Arme ex hocum

SOFORA / FICUS

Nº 1539

Árbol Seco  Árbol Semi Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle SAN PEDRITO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7,18 DAP (cm) 36,41 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copas desbalanceadas

FUSTE

	Descortezaamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. ARBOL SECO. SE SOLICITA EXTRACCION.

RIESGO MEDIO  
FICUS NO REQUIERE PODA


INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Pons

INSPECTOR/VERIFICADOR



San Pedrito 1539





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento 16/07/24

Arme .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TiloCalle FERNANDEZ MORANO Nº 3206  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 38 Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1 Espesor de pared remanente (cm) 6Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas		<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias		<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Umpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. EJEMPLAR CON CAVIDAD EN PEQUEÑA PARTE DE LA BASECAVIDAD EN LA BASE DEL ÁRBOL (MUY HUECA), Y CAVIDADCONGUDIDAL GRANDE EN FUSTE, CON ALTA PONERIA DONDE SEDESEMPEÑA - SE SOLICITA SU REMOCIÓN , PONERIA ALTA.VIVIRÁ EN BOSQUE BIOMBO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicanor Muñoz

27/11/24

FP-11P  
(With back N/C pocket)

MADE IN CHINA

