



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Convalidación Extracciones de Emergencia MAYO 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la normativa citada,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

ANEXO I - Castro 1296 (IF-2025-18517988-GCABA-COMUNA5)

ANEXO II - Castro 1296 LD (IF-2025-18518207-GCABA-COMUNA5)

ANEXO III - Pringles 871 (IF-2025-18833160-GCABA-COMUNA5)

ANEXO IV - Virrey Liniers 956 (IF-2025-18714680-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BAC Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____ Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Castro 1296

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 07 / 05 / 2025

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

Calle: Castro N°/Ref 1296 LD Árbol seco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt(m): 4	D.A.P. (cm): 10	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
-----------	-----------------	----------------------	--------------	--------------

Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
--------------------------------	-----------------	---------------------	------------------------------	--

Copa:	Desbalanceada:	Descopado: X Descopado y brotado:		
-------	----------------	-----------------------------------	--	--

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
-------	----------------	-------	-------	------	-------------------

	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
--	------------	----------	--	--	----------------------------

		Grandes			Codominancias:
--	--	---------	--	--	----------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------

RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
--------	------------	-----------------------------------	---	--	--

RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
-------	------------------------	-----------------------	--------	--	--

	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
--	------------------------------	----------------------------	----------	--	--

	Con cavidades, tumores o cánceres:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
--	------------------------------------	------------------------------	---------------	--	--

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
-------	------------------------------	---------------------	-----------------------	--	--

		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
--	--	---------------------------	---------------------	--	--

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	--

B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
------------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
--------------------	--------------	-----------	--	--	--

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN X	
------------------------------	--	--	---------------	-----------------	--

OBSERVACIONES	Extrair ejemplar seco				
---------------	-----------------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____ Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,


Referencia: Castro 1296 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 8 / 5 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Handroanthus impetiginosa (LAPACHO ROSADO)				
Calle: PRINGLES	Nº/Ref.: 871	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 5	D.A.P. (cm): 12	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades: X	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN: SI	
OBSERVACIONES					
EJEMPLAR MUY ENFERMO, REEMPLAZAR.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 8 / 5 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: LAPACHO ROSADO
Calle: PRINGLES	Nº/Ref.: 871

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Pringles 871

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.




Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles	Fecha: 08 / 05 / 2025 Aviso: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Espece botánica: Aromo				
Calle: Virrey liniers	Nº/Ref 956	Árbol seco:			
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Alt(m): 11	D.A.P. (cm): 40	Inclinación: SI		Mayor a 40°:	Menor a 40°: X
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: X		Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada: X		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cánceres:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo: Eliminar interferencias: Limpieza: Profundo: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: Aclareo: Refaldado: Terciado:				
B: TIPOS DE PODA	Formación:				
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	<p>El ejemplar presenta una copa visiblemente desbalanceada y de su base fue removido un cantero elevado. Esto afecta su estabilidad y representa un riesgo de caída.</p>				
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido		D.N.I.	Firma
-------------------	--	--------	-------

BAC Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: Especie botánica: Aromo Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Virrey liniers 956

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Convalidación Extracciones de Emergencia MAYO 2025 - Parte 2

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la normativa citada,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

I.- VIRREY LINIERS 925 (IF-2025-17427565-GCABA-COMUNA5)

II.- SAN IGNACIO 3613 (IF-2025-17427777-GCABA-COMUNA5)

III.- QUINTINO BOCA YUVA 1183 (IF-2025-17428005-GCABA-COMUNA5)

IV.- MUÑIZ 636 (IF-2025-15914508-GCABA-COMUNA5)

V.- TARIJA 3995 (IF-2025-09286975-GCABA-COMUNA5)

VI.- MÉXICO 3460 (IF-2025-17750605-GCABA-COMUNA5)

VII.- 33 ORIENTALES 1860 (IF-2025-17750009-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 28 / 04 / 2025 Aviso: _____					
Planilla de Inspección de Árboles						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Paraiso					
Calle: Virrey liniers	Nº/Ref 925	Árbol seco:				
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Alt(m): 14	D.A.P. (cm): 65	Inclinación: SI / NO		Mayor a 40°: Menor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:				
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:	
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:	
		Grandes			Codominancias:	
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____			
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cánceres:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:			
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR						
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO						
E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN OBSERVACIONES Ejemplar seco. INSPECTOR DE ARBOLADO						

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BAC Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____ Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Virrey liniers 925

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles	Fecha: 28 / 04 / 2025 Aviso: _____
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Espece botánica: Ceibo ARME: _____
Calle: San Ignacio	Nº/Ref 3613 Árbol seco: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt(m): 4	D.A.P. (cm): 10	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	_____
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas	_____	_____
		Grandes	_____	_____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____	
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes: _____	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos: _____	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Aclareo:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Limpieza:

Refaldado:

Terciado:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Extraer ejemplar semiseco con ramas que sufrieron quiebre

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.	Firma
-------------------	--	--------	-------

BAC Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
	Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: San Ignacio 3613

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 28 / 04 / 2025

Aviso:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Quintino Bocayuva

Nº/Ref 1183

Árbol seco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt(m): 4	D.A.P. (cm): 15	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Cavidades:	Pequeñas		
		Grandes		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA	Redución de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:			
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:	Terciado:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	E: TRASPLANTE			
OBSERVACIONES	F: EXTRACCIÓN: X			
.....	Extraer ejemplar seco			
.....			
.....			
.....			
.....			
INSPECTOR DE ARBOLADO				

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

BAC Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____
	Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Quintino Bocayuva 1183

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 15/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: acer negundo				
Calle: muñiz	Nº/Ref.: 636	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):14	D.A.P. (cm):45	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades: Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES el árbol se encuentra prácticamente todo seco con cavidades de gran tamaño					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
 Buenos Aires	Fecha				



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle:

Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: planilla de extracción muñiz 636

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
Planilla de Inspección de Árboles	Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	ARME: _____ Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Tarija 3995

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 30/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: paraíso				
Calle: méxico	Nº/Ref.: 3460	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):60	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
E: TRASPLANTE					
F: EXTRACCIÓN					
OBSERVACIONES					
el árbol presenta la mitad de la copa partida. Por otro lado presenta cavidades de gran tamaño a lo largo de todo el fuste					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
 Buenos Aires	Fecha				



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARME: _____

Calle:

Informe N°: _____

Calle: _____
Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción méxico 3460

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 30/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
Planilla de Inspección de Árboles					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: paraíso				
Calle: 33 orientales	Nº/Ref.: 1860	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):60	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreos:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO					
OBSERVACIONES	árbol completamente seco				
E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN					
INSPECTOR DE ARBOLADO	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
 Buenos Aires	Fecha				



Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción 33 orientales 1860

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.