



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-18507249-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 7 de Mayo de 2025

Referencia: Extracciones (Mant. Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 34, según IF-2025-18253456-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 34 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-18253456-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 34 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Aranguren 1832
- Alvarez Crisóstomo 3216
- Beauchef 1841
- Beauchef 1008
- Bonorino 425 LD 1 (411)
- Bonorino 650
- Díaz Avelino 2402
- Eguía 982
- Rodríguez, Fray Cayetano 574/576
- Laferrere 2788
- Levalle 1764
- Méndez de Andes 2318/2320
- Mom 2128
- Mom 2156
- Perón Eva 2161
- Riglos 885

- Riglos 1015
- Torres y Tenorio 2100 - Escuela 12 (5)
- Velázquez 3133

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.05.07 13:41:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.07 13:41:47 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 16 / 6 / 2025
 Aviso: 500506139/25
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Aran guren Especie botánica: Par 2:50 - XX
 N°/Ref.: 1832 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 - 3 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copo: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplar tipo que comparte planta con otros especies. Se solicitó extracción de las especies y sacar cantera.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Joaquin Garcia
 Nombre y apellido

36818555
 DNI



Arsnguren 1832



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

ARME _____

UBICACION DEL ARBOLCALLE **CRISOSTOMO ALVAREZ** N° **3216**ESPECIE BOTANICA **FRESNO**ARBOL SECO ARBOL SEMISECO PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOLALTURA APROX (m) **3** INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45° DAP (cm) **32** ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO FUSTE DESCORTEZAMIENTO Cavidades FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

basal media CODOMINANCIAS
pequeñas CHORREADOS
grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m) **0.7**
Espesos de pared remanente (cm) RAIZ Expuesta Levanta vereda: m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias
Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones
Bajas Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares Defoliación total parcial
Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética
 B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa un ejemplar descopado con anterioridad, que presenta una copa constituida por una única rama generada de rebrote en un corte de poda, con orientación hacia la propiedad, el cual se une débilmente al fuste, con riesgo de colapso. Asimismo el fuste presenta descortezamiento y pudriciones castañas generadas a partir de cortes de poda excesivos, lo cual compromete su estabilidad. Se sugiere su extracción dado que se advierte necesario para proteger la integridad de los bienes y las personas (Ley 3263 art 13 inc a) y su reemplazo con otro ejemplar según plan maestro de arbolado. Prioridad 2.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

 Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 10 / 03 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: BEAUCHIEF Especie botánica: LIGUSTRO
 N°/Ref.: 1841 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				<input checked="" type="checkbox"/>
	Grandes	X		X	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVO UN EJEMPLAR SEMISECO. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN PARA PREVENIR ACCIDENTES A BIENES Y TERCEROS. PARA LUEGO PLANTAR SEGUN PLAN MAESTRO.

INSPECTOR DE ARBOLADO

CRISTIAN PONCE

Nombre y apellido

35211450

D.N.I.

Cyrus

Firma



Beauchef 1841



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 14 / 3 / 2025Aviso: ORIGENACIÓN

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNOCalle: BUENOS AIRESNº/Ref.: 1008Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		X	X
Grandes		X.	X.

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1Espesor de la pared remanente (cm): 10Codominancias: Chorreados:

RAÍCES

Expuestas:

Levantá vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVA UN EJEMPLAR CON
UN ANEGAMIENTO A LO LARGO DE TODO SU EJE PRINCIPAL
DE 57 X 15 CM LO QUE NO PUEDE SERIGENIA PARED
REMANENTE COMO PARA QUE SE FORMELO EN PIE, POR
LO QUE SE RECOMIENDA EXTRACCION CON URGENCIA INDICADA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nicolas

Nombre y apellido

3760701

D.N.I.

57

Firma



Beauchef 1008



Buenos
Aires
Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00409319/25

Fecha de relevamiento 8/4/2025

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX

Calle BONORINO N° 425 LD1 (411) Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: Balanceo

E: EXTRACCIÓN

F: TRASPLANTE

G: CORTE DE RAÍCES

H: SUPERFICIAL

I: PROFUNDA

J: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES Aviso como Bonorino 411. Referencia real: 425 LD1

Ejemplar completamente seco. Presenta pudrición en base del fuste.

Se solicita su extracción.

Al encontrarse la plantera pegada al porte no se recomienda plantar en la posición.

Cerrar y reubicar la plantera hacia lado ascendente.

Prioridad Media-Alta

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 1-4-2025

Aviso OFICO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACACIA

Calle BONORINO Nº 650 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 20 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR VITAL, CON MARCADA INCLINACIÓN HACIA LA CALLE (45° APROX.)
 PRESENTA CHORREADURAS DE SAVIA POR LAS GRIETAS EN TODO SU FUSTE.
 POR LA INCLINACIÓN QUE PRESENTA HACIA LA CALLE, ALGUNOS CAÑONES CRUCAN
 CONTRA EL EJEMPLAR AFECTANDO SU ESTABILIDAD.
 NO SE OBSERVAN BALDOSAS LEVANTADAS POR LAS RAÍCES. SI HAY HENDIMIENTOS
 (4 m² DE VEREDA AFECTADA).

SE SUGIERE LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR POR SU ALTO RIESGO DE VUELCO. (P. MODERADA)
 DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA PLANTAR UN NUEVO EJEMPLAR VITAL.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. INSUERRALDE 33824334





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 08 / 04 / 2025

Aviso: OFICIO

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: SPP

Calle: DIAZ AVELINO

Nº/Ref.: 2402

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA UN ESMERAL SECO
SE RECOMIENDA SU EXTRACCION PARA A POSTERIOR PLANIMETRIA
EJEMPLAR SEGUN PLAN MAESTRO.

INSPECTOR DE ARBOLEDAS

Cristian Ponce

Nombre y apellido

35211450

D.N.I.

Firma

MADE IN CHINA



Diaz avelino 2402



Buenos
Aires
Ciudad

Fecha: 07/01/25
Aviso:
ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: XIX

Calle: Muel eguid

Nº/Ref.: 882

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 9 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancos: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco, se solicita

realizar su extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO

Diesel Andrade
Nombre y apellido

37-256-635

D.N.I.

J. Andrade

Firma





Fecha: 10 / 04 / 25
Aviso: S00465141/25

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Bauhinia
Calle: Fray cayetano	Nº/Ref.: 574/576
	Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
Altura (m): 5	D.A.P. (cm): 21	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codominancias: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____			Espesor de la pared remanente (cm): _____		
Chorreados: <input type="checkbox"/>					

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
---------------	-------------------------------------	---	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco en plantera insuficiente.

Realizar extracción, ampliación de plantera a 1,2x1,2 y plantación.
Especie recomendada según plan maestro: Bauhinia forficata.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: _____ / _____ / 26-3-2025

Aviso: _____ Oficio _____

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach (PAZIFICO)Calle: LAFERRERE, GREGORIONº/Ref.: 2788Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			X
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO.SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.DEJAR LA PLANTEA EN CONDICIONES PARA PLANTAR UN NUEVO EJEMPLAR DE ACUERDOAL PLAN MAESTRO.Veredad moderada

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSAURRALDE

Nombre y apellido

33824337

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 11 / 03 / 2025Aviso: 500178735125

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ROBINIA
Calle: LE VOLLE N°/Ref.: 1764 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes		X	

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ UN EMPALME SECOS
SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN PARA EVITAR INCIDENTES EN BIENES
Y TOLCEROS PARA QUE EL PLANTAL SE GANE SEGUN PLAN MAESTRO

INSPECTOR DE ARBOLADO

ESTAN PONCE

Nombre y apellido

35211450

D.N.I.



Levalle 1764

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO:

Fecha: 23 / 4 / 2025

Aviso: 500524010/25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Mendoza de AndesEspecie botánica: X
Nº/Ref.: 2318 (2320)Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 15Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un teca saco. Se solicita su extracción.

INSPECTOR DE ARBOLEDAS

Sergio García

Nombre y apellido

36818555

D.N.I.

Síma



Medez de andes
2318 (2320)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/12/2024

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

MOM

Nº 2128

ESPECIE BOTANICA

CRESPON

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

3

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

9

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad




Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO



FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS




CODOMINANCIAS




CHORREADOS



Cavidad longitudinal en el fuste (m)



Espesos de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias



Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones



Bajas

Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas


HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades




Con manchas foliares

Defoliación total parcial 

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA 

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa un ejemplar juvenil en estado de decrepitud avanzada y totalmente seco. Se sugiere su extracción prioridad baja (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su reemplazo con otro de acuerdo a planificación.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/12/2024

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

MOM

Nº 2156

ESPECIE BOTANICA

NN

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

1,3

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
Menor a 45°

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION


Hacia la calle



Hacia la propiedad




Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO


DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



pequeñas

basal

CODOMINANCIAS



grandes

media

CHORREADOS



Cavidad longitudinal en el fuste (m)



Espesos de pared remanente (cm)



RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias



Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones



Bajas

Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades



Con manchas foliares

Defoliación total parcial 

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

- A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética
 B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Tocon de tala de ejemplar

Se sugiere su extraccion y no volver a realizar plantacion, por cercania con poste de iluminación.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Mom 2156





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

ARME _____

UBICACION DEL ARBOL

CALLE **AV EVA PERON** N° **2161**

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) **3**INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
 Menor a 45°DAP (cm) **16**

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

pequeñas

basal media

CODOMINANCIAS

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesos de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Que invaden espacio aéreo

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa un ejemplar juvenil, que presenta una gran pudrición de madera en el sector basal del fuste, estimándose un remanente de pared en el sector no mayor al 30 %, lo cual limita no solamente su funcionamiento fisiológico sino su estabilidad estructural. Se sugiere su extracción prioridad media (Ley 3263 art 15 inc b y d). Asimismo debido a la proximidad de las copas de otros árboles no se sugiere volver a plantar en la posición.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Eva peron 2161

El súper de las ofertas

Aires
Ciudad Verde

CARNES	VALORES
ASADO VACIO	\$ 10.990
TAPA DE ASADO	\$ 9.990
PICADA ESPECIAL	\$ 6.800
BIFE ANCHO	\$ 8.500
BIFE ANGOSTO	\$ 8.800
PALETA	\$ 9.700
ESPINAZO	\$ 8.000



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/12/2024

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE **RIGLOS**Nº **885**

ESPECIE BOTANICA

NO IDENTIFICABLE (Presuncion Melia azedarach)ARBOL SECO ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) **12**INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
 Menor a 45°DAP (cm) **30**

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesos de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL
PROFUNDA

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto sin signos de vitalidad. Totalmente seco y muerto en pie. Fuste con perforaciones circulares (ataque de plagas xilofagias?). Copia con la totalidad de las ramas seca Totalmente defoliado en una época del año donde debería presentar foliación plena. Se sugiere su extracción con el fin de proteger la integridad de los bienes y las personas (Ley 3263 art 15 inciso a y d)

Prioridad baja.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez


31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Riglos 885





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° _____

AVISO: **OFICIO**

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/12/2024

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE **RIGLOS**Nº **1015**

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4INCLINACION: SI NO Mayor a 45°
 Menor a 45°

DAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Hacia la propiedad

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Hacia el largo de la vereda

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

pequeñas

basal

CODOMINANCIAS

grandes

media

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesos de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Defoliación total

parcial

*Recomendaciones del inspector:*A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto en estado de decrepitud avanzado, totalmente seco.

Fuste con agrietamientos longitudinales. Leve descortezamiento. Presencia de fructificaciones fungicas.

Copa desmochada con anterioridad. Se sugiere su extraccion (Ley 3263 art 15 a y d)

Prioridad baja.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firmado
digitalmente por
Lucas Alberto Perez

31026617

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Riglos 1015





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 13 / 03 / 2025

Aviso:

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Trespuentes nº 12Especie botánica: Populus deltoides (Álamo)Nº/Ref.: nº 5Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 16 D.A.P. (cm): 110Inclinación: SI / NOMayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/>
	Pequeñas				
	Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input checked="" type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancos: <input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input checked="" type="checkbox"/>	Codominantes: <input checked="" type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa excepcionalmente una gran brecha en el lado del tronco posterior, se detecta un vaso basal que provoca una brecha en el lado de la tronco. Fue la descortezamiento avanzado y un vaso descapado y brotado en el mismo se observó en más óvalos y pequeños brotes a los que se observó en el patio de estacionamiento posterior a la brecha en el vaso. Por lo expuesto se recomienda la realización de siembra y reforestación para preservar la integridad de la especie.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Rosales Leandro

Nombre y apellido

3701332

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 2 / 12 / 2024
Aviso: 500866676124

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACEL NEGUNDO
Calle: VELAZQUEZ N°/Ref.: 3133 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE		Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:		Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
		Grandes				Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados: RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NORAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes: HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERTO EN P.E CON BICHO MALADO CONRIESGO DE CAYA PARA EXTRACCION Y REPOSICIONDE NUEVO EJEMPLAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Müller

Nombre y apellido

37607051

D.N.I.

J

Firma



Velasquez 3133



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-22030233-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 26 de Mayo de 2025

Referencia: Extracciones (Miica) Rectifica RS-21486473-GCABA-COMUNA7

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 41, según IF-2025-21999249-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, mediante Resolución RS-2025-21486473-GCABA-COMUNA7, por un error involuntario se consignó el nombre de otra empresa prestadora de servicios y, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 había encomendado la ejecución de tareas a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 41 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Que, corresponde rectificar la RS-2025-21486473-GCABA-COMUNA7, en los Artículos 1 y 2;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Articulo 1º.- Se rectifica el artículo 1 quedando redactado "Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-21999249-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 41 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones":

* Alberdi Juan B. 1757 (1737)

* Álvarez, Donato 406 (404)

* Beauchef 1695

* Bilbao, Francisco 3235

* Cachimayo 1125

* Condarco 982 "B"

* Díaz, Avelino 770

* Eguia, Manuel 1182

* Hortiguera 684

* Laferrere, Gregorio 1918

* Miró 1514

* Mom 2124/0

* Ortiz, Carlos 938

* Quirno 21

* Recuero, Casimiro 2300

* Salvigny 1722 Fte Edificio 7 (3 ejemplares)

* San Pedrito 1016

* Santander 1385

Articulo 2º.- Se rectifica el articulo 2 quedando redactado "Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior".

Articulo 3º .- Registrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.05.26 14:27:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO



Fecha: 24 / 04 / 2025

Aviso: S00522675/25

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER NEGUNDO

Calle: ALBERDI

Nº/Ref.: 1757(1737)

Árbol seco:

Árbol semiseco: X

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 35

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopador: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias:

Chorreados: X

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

Ejemplar posee la mitad de la copa seca se recomienda la extracción para luego plantar ejemplar según plan maestro

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido35211450
D.N.I.
Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 20 / 3 / 2025
Aviso: 500290110/25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno
Calle: Donato Alvaro N°/Ref.: 406 (409) Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 42 Inclinación (S) / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes		X		

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 0,3 Espesor de la pared remanente (cm): 2

RAÍCES

Expuestas: Levantadas vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

 E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplar viejo con una gran podredumbre en la parte media, superior del fuste producto del golpe de un vehículo que llevó en una cavidad al encontrarse en una parte donde necesita sostenerse muy bien para no caer. Se solicita la extracción del ejemplar con el fin de proteger a bienes y personas de que pueda quebrarse bruscamente.

INSPECTOR DE ARBOLADO

José Quirón Barrios
Nombre y apellido36818555

D.N.I.

Firma



Donato alvarez 406
(404)

Ciudad

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilo
Calle: Besuelo N°/Ref.: 1005 ARME: ORCIO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 18 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: S /

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Árbol geo. Descorzado Loco da ex. discisión.
Veredes fin duros

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. GARCIA NEGREZ 525450 PT G
Nombre y apellido D.N.I. Firma





Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 20/5/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle BILBAO, FRANCISCO N° 3235 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesos de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar desvitalizado. Presenta descortezamiento y grietas en su fuste.

Se observan perforaciones en el fuste, aparentemente de insectos.

Presencia de fructificaciones fúngicas.

Se solicita su extracción por su estado en declaimiento, sin posibilidad de recuperación, y su alto riesgo de falla. Dejar la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar vital de acuerdo al plan maestro.

Prioridad ALTA

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 7 / 5 / 25
 Aviso:
 ARME: S00553825/25

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Echium Especie botánica: Xx
 N°/Ref.: 1125 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copo: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes	x		

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar que recorta de extrema.
 Ya que esta recorte grande; le
 Desprendieron dos de sus ramas principales.
 Hizo incisiones en las ramas.
 Boja protocolo de recuperación (P.A.R.)

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Gómez
 Nombre y apellido

3257507
 D.N.I.

GB
 Firma



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPRECCION N° _____	
G.C.B.A.			
AVISO:	OFICIO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/01/2025
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	CONDARCO		N° 982 "B"
ESPECIE BOTANICA		PINDO	
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	1,20	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>
DAP (cm)	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
pequeñas	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	<input type="checkbox"/>	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	<input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	<input type="checkbox"/>	Tocones
	Bajas	<input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	<input type="checkbox"/>	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>	
	Con signos de insectos		
<i>Recomendaciones del inspector:</i>			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>			
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclarado <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>			
C: Extracción <input type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>			
Observaciones:			
Tocon de ejemplar de palmera pindo. Se sugiere su extracción prioridad baja (Ley 3263 art 15 inc a,b y d).			
La plantera es compartida con otro ejemplar de pindo en estado vital. No se sugiere volver a hacer plantación en esta misma.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma		FM ó DNI

Condarco 982 B



ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 14 / 5 / 25

Aviso: _____

ARME: Oficio

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Avelino Diaz Especie botánica: Xa
 N°/Ref.: 770 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copo: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Árbol seco - Desbalanceado. Solvento fu extenso.

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Colomos G
Nombre y apellido

3257505+

D.N.I.

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 07 / 01 / 25
Aviso: Oficio

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: XX
Calle:	Manuel Egúia	Nº/Ref.: 1182
		Árbol seco: <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiseco: <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):	1	D.A.P. (cm):	3	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/>
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle: <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		
Copa:	Desbalanceada: <input type="checkbox"/>	Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>		

FUSTE					Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas				Codominancias: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Chorreados: <input type="checkbox"/>
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			

RAÍCES	Expuestas: <input type="checkbox"/>	Levanta vereda (m ²): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
---------------	-------------------------------------	---	---

RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o canceros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: **B: TIPOS DE PODA** Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: **C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: Profundo: **D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN** **OBSERVACIONES**

Ejemplar despuntado y completamente seco. Realizar extracción.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
		INSPECCION N° _____			
AVISO:		S00582029/25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/05/2025	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE	HORTIGUERA		N°	684	
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo				
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> Mayor a 45°	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> Menor a 45°	<input type="checkbox"/>	
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO	<input type="checkbox"/> DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> CODOMINANCIAS <input checked="" type="checkbox"/> CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>		
	pequeñas <input type="checkbox"/> grandes <input type="checkbox"/>				
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Levanta vereda: m2					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas <input checked="" type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros <input type="checkbox"/> Bajas <input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>		Codominancias <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/> Tocones <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>		
	HOJAS	De coloración anormal <input type="checkbox"/> Con manchas foliares <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/> Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/> PROFUNDA
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/>					
Observaciones:					
Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto en estado de decrepitud avanzada, totalmente seco y muerto en pie. El fuste y parte de su copa se hallan recubiertas por hiedra Se observa fructificaciones fungicas sobre podredumbres en avanzada estado de descomposición de la madera en la parte superior de su fuste. Copas compuesta por tallos descortezados y con riesgo de quiebre. Se sugiere su completa extracción (Ley 3263 art 15 inc a y d) incluyendo el retiro total de la hiedra					
Prioridad alta.					
Datos del Inspector/Verificador					
LUCAS PEREZ		 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



Hortiguera 684



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso de Fisico

Fecha de relevamiento 12/12/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno
Calle Calle Laferrere N° 1918 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 6.2 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

■ OBSERVACIONES. Ejemplar de copa muy desbalanceada hacia la propiedad. Se observan raíces secas y tocones quebrados en otra ramita. El tronco se observa recto, sin cavidades, pero se observan fructificaciones fúngicas las cuales indican un avanzado estado de putrefacción y descomposición de la madera.

Según la ley 3263, art 15, inc 3ºd, a fin de evitar daños a personal y bienes se solicita su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicole Andrade

37.256.635



		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
				G.C.B.A.		INSPECCION N° _____	
AVISO:	OFICIO-EMERGENCIA				FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/03/2025		
ARME							
<u>UBICACION DEL ARBOL</u>							
CALLE	MIRO				N°	1514	
ESPECIE BOTANICA	ACER						
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO					
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>							
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>					
DAP (cm)	42	ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle <input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad <input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO			<input type="checkbox"/>
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media			CODOMINANCIAS		<input checked="" type="checkbox"/>
	pequeñas				CHORREADOS		<input checked="" type="checkbox"/>
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Expuesta			Espesor de pared remanente (cm)			
	Levanta vereda: m2						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones		
	Bajas				Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas						
HOJAS	De coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/>	Síntomas de enfermedades				
	Con manchas foliares		Defoliación total <input type="checkbox"/>	parcial <input type="checkbox"/>			
	Con signos de insectos						
<i>Recomendaciones del inspector:</i>							
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/>							
B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclaro <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/>							
C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>							
Observaciones:							
Al momento de la inspección se observa ejemplar adulto en muy mal estado general, con riesgo de colapso.							
Fuste con chorreados y numerosas perforaciones, compatibles con ataque del insecto Megaplatypus sp.							
Aserrín sobre el suelo. Madera en descomposición, corchosa al golpe. Ramas primarias muy debilitadas también por presencia de perforaciones, asimismo se observan cancros en avanzado estado, lo cual aumenta su probabilidad de fallo. Ramas 2º y 3º totalmente secas y quebradizas al tacto. Considerando su actual estado fitosanitario y el riesgo que este implica se sugiere su extracción. Prioridad SOS (Ley 3263 art 15 inc a y d).							
Datos del Inspector/Verificador							
LUCAS PEREZ				Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI			



Miro 1514 antes



Planilla de Inspección de Árboles

24/14/25

Aviso: O.P.C.I.O.

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Limpia tubo
 Calle: MOM N° 2924/0 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | C: EXTRACCIÓN | F: CORTE DE RAÍCES |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input checked="" type="checkbox"/> Balanceo | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN | <input type="checkbox"/> Profunda |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | |

OBSERVACIONES:
Ejemplar desvitalizado soliendo ser extraído
Viejo con años por servicios y fruto humedas 23 m2 (plantem 12x12)

INSPECTOR/VERIFICADORG. GONZALEZ G.H.32578057





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 50054-9359(LC)

Fecha de relevamiento 5/5/2015

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lluítro

Calle. CARLOS ORTÍZ N° 938

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descorzamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Pequeñas						
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades FUERCIÓN DE FUERNE

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. EJEMPLAR EN ESTADO DE TÉRMINO AGRIEGADO A LO

LARGO DE TODO SU EJE PRINCIPAL CON MÁS DE 60% DE CORTA
SECA EN ALTURA PARA EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE EJEMPLAR

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. milly muñoz
3760001.



Carlos Ortiz 938



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 07 / 03 / 2025
Aviso: 500149778 / 25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA

Calle: QUIRNO

Nº/Ref.: 21

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

 E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ UN EJEMPLO JUVENIL PLANTADO QUE DESCALZO DEJANDO EXPUESTAS LAS RAÍCES DEBIDO A ELLA LA COPA COMENZÓ A VOLVER AFECTADA SE RECOMIENDA REEMPLAZAR CON UNA ESPECIE A CORDE AL PLAN MACSTICO.

INSPECTOR DE ARBOLEDAD

Cristian Ponce
Nombre y apellido

3521450

D.N.I.

Firma



Quirno 21



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 17 / 2 / 2025

Aviso: 500092438121

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: TARTIRO

Calle: CASI 11.20

Nº/Ref.: 2700

Árbol seco Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copas:

Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

Levantá vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

EXEMPLAR PUE SE APOYA SOBRE LA AVENIDA Y VALE DEL CAYO

DEBAJO DE LA MISMA SE EJECUTA MUEVE EN RIE.

PUE EXTRACCION CON VALIDEZA.

INSPECTOR DE ARBOLOADO

Nulla

Nombre y apellido

37607051

D.N.I.

7

Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19 / 5 / 2015

Aviso: 500595101125

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: YARAIJO

Calle: SALVIGNI

Nº/Ref.: 1722.

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 60

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas		x	
	Grandes			x

Descorzamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ESPECIE MUERTO EN PIE PARA EXAMEN. SE ENCONTRÓ
DEATH DEL COMPLEJO JUNTO A UNA FRENTE AL EDIFICIO.

INSPECTOR DE ARBOLADO


MÜLLER N. G. 05

Nombre y apellido

37607051 .

D.N.I.

Firma



Salvigny 1722



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19, 5, 2025

Aviso: 5056457(25)

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ARCE

Calle: SALVADOR

Nº/Ref.: 1722

Árbol seco Árbol semiesco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda: Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Descortezamiento: Fructificaciones fungicas: Codominancias: Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas: Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones: Con cavidades, tumores o癌ros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares: Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclaro: Refaldado: Terciado: C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo: D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Arce muerto en pie para extracción en el complejo

Juan 27 frente al edificio A

INSPECTOR DE ARBOLEDAD

JULIAN NIQUIL

Nombre y apellido

PILOTA

D.N.I.

J

Firma



Salvigny 1722

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19 / 5 / 2025
Aviso: 500086107135
ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		Especie botánica: <u>PALEO</u>		
Calle: <u>SALVIA Y</u>		Nº Ref.: <u>172</u>		
		Árbol seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semiesco: <input type="checkbox"/>		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura (m): <u>6</u>	D.A.P. (cm): <u>65</u>	Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: <input type="checkbox"/> Menor a 40°: <input type="checkbox"/> Hacia la calle: <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad: <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda: <input type="checkbox"/>		
Orientación de la inclinación:	Copa: Desbalanceada: <input type="checkbox"/> Descopado: <input type="checkbox"/>	Descopado y brotado: <input type="checkbox"/>		
FUSTE				
Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____		
RAÍCES Expuestas: <input type="checkbox"/>		Levanta vereda (m ²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>		Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>		
Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>		Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>		
Con cavidades, tumores o cáncros: <input type="checkbox"/>		Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>		
RAMAS		Bajas: <input type="checkbox"/> Tocones: <input type="checkbox"/> Cedominantes: <input type="checkbox"/>		
HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL		Coloración anormal: <input type="checkbox"/> Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>		
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> Signos de insectos: <input type="checkbox"/>		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: OBJETIVOS DE LA PODA				
Reducción de riesgo: <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias: <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio: <input type="checkbox"/> Regulación de estructura: <input type="checkbox"/>				
B: TIPOS DE PODA Formación: <input type="checkbox"/> Limpieza: <input type="checkbox"/> Aclareo: <input type="checkbox"/> Refaldado: <input type="checkbox"/> Terciado: <input type="checkbox"/>				
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: <input type="checkbox"/> Profundo: <input type="checkbox"/>				
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO <input type="checkbox"/>				
E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> F: EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>				
OBSERVACIONES				
<u>EJEMPLAR PARA EXTRACCION RIESGOSO DE caida</u> <u>MUERTO EN PIÉ PARA REESTRUCTURAR PAR OTRA EDICIÓN.</u> <u>COMPLEJO JUAN L3 FRENTE AL EDIFICIO 7.</u>				
INSPECTOR DE ARBOLADO				
<u>Nuller Niglos</u>		<u>37607051</u>	<u>D</u>	
Nombre y apellido		D.N.I.	Firma	



Salvigny 1722

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: SAN PEDRITO N°/Ref.: 1016 Especie botánica: FREJO ARME:

Fecha: 15 / 5 / 2020
Aviso: OFICIO. PODERDAD 1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		X	X	
		X	X	
Grandes				

Descortezamiento:
Fructificaciones fúngicas:
Codominancias:
Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ECHYCAR RIESGO DE caída POR AHUCAMIENTO
DE BRAZ ROMATO AL METRO DEL EJE PRINCIPAL DESDE
LA BASE DEL STO HASTA LOS 2 M DE ALTURA PODE
PODRÍA SER PROFUNDIDA CON EL EJE RIESGO PUEDE IMPONER
QUE SE PUEDA QEDAR EN UNA POSICIÓN.
PROBABLEMENTE PARA EXTRACCIÓN.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MULLER NICOLAS Nombre y apellido 37607051 D.N.I. 10 Firma



San Pedrito 1016

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
		INSPECCION N° _____		
AVISO:		S00545953/25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/05/2025
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	SANTANDER		N°	1385
ESPECIE BOTANICA	NO IDENTIFICABLE			
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
DAP (cm)	19	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>	
Hacia la calle		Hacia la propiedad		<input type="checkbox"/>
		Hacia el largo de la vereda		<input type="checkbox"/>
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINIAS	
	basal	media	CHORREADOS	
pequeñas	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
grandes	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		
RAIZ	Exuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Levanta vereda: m2			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total <input checked="" type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/>	
<p><i>Recomendaciones del inspector:</i></p> <p>A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Reducir sombra <input type="checkbox"/> resistencia al viento <input type="checkbox"/> mejorar la estética <input type="checkbox"/> B: Tipos de poda: Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Reducción de copa <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo <input type="checkbox"/> C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/> D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de raíces <input type="checkbox"/> SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/></p>				
Observaciones:				
<p>Al momento de la inspección se observa ejemplar adulto, el cual se encuentra en estado de decrepitud avanzada: Fuste descortezado en placas y agrietado longitudinalmente. Ramas primarias descortezadas, en tanto que el resto de las ramas que componen la copa totalmente secas y quebradizas al tacto.</p> <p>Se sugiere su extracción prioridad alta (Ley 3263 art 15 inc a y d).</p> <p>Se sugiere agrandar la plantera a 120 cm x 120 cm y relocalizarla en sentido LD (cerca de la entrada del edificio) con el objetivo de alejarla de la entrada de cocheras. Luego plantación de acuerdo a planificación.</p>				
Datos del Inspector/Verificador				
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617	
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI	



Santander 1385