



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arborea. Actas 7435 7476. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, IF-2025-03421227-GCABA-COMUNA9y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 2644, Araujo 870, Av. Juan Bautista Alberdi 4372, Av. Juan Bautista Alberdi 4624, Av. Larrazabal 1918 L.D, Av. Larrazabal 1986, Azul 882, Baldomero Fernández Moreno 3449, Basualdo 1380, Bragado 6390 L.A 1, Cafayate 1752 L.A, Cardenas 2709, Carhue 426 L.A, Corvalan 1155, Crisóstomo Álvarez 3980, Fernández 1462, Gallardo 323, Guamini 1490, Guardia Nacional 798, La Cautiva 535, Av. Larrazabal 728 L.D, Montiel 1905, Mozart 1015 L.D, Oliden 62, Oliden 62 L.D, Palmar 6472, Pieres 1382, Pieres 1421, Pieres 1421 L.A, Pilar 1536 L.A, Pola 2387, Recuerdos De Provincia 4525, Recuerdos De Provincia 4527, Remedios 4322, Tandil 5754 Fte., Timoteo Gordillo 991, Tonelero 6197, Tonelero 7643, Ulrico Schmidl 6093, Ulrico Schmidl 6954, Ulrico Schmidl 6983 E, García Grande De Zequeira 5446, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Andalgala 2644, Araujo 870, Av. Juan Bautista Alberdi 4372, Av. Juan Bautista Alberdi 4624, Av. Larrazabal 1918 L.D, Av. Larrazabal 1986, Azul 882, Baldomero Fernández Moreno 3449, Basualdo 1380, Bragado 6390 L.A 1, Cafayate 1752 L.A, Cardenas 2709, Carhue 426 L.A, Corvalan 1155, Crisóstomo Álvarez 3980, Fernández 1462, Gallardo 323, Guamini 1490, Guardia Nacional 798, La Cautiva 535, Av. Larrazabal 728 L.D, Montiel 1905, Mozart 1015 L.D, Oliden 62, Oliden 62 L.D, Palmar 6472, Pieres 1382, Pieres 1421, Pieres 1421 L.A, Pilar 1536 L.A, Pola 2387, Recuerdos De Provincia 4525, Recuerdos De Provincia 4527, Remedios 4322, Tandil 5754 Fte., Timoteo Gordillo 991, Tonelero 6197, Tonelero 7643, Ulrico Schmidl 6093, Ulrico Schmidl 6954, Ulrico Schmidl 6983 E, García Grande De Zequeira 5446, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-03421227-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.


Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que

se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/01/13 18:00:57-0300



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso *okio*

Fecha de relevamiento 23.n.24

Anexo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar styraciflua f. campestris*
 calle *Avda del Valle*, n° *2649*. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descomulado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Desarrollamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorradas

Pequeñas	media	altas

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aérea

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Partial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarco
- Refusteado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANTARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *raíz seca*

raíz seca en plantea elevada. Desplaza la raíz 1m. hacia LA por quiebre. 1,2m x 1,2m (4,8m li. exde). ademas 2m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. F.G. M.A. Rosso
 Nro. de ID y Apellido

[Signature]
 Firma

35364465
 DNI

Calle

ANDALGALA 2644

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7435

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento 27/11/24

Altura:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ALBIZA JULIBRISIN*

Calle *Alvarado*

Nº *870*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *35* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Cho-reados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda >2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Torcidas

Excesivas / Cruzadas

Continal ángulo de inserción

Quebradas / Fijuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Tertiaco

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- Corte

E: TRASPLANTE

- Corte
- Trasplante

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

El ejemplar presenta el fuste muy dañado con presencia de placa blanca rota. Se recomienda extirpar en color flojo y plano. nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernandez
Nombre y Apellido

Eduardo Fernandez
Firma

36494502
DNI

ARAUJO 870

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7436
Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso: Relevado de oficio

Fecha de relevamiento: 19/12/2024

Arme:

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Era xibus pennsylvanica (Fresno)*

Calle: Av. Alberdi

Nº: 4372

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopiado Descopiado y protado Cúpula desbalanceada

■ FUSTE

Descartazamiento: Cavidades

	Basal	Média	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fungicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca floras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tócones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fixuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Tornado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES. Árbol completamente seco, descabezado parcial en fuste y ramas primarias se observan grietas longitudinales en fuste y fructificaciones fungicas. Prioridad ALTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lapretto
Nombre y Apellido



Lapretto
Firma

31.624.026

DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4372

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7437

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Relevado de oficio

Fecha de relevamiento 19/12/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie británica Tilia x moltkei (TILO)

Calle Av. Alberdi N° 4624 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 7 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y frolado Corte desbalanceada

■ FUSTE

Descompartimiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Cherreados

	basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

Eliminar Interferencias

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Adecuación al sitio

Limpieza

C: EXTRACCIÓN

Superficial

Regulación de estructura

Adarceo

E: TRASPLANTE

Profundo

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

Terciado

■ OBSERVACIONES: Árbol completamente seco, con mucha movilidad

al tacto

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido


31.624.026

DNI

Calle

ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4624

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Alberdi 4624

N° DE ACTA: 7438

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento

29/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar
 Calle AV. LARRAZABAL N° 1918 LD. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30, Inclinación. SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación hacia la calle Hacia la propiedad hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorrádicos

Pequeñas	Média	Alta

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí No

RAMAS Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajos
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

F: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Formada.
Seco.
Multicorte.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Peralta
 Nombre y Apellido



Firma

22248692
 DNI

Calle LARRAZABAL AV. 1918 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7439

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento

29/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ALAMO (Populus alba)
 Calle AV. La Toma N° 10186 Árbol Seco Árbol Semicálido

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 80 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto	
Pedúneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Exuesta Levanta vereda m2 Prevoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocores	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al uso
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciando

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: EXTRACCIÓN

E: TRASPIANTE

F: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Corte longitudinal en el fuste.
Rugosidad basal.

Programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Proluca
 Nombre y Apellido


 Firma

22.248,6%
 DNI

Calle LARRAZABAL AV. 1986

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7440
Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Av. 50 Ofic.
Arme

Fecha de relevamiento 11/12/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FAGIUS PENSYLVANICUS*
Color de AZUL N° 882 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descorcheramiento: Cavidades Fructificaciones Fúngicas Codominancias Chorreados

	bacal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Pequeñas					
Grandes					

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad S: NO

RAMAS Socorras Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cánceres Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Acarreo
- Reforzado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Inclinación, 30° hacia la calle.
Extracción programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Alejandra Rodríguez

Nombre y Apellido

Firma...

292486012

DNI

Calle

AZUL•882

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7441

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500887034 / 24

Fecha de relevamiento 13/12/2024

Amts.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Baldomero Fernández nº 3449

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descomenzamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal enjugo de inserción

Quebradas / Plauradas

Secas / Secas en los puntos

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refajado
- Terciado

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Tiempo no permitido para espacio viario. Extraer y sacar platera ya que ya hay una platera en la misma dirección.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saalotto

Nombre y Apellido

Firma

37281193

DNI

Calle FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 3449

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7442

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 3/12/24

Arme

UBICACIÓN DEL ARBOL Especie botánica *PELA AZEPAZAH*
 Calle *Basurada* N° 1380 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura Aprox. (m) *11* DAP (cm) *70* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorradas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tacones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con marchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Abraeo
- Refaldeo
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Et: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El señalar persona tiene Atenciones Basal y Grandes Aflojamiento en ramas principales. Se recomienda proceder a corte y planear nuevo eje basal.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández
 Nombre y Apellido

JM
 Firma

36494502
 DNI

Calle BASUALDO • 1380

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7443

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/12/2024

Aviso Gencat

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer Negundo

Calle BALGADO, N° 6390 Árbol Seco Árbol Semi Seco.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Cuscopado Cuscopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descompartimiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fractificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreadas
Basel	medio	alto			

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ

Expuesta Levante vereda m2 Proveca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de intersección
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajos
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarceo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

F: TRASPLANTE

- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Programada - Referencia 6390.LA

Descompartimiento en el Fuste, asentado apodriación, hacia ramas primarias

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palucca
Nombre y Apellido



Firma

29248692
DNI

Calle

BRAGADO•6390 L.A 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7444

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso San B94962/24

Fecha de relevamiento 01/02/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Citrus sinensis "Navelina"

Calle CAFALATE N° 1852 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Desnudado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento- Cavidades Fructificaciones fúngicas Cadominacias Chorreos

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Cadominacias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclarado
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- Terciado
- D: TRATAMIENTO SANTARIO

E: CURTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

CRSEVACIONES urgente *en piezas secas, con grietas en fuste y hojas pr. manter, Descortezamiento.*

*Acabado en plantea 1,2m x 1,2m / 4,8m líneal de 3m de cm.
 y saco de grava*

INSPECTOR/VERIFICADOR

VIRGINIA Rosso
Nombre y Apellido


Firma

35364465
DNI

Calle CAFAYATE 1752 L.A

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7445

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

14/12/24

Avto:

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Avda. *Alvear*

Soforo

Nº 2709

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

DAP (cm)

Orientación de la inclinación

Hacia la calle
 Descopada

60

Inclinación

SI

NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Hacia la propiedad

Descopada y brutal

Hacia el largo de la vereda

Copas desbalanceadas

FUSTE

Desconterzamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Exposta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Totones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C. EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

CONSIDERACIONES

Existe rizoma con raíces paralelas que crecen horizontal y oblicua. Algunas están expuestas. Se observan hojas secas y dañadas. Poco follaje visible. Varas bajas desbalanceadas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Telmo

Olivera

Nombre y Apellido

Firma

36494502

DNI

Calle

CARDENAS 2709

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7446

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/11/24

Año:

Anexo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie florística: Jacaranda

Calle: Crabos

Nº 926 213

Árbol Seco

Árbol Semi-Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 32 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Facia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	media	alta
		<u>R</u>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorradas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provee fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

- Tocones
- Quebradas / Fisuradas
- Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pardal Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riego
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarce
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C. EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D. TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un
objeto con una altura de 4m sobre 45°, los cuales
se encuentran levantando la vereda.

Debido a que se debe mover la vereda por la vía
con este tipo de raíz, se pone en riesgo la estabilidad
de ésta ya que si se cae sobre la vereda.



INSPECTOR/VERIFICADOR

Hector gonzalez
Nombre y Apellido

PB
Firma

33 442 864
DNI

Calle CARHUE 426 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTAS: 7447
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 18/12/24

Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer rubrum*
 Calle *CORALIAZ* Nro 1155 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y rotado Cúpula desequilibrada

FUSTE

	Descontezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones singulares Codominancias Charreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared permanente (cm)

RAÍZ Expresta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cánceres	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Traspunte
- Terclado
- EXTRACCIÓN
- TRASPANTE
- TRATAMIENTO SANITARIO

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SE realizan cortes de acuerdo con el diseño de Cables y luego plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Fernández
 Nombre y Apellido

LSD
 Firma

36494502
 DWI

Calle CORVALAN 1155

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7448

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 8009 | 8439/24

Fecha de relevamiento 26/12/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Holm ojococah "Palo rojo"*
 Calle *Calle Costado Alvaréz* N° *3990* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *80* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fungicas Cedeminas Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesos de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tociones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio céreo

HOJAS De coloración anormal Defollación total Con signos de insectos Con manchas foliáreas
 Defollación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

D: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Adarab
 Refatado
 Tercado

E: EXTRACCIÓN
 Balanceada
 Limpieza
 Adarab
 Refatado
 Tercado

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

G: TRASPLANTE

H: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES *Propagada, luego del verano.*

Algunas sección de las ramas primarias, con evidencia de daños dentro.
 brotes apresurados, débiles con puntas, curvadas en fuste.
 Poupe seca, plantita deshidratada. Deposar 19 m² de Boldex y
 abundante plantita 1,2 m x 6 cm (4,84 litros). oliveto

INSPECTOR/VERIFICADOR:

VICENTE LOSO
 Nombre y Apellido

Firma

35364465
 DNI

Calle

ALVAREZ, CRISOSTOMO 3980

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7449

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso 500904333/24

Fecha de relevamiento 17/12/24

Arne

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle ESQUINANDÉZ N° 1462 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: <u>Cavidades</u>			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Charreos
basal	media	alto			
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
<input type="checkbox"/> Grandes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Flasuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Extracción
- En TRASPLANTE
- O- TRATAMIENTO SANITARIO

D: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA SEMI SECO CON PODADURA Y CAVIDADES A NIVEL DE LA CORONA Y RAMAS FRONTERAS.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GASQUEZA
Gómez
Sánchez

Nombre y Apellido



Firma

35263728
DNI

FERNANDEZ 1462

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7450

Informe N° _____

AVBSC

Nº 200

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *A. brasiliensis*

Calle *Gardel*

Nº 323

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *15* Inclinación: SI / Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Desgarramientos: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominadas

Chorreados

basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cánceros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección, se observa un aumento constante en diámetro, con mantenimiento de broto, lo que indica la extensión en el eje horizontal.



INSPECTOR/VERIFICADOR

MARCELA GARCIA
Nombre y Apellido



Firma

33446364
DN

Calle GALLARDO 323

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7451

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Soc 99264/24

Fecha de relevamiento:

10/12/24

Arme:

Ubicación del Árbol Especie botánica: **Quercus sp.**

Calle: **Suagni**

Nº: **1490**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): **8** DAP (cm): **40** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y bretado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorradeas

basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas		
<input type="checkbox"/> Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fijadas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol Seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GRANINA
Gómez

Nombre y Apellido



35263728

DNI

Calle GUAMINI 1490

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7452

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Nº 12

Fecha de relevamiento 30/12/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Auris negra*

Calle *Guemes Avellaneda* N° 716 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *35* Inclinación NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Coya desbalanceada

FUSTE

Descomparimiento: cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreadas

Cavidad longitudinal en el fuste (x)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Exuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Tacones | <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input type="checkbox"/> Bajas |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncras | <input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> De coloración anormal | <input checked="" type="checkbox"/> Defoliación Total | <input type="checkbox"/> Con signos de insectos | <input type="checkbox"/> Con manchas foliares |
| <input type="checkbox"/> Defoliación Pcial | Síntomas de enfermedades | | |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regularización de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceada
- Equilibrada
- Terciada

D: TRASPLANTE

- Superficial
- Profunda


E: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Es un árbol totalmente seco con hoja descolorida. Altos brotes e inclinación. Se observa errante vejez y plantar nuevo estable.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eduardo Gómez
Nombre y Apellido


Firma

36494502
ONE

Calle GUARDIA NACIONAL 798

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7453
Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento: 28/4/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Casuarina
Calle: La Grulla N°: 828

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

	Descontaminación: Cavidades		
	basat	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Fructificaciones fúngicas

Cedámenas

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAÍZ

Exposta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tochenas

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajitas

Cedámenas

Con cavidades / tumores / Cancros

Que invaden espacios aéreos

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarreo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTES DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Existe muerte en la raíz.

7

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mario Guzman
Nombre y Apellido

B
Firma

33442 fla 4
DNI

LA CAUTIVA 535

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7454
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficial

Arme

Fecha de relevamiento 28/11/29

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Av. Lurozabol

Nº 728 Lb.

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 50 Inclinación Sí / Mayor a 40° Menor a 40°
 Hacia la calle Hacia la prop. edad Hacia el largo de la vereda
 Orientación de la inclinación Descopado Descopado y bretado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento. Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Cordonaciones

Chotreados

Pequeñas	hasas	medie	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes			
---------	--	--	--

Espesor de pared remanente (mm)

RAÍZ

Exuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Histerodas / Flustradas

Secas / Secas en las puntas

Ojales

Cudominañas

Con cavidades / Tumores / Cáncres

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Detorilación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Detorilación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Minar interferencias
- Adelgazamiento al sitio
- Regulación de estructura

B. TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adelgazo
- Reforzado
- Terciado

C. EXTRACCIÓN

D. TRASPLANTE

E. CONTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *Retiración de ramas secas descortezadas en el fuste y estructura diferente por el quiebro de sus ramas primarias.*

No reparar plantero ni vereda por el momento, hasta que finalice la obra en construcción en el domicilio.

Periodo: corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan S. Melo
Nombre y Apellido

S. Melo
Firma

35945874
DNI

Calle LARRAZABAL AV. 728 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7455

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento 13/2/24

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Florido

PARÍSO

Nº 1905

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descometimiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		

Fructificaciones Fúngicas Cudaminacias Chorreando

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared permanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m?

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tacones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Cuduminencias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cánceros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con marchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Existe tallo nudo seco con cajón basal y su zona media. Ambas presentan inclinación.

Se recomienda extirpar y dejar abierta ya que se encuentra en vereda en una esquina en zona de poligono... de seguros.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nombre y Apellido


Firma

36484502
DNI

Calle MONTIEL 1905

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7456

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **Soat24308/24**

Fecha de reenvío:

Atm:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Francoa lanigera**

Calle **MARACT**

Nº **1013 Ld**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura sobre suelo, [m] **7** DAP (cm) **25** Inclinación: **90°/N** Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia a calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	sitio
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Cadominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el tronco de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocadas

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominantes

Con cavidades / Tumores / Cánceres

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El árbol se encuentra seco, se ha detectado extracción programada y se plantea de 1,6 x 1,6 m se lleva bajo horario y en seco. leman (6416).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mario Latorre
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

34674.639

DNI

Calle MOZART 1015 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7457

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/12/24

Aviso

AVISO

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar*Calle *Oliver* N° *6.2* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3* DAP (cm) *25* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Descorceamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cedominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	Pequeñas	Média	Alto	Cantidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Flaustradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Cedominencias Con cavidades / Tumores / Laceros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración atípica Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar Interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructuraB: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Adorno
 Refaldado
 TerciadoC: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

*Al momento de la inspección se observó que el centro de masas en la base del tronco es contrario a la dirección de la pendiente.**Se le recomendó la reorientación.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

33442369
DNI

Calle

OLIDEN 62

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7458

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/12/24

^AVISO

ÁRBOLES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum*Calle *Alvarado*Nº *63.40* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3*DAP (cm) *20*Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Flustradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cánceros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo Eliminar Interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

 Formación Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza C: EXTRACCIÓN Superficial Aclarado D: TRASPLANTE Profunda Refaldado E: TRASPLANTE Terciado G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un rebrote
 denudado y una rotura en la rama de la parte superior.
 Ramas fibrosas y deshidratadas.
 Se recomienda la poda.



INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

83442869
DNI

Calle OLIDEN 62 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7459

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00906318 / 29

Fecha de relevamiento 17/12/2024

Arme

UbICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach (PARAÍSO)

Calle Palmar N° 6472 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura borde. (m) 12 DAP (cm). 35 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descomado Descomado y bretado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared permanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tócones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajos
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Agarre
- Reforrido
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Indicación interior del fuste con escasa pared remanente, huecamientos en ramos primarias cerca de la inserción de ramas secundarias de origen epicósmico (unión débil). Luego de la extracción, cercar plántera por proximidad a luminaria (4m² de 1x4) y abrir una nueva de 1,20 x 1,20 m hacia LA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido


Firma

31.624.026

DNI

PALMAR 6472

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7460

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/12/24

Aviso:

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	No determinada
Calle	Pieres	Nº 1382
		<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y bretado Copia desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto	
Pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes		Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vorede m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Tocones <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>
	Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/>	Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/>	Bajas <input type="checkbox"/>
	Codominancias <input type="checkbox"/>	Con cavidades / Turnores / Cancros <input type="checkbox"/>	Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C. EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Adarceo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> D. TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado			

OBSERVACIONES

Completar muerta en pie, muriendo, Estriado, y sentir eloneros

INSPECTOR/VERIFICADOR


Pablo Sacilotto
Nombre y Apellido

Pablo Sacilotto
Firma

34281193
DNI

Calle PIERES•1382

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7461
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/12/24

Aviso:

7.1002

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Citrus tenuifolia cítricos

Calle ... *Pieles* ...

Nº ... *1481 E* ...

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ... *2* ... DAP (cm) ... *30* ... Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopeado Descopeado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cadominencias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tacones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Cadominencias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades..

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Umpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar muerto y mutilado entreer y lesser planteo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paolo Sacilotto

Nombre y Apellido

Paolo Sacilotto

Firma

3928193

DNI

Calle PIERES 1421

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7462
Informe Nº _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Callistemon Citinus

Calle Pieles

Nº 1421 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreadas

	basal	medio	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RATZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí No

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncres Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Reforzado
- Terciado

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

F: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Ejemplar invertido y mutilado. Erriccer y mantener plantea.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sciolotto

Nombre y Apellido

Paola Sciolotto

Firma

3728163

ONI

Calle PIERES 1421 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7463
Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **SOPORT 9525/24**

Fecha de relevamiento **19/12/24**

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Acer Negundo.**

Calle **PILOAR**

Nº 1536 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m). **7** DAP (cm). **55** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brocado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento / Cavidades

Fructificaciones Fúngicas

Codominantes

Chorreados

	basal	media	alto
Peculiares			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Coximoramientos

Con cavidades / Turnores / Canceros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol muerto en pie, con descortezamiento y ramas expuestas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263328
LNU

Calle

PILAR 1536 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7464

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Ave.

Fecha de relevamiento

11/12/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie Encuentro: *Platano*

Calle *Pola* N° *2387* Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *18* DAP (cm) *90* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copá desbalanceada

■ FUSTE

Descompartimiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorrados

	basal	medio	alto
Peculiares			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

6

Espesor de pared remanente (cm)

40

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

■ RAMAS

Tucones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Dofoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al uso
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adherencia
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

Gran cantidad longitudinal a lo largo del fuste y ramas fibradas. Peculiar siembra de inicio tardío. Se recomienda entregar en colojo nuevo. Escribir

INSPECTOR/VERIFICADOR

Edwin Fernandez
Nombre y Apellido

Edwin
Firma

36494502
DNI

Calle POLA 2387

1IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7465
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S002637023/24

Fecha de relevamiento

2/12/24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar

Calle Avellaneda de Prado N° 4525 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm). 21 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descubierto Descubierto y brotado Copia desbalanceada

■ FUSTE

descortezamiento Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<u>✓</u>	

Fructificaciones fúngicas

Cadominacias

Charreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Cadominacias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Feronación
- Limpieza
- Actareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

TRASPLANTE

D. TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EXCEPCIONALMENTE SEGURO. PRESENCIA DE TOCONES Y RAMAS SECAS. PELIGROSO. NIVEL DE LA CALLE CON PRESENZA DE HUECOS. DESCOBERTAMENTO A LO LARGO DEL FUSTE Y RAMAS. RAÍSES LEVANTAN VEREDA. CERCA PLANTERA DE 0,8 x 0,6. LEVANTA 3m² DE VEREDA.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GRAMINA
Gómez

Nombre y Apellido

Firma

35263720

DNI

Calle RECUERDOS DE PROVINCIA 4525

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7466

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Solo 26 Pisos / 24

Fecha de relevamiento 21/12/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica L. L. X. STRO. JUNIPERO

Calle Recuerdos de Provincia N° 4522 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm). 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hac a la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento / Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Caducinacias

Chirreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Pequeñas					
Grandes					

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Caducinacias

Con cavidades / Tumores / Cánceros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR NUMERADO Y REBROTADO. PRESENTA AFRICACIONES A NIVEL DE LA CORONAS. RAMAS PENSANTES ALUENCIAS. TAMBÉN AFUERAMENTO EN LA PARTE ALTA DEL FUSTE.
APLICAR PLANTÓN A 1,2 x 1,2 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

González
Gianina
Sánchez
 Nombre y Apellido

35263728
 DNI

RECUERDOS DE PROVINCIA 4527

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7467

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia Azedarach*

Calle *Remedios*

Nº *4322*

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *16* ØAP (cm) *95* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Descartazamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorrados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Esparcidas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refajado
- Terciado

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

F: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

El ejemplar cuenta con una de los ramos principales de poste grande, agrietado por la mitad y ahuecado. Siendo un riesgo inninente. Extraer ejemplar y reponer vereda. (3mts)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sculatto
Nombre y Apellido

Paula Sculatto
Firma

37281163

DNI

Calle

REMEDIOS 4322

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7468

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/12/2024

Aviso

Anexo

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Tandil N° 5754 frente Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

■ FUSTE			<input type="checkbox"/> Descortezamiento / Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cudones/nudos	<input type="checkbox"/> Chorraderas	
	basal	media	alto				
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)			

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS <input type="checkbox"/> Tocantes	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Centros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo		
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCIÓN		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

■ OBSERVACIONES

Al ejemplar se le desgajó una rama principal de porte grande, lo que ocasionó una herida que no cerrará en el futuro. Posee un desgarro en la parte alta del fuste, profundo y grande. Se recomienda extracción programada.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacalita
Nombre y Apellido 
Firma

37281153

DNT

TANDIL 5754 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7469

Interventor N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Nº 500.8927.92/24

Fecha de relevamiento 12/02/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle TIKO TEO Genialo N° 991 Árbol Seco Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAF (cm) 35 Inclinación. Sí / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descomodo Descomodo y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

Descomenzamiento: Cavidades		
basal	média	alto
Pequeñas		
Grandes	X	

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreras

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el firme de la propiedad

Sí

No

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Deterioro Parcial

Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción parcializada, presentes troncos en la base del fuste y atasco que se extiende a algunos metros más allá del fuste de estos secados, presenta descomodo en algunas ramas. Se recomienda cavar flanques x estar cerca de edificios.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Víctor A. Sosa
Nombre y Apellido

Firma

32338663
DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 991

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7470
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/12/24

Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Aleurites moluccana*
 calle *Torrelas* Nro. *6177* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *60* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopeado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE	Descontaminamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	base <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/>			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expusata Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocadas	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal Ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	E: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Adelante	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
		C: EXTRACCIÓN
		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE

OBSERVACIONES

INFORME: En la inspección se observó un árbol muy viejo, con tronco irregular y desbalanceado, y evidentemente secundaria. Se recomienda la extirpación urgente debido a que se observaron roturas de ramas con rotura.

Nombre planta: 1, 2, 3, 4

 INSPECTOR/VERIFICADOR

Mario J. Gómez
 Nombre y Apellido

 Firma

83443 864
 DNI

Calle

TONELERO 6197

[IMAGÉN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7471
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500

Fecha de relevamiento

12/12/24

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Espécie botánica *no se dice si es fijo*
Calle *Torrelago* Nro *7643* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *15* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Desgarrazamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas:			
Grandes:			

Fructificaciones Fúngicas

Codominacias

Chomreadas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Llevante vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI

NO

RAMAS

Tocones

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Plisuradas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Bajas

Con cavidades / Tumores / Encrascos

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Adarreo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C. EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: IRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Exceles. que pita poco en el corzo plato.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valecia Star

Nombre y Apellido

[Firma]

32738663
DNI

Calle TONELERO 7643

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7472

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/10/24

Aviso.

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica <u><i>Platium glaucum</i></u>
Calle <u>ULRICO Ichouli</u>	Nº <u>6013</u>
	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y bretado Copo desbalanceada

FUSTE	Descontezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto			
Pequeñas				
Grandes				
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
		Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Proveca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tacones <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refajado
- Terciado

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Al momento de la visita se observó un exceso de sombra con las ramas intercaladas en el tronco de la planta, lo mismo y peor en la mitad, se observa la raíz seca, se observa la raíz seca.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Karen García
Nombre y Apellido


Firma

33746 N.Y.
DNT

Calle:

SCHMIDL, ULRICO 6093

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7473

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Viso: Oficio

Fecha de relevamiento:

12/12/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum

Calle: U. Schmidt. N° 6954

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura epixc. (m): 4 DAP (cm): 40 Irrigación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descomparado Descomparado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento / Cavidades

Fructificaciónes fúngicas

Cadominacias

Chorrados

basal	media	a-ls
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Pequeñas

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

RAÍZ

Expuseta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Cadominencias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- Corte

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Lecteración de ejemplar muerto en proximidad planta por cercanía a ingreso de gragea.
 Bn. Solado 6664.

Pronad/ Corte plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Schmidt

Nombre y Apellido

35915874
CNI

SCHMIDL, ULRICO 6954

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7474

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficina

Arme

Fecha de relevamiento 12/12/24

UBICACIÓN DE ÁRBOL Especie botánica

Calle V. Schmidl

Liquidambar

Nº 6983

Árbol Seco

Árbol Seco Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación S1 / NC Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado

Corte desbalanceado

FUSTE

Descortezamiento Cavidades

	base	media	alto
Peculiares			
Grandes			

Fisuras / decoloraciones fúngicas

Cavidades naturales

Encorvados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

Sí No

RAMAS

Tocadas

Quebradas / Fisuradas

Cedroneras

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tuñones / Concros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción de riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

Superficie

Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar semi seco y con descortezamientos en fuste y ramifications proximas.
Verde y plantas en buen estado al momento de la inspección.
Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. van Sachas
Nombre y Apellido

35.945.874
DNI

Calle SCHMIDL, ULRICO 6983 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7475

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

nº 50

Fecha de relevamiento 5/12/24

Atmico

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie buténica

Frus, no

Calle Zapatera, sector GarcíaNº 5446 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8DAP (cm) 20Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la prop. edad Hacia el largo de la vereda Descapado Dencopado y brotado Cúpula desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorrados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fusto (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Comanchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Reforzado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Estructura estable y plana con gran cuidado basal se llevó en su totalidad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernández
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 5446

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7476

[informe N°] _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS 7435 A 7476

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 84 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.13 17:52:32 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extracción Arbórea. Actas 7477 a 7487. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, IF-2025-03422535-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Araujo 1118, Araujo 2158, El Zorzal 6963, Fernandez 1877, Timoteo Gordillo 2386 L.D, La Facultad 1530, Int. Carlos Noel 530, Primera Junta 5439, Recuerdos De Provincia 4541 L.A 2, Tapalque 5016, Tonelero 6084, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Araujo 1118, Araujo 2158, El Zorzal 6963, Fernandez 1877, Timoteo Gordillo 2386 L.D, La Facultad 1530, Int. Carlos Noel 530, Primera Junta 5439, Recuerdos De Provincia 4541 L.A 2, Tapalque 5016, Tonelero 6084, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-03422535-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/01/13 18:27:16-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/12/2024

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle ARAUJO Nº 1118 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

INTRODUCCIÓN DE PARAJE

- Causa rotura.
- Espacio no apto.
- Se encuentra colgado a poste de electricidad y a otra planta apta ocupada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Palucca
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

ARAUJO 1118

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7477

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Arme

Fecha de relevamiento 3/1/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ROBINIA PSEUDACACIA (Acacia blanca)
 Calle AFIA 450 N° 2158 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	X					
Grandes		X				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1 m.
 Espesor de pared remanente (cm) 10 cm.

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclaro
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción Programada.
Sansecas, con movimiento.
Cavidad importante en Fusto.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Padilla
 Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle ARAUJO 2158

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7478
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

06/00

Fecha de relevamiento *6-1-25*

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer segozalo*

Calle *EL ZORZAL* N° *6963* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *7* DAP (cm) *20* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) *2*
 Espesor de pared remanente (cm) *1*

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXEMPLAR SECO CON CAVIDAD LONGITUDINAL DESDE LA ZONA DEL CERCO DESDE HACIA LO LARGO DEL PUEBLO. QUITARON EN SEPARACIÓN Y PRESENCEA DE PLAGAS. SE RECOMIENDA EXTRACCION AL CERCO PLANO Y DESHUELLAR PLANZADA EN 1,2M X 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

DARSCAL
Nombre y Apellido

LATTAZO


Claudia
Firma

26293910
DNI

Calle

EL ZORZAL 6963

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7479

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00001780/25

Fecha de relevamiento 6/1/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No. I.D.CIVL: Ficus
Calle Fernández Nº 1877

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: coñín ph 20

Seco, con leve movimiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle FERNANDEZ 1877

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7480
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____ Oficio _____

Fecha de relevamiento 02/12/24

Arme _____

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*

Calle *Tirante Gordillo* N° 2386 LP Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *35* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0.3

Espesor de pared remanente (cm)

3

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

*EXEMPLAR SECO, RIESGO REDUCIDO EN EMERGENCIA.
 RIESGO QUE SE DESBANDARA RAMA PRINCIPAL DE GRAN PESO
 PRESENZA AHUECA TIENDOS EN FUSTE MEDIO Y ALTO. SE RECOMIENDA SU EXTRACCION PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DEL
 INVIERNO 2025. DESAR PLANERA EN 1.20 x 1.20 x 3m HACIA LD.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL

Nombre y Apellido

JU186293990

DNI

Calle

GORDILLO, TIMOTEO 2386 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7481

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500909256/24

Arme

Fecha de relevamiento

2/01/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Robinia Pseudacacia (Acacia blanca)*
 Calle *LA FACULTAD* N° *1530* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *7* DAP (cm) *55* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
Pequeñas	media	alto
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

*EXTRACCIÓN PROGRAMADA.
 CAVIDADES EN EL FUSTE RAMAS, CON ORÍGENES HORIZONTALES.
 Se realizó CR superficial en el 2022, y no es posible mi-
 plir pluma por entrada de vehículos.*

*[Reparación de 18 m² de baldosa GG64. Acondicionar
 pluma a 1,2 m x 1,2 m. Reparar orugas con hormigón]*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLucci

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

29.248.692

DNI

Calle LA FACULTAD 1530

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7482
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

eficio

Fecha de relevamiento 8-11-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Trechyscopus fischeri

Calle Av. Belgrano N° 538 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA VUELENDO EN PIE. SE RECOMIENDA EN EXTRACCION URGENTE. DEJAR PLANEADA EN 1,2mx1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR

ABRAL PATILLO
Nombre y Apellido

Luis
Firma

DNI: 36293990
DNI

Calle NOEL, CARLOS INT. 530

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7483
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500000546/25

Fecha de relevamiento 3/01/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS Pennsylvanica (Fresno)

Calle Primera Junta

Nº 5439

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Coñophizo - Urgente

Secación Fructificaciones Fungicas.
Descorceamiento.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Peralta


Firma

29248.691

DNI

Calle PRIMERA JUNTA 5439

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7484

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado de oficio

Fecha de relevamiento 4/12/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (FRESNO)

Calle Recuerdos de Provincia N° 4541 L2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Árbol 90% seco en pie, con descortezaado

en rama y fructificaciones fúngicas en fuste y ramas primarias. Prioridad ALTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Lopretto
Firma

31.624.026

DNI

RECUERDOS DE PROVINCIA 4541 L.A2

Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7485
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500940838/24

Arme

Fecha de relevamiento 6/1/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *No identificada*

Calle *JAPALOU*

Nº 5016

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4

DAP (cm) 5

Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Prioridad: Programada

Seca.

Riesgo bajo.

Se puede retirar con palo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Poluccio

Nombre y Apellido


Firma

20.248.692

DNI

Calle TAPALQUE 5016

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7486

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*
 Calle Tonelero Nº 6084 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 40 Inclinación S / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>					

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Relevado a pedido de la gerencia. El ejemplar se encuentra inclinado hacia la propiedad. Se visualiza daño y pudrición en las raíces y en la base del tronco, lo que ocasionó que se pierda en la base y se incline. Requiere extracción de emergencia ya que el peligro es inminente. Nivel de plantero.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paolo Sacilotto

Nombre y Apellido

Paolo Sacilotto

Firma

37281197

DNI

Calle TONELERO 6084

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7487

Informe Nº _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7477 A 7487

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.13 18:05:39 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7488 a 7498. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, IF-2025-05486248-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 44) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 47) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 54) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 70) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 02) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 04) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 05) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 06) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 14) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 23) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 24) 1135, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 44) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 47) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 54) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 70) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 02) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 04) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 05) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 06) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 14) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 23) 1135, Lacarra Av. (Dentro de Colegio. Ref. 24) 1135, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-05486248-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la

Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/01/24 18:12:33-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Inspección Integral Pés DE Vz Arme*

Fecha de relevamiento

22/11/2024

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer Negundo*
Calle *LACARRA* N° *1135* Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *35*. Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		X

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Acceso LACARRA - lateral SUR - acceso jardín INFANTES.
Refacción ltr

Sensco > 2/3.

Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Antonio Prolucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 44

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7488
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA N° 3 DE 13 Arme

Fecha de relevamiento 22/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Morus sp.*
Calle L A R T A N° 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ~ 18 DAP (cm) 115 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,5
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Acceso PAVIMENTADO JARDÍN DE FRENTE - SUR

Referencia 47

Atteveca mío en el Fusto.

Pu Dr. Cón Activa.

Inclinación: 20°

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio ProLuchi
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 47

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7489
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso LAMPÍN DE SISTEMAS SUDAMERICANO N° 3 DE 13 Arme

Fecha de relevamiento 22/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Determinada
Calle Uncaria Nº 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas		
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Acceso Parquejado JARDIN DE INFANTES - SURReferencia 54.Saco.**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Antonio Prohaci

Nombre y Apellido



Firma

29248692

DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 54

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7490

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso JARDÍN DE INFANTES N° 13 DE 13 Arme

Fecha de relevamiento

22/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

BATHINIA FORFICATA

Calle LACARRA

Nº 1135

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

10

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de
estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

PATIO DE JUEGOS JARDÍN DE INFANTES

Refuerzo: .

Pegada al muro, el cual está fisurado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolocci



Firma

29248692

DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 70

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7491

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 25/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Bauhinia forficata (PEZUÑA DE VACA)*
 Calle Lacarra N° 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Reducción a cefá de ejemplar ramiificado desde la base, pegado al muro perimetral. Riesgo bajo.
Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado "Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 2 (ver informe).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

81.624.026

DNI

Calle

LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 02

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7492
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Relevado a pedido de Gobernación

Fecha de relevamiento 25/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Bahuinia forficata (PEZUÑA DE VACA)
Calle Lacarra Nº 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 8 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas					
Grandes					

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo Formación Balanceo
 Eliminar interferencias Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Adecuación al sitio Aclareo E: TRASPLANTE
 Regulación de Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO
estructura Terciado

B: TIPOS DE PODA

Superficial

Profunda

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Reducción a Cepa para estar pegado a muro perimetral. Riesgo bajo.

Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado

"Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 4

(ver informe).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

31.624.026

DNI

Calle

LACARRA AV. 1135(DENTRO DE COLEGIO) REF. 04

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7493

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 26/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinadaCalle Lacarra N° 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 45°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreos

basal media alto

Pequeñas Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

 Balanceo

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial Profunda

OBSERVACIONES Árbol completamente seco cubierto por enredaderas,

pegadas a muro perimetral. Riesgo muy alto.

Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado

"Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 5
(ver informe).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Lopretto

Firma

SI 624 026

DNI

Calle

LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 05

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7494

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevante a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 23/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinada
 Calle Lacarra N° 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Árbol completamente seco cubierto por maleza, pegado a muro perimetral. Riesgo muy alto.

Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado "Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 6 (ver informe)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido


Firma

31.624.026
DNI

Calle

LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 06

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7495

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 25/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinada
 Calle Lacarra N° 1135 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES Árbol completamente seco pegado a muro perimetral Riesgo medio. Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el Sector denominado "Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 14 (ver informe).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

 Firma

31.624.026

DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 14

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7496

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso felevado a pedido de Gerencia Arme

Fecha de relevamiento 25/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Phoenix canariensis (PACIFERA FÉLIX)*

Calle Lacarra

Nº 1135

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

E: TRASPLANTE

- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Reducción a copa de ejemplar espontáneo

pegado a alambrado. Riesgo bajo.

Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado "Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 23 (ver informe).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Hopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 23

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7497

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Arme

Fecha de relevamiento 23/11/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Phoenix canariensis (PALMERA FÉNIX)*

Calle Lacarra

Nº 1135

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Reducción a ceja de ejemplar espontáneo pegado a alambrado. Riesgo bajo.

Ejemplar ubicado dentro de predio escolar, en el sector denominado "Acceso Lacarra Lateral Norte", señalizado con la Ref. N° 24 (ver informe)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido


Firma

31.624.026

DNI

Calle

LACARRA AV. 1135 (DENTRO DE COLEGIO) REF. 24

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7498

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7488 A 7498

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.24 17:42:48 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7499 a 7509

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7499, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, IF-2025-05820323-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1814 L.D, Andalgala 2067, Andalgala 2073, Andalgala 2094 L.A 1, Andalgala 2165, Araujo 857, Av. Francisco Bilbao 5054, Dolores 785, Mozart 1175, Saravia 2242, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Andalgala 1814 L.D, Andalgala 2067, Andalgala 2073, Andalgala 2094 L.A 1, Andalgala 2165, Araujo 857, Av. Francisco Bilbao 5054, Dolores 785, Mozart 1175, Saravia 2242, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-05820323-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/01/28 15:43:47-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar*

Calle *ANDALGALA* N° 1819 L0 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *15* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Es un árbol semi seco, con muy pocos brotes floríferos, e inclinación. Se recomienda extraer y cerrar plancha ya que se encuentra muy cerca de otros ejemplares.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Olivera Fernández
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle

ANDALGALA 1814 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Andalgalá 1814 LD

N° DE ACTA: 7499
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar*

Calle *Andalgalá* N° 2067 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *20* Inclinación *5* / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Exemplar todo nuevo seco, estrecho y phantasioso
Es espalda

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Fernández

[Firma]

Nombre y Apellido


Firma

36494502

DNI

Calle ANDALGALA 2067

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Andalgalá
2067

N° DE ACTA: 7501

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

28/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

FRESNO

Calle *ANDALGALA*

Nº 2073

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *10* Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Este ejemplar seco, se encuentra muy cerca de un espejo de agua, lo cual no permite crecer bien. Se recomienda extirpar y dejar plantear.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira
Nombre y Apellido


M
Firma

36494502

DNI

Calle ANDALGALA 2073

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Andalgalá 2073

N° DE ACTA: 7502

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

28/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar

Calle Andalgalá Nº 2094 L1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Espero ser seco, con muy pocos brotes epífiticos. Se recomienda escoger el y plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Sergio Fernández

Sergio Fernández
Firma

36494502

DNI

NOMBRE Y APELLIDO

Calle

ANDALGALA 2094 L.A 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Andalgala 2094 la1

N° DE ACTA: 7503

Informe N° _____

N° DE ACTA: 7504

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	S 00003976 / 25	FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/7/2025		
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	Andalgala	N°	2165	
ESPECIE BOTANICA	Callistemon sp. (LIMPIATUBO)			
ARBOL SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	ARBOL SEMISECO	<input type="checkbox"/>	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APRDX (m)	4	INCLINACION SI NO	Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	12	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input checked="" type="checkbox"/>	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS
		basal	media	
pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m ²			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas		Codominancias	
			Con mal ángulo de inserción	
			Tocones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	
SUPEFRICIAL				
PROFUNDA				
Observaciones: Extracción de ejemplar completamente seco				
Datos del Inspector/Verificador				
Paulina Lopretto		31.624.026		
Nombre y Apellido		Firma		
		FM ó DNI		



Andalgalá 2165

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/12/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Lagerstroemia indica (crepón)*

Calle *Argentino* Nº *857* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3* DAP (cm) *25* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas					Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes					Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- Terciado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra mutilado y seco por completo. Requiere extracción y desplazar plantera hacia LD. Tamaño plantea 1.20 x 1.20m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Saulotto

Nombre y Apellido

Paula Saulotto

Firma

37281193

DNI

Calle

ARAUJO 857

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7505
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 600019578125

Fecha de relevamiento 14/11/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *YUCCA SP.*

Calle Av. Francisco Bilbao N° 5054

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezeamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar es una especie no permitida para la vereda, por lo que las hojas terminan en punta y puede ocasionar daños y/o accidentes a las personas. Extraer individuo y cerrar plantero por cercanías a la luminaria. medida 1.20 x 1.20. Soledad HA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

3928193

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO AV. 5054

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7506
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/12/24

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia azedarach* (Paraiso)

Calle Dolores

Nº 785

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes			X			

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

El ejemplar se visualiza vigoroso, sin embargo, cuenta con una cavidad en la parte superior del fuste y rompe la vereda con las raíces. Extraer y reparar la vereda completa (38 m²). Mantener tamano plantera 2x2m (3m lados).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saulotto

Nombre y Apellido

Paola Saulotto

Firma

37281193

DNI

Calle DOLORES 785

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7507
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00018475/25

Fecha de relevamiento 14/11/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach (Perejil)
 Calle Mozart N° 1175 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra con abecamiento y descomposición avanzada en la parte superior del fuste, descortezamiento medio y basal del fuste. Las hojas tienen una coloración anormal, torpilla al arrancar y los tallos han rasgado la vereda siendo difícil trasladarse吉祥寺 y reparar la vereda completa (36 m²) se hace planear a 1.20 x 1.20 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193

DNI

Calle

MOZART 1175

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7508
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S00015490/25

Fecha de relevamiento 10/11/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle Saravia

Nº 2242

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar está muerto, totalmente seco y sin bajas. Extraer y mantener plantas para ubicar un nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sacilotto

Nombre y Apellido

Paula Sacilotto

Firma

37281193

DNI

Calle SARAVIA 2242

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7509
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7499 A 7509

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.01.28 15:27:18 -03:00