



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Resolución Extracción Arbórea. Actas 7555 a 7579. Comuna 9

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, IF-2025-11491138-GCABA-COMUNA9 y

#### CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 6396 Fte., Albariño 1418 L.A, Av. Francisco Bilbao 5670, Bragado 4809, Bragado 4831, Caaguazú 5805 (E), Caaguazú 5805 L.A, Carhue 2678/76, Tte. Cnel. Recuero Casimiro 3406, Cosquin 1444, García Grande De Zequeira 6446, Av. Lacarra 1461, Luchter (Sur) 7479, Manuel De Artigas 6210, Murguiondo 2866 Fte., Patron 6405 Fte., Pieres 790, Remedios 3683 L.A. 2, Remedios 3771, Saladillo 2232 Fte., San Pedro 5198 L.A, Justo Antonio Suarez 7398 L.D 2, José León Suarez 1202 L.D 2, José León Suarez 2610 L.D, Timoteo Gordillo 1175 , y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL  
DE LA COMUNA 9  
RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Acassuso 6396 Fte., Albariño 1418 L.A, Av. Francisco Bilbao 5670, Bragado 4809, Bragado 4831, Caaguazú 5805 (E), Caaguazú 5805 L.A, Carhue 2678/76, Tte. Cnel. Recuero Casimiro 3406, Cosquin 1444, García Grande De Zequeira 6446, Av. Lacarra 1461, Luchter (Sur) 7479, Manuel De Artigas 6210, Murguiondo 2866 Fte., Patron 6405 Fte., Pieres 790, Remedios 3683 L.A. 2, Remedios 3771, Saladillo 2232 Fte., San Pedro 5198 L.A, Justo Antonio Suarez 7398 L.D 2, José León Suarez 1202 L.D 2, José León Suarez 2610 L.D, Timoteo Gordillo 1175, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-11491138-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrate. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni  
Cédula: TINAR-20251816582  
Fecha: 2025/03/14 18:08:29-0300

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento

07/02/24

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Sacarrando*

 Calle *ACASSUSO*

N° 6396 Frente

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *40* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defollación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*Ejemplar con descimiento generalizado y fructificaciones fúngicas en la zona basal.  
Ubicado sobre manzana de Acassuso (esquina con R. Leguizamón) sobre piso Santa Fe.  
Prioridad urgente.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Szachiby

Nombre y Apellido

53 de 61

Firma

35945874

DNI

Calle ACASSUSO 6396 Fte.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7555  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento 23/1/2025

 Aviso S00039035/25

Arme

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia julibrissin

 Calle Albarizal Nº 1418 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra en mal estado, con ahuecamientos, grietas y chorreadas. Se recomienda la extracción y serras planas.

Medida 120 - 170m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saulotto

Nombre y Apellido



Firma

37281193

DNI

Calle ALBARIÑO 1418 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7556

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Fecha de relevamiento

7/3/29

Arme:

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

 Calle Av. Francisco Bilbao N° 5670  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)				

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

 Balanceo

 C EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra con un ahuecamiento en la parte media del fuste, este es profundo y de gran tamaño. Fue mutilado en repetidas ocasiones. Aún tiene brotes verdes. Se recomienda la extracción programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Paola Sacilotto  
 Nombre y Apellido


 Firma

37281193

DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO AV. 5670

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7557  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento

16/02/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acer NEGUNDO

Calle BLAEDO

N° 4808

 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

10

DAP (cm)

60

Inclinación: SI

/ NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	X		
Grandes		X	

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

\_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm)

\_\_\_\_\_

## RAÍZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Es un árbol seco con ramas principales rotadas y secas, solo presenta algunas brotes epífitos. Ademas presenta agujeros en el tronco y ramas secas y rotas.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

 Elvana Fernández  
 Nombre y Apellido



Firma

36494502

DNI

Calle

BRAGADO 4809

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7558

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16/02/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ACER PREDONDO*  
 Calle *BLAGADO* N° *4831*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *70* Inclinación:  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Corte desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Chorreados  
 Pequeñas    Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Grandes    Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*ESPECIE TOTALMENTE SECA, CON ALMOCANEROS. SE RECOMIENDA ESTAÑAR CON PRESAS, REBON Y PLANTAR NUEVO EJEMPLAR.*

## INSPECTOR/VERIFICADOR

*Eduardo Fernández*  
 Nombre y Apellido

*Llamas*  
 Firma

*36484502*  
 DNI

Calle BRAGADO 4831

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7559  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/02/24

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acacia de constantinopla*

Calle CAAGUARU Nº 5805  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*Exemplar muerto en pie, con descortezamiento.*

*Prioridad. Urgente*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*SZACHLAJ JUAN*  
Nombre y Apellido

*S. Szachla*  
Firma

35945874  
DNI

Calle CAAGUAZU 5805 (E)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7560  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/02/24

Aviso D.F.C.U.

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle CAA-GUA-20 N° 5805 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES Extracción

Exemplar muerto en pie, con movimiento. c/descortezamiento

Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

S. Z. Chlo / Ivan

Nombre Apellido

Firma

35945874  
DNI

Calle CAAGUAZU 5805 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7561

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso: *ok*

 Fecha de relevamiento: *31/1/2019*

 Arme: *ok*

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Acer nigrum "Acer"*

 Calle: *CARLOS* N°: *2878/6*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m): *7* DAP (cm): *60* Inclinación:  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

 RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

 HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciarao
- Refaldado
- Terciado

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- F: CORTE DE RAÍCES

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*ok*
*totalmente seco con signos de frío y helada, polvorienta  
ok fuste y bajas ramas, las ramas secas presentan hojas*
*Dejar plantear 1,2m x 1,2m (9,6m<sup>2</sup>) 30m<sup>2</sup> 64P6*

INSPECTOR/VERIFICADOR


 V. G. N. A. Rosso  
 Nombre y Apellido


 Firma

 35364465  
 DNI

Calle CARHUE 2678/76

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7562  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500071199/25

Arme

Fecha de relevamiento 6/6/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica* (Fresno)  
 Calle Enel Recuero Casimiro N° 3406  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/>

  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0.7  
 Espesor de pared remanente (cm)

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

PRIMORDIAL MEDIA

Cavidades en corona y ramas fuertes. Ramas secas. Grietas longitudinal en el tronco superior blanca. El mayor riesgo es el posible fallo de la inserción de la rama primaria. Sev la copa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Antonia P. Alvarez  
 Nombre y Apellido

Firma

 292486012  
 DNI

Calle RECUERO, CASIMIRO, TTE. CNEL. 3406

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7563

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/02/2029

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*  
 Calle **Cosquin** N° **1444**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **70** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE 

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) **1,70**  
 Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES. *Muy lindos y retorcidos. Presenta un desbalanceamiento del 90% en una rama prima que quedó sola. Descortezamiento en el fuste desde la base y hasta 1,70 m de altura con reducción de la madera en el interior y dos abuecamientos en la base, uno de ellos comentado. Extracción programada*

## INSPECTOR/VERIFICADOR

**JANINA M. ESTEVEZ**  
 Nombre y Apellido

*Chileto*  
 Firma

**23374910**  
 DNI

Calle COSQUIN 1444

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7564

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustro  
Calle Garcia grande de Zegueira Nº 6446  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE 

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
  - Limpieza
  - Aclareo
  - Refaldado
  - Terciado
- Balanceo
  - C: EXTRACCIÓN
  - E: TRASPLANTE
  - D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco, sin brotes, con el fuste dañado y agrietado. Presenta signos de muerte constante ilegalmente. Extraer ejemplar y desplazar plantera hacia la lejos de la luminaria. Medida 120 x 120 m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto  
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto  
Firma

37281193

DNI

Calle GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 6446

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7565

Informe N° \_\_\_\_\_

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500086677/25

Arme

Fecha de relevamiento 13/2/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Molinia caerulea (PATAÍO)*  
 Calle *LA CANTA* N° 1461  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 75 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

#### FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

#### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

#### RAMAS

Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

#### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

##### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

##### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### OBSERVACIONES

CAVIDADES bien conectadas.  
 FISURA (grieta) longitudinal en el fuste  
 Riesgo probable por falta estructural de...  
 RAMAS primarias, por cavidad en fisura.  
 PROPIEDAD: Gris plomo.  
 Se realizó UNA poda de eliminación de riesgo  
 La extracción puede ser programada

#### INSPECTOR/VERIFICADOR


Antonio Pachano  
 Nombre y Apellido

Firma

29.248.692  
 DNI

Calle LACARRA AV. 1461

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7566  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso *Oficio*

Arme

 Fecha de relevamiento *6/2/25*

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

*Liquidambe styraciflua* *Liquidambe* *Liquidambe*

 Calle *Wichter Sur*

 N° *7479*
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) *4*

 DAP (cm) *35*

 Inclinación:  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle

 Hacia la propiedad

 Hacia el largo de la vereda

 Descopado

 Descopado y brotado

 Copas desbalanceadas

## FUSTE

 Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominancias

 Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRASPLANTE

## E: TRASPLANTE

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*Arbolante.*
*Arbol muerto en pie, con fuertes troncos en la base y descomponimiento en la parte superior. Conserva planta de 1,6m x 1,6m.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

 VIRGINIA Rosso.  
Nombre y Apellido


 Firma

 35364465  
DNI

Calle

LUCHTER (SUR) 7479

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7567

Informe N°

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500058163/25

Fecha de relevamiento 30/11/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo (ARce)

 Calle Manuel Artigas Nº 6210  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAÍZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

SECO

Afectado por Taladro del ARce.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle

MANUEL DE ARTIGAS 6210

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7568

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso ok

 Fecha de relevamiento 8/2/2024

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica "fresno"

 Calle Huerguinaldo N° 2866 fte.  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 27 Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

	Descortezaamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad.

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaidado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

openk - corto plazo
secu - corte de la raíz  
conferir con plazos

## INSPECTOR/VERIFICADOR

Vicente V. Forero

Nombre y Apellido



Firma


35364465

DNI

Calle

MURGUIONDO 2866 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7569

Informe N° \_\_\_\_\_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Fecha de relevamiento

07/02/2024

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Jacaranda

Calle

Patron

Nº 6405 frente

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

11

DAP (cm)

70

Inclinación

5°

/ NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de  
estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES. Extracción.

Ejemplar con múltiples Fructificaciones fúngicas en 2000 basal. Presenta levantamiento de vereda e inclinación hacia el lado opuesto (sobre la calle).

Patronal Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

I. VAN. SACHA J.

Nombre y Apellido

S. J. SACHA J.

35 945 874  
DNI

Calle PATRON 6405 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DEACTA: 7570

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

 Aviso Oficio

 Fecha de relevamiento 5/02/2024

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

 Calle Pieres
Fresno

 N° 790
 Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 45 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación
 

<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Extracción

Exemplar muerto en pie con fructificaciones fúngicas en el fuste.

Prioridad: urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAS

Nombre y Apellido



35.945.874

DNI

PIERES 790

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7571

Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/11/2028

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Styphnolobium japonicum* (Sofora)  
Calle Remedios N° 3683 LAZ  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Se extrajo hace unos años, un ejemplar en las planteras mencionadas, la cual rebrotó. Requiere extracción de cepa y cierre de plantera debido a la cercanía con la esquina y con la luminaria, obstruyendo la visión.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sculotto

Nombre y Apellido

Paola Sculotto

Firma

37281193

DNI

Calle REMEDIOS 3683 L. A. 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7572  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/11/2025

Aviso.

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*  
Calle *Remedios* N° 3771  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinación: SI /  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS	Tocones			<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
			<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades. \_\_\_\_\_

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aciareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		


### ■ OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco, sin brotes nuevos. Esta muerto en pie. Requiere extracción y mantener la plantera para ubicar un nuevo individuo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saglotti

Nombre y Apellido

  
Firma

37281193

DNI

Calle REMEDIOS 3771

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7573

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7.12.2024

Aviso ok

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Ficus benjamina "Ficus"*

Calle Sa. Jodillo Nº 2232  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 15 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Pequeñas					
Grandes					

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- C: EXTRACCIÓN
- Aclareo
- E: TRASPLANTE
- Refaldado
- D: TRATAMIENTO SANITARIO
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*un eu K.  
Cepa seco.  
Guarne plantas.*

### INSPECTOR/VERIFICADOR

*LBINIA LOSIO*  
Nombre y Apellido

Firma

*35364465*  
DNI

Calle SALADILLO 2232 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7574

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Oficio

Aviso

Fecha de relevamiento 15-11-2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Hibiscus syriacus*

Calle SAN PEDRO

Nº 5198LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aciareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

*EXEMPLAR FUERDO EN PIE SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN Y EL CIERRE DE PLANTEADA PUEDE ENCONTRARSE EN PODER NO DE SEGURIDAD.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*CABRAL RAYMIRO*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*

*36293.00*  
DNI

Calle SAN PEDRO 5198 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7575

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 800086422125

Fecha de relevamiento 21/2/2025

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Suárez, Justo Antonio

*Ficus microcarpa* fresno

N° 7398UD2 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 45 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

## B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Balanceo

## F: CORTE DE RAÍCES

 Eliminar interferencias

 Limpieza

 C: EXTRACCIÓN

 Superficial

 Adecuación al sitio

 Aclareo

 E: TRASPLANTE

 Profunda

 Regulación de  
estructura

 Refaldado

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

 Terciado

## OBSERVACIONES

Programada, luego del verano, por daño.

El ejemplar presenta una cavidad basal que no reviste riesgo inminente. Asimismo ocupa parte de garaje. Desplazar plantera hacia 7392 a al menos 3m de luminosidad (1,2m x 1,2m = 4,8m² lineal) y reparar 3m² 64PG.

en el día de la fecha se podó puntualmente, revoque brodor y octore de copa.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

V. Reginia Rosso

Nombre y Apellido



Firma

35364465

DNI

Calle SUAREZ, JUSTO ANTONIO 7398 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7576  
Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S 00075690/25

Fecha de relevamiento 10/02/25

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Arce

Calle J. L. Suarez

N° 1202 LD2

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 40 Inclinación: SI /  Mayor a 40°  Menor a 40°

 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

Chorreados

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI

 NO

## RAMAS

 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal

 Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Proaidad cortoplazo...

Extracción de ejemplar ubicado en ochava y sobre centro elevado, pegado a luminaria.

Se trata de una especie no apta, con crecimiento excesivo de raíces que rompen la vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SACHAJA

Nombre y Apellido



35 945 874

DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 1202 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7577

Informe (1)

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: *Atento*

Fecha de relevamiento *30/11/20*

Arme:

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Melia azedarach* *Paraiso*  
 Calle *Suarez, sobre león* N° *2610 101*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**  Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RÁMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

*Urgente:*

*General seco totalmente.  
 Limpio, nivelar y condicionar plantena 1,2 m x 1,2 m (4,5 m)*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*V. Rosso*  
 Nombre y Apellido

*[Firma]*

*33364465*  
 DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 2610 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTAS: 7578  
Informe Nº \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/02/2024

Aviso Oficio

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum  
 Calle T. Gordillo N° 1175  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Chorreados  

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRASPLANTE

## E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 ■ OBSERVACIONES Extracción


Ejemplar muerto en pte. cubierto por planta trepadora que impide ver el grado de descomposición del fuste.

Prioridad Urgente

Post. extracción nivelar plantera.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Iván Sánchez  
Nombre y Apellido


 Iván

 35.945874  
DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 1175

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7579

Informe N°



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ACTAS DE 7555 A 7579.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.03.14 18:06:10 -03:00