



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extraccion Arbórea. Actas 7650 A 7668. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, IF-2025-19405057-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Crisóstomo Álvarez 4478/80, El Cardenal 6979, Ercilla 6134, Fragata Trinidad 1998 L.A, Adolfo Gonzales Chaves 290 L.A, Adolfo Gonzales Chaves 290 L.D, Adolfo Gonzales Chaves Adolfo 295 L.A, Coronel Nicolás Granada 871, Leguizamón Martiniano 1022 L.A, Monte 5967, Montiel 2337, José De Paula Y Rodríguez Alves 1009 E., José De Paula Y Rodríguez Alves 1009 L.D, Saladillo 2406 L.D, San Pedro 6836, Ulrico Schmidl 6945, José León Suarez 403, José León Suarez 3220, Viejobueno 5294 L.A, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados Crisóstomo Álvarez 4478/80, El Cardenal 6979, Ercilla 6134, Fragata Trinidad 1998 L.A, Adolfo Gonzales Chaves 290 L.A, Adolfo Gonzales Chaves 290 L.D, Adolfo Gonzales Chaves Adolfo 295 L.A, Coronel Nicolás Granada 871, Leguizamón Martiniano 1022 L.A, Monte 5967, Montiel 2337, José De Paula Y Rodríguez Alves 1009 E., José De Paula Y Rodríguez Alves 1009 L.D, Saladillo 2406 L.D, San Pedro 6836, Ulrico Schmidl 6945, José León Suarez 403, José León Suarez 3220, Viejobueno 5294 L.A, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-19405057-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la

Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite.
Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/05/13 15:01:14-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Av. 90

Fecha de elaboración 27/1/25

FIRMA

LUBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	<i>Laurus nobilis</i>
en el CASCO URBANO A LA CALLE	nº 4498/60	X Localidad
		Prov. San Luis

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	9	DAP (cm)	25	Inclinación (1/10)	Máx. a 45°	Mín. a 45°
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la orilla	
	Descopeado		Descopeado y brotado		Copia de autorización	

FUSTE	Desarrollamiento: cavidades	Fructificaciones fúngicas	Contaminaciones	Residuos
	pequeñas	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Grandes	Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ	<input checked="" type="checkbox"/> Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad	Si	X No
------	--	---	--	----	------

RAMAS	Tocones	Excesivas / Cruzadas	Con mal sangre de inserción
	Quercuras / Fisuradas	X Secas / Secas en las puntas	Bajas
	Cocominaciones	X Con cavidades / Tumores / Cancros	Que invaden espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
	Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
Reducir Riesgo	Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
Eliminar interferencias	Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
Adecuación al sitio	Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
Regulación de estructura	Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	Terciado		

OBSERVACIONES

Este árbol tiene seco dejado a que fue plantado.
Se recomienda entregar y plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Araya Freyre
Nombre y Apellido


Firma

36484567
DNI

Calle CRISOSTOMO ALVAREZ 4478/80

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7650

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 000365811/25

Fecha de reenvío 01/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	<i>Turíñus peuriplacum</i> "Ficus"
Calle	Nº (09) 14	<input checked="" type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	6	DAP (cm)	25	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input checked="" type="checkbox"/> Copa desbalanceada			

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto	
Pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes		Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta <input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
------	---	--

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas <input type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Propuesta.

Grúplo con codominancia basal, que levanta vereda de altura 1,8 m. Zona 15 m² sobreverda (bolardo) y contiene planta de juncos 0,8 m (Ancho) x 1,2 m (largo) para grúplo optima de altura de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ulises Rizzo

Nombre y Apellido




Firma

33364467

DNI

Calle EL CARDENAL 6979

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7651
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500331023125

Fecha de relevamiento

11/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Almendro

Calle Ercilla

Nº 6134

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 90 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar de gran porte que causa daños a vereda y propiedad con las raíces.

Se trata de un especie no permitida.

Reparar planta 1,20m x 1,20m, PL 4,80m.

Reparar vereda 33 m² sobre 64%

Reclamo ingreso con domicilio lindero (Ercilla 6140) donde se debe reparar vereda y plantera dañadas por este ejemplar.

Prescripción Corto Plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szodlaj

Nombre y Apellido

S. d. b. /

35.945.874
DNI

Calle ERCILLA 6134

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7652

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500411405/25

Fecha de relevamiento 11/9/2015

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum (Ligustrito)*
 Calle *Frigata Trinidad* N° 1998 LA Árbol seco Árbol semi seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 15 Inclinación SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chirreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN**E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO**

OBSERVACIONES Árbol semi seco, inclinado aproximadamente 30°.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido


Firma

31.624.026

DNI

Calle FRAGATA TRINIDAD 1998 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Fragata Trinidad 1998 LA

N° DE ACTA: 7653

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500/45032/25

Fecha de relevamiento: 10-6-25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *TILA sub VITIOLIS & MOLTKEI*

Calle *ADOLFO GONZALEZ CHAVES N° 290 LA*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *30* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR ENTRÓ EN RECLAMO POR CORTO DE RAÍCES.
 EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE VEREDA, EL CORTO DE RAÍCES
 QUE DEBIERA HACERSE IMPLICARÍA SÍNTOMAS DENTRO DEL ÁRBOL
 POR LO QUE SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR
 Y EL CIERRE DE PLANTERA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARLOS ZAMPINO

Nombre y Apellido

Firma

301 36293940

DNI

Calle GONZALES CHAVES, ADOLFO 290 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7654

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500145032/25

Fecha de relevamiento 10-3-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tilia viridis subesp x moltkei*
 Calle **ADOLFO GONZALES CHAVES** N° 2901d Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Pequeñas								
Grandes								

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN


- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

EL RECLADO ENTRÓ POR OBRAS DE RAÍCES EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE VEREDA, EL Corte DE RAÍCES QUE DEBERÁ HACERSE IMPlica LA RAÍZ DENTRO DEL PISO POR LO QUE SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EDÉMICO Y EL CIERRE DE PLANTERO

INSPECTOR/VERIFICADOR


CABRAL PATIJO
 Nombre y Apellido


 Firma

NU126293990
 DNI

Calle GONZALES CHAVES, ADOLFO 290 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7655

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 10-3-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Liquidambar styraciflua*

Calle ADOLFO GONZALEZ CHAVES

Nº 295 LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERDO EN PIE. CERRAR PLANTADA

INSPECTOR/VERIFICADOR

ADRIAN PATIÑO DANID
Nombre y Apellido


Firma

DNI 36293980
DNI

Calle GONZALES CHAVES, ADOLFO 295 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7656

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO

500344.219/21

Fecha de relevamiento

7/1/22

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle *Cnel. Nicolás Gouraud*

Liguster

Nº *871*

Árbol seco

Árbol semi seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *3*

DAP (cm) *8*

Inclinación: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

Sí

No

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

*Existe trazo de ejerellat freo en Pie en el centro Plaza.
Replanar 4 m² de vereda norte y surtidor.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valema J. Salas
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

31130663
DNI

Calle CNEL. GRANADA, NICOLAS 871

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7657

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 33945825125

Arme

Fecha de relevamiento 11/09/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus*
 Calle *M. Leguizamón* N° 1022 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) <i>11</i>	DAP (cm) <i>35</i>	Inclinación: <i>0° / 0°</i> <input type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	<input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal media alto			
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN**E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO**

OBSERVACIONES Ejemplar con daño importante generalizado
 Extracción y cierre de plantera por ubicarse debajo de
 toro de poste
 Perforar vereda 4m², solado 64P6.
 Prioridad programada.

INSPECTOR/VERIFICADORIvan Szachaj
Nombre y Apellido

S. M. J. M.

33945825125

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 1022 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7658
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 9/4/2015

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Almendra*
 Calle Monte Nº 5163 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 80 Inclinación: *Si / No* Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas		
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial		
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda		
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclarado	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar de gran porte que causó daños a vereda y propiedad con raíces.

Se trata de un especie no permitida.

Rearrar plantas ubicándola a 1,5m del ingreso a garaje. Tamaño 1,20 x 1,20 m PL 4,82.

Reparar Vereda 28 m², saldo 64 P6.

Prioridad Corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Inv. 524819
Nombre y Apellido

Schiffel
Firma

35 945874
DNI

Calle MONTE 5967

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7659
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 5003658xx/25

Fecha de relevamiento

8/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL. Especie botánica *Ficus benjamina*.
 Calle Montiel N° 2333 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tocones | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas | <input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas | <input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas | <input checked="" type="checkbox"/> Bajas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Codominancias | <input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros | <input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO**OBSERVACIONES.** Propuesta

Ejemplar de especie no permitida en plantación elevada de 40 cm de altura, la cual coupe. Nivelar la plantación produciría riesgo en la estabilidad del ejemplar que así sucede se ejecutaría a mano de 8m de luminaria.

Quitar plantación y reponer 1dm² baldosa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

VIRGINIA ROSSO.
Nombre y Apellido

Firma

33364465
DNI

Calle MONTIEL 2337

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7660
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500365114/25

Fecha de relevamiento 11/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fresno*

Calle *J.-de-Paula-y-Bogotéz-Alves* N° 1009 E Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar ubicado en Vereda angosta (1,8 m) con requerimiento de corte de raíces Superficil y profundo con ampliación de plantas. Dado el ancho de vereda, no es posible conservar el ejemplar, sin riesgos de colapso. Reparar vereda 12 m² sobre 64 P6. Reparar pluvial bermar plantas 0,8 m ancho x 1,20 m largo pl 4 m Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

INGENIERO

Nombre y Apellido

S. J. J. / 161
Firma

35.945874

DNI

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 1009 E.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7661

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500369 11/1/25

Arme

Fecha de relevamiento 11/1/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *ficus*

Calle *S. de Paula y Rodríguez Alcántara N° 1002 L.B.* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *50* Inclinación: *0° / NO* Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos	
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar ubicado en vereda angosta (1,8m) con requerimiento de corte de raíces superficiales y profundo con ampliación de planteo. Dado el ancho de vereda, no es posible conservar el ejemplar sin riesgos de colapso.

Reparar vereda 10m² sobre 64PG. colocar plantas por cuadrícula ochava y desague.

Próxim. corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Iván Sánchez

Nombre y Apellido

35.945.874

DNI

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 1009 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7662

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Avto:

Fecha de elaboración: 2/1/2017

Arbol:

Ubicación del Árbol	Especie botánica	Ficus elastica	Categoría
Calle Colalao	nº 2066 10	Arbol seco	Arbol Seco Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	11	DAP (cm)	60	Inclinación (si / no)	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45°
Orientación de la inclinación		Hacia la calle		Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Descomulado		Descomulado y brotado	<input type="checkbox"/> Corte desbalanceante

FUSTE	Descortezamiento	Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Caderminas	<input type="checkbox"/> Chorreadas
	bassi	media	alto		
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ	<input checked="" type="checkbox"/> Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
------	--	---	---	--

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Caderminas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Propone poda.
 se observa especie no permitida que ocupa vereda: 26m² dechagua
 y 18m² de clupa 2404. = 44 m² dechagua.
 Cayer plantea por clupa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. L. G. A. Reijo,
 Nombre y Apellido


 Firma

Br. 2017/06/05
 INAI

Calle SALADILLO 2406 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7663

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Ficha de rotulamiento 2/3/2023

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	Métro cuadrado.
Calle San Pedro	Nº 6750	Árbol seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol semi seco <input type="checkbox"/>

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	5	DAP (cm)	25	Inclinación (gr)/ 100	<input type="checkbox"/> Mayor a 10° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 10°
Orientación de la inclinación		Hacia la calle	<input checked="" type="checkbox"/>	Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>
		Descopado	<input checked="" type="checkbox"/>	Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copá desbalanceada <input checked="" type="checkbox"/>

FUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Descortezamiento / Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Charreteras
	basal media alto			
Pequeñas				
Grandes				
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	2	
		Espesor de pared remanente (cm)	2	

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input checked="" type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
------	-----------------------------------	---	---	--

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación Pcial	Síntomas de enfermedades			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES *cerca de la vereda.*

Cajón semi seco que levanta vereda. Reponer - 30 m² (200) con suelos plantados de 1 m x 1,2 m (48 m²)

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. Martín A. Pedro
Nombre y Apellido

J
Firma

AS 2023/01/23
DNI

Calle SAN PEDRO•6836

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7664

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50036874 9/16

Fecha de relevamiento 15/4/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus Benjamina

Calle Viale Sureda

Nº 6845

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9

DAP (cm) 50

Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

- Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta Levanta vereda m²Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Pcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Formación Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 Eliminar interferencias Limpieza C: EXTRACCIÓN Superficial Adecuación al sitio Aclareo E: TRASPLANTE Profunda Regulación de estructura Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO Terciado

OBSERVACIONES

Extracciones programadas, se recomienda cavar

plantar por ubicarse en el polígono de seguridad.

Reparar 26 m² de vereda nra y letrada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Salas

Nombre y Apellido

Firma

36738663

DNI

Calle SCHMIDL, ULRICO 6945

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7665

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Arme

Fecha de relevamiento 11/09/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer negundo*Calle *J. L. Suárez*Nº *403* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación: *Sí / NO* Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar muerto en pie con rama prima quebrada, apoyando sobre cableado de servicios y propiedad.

Vereda y platera OK.

Prioridad urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

José Sardón
Nombre y Apellido

Sardón
Firma

33.945.874
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 403

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7666
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____

Fecha de relevamiento 3/4/2023

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle JUAN J. _____ N° 5220 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Programado

Ejemplar de especie no permitida en planta y que rinde vereda, creando riesgo la estabilidad ante un viento fuerte.

Dimensiones plantas 1,2m x 1,2m 14,8m altura y espesor 23m 264.

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. V. R. R. N. N.
Nombre y Apellido

f
Firma

25360465
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 3220

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7667

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Referido a pedido de Gerencia

Arbolista

Fecha de relevamiento 10/9/2015

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *TAXIMUS PENTHYLANTHA (Ficus)*

calle VIEJO BUENOS

Nº 5294 LA | | Árbol Seco | | Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	9	DAP (cm)	30	Inclinación SI / NO	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación		<input checked="" type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda	
		<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

FUSTE

Descortezamiento/ Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Pcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE

- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Especie no apta para el ancho de vereda en el que se encuentra (1,80m). Actualmente produce levantamientos de vereda pronunciados y no es posible realizar el corte de raíz a una distancia segura.

Post extracción cerrar plantera y reparar vereda (13m² en total, Sola da L64). Abrir plantera de 0,80m x 1,80m (lado paralelo al cordón) en el exacto (en el LA hay interferencia aérea con balcon de la propiedad muy cerca al cordón de la vereda). En la plantera nueva plantar ejemplar de la especie planeada (*Prunus cerasifera atropurpurea*).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lo prello

Nombre y Apellido

Xoprello
Firma31.624.026
DNI

Calle VIEJOBUEÑO 5294 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Viejobueno 5294 LA

N° DE ACTA: 7668
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Actas 7650 a 7668

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 38 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.13 14:56:09 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolucion Extracción Arbórea. Acta 7669. Comuna9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7669, IF-2025-18954282-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva,

indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Yrupe 6835, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Yrupe 6835, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-18954282-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/05/09 16:53:04-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/4/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Cupressocarpus lusitanus*
Calle Tucumán N° 6835 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 80 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Excesivamente retallado, con multiples codominancias desde la base del fuste. Presenta cavidad en base de gran diámetro dada la caída de una raíz codominante. Presenta copa desbalanceada e inclinación lo que aumenta el riesgo de caída o rotura.

Se encuentra en la entrada del jardín de infantes y zona recreativa.

31/12/2024

INSPECTOR/VERIFICADOR

V.R.G.N.A Rosso
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Calle YRUPE•6835

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7669
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Yrupe 6835

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.09 16:45:34 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7676 a 7704. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto Nº 166/2013, las actas de inspección Nº 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7701, 7702, 7703, 7704,
IF-2025-22689020-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto Nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777;

Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto Nº 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaren situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Juan Bautista Alberdi 7048, Andalgala 901 E, Andalgala 925, Andalgala 1208, Cafayate 1496, Cosquin 1267, Crisóstomo Álvarez 3790, El Mirasol 372, El Mirasol 432, El Mirasol 578, Guamini 1167 L.A, Intendente Carlos Noel 411, José León Suarez 3112, José León Suarez 3114, Manuel De Artigas 6622, Molina 1157 L.D (B), Palmar 7206, Saladillo 1015, Saladillo 1183, Cayetano A. Silva 1254, Tandil 7028, Tapalque 6999, Tonelero 7452 E, Tonelero 7452 L.D, Ulrico Schmidl 7495, José León Suarez 2219, Montiel 537, Av. Lacarra 1026, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DE LA COMUNA 9**

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Juan Bautista Alberdi 7048, Andalgala 901 E, Andalgala 925, Andalgala 1208, Cafayate 1496, Cosquin 1267, Crisóstomo Álvarez 3790, El Mirasol 372, El Mirasol 432, El Mirasol 578, Guamini 1167 L.A, Intendente Carlos Noel 411, José León Suarez 3112, José León Suarez 3114, Manuel De Artigas 6622, Molina 1157 L.D (B), Palmar 7206, Saladillo 1015, Saladillo 1183, Cayetano A. Silva 1254, Tandil 7028, Tapalque 6999, Tonelero 7452 E, Tonelero 7452 L.D, Ulrico Schmidl 7495, José León Suarez 2219, Montiel 537, Av. Lacarra 1026, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-22689020-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la

Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/05/29 14:13:45-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500543542/45

Fecha de relevamiento 25/12

Árbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle J. Bautista Alberdi N° 7048 Árbol Seco Árbol Secil Seco

Ficus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descontezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		

Fructificaciones Fúngicas

Codominancias

Charreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espejor de pared remanente (cm)

Pequeñas
Grandes

Grandes

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fluiradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cánceros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

extremo ejemplar en el corte plano el corte presente abocinado y era' levantando desde la base dentro de los generalmente dejó flujos de 40 x 4,22 y relativamente 27 m² de vereda nra. (Paredes stas)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeco J. Solar

Nombre y Apellido

Firma

32730663

ONI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 7048

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7676

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/5/25

Nº 150

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Ficus
calle Andalgalá N° 901 E.

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 90 Inclinación: Si NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basa	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el Fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extremadra lejanía de ejemplar. Pd. ser vía de peaje.
No apto para arbolado lote, jardín, etc. de qm. Tierra, con exceso de raíces y casi levantamiento de vereda.

Revisor plantas 1,20 m x 1,20 m PL 4,8 m

Revisor vereda 43 m² (Selado 6664) Revisor Pluvial.
(Ingresos con agua 909. Se carga excesos de chapa 909, 901 LB, para reparación de vereda, Pd tener en cuenta las mismas proporciones)

Precio del fraccionamiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Seachly

Nombre y Apellido

S. M.

35 945 874
(DN)

Calle ANDALGALA 901 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7677

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/5/25

AVISO

AUTOC.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Explotación botánica *Ovenia Jofreis*

Calle *Andalgalí*, N° 925 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación: *30°* Mayor a 40° Menor a 10°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

	Descontezamientos/ Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fungicas Cedominas Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí No

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Cedominas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Pcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES *Extracción de ejemplar por ser una especie no apta para el balde. Tocón grande con rotura, con crecimiento excesivo de sarcos y causa levantamiento de vereda y daños a propiedad.*

Reparar platera 1,20 x 1,70 m PL 4,8 m

Reparar vereda 3,9 m² seleda 6664.
Reparar pluvial.

Prioridad Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Szachij
 Nombre y Apellido

S. Hof
 Firma

35945874
 DNI

Calle ANDALGALA 925

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7678

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **500540758/25**

Fecha de relevamiento

29/4/25

Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Saucé**

Calle **Andalgalá**

Nº **1208**

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **13** DAP (cm) **55** Inclinación **SIN 50°** Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorrados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de parec remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m?

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

Sí

NO

RAMAS

Tucones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Flisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cánceros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con marchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldedo
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Lextoxicación de ejemplar de especie no
 apta para establecerse, con crecimiento excesivo
 de tallos y levantamiento de vereda
 Cavar plantas por cercado el jardín
 Vereda 47 m² solos 14 a +3 m de cordón
 irremediable corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj

Nombre y Apellido


Firma

35 945 874

DNI

Calle ANDALGALA 1208

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7679

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500546193/25

Fecha de relevamiento

2/1/2022

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL. Especie botánica

Acer negundo

Calle *Cafayate* N° 1496 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **B** DAP (cm) **46** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominadas

Chorreados

	basa	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Flisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominadas

con cavidades / Thimores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

Pudriscos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Existe en el corto plazo, ejemplo, el riesgo de que se caiga parte de la corona y pudrirse; se observa que ya fue podado, desecho generalizado, pero extender cierre futuros por un mayor cerco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeto J. Salazar

NOMBRE Y APELLIDO

Firma

32738663

ONI

Calle

CAFAYATE 1496

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7680

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

AVISO

Fecha de relevamiento 5/5/15

Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Sauce

Calle: Cosquín

Nº 1267

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Desnudo y brotado Corte desbalanceado

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal angulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajos

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Reequilibrio de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceada
- E. TRASPLANTE
- D. TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍZ

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Existe riesgo de que pierda su estabilidad para ser expulsado, para arbolada local, dañando la vereda, caer daños y crecimiento excesivo de hojas.

Borre el plantón desplazándolo por troncos de la vereda.
 Tamaño 1,20 x 1,60 PI 4,8

Reparar vereda 25 m², saldo 69 P6 y verden 6 m.

Prioridad: Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sánchez

Nombre y Apellido

S. M.

Firma

35.945.874

DNI

Calle COSQUIN 1267

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7681

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso COMUNA (S00332165/21)

Fecha de relevamiento 24/4/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina (Ficus)

Calle Crisostomo Alvarado N° 3790 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 42 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Cúpula desbalanceada

FUSTE	Descontezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	baja	media	alta			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí No

RAMAS Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Canutos Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Retalado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Especie no apta, en planta elevada
 Causa rotura de vereda y provoca fisuras en el frente de la propiedad.

Requerimiento Total de vereda.

Cortar planta y disponerla a 2 mts de la vereda y distribuir

Puntadas 1,2 x 1,2

Prioridad: media - alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pachucci

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
(N)

Calle ALVAREZ, CRISOSTOMO 3790

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7682

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso. COMUNA 9 (500.847618/23)

Fecha de relevamiento 22/4/2025

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Rhus x acerifolia* (RÁTANO)

Calle **EL MIRASOL**

Nº 372

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **13** DAP (cm) **50** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento, Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Charreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

Si

NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defollación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defollación Parcial

Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Umpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN PROGRAMADA.

Especie no apta para el método de vereda del poste.
1,8 m...

Proyección de ramas a la propiedad

Proyección de raíz de vereda

Muelle periferal < 1m

Refracción total. Planta 0,8 m x 1,2 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Peralta

Nombre y Apellido

Firma

29.248.692

DNI

Calle EL MIRASOL 372

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7683
Informe N°_

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500527673/25

Fecha de reenvamiento 26/4/2025

Anexo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle EL MIRASOL

Tilia × Molkei (Tílo)

Nº 432

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) DAP (cm) ... 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones funginas

Codominacias

Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refajado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: Corte de Raíces

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extrae el tronco programada.

Especie: T. Ap. Park Nesquic de pasaje, ubicada en MIL CASILLAS, UNIVIS. Cuyo ancho de vereda es 1,7 m. Las raíces provoca fisuras al frente de propiedad. Vereda con rotura y desnivel por la influencia de raíces. No es posible realizar un corte de raíces.

Superficie total de vereda: 15 m²

Planta: 0,8 m ancho x 1,2 m altura de planta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pro Lucci

Nombre y Apellido


Firma

29.246692
DNI

Calle

EL MIRASOL 432

IMAGEN DE FIRMIAR



N° DE ACTA: 7684

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50.0535976/25

Fecha de relevamiento 29/7/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle EL MIRASOL

SACANDA MIMOSIFOLIA

Nº 578

Árbol Seco

Árbol Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10

DAP (cm) 42

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Encorteados

basal	media	alto
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Grandes		
---------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Proveca fisuras en el frente de la propiedad. SI NO

RAMAS Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aereo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades. CYANOCYE DE EN OSE (Ringidacsp.).

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Periodo: Grado Ph 20-

Inclinación 40° sobre vereda y hacia la propiedad.
Impide el paso personal (malla vereda 1,7 m).

AGUDIZAR PINTURA: 0,80 m ancho x 1,2 m de altura de punta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolycci

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle EL MIRASOL 578

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7685

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 540765125

Fecha de relevamiento: 5/5/15

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Ficus*

Calle: *Guarani*

Nº 1167 LA

Árbol Seco

Árbol Seco Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ... 11 DAP (cm)... 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE

	Descompartimiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominantes

Chomados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RATZ

Exuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones
 Quebradas / Fisuradas
 Codominantes

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cánceros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Excepcionalmente seco para árbol de tal edad, con levantamiento de vereda con sus raíces y efecto desague pluvial. Se ubica en plantea elevada en la puerta de colegio.

Nivelar y formar plantas 1,6 m x 1,6 m (P 16,9 m)

Reparar desague pluvial

Prioridad Programada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj

Nombre y Apellido

S. H.

Firma

35945874

DNI

Calle GUAMINI 1167 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7686
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500532439/25

Fecha de relevamiento: 10/5/2025

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
Calle INT. CARLOS NOEL N° 411 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

■ FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS		<input type="checkbox"/> Torcidas	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Prioridad Programada

Especie no apta - Causa Rotura. Impide Transitableidad del PdA

Reparación de vereda 15m²

Planta: 0,8 m Ancho x 1,2 m Frente de planta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pradella
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692...
DNI

Calle

NOEL, CARLOS INTENDENTE 411

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7687

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Auto. 500564564/25

Fecha de relevamiento 12/15/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle S. L. Suarez N° 3112



PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 5 Inclinación 90° Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descontezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Cedominacias

Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
Pequeñas					
Grandes					

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m?

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Cedominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracciones de ejemplar muerto en p...

Corte planta fue accion e gacce + floral.

4 m² salido 66.64.

Avisa ingreso de con chapa 311B

Prioridad correcta plena.


INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachta
Nombre y Apellido

36 945 874
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 3112

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7688

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Av. N° 500564564/2S

Fecha de relevamiento 12/5/25

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar Nº 3114

Calle J. L. Suarez

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 25 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientation de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Cudomiancias Churrados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Exuesta Levanta vereda m² _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarar
- Refaloado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en pie.

Resar planta desplazandole 1/2 metro hacia LD por cercania a grage! 1,20 m x 1,60 m PL 4,8 m.

Reparar vereda 2 m² saldo 6664.

Aviso ingresado con chapa 3118.

Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchez

: Nombre y Apellido

S. Mof

35.945.674
0.4

Calle

SUAREZ, JOSE LEON 3114

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7689

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

500559265/25

Fecha de relevamiento

8/5/2

Anexo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Globoiro Variegado*

Calle *Manuel de Arce* N° 6622 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANTARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *10* Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Con cavidades / Tumores / Canros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Detoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extraer en el corto plazo ejemplar inclinado hacia la calle con raíces expuestas y reducirlo. Por excepción centrar plantón por cercanía de otras plantas en el mismo frente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valecia A. Soler



Firma

Nombre y Apellido

32738663

ONI

Calle

ARTIGAS MANUEL DE 6622

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7690
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso GERTONCA

Fecha de relevamiento 16/4/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Hibiscus sp.
 Calle MOLINA N° 1157 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

	Descompostamiento. Levaduras		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAT

Expuesta

Levanta veredas

Provee fisuras en el frente de la propiedad. SI NO

RAMAS

Tocantes
 Quebradas / Fisuradas
 Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas
 Con cavidades / Tumores / Cancros

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio libre

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con marchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B. TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

EXTRACCIÓN

TRASPLANTE

TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Rafaela 1157 LD b

Árbol caído por desbalance excesivo.
 Raíces expuestas

Extracción de urgencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pizzolucci
 Nombre y Apellido



29.248.692
 DNI

MOLINA 1157 L.D (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7691
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500524901/25

Fecha de relevamiento 24/4/2025

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Styphnolobium japonicum (Sofára)*
 Calle PALMAR N° 4206 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE	Descomenzamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominacias	Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	X					
Grandes			X			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 3 Espesor de pared permanente (cm) (ESCAZO)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	Tocadas			Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	Con mal éngulo de inserción
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas						
<input type="checkbox"/> Codominancias		X				

Secas / Secas en las puntas Bajas Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Pardal Sintomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: CERVO PLAZA (ALTA).

Cavidad basal, asociada a la exposición de la faja y a la progresiva inclinación. La raíz del se proyecta hacia la corona, donde el diámetro de la misma es de 10 cm y su altura 1,2 m. Una cavidad en la raíz primaria, quebrada o desgarrada, antiguamente. No es posible recomendar el corte en poda.

CORTAR Y DESPLAZAR plantón a 3 mts de la luminaria en ochava (plantón 4,2 x 1,2)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Ponteucc

Nombre y Apellido

Firma

20248692
DNI

Calle PALMAR 7206

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7692

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/5/25

Nº FG

Árbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Aleurites

Calle Santa Anita N° 10.15 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fungicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared removente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cánceros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defollación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refoldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Rotación de ejemplar por exceso de peso, se observa que el tronco es recto pero arbolado hacia la izquierda, pudiendo caer en la zona del suelo y presentar la columna de abajo en el interior del fuste.

Curvar plantas por exceso a garaje.
 Reponer vereda 61 m² (43% solar 66%; 18% solar 69%; que corresponde a propiedad terrenos horizontales con drenaje Tonelaje 7.606).

Prioridad Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchez
Nombre y Apellido

Sánchez
Firma

35.945.874
DNI

Calle SALADILLO 1015

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7693

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/5/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus

Calle *Saldillo*

Nº *11.83*

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *90* Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento/ Cavidades		
Basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones flúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Totones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al uso
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adocreo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

OBSERVACIONES

Exhibe un desarrollo de ejemplar p.v.s. sus espesas raíces para establecerse bien, de gran tamaño, con crecimiento excesivo de caícos y causa levemente daño a la vereda.

Desplazar, arrastrar y recorrer plantas. Desplazar 2m hacia lado ascendente. Tiempo 1,20 a x 1,20 m PL 4,8.

Reparar vereda 4,3 m² soledad 66,64.

Covertad... Plegamiento

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Sanchez
Nombre y Apellido

S. J. S.
Firma

35 945874

DNI

Calle SALADILLO 1183

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7694

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles
Aviso: 50055818025

Fecha de relevamiento 5/5/25

Anexo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *fresno*

Calle: *Silva Casco*

Nº 1254

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *40* Inclinación *SI* Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Desvanezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Cho/raedas

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expiestia

Levanta vereda m2

Promueve fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tacones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cáncros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pardal Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adarreo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar ubicado cerca de lucernas, lecho, vereda y efecto desague pluvial y se apoya por frontón. No es posible a la pluvial plantas por verarse en una vereda angosta.

Casa plantas. 4 mt de vereda. Salida 6664.

Prioridad: Progredida.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Iván Szachaj
Nombre y Apellido

Szachaj
Firma

35 945 874

DNI

Calle SILVA CAYETANO A. 1254

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7695
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Av. 06100

Fecha de relevamiento 14/5/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer. negundo
 Calle Tanital N° 7028 Árbol Seco Árbol Sem. Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 65 Inclinación: 40 NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descuidado Descuidado y rotulado Copas desbalanceadas

FUSTE Desgarramiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorrados

Basal	Média	Alto
Peculiares	<u>SL</u>	<u>SL</u>
Grandes		

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de podad remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Torcidas Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con marchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES El sombrío con descenso generada, y rama proxima a quedar se.

Reducir plantas > 1,20 m x 1,20 m PL 1,4,8 m.

Solo HA. Reparar verda 2mt.

Prioridad urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachy
Nombre y Apellido

Szachy

33 945 874
DNI

Calle

TANDIL 7028

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



N° DE ACTA: 7696

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 22/4/25

Anexo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Identificada

Calle TAPALQUE N° 6999 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia cesbalanceada

FUSTE	Resorteazamiento, Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreos
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca flujos en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tucones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adelgazamiento al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldo
- Terclado

C: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

D: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE


F: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Saco con movimiento.
 Riesgo (alto - medio) - Periodo: corto plazo.

Corte pluvial por exceso nocturna y regada a poste de servicio.

INSPECTOR/VERIFICADOR


 Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
 DNI

Calle TAPALQUE 6999

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7697

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 5.00.559359/25.

Fecha de relevamiento

12/5/25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus

Calle Tanete

Nº 7452 E

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinación 20 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Corte desbalanceado

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

2 Colcaminas

Chorrados

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes

■ RAÍZ

Expuesta

2 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con trazos ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secos en las puntas

Bajas

Colominañas

Con cavidades / Tumores / Concres

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A- OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducir Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B- TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adereo
- Refaldado
- Terciaco

2 Balanceo

C- EXTRACCIÓN

D- TRASPLANTE

E- TRATAMIENTO SANITARIO

F- CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar de especie no apta para arbolado local. Rompe varas con sus raíces, se encuentra en oclusión.

Cerrar plantero 15 m² solo 64 PL.

Prioridad Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan SL

NOMBRE Y APELLIDO

36945874

LNT

Calle TONELERO 7452 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7698
Informe N°



Planilla de Inspección de Árboles

Ayuso 500.559.359/25

Fecha de relevamiento 12/5/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Tandil

Ficus

Nº 7452 LB

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (M) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descuidado Descuidado y protegido Corte desbalanceada

FUSTE

Descartezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorrados

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

 Expuesta Levantar vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Torciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar de especie no apta para arbolado local, ramaje verde con sus hojas, se encuentra cercano a luminaria y cochera. Cerrar plantas 9 m² solado 64%

Prioridad Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Juan Szachter
Nombre y Apellido

Szachter
Firma

35945 874
UNT

Calle TONELERO 7452 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7699

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 495236/21

Fecha de relevamiento

22/8/22

Árbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar

Calle Viejo Sarmiento Nº 7495

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copo desbalanceada

FUSTE

Descorzamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Pcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adorno
- Reforzado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSEVACIONES

extiende en el lado Plano ejecutado seco;

cerca plantas por cercanía al borde y altura

BM2 de Vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria S. Soler

Nombre y Apellido


Firma

32738663

DNI

Calle SCHMIDL, ULRICO 7495

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7701

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/4/20

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica L. Guichardan

Calle Jake Leos Llera

Nº 2211

Árbol seco

Árbol semi seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 6 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Reemplazar ejemplar fijo en pie.
 Replantar vereda callejera 1m x 1m / Seccir
 46 m² y acondicionar plantas a 1.20 y 1.60.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeys S. Lehr

Nombre y Apellido



Firma

32138663

DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 2219

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7702
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SOD538300/25

Fecha de relevamiento 29/4/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus elastica (Gomero)

Calle Montiel N° 537 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 32 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Coya desbalanceada

FUSTE

Descontorcamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorrados

basal	media	alta
-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Pequeñas		
----------	--	--

Espesor de pared remanente (cm)

Grandes		
---------	--	--

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tacones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Reforzado
- Terciado
- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Primeras Programada - GRIO PLATO

Especie No apta. Provoca daños en el fruto de propriedad y sobre permanente de vereda. Realizar primero la extracción, antes de robar el solado. Reparación total de vereda 100 m². Medida de planta: 1,6 m x 1,6 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci

Nombre y Apellido

Firma

29/2/2025
DNI

Calle

MONTIEL 537

[IMAGEN DEL EJEMPLAR]



Nº DE ACTA: 7703

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 22/05/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle LACARIA

Fresno

Nº 1026

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento, Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

D: EXTRACCIÓN

- Balanceo

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

G: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar con deterioro generalizado. Presenta descortezamiento y cavidad en fuste desde la zona del cuello hasta lo alto de la copa, signos de insectos y descomposición. Cerrar plantas por cercanía a garaje y luminaria 2m² Sol. do HA.

Prioridad urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj
Nombre y Apellido

Szachaj

35 945 874
DNI

Calle LACARRA AV. 1026

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7704
Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7676 A 7704

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 56 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.29 13:46:14 -03:00