



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización de extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

---

**VISTO:** Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado";

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-05379467-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-24076156-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-16707771-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025- 24163428-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025- 17750009-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-24163412-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-23572595-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-24163436-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2024-41261357-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-16714039-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-16713570-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-24163380-GCABA-COMUNA5), Anexo XIII (IF-2025-16712674-GCABA-COMUNA5), Anexo XIV (IF-2025-16712275-GCABA-COMUNA5), Anexo XV (IF-2025-16713168-GCABA-COMUNA5), Anexo XVI (IF-2025-17155544-GCABA-COMUNA5), Anexo XVII (IF-2025-19252416-GCABA-COMUNA5), Anexo XVIII (IF-2025-23572804-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIX (IF-2025-20552691-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

**RESUELVE:**

Artículo 1º. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-05379467-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-24076156-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-16707771-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025- 24163428-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025- 17750009-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-24163412-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-23572595-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-24163436-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2024-41261357-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2025-16714039-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2025-16713570-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2025-24163380-GCABA-COMUNA5), Anexo XIII (IF-2025-16712674-GCABA-COMUNA5), Anexo XIV (IF-2025-16712275-GCABA-COMUNA5), Anexo XV (IF-2025-16713168-GCABA-COMUNA5), Anexo XVI (IF-2025-17155544-GCABA-COMUNA5), Anexo XVII (IF-2025-19252416-GCABA-COMUNA5), Anexo XVIII (IF-2025-23572804-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIX (IF-2025-20552691-GCABA-COMUNA5) que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Moreno 3658 (Conf. Anexo I).
2. Rio de Janeiro 1087 (Conf. Anexo II).
3. Av. Rivadavia 4127 LA 1 (Conf. Anexo III).
4. México 3580 (Conf. Anexo IV).
5. Treinta y Tres Orientales 1860 (Conf. Anexo V).
6. Av. Boedo 397 (Conf. Anexo VI).
7. Constitución 4294 (Conf. Anexo VII).
8. Muñiz 716 (Conf. Anexo VIII).
9. Quintino Bocayuva 400 (Conf. Anexo IX).
10. Humahuaca 4435 (LA 4) (Conf. Anexo X).
11. Humahuaca 4538 (Conf. Anexo XI).
12. Av. Independencia 3982 (Conf. Anexo XII).
13. Lambaré 983 (Conf. Anexo XIII).
14. Lambaré 994 (Conf. Anexo XIV).
15. Lavalle 3635 (Conf. Anexo XV).
16. Lezica 3902 (Conf. Anexo XVI).
17. José Mármol 2185 + 1 (Conf. Anexo XVII).
18. Maza 1595 (Conf. Anexo XVIII).
19. Maza 1747 (Conf. Anexo XIX).

Artículo 2º. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1º de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 “*in fine*” de la Ley N° 3.263.

Artículo 3º. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Acer negundo		
Calle: Moreno	Nº/Ref.: 3658	Árbol seco:	Árbol semiseco:X

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9	D.A.P. (cm): 40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:X
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
<b>RAÍCES</b>	Expuertas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:X Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:	
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:	

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

EJEMPLAR SEMISECO CON PLAGAS

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Adrian De Stefano

D.N.I. 31661254

Firma



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 14 / 01 / 2025

Aviso:

ARME:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Moreno

Nº/Ref.: 3658





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Extraccion Moreno 3658 14-01-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 5 / 6 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Tilia x moltkei (TILO)				
Calle: RIO DE JANEIRO	Nº/Ref.: 1087	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 4	D.A.P. (cm): 6	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: X
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>		
<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARBOLITO SECO, REEMPLAZAR					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 5 / 6 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: TILO
Calle: RIO DE JANEIRO	Nº/Ref.: 1087

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Río de Janeiro 1087

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 23 / 4 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

Calle: Av. Rivadavia N°/Ref.: 4127 LA1

Árbol seco:

Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <u>4</u>	D.A.P. (cm): <u>25</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
----------------------	------------------------	----------------------	--------------	--------------

Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
--------------------------------	-----------------	---------------------	------------------------------	--

Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:		
-------	----------------	---------------------------------	--	--

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
-------	----------------	-------	-------	------	-------------------

	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
--	------------	----------	--	--	----------------------------

		Grandes			Codominancias:
--	--	---------	--	--	----------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:
---	---	--	--	-------------

RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
--------	------------	---	---	--	--

RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
-------	------------------------	-----------------------	--------------	--	--

	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
--	------------------------------	----------------------------	----------------	--	--

	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------	--	--

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
-------	------------------------------	---------------------	-----------------------------	--	--

		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
--	--	---------------------------	---------------------------	--	--

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:				
----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
-------------------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
---------------------------	--------------	-----------	--	--	--

<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>E: TRASPLANTE</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

**F: EXTRACCIÓN**

<b>OBSERVACIONES</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

EXTRACCION: SECO CON CAVIDADES

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

.....					
-------	--	--	--	--	--

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 23 / 4 / 2025  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Especie botánica: Acer negundo

Calle: Av, Rivadavia N°/Ref.: 4127 LA1

ARME:

**Imagen del ejemplar**

Altura (m): 4

D.A.P. (cm): 25



EXTRACCION: SECO CON CAVIDADES

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EXTRACCION RIVADAVIA 4127 LA1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: <u>09</u> / <u>05</u> / <u>2025</u> Aviso: _____			
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: <u>Fraxinus sp.</u>			
Calle: <u>Mexico</u>	Nº/Ref.: <u>3580</u>	Árbol seco: X	Árbol semiseco:	
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>				
Altura (m): <u>2</u>	D.A.P. (cm): <u>3</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			Descortezamiento:
	Grandes			Fructificaciones fúngicas:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Codominancias:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>				
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>				
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:	Terciado:	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>				
<b>E: TRASPLANTE</b>				
<b>F: EXTRACCIÓN</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				
.....   Ejemplar seco				
.....				
.....				
.....				
.....				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: \_\_\_09\_\_\_ / \_\_\_05\_\_\_ / \_\_\_2025\_\_\_

Aviso:

ARME:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°:

Calle:

Mexico

Nº/Ref.:

3580





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** (Mexico y Boedo) Mexico 3580 09-05-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 30/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: paraíso				
Calle: 33 orientales	Nº/Ref.: 1860	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):60	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreos:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b> Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura: <b>B: TIPOS DE PODA</b> Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado: <b>C: CORTE DE RAÍCES</b> Superficial: Profundo: <b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>	árbol completamente seco				
<b>E: TRASPLANTE</b> <b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
 <b>Buenos Aires</b>	Fecha				



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción 33 orientales 1860

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda sp.

Calle: Boedo N°/Ref.: 397

Árbol seco:

Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 16 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Desbalanceada: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Tamaño / Parte Basal Media Alta Descortezamiento:

Cavidades: Pequeñas Fructificaciones fúngicas:

Grandes Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm): Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m2): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: X Excesivas / Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: X

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

##### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

##### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

##### E: TRASPLANTE

##### F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

Rama quebrada

INSPECTOR DE ARBOLADO				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 27 / 03 / 2025

Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME:


Informe N°:

Calle:

Boedo

Nº/Ref.:

397





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Boedo 397 27-03-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Fecha: \_\_\_\_\_ 04 / 06 \_\_\_\_\_ / 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Constitución

Nº/Ref.: 4294 \_\_\_\_\_

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): \_\_\_\_\_ 7 D.A.P. (cm): 45 \_\_\_\_\_

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes	X		

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar con grandes cavidades y pudricion en su fuste.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernandez

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: \_\_\_\_\_ 04 / 06 \_\_\_\_\_ / 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

N°/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Constitucion 4294

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Inspección de Árboles

<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: <b>Fraxinus sp.</b>		
Calle: <b>Muñiz</b>	Nº/Ref.: <b>716</b>	Árbol seco: X	Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): <b>6</b>	D.A.P. (cm): <b>20</b>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Descopado: Descopado y brotado:				
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:


#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

Ejemplar seco

<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Fecha: 30 / 04 / 2025

Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°:

Calle: Muñiz

Nº/Ref.: 716





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Extraccion Muñiz 716 30-04-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Fecha: <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Aviso: _____				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	ARME: _____				
Calle: <u>Quintino Bocayuva</u>	Nº/Ref.: <u>400</u>	Árbol seco: X	Árbol semiseco: _____		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): <u>14</u>	D.A.P. (cm): <u>70</u>	Inclinación: NO	Mayor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Menor a 40°: Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas	X			Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 29 / 10 / 2024  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Quintino Bocayuva Informe N°:

ARME:

Nº/Ref.: 400

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Extraccion Quintino Bocayuva 400 29-10-2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Ligustrum lucidum f. aureovariegata (LIGUSTRO VARIEGADO)				
Calle: HUMAHUACA	Nº/Ref.: 4435 (LA 4)	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 3	D.A.P. (cm): 3	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: X		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>		
<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARBOLITO SECO					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: LIGUSTRO VARIEGADO
Calle: HUMAHUACA	Nº/Ref.: 4435 (LA 4)

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Humahuaca 4435 (LA 4)


---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Jacaranda mimosifolia (JACARANDA)				
Calle: HUMAHUACA	Nº/Ref.: 4538	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 3	D.A.P. (cm): 3	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: X		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>		
<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARBOLITO SECO					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: JACARANDA
Calle: HUMAHUACA	Nº/Ref.: 4538

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Humahuaca 4538

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

### Planilla de Inspección de Árboles

		Fecha: <u>23</u> / <u>02</u> / <u>2025</u>			
		Aviso: _____			
		ARME: _____			
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>		Especie botánica: <u>Melia sp.</u>			
Calle:	<u>Independencia</u>	Nº/Ref.:	<u>3982</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):	<u>16</u>	D.A.P. (cm):	<u>70</u>	Inclinación: NO	Mayor a 40°:
Orientación de la inclinación:			Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:	Descopado y brotado:	
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:  Tocones:  Codominantes:		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:			
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo: X	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
.....  Ejemplar con ramas de gran porte quebradas					
.....					
.....					
.....					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 23 / 02 / 2025  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Independencia Informe N°:

Nº/Ref.: 3982





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Independencia 3982 23-02-2025


---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Ligustrum lucidum f. aureovariegata (LIGUSTRO VARIEGADO)				
Calle: LAMBARE	Nº/Ref.: 983	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 3	D.A.P. (cm): 3	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARBOLITO SECO					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: LIGUSTRO
Calle: LAMBARE	Nº/Ref.: 983

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Lambaré 983

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Fraxinus americana (FRESNO BLANCO)				
Calle: Lambaré	Nº/Ref.: 994	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 3	D.A.P. (cm): 3	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>					
ARBOLITO SECO					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: FRESNO BLANCO
Calle: LAMBARE	Nº/Ref.: 994

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Lambaré 994

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 21 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Platanus x acerifolia (PLATANO)				
Calle: LAVALLE	Nº/Ref.: 3635	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 26	D.A.P. (cm): 83	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: X		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>		
<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
GRAN EJEMPLAR SECO, ATACADO POR INSECTO MINADOR					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 21 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: PLATANO
Calle: LAVALLE	Nº/Ref.: 3635

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Lavalle 3635

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: <u>25</u> / <u>4</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: <u>Ficus elastica</u>				
Calle: <u>Lezica</u>	Nº/Ref.: <u>3902</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): <u>12</u>	D.A.P. (cm): <u>50</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:		Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cancros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
ESPECIE NO PERMITIDA RAICES DENTRO DE PROPIEDAD VEREDA ANGOSTA					
..... ..... .....					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 25 / 4 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

### Planilla de Inspección de Árboles

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle: Lezica

ARME: \_\_\_\_\_

Especie botánica: Ficus elastica

Nº/Ref.: 3902

#### Imagen del ejemplar

Altura (m): 12

D.A.P. (cm): 50



ESPECIE NO PERMITIDA

RAICES DENTRO DE PROPIEDAD

VEREDA ANGOSTA

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EXTRACCION LEZCIA 3902

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

	Buenos Aires Ciudad	Fecha: 12/ 5/ 25			
Aviso: _____					
ARME: _____					
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: paraíso				
Calle: josé mármol	Nº/Ref.: 2185 +1	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):8	D.A.P. (cm):65	Inclinación: NO	Mayor a 40°:		
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Menor a 40°: Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b> Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
el árbol se encuentra muy deteriorado, con cavidades de gran tamaño a lo largo de todo el fuste					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
	Buenos Aires	Fecha			



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción mármol 2185 +1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Fecha: \_\_\_\_\_ 04 / 06 \_\_\_\_\_ / 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Melia azedarach*

Calle: Maza

Nº/Ref.: 1595 \_\_\_\_\_

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): \_\_\_\_\_ 13 D.A.P. (cm): 55 \_\_\_\_\_

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes	X		

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

..... Extraer ejemplar con gran cavidad basal y pudricion interna.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

34828759

Nombre y apellido

D.N.I.

Firma

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: \_\_\_\_\_ 04 / 06 \_\_\_\_\_ / 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

N°/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Maza 1595

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 29/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: hacer				
Calle: maza	Nº/Ref.: 1747	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):10	D.A.P. (cm):35	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b> árbol completamente seco					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** planilla de extracción maza 1747

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Autorización Extracciones Programadas (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5

---

**VISTO:** Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-22315950-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-21026265-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-18518399-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-21362904-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-19252416-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.** – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-22315950-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-21026265-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-18518399-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-21362904-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-19252416-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Castro 1681 (Conf. Anexo I).
2. Castro Barros 1423 (Conf. Anexo II).
3. Colombres 969 (Conf. Anexo III).
4. Estados Unidos 3620 (Conf. Anexo IV).
5. José Mármol 2185 +1 (Conf. Anexo V).

**Artículo 2°.** – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

**Artículo 3º.** – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 27/ 4 / 25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: paraíso				
Calle: Castro	Nº/Ref.: 1681	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):13	D.A.P. (cm):40	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
el árbol presenta cavidades de gran tamaño a lo largo de todo el fuste. Por otro lado perdió completamente su estructura natural debido					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
 <b>Buenos Aires</b>	Fecha				



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** planilla de extracción castro 1681

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Rosa china

Calle: Castro Barros \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: 1423 \_\_\_\_\_

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): \_\_\_\_\_ 3 D.A.P. (cm): \_\_\_\_\_ 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  X Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

### FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	X		
	Grandes		X	

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:  Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

X

### OBSERVACIONES

Extraer ejemplar con gran inclinación hacia el lado de la vivienda, obstaculiza el paso peatonal y genera accidentes con los peatones. En su fuste presenta una gran cavidad en su zona media y otra pequeña en su base.

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Maria Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 22\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 05 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_


ARME: \_\_\_\_\_

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: Castro Barros \_\_\_\_\_

N°/Ref.: 1423 \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Castro Barros 1423.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 07 / 05 / 2025

Aviso:

### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Platano

Calle: Colombres

Nº/Ref 969

Árbol seco: X

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Alt(m): 11	D.A.P. (cm): 25	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------

Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
--------------------------------	-----------------	---------------------	------------------------------	--

Copa:	Desbalanceada:	Descopado: X Descopado y brotado:		
-------	----------------	-----------------------------------	--	--

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
-------	----------------	-------	-------	------	-------------------

	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
--	------------	----------	--	--	----------------------------

		Grandes			Codominancias:
--	--	---------	--	--	----------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------

RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
--------	------------	-----------------------------------	---	--	--

RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceres:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:		Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN X			
OBSERVACIONES					

Extrair ejemplar seco

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido		D.N.I.		Firma
-------------------	--	--------	--	-------

<b>BAC</b> Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ / ____ / _____
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Aviso: _____
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	ARME: _____ Especie botánica: _____
	Nº/Ref.: _____

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Colombres 969

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 22/ 5 / 25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: fresno				
Calle: estados unidos	Nº/Ref.: 3620	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):4	D.A.P. (cm):35	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:		Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>	se partió la copa. Quedó sólo el fuste remanente				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	
 <b>Buenos Aires</b>	Fecha				



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle:

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción estados unidos 3620

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Autorización Extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-17680018-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-24132011-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-23213872-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-17680210-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-24131989-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.** – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-17680018-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-24132011-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-23213872-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-17680210-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-24131989-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Bulnes 1149 LA (Conf. Anexo I).
2. Cabot 1676 (Conf. Anexo II).
3. José Mármol 1830 (Conf. Anexo III).
4. Pringles 1082 (Conf. Anexo IV).
5. Tarija 4317 (Conf. Anexo V).

**Artículo 2°.** – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

**Artículo 3º.** – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 28 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: <i>Fraxinus pennsylvanica</i> (FRESNO AMERICANO)				
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 1149 (LA)	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 12	D.A.P. (cm): 32	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: X	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
<b>Cavidades:</b>	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>					
Ejemplar seco por daño intencional en forma de perforaciones realizado una vez vendida la propiedad que había y antes de iniciarse la obra que hay en la actualidad. El ejemplar fue descopado para mitigar posibles fallos de las ramas secas. Reemplazar.					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 28 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: FRESNO AMERICANO
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 1149 (LA)

### Imagen del ejemplar



Perforaciones

Ejemplares descopados. Abril 2025



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Bulnes 1149 LA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 7/5/25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: paraíso				
Calle: cabot	Nº/Ref.: 1676	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 15	D.A.P. (cm): 65	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b> Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>	el ejemplar está seco. Por otro lado presenta cavidades de gran tamaño				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946	Firma	



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción cabot 1676

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 2/6/25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: fresno				
Calle: José mármol	Nº/Ref.: 1830	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 14	D.A.P. (cm): 60	Inclinación: NO		Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b> Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o cancros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:		Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b> el ejemplar se encuentra seco y todo ahuecado con cavidades de gran tamaño					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
 <b>Buenos Aires</b>	Fecha				



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME: \_\_\_\_\_

**Calle:**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_ N°/Ref.: \_\_\_\_\_

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EXTRACCIÓN MÁRMOL 1830

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 28 / 4 / 2025 Aviso:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: Tecoma stans (TECOMA)				
Calle: PRINGLES	Nº/Ref.: 1082	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): 8	D.A.P. (cm): 32	Inclinación: SI	Mayor a 40°: X	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle: X	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada: X	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas: X	Bajas: X		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:		
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: EXTRACCIÓN: SI</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>					
Ejemplar muy inclinado hacia la calle. Reemplazar.					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Buenos Aires Ciudad
	Fecha: 28 / 4 / 2025
	Aviso:
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME:
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: TECOMA
Calle: PRINGLES	Nº/Ref.: 1082

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Pringles 1082

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 7/5/25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: acer				
Calle: tarja	Nº/Ref.: 4317	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):13	D.A.P. (cm):40	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreos:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Limpieza:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Profundo:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:				
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b> el ejemplar presenta casi toda su copa seca. Por otro lado presenta cavidades de gran tamaño					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	



Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ARME: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_

Imagen del ejemplar





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción tarija 4317

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.