



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-43040516-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 13 de Noviembre de 2024

Referencia: Extracciones Nov. 24 - Emergencias

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2024-17985891-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1º de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 43 según IF-2024-43021193-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 43 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2024-43021193-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 43 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Varela 1790 (1788)
- Caracas 551 LA
- Portela 1290
- Est. P. de Bolivia 1089 (1091)
- Bialet Massé 655 FTE.
- * Bonifacio 2224
- * Neuquén 2408 (2412)
- * Pumacahua 1160

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by Iara Nahir SURT
Date: 2024.11.13 13:06:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500-740986/24

Fecha de relevamiento 14/10/24

EMERGENCIA

Arme:

EXTRACCION

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX

Calle VARELA

Nº 1790/1788

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 42 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

- C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES. ARBOL SECO CON GRANDES CAVIDADES EN LA BASE / RAMAS GRAN PORTE CON PURODICIÓN Y RIESGO DE CAIDA - SE SOLICITA EXTRACCION URGENTE - EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Pons



Varela 1790(chapa
1788)



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 8 / 10 / 2024
Aviso: O FICIO EMERGENCIA
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: CACIFORO
Calle: CARACAS N°/Ref.: 551 LA Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m ²):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
	Secas / Secas en los ápices: <input checked="" type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
	Con cavidades, tumores o cancos: <input checked="" type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
		Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
EJEMPLAR PARA EXTRACCIÓN. SE ENCUENTRA CON RODONIEDRO.
LUEGO PLANTAR NUEVO EJEMPLAR EN LA POSICIÓN.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nicolás Nicolás
Nombre y apellido

37607051
D.N.I.

D.F.
Firma



Caracas 551 LA

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA** Arme:

Fecha de relevamiento: **21/10/24**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **CRESPO**
Calle: **PORTELA** Nº: **1290 LA** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **31** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezaamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES. *ÁRBOL SECO CON RAMAS RAJADAS Y DESPRENDIMIENTO DE COBERTURA
SE SOLICITA EXTRACCIÓN
EMERGENCIA*

INSPECTOR/VERIFICADOR: *[Firma]*

IMPRESO EN LA IMPRESORA DEL GCBA



Portela 1290 la



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 23-10-2

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Bauhinia forficata*
Calle *Bolivia* Nº *1089/91* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *10* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adiareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO, CON DESCORTEZAAMIENTO EN SU BASE

AL EFECTUAR PRESIÓN SOBRE EL FUSTE SE MUEVE (ANCLAJE DÉBIL)

SE SOLICITA REALIZAR EXTRACCIÓN POR RIESGO AL VUELCO.

DEJAR PLANTERA EN CONDICIONES PARA REALIZAR PLANTACIÓN DE UN NUEVO EJEMPLAR.

ESPECIE SEGÚN PLAN MAESTRO: Bauhinia forficata.

P. ALTA

D. INSURRALDE 33824334

INSPECTOR/VERIFICADOR





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 24 / 10 / 2024

Aviso: Emergencia 500 774422/24

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Bislet Massé Especie botánica: Persimón
Nº/Ref.: 655 Fte Árbol seco: Árbol semieseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 m D.A.P. (cm): 25 Inclinación SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			X

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 4 Espesor de la pared remanente (cm): 2

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): 1 Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: <input type="checkbox"/>	Excesivas / Cruzadas: <input type="checkbox"/>	Bajas: <input type="checkbox"/>
Secas / Secas en los ápices: <input type="checkbox"/>	Invasión de espacio aéreo: <input type="checkbox"/>	Tocones: <input type="checkbox"/>
Con cavidades, tumores o cancros: <input type="checkbox"/>	Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/>	Codominantes: <input type="checkbox"/>

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: <input type="checkbox"/>	Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>
	Síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/>	Signos de insectos: <input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó al ejemplar con una inclinación pronunciada hacia la calle. El fuste presenta una brevedad longitudinal en casi todo su perímetro y desarrollo de la base de las raíces. Se observó brevedad y desarrollo de la base de las raíces. Por todo lo antes mencionado y con el fin de resguardar y proteger por la integridad de vivas y personas se solicita la extracción con emergencia. Siguiendo Ley 3263 Art 17.

INSPECTOR DE ARBOLADO

José Joaquín García

Nombre y apellido

36810555

D.N.I.

Firma



Biallet Massé 655 Fte
Emergencia

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 31 / 10 / 2024.
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PLATANO
Calle: BON. PACIO N°/Ref.: 2224 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 18 D.A.P. (cm): 85 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				<input type="checkbox"/>
	Grandes				<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclarado: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

ELIGIR PARA EXTRACCION SIN SI REDIMAMENTE NECESARIA RAMA
MANTENERSE ESTE TODO EL FUSTE SECO Y BLATOR PUNG PAPER EN
AL TUTA UN RIESGO DE CADA . RECOMIENDO EXTRAR Y ROTARLA
POZ OTRO EJEMPLAR. PRIOLIDAD 1

INSPECTOR DE ARBOLEDAD

River
Nombre y apellido

37607051
D.N.I.

J
Firma



Bonifacio 2224







01/11/24

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: SOS

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Urgutto

Calle: Rivadavia

Nº: 1160

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Exuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Llimpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- Extracción
- Trasplante

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Árbol con pudoroso alargado semiteco
ya descalzado. Solcato su extremo
y nuevo. Vereda sin daños

INSPECTOR/VERIFICADOR

Giacomone G

3254505



Pumacahua 1160

Antes