



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-10218333-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 6 de Marzo de 2025

Referencia: Extracciones (emergencias)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 16 según IF-2025-10055089-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 16 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

#### **LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-10055089-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 16 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- \* Fernández Moreno B. 3156
- \* Bonifacio José 2216
- \* Balbastro 2835 LA 5
- \* Balbastro 2963 FTE
- \* Balbastro 3350 LA 11
- \* Nazca Av. 580
- \* Saraza 1699 FTE
- \* Salvigny 1597
- \* Salvigny 1722 LA
- \* Falcón Ramón L. 1713 LA 1
- \* Santander 753
- \* Rivera Indarte 1790 LD
- \* Moreno José María Av. 1419
- \* Riccio Gustavo 114
- \* Laferrere 2383
- \* Laferrere 3304

\* Valencia 2055

\* Culpina 747

\* Doblas 1414

\* Senillosa 1553

\* Senillosa 1563

\* Moreno Perito Av. 2600

\* Rivadavia Av. 7030

**Artículo 2º.-** Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3º.-** Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.03.05 14:00:34 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.03.05 14:00:05 -03:00

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: ESPINILLO  
Calle: BALDONER F. MORENO N°/Ref.: 3156  
Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 32 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☒

**OBSERVACIONES**

ÁRBOL VITAL DESCARZADO Y CAÍDO HACIA EL  
LARGO DE LA VEREDA  
SE SOLICITA EXTRACCIÓN Y RETIRO DE  
RESIDUOS  
PRIORIDAD: EMERGENCIA

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Pons

Nombre y apellido

14809928

D.N.I.

Pons

Firma





Baldomero Fernández  
Moreno 3156 foto  
inicial s.o.s



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

10/11/25

Aviso: EMERGENCIA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

LIMPLATUBOS

Calle BONIFACIO

Nº 2216

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

5

DAP (cm)

13

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado

☐ Descapado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terclado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOLITO QUE COLAPSO 7 CAYO ATENDIDO X

CUADRILLA - SE SOLICITA TERMINAR EXTRACCION DE CEP

PARA DEJAR PLANTERA DISPONIBLE.

RETIRAR RESAS EN BONIFACIO 2216

NO ES EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Pons



**Inicio José Bonifacio 2216  
Sos**



Fecha: 11 / 02 / 2025  
 Aviso: SOS  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
 Especie botánica: IDIA PITA  
 Calle: BALBASTRO N°/Ref.: 2963 FTE Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 26 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**

Ejem. 46. ADULTO SUELO ROTA DE SUS DOS  
 DEH. DICES RIMAS ABUNDANTES. LA M. B. AL DE -SOS  
 SEUO UN GRAN HED. DOS D. SUELO, 4 CONT  
 2. SUELO DE SUELO Y D. SUELO AL ROTA EN D. SUELO  
 C. SUELO N. SUELO R. SUELO. C. SUELO DE  
 R. SUELO C. SUELO DE SUELO C. SUELO DE SUELO  
 D. SUELO SUELO DE SUELO SUELO EN T. SUELO DE  
 SUELO SUELO SUELO SUELO SUELO SUELO  
 (SUELO SUELO SUELO SUELO SUELO SUELO)

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

WILIS PEREZ

Nombre y apellido

31026617

D.N.I.

Firma





Balbastro 2963 emergencia

Inicio



Fecha: 11 / 12 / 2023

Aviso: Emergencia

ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: No identificable

Calle: Nazca

N°/Ref.: 580

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Chorreados: ☐

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

**OBSERVACIONES**

Árbol seco caído en la vereda  
Se solicita su recolección prioritaria

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Sofía García  
Nombre y apellido

3687455  
D.N.I.

Firma



Nazca 580



Fecha: 11/02/2025  
 Aviso: OT-10  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: LEPACHO  
 Calle: D. BASTRO N°/Ref.: 2835 45 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 16 Inclinação: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Chorreados: ☐

**RAÍCES**

Expuestas: ☒ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☒

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☐

**OBSERVACIONES**

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE OBSERVÓ  
 EJEMPLO VULVAR SOBRE LA ACERA  
 PRODUCTO DE SU DESCALCE A NIVEL DEL  
 CILINDRO DEL FUSTE  
 SE AGREGA SU EXTRACCIÓN (EX 303 47  
 5 114 8 x 8)  
 PROVEDA SOB.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Lucas Pérez  
 Nombre y apellido

31026614  
 D.N.I.

Firma

Balbastro 2835 la5 sos







## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: EMERGENCIA

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/11/2025

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

SARAZA

N°

1699 FRENTE

ESPECIE BOTÁNICA

Espinillo

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

5

Mayor a 45°

DAP (cm)

28

ORIENTACIÓN DE LA

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

pequeñas

basal

media

alta

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOLITO VOLCADO / DESCALZADO HACIA  
VEREDA Y CALLE - SE SOLICITA EXTRACCION  
PRIORIDAD EMERGENCIA

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

DNI





*Saraza 1699 frente*



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 11 / 02 / 25

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: SOS-

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Aca

Calle: SALVIGNY N°/Ref.: 1722-LA Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / (NO) Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Chorreados: ☐

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / (NO)

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☒ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**

Ejemplar que fue arrojado como SOS  
El mismo poco fructificación / denso  
Soltero Extracción prioridad media  
Se la cuenta hacia "LA" de la puerta  
del 1ºº edificio entrado por Salvigny

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Gilberto N° 6  
Nombre y apellido

32575 ost  
D.N.I.

[Firma]  
Firma





Fecha: 11 / 2 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: PARAYSO

Calle: RAMON FALCON

Nº/Ref: 1723 LA 1

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☒

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

**RAÍCES**

Expuestas: ☒ Levanta vereda (m²): 10 Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

**OBSERVACIONES**

EJEMPLAR CON RAÍZ DEREGULADA LEVANTANDO VEREDA E INCLINADO HACIA EL LARGO DE LA VEREDA DESBALANCEADO RECOMENDADO EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO POR OTRO EJEMPLAR EN LA POSICIÓN: ADECUAMIENTO Y REGULACIÓN EN BASE DEL TALLO

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Müller

Nombre y apellido

37607051

D.N.I.



Firma



**Ramón falcon 1723 LA**

**1**



Fecha: 11 / 02 / 25

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: SOS

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: SALVADORA Especie botánica: Eucalyptus N°/Ref.: 1597 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 10 Inclínación: SI ☐ NO ☒ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Chorreados: ☐

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☒

**OBSERVACIONES**

Árbol descargado. Folclore de Arbol  
Impreso como 1591

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

G. Arroyave  
Nombre y apellido

32545054  
D.N.I.

*[Firma]*  
Firma





Salvigny 1597 inicio  
emergencia



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha: 3 / 2 / 25  
 Aviso: 500061398/25  
 ARME: 500061398/25

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: α x  
 Calle: SANTANA N°/Ref.: 753  
 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Descortezamiento: ☒  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☒

**OBSERVACIONES**

Soltero estructura ejemplo fco,  
descortezado - prioridad alta  
Reducir plantas luego 1,2 y 1,2  
Reparar vereda 24 m²

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Graciana S

Nombre y apellido

32575094

D.N.I.

[Firma]

Firma





Santander 753 inicio



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 12/11/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TILLO

Calle RIVERA Indark N° 1590 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclínación: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto  
Grandes ☐ Cavitad longitudinal en el fuste (m) ☐  
Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar Interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Ulimpeza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☐ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

OBSERVACIONES

RAMA SIN PORTE CAIDA DE ARBOL SECO  
EN PIE  
Se solicita poda de descope y posterior  
EXTRACCIÓN - INCLINADO y DESTALZADO LEVANTO VEREDA  
PRIORIDAD SOS

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons *[Signature]*





Fecha: 12 / 02 / 25

Aviso: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

ARME: SOS

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Ficus NO

Calle: Jose M. Moreno N°/Ref.: 1419 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		α	

Cavidades:

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐

**E: TRASPLANTE** ☐

**F: EXTRACCIÓN** ☒


**OBSERVACIONES**

El árbol que fue descopado a SOS.  
Se observa pudrición avanzada de el tronco.  
Al momento fue de 35/5.  
Se hizo la extracción y resto  
de restos.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

Gina Comas e B  
Nombre y apellido

3257507  
D.N.I.

  
Firma





Fecha: / / 13-2-2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: CALLISTEMON

Calle: RICCIO, GUSTAVO

Nº/Ref.: 114

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 18

Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

### FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

### RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

### OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON QUIEBRE EN FUSTE Y DESCOPE.

MADERA EXPUESTA POR DESGARRO

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

AMPLIAR PLANTERA PARA REPOSICIÓN DE UN EJEMPLAR SEGÚN EL PLAN MAESTRO.

Prioridad Baja

### INSPECTOR DE ARBOLADO

D. WSAUREALOE

Nombre y apellido

33824334

D.N.I.

Firma





Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **18/02/25**

Aviso: **Oficio**

ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: **XX**

Calle: **Gregorio de Laferrere**

Nº/Ref.: **2383**

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): **8** D.A.P. (cm): **26** Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES**

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐

Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☐

**OBSERVACIONES**

Ejemplar completamente seco caído en sentido a la vereda, obstruye salida de garage, retirar restos.

Se recomienda cerrar plantera, la misma se encuentra muy cercana a otra, a la salida del garage y con un poste en el medio.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

**Micaela Andrade**

Nombre y apellido

**37256635**

D.N.I.



Firma





Fecha: 10/02/2025  
 Aviso: EMERGENCIA  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: ECOM STINDS  
 Calle: PISO 3 V11 ENCL N°/Ref.: 2055 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 16 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☒  
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES**

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS**

Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA**

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

☐

**E: TRASPLANTE**

☐

**F: EXTRACCIÓN**

☒

**OBSERVACIONES**

EDENDUR ADULTO QUE AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN  
 PRESENTA FUSTE CON INCLINACIÓN HACIA LA CALLE. ESTE  
 MISMO PRESENTA MÚLTIPLES FISURAS LONGITUDINALES, ALGUNAS DE  
 ESTAS ORIGINADAS A CORTE DISTANTE DEL SUELO. ADÉMÁS SE  
 OBSERVA QUE SE DE UNO DE LOS EJES DE NÚCLEOS CODOMINANTES  
 ORIGINANDO UNA GRAN HERTIDA EN LA ZONA DE BIFURCACIÓN DEL  
 FUSTE. CON MUY DISTRIBUCIÓN DONDE SE OBSERVAN FIRMES  
 GUARDIAS POR PRESENIA INDICIO DE VEHICULOS. CONSIDERANDO  
 QUE LA ESTABILIDAD DEL EDENDUR SE ENCUENTRA ALTAMENTE  
 COMPROMETIDA SE SUGIERE SU EXTRACCIÓN (LEY 32634)

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

LUCAS PEREZ

Nombre y apellido

31026619

D.N.I.

Firma





Valencia 2055



Buenos Aires Ciudad

# Formulario de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 11 / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

## FORMACIÓN DEL ÁRBOL

CULPINA

Especie botánica: FRESNO

Nº/Ref.: 747

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

## MEDIMIENTOS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Diámetro: 7 D.A.P. (cm): 60

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Origen de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

## DAÑOS

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☒

Longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

## RIESGOS

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## DAÑOS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tobcones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

## DAÑOS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☒

Signos de insectos: ☒

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

### FORMA DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

### TIPO DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☐

## OBSERVACIONES

Se solicita descope y posterior  
EXTRACCIÓN -  
ÁRBOL CON MUY ALTO RIESGO de  
CAÍDA por estar SEMI SECO y TOTALMENTE  
podrido x hongos y CAVIDADES  
Se - PRIORIDAD EMERGENCIA

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Pons  
Nombre y apellido

14809428  
D.N.I.

Firma





*Antes*

*Culpina 747*



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: Fluorogel

Fecha de relevamiento 19/02/20

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Ficus  
Calle DOBUS N° 1414 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 18 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m)                       
Espesor de pared remanente (cm)                     

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades                     

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- ☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar Interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- ☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

**F: CORTE DE RAÍCES**

- ☐ Superficial  
☐ Profunda

**OBSERVACIONES**

ÁRBOL chico, DESPRENDIENDO RAMAS DE LA BASE, CON  
AL CORRIENTE AL DESPRENDIENDO SE SIENTE SU  
ABRIR / REMOCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nelson

27/02/20





Doblas 1414

Fecha: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20/02/25Aviso: Emergencia

ARME: \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FresnoCalle: BalbastroN°/Ref.: 3350 LA11Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 31 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

## FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades: Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

## B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

## C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☒

## OBSERVACIONES

Ejemplar tumbado por camión, quebró el fuste y lo arranco de raíz, una parte quedó suspendida por el tronco

Se solicita realizar extracción como emergencia a fin de evitar daño a personas o bienes.

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma





Balbastro 3350 LA11  
Emergencia

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/II/25

Aviso .....

Arme .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ILLO  
Calle Senill 06A Nº 1553 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 18 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>		
Grandes						

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: .....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar Interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo  
☒ C: EXTRACCIÓN  
☐ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

OBSERVACIONES ARBOL MUERTO EN PIE SE HUEVE AL EMPUJAR

RIESGO ELEVADO  
SE SOLICITA EXTRACCIÓN EMERGENCIA.  
PUEDO REALIZARLO CUADRELLA CAS.  
LUEGO REPLANTAR LIQUIDAMBAR

INSPECTOR/VERIFICADOR

Hou Bons





*Senillosa 1553*





## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: EMERGENCIAFECHA DE RELEVAMIENTO: 21/II/2025

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Sen. IloSAN° 1563

ESPECIE BOTÁNICA

XX

ÁRBOL SECO

X

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

5

Menor a 45°

DAP (cm)

21

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL SECO EN PLO INCLINÁNDOSE HACIA LA CALLE -

ESTA FIRME AL EMPUJARLO.

Se solicita extracción. Riesgo elevado.

Luego plantar LIQUIDAMBAR

PUEDO REALIZAR CUADRILLA DE LA COMUNA.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

DNI

14809478

Impreso en la Imprenta del GCABA





*Senillosa 1563*





# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 24 / 02 / 2025

Aviso: oficio

ARME:

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno (TOCON)

Calle: Velito Moreno 2600

Nº/Ref.: Y Caia la Fuente

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0,50 - D.A.P. (cm): 55

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☒

Descopado y brotado: ☐

## FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

## RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

## RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominancias: ☐

## HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

### B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

## OBSERVACIONES

Ejemplar que debe ser retirado a los 50 cm quedo tocon sano

Extra en y replantar otro ejemplar. Levantar ramas

que hay de lo que se toco

## INSPECTOR DE ARBOLADO

Pullen

Nombre y apellido

37607051

D.N.I.

Firma





Fecha: 27 / 02 / 2025

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: Truagencia

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Robinia pseudacacia

Calle: Av. Quilmes

N°/Ref.: 7030

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 18 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

### FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades:

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

### OBSERVACIONES

Ejemplar con fuste partido a aprox. 2.5 m de altura. Presenta descortezamiento leve y se observa presencia de quiebras en fuste.

Por riesgos de caídas y personas se recomienda su extracción (Ley 3763 Art 15 inc b y c)

Truagencia

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Corrales Vazquez  
Nombre y apellido

3761339  
D.N.I.

[Firma]  
Firma





Fecha: 27 / 02 / 25

Aviso: Emergencia

ARME:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Paraíso  
Calle: G. de Laferrere N°/Ref.: 3304 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 14 D.A.P. (cm): 54 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**  
Cavidades: 

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
**A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
Ejemplar de copa viva, presenta ramas quebradas en altura, múltiples cavidades en la base de las ramas, una grieta en el fuste de 4 metros de largo por 12 de profundidad, del cual se observa una rama de gran porte, apoyada en un tensor. Se recomienda su extracción a fin de evitar daño a personas o bienes.  
Prioridad: emergencia.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Micaela Andrade 37256635  
Nombre y apellido D.N.I. Firma





Laferrere 3304 SOS

